

1 : Caractérisation du dysfonctionnement

Localisation du dysfonctionnement :

Rue du Pont

Description générale dysfonctionnement :

Débordements

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Débordements causés par le ruissellement des eaux de la rue du Pont et le croisement des rues du Petit Paris et de la barrière et par la potentielle influence aval du DO situé en aval de la rue.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

Pas de contrainte hydraulique apparente sur les réseaux. Ruissellement à gérer lors de l'aménagement du parking avec récupération des eaux pluviales en stockage restitution dans le Strichbach.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement

Localisation du dysfonctionnement :

Impasse des Mésanges

Description générale dysfonctionnement :

Refoulement riverains

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :


Problème de refoulement causé soit par une obturation du réseau soit par l'influence aval au croisement avec la rue des Champs à cause du nouveau lotissement situé à l'amont.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

à la rue des Champs et impasse des M

Aménagement proposé



Description de l'aménagement

Créer un accompagnement des eaux par le biais d'un nouveau regard pour empêcher la contrainte hydraulique causée par la rue des Champs.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Rue du Petit Paris

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Inondation causée par les apports du BV amont.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

1 : Caractérisation du dysfonctionnement

Localisation du dysfonctionnement :

Avenue de la VIIe Armée

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Inondation observée au croisement de l'avenue de la VIIe armée et de l'impasse des Ecoliers. Hypothèse d'apport important d'eau de l'impasse des Ecoliers entraînant une potentielle contrainte hydraulique au croisement. L'influence aval générée par les eaux de l'avenue associée à la pente de l'impasse favorise certainement ce phénomène.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Impasse des écoliers



Grille avaloir sans grille passoir

Description de l'aménagement

Mettre en place des grilles passoir dans les grilles avaloirs.
Stockage linéaire dans la rue (permettrait de refaire la route dégradée).
Faire accompagnement avec un tampon supplémentaire.

Aménagement proposé



1 : Caractérisation du dysfonctionnement



Localisation du dysfonctionnement :

Rue de la Rivière

Description générale dysfonctionnement :

Débordements

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Imperméabilisation des rues entraînant des apports forts sur le point bas situé à l'angle de la rue de la Rivière.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

Pas de problématique identifiée. Présence d'un bassin de régulation.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Rue Rosselmont

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Forts apports générés par la rue imperméabilisée. Problématique d'inondation ponctuelle certainement liée au domaine privé. Problématique de fonctionnement du bassin en aval de la rue soulevée. BO diagnostiqué par la CAF-PF.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé



Description de l'aménagement

Bassin semblant fonctionner. A contrôler sur les retours de la commune. Pas d'aménagement.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement



Localisation du dysfonctionnement :

Rue Nationale

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Problème d'inondation ponctuelle chez les riverains. Nécessité protection des riverains par des clapets.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Rue Barabino

Description générale dysfonctionnement :

Refoulement riverains

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Problématique d'inondation chez les riverains situés en amont de la rue malgré l'absence d'inondation sur la route en contre bas.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

Problème de refoulement des eaux où structure réseau. Faire passer ITV.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Rue les Floralties

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Problématique d'inondation chez le riverain au croisement de la rue Les Pensées.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

Solution potentielle en intégrant ce problème aux réaménagements qui seront réalisés dans la zone UDd du PLU. Profiter de ce réaménagement pour mettre en place un dispositif d'accompagnement et de gestion des eaux à l'amont pour empêcher l'accumulation des eaux en contre-bas, chez le riverain.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Rue de l'Eglise

Description générale dysfonctionnement :

Débordements

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Débordement du réseau en aval de la rue générant des inondations ponctuelles. Forte pente de la rue et croisement avec la rue Principale devant la Mairie qui n'a pas de pente marquée. L'ancien syndicat avait réalisé des travaux de renouvellement de conduite sur la rue Principale en créant deux conduites de diamètre 800 mm chacune.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Rue de l'Eglise et rue de l'Ecole




Parking et grille de récupération des eaux pluviales se raccordant au réseau.

Description de l'aménagement

Gestion des eaux possibles à l'amont pour limiter les apports d'eaux de ruissellements.

- Aménager le parking de 1 300 m² imperméabilisé déconnectant les grilles où en mettant en place un stockage restitution au droit des grilles d'environ 40 m³ (pluie de 30 mm)
- Rue de l'école, le parking imperméabilisé d'environ 420 m² peut être déracordé.

Aménagement proposé



Envoi des eaux pluviales vers la zone enherbée et création d'une petite noue

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Rue Saint Hyppolyte

Description générale dysfonctionnement :

Débordements

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Débordement en aval de la rue en direction de la rue Principale. Les débordements ont lieu avant le DO situé avant le croisement de la rue Principale. l'influence aval potentielle du DO et la forte pente de la rue sont surement les causes.


2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Rue Saint Hyppolyte



Aménagement proposé



Description de l'aménagement

2 exutoires en fossés pour récupérer les eaux pluviales de la rue. Réduire les grilles et en mettre une perpendiculairement à la route en aval pour rediriger les eaux de l'Est vers l'Ouest. Utiliser la grille en aval au niveau du pont pour rejet direct pour les eaux passant au delà de la première grille.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement



Localisation du dysfonctionnement :

Rue des Près

Description générale dysfonctionnement :

Refoulement riverain

Photo du site




Description détaillée dysfonctionnement :

Refoulement des eaux dans la 1ère maison au croisement avec la rue de l'Eglise. Le garage est sous le niveau du réseau.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement


Rue des Près



Description de l'aménagement

Gestion à l'amont des eaux avec fossé le long de la rue des Près avec suppression du trottoir. Accompagnement des eaux avec création d'un regard au croisement de la rue de l'Eglise.

Aménagement proposé



1 : Caractérisation du dysfonctionnement



Localisation du dysfonctionnement :

Rue de l'Ecole

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Inondation liée probablement au colmatage de la grille présente avant le busage du fossé traversant zone Na du PLU derrière l'école.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

1 : Caractérisation du dysfonctionnement



Localisation du dysfonctionnement :

Rue de la Fontaine

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Secteur séparatif avec rejet du pluviale dans le fossé présent le long de la rue. La CAF-PF a mis en place une retenue avant le fossé afin de limiter les apports dans ce dernier. La commune semble être dans l'attente du vortex qui doit permettre la dite limitation du débit rejeté dans ce fossé. De plus, la commune, de part les débordements causés près des quelques habitations en amont, a mis en place un DO afin de protéger ces dernières. Les eaux de pluies se rejettent donc dans le champ le plus proche, après validation de l'agriculteur pour rejet sur ses parcelles.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

1 : Caractérisation du dysfonctionnement



Localisation du dysfonctionnement :

Rue de la Montée, des Vignes et des Blés

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Problématique d'inondation générée par les apports de chaque BV amont. Lessivage important des sols sur les chemins de terre traversant les champs. La commune a mis en place des déviations en amont permettant de diriger pour une partie les eaux vers les champs (peu impactant). Problématique de gestion des parcelles accueillant ces eaux. Problématique de maîtrise foncière des parcelles amont permettant de potentiels aménagements.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

1 : Caractérisation du dysfonctionnement



Localisation du dysfonctionnement :

Route communal entre Bousbach et Tenteling

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Inondation de la route empêchant le passage des voitures.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé



Pas d'aménagement particulier



Description de l'aménagement

Favoriser les écoulements en bordure de route vers les champs. Vérifier le bon écoulement du busage et accompagner les eaux vers le fossé.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Croisement rue du Plateau et rue Principale

Description générale dysfonctionnement :

Raccordement contraint

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Le lotissement situé à ce croisement est en séparatif. Cependant, l'ensemble des eaux se rejettent dans le réseau unitaire de la rue Principale. Il faut permettre le rejet de ces eaux pluviales dans le Waeschbach situé de l'autre côté de la route. Sans cela, la mise en séparatif n'a pas d'intérêt réel.


2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé



Pas d'aménagement particulier



Cours d'eau

Description de l'aménagement

Après visite sur site et discussion avec les riverains, impossibilité de traversé pour rejet dans le cours d'eau. Parcelles privés nécessitant un passage potentiel busage. Pas pertinent. Gestion à l'amont à la parcelle préconisé.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Rue de la Vallée

Description générale dysfonctionnement :

Débordements

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Apport important d'eaux de ruissellement issues du bassin versant amont. Le DO présent en aval rejette ces eaux de manière importante dans les champs privé. Problématique relative au DO par la forte pente de la rue et la structure du DO (seuil frontal dimensionné pour un apport certainement moins important qu'aujourd'hui). Inondation présente en amont direct du DO. Stockage et déversement important de lingette (question de l'entretien ou du génie civil de l'ouvrage). La CAF-PF a mis en place 3 BO afin de gérer les eaux en amont. Pas de constat d'impact pour une pluie importante à ce jour au vu de la récente mise en place de ces derniers (2019-2020). La commune propose comme solution le délestage de ce DO par le biais d'un fossé rejoignant la rue du 1er Septembre par le Talweg et donc le milieu naturel au Sud (via le fossé de la route départementale).

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé



Pas d'aménagement particulier



Description de l'aménagement

Revoir la côte de déversement du DO et sa structure (accompagnement des eaux). Discussion avec les détenteurs des parcelles par lesquelles pourrait passer le fossé du délestage du DO.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement



Localisation du dysfonctionnement :

Rue de la Forêt

Description générale dysfonctionnement :

Débordements

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Débordements observés à l'aval du rejet de la conduite de transport ramenant les eaux des communes d'Etzling et de Behren-lès-Forbach. Le rejet de cette conduite peut provoquer des apports important.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Rue de Sarreguemines

Description générale dysfonctionnement :

Débordements

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Problématique de débordement du fossé sur la chaussée de manière ponctuelle.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement



Description de l'aménagement

Agrandir le fossé pour accueillir les eaux des grilles. Ajouter un fossé derrière les déchets le long du grillage pour rejoindre le fossé principal.

Aménagement proposé



1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Rue du 17 Février

Description générale dysfonctionnement :

Débordements

Photo du site




Description détaillée dysfonctionnement :

Problème de débordement au croisement des rues à l'Ouest de la rue. Confluence des rues du 17 février, d'Etzling, du Stade (apports importants des eaux issues du parking de salle des fêtes) et de la Source. Refoulement dans la rue du 17 février et en aval de la confluence (route sans pente, dimensionnement de réseau ?). Besoin de l'analyse de la confluence hydraulique des réseaux et de réduction des eaux issues de la rue du Stade.


2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé



Arrivée rue d'Etzling



Arrivée rue du Stade

Description de l'aménagement

- **Arrivée rue de la Source** : Rejet vers les fossés entre la rue de la source et la rue du château d'eau. Mettre une grille perpendiculairement à la route avec rejet vers ces fossés.
- **Arrivée rue du Stade** : Favoriser la gestion à la parcelle avec l'ensemble des zones enherbées disponibles sur le site et limiter les rejets dans les grilles et le réseau. En aval, utiliser la bordure de la route enherbée pour ralentir et gérer l'eau (léger creusement et enlever la mini bordure). Mettre une grille perpendiculairement à la route pour récupérer les eaux.
- **Arrivée rue d'Etzling** : Accompagner les eaux amont vers la zone enherbée à l'aide du dos d'âne. Créer un petit fossé le long de la route pour gérer les eaux arrivant à l'amont.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement



Localisation du dysfonctionnement :

Croisement rue Bel Air et rue Alsace Lorraine

Description générale dysfonctionnement :

Débordements

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Inondation par débordement et refoulement dans les maisons des riverains. Forte pente de la rue Alsace Lorraine et génération d'apports par ruissellement. Le rapport d'étude réalisé GUELLE & FUCHS met en avant des problématique structurelles sur le réseau à cet endroit.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Dysfonctionnement non traitable dans le cas de l'étude

Description de l'aménagement

1 : Caractérisation du dysfonctionnement



Localisation du dysfonctionnement :

Croisement rue d'Etzling et rue de Forbach

Description générale dysfonctionnement :

Débordements

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Inondation par débordement et refoulement dans les maisons des riverains. Forte pente de la rue d'Etzling et génération d'apports par ruissellement. Le rapport d'étude réalisé GUELLE & FUCHS met en avant des problématique structurelles sur le réseau à cet endroit.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Dysfonctionnement non traitable dans le cas de l'étude

Description de l'aménagement

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Rue du Lavoir

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Problématique d'inondation au milieu de la rue (point bas). La création du garage contraint les eaux de ruissellement.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement



Aménagement proposé



Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

Pas de problème identifié au niveau des écoulements. La zone semble avoir été refaite avec l'aménagement d'accompagnement hydraulique

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Rue de Schoeneck

Description générale dysfonctionnement :

Débordements

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Problème de débordement et de ruissellement au niveau de la voie ferrée. Un trop-plein existe cependant afin de rediriger les eaux via un Ø2000 mm vers un BO de 1500 m3 puis vers le ru du Pulvebach.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement



Aménagement proposé



Description de l'aménagement

Gestion des eaux en aval au niveau du DO. Proposition de réduction de la hauteur de lame avec mise en place de batardeau pour rehausser au besoin. Augmentation de la capacité de déversement limitant les surcharges amont. Accompagner ce test d'une caméra en réseau pour observer le délestage actuel optimiser ou non

1 : Caractérisation du dysfonctionnement

Localisation du dysfonctionnement :

Rue de Schuman

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :


Problème d'inondation au niveau du coude de la rue lié à l'imperméabilisation forte de la zone d'activité. Un stockage linéaire existant a été mis place auparavant mais le problème persiste. Des apports provenant également des bordures de l'autoroute au Sud traversent la voie et ruissellent jusqu'à la rue Schuman et dans la rue de Spicheren également.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement



Aménagement proposé



Description de l'aménagement

Gestion locale des eaux pluviales avec mise en place d'un fossé sur la zone enherbée. Laisser ruisseler les eaux issues de l'intersection de la rue en favorisant les écoulements vers ce fossé. Réduire la capacité d'acceptation de la grille ou la surélévée pour favoriser l'absorption par le fossé.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement



Localisation du dysfonctionnement :

Rue de Schuman

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Le bassin présent dans l'enceinte du magasin Décathlon ne semble pas fonctionner correctement. En effet, lors des débordements à l'aval, ce dernier ne semble pas se remplir.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

Demander à l'établissement le but de ce bassin et vérifier en temps de fortes pluies si celui-ci se remplit.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Rue de Gaubiving

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Débordement du ruisseau. Suspicion d'influence de la grille et des dépôts sur cette dernière entraînant un débordement du Morsbach avant le busage.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

Nettoyage de la grille

1 : Caractérisation du dysfonctionnement



Localisation du dysfonctionnement :

Rue des Prés

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Inondation chez les riverains situés au Sud de la rue des Prés. Les eaux sont issues du ruissellement des parcelles situées sur le BV amont. Problématique de ruissellement des eaux non gérées sur les jardins des riverains amont.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

Les eaux ruisselant sur les parcelles privées ne s'infiltrent pas. Une communication auprès des riverains semble être la seule solution (subventions pour achat de plantes hautes ou autres végétaux permettant de gérer les écoulements)

1 : Caractérisation du dysfonctionnement



Localisation du dysfonctionnement :

Rue Pasteur

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Inondation des riverains causée par le ruissellement du BV amont. Création d'un fossé par la commune sur les parcelles privées concernées afin de solutionner la problématique. Les riverains ont demandé le bouchage de ce dernier. Les problèmes sont donc réapparus.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

Réalisation d'un fossé canalisé pour rejoindre le cours d'eau du Morsbach

1 : Caractérisation du dysfonctionnement

Localisation du dysfonctionnement :

Rue du Lavoir

Description générale dysfonctionnement :

Inondation


Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Inondation des maisons au fond de la rue par ruissellement de la rue (pente légère piégeant les eaux). Engouffrement des eaux provenant de la nationale et/ou influence aval du réseau de cette même route.

2 : Solution proposée



Grille bouchée



Arrivée grille et EU

DO vers friche

Description de l'aménagement

Nettoyer la conduite entre la grille de récupération des eaux et le regard. Eaux stagnante dans la grille.
Surverse existante en cas de trop forte pluie vers un fossé (surverse grille) et vers une zone en friche (pard DO).

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Rue de la Forêt

Description générale dysfonctionnement :

Inondation


Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Ruissellement des eaux en provenance de la rue de la Forêt créant des désordres au niveau du croisement avec la rue Pasteur. Suspicion d'arrivée des eaux de pluie en provenance de l'autoroute.

2 : Solution proposée



Description de l'aménagement

Apports de l'autoroute derrière la parcelle du 10 et 12a de la rue de la forêt. Conduite en aval se rejetant dans le réseau au croisement avec la rue Pasteur. Proposition de récupération des eaux en aval par grille et noues creusées.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Lotissement du square de l'Europe

Description générale dysfonctionnement :

Raccordement contraint

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Lotissement séparatif avec suspicion de rejet des eaux pluviales dans l'unitaire au lieu de les rejeter dans le ruisseau du Morsbach.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

ITV réalisée par la CAF-PF

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Rue de la Source

Description générale dysfonctionnement :

Apport autoroute

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Suspicion d'apport des eaux de l'autoroute vers le BO situé rue de la Source. Arrivée par la conduite à gauche sur la photo. Conduite passant sous le n°5 de la Route Nationale.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

Pas de problématique identifiée. Présence d'un bassin de régulation.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement



Localisation du dysfonctionnement :

Rue de la Colline

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Problème d'inondation avec débordement du réseau. Apports du BV amont se rejetant dans le réseau et forte imperméabilisation de la commune renforçant ce phénomène.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

Problème hydraulique à résoudre par étude spécifique

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Rue des Vergers

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Problème d'inondation causé au fond de la rue par la pente et l'imperméabilisation. Débordement des réseaux. La structure hydraulique pourrait être la source du problème.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

Laisser les eaux s'écouler vers l'aval en enlevant les grilles.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement

Localisation du dysfonctionnement :

Rue de la Forêt

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Inondation causée par le sous dimensionnement du busage sous la route. Apport amont du BV générant des désordres, malgré l'entretien du busage

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement



Buse sous voirie

Aménagement proposé



Exutoire buse

Description de l'aménagement

Fossé peu entretenu pour l'accès de l'eau au fossé même si l'écoulement se fait. Doute sur la capacité de sortie du busage avec la végétation en aval ainsi que du diamètre du busage qui sans pluie est rempli à environ 20%. Défrichage de l'aval et de l'amont pour favoriser les écoulements.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement



Localisation du dysfonctionnement :

Rue du Stade

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Inondation causée par débordements. Ecoulement principal des eaux de la rue de Bellevue vers la rue des Roses. Les eaux de ruissellements poursuivent leur chemin vers la rue du stade et génère en aval de la rue, et à cause du coude hydraulique vers la rue des Près, une influence aval probable donc des débordements à l'amont.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement



Exutoire grille amont poste

Aménagement proposé



Description de l'aménagement

Sur le point bas en amont du poste, nettoyer la grille et l'exutoire. Réduire le nombre de grille amont pour favoriser les écoulements vers l'aval rue de Bellevue mais sans intrusion réseau. Utiliser les bordures enherbées en aval en retirant les mini trottoir.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement



Localisation du dysfonctionnement :

Rue des Petites Vosges

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

DO entre la rue des Petites Vosges et la rue de la Forêt (à proximité du city-stade) : mise en charge avec débordement en surface

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

1 rue du Steinberg - 41 rue
Principale

Description générale dysfonctionnement :

-

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Rejet sur parcelle privée. Problème de compétence le jour où il y aura une construction sur la parcelle

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Impasse de Morsbach / rue des pensées

Description générale dysfonctionnement :

Refoulement riverains

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Problématique hydraulique certainement liée au dégraisseur situé à l'angle de la rue. Projet de suppression de l'ouvrage.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé



Description de l'aménagement

Suppression de l'ouvrage. Problème de collecte des avaloirs. Mettre en place une grille perpendiculairement à la chaussée pour favoriser l'écoulement vers le réseau.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Rue de la Verrerie

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Problématique hydraulique avec inondation en contre bas de la rue.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

Etude artelia en cours sur le secteur avec analyse des écoulements.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Echangeur Brico Dépôt

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Problème d'écoulement des eaux pluviales. Inondation de la route.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

Vérifier l'état des réseaux par inspections caméra et de l'état des dessableurs situés en bordure de route. Si besoin, agrandir le fossé de récupération des eaux.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Rue du Parc - Avenue Passaga - Rue des Alliés

Description générale dysfonctionnement :

Coulées de boues

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Problème de lessivage avec écoulements de boues vers le carrefour en contre bas.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier



Description de l'aménagement

Sensibiliser la commune sur l'aspect paysager du parc du Château afin de réduire le lessivage de ce dernier. Mettre les grilles avaloirs avant les bordures de trottoir et non après. Les coulottes de transit se bouchent certainement dès le début d'une pluie et ne sont que très peu nettoyer. La densification de la végétation limitera ce phénomène.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement



Localisation du dysfonctionnement :

Piscine olympique - Parking de la piscine

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Prévention vis-à-vis de la création de l'EPHAD. Pas de problèmes significatifs à ce jour. Risques de crue du cours d'eau.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

Aucune à ce stade. Compétence GEMAPI sur le cours d'eau.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement

Localisation du dysfonctionnement :

Rue Jacques Brel

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Unitaire en Ø200 mm. Sous-dimensionnement du réseau.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Rue Jacques Brel

Aménagement proposé



Description de l'aménagement

Accompagner les écoulements en créant un tampon pour accompagner les écoulements et limiter les influences aval.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Rue Bauer

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Inondation marquant en juin et juillet 2017. Redondance lors des évènements du 2-3 juillet 2021. Problème hydraulique

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier



Description de l'aménagement

Limitier les bordures de trottoir et privilégier les noues en bordures de routes pour gérer les eaux pluviales en surfaces et éviter l'accumulation des ECM dans le réseau comme le montre la photo ci-dessus rue henri Kaufmann.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Rue Bellevue

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Inondation marquant en juin et juillet 2017. Redondance lors des évènements du 2-3 juillet 2021. Problème hydraulique

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier



Description de l'aménagement

Complexité d'aménagement. Cependant, emprise routière suffisante pour être réaménagée avec une intégration de techniques alternatives sur la chaussée (bordure enherbée, trottoir drainant...)

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Rue du Général Houchard

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Inondation marquant en juin et juillet 2017. Redondance lors des évènements du 2-3 juillet 2021. Problème hydraulique

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

Complexité d'aménagement. Gestion hydraulique par simulation nécessaire.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement



Localisation du dysfonctionnement :

Rue des Jardins

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Inondation marquant en juin et juillet 2017. Redondance lors des évènements du 2-3 juillet 2021. Problème hydraulique

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

Complexité d'aménagement. Gestion hydraulique par simulation nécessaire.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Rue des Maraichers

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Inondation marquant en juin et juillet 2017. Redondance lors des évènements du 2-3 juillet 2021. Problème hydraulique

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

Complexité d'aménagement. Gestion hydraulique par simulation nécessaire.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement

Localisation du dysfonctionnement :

Rue de la Paix

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Inondation marquant en juin et juillet 2017. Redondance lors des événements du 2-3 juillet 2021. Problème hydraulique

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

Complexité d'aménagement. Gestion hydraulique par simulation nécessaire.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Avenue Saint Rémy

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Inondation marquant en juin et juillet 2017. Redondance lors des évènements du 2-3 juillet 2021. Problème hydraulique

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

Complexité d'aménagement. Gestion hydraulique par simulation nécessaire.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement



Localisation du dysfonctionnement :

Allée des Sapins

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Inondation marquant en juin et juillet 2017. Redondance lors des évènements du 2-3 juillet 2021. Problème hydraulique

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

1 : Caractérisation du dysfonctionnement

Localisation du dysfonctionnement :

Impasse des Saules

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Inondation marquant en juin et juillet 2017. Redondance lors des évènements du 2-3 juillet 2021. Problème hydraulique

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Rue de la Chapelle

Aménagement proposé



Description de l'aménagement

Accompagnement des eaux à l'intersection, pour limiter les influences aval liées au T hydraulique.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

25 rue Pasteur

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Inondation d'un riverain, acodrain des eaux de voirie raccordé sur le branchement, travaux correctifs en programmation. Inondation d'un riverain, acodrain des eaux de voirie raccordé sur le branchement, travaux correctifs en programmation.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

Pas de de problème. Travaux en cours

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Rue des Jardins

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Nœud hydraulique

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

Réaliser des ITV afin de s'assurer de la continuité hydraulique dans les réseaux sur le secteur.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Le long de l'autoroute derrière les installations d'Eurovia

Description générale dysfonctionnement :

Dégradation réseau

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Travaux de remblais de la société Eurovia et structure du réseau dégradé et à revoir. Problème d'exploitation.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

1 : Caractérisation du dysfonctionnement



Localisation du dysfonctionnement :

Rue Alexandre Hoffman

Description générale dysfonctionnement :

Débordements

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Débordement des tampons ventilés.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

Limitier les bordures de trottoir et privilégier les noues en bordures de routes pour gérer les eaux pluviales en surfaces et éviter l'accumulation des ECM dans le réseau.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement

Localisation du dysfonctionnement :

Rue Haute

Description générale dysfonctionnement :

Accessibilité

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Réseau en domaine privé, partiellement sous des habitations. Problème hydraulique et d'exploitation

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

1 : Caractérisation du dysfonctionnement



Localisation du dysfonctionnement :

Rue du Maréchal Foch

Description générale dysfonctionnement :

Accessibilité

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Problème de connaissance des réseaux

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

Réaliser des visites et des ITV

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Rue Puit Gargan

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site




Description détaillée dysfonctionnement :

Cité Wendel Nord en séparatif qui finit sur un unitaire. Mauvais branchement sur l'ensemble des réseaux. Conservation de l'unitaire ou passage en séparatif.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé



Description de l'aménagement

Limitier les bordures de trottoir et privilégier les noues en bordures de routes pour gérer les eaux pluviales en surfaces et éviter l'accumulation des ECM dans le réseau séparatif EU comme le montre la photo de droit ci-dessus rue Jean Jaurès. Même principe photo de gauche Av. de Stiring-Wendel, où les grilles sont utilisées au lieu de favoriser l'écoulement vers le bois.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Rue des Roses

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site




Description détaillée dysfonctionnement :

Problématique d'eaux de ruissellement de voirie et du BV amont.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé



Description de l'aménagement

Favoriser la gestion à l'amont par la création de noues et de grille de récupération avec redirection vers ces noues.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Impasse Aristide Briand

Description générale dysfonctionnement :

Débordements

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Problème hydraulique chez les riverains.

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

11 rue du G. De Gaulle



Aménagement proposé



Description de l'aménagement

Favoriser l'infiltration des eaux sur la zone enherbée avec léger creusement de celle-ci pour stockage, infiltration et restitution avec trop-plein si besoin. Accompagnement des eaux à l'intersection, pour limiter les influences aval liées au T hydraulique.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement

Localisation du dysfonctionnement :

Rue de Chatelailon

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Problème hydraulique été 2021

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Rue Bellevue

Aménagement proposé



Description de l'aménagement

Favoriser l'écoulement des eaux vers les zones enherbées en retirant les bordures de routes. Utiliser le même principe rue de Kerbach sur les zones envisageables.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

5 rue de Bellevue

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Problème hydraulique été 2021

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé



Description de l'aménagement

Favoriser l'écoulement des eaux vers les zones enherbées en retirant les bordures de routes.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement

Localisation du dysfonctionnement :

52 rue de Simbach

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Problème hydraulique été 2021

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Avenue Ditschwiller

Description générale dysfonctionnement :

Débordements

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Problème hydraulique été 2021

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement



Aménagement proposé



Description de l'aménagement

Favoriser l'accompagnement des eaux de la rue des Orchidées vers la zone enherbée et retirer des grilles pour optimiser ce fonctionnement. Nombreuses zones sur le bassin.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Rue de la Forêt

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site




Description détaillée dysfonctionnement :

Problème hydraulique été 2021

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé



Description de l'aménagement

Limiter le nombre de grilles pour favoriser le ruissellement vers la partie basse et mettre en place des noues de récupération.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement

Localisation du dysfonctionnement :

Rue de Forbach

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Problème hydraulique été 2021

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Rue des Aloutettes

Aménagement proposé



Description de l'aménagement

Accompagner les eaux vers des zones creusées en bordure de route pour les petites pluies. Rue des Alouettes, capacité d'action sur une grande partie de la rue.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Rue des Ecoles

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Problème hydraulique été 2021

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé

Pas d'aménagement particulier

Description de l'aménagement

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Rue de l'Ecole

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Problème hydraulique été 2021

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé



Description de l'aménagement

Transformer les zones arborées actuellement par des zones creuses avec arbustes pour stocker l'eau en cas de pluie conséquente et dévier les eaux de l'aval. Diriger les eaux de l'autre côté du parking à l'Ouest. Réduire le nombre de grilles avaloirs de la rue.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

5 rue des Ecoles

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Problème hydraulique été 2021

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé



Description de l'aménagement

Concentration des eaux de pluies à cette adresse. Bassin existant à revoir et à contrôler quant à son entretien.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

52b rue d'Alsting

Description générale dysfonctionnement :

Débordements

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Problème hydraulique été 2021

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé



Description de l'aménagement

Proposition de suppression de la grille pour favoriser le ruissellement et l'absence de sursollicitation du tampon. Essai possible avec une simple obstruction de la grille.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Rue des Champs

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :

Problème hydraulique été 2021

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

Aménagement proposé



Description de l'aménagement

Création d'une zone de stockage infiltration restitution sur la zone disponible pour intercepter les EP arrivant du Sud avec débit de fuite limité.

1 : Caractérisation du dysfonctionnement


Localisation du dysfonctionnement :

Rue de la Fontaine

Description générale dysfonctionnement :

Inondation

Photo du site



Description détaillée dysfonctionnement :


Problème hydraulique été 2021

2 : Solution proposée

Localisation de l'aménagement

23 rue de la Fontaine

Aménagement proposé



Description de l'aménagement

La rue de la Fontaine récupère toute la commune. Création d'une noue simple et petite sans impacter l'ensemble de la zone.