

Carcasses de voitures et d'une barque

Localisation de la prise de vue : Sur site
Date de la photographie : 20 mars 2024
Source de la photographie : Source SDMD



Vue Panoramique





Présence d'une ligne 20 kV (HTA) traversante ;
Peupliers (~6) issus d'une repousse naturelle dont
certains ont été couché par une tempête. La
commune a prévu de les évacuer.
Merlons de terre issus de l'entretien de la commune
Carcasse de tracteur

Localisation de la prise de vue : Sur site
Date de la photographie : 20 mars 2024
Source de la photographie : Source SDMD



Très peu de visibilité de ce point de vue



Localisation de la prise de vue : À l'entrée du site - D 859

Distance au site : 90 m

Date de la photographie : Septembre 2017

Source de la photographie : Google Street View



Aucune visibilité attendue de ce point de vue


PROJET

Localisation de la prise de vue : D 859 - Direction Daumeray
Distance au site : 140 m
Date de la photographie : Septembre 2017
Source de la photographie : Google Street View



Aucune visibilité attendue de ce point de vue *

PROJET



*Un des seuls points de vue depuis la RD

Localisation de la prise de vue : D 859 - Direction le porage

Distance au site : 110 m

Date de la photographie : Septembre 2017

Source de la photographie : Google Street View

