


PA3 – Plan de l'état actuel et des abords

Etat actuel vue Est

Mur de soutènement effondré et dalle
partiellement effondrée



Parpaings du bassin
effondrés et déplacés
par blocs suite à la
tempête



Etat actuel vue Ouest

L'ancienne dalle béton ne repose sur rien car la mer a creusé sous la dalle



Etat Actuel vue mer (marée basse)

Mur soutènement effondré coté mer



Mur effondré de l'ancien bassin
insubmersible vu de l'estan



Vue de terre (marée basse)



La dalle est effondrée et pose un risque pour la sécurité des personnes



Vue actuelle Bassin insubmersible



Vue façade Est avant ouverture



Le projet est d'ouvrir la façade Est pour créer un passage vers l'intérieur du chantier – sur le modèle de l'ouverture existante côté Ouest

Façade Ouest actuelle avec Porte sectionnelle



Enjeux

Mise en sécurité

- Dangersité du terre-plein pour nous, notre employé et les passants
- Risque d'effondrement à terme du bâtiment attenant

Sécurité Sanitaire

- Bassin insubmersible pour la purification longue durée en période de risque Norovirus
- Capacité du bassin actuel est insuffisante au regard des enjeux de 20 jours de purification

Productivité

- Zone de stockage pour notre matériel et poches adaptée à notre activité
- Réduction des allers-retours en tracteur
- Passage facilité d'un terre-plein à l'autre grâce à l'ouverture de la façade Est
- Réduction forte de la manutention manuelle (notre bassin actuel ne peut être chargé et vidé que manuellement)