


ANNEXE 4 : Localisation des prises de vue permettant de situer le projet dans l'environnement

Le paysage rapproché



Aménagements pour l'augmentation du niveau de protection du système d'endiguement RGM5 (Bardouville)



1 - Vue en direction du projet depuis la RD 64



2 - Vue sur les ouvrages de ressuyage des crues



7 - Vue en direction du sud.



8 - Vue en direction du sud sur la digue.



3 - Vue sur la prairie située à l'arrière de la digue, depuis le chemin agricole longeant la parcelle du projet.



4 - Vue sur la haie située entre la route et la prairie



5 - Présence de sureau (*Sambucus nigra*)



6 - Présence d'érable sycomore (*Acer pseudoplatanus*)



9 - Vue depuis l'amont de la Seine en direction de la zone de projet.



10 - Etat actuel de la digue

Le paysage éloigné





11 - Vue en direction du projet depuis l'autre rive de la Seine



11 - Vue en direction du projet depuis l'autre rive de la Seine



12 - Vue depuis le parc situé en aval du projet



13 - Vue depuis la RD 64 en direction du projet



14 - Vue depuis le point de repère Caumont aval.