


Annexe 3 : Planche photos / Situation le 14/01/2026



Vue générale depuis la rive droite

Vue 1 : Plan large, au fond les anciennes usines 'Peugeot-Japy'



Vue 2 : Le seuil, les vannes de décharge de crue, les bâtiments



Vue 3 : Les vannes de décharge de crue, les bâtiments



Vue du seuil depuis la rive gauche

Vue 4 : Les vannes de décharge de crue



Vue 5 : Le seuil, la commune d'Audincourt au fond en rive droite



L'entrée du canal d'amenée historique (Rive gauche)

Vue 6 : Les vannes et leurs mécanismes de commande hors-service



Vue 7 : La zone de dépôt sédimentaire



Le canal d'amenée historique

Vue 8 : vue depuis le local technique de la centrale, le dégrilleur au premier plan



Vue 9 : Vue depuis le canal d'amenée, au fond le dégrilleur et le local technique



Le canal de fuite

Vue 10 : Le début du canal de fuite, le local technique au fond




Vue 11 : Le canal de fuite



Le stade d'eaux vives (Canal rive droite)

Vue 12 : L'entrée du parcours



Vue 13 : Le parcours vu de l'amont



Vue 14 : Le parcours vu de l'aval

