

SSP0003719

Fiche Détaillée

Identification de l'établissement

Identifiant de l'établissement

SSP0003719


Nom usuel

ARRAS MAXEI

Commune(s)

62041 ARRAS

Plan de situation



Emplacement de l'établissement

Fond de carte PLAN IGN ©

Nombre d'information de l'administration

1

Historique des informations de l'administration

Identifiant	Date de début	Date de fin	Date de dernière mise à jour
SSP000371901			27/06/2013

Information de l'administration concernant une pollution suspectée ou avérée (ex-BASOL) (1/1)

Identifiant de l'information de l'administration

SSP000371901

Date de dernière mise à jour

27/06/2013

Statut de l'instruction

En cours

Nom Usuel

Non renseigné

Autre(s) identifiant(s)

62.0053 (BASOL)

Environnement

Activité de la société MAXEI a débuté sur le site en 1922 sous le nom de Société d'Eclairage et d'Applications Electriques (SEAE).
 Superficie du site : 3000 m².
 Ancienne usine de fabrication d'accumulateurs et de lampes de mineur.
 Présence de métaux lourds : Plomb, Zinc, dans le sol à une profondeur comprise entre 0,8 et 2,4m.
 En 1997: la société MAXEI cesse son activité et cède le site à la communauté Urbaine d'Arras.
 Actuellement siège de la Cité Nature d'Arras.
 Dossier de cessation d'activité en date du 17/04/1998.
 Diagnostic initial réalisé en octobre 1998.
 Traitement des zones polluées et surveillance des eaux souterraines imposés par arrêté préfectoral du 4 octobre 2000.
 ESR: Site en classe 2 : à surveiller et à conserver en mémoire (22/06/2000).
 Réalisation d'une étude hydrogéologique en vue de la mise en place d'un piézomètre, en date du 12/05/2006.
 Pose de 3 piézomètres les 17,18 et 19 janvier 2007.
 Aucune utilisation des eaux souterraines connue de l'administration.
 Site sous surveillance après diagnostic

Description

- Dossier de cessation d'activité en date du 17/04/1998.
- Diagnostic initial réalisé en octobre 1998.
- Traitement des zones polluées et surveillance des eaux souterraines imposés par arrêté préfectoral du 4 octobre 2000.
- ESR: Site en classe 2 : à surveiller et à conserver en mémoire (22/06/2000).
- Réalisation d'une étude hydrogéologique en vue de la mise en place d'un piézomètre, en date du

12/05/2006.

- Pose des piézomètres les 17,18 et 19 janvier 2007.

- Aucune utilisation des eaux souterraines connue de l'administration.

- Action de l'administration toujours en cours.

Polluant(s) identifié(s)

Polluant identifié
Metaux et métalloïdes / Cadmium Metaux et métalloïdes / Mercure Metaux et métalloïdes / Plomb Metaux et métalloïdes / Zinc

Action(s) instruite(s)

Type d'action	Type études / travaux	Date de début - Date de fin	Milieux	Mesure de sécurité	Traitement in situ	Traitement sur établissement / hors établissement	Traitement rejets
Exécution des travaux de réhabilitation	Mesure de sécurité du site	-		✓ Interdiction d'accès (clôture...)			
Description							

Type d'action	Type études / travaux	Date de début - Date de fin	Milieux	Mesure de sécurité	Traitement in situ	Traitement sur établissement / hors établissement	Traitement rejets
Etude SSP et ingénierie des travaux de réhabilitation	Diagnostic et Analyse	-	✓ Sol - Sous-sol				
Description							


Type d'action	Type études / travaux	Date de début - Date de fin	Milieux	Mesure de sécurité	Traitement in situ	Traitement sur établissement / hors établissement	Traitement rejets
Etude SSP et ingénierie des travaux de réhabilitation	Diagnostic et Analyse	-	✓ Eaux souterraines				
Description							

Type d'action	Type études / travaux	Date de début - Date de fin	Milieux
Surveillance	Surveillance environnementale	-	✓ Eaux souterraines
Description		Résultat de la surveillance à la date du 2008-12-18 : LA SITUATION RESTE STABLE	

Carte(s) et plan(s)

Carte(s) et plan(s)

Non renseigné(s)





Emprise Instruction

Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©

Parcelle(s) concernée(s)

Non renseignée(s)