


INFORMATIONS GENERALES

<u>Nom du site</u>	Épervière Nord Commande n°2549000178		
<u>Adresse du site</u>	Chemin de l'Epervière, 26000 Valence		
<u>Surface du boisement</u>	2935 m²		
<u>Date de l'expertise</u>	12/06/2025	<u>Intervenant(s)</u>	Guillaume GAUSSIN / Thibault BOURDON
<u>Elements de contexte</u>	Bande étroite au Nord du port de l'Epervière boisée de feuillus relativement jeune d'une dizaine d'années mise à part quelques gros sujets de peupliers. Le lieu est fréquenté par le public puisque la vélo route passe le long de cette petite bande, puis de l'autre côté, côté Ouest se trouve un bâtiment de la CNR.		

RESULTATS DE L'EXPERTISE

Nombre de peuplements décrits	1
Synthèse du diagnostic	Composé essentiellement de jeunes arbres essentiellement des robiniers faux acacias et frênes, et quelques peupliers adultes dont un qui est mort. Le risque concerne uniquement l'arbre mort qui peut tomber sur la vélo route ou sur la clôture CNR et la bâtiment à proximité. Il y a certains arbres les plus petits qui se font dominé qui commencent à pencher vers la vélo route. Il conviendra certainement à l'avenir de couper ces sujets. Les interventions préconisées sont l'abattage du peuplier mort dès que possible, puis une mise au gabarit d'ici 2 ans pour éviter que les branches ne gênent le passage des vélos et des piétons.



PEUPLEMENT n° 1

Données dendrologiques

Essence principale	Robiniers	Essence secondaire	Peupliers
Autres essences	Frênes		
Hauteur moyenne	10 m	Diamètre moyen	15 cm
Type de formation	Taillis	Stade de développement	Jeunes-adultes
Nombre d'arbres	76	Surface	2935m²
Synthèse	Boisement spontané, en bande étroite, longeant une velo-voie, composé de jeunes cépées de feuillus divers et de quelques rares arbres adultes. et de 1 arbre(s) isolé(s)		

Données phytosanitaires

Note physiologique	2 - Bon état physiologique
Note mécanique	S - Stable
Espérance de maintien	>10 ans
Détails (houppier, tronc, collet, racines)	Troncs sains, fins et élancés, certains légèrement penchés, houppier étriqué et parfois légèrement destabilisé vers la vélo route. Collets sains et racines saines.
Synthèse	Enjeu faible, sauf pour la partie centrale avec l'abattage du peuplier.

Proposition d'intervention

Type d'intervention 1	Abattage rapide
Type d'intervention 2	Mise au Gabarit routier
Priorité d'intervention	moyenne
Année d'intervention	2027
Détail de l'intervention	remonter les courrone des sujets les plus proches de la route, et supppprimer les branches mortes. Abattage d'un Peuplier, mort.
Surveillance post-intervention	> 2 ans









Marché 232176 - Expertises sanitaires des arbres de boisements,
bosquets et sentiers de promenade ou berge

Carte de l'inventaire en plein des arbres présents sur l'emprise
du projet d'assainissement

2549000178 - EPERVIERE NORD



Version	objet	Date	Vérifié par
1	version initiale	20/06/25	E. Bonaimé




INFORMATIONS GENERALES


<u>Nom du site</u>	Épervière sud		
<u>Adresse du site</u>	Chemin de la Motte à Mauboule, 26000 Valence		
<u>Surface du boisement</u>	1 484,5m²		
<u>Date de l'expertise</u>	12/06/2025	<u>Intervenant(s)</u>	Guillaume GAUSSIN / Thibault BOURDON
<u>Elements de contexte</u>	Bosquet spontané de Feuillus, d'essences et de diametres heterogenes, entre route goudronnée et contre-canal du Rhône. Semble débroussaillé partiellement et ponctuellement.		

RESULTATS DE L'EXPERTISE

Nombre de peuplements décrits	1
Synthèse du diagnostic	Futaie hétérogène à dominante de robiniers faux acacias, très peu de sous étage, plutôt type prairie. L'état physiologique et mécanique est moyen. Les robiniers ont beaucoup de bois morts. Les arbres à couper se trouvent en petit bosquet. Ce sont de grands robiniers et de diamètre important. Le reste des arbres sont des peupliers de même dimensions. Le risque concerne essentiellement les promeneurs arpentant le sentier. L'autre risque qui est moindre, ce sont les arbres côté route auquel il faudra effectuer tous les 3-4 ans un passage au lamier pour maintenir un gabarit route. C'est une route fréquenté par les poids lourds. Maintenir un débroussaillage annuel de la parcelle.



PEUPLEMENT n° 1			
Données dendrologiques			
<u>Essence principale</u>	ROB	<u>Essence secondaire</u>	PEU
<u>Autres essences</u>			
<u>Hauteur moyenne</u>	15 m	<u>Diamètre moyen</u>	25 cm
<u>Type de formation</u>	Bosquet	<u>Stade de développement</u>	Adulte
<u>Nombre d'arbres</u>	56	<u>Surface</u>	1484,5 m2
<u>Synthèse</u>	Futaie BM - GB assez important surtout bord de sentier. et de 1 arbre(s) isolé(s) (bosquet comprenant 4 arbres à couper)		
Données phytosanitaires			
<u>Note physiologique</u>	3 - Premier signe d'affaiblissement		
<u>Note mécanique</u>	S - Stable		
<u>Espérance de maintien</u>	5-10 ans		
<u>Détails (houppier, tronc, collet, racines)</u>	Quelques signes d'affaiblissements essentiellement sur les robiniers, ainsi qu'une forte inclinaison (fait partie des arbres à couper), pour les autres arbres peu de blessures. Pas de racines aparentes. Présence de ligne électrique et Telecom sur la partie Nord-Ouest au droit de la route. Présence du champignon fomitiporia méditerranéa qui attaque les robiniers. Champignon très volatile et très agressif pour les robiniers.		
<u>Synthèse</u>	Enjeu moyen, sur la partie Sud, et faible côté route. Traitement des arbres de bordure à proximité de la route, plus ceux en bordure de sentier. Un petit bosquet composé de 4 robiniers à couper en 2026. Le reste des travaux est prévu en 2027.		
Proposition d'intervention			
<u>Type d'intervention 1</u>	Abattage de 4 robiniers		
<u>Type d'intervention 2</u>	Elagage + mise au gabarit		
<u>Priorité d'intervention</u>	Forte abattage		
<u>Année d'intervention</u>	2026 abattage + 2027 élagage et mise au gabarit		
<u>Détail de l'intervention</u>	Debroussaillage annuel éventuel de toute la plateforme pour risque incendie. Enlèvement du bois mort au-dessus de la piste et mise au gabarit bord de route. 4 abattages à prévoir. Sur la dernière photo de droite, le bosquet de robiniers à couper.		
<u>Surveillance post-intervention</u>	2		



Diamètre

* Diamètre <20 cm

* Diamètre 20-40 cm

* Diamètre 40-60 cm

* Diamètre 60-80 cm

* Diamètre >80 cm

Etat sanitaire

0 - Etat sanitaire médiocre

1 - Etat sanitaire mauvais

2 - Etat sanitaire correct


3 - Etat sanitaire bon

Epervière - emprise du projet d'assainissement

défavorable

Stable

ROB	Robinier
PEU	Peuplier



Marché 232176 - Expertises sanitaires des arbres de boisements, bosquets et sentiers de promenade ou berge

Carte de l'inventaire en plein des arbres présents sur l'emprise du projet d'assainissement

2549000178 - EPERVIERE SUD



Version	objet	Date	Vérifié par
1	version initiale	20/06/25	E. Bonaimé

