



Plan Local d'Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes Arbois Poligny Salins

ANNEXES

I.9. Stations d'épuration (STEP)

Date de prescription : 19/12/2017

Date Arrêt-projet : 15/04/2025

Mise à l'enquête publique en date du :

Date approbation :



PAC Com Com Arbois Poligny Salins Cour du Jura

Commune implantation	Nom step	ANNEE mise en service	Procédé épuratoire TYPE SATESE	Capacité EQH "par temps sec"	Récepteur proche	Conformité Réglementaire 2016	Remarques
ARBOIS	Bourg / Interco	2001	BA BS	20000	Cuisance	Non conforme local équipement	déversements importants au niveau des déversoirs d'orage (les critères de conformité par temps de pluie ne sont pas respectés)
ARESCHES	Bourg	2016	Microstation	80	la Furieuse	inconnu	Station mise en eau en décembre 2016
ARSURES LES	Bourg	2009	Lagune	250	larine	Conforme toutes réglem.	
AUMONT	Bourg	2012	FPR	500	Grozonne	Conforme toutes réglem.	
BUVILLY	Bourg	2009	FPR	430	Lémante puis glantine	Non conforme local équipement	beaucoup d'eau pluvial et temps de resuyage très long
CERNANS	Coop + bourg	2002	BA SBR	300	Infiltration (Furieuse?)	inconnu	la commune doit reprendre la reprise d'ouvrage de la station d'épuration en 2018 suite au départ de la fromagerie (installation ICPE avant 2018)
CLUCY	Bourg	2013	DB	100	le ruisseau de Gouaille (puis la Furieuse)	Conforme toutes réglem.	
LA FERTE	Bourg	2008	DB	250	Cuisance	Conforme toutes réglem.	
MATHENAY	Bourg	1975	DD	50	Cuisance	non conforme ERU équipement	Un décanteur digesteur n'assure pas des niveaux de rejets conformes à la réglementation
MOLAIN	Bourg	1968	DD	200	Cuisance	Non conforme ERU performance	Un décanteur digesteur n'assure pas des niveaux de rejets conformes à la réglementation
OUSSIÈRES	Bourg	1997	Lagune aérée	870	grozonne	Conforme toutes réglem.	
PLANCHES PRES ARBOIS	Bourg	1996	FAS	140	Cuisance	Conforme toutes réglem.	
PLASNE	Bourg	1994	BA BS	2000	Souterrain (Seille)	Non conforme locale performance	non conforme en performance à cause du phosphore
POLIGNY	Bourg	1978	BA BS	9000	orain amont	non conforme ERU équipement	non conforme réseau et station
SALINS LES BAINS	Bourg / Interco	1997	BA BS	7000	Furieuse	Non conforme ERU performance	non conforme performance à cause des déversements en tête de station et du faible taux de collecte.
VADANS	Bourg	2001	Lagune	350	Fossé puis Cuisance	Conforme toutes réglem.	
VILLETTE LES ARBOIS	Bourg	2003	Lagune	400	Fossé puis Cuisance	Non conforme local équipement	non conformité réseaux par temps de pluie et beaucoup d'eaux claires parasites en temps sec.
VRIANGE	Bourg	1977	LB	150	Arne	Fonct médiocre inf 200 EH	

Toutes les autres communes sont en non collectif