FonSylve SAS

*Expertise Foncière et Agricole*
*Expertise Forestière*
*Expertise Arboricole*
*Gestion et Transaction Immobilière*

# Expertise arboricole

## Ancienne Clinique Lyon-Champvert

## 67-69 Rue Benoist Mary, 69005 Lyon

***Associés***

**François PALIARD**
*Expert Foncier et Agricole*
*Expert Forestier*
*Expert près la Cour d'Appel de Lyon*
*Vice-Président du CNEFAF*

**Lionel STAUB**
*Expert Forestier*
*Expert près la Cour d'Appel de Lyon*
*Membre du CNEFAF*

**Julien VACHEZ**
*Expert Foncier et Agricole*
*Expert près la Cour d'Appel de Lyon*
*Membre du CNEFAF*

La présente étude est réalisée à la demande de Monsieur Mathieu BOUDOU, Responsable de Programmes Vinci Immobilier, qui envisage la construction sur le site de l'ancienne Clinique LYON CHAMPVERT, à Lyon V, sur 3,6 ha environ (Propriété EMEIS)



L'objectif de la demande est la remise à jour d'un état des lieux que nous avions établi en décembre 2023, et qui avait fait l'objet de préconisations de gestion pour le Groupe EMEIS.

Le plan topographique à jour en juin 2025 nous a été communiqué, ainsi que le projet d'aménagement établi par DUMETIER Design, Architecte paysagiste, en date du 6 août 2025.

SNC VINCI IMMOBILIER RHÔNE ALPES AUVERGNE
C/O VINCI IMMOBILIER PROMOTION
2313 Boulevard de la Défense
92000 Nanterre

# 1- Situation et contexte réglementaire

## *1.1- Situation géographique*

La zone d'étude se situe en pleine ville, dans un contexte assez arboré, à environ 270 m d'altitude. Le terrain est en pente douce (environ 10-20%) exposé au nord ; il s'agit d'un ancien parc arboré qui n'était presque plus entretenu, et qui a été repris en entretien au cours des deux dernières années.










## *1.2- Contexte réglementaire*

Au PLU-H, la zone d'étude est soumise en très grande partie au régime des Espaces Boisés Classés (EBC) et/ou des Espaces Végétalisés à Valoriser (EVV) ce qui signifie que toute coupe ou abattage d'arbres est normalement soumise à DP, et que des mesures de compensations doivent être apportées en cas d'abattage.




## *1.3- Contexte climatique*





Les précipitations sont de 786 mm/an, variant entre 50 et 80 mm/mois, avec un déficit entre juin et septembre et entre décembre et avril, température moyenne annuelle 13 °C ; les vents dominants sont Nord et Sud (ci-dessous rose des vents établie par Météo France sur Lyon-Bron), ils restent globalement assez modérés. La pression dynamique de pointe (déterminée pour un vent dont la probabilité d'apparition est de 2 fois par siècle) est de 521 Pa (soit 105 km/h) à 20 m.

## *1.4- Historique*

Le site n'avait plus d'usage depuis une dizaine d'années, à la suite du transfert de l'activité dans les nouveaux bâtiments construits au nord. Une partie des bâtiments a été détruite (côté Ouest), une partie est encore préservée (partie centrale).




En l'état actuel, le site est fermé et inutilisé, les notions de « risque » en tiennent compte dans ce qui suit.

# 2- Analyse diagnostique des arbres

## 2.1- Méthodologie

L'étude de terrain a consisté à faire un examen visuel de l'arbre suivant méthode VTA, en relevant:

- des données dendrométriques (essence, port, diamètre à 1,30 m, hauteur estimée...) ;
- des données de situation (distance à des éléments de contrainte, lignes, tranchées, bâtis, zones de stationnement...)
- des appréciations des états physiologiques (âge ontogénique, vigueur, état physiologique)
- des appréciations de l'état mécanique
- des commentaires

Nous avons classé les arbres suivant une grille simple :

1- Arbres sains, en bon état ayant un bon avenir
2- Arbre en état moyen, présentant des difficultés éventuelles légères, mais ne remettant pas fondamentalement en cause leur avenir
3- Arbre ayant un avenir incertain, du fait de défaillances mécaniques ou physiologiques graves, qui peuvent ou non contraindre à l'abattage
4- Arbre mort, sans avenir ou dangereux.

Les arbres ont été numérotés au stylo peinture, et, comme demandé, les arbres où des travaux sont prévus ont été marqués d'un point orange, et les arbres à abattre marqués d'une croix.

## 2.2- Les limites du diagnostic

- Le diagnostic réalisé est un diagnostic visuel réalisé du pied de l'arbre, avec en complément un maillet pour écouter la sonorité des arbres afin d'évaluer à l'oreille la qualité du bois à la base du tronc. Le diagnostic ne porte donc que sur des parties visibles de l'arbre, en particulier certaines altérations souterraines ou camouflées de feuillage peuvent échapper à la vigilance de l'expertise.

- L'arbre par nature présente une certaine inertie, c'est-à-dire qu'il ne développe pas forcément instantanément les symptômes d'un stress ou d'une agression subie. Ces symptômes peuvent parfois mettre plusieurs années à se manifester (fructification de champignons lignivores, dépérissement liée à des altérations racinaires…)

- Rappelons également que l'objectif du diagnostic arboricole est d'alerter sur les risques qu'il permet d'observer à un moment donné, de proposer des actions visant à les minimiser, et non de donner la garantie que l'arbre est « sans risque » ; l'arbre est évalué en tant qu'arbre, qui intrinsèquement et naturellement présente un risque.

- La validité du diagnostic est forcément limitée dans le temps, du fait des aléas naturels auxquels est soumis l'arbre, et du fait également de sa propre évolution physiologique. Une révision régulière du diagnostic est à envisager (annuelle dans l'idéal), et en tout état de cause, après tout évènement climatique majeur ayant donné lieu à une alerte vigilance.

## *2.3- Résultats*

On compte sur l'ensemble de la zone étudiée 170 sujets arborés (dont plusieurs comportant des troncs multiples) représentant 41 taxons différents. Les arbres sont numérotés sur place de 1001 à 1328, en reprenant les anciennes références du plan fourni (il y a donc de nombreux manquants dans la numérotation) ; une première numérotation correspondait, pour les arbres de 1001 à 1200, à des arbres anciens ; de nouveaux arbres (de 1201 à 1299) avaient été rajoutés, correspondant à de plus jeunes sujets; d'autre arbres de la pointe nord avaient ensuite été rajouté (1300 à 1328) pour compléter l'inventaire, et nous avons rajouté les arbres de 2001 à 2038, jeunes sujets replantés ou mis en valeur à la suite des dernières opérations d'entretien.

Voir synthèse détail dans le tableaux joint.

Nous distinguons plusieurs unités paysagères :



*1- La première terrasse côté Est*





*2 et 3- les autres terrasses côté Est*



*4- La partie supérieure*



*5- Le parc historique côté Ouest des bâtiments*



*6- La partie Ouest*



*7- La partie basse nord-ouest*



*8- La frange nord (n°301 et +)*

Nous identifions plusieurs arbres « remarquables », essentiellement pour leurs dimensions moyennement communes dans le périmètre de l'agglomération lyonnaise.

| ID | Essence | Diamètre | Nombre de brins | Hauteur |
|---|---|---|---|---|
| **1005** | **Tilleul commun** | 91 | **1** | 25 |
| **1026** | **Pin noir d'Autriche** | 121 | **1** | 22 |
| **1024** | **Tilleul argenté** | 48 | **6** | 22 |
| **1021** | **Erable sycomore** | 92 | **1** | 22 |
| **1034** | **Micocoulier de Virginie** | 60 | **1** | 20 |
| **1044** | **Erable plane** | 105 | **1** | 18 |
| **1054** | **Tilleul argenté** | 83 | **1** | 20 |
| **1073** | **Hêtre à feuilles de fougère** | 49 | **1** | 18 |
| **1075** | **Chêne pyramidal** | 88 | **1** | 28 |
| **1104** | **Pin noir d'Autriche** | 86 | **1** | 20 |
| **1161** | **Marronnier d'Inde** | 57 | **1** | 16 |







## ***Les principales observations***

*Etat de stress hydrique et dépérissements*

L'évolution des conditions climatiques de ces dernières années met les arbres à rude épreuve ; pour autant, nous observons une assez bonne réaction d'ensemble, du fait notamment d'un terrain naturel plutôt riche, bien exposé, et probablement assez profond comme en témoignent les hauteurs des arbres dominants.

Les hêtres présentent des échaudures, avec risque de phellin, et surtout des casses de branches qui peuvent être à l'origine d'une dégradation rapide des structures. Les hêtres 1301 et 1151 se dégradent rapidement, le risque de casse ou de chute alors qu'ils se trouvent en bordure de propriété à côté de zones à enjeux (respectivement la nouvelle clinique de Champvert, et l'espace de la passerelle) est suffisamment fort pour que ce risque soit anticipé par un abattage de ces sujets.





Les douglas de la partie haute avaient été pratiquement tous coupés pour des raisons de fort dépérissement, les arbres maintenus ont bien résisté. Les cèdres sont également en souffrance, certains présentent des cimes très claires.




Pour les érables, nous craignons la maladie de la suie pour les arbres les plus fragilisés par le stress hydrique, nous ne voyons pas de nouveau symptôme.

Pour les frênes, la crainte est liée à la chalarose et au scolyte du frêne, deux sujets principalement sont touchés (1320 et 1085, pour lesquels l'abattage est suggéré).




Les marronniers présentent tous plus ou moins de mineuse, sans que cela ne soit trop préoccupant.



*Altérations et défaillances mécaniques*

D'autres présentent des formes relativement « sensibles », souvent liées à des anciens traitements en tête de chat remontés librement depuis la fin de l'activité sur le site.

On observe localement la présence de quelques champignons lignivores sur arbres affaiblis (érable 1021, ci contre)



# 3- Conclusion

## *3.1- Cadre des préconisations*

Dans le cadre d'un projet de construction autour d'arbres à maintenir, nous pouvons définir 3 types de contraintes apportées par le projet :

- faible,
- forte,
- incompatible

ce qui nous permet, par croisement avec les emprises estimées, de déterminer les arbres :

- Qui peuvent a priori être maintenus (sous réserve de leur état), qui ne sont a priori pas directement menacés par le projet et sa mise en œuvre, mais qui doivent néanmoins faire l'objet de protections de principe.
- Qui sont a priori impactés par le projet ou sa mise en œuvre, et qui ne peuvent être maintenus que si des précautions très spécifiques sont prises (circulations des engins, protections spécifiques, adaptation des revêtements, éloignement des tranchées…)
- Qui ne peuvent pas être maintenus

Les préconisations que nous faisons sont distinguées en 8 catégories suivant l'état de l'arbre :

- Arbre dont l'abattage est nécessaire, quel que soit le projet (arbre mort, sans aucun avenir ou intérêt, voire dangereux…)
- Arbre dont l'abattage est à anticiper, cas des arbres de faible avenir, déjà vieux, ou présentant des problèmes particuliers, qui auraient pu être maintenus quelques temps sans que le projet ne se réalise, mais qui compte tenu des nouvelles contraintes qui vont s'imposer à eux, ne peuvent rester
- Arbre dont l'abattage est contraint uniquement par le projet, arbre qui présentait un bon avenir et qui aurait pu/dû être maintenu sinon.
- Arbre devant être retiré par le projet mais que l'on peut envisager de transplanter
- Maintien de l'arbre
- Maintien de l'arbre sous surveillance (d'un défaut préoccupant et/ou de son évolution sanitaire)
- Maintien de l'arbre avec travaux ou soins particuliers (élagage, nettoyage de bois morts…
- Maintien de l'arbre avec travaux et surveillance

Ci-dessous la grille générale de décision :

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">Etat de l'arbre</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>Bon à très bon</td><td>Moyen mais pouvant être préservé</td><td>Mauvais ou sans avenir</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Contrainte de projet sur l' emprise</td><td>Faible</td><td>Maintien avec ou sans soins</td><td colspan="2" rowspan="2">Maintien sous surveillance avec ou sans soins</td><td rowspan="3">Abattage nécessaire</td></tr>
<tr><td>Forte</td><td>Maintien avec ou sans soin sous réserve d'adaptation du projet</td></tr>
<tr><td>Incompatible</td><td colspan="2">Abattage contraint ou transplantation si envisageable</td><td>Abattage anticipé</td></tr>
</table>

## *3.2- Synthèse*

L'intégration des contraintes induites par le projet amène à envisager l'abattage de 14 arbres, dont 10 en lien avec le projet :

| | 0 | | EVV | | EBC | | Total Nb | Total %C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Préconisations | Nb | %C | Nb | %C | Nb | %C | | |
| **Abattages** | **2** | **0%** | **1** | **0%** | **11** | **9%** | **14** | **10%** |
| Abattage suggéré/anticipé | 1 | 0% | 1 | 0% | 10 | 9% | 12 | 10% |
| Abattage contraint | 1 | 0% | | 0% | 1 | 0% | 2 | 0% |
| **Maintiens** | **13** | **4%** | **38** | **21%** | **105** | **65%** | **156** | **90%** |
| Maintien | 7 | 0% | 19 | 10% | 60 | 32% | 86 | 43% |
| Maintien avec surveillance | 2 | 1% | 9 | 7% | 25 | 18% | 36 | 26% |
| Maintien avec travaux | | 0% | 7 | 1% | 15 | 9% | 22 | 10% |
| Maintien avec travaux et surveillance | 4 | 3% | 3 | 2% | 5 | 6% | 12 | 11% |
| **Total général** | **15** | **4%** | **39** | **22%** | **116** | **74%** | **170** | **100%** |


| Nb | Etat Diagnostic actuel | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Préconisations | 1 | 2 | 3 | 4 | Total général |
| Dangereux | | | | 1 | 1 |
| Dépérissant | | | 1 | 2 | 3 |
| Projet | 1 | 1 | 8 | | 10 |
| **Total général** | **1** | **1** | **9** | **3** | **14** |

*NB : Les mesures de préservation des arbres existants feront l'objet d'un document élaboré conjointement avec l'architecte paysagiste.*

Fait à Saint Etienne, le 21 août 2025

Lionel STAUB

Expert Forestier



*PJ : - Cartographie*
*- Tableau détail des arbres, fiches et tableau de synthèse*

**Etude arboricole**

**Parcelles AW 12, 192 et 208**
**Champvert**
**69005 Lyon**

Carte 1 - État diagnostic

## Légende

arbres
- Sapin
- Erable
- Marronnier
- Charme
- Cèdre
- Micocoulier
- Cyprès
- Cornouiller
- Hêtre
- Frêne
- Ginkgo
- Houx
- Liquidambar
- Magnolia
- Pin
- Platane
- Peuplier
- Cerisier
- Douglas
- Chêne
- Robinier
- If
- Tilleul
- Orme

Diagnostic

Diagnostic
- Bon
- Assez bon
- Dysfonctionnement et ou défaut, avenir incertain
- Mort, sans avenir ou dangereux

Arbres remarquables
- Très remarquable
- Assez remarquable

Emprises racinaires état actuel
- Sans contrainte dans le périmètre sensible
- Une contrainte dans le périmètre sensible
- Plusieurs contraintes dans le préimètre sensible
- Une contrainte dans le périmètre très sensible
- Plusieurs contrainte dans le périmètre très sensible

Fonds
- périmètre

PLU-H

Prescription PLU-H
- Espace Boisé Classé
- Espace Végétalisé à Valoriser



EXPERTS FORESTIERS DE FRANCE

Etabli par L.STAUB - Expert Forestier - SAS Fonsylve 42100 St Etienne 11/07/2025

0 20 40 60 80 100 m

**Etude arboricole**

**Parcelles AW 12, 192 et 208**
**Champvert**
**69005 Lyon**

Carte 2 - Préconisations

## Légende

### Préconisations

Préconisations

- Abattage anticipé
- Abattage contraint
- Maintien sous surveillance
- Maintien avec Taille et soin
- Maintien avec taille, soin et surveillance

Arbres remarquables

- Très remarquable
- Assez remarquable


### Fonds

- périmètre

PLU-H

Prescription PLU-H

- Espace Boisé Classé
- Espace Végétalisé à Valoriser




EXPERTS FORESTIERS DE FRANCE


Etabli par L.STAUB - Expert Forestier - SAS Fonsylve 42100 St Etienne 21/08/2025

0 20 40 60 80 100 m


Etude arboricole
Ancienne clinique Champvert
Lyon 5

# Fiche de synthèse de l'état diagnostic




| Nombre | Etat Diagnostic | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
| Cèdre | 2 | 6 | 2 | | 10 |
| Chêne | 17 | 5 | 1 | | 23 |
| Divers | 13 | 12 | 6 | | 31 |
| Douglas | | 3 | 3 | | 6 |
| Erable | 5 | 9 | 6 | | 20 |
| Frêne | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Hêtre | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| Marronnier | 9 | 4 | 3 | | 16 |
| Micocoulier | | 1 | | | 1 |
| Pin | 6 | 8 | | | 14 |
| Platane | 8 | 3 | 1 | | 12 |
| Sapin | 1 | 1 | | | 2 |
| Tilleul | 2 | 17 | | | 19 |
| **Total** | **68** | **72** | **27** | **3** | **170** |




| *Nombre de Taxons :* | 41 | | | *Vieill :* | *Renouv :* | *FdR* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| soit : | ***4,1 plant/taxon*** | | *Nb tax* | *3* | *11* | *13* |
| *indice hors 3 premiers :* | *3,3 plants/taxon* | | *% Nb* | *2%* | *12%* | *74%* |
| *Nb taxons maj* | *7* | ***Couvert végétal estimé*** | | | | **4 100 m²** |

| Nombre | Stade d'évolution | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essence | Jeune pla | En croiss | Jeune ad | Adulte | Mature | Sénescen | Total gén |
| Tilleul commun | | | | 16 | 1 | | 17 |
| Marronnier d'Inde | | | | 13 | 2 | | 15 |
| Platane | | | 1 | 9 | 2 | | 12 |
| Chêne Rouge d'Amérique | | 7 | 2 | 2 | 1 | | 12 |
| Erable plane | | 2 | | 8 | 1 | | 11 |
| If | | 1 | 5 | 4 | | | 10 |
| Pin noir d'Autriche | | 1 | | 5 | 4 | | 10 |
| Cèdre bleu de l'Atlas | | 1 | 2 | 6 | | | 9 |
| Erable sycomore | | 2 | | 3 | 2 | | 7 |
| Hêtre pourpre | | | | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Frêne commun | | 1 | | 5 | | | 6 |
| Douglas | | | 5 | 1 | | | 6 |
| Chêne pyramidal | | 3 | | 1 | 1 | | 5 |
| Houx | | 1 | 4 | | | | 5 |
| Robinier | | | 2 | 1 | | | 3 |
| Charme | | | 2 | | 1 | | 3 |
| Chêne pédonculé | | 2 | | 1 | | | 3 |
| Chêne chevelu | | 2 | | | | | 2 |
| Pin sylvestre | | | 1 | 1 | | | 2 |
| Pin Laricio | | 1 | | 1 | | | 2 |
| Tilleul argenté | | | | 2 | | | 2 |
| Cerisier | | 1 | | | 1 | | 2 |
| Cornouiller mâle | | | | 1 | | | 1 |
| Hêtre à feuilles de fougère | | | | 1 | | | 1 |
| Marronnier rouge | | | | 1 | | | 1 |
| Erable negundo | | | | | 1 | | 1 |
| Cyprès de Nootka doré | | | 1 | | | | 1 |
| Frêne à fleurs | | 1 | | | | | 1 |
| Orme lisse | | 1 | | | | | 1 |
| peuplier d'Italie | | | 1 | | | | 1 |
| Magnolia grandes fleurs | | | 1 | | | | 1 |
| Chêne pubescent | | 1 | | | | | 1 |
| Sapin du colorado | | | 1 | | | | 1 |
| Magnolia de Soulange | | | | | 1 | | 1 |
| Ginkgo | | 1 | | | | | 1 |
| Cèdre de l'Hymalaya | | | | 1 | | | 1 |
| Sapin de Nordmann | | | | 1 | | | 1 |
| Micocoulier de Virginie | | | | 1 | | | 1 |
| Frêne à feuilles étroites | | | | | 1 | | 1 |
| Érable plane pourpre 'schwedleri' | | | | 1 | | | 1 |
| Liquidambar | | | | 1 | | | 1 |
| **Total général** | **29** | **28** | **91** | **21** | **1** | **170** | |

Détail par unité et stade de développement

| Unité | Jeune pla | En croiss | Jeune ad | Adulte | Mature | Sénescen | Total gén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 1 | 16 | 2 | | 22 |
| 2 | | 4 | 2 | 7 | 4 | | 17 |
| 3 | | 1 | 1 | 5 | 2 | | 9 |
| 4 | | 5 | 5 | | | | 10 |
| 5 | | 3 | 8 | 20 | 9 | | 40 |
| 6 | | 3 | 1 | 21 | 2 | | 27 |
| 7 | | 2 | 8 | 6 | 2 | | 18 |
| 8 | | 8 | 2 | 16 | | 1 | 27 |
| **Total général** | | **29** | **28** | **91** | **21** | **1** | **170** |

| Remarquabilité | Assez remarquable |
|---|---|

| ID | Essence | Diamètre | Nombre de | Hauteur |
|---|---|---|---|---|
| **1005** | **Tilleul commun** | 91 | **1** | 25 |
| **1026** | **Pin noir d'Autriche** | 121 | **1** | 22 |
| **1024** | **Tilleul argenté** | 48 | **6** | 22 |
| **1021** | **Erable sycomore** | 92 | **1** | 22 |
| **1034** | **Micocoulier de Virgin** | 60 | **1** | 20 |
| **1044** | **Erable plane** | 105 | **1** | 18 |
| **1054** | **Tilleul argenté** | 83 | **1** | 20 |
| **1073** | **Hêtre à feuilles de fou** | 49 | **1** | 18 |
| **1075** | **Chêne pyramidal** | 88 | **1** | 28 |
| **1104** | **Pin noir d'Autriche** | 86 | **1** | 20 |
| **1161** | **Marronnier d'Inde** | 57 | **1** | 16 |

| | Statut | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | | EVV | | EBC | | Total Nb | Total %C |
| Préconisations | Nb | %C | Nb | %C | Nb | %C | | |
| **Abattages** | **2** | **0%** | **1** | **0%** | **11** | **9%** | **14** | **10%** |
| Abattage suggéré | 1 | 0% | 1 | 0% | 10 | 9% | 12 | 10% |
| Abattage contraint | 1 | 0% | | 0% | 1 | 0% | 2 | 0% |
| **Maintiens** | **13** | **4%** | **38** | **21%** | **105** | **65%** | **156** | **90%** |
| Maintien | 7 | 0% | 19 | 10% | 60 | 32% | 86 | 43% |
| Maintien avec surveillance | 2 | 1% | 9 | 7% | 25 | 18% | 36 | 26% |
| Maintien avec travaux | | 0% | 7 | 1% | 15 | 9% | 22 | 10% |
| Maintien avec travaux et s | 4 | 3% | 3 | 2% | 5 | 6% | 12 | 11% |
| **Total général** | **15** | **4%** | **39** | **22%** | **116** | **74%** | **170** | **100%** |

| Préconisation retenue2 | Abattages |
|---|---|

| Nb | Etat Diagnostic actuel | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Préconisations | 1 | 2 | 3 | 4 | Total gén |
| Dangereux | | | | 1 | 1 |
| Dépérissant | | | 1 | 2 | 3 |
| Projet | 1 | 1 | 8 | | 10 |
| **Total général** | **1** | **1** | **9** | **3** | **14** |

Expertise arboricole
Ancienne clinique de Champvert
Lyon 5

Tableau des arbres

| ID | Date | Unité | Essence | Type | Diamètre | Nombre de brins | Hauteur | H-D | Envergure | Rayon racinaire présumé | Remarquabilité | Statut | Port | Revêtement | Protection | Contrainte d'implantation | Age phyiologique | Description | Etat diagnostic | Préconisation par défaut | Précision | Contrainte induite | Préconisation retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 27/06/2025 | 1 | Tilleul commun | Tilleul | 80 | 1 | 25 | 31% | 0 | *840380* | | Dominant ou indépendant d'alignement | Reprise semi-libre longue après casse ou réduction sévère | Naturel boisé ou prairie | EBC | 1 | 4 | Arbres taillé en tête de chat reparti en tête de chat avec fort élancement des rejets. Surplombant le voisinage | 2 | Maintien avec travaux | Taille d'adaptation | 0 | Maintien avec travaux |
| 1002 | 27/06/2025 | 1 | Tilleul commun | Tilleul | 40 | 1 | 25 | 63% | 0 | *840373* | | Dominé d'alignement | Reprise semi-libre longue après casse ou réduction sévère | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Taille en tête de chat reparti en port libre. Déséquilibré côté rue | 2 | Maintien avec travaux | Taille d'adaptation | 0 | Maintien avec travaux |
| 1003 | 27/06/2025 | 1 | Tilleul commun | Tilleul | 48 | 1 | 25 | 52% | 0 | *840366* | | Dominant ou indépendant d'alignement | Reprise semi-libre longue après casse ou réduction sévère | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Taille en tête de chat reparti en port libre | 2 | Maintien avec travaux | Taille d'adaptation | 0 | Maintien avec travaux |
| 1004 | 27/06/2025 | 1 | Tilleul commun | Tilleul | 41 | 1 | 22 | 54% | 0 | *840361* | | Dominé d'alignement | Reprise semi-libre longue après casse ou réduction sévère | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Taille en tête de chat laissé en port libre. Déséquilibré côté rue | 2 | Maintien avec travaux | Taille d'adaptation | 0 | Maintien avec travaux |
| 1005 | 27/06/2025 | 1 | Tilleul commun | Tilleul | 91 | 1 | 25 | 27% | 0 | *840351* | Assez remarquable | Dominant ou indépendant d'alignement | Reprise semi-libre longue après casse ou réduction sévère | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 5 | Le tilleul le plus beau de l'alignement lui aussi taillé en tête de chat laissé en port libre | 2 | Maintien avec travaux | | 0 | Maintien avec travaux |
| 1006 | 27/06/2025 | 1 | Tilleul commun | Tilleul | 57 | 1 | 24 | 42% | 0 | *840371* | | Dominant ou indépendant d'alignement | Reprise semi-libre longue après casse ou réduction sévère | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Cavité à la fourche. Trou de pic . Nombre de rejets reduit | 2 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 1007 | 27/06/2025 | 1 | Tilleul commun | Tilleul | 64 | 1 | 25 | 39% | 0 | *840360* | | 0 | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Trou de pic sur charpentiere. Vigueur moyenn6 | 2 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 1008 | 27/06/2025 | 1 | Tilleul commun | Tilleul | 38 | 1 | 25 | 66% | 0 | *840344* | | Dominé de bosquet | Reprise semi-libre longue après casse ou réduction sévère | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Taille en tête de chat reparti en port libre | 2 | Maintien avec surveillance | | 0 | Maintien avec surveillance |
| 1009 | 27/06/2025 | 1 | Tilleul commun | Tilleul | 53 | 1 | 24 | 45% | 0 | *840377* | | Dominant ou indépendant d'alignement | Reprise semi-libre longue après casse ou réduction sévère | Naturel boisé ou prairie | EBC | 1 | 4 | Ancien réduit avec dimension des rejets moyenne. Surplombant le voisinage | 2 | Maintien avec travaux | Taille d'adaptation | 0 | Maintien avec travaux |
| 1010 | 27/06/2025 | 1 | Tilleul commun | Tilleul | 53 | 1 | 23 | 43% | 0 | *840370* | | Dominé d'alignement | Reprise semi-libre longue après casse ou réduction sévère | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Développement moyen | 2 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 1011 | 27/06/2025 | 1 | Tilleul commun | Tilleul | 53 | 1 | 25 | 47% | 0 | *840364* | | Dominant ou indépendant d'alignement | Reprise semi-libre longue après casse ou réduction sévère | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Rapproché. Grands rejets élancés. Blessure ancienne au pied | 2 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 1012 | 27/06/2025 | 1 | Tilleul commun | Tilleul | 54 | 1 | 22 | 41% | 0 | *840358* | | Dominé d'alignement | Reprise semi-libre longue après casse ou réduction sévère | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Trous de pic sur ancien départ de charpentiere. Gite nord avec bonne réaction de compensation | 2 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 1014 | 27/06/2025 | 1 | Tilleul commun | Tilleul | 46 | 1 | 25 | 54% | 0 | *840348* | | Dominant ou indépendant d'alignement | Reprise semi-libre longue après casse ou réduction sévère | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Taille en tête de chat reparti en port libre | 2 | Maintien avec travaux | | 0 | Maintien avec travaux |
| 1015 | 27/06/2025 | 1 | Tilleul commun | Tilleul | 53 | 1 | 25 | 47% | 0 | *840343* | | Dominé d'alignement | Reprise semi-libre longue après casse ou réduction sévère | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Taille en tête de chat reparti en port libre | 2 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 1020 | 27/06/2025 | 1 | Pin sylvestre | Pin | 45 | 1 | 16 | 36% | 0 | *840332* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 3 | Vigoureux plein d'avenir | 1 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 1021 | 27/06/2025 | 1 | Erable sycomore | Erable | 92 | 1 | 22 | 24% | 0 | *840358* | Assez remarquable | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 1 | 4 | Pousses annuelles à très faible développement. Nettoyage récent de bois morts | 3 | Maintien avec surveillance | | 0 | Maintien avec surveillance |
| 1024 | 27/06/2025 | 1 | Tilleul argenté | Tilleul | 48 | 6 | 22 | 46% | 0 | *840320* | Assez remarquable | Dominant de bosquet | Reprise semi-libre longue après casse ou réduction sévère | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Cépée 6 brins de 40 à 65. Têtes de chat 10 ans | 1 | Maintien | | 1 | Maintien |

Tableau des arbres

| ID | Date | Unité | Essence | Type | Diamètre | Nombre de brins | Hauteur | H-D | Envergure | Rayon racinaire présumé | Remarquabilité | Statut | Port | Revêtement | Protection | Contrainte d'implantation | Age phyiologique | Description | Etat diagnostic | Préconisation par défaut | Précision | Contrainte induite | Préconisation retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | 27/06/2025 | 1 | Marronnier d'Inde | Marronnier | 67 | 1 | 20 | 30% | 0 | *840314* | | Dominé de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | **EBC** | **0** | **4** | Gaine enroulée. Occlusion côté sud. Développement un peu faible. Présence de mineuse | **2** | Maintien | | **1** | Maintien |
| 1026 | 27/06/2025 | 1 | Pin noir d'Autriche | Pin | 121 | 1 | 22 | 18% | 0 | *840334* | Assez remarquable | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | **EBC** | **0** | **5** | Arbre majestueux pour ce parc avec tres peu de bois mort. Houppier un peu clair | **2** | Maintien | | **0** | Maintien |
| 1028 | 27/06/2025 | 2 | Erable sycomore | Erable | 64 | 1 | 18 | 28% | 0 | *840355* | | Solitaire | Reprise semi-libre longue après casse ou réduction sévère | Naturel boisé ou prairie | **EVV** | **0** | **5** | Taille en tête de chat reparti en port libre | **3** | Maintien avec surveillance | | **0** | Maintien avec surveillance |
| 1033 | 27/06/2025 | 2 | Platane | Platane | 72 | 1 | 24 | 33% | 0 | *840312* | | Dominant ou indépendant d'alignement | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | **EVV** | **0** | **4** | Ancuen reduit à 8 m. Bonne reprise de rejets. Couvert de lierre | **1** | Maintien | | **0** | Maintien |
| 1034 | 27/06/2025 | 2 | Micocoulier de Virginie | Micocoulier | 60 | 1 | 20 | 33% | 0 | *840349* | Assez remarquable | Dominé d'alignement | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | **EVV** | **0** | **4** | Présence de gui en haut du houppier. État de stress marqué | **2** | Maintien avec travaux et surveillance | **Suivi des bois morts** | **1** | Maintien avec travaux et surveillance |
| 1035 | 27/06/2025 | 2 | Erable sycomore | Erable | 62 | 1 | 18 | 29% | 0 | *840344* | | Dominant ou indépendant d'alignement | Reprise semi-libre longue après casse ou réduction sévère | Naturel boisé ou prairie | **EVV** | **0** | **5** | Câble qui etrangle le tronc a retirer d'urgence. Taille en tête de chat reparti en port libre. Altérations des charpentières | **2** | Maintien avec travaux et surveillance | | **0** | Maintien avec travaux et surveillance |
| 1036 | 27/06/2025 | 2 | Marronnier d'Inde | Marronnier | 70 | 1 | 16 | 23% | 0 | *840334* | | Dominant ou indépendant d'alignement | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | **EVV** | **0** | **5** | Taille en tête de chat reparti en port libre. Présence de mineuses | **1** | Maintien | | **0** | Maintien |
| 1037 | 27/06/2025 | 2 | Marronnier d'Inde | Marronnier | 60 | 1 | 20 | 33% | 0 | *840326* | | Dominant ou indépendant d'alignement | Reprise semi-libre longue après casse ou réduction sévère | Naturel boisé ou prairie | **EVV** | **0** | **4** | Ancien reduit à 8 m et rapproché. Présence de mineuses | **1** | Maintien | | **0** | Maintien |
| 1039 | 27/06/2025 | 2 | Marronnier d'Inde | Marronnier | 62 | 1 | 18 | 29% | 0 | *840307* | | Dominant ou indépendant d'alignement | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | **EVV** | **0** | **4** | Taille en tête de chat reparti en port libre. Présence de mineuses | **1** | Maintien | | **0** | Maintien |
| 1041 | 27/06/2025 | 2 | Erable sycomore | Erable | 54 | 1 | 22 | 41% | 0 | *840352* | | Dominant ou indépendant d'alignement | Reprise semi-libre longue après casse ou réduction sévère | Naturel boisé ou prairie | **EVV** | **1** | **4** | Gite et déséquilibre voisinage. assez bonne reprise de vigueur. Présence de gui. Ancien réduit à 5 m et repris en port libre | **2** | Maintien avec travaux et surveillance | **Taille d'adaptation** | **1** | Maintien avec travaux et surveillance |
| 1042 | 27/06/2025 | 2 | Platane | Platane | 68 | 1 | 20 | 29% | 0 | *840317* | | Dominant ou indépendant d'alignement | Reprise semi-libre longue après casse ou réduction sévère | Naturel boisé ou prairie | **EVV** | **0** | **3** | Taille en tête de chat reparti en port libre | **1** | Maintien | | **0** | Maintien |
| 1043 | 27/06/2025 | 2 | Platane | Platane | 65 | 1 | 20 | 31% | 0 | *840305* | | Dominé d'alignement | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | **EVV** | **0** | **4** | Taille en tête de chat reparti en port libre | **1** | Maintien | | **0** | Maintien |
| 1044 | 27/06/2025 | 2 | Erable plane | Erable | 105 | 1 | 18 | 17% | 0 | *840307* | Assez remarquable | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | **EVV** | **0** | **5** | Belles charpentieres - Taille en tete de chat reparti en port libre - Très grosse charpentière tombée au sol - presence de gui sur les branches hautes . Assez bonne vigueur mais risque de dessèchements en cas | **3** | Maintien avec surveillance | | **1** | Maintien avec surveillance |
| 1046 | 27/06/2025 | 2 | Erable plane | Erable | 80 | 1 | 24 | 30% | 0 | *840337* | | Solitaire | Reprise semi-libre longue après casse ou réduction sévère | Naturel boisé ou prairie | **EVV** | **0** | **4** | Ancien réduit à 5m. Dégarni coté nord avec gui mais bonne reprise de vigueur | **2** | Maintien avec surveillance | | **1** | Maintien avec surveillance |
| 1049 | 27/06/2025 | 3 | Platane | Platane | 75 | 1 | 26 | 35% | 0 | *840322* | | Dominant ou indépendant d'alignement | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | **EVV** | **0** | **4** | Ancien réduit avec rejets bien individualisés | **1** | Maintien | | **1** | Maintien |
| 1053 | 27/06/2025 | 3 | Platane | Platane | 72 | 1 | 26 | 36% | 0 | *840320* | | Dominant ou indépendant d'alignement | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | **EVV** | **0** | **5** | Ancien réduit avec reprise de rejets bien individualisés. Branches basses mortes à réduire | **1** | Maintien avec travaux | **Nettoyage des bois morts** | **1** | Maintien avec travaux |
| 1054 | 27/06/2025 | 3 | Tilleul argenté | Tilleul | 83 | 1 | 20 | 24% | 0 | *840309* | Assez remarquable | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | **EVV** | **0** | **4** | Joli port rejets (branches) dans le houppier très abondants - Taille en tête de chat reparti en port libre. Présence d un peu de gui sur partie basse | **1** | Maintien avec surveillance | **Risque de casse du fait de la surdensité de rejets** | **1** | Maintien avec surveillance |

Tableau des arbres

| ID | Date | Unité | Essence | Type | Diamètre | Nombre de brins | Hauteur | H-D | Envergure | Rayon racinaire présumé | Remarquabilité | Statut | Port | Revêtement | Protection | Contrainte d'implantation | Age phyiologique | Description | Etat diagnostic | Préconisation par défaut | Précision | Contrainte induite | Préconisation retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1056 | 27/06/2025 | 3 | Platane | Platane | 72 | 1 | 26 | 36% | 0 | *840319* | | Dominant ou indépendant d'alignement | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EVV | 0 | 5 | Ancien réduit avec rejets bien individualisés. arcures | 1 | Maintien | | 1 | Maintien |
| 1059 | 27/06/2025 | 3 | Érable plane pourpre 'schwedleri' | Erable | 49 | 1 | 16 | 33% | 0 | *840321* | | Dominé de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EVV | 1 | 4 | A proximité du mur d'enceinte-Taille en tête de chat reparti en port libre | 2 | Maintien avec travaux | Taille d'adaptation | 1 | Maintien avec travaux |
| 1060 | 27/06/2025 | 3 | Erable plane | Erable | 70 | 1 | 18 | 26% | 0 | *840305* | | Dominant ou indépendant d'alignement | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EVV | 1 | 4 | Taille en tête de chat reparti en port libre petit bois mort sur branches basses | 1 | Maintien | | 1 | Maintien |
| 1061 | 27/06/2025 | 3 | Marronnier rouge | Marronnier | 49 | 1 | 16 | 33% | 0 | *840290* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EVV | 1 | 4 | Port libre vigueur moyenne. Présence de mineuses | 1 | Maintien | | 1 | Maintien |
| 1062 | 27/06/2025 | 5 | Frêne à feuilles étroites | Frêne | 72 | 1 | 22 | 31% | 0 | *840282* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 3 | 5 | Arbre taillé en tête de chat puis laissé en port libre. Assez bonne vigueur mais houppier un peu éclairci | 1 | Maintien avec travaux et surveillance | Taille d'adaptation et suivre état de vigueur | 1 | Maintien avec travaux et surveillance |
| 1063 | 27/06/2025 | 5 | Platane | Platane | 121 | 1 | 22 | 18% | 0 | *840271* | | Dominant ou indépendant d'alignement | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 1 | 4 | Arbre taillé en têtede chat puis laissé en port libre. Cavité en haut du tronc sur départ charpentière nord ainsi que sur charpentière sud. Altérations assez importantes | 3 | Maintien avec surveillance | Ne pas maintenir en l'état en cas de cible nouvelle à sa portée. | 1 | Abattage suggéré |
| 1064 | 27/06/2025 | 5 | Platane | Platane | 67 | 1 | 24 | 36% | 0 | *840266* | | Dominant ou indépendant d'alignement | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 1 | 4 | Arbre taillé en tête de chat puis laissé en port libre | 1 | Maintien | | 1 | Maintien |
| 1065 | 27/06/2025 | 5 | Platane | Platane | 67 | 1 | 24 | 36% | 0 | *840261* | | Dominant ou indépendant d'alignement | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 1 | 4 | Arbre taillé en tête de chat puis laissé en port libre. Trou de pic et présence de polypore hérissé | 2 | Maintien | | 1 | Maintien |
| 1066 | 27/06/2025 | 5 | Platane | Platane | 68 | 1 | 24 | 35% | 0 | *840256* | | Dominant ou indépendant d'alignement | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 1 | 4 | Arbre taillé en tête de chat puis laissé en port libre. Blessure et cavité sur axe central | 2 | Maintien | | 1 | Maintien |
| 1067 | 00/01/1900 | 5 | Platane | Platane | 68 | 1 | 22 | 32% | 0 | *840251* | | Dominé d'alignement | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 1 | 4 | Arbre taillé en tête de chat puis laissé en port libre. Développement et vigueur plutôt faible | 2 | Maintien avec surveillance | | 1 | Maintien avec surveillance |
| 1068 | 27/06/2025 | 5 | Platane | Platane | 80 | 1 | 24 | 30% | 0 | *840246* | | Dominant ou indépendant d'alignement | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 1 | 4 | Arbre taillé en tête de chat puis laissé en port libre. Houppier déporté côté ouest | 1 | Maintien | | 1 | Maintien |
| 1069 | 27/06/2025 | 5 | Liquidambar | Divers | 49 | 1 | 24 | 49% | 0 | *840278* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 2 | 4 | Ancien reduit | 1 | Maintien avec travaux | Taille d'adaptation | 1 | Maintien avec travaux |
| 1073 | 27/06/2025 | 5 | Hêtre à feuilles de fougère | Hêtre | 49 | 1 | 18 | 37% | 0 | *840243* | Assez remarquable | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 1 | 4 | Gîte sud | 1 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 1074 | 27/06/2025 | 5 | Tilleul commun | Tilleul | 56 | 1 | 20 | 36% | 0 | *840274* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 4 | 4 | Ancien réduit têtes chat repris en port libre. En contact avec bâtiment voisin | 2 | Maintien avec travaux | Taille d'adaptation | 1 | Maintien avec travaux |
| 1075 | 27/06/2025 | 5 | Chêne pyramidal | Chêne | 88 | 1 | 28 | 32% | 0 | *840261* | Assez remarquable | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 3 | 5 | Une fissure sur bourrelet de mariage de deux branches. Assez bonne vigueur mais état de stress | 2 | Maintien avec travaux et surveillance | Taille d'adaptation | 1 | Maintien avec travaux et surveillance |
| 1077 | 27/06/2025 | 5 | Hêtre pourpre | Hêtre | 37 | 1 | 26 | 70% | 0 | *840248* | | Dominé de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 1 | 4 | Houppier anciennement contraint et récemment éclairci | 1 | Maintien avec surveillance | Risque d'instabilité le temps que l'arbre reprenne du diamètre | 0 | Maintien avec surveillance |
| 1078 | 27/06/2025 | 5 | Chêne Rouge d'Amérique | Chêne | 91 | 1 | 28 | 31% | 0 | *840244* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Gite sud. Port étalé avec suppléants sur charpentieres. Assez bonne reprise de vigueur | 1 | Maintien avec surveillance | | 0 | Maintien avec surveillance |

Tableau des arbres

| ID | Date | Unité | Essence | Type | Diamètre | Nombre de brins | Hauteur | H-D | Envergure | Rayon racinaire présumé | Remarquabilité | Statut | Port | Revêtement | Protection | Contrainte d'implantation | Age phyiologique | Description | Etat diagnostic | Préconisation par défaut | Précision | Contrainte induite | Préconisation retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1079 | 27/06/2025 | 5 | Hêtre pourpre | Hêtre | 70 | 1 | 24 | 34% | 0 | *840266* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 2 | 4 | Arbre ayant été reduit sur sections importantes. Presence de chicots secs. Déséquilibré du fait des voisins | 3 | Maintien avec travaux et surveillance | | 1 | Abattage suggéré |
| 1082 | 27/06/2025 | 5 | Hêtre pourpre | Hêtre | 95 | 1 | 25 | 26% | 0 | *840254* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 5 | Plusieurs casses de branches et dessèchements de rameaux avec nécroses sur écorce | 2 | Maintien avec surveillance | Suivre dégradation à craindre | 1 | Maintien avec surveillance |
| 1083 | 27/06/2025 | 5 | Hêtre pourpre | Hêtre | 83 | 1 | 25 | 30% | 0 | *840235* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 1 | 5 | Gros bois mort - présence de Phellinus punctatus ayant entrainé la cassé récente d'une branche | 3 | Maintien avec travaux et surveillance | Retrait de la branche cassée et reprise des branches cassées dans la chute. Éviter de préserver si nouvelle cible à portée | 0 | Maintien avec travaux et surveillance |
| 1085 | 27/06/2025 | 5 | Frêne commun | Frêne | 38 | 1 | 18 | 47% | 0 | *840235* | | Dominé de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 1 | 4 | Arbre tige - Houppier faible densité avec mortalité de la cime . Scolyté | 4 | Abattage suggéré | | 0 | Abattage suggéré |
| 1086 | 27/06/2025 | 5 | Frêne commun | Frêne | 60 | 1 | 28 | 47% | 0 | *840224* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Houppier résiduel atteint de chalarose avec réaction faible. Charpentieres altérées avec polypore hérissé | 3 | Maintien avec surveillance | Ne pas conserver si nouvelles cibles à portée | 0 | Maintien avec surveillance |
| 1087 | 27/06/2025 | 5 | Marronnier d'Inde | Marronnier | 64 | 1 | 28 | 44% | 0 | *840226* | | Dominé de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 3 | 5 | Tronc creux avec bons contreforts de compensation. Vigueur assez moyenne | 2 | Maintien avec surveillance | | 0 | Maintien avec surveillance |
| 1088 | 27/06/2025 | 5 | Pin noir d'Autriche | Pin | 57 | 1 | 24 | 42% | 0 | *840221* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 1 | 5 | Anciennement surcimé et tronc courbe | 2 | Maintien avec surveillance | Stabilité à surveiller suite éclaircie | 1 | Maintien avec surveillance |
| 1089 | 27/06/2025 | 5 | Pin noir d'Autriche | Pin | 57 | 1 | 18 | 32% | 0 | *840218* | | Dominé de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 1 | 4 | Tronc courbe et cime anciennement cassée . Bonne vigueur | 1 | Maintien avec surveillance | Surveiller stabilité suite éclaircie | 1 | Maintien avec surveillance |
| 1090 | 27/06/2025 | 5 | Pin noir d'Autriche | Pin | 60 | 1 | 24 | 40% | 0 | *840217* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 3 | 5 | Remonté à 15 m. Léger gîte nord | 1 | Maintien avec surveillance | Surveiller stabilité suite éclaircie | 1 | Maintien avec surveillance |
| 1092 | 27/06/2025 | 5 | Hêtre pourpre | Hêtre | 45 | 1 | 24 | 53% | 0 | *840262* | | Dominé de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Arbre élancé dont les voisins sont voués à l'abattage. Facteur d'élancement défavorable | 2 | Maintien avec surveillance | | 1 | Maintien avec surveillance |
| 1095 | 27/06/2025 | 5 | Cèdre bleu de l'Atlas | Cèdre | 43 | 2 | 15 | 35% | 0 | *840254* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 3 | Double troncs - Écorce incluse a l'insertion des 2 troncs mais ne présentant pas de danger vu sa situation géographique. Houppier faible mais bien dégagé | 2 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 1096 | 27/06/2025 | 5 | Sapin du colorado | Sapin | 30 | 1 | 16 | 53% | 0 | *840256* | | Dominé de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 3 | Assez bonne reprise de vigueur suite au dégagement des grands arbres voisins | 2 | Maintien avec surveillance | | 0 | Maintien avec surveillance |
| 1097 | 27/06/2025 | 5 | Pin Laricio | Pin | 73 | 1 | 18 | 25% | 0 | *840254* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Houppier clairsemé a suivre | 2 | Maintien avec surveillance | | 1 | Maintien avec surveillance |
| 1099 | 27/06/2025 | 5 | If | Divers | 38 | 1 | 16 | 42% | 0 | *840241* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Vigueur assez bonne mais clairsemé. Jaunissements des pointes | 2 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 1100 | 27/06/2025 | 5 | If | Divers | 41 | 1 | 14 | 34% | 0 | *840237* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 1 | 4 | Un peu clairsemé | 2 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 1101 | 27/06/2025 | 5 | If | Divers | 35 | 1 | 15 | 43% | 0 | *840240* | | Dominé de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 3 | Un peu clairsemé | 2 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 1103 | 27/06/2025 | 5 | Douglas | Douglas | 62 | 1 | 20 | 32% | 0 | *840229* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Assez bonne vigueur | 2 | Maintien | | 0 | Maintien |

Tableau des arbres

| ID | Date | Unité | Essence | Type | Diamètre | Nombre de brins | Hauteur | H-D | Envergure | Rayon racinaire présumé | Remarquabilité | Statut | Port | Revêtement | Protection | Contrainte d'implantation | Age phyiologique | Description | Etat diagnostic | Préconisation par défaut | Précision | Contrainte induite | Préconisation retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104 | 27/06/2025 | 5 | Pin noir d'Autriche | Pin | 86 | 1 | 20 | 23% | 0 | *840217* | Assez remarquable | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 1 | 5 | Très beau port. Réduction d'un axe latéral | 1 | Maintien | | 1 | Maintien |
| 1105 | 27/06/2025 | 6 | Cèdre bleu de l'Atlas | Cèdre | 84 | 1 | 20 | 24% | 0 | *840212* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Arbre sain mais houppier très clairsemé a suivre | 2 | Maintien avec surveillance | | 1 | Maintien avec surveillance |
| 1106 | 27/06/2025 | 6 | Cèdre bleu de l'Atlas | Cèdre | 81 | 1 | 20 | 25% | 0 | *840203* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 1 | 4 | Houppier clairsemé a suivre | 2 | Maintien | | 1 | Maintien |
| 1109 | 27/06/2025 | 6 | Cerisier | Divers | 49 | 1 | 10 | 20% | 0 | *840231* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EVV | 0 | 5 | Vigueur moyenne avec dessèchements | 3 | Maintien avec surveillance | | 1 | Abattage suggéré |
| 1110 | 27/06/2025 | 6 | Pin sylvestre | Pin | 65 | 1 | 12 | 18% | 0 | *840228* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EVV | 0 | 4 | Roussissements de sphaeropsis | 2 | Maintien | | 1 | Maintien |
| 1143 | 27/06/2025 | 7 | If | Divers | 25 | 3 | 12 | 48% | 0 | *840212* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Vigueur moyenne et clairsemé. Jaunissant | 3 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 1145 | 27/06/2025 | 7 | If | Divers | 30 | 2 | 12 | 40% | 0 | *840205* | | Dominé de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 3 | Plaie sur toute la hauteur du tronc avec réaction de recouvrement. Vigueur moyenne | 2 | Maintien | | 1 | Maintien |
| 1146 | 27/06/2025 | 7 | Erable plane | Erable | 68 | 1 | 28 | 41% | 0 | *840202* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Bien droit avec presence de gui. Branche cassée en hauteur | 2 | Maintien | | 1 | Maintien |
| 1147 | 27/06/2025 | 7 | Charme | Divers | 29 | 1 | 12 | 41% | 0 | *840195* | | Dominé de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 3 | Gite suddominé . Branche est plagiotrope avec chicot sur pointe pouvant créer une instabilité | 2 | Maintien avec travaux | Bois morts | 1 | Maintien avec travaux |
| 1148 | 27/06/2025 | 7 | Charme | Divers | 30 | 1 | 14 | 47% | 0 | *840193* | | Dominé de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 1 | 3 | Dominé. Léger gîte ouest | 2 | Maintien avec travaux | Bois morts | 1 | Maintien avec travaux |
| 1149 | 27/06/2025 | 7 | Charme | Divers | 38 | 1 | 16 | 42% | 0 | *840188* | | Dominé de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 5 | Tronc coudé en zigzag ancien cassé. Deport nord. Déperissant en cime avec nécroses au tronc | 3 | Maintien | | 1 | Abattage suggéré |
| 1150 | 27/06/2025 | 7 | Erable sycomore | Erable | 30 | 1 | 16 | 53% | 0 | *840180* | | Dominé de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Élancé et vigueur faible. Clairsemé | 3 | Maintien | | 1 | Abattage suggéré |
| 1151 | 27/06/2025 | 7 | Hêtre pourpre | Hêtre | 67 | 1 | 28 | 42% | 0 | *840173* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Perte de plusieurs branches ayant sèché côté sud. Fort risque d'échaudure à venir. Dessèchements de la cime | 3 | Abattage suggéré | | 1 | Abattage suggéré |
| 1152 | 27/06/2025 | 7 | Chêne Rouge d'Amérique | Chêne | 92 | 1 | 28 | 30% | 0 | *840175* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 1 | 5 | Gite et déséquilibre nord. Bois morts. Bonne vigueur mais surplomb voisinage | 2 | Maintien avec travaux et surveillance | Taille d'adaptation | 1 | Maintien avec travaux et surveillance |
| 1153 | 27/06/2025 | 7 | Pin noir d'Autriche | Pin | 43 | 1 | 16 | 37% | 0 | *840174* | | Dominé de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 2 | 4 | Déséquilibre nord | 2 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 1155 | 27/06/2025 | 7 | Cèdre bleu de l'Atlas | Cèdre | 81 | 1 | 25 | 31% | 0 | *840182* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Bonne vigueur. Ancienne casse de branches basses. Plaie au collet. | 1 | Maintien | | 1 | Maintien |
| 1156 | 27/06/2025 | 7 | If | Divers | 33 | 1 | 12 | 36% | 0 | *840188* | | Dominé de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 3 | Sans remarques particulières | 2 | Maintien | | 0 | Maintien |

Tableau des arbres

| ID | Date | Unité | Essence | Type | Diamètre | Nombre de brins | Hauteur | H-D | Envergure | Rayon racinaire présumé | Remarquabilité | Statut | Port | Revêtement | Protection | Contrainte d'implantation | Age phyiologique | Description | Etat diagnostic | Préconisation par défaut | Précision | Contrainte induite | Préconisation retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1158 | 27/06/2025 | 6 | Frêne commun | Frêne | 59 | 1 | 24 | 41% | 0 | *840180* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 3 | 4 | Ancien réduit repris en port semi libre. Branches cassees et bois secs. Reprise abondante de petits suppléants sur branches. Vigueur assez bonne | 2 | Maintien avec surveillance | | 0 | Maintien avec surveillance |
| 1160 | 27/06/2025 | 6 | Marronnier d'Inde | Marronnier | 60 | 1 | 16 | 27% | 0 | *840171* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 1 | 4 | Proximité mur d'enceinte. Quelques mineuses | 1 | Maintien avec travaux | Taille d'adaptation | 0 | Maintien avec travaux |
| 1161 | 27/06/2025 | 6 | Marronnier d'Inde | Marronnier | 57 | 1 | 16 | 28% | 0 | *840170* | Assez remarquable | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 1 | 4 | Proximité mur d'enceinte. Mineuses | 1 | Maintien avec travaux | Taille d'adaptation | 0 | Maintien avec travaux |
| 1162 | 27/06/2025 | 6 | Tilleul commun | Tilleul | 45 | 1 | 18 | 40% | 0 | *840183* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Ancien réduit tête de chat remonté. Presence de gui | 2 | Maintien | | 1 | Maintien |
| 1163 | 27/06/2025 | 6 | Tilleul commun | Tilleul | 41 | 1 | 16 | 39% | 0 | *840180* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Ancien réduit tête de chat. Presence de gui. Quelques branches cassées | 2 | Maintien | | 1 | Maintien |
| 1165 | 27/06/2025 | 6 | Marronnier d'Inde | Marronnier | 57 | 1 | 16 | 28% | 0 | *840171* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 1 | 4 | Arbre taillé en tête de chat reparti en port libre. Mineuses | 1 | Maintien | | 1 | Maintien |
| 1166 | 27/06/2025 | 6 | Marronnier d'Inde | Marronnier | 64 | 1 | 16 | 25% | 0 | *840169* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Arbre taillé en tête de chat reparti en port libre. Présence de mineuses | 1 | Maintien | | 1 | Maintien |
| 1167 | 27/06/2025 | 6 | Marronnier d'Inde | Marronnier | 59 | 1 | 16 | 27% | 0 | *840166* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 1 | 4 | Proche du mur d'enceinte - Arbre taillé en tête de chat reparti en port libre. Présence de mineuses | 1 | Maintien | | 1 | Maintien |
| 1168 | 27/06/2025 | 6 | Pin noir d'Autriche | Pin | 59 | 1 | 16 | 27% | 0 | *840169* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Vigueur moyenne, bonne reprise | 2 | Maintien | | 1 | Maintien |
| 1169 | 27/06/2025 | 6 | Frêne commun | Frêne | 45 | 1 | 16 | 36% | 0 | *840165* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Nombreux suppléants au tronc et base des charpentieres. Nombreux rameaux secs. | 3 | Maintien avec surveillance | | 1 | Abattage suggéré |
| 1171 | 27/06/2025 | 6 | Pin noir d'Autriche | Pin | 56 | 1 | 16 | 29% | 0 | *840159* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 1 | 4 | Vigueur moyenne. | 2 | Maintien | | 1 | Maintien |
| 1172 | 27/06/2025 | 6 | Chêne pyramidal | Chêne | 76 | 1 | 18 | 24% | 0 | *840158* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 1 | 4 | État de vigueur assez moyen | 2 | Maintien avec travaux | Taille d'adaptation | 0 | Maintien avec travaux |
| 1173 | 27/06/2025 | 6 | Erable negundo | Erable | 57 | 1 | 13 | 23% | 0 | *840158* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | 0 | 0 | 5 | Port très étalé. Dépérissement en hauteur avec grands bois secs | 3 | Maintien avec travaux et surveillance | Bois morts | 0 | Maintien avec travaux et surveillance |
| 1174 | 27/06/2025 | 6 | Cèdre bleu de l'Atlas | Cèdre | 75 | 1 | 20 | 27% | 0 | *840176* | | Dominant ou indépendant d'alignement | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | 0 | 1 | 4 | Mur voisin. Vigueur faible | 3 | Maintien avec travaux et surveillance | | 0 | Maintien avec travaux et surveillance |
| 1175 | 27/06/2025 | 6 | Cèdre bleu de l'Atlas | Cèdre | 46 | 1 | 20 | 43% | 0 | *840179* | | Dominant ou indépendant d'alignement | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | 0 | 1 | 4 | Houppier fortement éclairci vigueur faible | 3 | Maintien avec surveillance | Évolution de la vigueur à suivre | 0 | Maintien avec surveillance |
| 1176 | 27/06/2025 | 6 | Cèdre de l'Hymalaya | Cèdre | 49 | 1 | 20 | 41% | 0 | *840182* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | 0 | 1 | 4 | Étriqué mais assez bonne vigueur. Réaction à suivre suite abattage arbre voisin. Branche basse en surplomb de voisinage à reduire | 2 | Maintien avec travaux et surveillance | Taille d'adaptation | 0 | Maintien avec travaux et surveillance |
| 1178 | 27/06/2025 | 6 | Cèdre bleu de l'Atlas | Cèdre | 53 | 1 | 16 | 30% | 0 | *840189* | | Dominant ou indépendant d'alignement | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | 0 | 1 | 4 | Fissurations de phascidium au tronc. Vigueur moyenne. Quelques bois morts | 2 | Maintien avec surveillance | | 0 | Maintien avec surveillance |

Tableau des arbres

| ID | Date | Unité | Essence | Type | Diamètre | Nombre de brins | Hauteur | H-D | Envergure | Rayon racinaire présumé | Remarquabilité | Statut | Port | Revêtement | Protection | Contrainte d'implantation | Age phyiologique | Description | Etat diagnostic | Préconisation par défaut | Précision | Contrainte induite | Préconisation retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1179 | 27/06/2025 | 6 | Cèdre bleu de l'Atlas | Cèdre | 59 | 1 | 16 | 27% | 0 | *840192* | | Dominant ou indépendant d'alignement | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | 0 | 1 | 3 | Mur d enceinte et maison voisin - Fissure longitudinale a surveiller sur la partie Ouest du tronc | 2 | Maintien avec travaux et surveillance | Taille d'adaptation | 0 | Maintien avec travaux et surveillance |
| 1183 | 27/06/2025 | 6 | Pin noir d'Autriche | Pin | 48 | 2 | 8 | 17% | 0 | *840213* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EVV | 1 | 4 | Mur d enceinte en dessous double tronc. Vigueur moyenne faible développement, mais plutôt sain | 1 | Maintien | | 1 | Maintien |
| 1240 | 27/06/2025 | 4 | Douglas | Douglas | 46 | 1 | 18 | 39% | 0 | *840315* | | Dominant ou indépendant d'alignement | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EVV | 1 | 3 | Long du mur d enceinte - Arbre pas très vigoureux subissant la sécheresse essence mal adaptée au contexte | 3 | Maintien avec surveillance | | 0 | Maintien avec surveillance |
| 1242 | 27/06/2025 | 4 | Douglas | Douglas | 38 | 1 | 18 | 47% | 0 | *840314* | | Dominant ou indépendant d'alignement | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EVV | 1 | 3 | Long du mur d enceinte - Arbre pas très vigoureux subissant la sécheresse essence mal adaptée au contexte | 3 | Maintien avec surveillance | | 0 | Maintien avec surveillance |
| 1243 | 27/06/2025 | 4 | Douglas | Douglas | 41 | 1 | 18 | 44% | 0 | *840313* | | Dominant ou indépendant d'alignement | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EVV | 1 | 3 | Vigueur assez moyenne avec des rougissements ponctuels | 3 | Maintien avec surveillance | | 0 | Maintien avec surveillance |
| 1244 | 27/06/2025 | 4 | Douglas | Douglas | 41 | 1 | 16 | 39% | 0 | *840310* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EVV | 1 | 3 | Arbre cassé et reparti sur branche latérale. Tronc flexueux | 2 | Maintien avec surveillance | | 0 | Maintien avec surveillance |
| 1245 | 27/06/2025 | 4 | Douglas | Douglas | 46 | 1 | 22 | 48% | 0 | *840299* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EVV | 1 | 3 | Assez bonne vigueur mais état de stress | 2 | Maintien avec surveillance | | 0 | Maintien avec surveillance |
| 1267 | 27/06/2025 | 7 | If | Divers | 33 | 1 | 10 | 30% | 0 | *840199* | | Dominé de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 3 | Tête cassée | 2 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 1268 | 27/06/2025 | 7 | Cyprès de Nootka doré | Divers | 27 | 1 | 16 | 59% | 0 | *840201* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 3 | Vigueur faible | 3 | Maintien avec surveillance | | 0 | Maintien avec surveillance |
| 1270 | 27/06/2025 | 5 | Magnolia grandes fleurs | Divers | 27 | 1 | 12 | 44% | 0 | *840259* | | Dominé de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 1 | 3 | Très longtemps dominé sans développement et plaie d'abattage sur tronc | 3 | Maintien avec surveillance | | 0 | Maintien avec surveillance |
| 1271 | 27/06/2025 | 5 | If | Divers | 32 | 4 | 15 | 47% | 0 | *840225* | | Dominé de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 1 | 3 | Arbre 4 troncs | 1 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 1272 | 27/06/2025 | 6 | Robinier | Divers | 35 | 1 | 10 | 29% | 0 | *840197* | | Dominant ou indépendant d'alignement | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | 0 | 0 | 4 | Recouvert de lierre et très claircme | 3 | Maintien | | 1 | Abattage suggéré |
| 1300 | 27/06/2025 | 5 | Magnolia de Soulange | Divers | 32 | 1 | 10 | 31% | 0 | *840286* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | 0 | 3 | 5 | Sans remarques particulières | 1 | Maintien | | 1 | Maintien |
| 1301 | 27/06/2025 | 8 | Hêtre pourpre | Hêtre | 100 | 1 | 25 | 25% | 0 | *840225* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 1 | 6 | Arbre bord de route donnant sur l hopital - Nécrose sur la moitié de la circonférence sur 3 mètres de hauteur. Dessèchements de la cime. Arbre dont le dépérissement sera irréversible et dont le | 4 | Abattage suggéré | | 1 | Abattage suggéré |
| 1302 | 27/06/2025 | 8 | Ginkgo | Divers | 19 | 1 | 9 | 47% | 0 | *840222* | | Dominé de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 1 | 2 | Essence intéressante pour diversité du parc. Plutôt élancé | 2 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 1303 | 27/06/2025 | 8 | Chêne Rouge d'Amérique | Chêne | 65 | 1 | 22 | 34% | 0 | *840221* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 1 | 3 | Sans remarques particulières. Gîte avec bon empattement | 1 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 1304 | 27/06/2025 | 8 | Chêne Rouge d'Amérique | Chêne | 38 | 1 | 22 | 58% | 0 | *840218* | | Dominé de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 2 | RAS | 1 | Maintien | | 0 | Maintien |

Tableau des arbres

| ID | Date | Unité | Essence | Type | Diamètre | Nombre de brins | Hauteur | H-D | Envergure | Rayon racinaire présumé | Remarquabilité | Statut | Port | Revêtement | Protection | Contrainte d'implantation | Age phyiologique | Description | Etat diagnostic | Préconisation par défaut | Précision | Contrainte induite | Préconisation retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305 | 27/06/2025 | 8 | Cornouiller mâle | Divers | 13 | 2 | 7 | 54% | 0 | *840213* | | Dominé de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Intéressant pour la diversité des essences du parc | 1 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 1307 | 27/06/2025 | 8 | Erable plane | Erable | 40 | 1 | 14 | 35% | 0 | *840208* | | Dominé de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Gîte vers hôpital. Récemment éclairci avec bonnes réaction. Brogneux | 3 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 1309 | 27/06/2025 | 8 | Marronnier d'Inde | Marronnier | 37 | 1 | 25 | 68% | 0 | *840203* | | Dominé de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Proche chemin hopital- arbre tige sans réelles charpentières flexueux | 3 | Maintien avec surveillance | Surveiller stabilité et prise de diamètre | 0 | Maintien avec surveillance |
| 1310 | 27/06/2025 | 8 | Marronnier d'Inde | Marronnier | 43 | 1 | 25 | 58% | 0 | *840201* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 3 | 4 | Bord du chemin de l'hôpital | 2 | Maintien avec surveillance | | 0 | Maintien avec surveillance |
| 1311 | 27/06/2025 | 8 | Marronnier d'Inde | Marronnier | 67 | 1 | 25 | 37% | 0 | *840199* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Arbre proche chemin hopital. Mineuse. Occlusion du tronc | 2 | Maintien avec surveillance | | 0 | Maintien avec surveillance |
| 1312 | 27/06/2025 | 8 | Erable plane | Erable | 49 | 1 | 26 | 53% | 0 | *840196* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Arbre penché arbre tige houppier moyen sans signe de dépérissement | 2 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 1314 | 27/06/2025 | 8 | Erable plane | Erable | 49 | 1 | 22 | 45% | 0 | *840186* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Vigueur moyenne et état de stress suite éclaircie | 2 | Maintien avec surveillance | | 0 | Maintien avec surveillance |
| 1316 | 27/06/2025 | 8 | Sapin de Nordmann | Sapin | 70 | 1 | 30 | 43% | 0 | *840176* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Deux tête et remonté sur 15 m | 1 | Maintien avec surveillance | | 0 | Maintien avec surveillance |
| 1317 | 27/06/2025 | 8 | Marronnier d'Inde | Marronnier | 65 | 1 | 18 | 28% | 0 | *840179* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 1 | 4 | Anciennement réduit en trogne | 3 | Maintien avec surveillance | | 0 | Maintien avec surveillance |
| 1318 | 27/06/2025 | 8 | Marronnier d'Inde | Marronnier | 72 | 1 | 18 | 25% | 0 | *840176* | | Dominant de bosquet | Traité régulièrement port court | Naturel boisé ou prairie | EBC | 3 | 4 | Arbre au dessus du chemin d entrée de l'hôpital. Récemment réduit | 3 | Maintien avec travaux et surveillance | Maintien en trogne tous les 5 ans | 0 | Maintien avec travaux et surveillance |
| 1319 | 27/06/2025 | 8 | If | Divers | 46 | 1 | 12 | 26% | 0 | *840173* | | Dominé de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Sans remarques particulières | 1 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 1320 | 27/06/2025 | 8 | Frêne commun | Frêne | 43 | 1 | 24 | 56% | 0 | *840169* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 1 | 4 | Dessèchements marqués suite chalarose. Assez fort état de stress. Très peu d'avenir compte tenu du contexte | 4 | Abattage suggéré | Maintien peu possible a court terme | 0 | Abattage suggéré |
| 1321 | 27/06/2025 | 8 | Chêne Rouge d'Amérique | Chêne | 49 | 1 | 25 | 51% | 0 | *840169* | | Dominé de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Sans remarques particulières | 1 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 1325 | 27/06/2025 | 8 | Erable plane | Erable | 41 | 1 | 25 | 61% | 0 | *840189* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Assez Bonne vigueur mais récemment éclairci sensible à l'échaudure et légère instabilité | 2 | Maintien avec surveillance | | 1 | Maintien avec surveillance |
| 1326 | 27/06/2025 | 8 | Chêne Rouge d'Amérique | Chêne | 25 | 1 | 13 | 52% | 0 | *840192* | | Dominé de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 3 | Dominé avec présence de gui | 2 | Maintien | | 1 | Maintien |
| 1327 | 27/06/2025 | 8 | Erable plane | Erable | 49 | 1 | 22 | 45% | 0 | *840190* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Gite ouest. Des branches cassées. Bonne vigueur | 2 | Maintien | | 1 | Maintien |
| 1328 | 27/06/2025 | 8 | Chêne pédonculé | Chêne | 73 | 1 | 26 | 36% | 0 | *840196* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 4 | Gite est. Branche sèches en cime. Trou de pic sur charpentiere centrale. Cassé en hauteur avec bois secs subsistants | 3 | Maintien avec travaux et surveillance | Reprise des bois cassés | 1 | Abattage suggéré |

Tableau des arbres

| ID | Date | Unité | Essence | Type | Diamètre | Nombre de brins | Hauteur | H-D | Envergure | Rayon racinaire présumé | Remarquabilité | Statut | Port | Revêtement | Protection | Contrainte d'implantation | Age phyiologique | Description | Etat diagnostic | Préconisation par défaut | Précision | Contrainte induite | Préconisation retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 27/06/2025 | 1 | Chêne pyramidal | Chêne | 10 | 1 | 8 | 80% | 0 | *840343* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | 0 | 0 | 2 | | 1 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 2002 | 27/06/2025 | 1 | Chêne pyramidal | Chêne | 5 | 1 | 4 | 80% | 0 | *840349* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | 0 | 0 | 2 | | 1 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 2003 | 27/06/2025 | 1 | Chêne Rouge d'Amérique | Chêne | 8 | 1 | 5 | 63% | 0 | *840353* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | 0 | 0 | 2 | | 1 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 2004 | 27/06/2025 | 2 | Chêne pyramidal | Chêne | 5 | 1 | 6 | 120% | 0 | *840342* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EVV | 0 | 2 | | 1 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 2005 | 27/06/2025 | 2 | Erable sycomore | Erable | 5 | 1 | 6 | 120% | 0 | *840337* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EVV | 0 | 2 | | 1 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 2006 | 27/06/2025 | 2 | Erable sycomore | Erable | 8 | 1 | 6 | 75% | 0 | *840337* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EVV | 0 | 2 | | 1 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 2007 | 27/06/2025 | 2 | If | Divers | 6 | 1 | 4 | 67% | 0 | *840311* | | Dominé de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EVV | 0 | 2 | | 1 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 2008 | 27/06/2025 | 2 | Robinier | Divers | 16 | 1 | 16 | 100% | 0 | *840316* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EVV | 0 | 3 | | 1 | Maintien | | 1 | Maintien |
| 2009 | 27/06/2025 | 3 | Pin noir d'Autriche | Pin | 5 | 1 | 4 | 80% | 0 | *840343* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EVV | 3 | 2 | | 1 | Maintien | | 1 | Maintien |
| 2010 | 27/06/2025 | 3 | Houx | Divers | 16 | 1 | 8 | 50% | 0 | *840295* | | Dominé de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EVV | 3 | 3 | Contre le mur | 1 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 2011 | 27/06/2025 | 4 | Chêne Rouge d'Amérique | Chêne | 4 | 1 | 3 | 75% | 0 | *840280* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EVV | 0 | 2 | | 1 | Maintien avec travaux **Détuteurage** | | 0 | Maintien avec travaux |
| 2012 | 27/06/2025 | 4 | Chêne chevelu | Chêne | 4 | 1 | 4 | 100% | 0 | *840268* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EVV | 0 | 2 | Inclinaison | 2 | Maintien avec travaux | | 0 | Maintien avec travaux |
| 2013 | 27/06/2025 | 4 | Pin Laricio | Pin | 0 | 1 | 2 | #DIV/0! | 0 | *840255* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EVV | 0 | 2 | | 2 | Maintien avec travaux **Détuteurage** | | 0 | Maintien avec travaux |
| 2014 | 27/06/2025 | 4 | Chêne chevelu | Chêne | 4 | 1 | 4 | 100% | 0 | *840246* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EVV | 0 | 2 | | 1 | Maintien avec travaux **Détuteurage** | | 0 | Maintien avec travaux |
| 2015 | 27/06/2025 | 4 | Chêne pubescent | Chêne | 4 | 1 | 4 | 100% | 0 | *840235* | | Dominant de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EVV | 0 | 2 | | 1 | Maintien avec travaux **Détuteurage** | | 0 | Maintien avec travaux |
| 2017 | 27/06/2025 | 7 | Robinier | Divers | 22 | 1 | 12 | 55% | 0 | *840219* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | 0 | 0 | 3 | | 1 | Maintien | | 2 | Abattage contraint |
| 2018 | 27/06/2025 | 5 | Chêne pédonculé | Chêne | 8 | 1 | 5 | 63% | 0 | *840233* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 2 | | 1 | Maintien avec travaux | | 0 | Maintien avec travaux |

Tableau des arbres

| ID | Date | Unité | Essence | Type | Diamètre | Nombre de brins | Hauteur | H-D | Envergure | Rayon racinaire présumé | Remarquabilité | Statut | Port | Revêtement | Protection | Contrainte d'implantation | Age phyiologique | Description | Etat diagnostic | Préconisation par défaut | Précision | Contrainte induite | Préconisation retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27/06/2025 | 7 | Houx | Divers | 19 | 1 | 8 | 42% | 0 | *840227* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 3 | Envahi de vigne vierge | 2 | Maintien avec travaux | Dégager la vigne | 2 | Abattage contraint |
| 2020 | 27/06/2025 | 5 | Chêne Rouge d'Amérique | Chêne | 5 | 1 | 6 | 120% | 0 | *840240* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 2 | | 1 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 2021 | 27/06/2025 | 5 | Houx | Divers | 16 | 1 | 8 | 50% | 0 | *840233* | | Dominé de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 3 | | 2 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 2022 | 27/06/2025 | 5 | Houx | Divers | 0 | 1 | 8 | #DIV/0! | 0 | *840231* | | Dominé de bosquet | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 3 | | 2 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 2023 | 27/06/2025 | 5 | Chêne Rouge d'Amérique | Chêne | 5 | 1 | 7 | 140% | 0 | *840255* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 2 | | 1 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 2024 | 27/06/2025 | 5 | peuplier d'Italie | Divers | 13 | 2 | 12 | 92% | 0 | *840226* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 3 | 3 | | 1 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 2025 | 27/06/2025 | 6 | Cerisier | Divers | 4 | 1 | 5 | 125% | 0 | *840220* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | 0 | 0 | 2 | | 1 | Maintien | | 1 | Maintien |
| 2026 | 27/06/2025 | 6 | Chêne pédonculé | Chêne | 4 | 1 | 4 | 100% | 0 | *840226* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | 0 | 0 | 2 | | 1 | Maintien | | 1 | Maintien |
| 2027 | 27/06/2025 | 6 | Erable plane | Erable | 16 | 1 | 7 | 44% | 0 | *840223* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 2 | | 1 | Maintien | | 1 | Maintien |
| 2028 | 27/06/2025 | 8 | Chêne Rouge d'Amérique | Chêne | 5 | 1 | 5 | 100% | 0 | *840212* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 2 | | 1 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 2029 | 27/06/2025 | 8 | Chêne Rouge d'Amérique | Chêne | 5 | 1 | 6 | 120% | 0 | *840208* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 2 | | 1 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 2030 | 27/06/2025 | 8 | Erable plane | Erable | 3 | 1 | 3 | 100% | 0 | *840160* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 2 | | 1 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 2031 | 27/06/2025 | 8 | Orme lisse | Divers | 3 | 1 | 2 | 67% | 0 | *840173* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 2 | | 1 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 2032 | 27/06/2025 | 7 | Frêne commun | Frêne | 5 | 1 | 3 | 60% | 0 | *840186* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 2 | | 1 | Maintien | | 1 | Maintien |
| 2033 | 27/06/2025 | 7 | Cèdre bleu de l'Atlas | Cèdre | 6 | 1 | 3 | 50% | 0 | *840204* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 2 | | 1 | Maintien | | 0 | Maintien |
| 2034 | 27/06/2025 | 8 | Frêne à fleurs | Frêne | 4 | 1 | 3 | 75% | 0 | *840186* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | EBC | 0 | 2 | | 1 | Maintien | | 1 | Maintien |
| 2038 | 27/06/2025 | 8 | Houx | Divers | 13 | 1 | 6 | 46% | 0 | *840235* | | Solitaire | Libre ou semi libre | Naturel boisé ou prairie | 0 | 0 | 2 | | 1 | Maintien | | 0 | Maintien |

Arbre n°1003
Unité : 1
Observation : 27/06/2025


Essence : Tilleul commun
Circ : 150 cm ( D = 48 cm)
Hauteur : 25 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Taille en tête de chat reparti en port libre

Arbre à l''état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Taille d'adaptation



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1001
Unité : 1
Observation : 27/06/2025

Essence : Tilleul commun
Circ : 250 cm ( D = 80 cm)
Hauteur : 25 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Arbres taillé en tête de chat reparti en tête de chat avec fort élancement des rejets. Surplombant le voisinage

Arbre à l''état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Taille d'adaptation





Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1004
Unité : 1
Observation : 27/06/2025

Essence : Tilleul commun
Circ : 130 cm ( D = 41 cm)
Hauteur : 22 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Taille en tête de chat laissé en port libre. Déséquilibré côté rue

Arbre à l''état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Taille d'adaptation



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1002
Unité : 1
Observation : 27/06/2025

Essence : Tilleul commun
Circ : 125 cm ( D = 40 cm)
Hauteur : 25 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Taille en tête de chat reparti en port libre. Déséquilibré côté rue

Arbre à l''état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Taille d'adaptation



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1007
Unité : 1
Observation : 27/06/2025

Essence : Tilleul commun
Circ : 200 cm ( D = 64 cm)
Hauteur : 25 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : (/2)

Trou de pic sur charpentiere. Vigueur moyenn6

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien -

Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1005
Unité : 1
Observation : 27/06/2025

Essence : Tilleul commun
Circ : 285 cm ( D = 91 cm)
Hauteur : 25 m
Stade Mature

Protection : EBC
Remarquabilité : 1 (/2)

Le tilleul le plus beau de l'alignement lui aussi taillé en tête de chat laissé en port libre

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance -





Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1008
Unité : 1
Observation : 27/06/2025


Essence : Tilleul commun
Circ : 120 cm ( D = 38 cm)
Hauteur : 25 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Taille en tête de chat reparti en port libre

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance -



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1006
Unité : 1
Observation : 27/06/2025

Essence : Tilleul commun
Circ : 180 cm ( D = 57 cm)
Hauteur : 24 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Cavité à la fourche. Trou de pic . Nombre de rejets reduit

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien -



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1011
Unité : 1
Observation : 27/06/2025




Essence : Tilleul commun
Circ : 165 cm ( D = 53 cm)
Hauteur : 25 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Rapproché. Grands rejets élancés. Blessure ancienne au pied

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien -





Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1009
Unité : 1
Observation : 27/06/2025



Essence : Tilleul commun
Circ : 165 cm ( D = 53 cm)
Hauteur : 24 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Ancien réduit avec dimension des rejets moyenne.
Surplombant le voisinage

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Taille d'adaptation





Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1012
Unité : 1
Observation : 27/06/2025



Essence : Tilleul commun
Circ : 170 cm ( D = 54 cm)
Hauteur : 22 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Trous de pic sur ancien départ de charpentiere.  Gite nord avec bonne réaction de compensation

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien -





Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1010
Unité : 1
Observation : 27/06/2025




Essence : Tilleul commun
Circ : 165 cm ( D = 53 cm)
Hauteur : 23 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Développement moyen

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien -



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1020
Unité : 1
Observation : 27/06/2025



Essence : Pin sylvestre
Circ : 140 cm ( D = 45 cm)
Hauteur : 16 m
Stade Jeune adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Vigoureux plein d'avenir

Arbre sain


Préconisation avant projet : Maintien -

Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1014
Unité : 1
Observation : 27/06/2025



Essence : Tilleul commun
Circ : 145 cm ( D = 46 cm)
Hauteur : 25 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Taille en tête de chat reparti en port libre

Arbre à l''état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance -

Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1021
Unité : 1
Observation : 27/06/2025



Essence : Erable sycomore
Circ : 290 cm ( D = 92 cm)
Hauteur : 22 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 1 (/2)

Pousses annuelles à très faible développement. Nettoyage récent de bois morts

Arbre à l''état moyen avec un avenir incertain

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance -




Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1015
Unité : 1
Observation : 27/06/2025



Essence : Tilleul commun
Circ : 165 cm ( D = 53 cm)
Hauteur : 25 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Taille en tête de chat reparti en port libre

Arbre à l''état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien -

Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1026
Unité : 1
Observation : 27/06/2025

Essence : Pin noir d'Autriche
Circ : 380 cm ( D = 121 cm)
Hauteur : 22 m
Stade Mature


Protection : EBC
Remarquabilité : 1 (/2)

Arbre majestueux pour ce parc avec tres peu de bois mort.
Houppier un peu clair

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien -





Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1024
Unité : 1
Observation : 27/06/2025

Essence : Tilleul argenté
Circ : 150 cm ( D = 48 cm) x 6
Hauteur : 22 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 1 (/2)

Cépée 6 brins de 40 à 65. Têtes de chat 10 ans

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -







Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1028
Unité : 2
Observation : 27/06/2025


Essence : Erable sycomore
Circ : 200 cm ( D = 64 cm)
Hauteur : 18 m
Stade Mature

Protection : EVV
Remarquabilité : 0 (/2)

Taille en tête de chat reparti en port libre

Arbre à l"état moyen avec un avenir incertain

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance -



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1025
Unité : 1
Observation : 27/06/2025

Essence : Marronnier d'Inde
Circ : 210 cm ( D = 67 cm)
Hauteur : 20 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Gaine enroulée. Occlusion côté sud. Développement un peu faible. Présence de mineuse

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien -







Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1035
Unité : 2
Observation : 27/06/2025

Essence : Erable sycomore
Circ : 195 cm ( D = 62 cm)
Hauteur : 18 m
Stade Mature

Protection : EVV
Remarquabilité : 0 (/2)

Câble qui etrangle le tronc a retirer d'urgence. Taille en tête de chat reparti en port libre. Altérations des charpentières

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance -







Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1033
Unité : 2
Observation : 27/06/2025

Essence : Platane
Circ : 225 cm ( D = 72 cm)
Hauteur : 24 m
Stade Adulte

Protection : EVV
Remarquabilité : 0 (/2)

Ancuen reduit à 8 m. Bonne reprise de rejets. Couvert de lierre

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1036
Unité : 2
Observation : 27/06/2025

Essence : Marronnier d'Inde
Circ : 220 cm ( D = 70 cm)
Hauteur : 16 m
Stade Mature

Protection : EVV
Remarquabilité : 0 (/2)

Taille en tête de chat reparti en port libre. Présence de mineuses

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -





Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1034
Unité : 2
Observation : 27/06/2025

Essence : Micocoulier de Virginie
Circ : 190 cm ( D = 60 cm)
Hauteur : 20 m
Stade Adulte

Protection : EVV
Remarquabilité : 1 (/2)

Présence de gui en haut du houppier. État de stress marqué

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Suivi des bois morts





Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1041
Unité : 2
Observation : 27/06/2025

Essence : Erable sycomore
Circ : 170 cm ( D = 54 cm)
Hauteur : 22 m
Stade Adulte

Protection : EVV
Remarquabilité : 0 (/2)

Gite et déséquilibre voisinage. assez bonne reprise de vigueur. Présence de gui.  Ancien réduit à 5 m et repris en port libre

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Taille d'adaptation







Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1037
Unité : 2
Observation : 27/06/2025

Essence : Marronnier d'Inde
Circ : 190 cm ( D = 60 cm)
Hauteur : 20 m
Stade Adulte

Protection : EVV
Remarquabilité : 0 (/2)

Ancien reduit à 8 m et rapproché. Présence de mineuses

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1042
Unité : 2
Observation : 27/06/2025

Essence : Platane
Circ : 215 cm ( D = 68 cm)
Hauteur : 20 m
Stade Jeune adulte

Protection : EVV
Remarquabilité : 0 (/2)

Taille en tête de chat reparti en port libre

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -





Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1039
Unité : 2
Observation : 27/06/2025

Essence : Marronnier d'Inde
Circ : 195 cm ( D = 62 cm)
Hauteur : 18 m
Stade Adulte

Protection : EVV
Remarquabilité : 0 (/2)

Taille en tête de chat reparti en port libre. Présence de mineuses

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -





Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1046
Unité : 2
Observation : 27/06/2025

Essence : Erable plane
Circ : 250 cm ( D = 80 cm)
Hauteur : 24 m
Stade Adulte

Protection : EVV
Remarquabilité : 0 (/2)

Ancien réduit à 5m. Dégarni coté nord avec gui mais bonne reprise de vigueur

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance -





Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1043
Unité : 2
Observation : 27/06/2025


Essence : Platane
Circ : 205 cm ( D = 65 cm)
Hauteur : 20 m
Stade Adulte

Protection : EVV
Remarquabilité : 0 (/2)

Taille en tête de chat reparti en port libre

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1049
Unité : 3
Observation : 27/06/2025

Essence : Platane
Circ : 235 cm ( D = 75 cm)
Hauteur : 26 m
Stade Adulte

Protection : EVV
Remarquabilité : 0 (/2)

Ancien réduit avec rejets bien individualisés

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -





Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1044
Unité : 2
Observation : 27/06/2025


Essence : Erable plane
Circ : 330 cm ( D = 105 cm)
Hauteur : 18 m
Stade Mature


Protection : EVV
Remarquabilité : 1 (/2)

Belles charpentières - Taille en tête de chat reparti en port libre - Très grosse charpentière tombée au sol - presence de gui sur les branches hautes . Assez bonne vigueur mais risque de dessèchements en cas de multiplication des canicules.

Arbre à l"état moyen avec un avenir incertain

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance -







Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1056
Unité : 3
Observation : 27/06/2025




Essence : Platane
Circ : 225 cm ( D = 72 cm)
Hauteur : 26 m
Stade Mature

Protection : EVV
Remarquabilité : 0 (/2)

Ancien réduit avec rejets bien individualisés. arcures

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -





Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1053
Unité : 3
Observation : 27/06/2025




Essence : Platane
Circ : 225 cm ( D = 72 cm)
Hauteur : 26 m
Stade Mature

Protection : EVV
Remarquabilité : 0 (/2)

Ancien réduit avec reprise de rejets bien individualisés.
Branches basses mortes à réduire

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Nettoyage des bois morts





Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1059
Unité : 3
Observation : 27/06/2025



Essence : Érable plane pourpre 'schwedleri'
Circ : 155 cm ( D = 49 cm)
Hauteur : 16 m
Stade Adulte

Protection : EVV
Remarquabilité : 0 (/2)

A proximité du mur d'enceinte- Taille en tête de chat reparti en port libre

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Taille d'adaptation



Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1054
Unité : 3
Observation : 27/06/2025




Essence : Tilleul argenté
Circ : 260 cm ( D = 83 cm)
Hauteur : 20 m
Stade Adulte

Protection : EVV
Remarquabilité : 1 (/2)

Joli port rejets (branches) dans le houppier très abondants - Taille en tête de chat reparti en port libre. Présence d un peu de gui sur partie basse

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Risque de casse du fait de la surdensité de rejets





Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1062
Unité : 5
Observation : 27/06/2025



Essence : Frêne à feuilles étroites
Circ : 225 cm ( D = 72 cm)
Hauteur : 22 m
Stade Mature


Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Arbre taillé en tête de chat puis laissé en port libre. Assez bonne vigueur mais houppier un peu éclairci

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Taille d'adaptation et suivre état de vigueur





Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1060
Unité : 3
Observation : 27/06/2025



Essence : Erable plane
Circ : 220 cm ( D = 70 cm)
Hauteur : 18 m
Stade Adulte

Protection : EVV
Remarquabilité : 0 (/2)

Taille en tête de chat reparti en port libre petit bois mort sur branches basses

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -



Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1063
Unité : 5
Observation : 27/06/2025



Essence : Platane
Circ : 380 cm ( D = 121 cm)
Hauteur : 22 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Arbre taillé en têtede chat puis laissé en port libre. Cavité en haut du tronc sur départ charpentière nord ainsi que sur charpentière sud. Altérations assez importantes

Arbre à l"état moyen avec un avenir incertain

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Ne pas maintenir en l'état en cas de cible nouvelle à sa portée.





Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Abattage

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1061
Unité : 3
Observation : 27/06/2025




Essence : Marronnier rouge
Circ : 155 cm ( D = 49 cm)
Hauteur : 16 m
Stade Adulte

Protection : EVV
Remarquabilité : 0 (/2)

Port libre vigueur moyenne. Présence de mineuses

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -





Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1066
Unité : 5
Observation : 27/06/2025



Essence : Platane
Circ : 215 cm ( D = 68 cm)
Hauteur : 24 m
Stade Adulte


Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Arbre taillé en tête de chat puis laissé en port libre. Blessure et cavité sur axe central

Arbre à l''état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien -





Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d''un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1064
Unité : 5
Observation : 27/06/2025



Essence : Platane
Circ : 210 cm ( D = 67 cm)
Hauteur : 24 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Arbre taillé en tête de chat puis laissé en port libre

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -



Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d''un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1067
Unité : 5
Observation :



Essence : Platane
Circ : 215 cm ( D = 68 cm)
Hauteur : 22 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Arbre taillé en tête de chat puis laissé en port libre. Développement et vigueur plutôt faible

Arbre à l''état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance -





Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d''un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1065
Unité : 5
Observation : 27/06/2025



Essence : Platane
Circ : 210 cm ( D = 67 cm)
Hauteur : 24 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Arbre taillé en tête de chat puis laissé en port libre. Trou de pic et présence de polypore hérissé

Arbre à l''état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien -






Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d''un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1073
Unité : 5
Observation : 27/06/2025



Essence : Hêtre à feuilles de fougère
Circ : 155 cm ( D = 49 cm)
Hauteur : 18 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 1 (/2)

Gîte sud

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1068
Unité : 5
Observation : 27/06/2025



Essence : Platane
Circ : 250 cm ( D = 80 cm)
Hauteur : 24 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Arbre taillé en tête de chat puis laissé en port libre. Houppier déporté côté ouest

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -





Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1074
Unité : 5
Observation : 27/06/2025



Essence : Tilleul commun
Circ : 175 cm ( D = 56 cm)
Hauteur : 20 m
Stade Adulte


Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Ancien réduit têtes chat repris en port libre. En contact avec bâtiment voisin

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Taille d'adaptation





Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1069
Unité : 5
Observation : 27/06/2025



Essence : Liquidambar
Circ : 155 cm ( D = 49 cm)
Hauteur : 24 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Ancien reduit

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Taille d'adaptation



Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1078
Unité : 5
Observation : 27/06/2025

Essence : Chêne Rouge d'Amérique
Circ : 285 cm ( D = 91 cm)
Hauteur : 28 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Gite sud. Port étalé avec suppléants sur charpentieres. Assez bonne reprise de vigueur

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance -





Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1075
Unité : 5
Observation : 27/06/2025

Essence : Chêne pyramidal
Circ : 275 cm ( D = 88 cm)
Hauteur : 28 m
Stade Mature

Protection : EBC
Remarquabilité : 1 (/2)

Une fissure sur bourrelet de mariage de deux branches. Assez bonne vigueur mais état de stress

Arbre à l''état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Taille d'adaptation





Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d''un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1079
Unité : 5
Observation : 27/06/2025

Essence : Hêtre pourpre
Circ : 220 cm ( D = 70 cm)
Hauteur : 24 m
Stade Adulte


Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Arbre ayant été reduit sur sections importantes. Presence de chicots secs. Déséquilibré du fait des voisins

Arbre à l''état moyen avec un avenir incertain

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance -





Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d''un arbre sain

Préconisation retenue : Abattage

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1077
Unité : 5
Observation : 27/06/2025


Essence : Hêtre pourpre
Circ : 115 cm ( D = 37 cm)
Hauteur : 26 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Houppier anciennement contraint et récemment éclairci

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Risque d'instabilité le temps que l'arbre reprenne du diamètre



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1085
Unité : 5
Observation : 27/06/2025


Essence : Frêne commun
Circ : 120 cm ( D = 38 cm)
Hauteur : 18 m
Stade Adulte


Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Arbre tige - Houppier faible densité avec mortalité de la cime . Scolyté

Arbre mort, dangereux et/ou sans avenir

Préconisation avant projet : Abattage -







Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Abattage

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1082
Unité : 5
Observation : 27/06/2025


Essence : Hêtre pourpre
Circ : 300 cm ( D = 95 cm)
Hauteur : 25 m
Stade Mature

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Plusieurs casses de branches et dessèchements de rameaux avec nécroses sur écorce

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Suivre dégradation à craindre







Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1086
Unité : 5
Observation : 27/06/2025

Essence : Frêne commun
Circ : 190 cm ( D = 60 cm)
Hauteur : 28 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Houppier résiduel atteint de chalarose avec réaction faible. Charpentieres altérées avec polypore hérissé

Arbre à l"état moyen avec un avenir incertain

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Ne pas conserver si nouvelles cibles à portée



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1083
Unité : 5
Observation : 27/06/2025


Essence : Hêtre pourpre
Circ : 260 cm ( D = 83 cm)
Hauteur : 25 m
Stade Mature

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Gros bois mort - présence de Phellinus punctatus ayant entrainé la cassé récente d'une branche

Arbre à l"état moyen avec un avenir incertain

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Retrait de la branche cassée et reprise des branches cassées dans la chute. Éviter de préserver si nouvelle cible à portée





Phellin

Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1089
Unité : 5
Observation : 27/06/2025


Essence : Pin noir d'Autriche
Circ : 180 cm ( D = 57 cm)
Hauteur : 18 m
Stade Adulte


Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Tronc courbe et cime anciennement cassée . Bonne vigueur

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Surveiller stabilité suite éclaircie





Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1087
Unité : 5
Observation : 27/06/2025

Essence : Marronnier d'Inde
Circ : 200 cm ( D = 64 cm)
Hauteur : 28 m
Stade Mature

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Tronc creux avec bons contreforts de compensation. Vigueur assez moyenne

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance -





Blessures de frottements

Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1090
Unité : 5
Observation : 27/06/2025

Essence : Pin noir d'Autriche
Circ : 190 cm ( D = 60 cm)
Hauteur : 24 m
Stade Mature

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Remonté à 15 m. Léger gîte nord

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Surveiller stabilité suite éclaircie



Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1088
Unité : 5
Observation : 27/06/2025


Essence : Pin noir d'Autriche
Circ : 180 cm ( D = 57 cm)
Hauteur : 24 m
Stade Mature

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Anciennement surcimé et tronc courbe

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Stabilité à surveiller suite éclaircie



Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1096
Unité : 5
Observation : 27/06/2025


Essence : Sapin du colorado
Circ : 95 cm ( D = 30 cm)
Hauteur : 16 m
Stade Jeune adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Assez bonne reprise de vigueur suite au dégagement des grands arbres voisins

Arbre à l''état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance -



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1092
Unité : 5
Observation : 27/06/2025


Essence : Hêtre pourpre
Circ : 140 cm ( D = 45 cm)
Hauteur : 24 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Arbre élancé dont les voisins sont voués à l'abattage. Facteur d'élancement défavorable

Arbre à l''état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance -



Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d''un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1097
Unité : 5
Observation : 27/06/2025


Essence : Pin Laricio
Circ : 230 cm ( D = 73 cm)
Hauteur : 18 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Houppier clairsemé a suivre

Arbre à l''état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance -



Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d''un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1095
Unité : 5
Observation : 27/06/2025


Essence : Cèdre bleu de l'Atlas
Circ : 135 cm ( D = 43 cm) x 2
Hauteur : 15 m
Stade Jeune adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Double troncs - Écorce incluse a l'insertion des 2 troncs mais ne présentant pas de danger vu sa situation géographique.
Houppier faible mais bien dégagé

Arbre à l''état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien -



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1101
Unité : 5
Observation : 27/06/2025

Essence : If
Circ : 110 cm ( D = 35 cm)
Hauteur : 15 m
Stade Jeune adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Un peu clairsemé

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien -



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1099
Unité : 5
Observation : 27/06/2025

Essence : If
Circ : 120 cm ( D = 38 cm)
Hauteur : 16 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Vigueur assez bonne mais clairsemé. Jaunissements des pointes

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien -





Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1103
Unité : 5
Observation : 27/06/2025

Essence : Douglas
Circ : 195 cm ( D = 62 cm)
Hauteur : 20 m
Stade Adulte


Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Assez bonne vigueur

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien -





Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1100
Unité : 5
Observation : 27/06/2025


Essence : If
Circ : 130 cm ( D = 41 cm)
Hauteur : 14 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Un peu clairsemé

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien -



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1106
Unité : 6
Observation : 27/06/2025



Essence : Cèdre bleu de l'Atlas
Circ : 255 cm ( D = 81 cm)
Hauteur : 20 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Houppier clairsemé a suivre

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien -




Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1104
Unité : 5
Observation : 27/06/2025



Essence : Pin noir d'Autriche
Circ : 270 cm ( D = 86 cm)
Hauteur : 20 m
Stade Mature

Protection : EBC
Remarquabilité : 1 (/2)

Très beau port. Réduction d'un axe latéral

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -



Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1109
Unité : 6
Observation : 27/06/2025



Essence : Cerisier
Circ : 155 cm ( D = 49 cm)
Hauteur : 10 m
Stade Mature

Protection : EVV
Remarquabilité : 0 (/2)

Vigueur moyenne avec dessèchements

Arbre à l"état moyen avec un avenir incertain

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance -



Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Abattage

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1105
Unité : 6
Observation : 27/06/2025




Essence : Cèdre bleu de l'Atlas
Circ : 265 cm ( D = 84 cm)
Hauteur : 20 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Arbre sain mais houppier très clairsemé a suivre

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance -





Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1145
Unité : 7
Observation : 27/06/2025



Essence : If
Circ : 95 cm ( D = 30 cm) x 2
Hauteur : 12 m
Stade Jeune adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Plaie sur toute la hauteur du tronc avec réaction de recouvrement. Vigueur moyenne

Arbre à l''état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien -





Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d''un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1110
Unité : 6
Observation : 27/06/2025



Essence : Pin sylvestre
Circ : 205 cm ( D = 65 cm)
Hauteur : 12 m
Stade Adulte

Protection : EVV
Remarquabilité : 0 (/2)

Roussissements de sphaeropsis

Arbre à l''état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien -



Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d''un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1146
Unité : 7
Observation : 27/06/2025




Essence : Erable plane
Circ : 215 cm ( D = 68 cm)
Hauteur : 28 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Bien droit avec presence de gui. Branche cassée en hauteur

Arbre à l''état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien -





Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d''un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1143
Unité : 7
Observation : 27/06/2025




Essence : If
Circ : 80 cm ( D = 25 cm) x 3
Hauteur : 12 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Vigueur moyenne et clairsemé. Jaunissant

Arbre à l''état moyen avec un avenir incertain

Préconisation avant projet : Maintien -



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1149
Unité : 7
Observation : 27/06/2025



Essence : Charme
Circ : 120 cm ( D = 38 cm)
Hauteur : 16 m
Stade Mature

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Tronc coudé en zigzag ancien cassé.  Deport nord.
Déperissant en cime avec nécroses au tronc

Arbre à l"état moyen avec un avenir incertain

Préconisation avant projet : Maintien -







Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Abattage

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1147
Unité : 7
Observation : 27/06/2025



Essence : Charme
Circ : 90 cm ( D = 29 cm)
Hauteur : 12 m
Stade Jeune adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Gite suddominé . Branche est plagiotrope avec chicot sur pointe pouvant créer une instabilité

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Bois morts



Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1150
Unité : 7
Observation : 27/06/2025




Essence : Erable sycomore
Circ : 95 cm ( D = 30 cm)
Hauteur : 16 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Élancé et vigueur faible. Clairsemé

Arbre à l"état moyen avec un avenir incertain

Préconisation avant projet : Maintien -



Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Abattage

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1148
Unité : 7
Observation : 27/06/2025



Essence : Charme
Circ : 95 cm ( D = 30 cm)
Hauteur : 14 m
Stade Jeune adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Dominé.  Léger gîte ouest

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Bois morts




Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1153
Unité : 7
Observation : 27/06/2025





Essence : Pin noir d'Autriche
Circ : 135 cm ( D = 43 cm)
Hauteur : 16 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Déséquilibre nord

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien -


Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1151
Unité : 7
Observation : 27/06/2025






Essence : Hêtre pourpre
Circ : 210 cm ( D = 67 cm)
Hauteur : 28 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Perte de plusieurs branches ayant sèché côté sud. Fort risque d'échaudure à venir. Dessèchements de la cime

Arbre à l"état moyen avec un avenir incertain

Préconisation avant projet : Abattage -



Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Abattage

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1155
Unité : 7
Observation : 27/06/2025





Essence : Cèdre bleu de l'Atlas
Circ : 255 cm ( D = 81 cm)
Hauteur : 25 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Bonne vigueur. Ancienne casse de branches basses. Plaie au collet.

Arbre sain


Préconisation avant projet : Maintien -

Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1152
Unité : 7
Observation : 27/06/2025





Essence : Chêne Rouge d'Amérique
Circ : 290 cm ( D = 92 cm)
Hauteur : 28 m
Stade Mature

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Gite et déséquilibre nord. Bois morts. Bonne vigueur mais surplomb voisinage

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Taille d'adaptation



Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1160
Unité : 6
Observation : 27/06/2025



Essence : Marronnier d'Inde
Circ : 190 cm ( D = 60 cm)
Hauteur : 16 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Proximité mur d'enceinte. Quelques mineuses

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Taille d'adaptation





Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1156
Unité : 7
Observation : 27/06/2025



Essence : If
Circ : 105 cm ( D = 33 cm)
Hauteur : 12 m
Stade Jeune adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Sans remarques particulières

Arbre à l''état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien -



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1161
Unité : 6
Observation : 27/06/2025



Essence : Marronnier d'Inde
Circ : 180 cm ( D = 57 cm)
Hauteur : 16 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 1 (/2)

Proximité mur d'enceinte. Mineuses

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Taille d'adaptation





Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1158
Unité : 6
Observation : 27/06/2025



Essence : Frêne commun
Circ : 185 cm ( D = 59 cm)
Hauteur : 24 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Ancien réduit repris en port semi libre. Branches cassees et bois secs. Reprise abondante de petits suppléants sur branches. Vigueur assez bonne

Arbre à l''état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance -



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1165
Unité : 6
Observation : 27/06/2025



Essence : Marronnier d'Inde
Circ : 180 cm ( D = 57 cm)
Hauteur : 16 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Arbre taillé en tête de chat reparti en port libre. Mineuses

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -

Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1162
Unité : 6
Observation : 27/06/2025



Essence : Tilleul commun
Circ : 140 cm ( D = 45 cm)
Hauteur : 18 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Ancien réduit tête de chat remonté.  Presence de gui

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien -




Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1166
Unité : 6
Observation : 27/06/2025



Essence : Marronnier d'Inde
Circ : 200 cm ( D = 64 cm)
Hauteur : 16 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Arbre taillé en tête de chat reparti en port libre. Présence de mineuses

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -



Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1163
Unité : 6
Observation : 27/06/2025



Essence : Tilleul commun
Circ : 130 cm ( D = 41 cm)
Hauteur : 16 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Ancien réduit tête de chat. Presence de gui. Quelques branches cassées

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien -



Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1169
Unité : 6
Observation : 27/06/2025




Essence : Frêne commun
Circ : 140 cm ( D = 45 cm)
Hauteur : 16 m
Stade Adulte


Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Nombreux suppléants au tronc et base des charpentieres.
Nombreux rameaux secs.

Arbre à l"état moyen avec un avenir incertain

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance -





Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Abattage

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1167
Unité : 6
Observation : 27/06/2025



Essence : Marronnier d'Inde
Circ : 185 cm ( D = 59 cm)
Hauteur : 16 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Proche du mur d'enceinte - Arbre taillé en tête de chat reparti en port libre. Présence de mineuses

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -





Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1171
Unité : 6
Observation : 27/06/2025



Essence : Pin noir d'Autriche
Circ : 175 cm ( D = 56 cm)
Hauteur : 16 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Vigueur moyenne.

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien -



Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1168
Unité : 6
Observation : 27/06/2025




Essence : Pin noir d'Autriche
Circ : 185 cm ( D = 59 cm)
Hauteur : 16 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Vigueur moyenne, bonne reprise

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien -



Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1174
Unité : 6
Observation : 27/06/2025

Essence : Cèdre bleu de l'Atlas
Circ : 235 cm ( D = 75 cm)
Hauteur : 20 m
Stade Adulte

Protection : 0
Remarquabilité : 0 (/2)

Mur voisin. Vigueur faible

Arbre à l''état moyen avec un avenir incertain

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance -



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1172
Unité : 6
Observation : 27/06/2025

Essence : Chêne pyramidal
Circ : 240 cm ( D = 76 cm)
Hauteur : 18 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

État de vigueur assez moyen

Arbre à l''état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Taille d'adaptation



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1175
Unité : 6
Observation : 27/06/2025

Essence : Cèdre bleu de l'Atlas
Circ : 145 cm ( D = 46 cm)
Hauteur : 20 m
Stade Adulte


Protection : 0
Remarquabilité : 0 (/2)

Houppier fortement éclairci vigueur faible

Arbre à l''état moyen avec un avenir incertain

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Évolution de la vigueur à suivre





Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1173
Unité : 6
Observation : 27/06/2025

Essence : Erable negundo
Circ : 180 cm ( D = 57 cm)
Hauteur : 13 m
Stade Mature


Protection : 0
Remarquabilité : 0 (/2)

Port très étalé. Dépérissement en hauteur avec grands bois secs

Arbre à l''état moyen avec un avenir incertain

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Bois morts






Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1179
Unité : 6
Observation : 27/06/2025




Essence : Cèdre bleu de l'Atlas
Circ : 185 cm ( D = 59 cm)
Hauteur : 16 m
Stade Jeune adulte

Protection : 0
Remarquabilité : 0 (/2)

Mur d enceinte et maison voisin - Fissure longitudinale a surveiller sur la partie Ouest du tronc

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Taille d'adaptation








Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1176
Unité : 6
Observation : 27/06/2025




Essence : Cèdre de l'Hymalaya
Circ : 155 cm ( D = 49 cm)
Hauteur : 20 m
Stade Adulte

Protection : 0
Remarquabilité : 0 (/2)

Étriqué mais assez bonne vigueur. Réaction à suivre suite abattage arbre voisin. Branche basse en surplomb de voisinage à reduire

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Taille d'adaptation





Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1183
Unité : 6
Observation : 27/06/2025



Essence : Pin noir d'Autriche
Circ : 150 cm ( D = 48 cm) x 2
Hauteur : 8 m
Stade Adulte

Protection : EVV
Remarquabilité : 0 (/2)

Mur d enceinte en dessous double tronc. Vigueur moyenne faible développement, mais plutôt sain

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -



Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1178
Unité : 6
Observation : 27/06/2025




Essence : Cèdre bleu de l'Atlas
Circ : 165 cm ( D = 53 cm)
Hauteur : 16 m
Stade Adulte

Protection : 0
Remarquabilité : 0 (/2)

Fissurations de phascidium au tronc. Vigueur moyenne. Quelques bois morts

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance -





Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1243
Unité : 4
Observation : 27/06/2025

Essence : Douglas
Circ : 130 cm ( D = 41 cm)
Hauteur : 18 m
Stade Jeune adulte

Protection : EVV
Remarquabilité : 0 (/2)

Vigueur assez moyenne avec des rougissements ponctuels

Arbre à l''état moyen avec un avenir incertain

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance -



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1240
Unité : 4
Observation : 27/06/2025

Essence : Douglas
Circ : 145 cm ( D = 46 cm)
Hauteur : 18 m
Stade Jeune adulte

Protection : EVV
Remarquabilité : 0 (/2)

Long du mur d enceinte - Arbre pas très vigoureux subissant la sécheresse essence mal adaptée au contexte

Arbre à l''état moyen avec un avenir incertain

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance -



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1244
Unité : 4
Observation : 27/06/2025

Essence : Douglas
Circ : 130 cm ( D = 41 cm)
Hauteur : 16 m
Stade Jeune adulte

Protection : EVV
Remarquabilité : 0 (/2)

Arbre cassé et reparti sur branche latérale. Tronc flexueux

Arbre à l''état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance -



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1242
Unité : 4
Observation : 27/06/2025

Essence : Douglas
Circ : 120 cm ( D = 38 cm)
Hauteur : 18 m
Stade Jeune adulte

Protection : EVV
Remarquabilité : 0 (/2)

Long du mur d enceinte - Arbre pas très vigoureux subissant la sécheresse essence mal adaptée au contexte

Arbre à l''état moyen avec un avenir incertain

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance -



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1268
Unité : 7
Observation : 27/06/2025

Essence : Cyprès de Nootka doré
Circ : 85 cm ( D = 27 cm)
Hauteur : 16 m
Stade Jeune adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Vigueur faible

Arbre à l''état moyen avec un avenir incertain

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance -



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1245
Unité : 4
Observation : 27/06/2025


Essence : Douglas
Circ : 145 cm ( D = 46 cm)
Hauteur : 22 m
Stade Jeune adulte

Protection : EVV
Remarquabilité : 0 (/2)

Assez bonne vigueur mais état de stress

Arbre à l''état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance -



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1270
Unité : 5
Observation : 27/06/2025

Essence : Magnolia grandes fleurs
Circ : 85 cm ( D = 27 cm)
Hauteur : 12 m
Stade Jeune adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)


Très longtemps dominé sans développement et plaie d'abattage sur tronc

Arbre à l''état moyen avec un avenir incertain

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance -







Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1267
Unité : 7
Observation : 27/06/2025


Essence : If
Circ : 105 cm ( D = 33 cm)
Hauteur : 10 m
Stade Jeune adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Tête cassée

Arbre à l''état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien -



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1300
Unité : 5
Observation : 27/06/2025





Essence : Magnolia de Soulange
Circ : 100 cm ( D = 32 cm)
Hauteur : 10 m
Stade Mature

Protection : 0
Remarquabilité : 0 (/2)

Sans remarques particulières

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -

Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1271
Unité : 5
Observation : 27/06/2025





Essence : If
Circ : 100 cm ( D = 32 cm) x 4
Hauteur : 15 m
Stade Jeune adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Arbre 4 troncs

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -

Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1301
Unité : 8
Observation : 27/06/2025





Essence : Hêtre pourpre
Circ : 315 cm ( D = 100 cm)
Hauteur : 25 m
Stade Sénescent


Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Arbre bord de route donnant sur l hopital - Nécrose sur la moitié de la circonférence sur 3 mètres de hauteur. Dessèchements de la cime. Arbre dont le dépérissement sera irréversible et dont le maintien deviendra de plus en plus incertain a court terme .

Arbre mort, dangereux et/ou sans avenir

Préconisation avant projet : Abattage -





Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Abattage

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1272
Unité : 6
Observation : 27/06/2025





Essence : Robinier
Circ : 110 cm ( D = 35 cm)
Hauteur : 10 m
Stade Adulte

Protection : 0
Remarquabilité : 0 (/2)

Recouvert de lierre et très claircemе

Arbre à l"état moyen avec un avenir incertain

Préconisation avant projet : Maintien -

Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Abattage

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1304
Unité : 8
Observation : 27/06/2025


Essence : Chêne Rouge d'Amérique
Circ : 120 cm ( D = 38 cm)
Hauteur : 22 m
Stade Jeune en croissance

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

RAS

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1302
Unité : 8
Observation : 27/06/2025


Essence : Ginkgo
Circ : 60 cm ( D = 19 cm)
Hauteur : 9 m
Stade Jeune en croissance

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Essence intéressante pour diversité du parc. Plutôt élancé

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien -



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1305
Unité : 8
Observation : 27/06/2025

Essence : Cornouiller mâle
Circ : 40 cm ( D = 13 cm) x 2
Hauteur : 7 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Intéressant pour la diversité des essences du parc

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1303
Unité : 8
Observation : 27/06/2025


Essence : Chêne Rouge d'Amérique
Circ : 205 cm ( D = 65 cm)
Hauteur : 22 m
Stade Jeune adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Sans remarques particulières. Gîte avec bon empattement

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -





Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1310
Unité : 8
Observation : 27/06/2025


Essence : Marronnier d'Inde
Circ : 135 cm ( D = 43 cm)
Hauteur : 25 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Bord du chemin de l'hôpital

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance -





Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1307
Unité : 8
Observation : 27/06/2025

Essence : Erable plane
Circ : 125 cm ( D = 40 cm)
Hauteur : 14 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Gîte vers hôpital. Récemment éclairci avec bonnes réaction.
Brogneux

Arbre à l"état moyen avec un avenir incertain

Préconisation avant projet : Maintien -







Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1311
Unité : 8
Observation : 27/06/2025


Essence : Marronnier d'Inde
Circ : 210 cm ( D = 67 cm)
Hauteur : 25 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Arbre proche chemin hopital. Mineuse. Occlusion du tronc

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance -







Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1309
Unité : 8
Observation : 27/06/2025

Essence : Marronnier d'Inde
Circ : 115 cm ( D = 37 cm)
Hauteur : 25 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Proche chemin hopital- arbre tige sans réelles charpentières flexueux

Arbre à l"état moyen avec un avenir incertain

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Surveiller stabilité et prise de diamètre



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1316
Unité : 8
Observation : 27/06/2025

Essence : Sapin de Nordmann
Circ : 220 cm ( D = 70 cm)
Hauteur : 30 m
Stade Adulte


Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Deux tête et remonté sur 15 m

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance -





Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1312
Unité : 8
Observation : 27/06/2025


Essence : Erable plane
Circ : 155 cm ( D = 49 cm)
Hauteur : 26 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Arbre penché arbre tige houppier moyen sans signe de dépérissement

Arbre à l''état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien -





Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1317
Unité : 8
Observation : 27/06/2025


Essence : Marronnier d'Inde
Circ : 205 cm ( D = 65 cm)
Hauteur : 18 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Anciennement réduit en trogne

Arbre à l''état moyen avec un avenir incertain

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance -



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1314
Unité : 8
Observation : 27/06/2025

Essence : Erable plane
Circ : 155 cm ( D = 49 cm)
Hauteur : 22 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Vigueur moyenne et état de stress suite éclaircie

Arbre à l''état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance -



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1320
Unité : 8
Observation : 27/06/2025





Essence : Frêne commun
Circ : 135 cm ( D = 43 cm)
Hauteur : 24 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Dessèchements marqués suite chalarose. Assez fort état de stress. Très peu d'avenir compte tenu du contexte

Arbre mort, dangereux et/ou sans avenir


Préconisation avant projet : Abattage - Maintien peu possible a court terme

Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Abattage

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1318
Unité : 8
Observation : 27/06/2025





Essence : Marronnier d'Inde
Circ : 225 cm ( D = 72 cm)
Hauteur : 18 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Arbre au dessus du chemin d entrée de l'hôpital. Récemment réduit

Arbre à l''état moyen avec un avenir incertain

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Maintien en trogne tous les 5 ans


Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1321
Unité : 8
Observation : 27/06/2025





Essence : Chêne Rouge d'Amérique
Circ : 155 cm ( D = 49 cm)
Hauteur : 25 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Sans remarques particulières

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -

Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1319
Unité : 8
Observation : 27/06/2025





Essence : If
Circ : 145 cm ( D = 46 cm)
Hauteur : 12 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Sans remarques particulières

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -

Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1327
Unité : 8
Observation : 27/06/2025




Essence : Erable plane
Circ : 155 cm ( D = 49 cm)
Hauteur : 22 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Gite ouest. Des branches cassées. Bonne vigueur

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien -



Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1325
Unité : 8
Observation : 27/06/2025



Essence : Erable plane
Circ : 130 cm ( D = 41 cm)
Hauteur : 25 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Assez Bonne vigueur mais récemment éclairci sensible à l'échaudure et légère instabilité

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance -



Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1328
Unité : 8
Observation : 27/06/2025




Essence : Chêne pédonculé
Circ : 230 cm ( D = 73 cm)
Hauteur : 26 m
Stade Adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Gite est. Branche sèches en cime. Trou de pic sur charpentiere centrale. Cassé en hauteur avec bois secs subsistants

Arbre à l"état moyen avec un avenir incertain

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Reprise des bois cassés





Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Abattage

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°1326
Unité : 8
Observation : 27/06/2025




Essence : Chêne Rouge d'Amérique
Circ : 80 cm ( D = 25 cm)
Hauteur : 13 m
Stade Jeune adulte


Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Dominé avec présence de gui

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien -





Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°2003
Unité : 1
Observation : 27/06/2025

Essence : Chêne Rouge d'Amérique
Circ : 25 cm ( D = 8 cm)
Hauteur : 5 m
Stade Jeune en croissance

Protection :
Remarquabilité : 0 (/2)

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°2001
Unité : 1
Observation : 27/06/2025

Essence : Chêne pyramidal
Circ : 30 cm ( D = 10 cm)
Hauteur : 8 m
Stade Jeune en croissance

Protection :
Remarquabilité : 0 (/2)

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°2004
Unité : 2
Observation : 27/06/2025

Essence : Chêne pyramidal
Circ : 15 cm ( D = 5 cm)
Hauteur : 6 m
Stade Jeune en croissance

Protection : EVV
Remarquabilité : 0 (/2)

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°2002
Unité : 1
Observation : 27/06/2025

Essence : Chêne pyramidal
Circ : 15 cm ( D = 5 cm)
Hauteur : 4 m
Stade Jeune en croissance

Protection :
Remarquabilité : 0 (/2)

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°2007
Unité : 2
Observation : 27/06/2025



Essence : If
Circ : 20 cm ( D = 6 cm)
Hauteur : 4 m
Stade Jeune en croissance

Protection : EVV
Remarquabilité : 0 (/2)



Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -

Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°2005
Unité : 2
Observation : 27/06/2025



Essence : Erable sycomore
Circ : 15 cm ( D = 5 cm)
Hauteur : 6 m
Stade Jeune en croissance

Protection : EVV
Remarquabilité : 0 (/2)



Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -

Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien


L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°2008
Unité : 2
Observation : 27/06/2025



Essence : Robinier
Circ : 50 cm ( D = 16 cm)
Hauteur : 16 m
Stade Jeune adulte

Protection : EVV
Remarquabilité : 0 (/2)



Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -

Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°2006
Unité : 2
Observation : 27/06/2025



Essence : Erable sycomore
Circ : 25 cm ( D = 8 cm)
Hauteur : 6 m
Stade Jeune en croissance

Protection : EVV
Remarquabilité : 0 (/2)



Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -

Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°2011
Unité : 4
Observation : 27/06/2025



Essence : Chêne Rouge d'Amérique
Circ : 12 cm ( D = 4 cm)
Hauteur : 3 m
Stade Jeune en croissance

Protection : EVV
Remarquabilité : 0 (/2)



Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Détuteurage

Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°2009
Unité : 3
Observation : 27/06/2025



Essence : Pin noir d'Autriche
Circ : 15 cm ( D = 5 cm)
Hauteur : 4 m
Stade Jeune en croissance

Protection : EVV
Remarquabilité : 0 (/2)



Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -

Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°2012
Unité : 4
Observation : 27/06/2025



Essence : Chêne chevelu
Circ : 12 cm ( D = 4 cm)
Hauteur : 4 m
Stade Jeune en croissance

Protection : EVV
Remarquabilité : 0 (/2)

Inclinaison

Arbre à l"état moyen avec un avenir



Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance -

Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°2010
Unité : 3
Observation : 27/06/2025



Essence : Houx
Circ : 50 cm ( D = 16 cm)
Hauteur : 8 m
Stade Jeune adulte

Protection : EVV
Remarquabilité : 0 (/2)

Contre le mur

Arbre sain



Préconisation avant projet : Maintien -

Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°2015
Unité : 4
Observation : 27/06/2025



Essence : Chêne pubescent
Circ : 12 cm ( D = 4 cm)
Hauteur : 4 m
Stade Jeune en croissance

Protection : EVV
Remarquabilité : 0 (/2)



Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Détuteurage

Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°2013
Unité : 4
Observation : 27/06/2025



Essence : Pin Laricio
Circ : cm ( D = cm)
Hauteur : 2 m
Stade Jeune en croissance

Protection : EVV
Remarquabilité : 0 (/2)



Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Détuteurage

Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°2017
Unité : 7
Observation : 27/06/2025



Essence : Robinier
Circ : 70 cm ( D = 22 cm)
Hauteur : 12 m
Stade Jeune adulte

Protection :
Remarquabilité : 0 (/2)



Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -

Contrainte induite : Incompatible avec le maintien d"arbre

Préconisation retenue : Abattage

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°2014
Unité : 4
Observation : 27/06/2025



Essence : Chêne chevelu
Circ : 12 cm ( D = 4 cm)
Hauteur : 4 m
Stade Jeune en croissance

Protection : EVV
Remarquabilité : 0 (/2)



Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Détuteurage

Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance


L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°2020
Unité : 5
Observation : 27/06/2025



Essence : Chêne Rouge d'Amérique
Circ : 15 cm ( D = 5 cm)
Hauteur : 6 m
Stade Jeune en croissance

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)



Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -

Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°2018
Unité : 5
Observation : 27/06/2025



Essence : Chêne pédonculé
Circ : 25 cm ( D = 8 cm)
Hauteur : 5 m
Stade Jeune en croissance

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)



Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance -

Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien avec travaux et/ou surveillance


L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°2021
Unité : 5
Observation : 27/06/2025



Essence : Houx
Circ : 50 cm ( D = 16 cm)
Hauteur : 8 m
Stade Jeune adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)



Arbre à l''état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien -

Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°2019
Unité : 7
Observation : 27/06/2025




Essence : Houx
Circ : 60 cm ( D = 19 cm)
Hauteur : 8 m
Stade Jeune adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Envahi de vigne vierge

Arbre à l''état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien avec travaux et/ou surveillance - Dégager la vigne



Contrainte induite : Incompatible avec le maintien d''arbre

Préconisation retenue : Abattage

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°2024
Unité : 5
Observation : 27/06/2025

Essence : peuplier d'Italie
Circ : 40 cm ( D = 13 cm) x 2
Hauteur : 12 m
Stade Jeune adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier


Arbre n°2022
Unité : 5
Observation : 27/06/2025

Essence : Houx
Circ : cm ( D = cm)
Hauteur : 8 m
Stade Jeune adulte

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Arbre à l"état moyen avec un avenir

Préconisation avant projet : Maintien -



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°2025
Unité : 6
Observation : 27/06/2025

Essence : Cerisier
Circ : 12 cm ( D = 4 cm)
Hauteur : 5 m
Stade Jeune en croissance

Protection :
Remarquabilité : 0 (/2)

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -



Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier


Arbre n°2023
Unité : 5
Observation : 27/06/2025

Essence : Chêne Rouge d'Amérique
Circ : 15 cm ( D = 5 cm)
Hauteur : 7 m
Stade Jeune en croissance

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -



Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°2028
Unité : 8
Observation : 27/06/2025



Essence : Chêne Rouge d'Amérique
Circ : 15 cm ( D = 5 cm)
Hauteur : 5 m
Stade Jeune en croissance

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)



Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -

Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°2026
Unité : 6
Observation : 27/06/2025



Essence : Chêne pédonculé
Circ : 12 cm ( D = 4 cm)
Hauteur : 4 m
Stade Jeune en croissance

Protection :
Remarquabilité : 0 (/2)



Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -

Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien


L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°2029
Unité : 8
Observation : 27/06/2025



Essence : Chêne Rouge d'Amérique
Circ : 15 cm ( D = 5 cm)
Hauteur : 6 m
Stade Jeune en croissance

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)



Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -

Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°2027
Unité : 6
Observation : 27/06/2025



Essence : Erable plane
Circ : 50 cm ( D = 16 cm)
Hauteur : 7 m
Stade Jeune en croissance

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)



Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -

Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°2032
Unité : 7
Observation : 27/06/2025



Essence : Frêne commun
Circ : 15 cm ( D = 5 cm)
Hauteur : 3 m
Stade Jeune en croissance

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)



Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -

Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°2030
Unité : 8
Observation : 27/06/2025



Essence : Erable plane
Circ : 10 cm ( D = 3 cm)
Hauteur : 3 m
Stade Jeune en croissance

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)



Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -

Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°2033
Unité : 7
Observation : 27/06/2025



Essence : Cèdre bleu de l'Atlas
Circ : 20 cm ( D = 6 cm)
Hauteur : 3 m
Stade Jeune en croissance

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -

Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien


L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°2031
Unité : 8
Observation : 27/06/2025



Essence : Orme lisse
Circ : 10 cm ( D = 3 cm)
Hauteur : 2 m
Stade Jeune en croissance

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)



Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -

Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°2034
Unité : 8
Observation : 27/06/2025





Essence : Frêne à fleurs
Circ : 12 cm ( D = 4 cm)
Hauteur : 3 m
Stade Jeune en croissance

Protection : EBC
Remarquabilité : 0 (/2)

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -

Contrainte induite : Compatible sous réserve de précautions et d"un arbre sain

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier

Arbre n°2038
Unité : 8
Observation : 27/06/2025



Essence : Houx
Circ : 40 cm ( D = 13 cm)
Hauteur : 6 m
Stade Jeune en croissance

Protection :
Remarquabilité : 0 (/2)

Arbre sain

Préconisation avant projet : Maintien -

Contrainte induite : Faible

Préconisation retenue : Maintien

L. STAUB - Expert forestier