ENVIRONNEMENT

AGENCE RHONE

44 chemin de la Bruyère Immeuble AIR 44
69570 DARDILLY
Tel : 0472002719
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

HOSPICES CIVILS DE LYON
3, QUAI DES CELESTINS - BP 2251
69002 LYON 2EME

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW116793-4
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 09/09/2025
Reférence mandataire : HEH_PAV_E

DÉSIGNATION DU BIEN

Pavillon E
5 Place d'Arsonval
69003 LYON

PROPRIÉTAIRE

HOSPICES CIVILS DE LYON
3, QUAI DES CELESTINS - BP 2251
69002 LYON 2EME

Diagnostics



Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. Présence

ENVIRONNEMENT

AGENCE RHONE

44 chemin de la Bruyère Immeuble AIR 44
69570 DARDILLY
Tel : 0472002719
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

HOSPICES CIVILS DE LYON
3, QUAI DES CELESTINS - BP 2251
69002 LYON 2EME

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW116793-4
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 09/09/2025
Reférence mandataire : HEH_PAV_E

DÉSIGNATION DU BIEN

Pavillon E
5 Place d'Arsonval
69003 LYON

PROPRIÉTAIRE

HOSPICES CIVILS DE LYON
3, QUAI DES CELESTINS - BP 2251
69002 LYON 2EME

Diagnostics

Note de synthèse

AMIANTE : Dossier amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. — Présence

Pré-rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Mission de repérage réalisée selon les dispositions des articles R1334-19 et R1334-22 du Code de la santé publique, et conformément à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à l'arrêté du 24 Décembre 2021 ainsi qu'à la norme NF X46 - 020 d'août 2017(2ème tirage).



A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 5 Place d'Arsonval 69003 LYON

Référence client : HEH_PAV_E

Désignation : Pavillon E

Date de construction : Avant 2024

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
HOSPICES CIVILS DE LYON
3, QUAI DES CELESTINS - BP 2251
69002 LYON 2EME

Donneur d'ordre :
HOSPICES CIVILS DE LYON
3, QUAI DES CELESTINS - BP 2251
69002 LYON 2EME

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : SABRE Mathieu

Accompagnateur : Aymane AOUADI (0800 400 100)

Date de repérage 09/09/2025

Numéro attestation : CPDI4978

Délivré le : 02/08/2024

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 23/09/2025

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 23/09/2025

Pre-Rapport

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

Pre-Rapport

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Sous sol zone 1 - E-S1-04	Sous sol zone 1 - E-S1-01
Sous sol zone 1 - E-S1-05	Sous sol zone 1 - E-S1-06
Sous sol zone 1 - E-S1-07	Sous sol zone 1 - E-S1-11
Sous sol zone 1 - E-S1-12	Sous sol zone 1 - E-S1-13
Sous sol zone 1 - E-S1-14	Sous sol zone 1 - E-S1-15
Sous sol zone 1 - E-S1-16	Sous sol zone 1 - E-S1-17
Sous sol zone 1 - E-S1-10	Sous sol zone 1 - E-S1-08
Sous sol zone 1 - E-S1-03	Sous sol zone 1 - E-S1-11b
Sous sol zone 1 - E-S1-55	Sous sol zone 1 - E-S1-54b
Sous sol zone 1 - E-S1-18	Sous sol zone 1 - E-S1-19
Sous sol zone 1 - E-S1-54	Sous sol zone 1 - E-S1-53
Sous sol zone 1 - E-S1-20	Sous sol zone 1 - E-S1-22
Sous sol zone 1 - E-S1-24	Sous sol zone 1 - E-S1-25
Sous sol zone 2 - E-S1-27	Sous sol zone 2 - E-S1-29

Sous sol zone 2 - E-S1-26	Sous sol zone 2 - E-S1-31
Sous sol zone 2 - E-S1-32	Sous sol zone 2 - E-S1-34
Sous sol zone 2 - E-S1-35b	Sous sol zone 2 - E-S1-35
Sous sol zone 2 - E-S1-28	Sous sol zone 2 - E-S1-52
Sous sol zone 2 - E-S1-51b	Sous sol zone 2 - E-S1-06b
Sous sol zone 3 - E-S1-39	Sous sol zone 3 - E-S1-55
Sous sol zone 3 - E-S1-40	Sous sol zone 3 - E-S1-37
Sous sol zone 3 - E-S1-38	Sous sol zone 3 - E-S1-38b
Sous sol zone 3 - E-S1-50b	Sous sol zone 3 - E-S1-49
Sous sol zone 3 - E-S1-50	Sous sol zone 3 - E-S1-46
Sous sol zone 3 - E-S1-42	Sous sol zone 3 - E-S1-41
Sous sol zone 3 - E-S1-45	Sous sol zone 3 - E-S1-44
Sous sol zone 3 - Local CTA	Vide sanitaires - Vol 54
Vide sanitaires - Vol 55	RDC zone 1 - E-00-45d
RDC zone 1 - E-00-126	RDC zone 1 - E-00-45
RDC zone 1 - E-00-44	RDC zone 1 - E-00-45b
RDC zone 1 - E-00-43	RDC zone 1 - E-00-42
RDC zone 1 - E-00-40	RDC zone 1 - E-00-38
RDC zone 1 - E-00-37	RDC zone 1 - E-00-60
RDC zone 1 - E-00-61	RDC zone 1 - E-00-58
RDC zone 1 - E-00-55	RDC zone 1 - E-00-65
RDC zone 1 - E-00-63	RDC zone 1 - E-00-68
RDC zone 1 - E-00-67	RDC zone 1 - E-00-70
RDC zone 1 - E-00-69	RDC zone 1 - E-00-85e
RDC zone 1 - E-00-47	RDC zone 1 - E-00-125
RDC zone 1 - E-00-48	RDC zone 1 - E-00-50
RDC zone 1 - E-00-51	RDC zone 1 - E-00-52
RDC zone 2 unité E5 - E-00-27	RDC zone 2 unité E5 - E-00-28
RDC zone 2 unité E5 - E-00-26	RDC zone 2 unité E5 - E-00-16f
RDC zone 2 unité E5 - E-00-17	RDC zone 2 unité E5 - E-00-14
RDC zone 2 unité E5 - E-00-13	RDC zone 2 unité E5 - E-00-12
RDC zone 2 unité E5 - E-00-11	RDC zone 2 unité E5 - E-00-10
RDC zone 2 unité E5 - E-00-09	RDC zone 2 unité E5 - E-00-01b
RDC zone 2 unité E5 - E-00-08	RDC zone 2 unité E5 - E-00-06
RDC zone 2 unité E5 - E-00-04	RDC zone 2 unité E5 - E-00-03
RDC zone 2 unité E5 - E-00-05	RDC zone 2 unité E5 - E-00-07
RDC zone 2 unité E5 - E-00-29	RDC zone 2 unité E5 - E-00-30
RDC zone 2 unité E5 - E-00-16b	RDC zone 2 unité E5 - E-00-25b
RDC zone 2 unité E5 - E-00-19	RDC zone 2 unité E5 - E-00-22
RDC zone 2 unité E5 - E-00-20	RDC zone 2 unité E5 - E-00-21
RDC zone 2 unité E5 - E-00-24	RDC zone 2 unité E5 - E-00-25
RDC zone 2 unité E5 - E-00-23	RDC zone 3 unité E2 - E-00-71
RDC zone 3 unité E2 - E-00-73	RDC zone 3 unité E2 - E-00-72

Pre-Rapport

RDC zone 3 unité E2 - E-00-74	RDC zone 3 unité E2 - E-00-75
RDC zone 3 unité E2 - E-00-85e	RDC zone 3 unité E2 - E-00-85b
RDC zone 3 unité E2 - E-00-83	RDC zone 3 unité E2 - E-00-85
RDC zone 3 unité E2 - E-00-86	RDC zone 3 unité E2 - E-00-87
RDC zone 3 unité E2 - E-00-88	RDC zone 3 unité E2 - E-00-90b
RDC zone 3 unité E2 - E-00-90	RDC zone 3 unité E2 - E-00-91
1er zone 1 - E-01-46c	1er zone 1 - E-01-46d
1er zone 1 - E-01-52	1er zone 1 - E-01-46
1er zone 1 - E-01-45b	1er zone 1 - E-01-44
1er zone 1 - E-01-41	1er zone 1 - E-01-43b
1er zone 1 - E-01-43	1er zone 1 - E-01-42
1er zone 1 - E-01-40	1er zone 1 - E-01-38
1er zone 1 - E-01-39	1er zone 1 - E-01-37
1er zone 1 - E-01-35	1er zone 1 - E-01-36
1er zone 1 - E-01-50	1er zone 1 - E-01-50c
1er zone 1 - E-01-49	1er zone 1 - E-01-51
1er zone 1 - E-01-50b	1er zone 1 - E-01-48
1er zone 1 - E-01-47	1er zone 1 - E-01-62
1er zone 1 - E-01-53	1er zone 1 - E-01-61
1er zone 1 - E-01-63	1er zone 1 - E-01-65
1er zone 2 unité E4 - E-01-68	1er zone 2 unité E4 - E-01-97
1er zone 2 unité E4 - E-01-ESC1	1er zone 2 unité E4 - E-01-71
1er zone 2 unité E4 - E-01-82	1er zone 2 unité E4 - E-01-83
1er zone 2 unité E4 - E-01-94	1er zone 2 unité E4 - E-01-88
1er zone 3 unité UJOMM - E-01-33b	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-28
1er zone 3 unité UJOMM - E-01-33	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-32
1er zone 3 unité UJOMM - E-01-34	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-31
1er zone 3 unité UJOMM - E-01-29	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-ESC2
1er zone 3 unité UJOMM - E-01-18	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-17
1er zone 3 unité UJOMM - E-01-15	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-14
1er zone 3 unité UJOMM - E-01-19	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-20
1er zone 3 unité UJOMM - E-01-22	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-27
1er zone 3 unité UJOMM - E-01-25	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-23
1er zone 3 unité UJOMM - E-01-21	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-11
1er zone 3 unité UJOMM - E-01-12	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-10
1er zone 3 unité UJOMM - E-01-09	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-07
1er zone 3 unité UJOMM - E-01-05	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-03
1er zone 3 unité UJOMM - E-01-08	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-06
1er zone 3 unité UJOMM - E-01-04	2eme étage - E-02-46
2eme étage - E-02-22c	2eme étage - E-02-22
2eme étage - E-02-47	2eme étage - E-02-24
2eme étage - E-02-25	2eme étage - E-02-30
2eme étage - E-02-33	2eme étage - E-02-33b

Pre-Rapport

2eme étage - E-02-34	2eme étage - E-02-32
2eme étage - E-02-31	2eme étage - E-02-48b
2eme étage - E-02-36	2eme étage - E-02-38
2eme étage - E-02-40	2eme étage - E-02-42
2eme étage - E-02-43b	2eme étage - E-02-44
2eme étage - E-02-45	2eme étage - E-02-43
2eme étage - E-02-41	2eme étage - E-02-39
2eme étage - E-02-37	2eme étage - E-02-35
2eme étage - E-02-21	2eme étage - E-02-19
2eme étage - E-02-18	2eme étage - E-02-20
2eme étage - E-02-17	2eme étage - E-02-16
2eme étage - E-02-15	2eme étage - E-02-12
2eme étage - E-02-09	2eme étage - E-02-07
2eme étage - E-02-03	2eme étage - E-02-01b
2eme étage - E-02-01	2eme étage - E-02-02
2eme étage - E-02-04	2eme étage - E-02-06
2eme étage - E-02-08	2eme étage - E-02-10
2eme étage - E-02-49	Facades - Façades
Ascenseurs - E-03-01	Ascenseurs - Trémie 1
Ascenseurs - Trémie 2	Ascenseurs - Cabine 1
Ascenseurs - Cabine 2	Sous sol zone 2 - E-S1-XX
Sous sol zone 3 - E-S1-57	Sous sol zone 1 - E-S1-56
RDC zone 3 unité E2 - E-00-77	RDC zone 3 unité E2 - E-00-76
RDC zone 3 unité E2 - E-00-79	RDC zone 3 unité E2 - E-00-78
RDC zone 3 unité E2 - E-00-80	RDC zone 3 unité E2 - E-00-93
RDC zone 3 unité E2 - E-00-92	RDC zone 3 unité E2 - E-00-95
RDC zone 3 unité E2 - E-00-94	RDC zone 3 unité E2 - E-00-96
1er zone 3 unité UJOMM - E-01-26	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-02
Toiture - Vol 279	

Pre-Rapport

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
1er zone 1 - E-01-59	Risque sanitaire ou physique avéré	
1er zone 3 unité UJOMM - E-01-24	Risque sanitaire ou physique avéré	
1er zone 2 unité E4 - E-01-76	Risque sanitaire ou physique avéré	
1er zone 2 unité E4 - E-01-86	Risque sanitaire ou physique avéré	
1er zone 1 - E-01-56	Risque sanitaire ou physique avéré	
1er zone 2 unité E4 - E-01-74	Risque sanitaire ou physique avéré	
1er zone 2 unité E4 - E-01-69	Risque sanitaire ou physique avéré	
1er zone 2 unité E4 - E-01-67	Risque sanitaire ou physique avéré	

1er zone 3 unité UJOMM - E-01-01	Risque sanitaire ou physique avéré
1er zone 2 unité E4 - E-01-91	Risque sanitaire ou physique avéré
1er zone 2 unité E4 - E-01-78	Risque sanitaire ou physique avéré
1er zone 2 unité E4 - E-01-75	Risque sanitaire ou physique avéré
1er zone 2 unité E4 - E-01-77	Risque sanitaire ou physique avéré
1er zone 2 unité E4 - E-01-90	Risque sanitaire ou physique avéré
1er zone 1 - E-01-54	Risque sanitaire ou physique avéré
1er zone 2 unité E4 - E-01-92	Risque sanitaire ou physique avéré
1er zone 2 unité E4 - E-01-81	Risque sanitaire ou physique avéré
RDC zone 2 unité E5 - E-00-02	Risque sanitaire ou physique avéré
1er zone 2 unité E4 - E-01-93	Risque sanitaire ou physique avéré

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que, en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, ses obligations réglementaires ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article R1334-19 du Code de la santé publique.

Pre-Rapport

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Déconstruction de la majorité du bâtiment seul le nez des 4 ailes seront conservés mais ils feront l'objetd'une réhabilitation totale.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Pavillon E.

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux de démolition sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME DE REPÉRAGE REGLEMENTAIRE

Conformément au programme des travaux de démolition défini par le donneur d'ordre, nous avons recherché l'ensemble des Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) concernés par les travaux de démolition définis par le donneur d'ordre, sur la base des composants et parties de composant de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique, ainsi que les MPSCA qui n'y figurant pas, cette liste étant indicative.

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées.	Plaques en fibres-ciment.
Ardoises.	Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.
Eléments ponctuels.	Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume ("shingle"), pare-vapeur, revêtements et colles.
Revêtements bitumineux d'étanchéité.	
Accessoires de toitures.	Rivets, faîtages, closoirs...
2. Façades	
Panneaux-sandwichs.	Plaques, joints d'assemblage, tresses....
Bardages.	Plaques et "bacs" en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage.
Appuis de fenêtres.	Eléments en fibres-ciment.
3. Parois verticales intérieures et enduits	

Pre-Rapport

Murs et cloisons.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation.
Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons légères ou préfabriquées. Gaines et coffres verticaux.	Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment.
Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. Vantaux et joints.
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite).
Poutres et charpentes (périphériques et intérieures).	Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.
Interfaces entre structures.	Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutrements, joints de dilatation.
Gaines et coffres horizontaux.	Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.
Faux plafonds.	Panneaux et plaques.
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement).	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations.
Revêtement de murs	Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides).	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.
Conduits de vapeur, fumée, échappement.	Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.
Clapets/ volets coupe-feu.	Clapet, volet, rebouchage.
Vide-ordures.	Conduit en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières.	Portes et cloisons palières.
Trémie, machinerie.	Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.

Pre-Rapport

8. Equipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Eléments en fibres-ciment.

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Neant.

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

MAJ du 18/08/25.
Au vu de l'incohérence du prélèvement P44 (amianté sur PV analyses) il a été réalisé 3 prélèvements (P511, P512 et P513) du même matériau et/ou produit, complémentaires (non amianté sur PV analyses) afin d'infirmer la présence d'amiante du premier prélèvement.

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Neant.

Pré-Rapport

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante et qui correspondent aux composants ou parties de composants de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme NF X46-020 d'août 2017, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité par le COFRAC.

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 01/10/2019 : « Chaque couche dissociable d'un échantillon, dont la quantité de la prise d'essai est suffisante, fait l'objet d'une analyse propre ». Afin de pouvoir respecter cette exigence réglementaire qui s'impose au donneur d'ordre, à l'opérateur de repérage et au laboratoire d'analyse, l'opérateur procédera systématiquement lors de son intervention et dans la mesure du possible, à la séparation des couches constitutives de l'ouvrage prélevé. Si le donneur d'ordre souhaite malgré tout une analyse globale des couches constituant l'échantillon, il est porté à son attention que les résultats d'analyse ne seraient pas rendus sous couvert d'accréditation COFRAC ni sous couvert de la réglementation en vigueur si les couches constituant l'échantillon étaient séparables soit lors du prélèvement soit lors de la préparation de l'échantillon par le laboratoire.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux de démolition ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition. Une nouvelle intervention de repérage complémentaire pourra être organisée, selon nos conditions tarifaires en vigueur ou conditions prévues au contrat.

Dans certains cas, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante au cœur d'un ouvrage peut être impossible à identifier avant le début des travaux de démolition (exemples : écarteurs de banches noyés dans le béton, calles de ferraillage des dalles béton, ancienne colle de revêtement de sol noyée dans une nouvelle dalle béton pour rehaussement d'un plancher, conduit noyé dans un mur en béton, etc.). Dans de tels cas, la responsabilité de l'opérateur ne pourra pas être recherchée en cas de défaut de conclusion dans son rapport. Une nouvelle intervention de repérage complémentaire pourra être organisée, selon nos conditions tarifaires en vigueur ou conditions prévues au contrat.

Enfin, il est rappelé au donneur d'ordre que le repérage doit se faire en site vide d'occupant et d'équipement ou mobilier. La présence d'occupant, d'équipement ou de mobilier peut limiter fortement la réalisation d'investigations et de sondages destructifs, et donc l'exhaustivité des conclusions du présent rapport de repérage. Le donneur d'ordre est présumé informé de nos exigences d'intervention dès la commande de notre intervention et ne pourra se prévaloir ultérieurement de défaut de conclusion ayant pour cause la présence d'occupant, d'équipements ou de mobiliers lors de notre intervention.

Pre-Rapport

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Conformément à l'article R1334-29-6 du Code de la santé publique, le rapport du repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante avant démolition est communiqué par le propriétaire du bâtiment à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux de démolition dans l'immeuble.

Pre-Rapport

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
E-S1-11b	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW116793 n°23 Phase 2
E-S1-17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	002EW116793 n°25 Phase 1
E-S1-19	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Joint entre éléments	002EW116793 n°34
E-S1-19	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Peinture intérieur	002EW116793 n°35
E-S1-20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW116793 n°49
E-S1-51b	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	002EW116793 n°72 Phase 2
E-S1-50	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW116793 n°101 Phase 1
E-S1-49	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW116793 n°101 Phase 1
E-S1-50b	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW116793 n°101 Phase 1
E-S1-42	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW116793 n°101 Phase 1
E-S1-45	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW116793 n°101 Phase 1
Vol 54	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	002EW116793 n°111
E-00-126	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW116793 n°120 Phase 1
E-00-44	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW116793 n°120 Phase 1
E-00-42	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW116793 n°120 Phase 1
E-00-60	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°144
E-00-58	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°144
E-00-55	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°144
E-00-52	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°144
E-00-45b	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°144
E-00-52	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plaque fibro ciment	002EW116793 n°156
E-S1-XX	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plaque fibro ciment	002EW116793 n°156

Pre-Rapport

E-01-52	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW116793 n°234
E-01-52	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°236
E-01-46c	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°236
E-01-51	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°256
E-01-50b	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°256
E-01-48	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°256
E-01-51	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°257
E-01-45b	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°257
E-01-44	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°257
E-01-41	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°257
E-01-43	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°257
E-01-43b	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°257
E-01-42	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°257
E-01-38	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°257
E-01-46	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°258
E-01-97	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°258
E-01-94	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°258
E-01-ESC1	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°258
E-01-83	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°258
E-01-46	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°259
E-01-31	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°286
E-01-11	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°286
E-01-12	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°286
E-01-14	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°286
E-01-15	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°286
E-01-17	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°286
E-01-28	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°286
E-01-34	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°286
E-01-32	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°288
E-01-33	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°288
E-01-35	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°288
E-01-37	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°288
E-01-39	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°288
E-01-ESC2	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°291
E-01-19	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	002EW116793 n°294 Phase 2
E-01-18	Equipements divers et accessoires	Evier	Peinture bitumineuse	002EW116793 n°302
E-02-22	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°331
E-02-20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW116793 n°334 Phase 1
E-02-19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW116793 n°334 Phase 1
E-02-18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW116793 n°334 Phase 1

Pre-Rapport

E-02-16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW116793 n°334 Phase 1
E-02-17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	002EW116793 n°334 Phase 1
E-02-08	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°356
Vol 55	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	002EW116793 n°381
Vol 55	Voies et réseaux divers	Conduits	Fibres-ciment	002EW116793 n°384
E-S1-55	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°386
E-S1-51b	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°387
E-S1-52	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°388
E-S1-06b	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793 n°389
Façades	Coffrages perdus	Coffrages	Elément en fibre ciment	002EW116793 n°399
Vol 54	Equipements divers et accessoires	Equipement électrique	Divers	002EW116793-2 n°492
Vol 55	Equipements divers et accessoires	Equipement électrique	Divers	002EW116793-2 n°492
E-03-01	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Frein	002EW116793-2 n°500
E-S1-05	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Tresses	002EW116793-2 n°506
E-00-44	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793-2 n°518
E-S1-57	Voies et réseaux divers	Conduits	Fibres-ciment	002EW116793-2 n°524
E-S1-56	Voies et réseaux divers	Conduits	Fibres-ciment	002EW116793-2 n°524
E-S1-38b	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	002EW116793-2 n°531
E-S1-38	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Tresses	002EW116793-2 n°532
E-01-83	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793-2 n°563
E-00-85b	Equipements divers et accessoires	Bac	Bac à fleurs	002EW116793-3 n°574
E-00-85b	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	002EW116793-3 n°582
Vol 279	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Conduits de ventilation	P586

Pre-Rapport

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que, en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composant ou partie de composant non inspecté, ses obligations réglementaires ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article R1334-19 du Code de la Santé Publique. Des investigations complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux / parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Materiau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'acces à mettre en oeuvre
E-S1-38b	Joint de bride	Trop serré		DÉMONTAGE
Vol 54	Joint de bride	Trop serré		DÉMONTAGE
Vol 55	Joint de bride	Trop serré		DÉMONTAGE

E-00-43	Panneaux	Sondage trop destructif	Depose plaque de doublage ba 13 en partie basse
E-00-13	Panneaux	Sondage trop destructif	Depose plaque de doublage ba 13 en partie basse
E-S1-55	Divers	Trappe bloqué	Faire ouvrir
Vol 55	Joint de bride	Bride trop serrée	
E-S1-55	Conduits	Regard remblayé	
E-S1-55	Conduits	Regard remblayé	
Vol 54	Plaque isolante	Non démontable	
E-S1-06b	Conduits	Regards noirs impossible à retirer	
E-S1-50	Joint entre éléments	Au milieu de la pièce, pas d'appui pour l'échelle	
E-00-50	Isolant	Absence de PV de consignation	
E-00-52	Peinture intérieur	Nécessite un démontage complexe	
E-01-46d	Mastic vitrier	Sondage trop destructif	
E-01-50	Mastic vitrier	Sondage trop destructif	
Cabine 2	Cloisons palières	Dégration trop importante	
Vol 279	Joint de dilatation	Sous plaque métal	
1er zone 1 - E-01-59		Risque sanitaire ou physique avéré	
1er zone 3 unité UJOMM - E-01-24		Risque sanitaire ou physique avéré	
1er zone 2 unité E4 - E-01-76		Risque sanitaire ou physique avéré	
1er zone 2 unité E4 - E-01-86		Risque sanitaire ou physique avéré	
1er zone 1 - E-01-56		Risque sanitaire ou physique avéré	
1er zone 2 unité E4 - E-01-74		Risque sanitaire ou physique avéré	
1er zone 2 unité E4 - E-01-69		Risque sanitaire ou physique avéré	
1er zone 2 unité E4 - E-01-67		Risque sanitaire ou physique avéré	
1er zone 3 unité UJOMM - E-01-01		Risque sanitaire ou physique avéré	
1er zone 2 unité E4 - E-01-91		Risque sanitaire ou physique avéré	
1er zone 2 unité E4 - E-01-78		Risque sanitaire ou physique avéré	

Pre-Rapport

1er zone 2 unité E4 - E-01-75	Risque sanitaire ou physique avéré
1er zone 2 unité E4 - E-01-77	Risque sanitaire ou physique avéré
1er zone 2 unité E4 - E-01-90	Risque sanitaire ou physique avéré
1er zone 1 - E-01-54	Risque sanitaire ou physique avéré
1er zone 2 unité E4 - E-01-92	Risque sanitaire ou physique avéré
1er zone 2 unité E4 - E-01-81	Risque sanitaire ou physique avéré
RDC zone 2 unité E5 - E-00-02	Risque sanitaire ou physique avéré
1er zone 2 unité E4 - E-01-93	Risque sanitaire ou physique avéré

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

La partie haute des façades au dessus 3,5m n'a pas été inspecté en raison de sa hauteur et du manque de moyen d'accès sécurisé. Des investigations complémentaires sont à prévoir une fois les moyens d'accès sécurisés (nacelle, IRL, etc. à définir selon les critères d'accès) mis à disposition par le donneur d'ordre ou le propriétaire.

Tous les plenums n'ont pas été inspectés car la manipulationde celle ci peux mettre en danger les occupants (poussières etc ..). . Des investigations sont à prévoir une fois l'intégralité des faux plafonds déposés.

Présence de nombreuses gaines techniques dans le bâtiment. Seules les gaines techniques possédant une trappe d'accès ont été sondées . Le bâtiment étant encore en activité, l'ensemble des gaines et parties de gaines techniques ne comportant pas de trappe d'accès n'a pas été sondé. De même, pour les gaines et parties de gaines techniques qui ont pu être sondées, seuls les sondages et prélèvements non destructifs et/ou ne faisant pas perdre sa fonction à l'ouvrage sondé ou prélevé ont pu être réalisés. En conséquence, il sera nécessaire de finaliser l'inspection des gaines techniques une fois le bâtiment vide et libéré de toute activité.

L'ensemble de l'installation électrique n'a pu être investiguée. Des investigations complémentaires devront être réalisées après sa mise à l'arrêt et la réception d'un PV de consignation.

L'intégralité des réseaux enterrés n'ont pu être investigués dans le cadre du présent repérage. En effet, ces réseaux enterrés ne sont pas repérables sans moyens spécifiques (terrassement, caméra, etc.) non prévus au présent contrat. Des investigations complémentaires devront être réalisées ultérieurement une fois les moyens d'accès aux réseaux enterrés mis à disposition ou lors de la phase de travaux correspondant à leur mise à jour.

Les joints de structure n'ont pas été investigé lors du repérage en phase 1. En conséquence, il sera nécessaire de finaliser l'inspection de c'est éléments avant le début des travaux.

MAJ du 31/07/25.
Menuiseries :
-A la demande du donneur d'ordre, les mastics vitriers amiantés des fenêtres dites "historiques" du bâtiment ont été zonés sur tous les châssis repérés comme tels.
-Les menuiseries aluminium font l'objet d'une recherche sur leur date d'installation.
-Lors des premières interventions, il a été demandé de ne pas intervenir en plénum. Par conséquent, les fenêtres situées en imposte n'avaient pas été sondées. Lors de ce passage, certaines ont été prélevées dans les pièces libérées mais nous ne sommes pas repassés dans tous les volumes investigués premièrement. Il conviendra d'effectuer une mise à jour une fois tout le bâtiment libéré de ses exploitants.

MAJ du 18/08/25.

Pre-Rapport

-Traitement du quartier E2

Les doublages et les gaines techniques seront sondés après que le bâtiment soit vide d'occupant.

MAJ du 18/08/25.
Lors des sondage en toiture, il a été repérée une importante couche de ciment sous l'étanchéité en asphalte qu'il conviendra de retirer après évacuation du bâtiment avec des moyens de démolition plus conséquent pour pouvoir sonder jusqu'à la dalle béton.

Pre-Rapport

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Toiture et étanchéité

2 - Façades

3 - Parois verticales intérieures et enduits

4 - Plafond et faux-plafonds

5 - Revêtement de sol

6 - Revêtement de mur

7 - Conduits, canalisations et équipements

8 - Ascenceurs et monte charges

9 - Equipements divers et accessoires

10 - Coffrages perdus

11 - Voies et réseaux divers

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P583	Réalisation d'un prélevement	Asphalte	002EW 11679 3-4 n °583 - 1	P583	Matériau bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Pare-vapeur	P584	Réalisation d'un prélevement	Pare-vapeur	002EW 11679 3-4 n °584 - 1	P584	Matériau bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Isolant	S649	Réalisation d'un sondage		S649 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par naturePolystyrène expansé
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P585	Réalisation d'un prélevement	Etanchéité bitumeuse	002EW 11679 3-4 n °585 - 1	P585	Matériau bitumineux + matériau mousse non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Eléments ponctuels	Joint de dilatation	I15	Joint de dilatation		I15 - 1				Sous plaque métal
Toiture	Vol 279	Eléments ponctuels	Conduits de ventilation	P586	Réalisation d'un prélevement	Plaques sur gaine de ventilation	002EW 11679 3-4 n °586 - 1	P586	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	Vol 279	Eléments ponctuels	Conduits de ventilation	P586	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P586	Plaques sur gaine de ventilation	002EW 11679 3-4 n °586 - 1	P586	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Toiture	Vol 279	Eléments ponctuels	Conduits de ventilation	S656 (P586)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P586	Plaques sur gaine de ventilation	002EW 11679 3-4 n °586 - 1	P586	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Toiture	Vol 279	Eléments ponctuels	Conduits de ventilation	S657 (P586)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P586	Plaques sur gaine de ventilation	002EW 11679 3-4 n °586 - 1	P586	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Toiture	Vol 279	Eléments ponctuels	Conduits de ventilation	S661 (P586)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P586	Plaques sur gaine de ventilation	002EW 11679 3-4 n °586 - 1	P586	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Toiture	Vol 279	Eléments ponctuels	Conduits de ventilation	S662 (P586)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P586	Plaques sur gaine de ventilation	002EW 11679 3-4 n °586 - 1	P586	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P587	Réalisation d'un prélevement	Asphalte	002EW 11679 3-4 n °587 - 1	P587	Matériau bitumineux + matériau compact gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P589	Réalisation d'un prélevement	Bande type "Paxalu" gauffré en croix	002EW 11679 3-4 n °589 - 1	P589	Matériau bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P590	Réalisation d'un prélevement	Bande type "Paxalu" gauffré en carré	002EW 11679 3-4 n °590 - 1	P590	Matériau bitumineux avec aluminium	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P590	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P590	Bande type "Paxalu" gauffré en carré	002EW 11679 3-4 n °590 - 1	P590	Matériau bitumineux avec aluminium	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Eléments ponctuels	Rubans adhésifs	P592	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3-4 n °592 - 1	P592	Matériau en aluminium non séparable + matériau mou	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P593	Réalisation d'un prélevement	Bande en rustine		P593	Matériau bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P593	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P593	Bande en rustine		P593	Matériau bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Revêtements et colles	P594	Réalisation d'un prélevement	Colle noire	002EW 11679 3-4 n °594 - 1	P594	Matériau bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P598	Réalisation d'un prélevement	Asphalte	002EW 11679 3-4 n °598 - 1	P598 Phase 1	Matériau bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P598	Réalisation d'un prélevement	Asphalte	002EW 11679 3-4 n °598 - 1	P598 Phase 2	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Pare-vapeur	P599	Réalisation d'un prélevement	Pare-vapeur	002EW 11679 3-4 n °599 - 1	P599	Matériau bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P600	Réalisation d'un prélevement	Etanchéité bitumeuse	002EW 11679 3-4 n °600 - 1	P600	Matériau bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P601	Réalisation d'un prélevement	Bande type "Paxalu" gauffré en carré	002EW 11679 3-4 n °601 - 1	P601	Matériau bitumineux avec aluminium	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Eléments ponctuels	Rubans adhésifs	P602	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3-4 n °602 - 1	P602	Peinture non séparable + matériau mou gris	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Eléments ponctuels	Rubans adhésifs	S654	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P602		002EW 11679 3-4 n °602 - 1	P602	Peinture non séparable + matériau mou gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	Vol 279	Eléments ponctuels	Rubans adhésifs	S660	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P602		002EW 11679 3-4 n °602 - 1	P602	Peinture non séparable + matériau mou gris	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Eléments ponctuels	Rubans adhésifs	S654 - S660	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P602		002EW 11679 3-4 n °602 - 1	P602	Peinture non séparable + matériau mou gris	Négatif	Négatif sur analyse
Ascenseurs	E-03-01	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P606	Réalisation d'un prélevement	Bande type "Paxalu"		P606	Matériau bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P608	Réalisation d'un prélevement	Etanchéité bitumeuse sur édicule		P608	Matériau bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P609	Réalisation d'un prélevement	Remontée d'étanchéité	002EW 11679 3-4 n °609 - 1	P609	Matériau bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P610	Réalisation d'un prélevement	Asphalte	002EW 11679 3-4 n °610 - 1	P610	Matériau bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Pare-vapeur	P611	Réalisation d'un prélevement	Pare-vapeur	002EW 11679 3-4 n °611 - 1	P611	Matériau bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P612	Réalisation d'un prélevement	Etanchéité bitumeuse	002EW 11679 3-4 n °612 - 1	P612	Matériau bitumineux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P614	Réalisation d'un prélevement	Remontée d'étanchéité	002EW 11679 3-4 n °614 - 1	P614	Matériau bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P615	Réalisation d'un prélevement	Asphalte	002EW 11679 3-4 n °615 - 1	P615 Phase 1	Matériau bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P615	Réalisation d'un prélevement	Asphalte	002EW 11679 3-4 n °615 - 1	P615 Phase 2	Matériau mousse beige	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P616	Réalisation d'un prélevement	Bande type "Paxalu"	002EW 11679 3-4 n °616 - 1	P616	Matériau bitumineux avec aluminium	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P616	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P616	Bande type "Paxalu"	002EW 11679 3-4 n °616 - 1	P616	Matériau bitumineux avec aluminium	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P618	Réalisation d'un prélevement	Bande type "Paxalu"	002EW 11679 3-4 n °618 - 1	P618	Matériau bitumineux avec aluminium	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P620	Réalisation d'un prélevement	Asphalte	002EW 11679 3-4 n °620 - 1	P620	Matériau bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Pare-vapeur	P621	Réalisation d'un prélevement	Pare-vapeu r	002EW 11679 3-4 n °621 - 1	P621	Matériau bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P623	Réalisation d'un prélevement	Etanchéité bitumeuse	002EW 11679 3-4 n °623 - 1	P623	Matériau bitumineux noir avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P624	Réalisation d'un prélevement	Bande type "Paxalu"	002EW 11679 3-4 n °624 - 1	P624	Matériau bitumineux avec aluminium	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P626	Réalisation d'un prélevement	Bande type "Paxalu"	002EW 11679 3-4 n °626 - 1	P626	Matériau bitumineux noir avec aluminium	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P627	Réalisation d'un prélevement	Asphalte	002EW 11679 3-4 n °627 - 1	P627	Matériau bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P628	Réalisation d'un prélevement	Bande type "Paxalu"	002EW 11679 3-4 n °628 - 1	P628	Matériau bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P628	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P628	Bande type "Paxalu"	002EW 11679 3-4 n °628 - 1	P628	Matériau bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Pare-vapeur	P629	Réalisation d'un prélevement	Pare-vapeur sous asphalte	002EW 11679 3-4 n °629 - 1	P629	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P630	Réalisation d'un prélevement	Asphalte	002EW 11679 3-4 n °630 - 1	P630	Matériau bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P631	Réalisation d'un prélevement	Bande type "Paxalu"	002EW 11679 3-4 n °631 - 1	P631	Matériau bitumineux avec aluminium	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P632	Réalisation d'un prélevement	Asphalte	002EW 11679 3-4 n °632 - 1	P632	Matériau bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Pare-vapeur	P633	Réalisation d'un prélevement	Pare-vapeur sous asphalte	002EW 11679 3-4 n °633 - 1	P633	Matériau bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P634	Réalisation d'un prélevement	Etanchéité bitumeuse	002EW 11679 3-4 n °634 - 1	P634	Matériau bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P635	Réalisation d'un prélevement	Bande type "Paxalu"	002EW 11679 3-4 n °635 - 1	P635	Matériau bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P635	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P635	Bande type "Paxalu"	002EW 11679 3-4 n °635 - 1	P635	Matériau bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P636	Réalisation d'un prélevement	Asphalte	002EW 11679 3-4 n °636 - 1	P636	Matériau bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P637	Réalisation d'un prélevement	Bande type "Paxalu"	002EW 11679 3-4 n °637 - 1	P637	Matériau bitumineux noir avec aluminium	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P638	Réalisation d'un prélevement	Bande rouge	002EW 11679 3-4 n °638 - 1	P638	Matériau bitumineux blanc avec gravillons en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	P639	Réalisation d'un prélevement	Matériau noir mélangé à la terre	002EW 11679 3-4 n °639 - 1	P639	Matériau noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-126	Menuiseries	Mastic vitrier	P121	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °121 - 1	002EW 116793 n°121	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-45d	Menuiseries	Mastic vitrier	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		002EW 11679 3 n °121 - 1	002EW 116793 n°121	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-43	Menuiseries	Mastic vitrier	P134	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °134 - 1	002EW 116793 n°134	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-43	Menuiseries	Mastic vitrier	P134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002EW 11679 3 n °134 - 1	002EW 116793 n°134	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-42	Menuiseries	Mastic vitrier	P137	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °137 - 1	002EW 116793 n°137	Peinture non séparable + matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-42	Menuiseries	Mastic vitrier	P137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002EW 11679 3 n °137 - 1	002EW 116793 n°137	Peinture non séparable + matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-40	Menuiseries	Mastic vitrier	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002EW 11679 3 n °137 - 1	002EW 116793 n°137	Peinture non séparable + matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-38	Menuiseries	Mastic vitrier	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002EW 11679 3 n °137 - 1	002EW 116793 n°137	Peinture non séparable + matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-42 - E-00-40 - E-00-38	Menuiseries	Mastic vitrier	P137 - S97 - S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002EW 11679 3 n °137 - 1	002EW 116793 n°137	Peinture non séparable + matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-60	Menuiseries	Mastic vitrier	P143	Réalisation d'un prélèvement		002EW 11679 3 n °143 - 1	002EW 116793 n°143	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-60	Menuiseries	Mastic vitrier	P144	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °144 - 1	002EW 116793 n°144	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDC zone 1	E-00-58	Menuiseries	Mastic vitrier	S120 (P144)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P144		002EW 11679 3 n °144 - 1	002EW 116793 n°144	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-55	Menuiseries	Mastic vitrier	S121 (P144)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P144		002EW 11679 3 n °144 - 1	002EW 116793 n°144	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
RDC zone 1	E-00-52	Menuiseries	Mastic vitrier	S385 (P144)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P144		002EW 11679 3 n °144 - 1	002EW 116793 n°144	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-45b	Menuiseries	Mastic vitrier	S530 (P144)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P144		002EW 11679 3 n °144 - 1	002EW 116793 n°144	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDC zone 1	E-00-45b	Menuiseries	Mastic vitrier	S531 (P144)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P144		002EW 11679 3 n °144 - 1	002EW 116793 n°144	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-27	Menuiseries	Mastic vitrier	P165	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °165 - 1	002EW 116793 n°165	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-28	Menuiseries	Mastic vitrier	P168	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °168 - 1	002EW 116793 n°168	Peinture non séparable + matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-16f	Menuiseries	Mastic vitrier	P176	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °176 - 1	002EW 116793 n°176	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-13	Menuiseries	Mastic vitrier	P179	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °179 - 1	002EW 116793 n°179	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-13	Menuiseries	Mastic vitrier	P179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002EW 11679 3 n °179 - 1	002EW 116793 n°179	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-14	Menuiseries	Mastic vitrier	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002EW 11679 3 n °179 - 1	002EW 116793 n°179	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-17	Menuiseries	Mastic vitrier	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002EW 11679 3 n °179 - 1	002EW 116793 n°179	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-12	Menuiseries	Mastic vitrier	S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002EW 11679 3 n °179 - 1	002EW 116793 n°179	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-11	Menuiseries	Mastic vitrier	S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002EW 11679 3 n °179 - 1	002EW 116793 n°179	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-13 - E-00-14 - E-00-17 - E-00-12 - E-00-11	Menuiseries	Mastic vitrier	P179 - S139 - S140 - S141 - S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P179		002EW 11679 3 n °179 - 1	002EW 116793 n°179	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-09	Menuiseries	Mastic vitrier	P186	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °186 - 1	002EW 116793 n°186	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-06	Menuiseries	Joint à lèvre	S143	Réalisation d'un sondage		S143 - 1				Négatif sur docum ent
RDC zone 3 unité E2	E-00-85e	Menuiseries	Mastic vitrier	P213	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °213 - 1	002EW 116793 n°213	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-85	Menuiseries	Mastic vitrier	P216	Réalisation d'un prélevement			002EW 116793 n°216	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-85	Menuiseries	Mastic vitrier	P216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P216			002EW 116793 n°216	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 3 unité E2	E-00-86	Menuiseries	Mastic vitrier	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P216			002EW 116793 n°216	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-87	Menuiseries	Mastic vitrier	S354	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P216			002EW 116793 n°216	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-88	Menuiseries	Mastic vitrier	S355	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P216			002EW 116793 n°216	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-90b	Menuiseries	Mastic vitrier	S356	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P216			002EW 116793 n°216	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-90	Menuiseries	Mastic vitrier	S357	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P216			002EW 116793 n°216	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-91	Menuiseries	Mastic vitrier	S358	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P216			002EW 116793 n°216	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 3 unité E2	E-00-85 - E-00-86 - E-00-87 - E-00-88 - E-00-90b - E-00-91	Menuiseries	Mastic vitrier	P216 - S152 - S354 - S355 - S356 - S357 - S358	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P216			002EW 116793 n°216	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-46c	Menuiseries	Mastic vitrier	P224	Réalisation d'un prélèvement		002EW 116793 n°224 - 1	002EW 116793 n°224	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-46c	Menuiseries	Mastic vitrier	P225	Réalisation d'un prélèvement		002EW 116793 n°225 - 1	002EW 116793 n°225	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-52	Menuiseries	Mastic vitrier	S158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P225		002EW 116793 n°225 - 1	002EW 116793 n°225	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-52	Menuiseries	Mastic vitrier	P236	Réalisation d'un prélèvement		002EW 116793 n°236 - 1	002EW 116793 n°236	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-52	Menuiseries	Mastic vitrier	P236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P236		002EW 11679 3 n °236 - 1	002EW 116793 n°236	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige	Positif	Présen ce sur analyse
1er zone 1	E-01-46c	Menuiseries	Mastic vitrier	S515 (P236)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P236		002EW 11679 3 n °236 - 1	002EW 116793 n°236	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige	Positif	Présen ce sur analyse
1er zone 1	E-01-45b	Menuiseries	Mastic vitrier	P240	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °240 - 1	002EW 116793 n°240	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-45b	Menuiseries	Mastic vitrier	P240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P240		002EW 11679 3 n °240 - 1	002EW 116793 n°240	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-44	Menuiseries	Mastic vitrier	P241	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °241 - 1	002EW 116793 n°241	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-44	Menuiseries	Mastic vitrier	P241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P241		002EW 11679 3 n °241 - 1	002EW 116793 n°241	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-43b	Menuiseries	Mastic vitrier	S193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P241		002EW 11679 3 n °241 - 1	002EW 116793 n°241	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-43	Menuiseries	Mastic vitrier	S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P241		002EW 11679 3 n °241 - 1	002EW 116793 n°241	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-44 - E-01-43b	Menuiseries	Mastic vitrier	P241 - S193 - S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P241		002EW 11679 3 n °241 - 1	002EW 116793 n°241	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-41	Menuiseries	Mastic vitrier	P245	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °245 - 1	002EW 116793 n°245	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-43	Menuiseries	Mastic vitrier	S188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P245		002EW 11679 3 n °245 - 1	002EW 116793 n°245	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-40	Menuiseries	Mastic vitrier	S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P245		002EW 11679 3 n °245 - 1	002EW 116793 n°245	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-38	Menuiseries	Mastic vitrier	S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P245		002EW 11679 3 n °245 - 1	002EW 116793 n°245	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-36	Menuiseries	Mastic vitrier	S192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P245		002EW 11679 3 n °245 - 1	002EW 116793 n°245	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-43 - E-01-40 - E-01-38 - E-01-36	Menuiseries	Mastic vitrier	S188 - S190 - S191 - S192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P245		002EW 11679 3 n °245 - 1	002EW 116793 n°245	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-40	Menuiseries	Joint à lèvre	S195	Réalisation d'un sondage		S195 - 1				Négatif sur document
1er zone 1	E-01-51	Menuiseries	Mastic vitrier	P256	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °256 - 1	002EW 116793 n°256	Peinture non séparable + matériau beige en vrac	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-50b	Menuiseries	Mastic vitrier	S383 (P256)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P256		002EW 11679 3 n °256 - 1	002EW 116793 n°256	Peinture non séparable + matériau beige en vrac	Positif	Présence sur analyse
1er zone 1	E-01-48	Menuiseries	Mastic vitrier	S384 (P256)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P256		002EW 11679 3 n °256 - 1	002EW 116793 n°256	Peinture non séparable + matériau beige en vrac	Positif	Présence sur analyse
1er zone 1	E-01-51	Menuiseries	Mastic vitrier	P257	Réalisation d'un prélèvement		002EW 11679 3 n °257 - 1	002EW 116793 n°257	Peinture non séparable + matériau beige en vrac	Positif	Présence sur analyse
1er zone 1	E-01-45b	Menuiseries	Mastic vitrier	S516 (P257)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P257		002EW 11679 3 n °257 - 1	002EW 116793 n°257	Peinture non séparable + matériau beige en vrac	Positif	Présence sur analyse
1er zone 1	E-01-44	Menuiseries	Mastic vitrier	S517 (P257)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P257		002EW 11679 3 n °257 - 1	002EW 116793 n°257	Peinture non séparable + matériau beige en vrac	Positif	Présence sur analyse
1er zone 1	E-01-41	Menuiseries	Mastic vitrier	S518 (P257)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P257		002EW 11679 3 n °257 - 1	002EW 116793 n°257	Peinture non séparable + matériau beige en vrac	Positif	Présence sur analyse
1er zone 1	E-01-43	Menuiseries	Mastic vitrier	S519 (P257)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P257		002EW 11679 3 n °257 - 1	002EW 116793 n°257	Peinture non séparable + matériau beige en vrac	Positif	Présence sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-43b	Menuiseries	Mastic vitrier	S520 (P257)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P257		002EW 11679 3 n °257 - 1	002EW 116793 n°257	Peinture non séparable + matériau beige en vrac	Positif	Présence sur analyse
1er zone 1	E-01-42	Menuiseries	Mastic vitrier	S521 (P257)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P257		002EW 11679 3 n °257 - 1	002EW 116793 n°257	Peinture non séparable + matériau beige en vrac	Positif	Présence sur analyse
1er zone 1	E-01-38	Menuiseries	Mastic vitrier	S522 (P257)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P257		002EW 11679 3 n °257 - 1	002EW 116793 n°257	Peinture non séparable + matériau beige en vrac	Positif	Présence sur analyse
1er zone 1	E-01-46	Menuiseries	Mastic vitrier	P258	Réalisation d'un prélèvement		002EW 11679 3 n °258 - 1	002EW 116793 n°258	Peinture non séparable + matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse
1er zone 1	E-01-46	Menuiseries	Mastic vitrier	P258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258		002EW 11679 3 n °258 - 1	002EW 116793 n°258	Peinture non séparable + matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse
1er zone 1	E-01-46	Menuiseries	Mastic vitrier	S503 (P258)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258		002EW 11679 3 n °258 - 1	002EW 116793 n°258	Peinture non séparable + matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-97	Menuiseries	Mastic vitrier	S510 (P258)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258		002EW 11679 3 n °258 - 1	002EW 116793 n°258	Peinture non séparable + matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 2 unité E4	E-01-94	Menuiseries	Mastic vitrier	S511 (P258)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258		002EW 11679 3 n °258 - 1	002EW 116793 n°258	Peinture non séparable + matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-97	Menuiseries	Mastic vitrier	S512 (P258)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258		002EW 11679 3 n °258 - 1	002EW 116793 n°258	Peinture non séparable + matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-ESC1	Menuiseries	Mastic vitrier	S513 (P258)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258		002EW 11679 3 n °258 - 1	002EW 116793 n°258	Peinture non séparable + matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-83	Menuiseries	Mastic vitrier	S514 (P258)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258		002EW 11679 3 n °258 - 1	002EW 116793 n°258	Peinture non séparable + matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse
1er zone 1	E-01-46	Menuiseries	Mastic vitrier	P259	Réalisation d'un prélèvement		002EW 11679 3 n °259 - 1	002EW 116793 n°259	Peintures multiples non séparable + matériau beige non séparable + matériau gris en vrac	Positif	Présence sur analyse
1er zone 1	E-01-62	Menuiseries	Joint à lèvre	S218	Réalisation d'un sondage		S218 - 1				Négatif sur document

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-62	Menuiseries	Joint à lèvre	S218	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S218		S218 - 1				Négatif sur document
1er zone 1	E-01-63	Menuiseries	Joint à lèvre	S218	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S218		S218 - 1				Négatif sur document
1er zone 2 unité E4	E-01-ESC1	Menuiseries	Mastic vitrier	P272	Réalisation d'un prélevement		002EW116793 n °272 - 1	002EW116793 n°272	Peinture non séparable + matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-97	Menuiseries	Mastic vitrier	P275	Réalisation d'un prélevement		002EW116793 n °275 - 1	002EW116793 n°275	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-97	Menuiseries	Mastic vitrier	P275	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P275		002EW116793 n °275 - 1	002EW116793 n°275	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-97	Menuiseries	Mastic vitrier	S225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P275		002EW116793 n °275 - 1	002EW116793 n°275	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-97	Menuiseries	Mastic vitrier	P275 - S225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P275		002EW116793 n °275 - 1	002EW116793 n°275	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 2 unité E4	E-01-88	Menuiseries	Joint à lèvre	S227	Réalisation d'un sondage		S227 - 1				Négatif sur document
1er zone 2 unité E4	E-01-88	Menuiseries	Joint à lèvre	S227	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S227		S227 - 1				Négatif sur document
1er zone 2 unité E4	E-01-82	Menuiseries	Joint à lèvre	S227	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S227		S227 - 1				Négatif sur document
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-31	Menuiseries	Mastic vitrier	P286	Réalisation d'un prélevement		002EW 116793 n °286 - 1	002EW 116793 n°286	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-11	Menuiseries	Mastic vitrier	S523 (P286)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P286		002EW 11679 3 n °286 - 1	002EW 116793 n°286	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-12	Menuiseries	Mastic vitrier	S524 (P286)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P286		002EW 11679 3 n °286 - 1	002EW 116793 n°286	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-14	Menuiseries	Mastic vitrier	S525 (P286)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P286		002EW 11679 3 n °286 - 1	002EW 116793 n°286	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-15	Menuiseries	Mastic vitrier	S526 (P286)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P286		002EW 11679 3 n °286 - 1	002EW 116793 n°286	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-17	Menuiseries	Mastic vitrier	S527 (P286)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P286		002EW 11679 3 n °286 - 1	002EW 116793 n°286	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-28	Menuiseries	Mastic vitrier	S528 (P286)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P286		002EW 11679 3 n °286 - 1	002EW 116793 n°286	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-34	Menuiseries	Mastic vitrier	S529 (P286)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P286		002EW 11679 3 n °286 - 1	002EW 116793 n°286	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène + matériau gris hétérogène non séparable	Positif	Présence sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-32	Menuiseries	Mastic vitrier	P288	Réalisation d'un prélèvement		002EW 11679 3 n °288 - 1	002EW 116793 n°288	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène + matériau gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-33	Menuiseries	Mastic vitrier	S233 (P288)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P288		002EW 11679 3 n °288 - 1	002EW 116793 n°288	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène + matériau gris non séparable	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-35	Menuiseries	Mastic vitrier	S428 (P288)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P288		002EW 11679 3 n °288 - 1	002EW 116793 n°288	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène + matériau gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
1er zone 1	E-01-37	Menuiseries	Mastic vitrier	S429 (P288)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P288		002EW 11679 3 n °288 - 1	002EW 116793 n°288	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène + matériau gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
1er zone 1	E-01-39	Menuiseries	Mastic vitrier	S430 (P288)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P288		002EW 11679 3 n °288 - 1	002EW 116793 n°288	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène + matériau gris non séparable	Positif	Présen ce sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-ESC2	Menuiseries	Mastic vitrier	P291	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °291 - 1	002EW 116793 n°291	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige	Positif	Présence sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-28	Menuiseries	Joint à lèvre	S234	Réalisation d'un sondage		S234 - 1				Négatif sur document
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-19	Menuiseries	Joint à lèvre	S234	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S234		S234 - 1				Négatif sur document
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-10	Menuiseries	Joint à lèvre	S234	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S234		S234 - 1				Négatif sur document
RDC zone 1	E-00-63	Menuiseries	Joint à lèvre	S234	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S234		S234 - 1				Négatif sur document
RDC zone 1	E-00-67	Menuiseries	Joint à lèvre	S234	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S234		S234 - 1				Négatif sur document

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-69	Menuiseries	Joint à lèvre	S234	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S234		S234 - 1				Négatif sur document
RDC zone 1	E-00-70	Menuiseries	Joint à lèvre	S234	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S234		S234 - 1				Négatif sur document
RDC zone 1	E-00-68	Menuiseries	Joint à lèvre	S234	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S234		S234 - 1				Négatif sur document
RDC zone 1	E-00-65	Menuiseries	Joint à lèvre	S234	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S234		S234 - 1				Négatif sur document
RDC zone 3 unité E2	E-00-80	Menuiseries	Joint à lèvre	S234	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S234		S234 - 1				Négatif sur document
RDC zone 3 unité E2	E-00-78	Menuiseries	Joint à lèvre	S234	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S234		S234 - 1				Négatif sur document
RDC zone 3 unité E2	E-00-76	Menuiseries	Joint à lèvre	S234	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S234		S234 - 1				Négatif sur document

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 3 unité E2	E-00-77	Menuiseries	Joint à lèvre	S234	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S234		S234 - 1				Négatif sur document
RDC zone 3 unité E2	E-00-79	Menuiseries	Joint à lèvre	S234	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S234		S234 - 1				Négatif sur document
RDC zone 3 unité E2	E-00-93	Menuiseries	Joint à lèvre	S234	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S234		S234 - 1				Négatif sur document
RDC zone 3 unité E2	E-00-95	Menuiseries	Joint à lèvre	S234	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S234		S234 - 1				Négatif sur document
RDC zone 3 unité E2	E-00-96	Menuiseries	Joint à lèvre	S234	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S234		S234 - 1				Négatif sur document
RDC zone 3 unité E2	E-00-94	Menuiseries	Joint à lèvre	S234	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S234		S234 - 1				Négatif sur document
RDC zone 3 unité E2	E-00-92	Menuiseries	Joint à lèvre	S234	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S234		S234 - 1				Négatif sur document

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 3 unité E2	E-00-74	Menuiseries	Joint à lèvre	S234	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S234		S234 - 1				Négatif sur document
RDC zone 3 unité E2	E-00-72	Menuiseries	Joint à lèvre	S234	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S234		S234 - 1				Négatif sur document
RDC zone 3 unité E2	E-00-71	Menuiseries	Joint à lèvre	S234	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S234		S234 - 1				Négatif sur document
RDC zone 3 unité E2	E-00-73	Menuiseries	Joint à lèvre	S234	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S234		S234 - 1				Négatif sur document
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-28	Menuiseries	Mastic vitrier	P295	Réalisation d'un prélevement		002EW 116793 n °295 - 1	002EW 116793 n°295	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-18	Menuiseries	Mastic vitrier	P301	Réalisation d'un prélevement		002EW 116793 n °301 - 1	002EW 116793 n°301	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-11	Menuiseries	Mastic vitrier	P306	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °306 - 1	002EW 116793 n°306	Peinture non séparable + matériau compact blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-12	Menuiseries	Mastic vitrier	S239	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P306		002EW 11679 3 n °306 - 1	002EW 116793 n°306	Peinture non séparable + matériau compact blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-46	Menuiseries	Mastic vitrier	P314	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °314 - 1	002EW 116793 n°314	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-46	Menuiseries	Mastic vitrier	P315	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °315 - 1	002EW 116793 n°315	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-46	Menuiseries	Mastic vitrier	S244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P315		002EW 11679 3 n °315 - 1	002EW 116793 n°315	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-22	Menuiseries	Mastic vitrier	S251	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P315		002EW 11679 3 n °315 - 1	002EW 116793 n°315	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-46 - E-02-22	Menuiseries	Mastic vitrier	S244 - S251	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P315		002EW 11679 3 n °315 - 1	002EW 116793 n°315	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-46	Menuiseries	Mastic vitrier	P316	Réalisation d'un prélevement	Coulants	002EW 11679 3 n °316 - 1	002EW 116793 n°316	Matériau mou marron avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-22	Menuiseries	Mastic vitrier	P331	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °331 - 1	002EW 116793 n°331	Peinture non séparable + matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse
2eme étage	E-02-22	Menuiseries	Mastic vitrier	P331	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P331		002EW 11679 3 n °331 - 1	002EW 116793 n°331	Peinture non séparable + matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse
2eme étage	E-02-22	Menuiseries	Mastic vitrier	S446 (P331)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P331		002EW 11679 3 n °331 - 1	002EW 116793 n°331	Peinture non séparable + matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse
2eme étage	E-02-02	Menuiseries	Joint à lèvre	S297	Réalisation d'un sondage		S297 - 1				Négatif sur document
2eme étage	E-02-02	Menuiseries	Joint à lèvre	S297	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S297		S297 - 1				Négatif sur document
2eme étage	E-02-01	Menuiseries	Joint à lèvre	S297	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S297		S297 - 1				Négatif sur document

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-03	Menuiseries	Joint à lèvre	S297	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S297		S297 - 1				Négatif sur document
2eme étage	E-02-07	Menuiseries	Joint à lèvre	S297	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S297		S297 - 1				Négatif sur document
2eme étage	E-02-09	Menuiseries	Joint à lèvre	S297	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S297		S297 - 1				Négatif sur document
2eme étage	E-02-12	Menuiseries	Joint à lèvre	S297	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S297		S297 - 1				Négatif sur document
2eme étage	E-02-15	Menuiseries	Joint à lèvre	S297	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S297		S297 - 1				Négatif sur document
2eme étage	E-02-18	Menuiseries	Joint à lèvre	S297	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S297		S297 - 1				Négatif sur document
2eme étage	E-02-19	Menuiseries	Joint à lèvre	S297	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S297		S297 - 1				Négatif sur document

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-21	Menuiseries	Joint à lèvre	S297	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S297		S297 - 1				Négatif sur document
2eme étage	E-02-20	Menuiseries	Joint à lèvre	S297	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S297		S297 - 1				Négatif sur document
2eme étage	E-02-17	Menuiseries	Joint à lèvre	S297	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S297		S297 - 1				Négatif sur document
2eme étage	E-02-10	Menuiseries	Joint à lèvre	S297	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S297		S297 - 1				Négatif sur document
2eme étage	E-02-08	Menuiseries	Joint à lèvre	S297	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S297		S297 - 1				Négatif sur document
2eme étage	E-02-06	Menuiseries	Joint à lèvre	S297	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S297		S297 - 1				Négatif sur document
2eme étage	E-02-04	Menuiseries	Joint à lèvre	S297	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S297		S297 - 1				Négatif sur document

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-49	Menuiseries	Mastic vitrier	P354	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °354 - 1	002EW 116793 n°354	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-49	Menuiseries	Mastic vitrier	P354	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354		002EW 11679 3 n °354 - 1	002EW 116793 n°354	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-49	Menuiseries	Mastic vitrier	P355	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °355 - 1	002EW 116793 n°355	Matériau compact beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-08	Menuiseries	Mastic vitrier	P356	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °356 - 1	002EW 116793 n°356	Peinture non séparable + matériau compact gris	Positif	Présence sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-11	Menuiseries	Joint à lèvre	S349	Réalisation d'un sondage		S349 - 1				Négatif sur document
Sous sol zone 1	E-S1-07	Menuiseries	Joint à lèvre	S349	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S349		S349 - 1				Négatif sur document

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-12	Menuiseries	Joint à lèvre	S349	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S349		S349 - 1				Négatif sur document
Sous sol zone 1	E-S1-13	Menuiseries	Joint à lèvre	S349	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S349		S349 - 1				Négatif sur document
Sous sol zone 1	E-S1-14	Menuiseries	Joint à lèvre	S349	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S349		S349 - 1				Négatif sur document
Sous sol zone 1	E-S1-55	Menuiseries	Mastic vitrier	P385	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °385 - 1	002EW 116793 n°385	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-55	Menuiseries	Joint à lèvre	S350	Réalisation d'un sondage		S350 - 1				Négatif sur document
Sous sol zone 1	E-S1-55	Menuiseries	Mastic vitrier	P386	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °386 - 1	002EW 116793 n°386	Peinture non séparable + matériau compact beige	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 2	E-S1-51b	Menuiseries	Mastic vitrier	P387	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °387 - 1	002EW 116793 n°387	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige	Positif	Présence sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-51b	Menuiseries	Mastic vitrier	P387	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P387		002EW 11679 3 n °387 - 1	002EW 116793 n°387	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige	Positif	Présence sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-52	Menuiseries	Mastic vitrier	P388	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °388 - 1	002EW 116793 n°388	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige	Positif	Présence sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-06b	Menuiseries	Mastic vitrier	P389	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °389 - 1	002EW 116793 n°389	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige	Positif	Présence sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-20	Menuiseries	Mastic vitrier	P390	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °390 - 1	002EW 116793 n°390	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-20	Menuiseries	Mastic vitrier	P390	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P390		002EW 11679 3 n °390 - 1	002EW 116793 n°390	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-22	Menuiseries	Mastic vitrier	P391	Réalisation d'un prélevement			002EW 116793 n°391	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-22	Menuiseries	Mastic vitrier	P391	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P391			002EW 116793 n°391	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-34	Menuiseries	Mastic vitrier	P392	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °392 - 1 - 002EW 11679 3 n °392 - 2	002EW 116793 n°392	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-35	Menuiseries	Mastic vitrier	S351	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P392		002EW 11679 3 n °392 - 1 - 002EW 11679 3 n °392 - 2	002EW 116793 n°392	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 2	E-S1-32	Menuiseries	Mastic vitrier	S352	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P392		002EW 11679 3 n °392 - 1 - 002EW 11679 3 n °392 - 2	002EW 116793 n°392	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-31	Menuiseries	Mastic vitrier	S353	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P392		002EW 11679 3 n °392 - 1 - 002EW 11679 3 n °392 - 2	002EW 116793 n°392	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-35 - E-S1-32 - E-S1-31	Menuiseries	Mastic vitrier	S351 - S352 - S353	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P392		002EW 11679 3 n °392 - 1 - 002EW 11679 3 n °392 - 2	002EW 116793 n°392	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-29	Menuiseries	Mastic vitrier	P393	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °393 - 1	002EW 116793 n°393	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 2	E-S1-29	Menuiseries	Mastic vitrier	P393	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P393		002EW 11679 3 n °393 - 1	002EW 116793 n°393	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-27	Menuiseries	Mastic vitrier	P394	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °394 - 1	002EW 116793 n°394	Peinture non séparable + matériau compact beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-27	Menuiseries	Mastic vitrier	P394	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P394		002EW 11679 3 n °394 - 1	002EW 116793 n°394	Peinture non séparable + matériau compact beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P395	Réalisation d'un prélevement	Enduit courant	002EW 11679 3 n °395 - 1	002EW 116793 n°395	Matériau compact gris + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P396	Réalisation d'un prélevement	Enduit de jonction blanc	002EW 11679 3 n °396 - 1	002EW 116793 n°396	Matériau compact beige hétérogène non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P397	Réalisation d'un prélevement	Encadrement menuiseries	002EW 11679 3 n °397 - 1	002EW 116793 n°397	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P398	Réalisation d'un prélevement	Goutte d'eau rebord fenêtres	002EW 11679 3 n °398 - 1	002EW 116793 n°398	Matériau beige en vrac hétérogène + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P400	Réalisation d'un prélevement	Enduit courant	002EW 11679 3 n °400 - 1	002EW 116793 n°400	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P401	Réalisation d'un prélevement	Enduit de jonction blanc	002EW 11679 3 n °401 - 1	002EW 116793 n°401	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P402	Réalisation d'un prélevement	Encadrement menuiseries	002EW11679 3 n °402 - 1	002EW116793 n°402	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P403	Réalisation d'un prélevement	Goutte d'eau rebord fenêtres	002EW11679 3 n °403 - 1	002EW116793 n°403	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P404	Réalisation d'un prélevement	Enduit courant	002EW11679 3 n °404 - 1	002EW116793 n°404	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P405	Réalisation d'un prélevement	Enduit de jonction blanc	002EW11679 3 n °405 - 1	002EW116793 n°405	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P406	Réalisation d'un prélevement	Encadrement menuiseries	002EW11679 3 n °406 - 1	002EW116793 n°406	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P407	Réalisation d'un prélevement	Goutte d'eau rebord fenêtres	002EW11679 3 n °407 - 1	002EW116793 n°407	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P408	Réalisation d'un prélevement	Enduit courant	002EW11679 3 n °408 - 1	002EW116793 n°408	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P409	Réalisation d'un prélevement	Enduit de jonction blanc	002EW 11679 3 n °409 - 1	002EW 116793 n°409	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P410	Réalisation d'un prélevement	Encadrement menuiseries	002EW 11679 3 n °410 - 1	002EW 116793 n°410	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P411	Réalisation d'un prélevement	Goutte d'eau rebord fenêtres	002EW 11679 3 n °411 - 1	002EW 116793 n°411	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P412	Réalisation d'un prélevement	Enduit courant	002EW 11679 3 n °412 - 1	002EW 116793 n°412	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P413	Réalisation d'un prélevement	Enduit de jonction blanc	002EW 11679 3 n °413 - 1	002EW 116793 n°413	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P414	Réalisation d'un prélevement	Encadrement menuiseries	002EW 11679 3 n °414 - 1	002EW 116793 n°414	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P415	Réalisation d'un prélevement	Goutte d'eau rebord fenêtres	002EW 11679 3 n °415 - 1	002EW 116793 n°415	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P416	Réalisation d'un prélevement	Enduit courant	002EW 11679 3 n °416 - 1	002EW 116793 n°416	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P417	Réalisation d'un prélevement	Enduit de jonction blanc	002EW 11679 3 n °417 - 1	002EW 116793 n°417	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P418	Réalisation d'un prélevement	Encadrement menuiseries	002EW 11679 3 n °418 - 1	002EW 116793 n°418	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P419	Réalisation d'un prélevement	Goutte d'eau rebord fenêtres	002EW 11679 3 n °419 - 1	002EW 116793 n°419	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P420	Réalisation d'un prélevement	Enduit courant	002EW 11679 3 n °420 - 1	002EW 116793 n°420	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P421	Réalisation d'un prélevement	Enduit de jonction blanc	002EW 11679 3 n °421 - 1	002EW 116793 n°421	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P422	Réalisation d'un prélevement	Encadrement menuiseries	002EW11679 3 n°422 - 1	002EW116793 n°422	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P423	Réalisation d'un prélevement	Goutte d'eau rebord fenêtres	002EW11679 3 n°423 - 1	002EW116793 n°423	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P424	Réalisation d'un prélevement	Enduit courant	002EW11679 3 n°424 - 1	002EW116793 n°424	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P425	Réalisation d'un prélevement	Enduit de jonction blanc	002EW 11679 3 n °425 - 1	002EW 116793 n°425	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P426	Réalisation d'un prélevement	Encadrement menuiseries	002EW 11679 3 n °426 - 1	002EW 116793 n°426	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P427	Réalisation d'un prélevement	Goutte d'eau rebord fenêtres	002EW 11679 3 n °427 - 1	002EW 116793 n°427	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P428	Réalisation d'un prélevement	Enduit courant	002EW 11679 3 n °428 - 1	002EW 116793 n°428	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P429	Réalisation d'un prélevement	Enduit de jonction blanc	002EW 11679 3 n °429 - 1	002EW 116793 n°429	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P430	Réalisation d'un prélevement	Encadrement menuiseries	002EW 11679 3 n °430 - 1	002EW 116793 n°430	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P431	Réalisation d'un prélevement	Goutte d'eau rebord fenêtres	002EW 11679 3 n °431 - 1	002EW 116793 n°431	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P432	Réalisation d'un prélevement	Enduit courant	002EW 11679 3 n °432 - 1	002EW 116793 n°432	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P433	Réalisation d'un prélevement	Enduit de jonction blanc	002EW 11679 3 n °433 - 1	002EW 116793 n°433	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P434	Réalisation d'un prélevement	Encadrement menuiseries	002EW 11679 3 n °434 - 1	002EW 116793 n°434	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P435	Réalisation d'un prélevement	Goutte d'eau rebord fenêtres	002EW 11679 3 n °435 - 1	002EW 116793 n°435	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P436	Réalisation d'un prélevement	Enduit courant	002EW 11679 3 n °436 - 1	002EW 116793 n°436	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P437	Réalisation d'un prélevement	Enduit de jonction blanc	002EW 11679 3 n °437 - 1	002EW 116793 n°437	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P438	Réalisation d'un prélevement	Encadrement menuiseries	002EW116793 n °438 - 1	002EW116793 n°438	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P439	Réalisation d'un prélevement	Goutte d'eau rebord fenêtres	002EW116793 n °439 - 1	002EW116793 n°439	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P440	Réalisation d'un prélevement	Enduit courant	002EW116793 n °440 - 1	002EW116793 n°440	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P441	Réalisation d'un prélevement	Enduit de jonction blanc	002EW 11679 3 n °441 - 1	002EW 116793 n°441	Matériau compact beige hétérogène + matériau compact gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P442	Réalisation d'un prélevement	Encadrement menuiseries	002EW 11679 3 n °442 - 1	002EW 116793 n°442	Matériau compact gris non séparable + matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P443	Réalisation d'un prélevement	Goutte d'eau rebord fenêtres	002EW 11679 3 n °443 - 1	002EW 116793 n°443	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P444	Réalisation d'un prélevement	Enduit courant	002EW 11679 3 n °444 - 1	002EW 116793 n°444	Matériau compact gris + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P445	Réalisation d'un prélevement	Enduit de jonction blanc	002EW 11679 3 n °445 - 1	002EW 116793 n°445	Matériau compact gris + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P446	Réalisation d'un prélevement	Encadrement menuiseries	002EW 11679 3 n °446 - 1	002EW 116793 n°446	Matériau compact gris + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P447	Réalisation d'un prélevement	Goutte d'eau rebord fenêtres	002EW 11679 3 n °447 - 1	002EW 116793 n°447	Matériau compact gris + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P448	Réalisation d'un prélevement	Enduit courant	002EW 11679 3 n °448 - 1	002EW 116793 n°448	Matériau compact gris + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P449	Réalisation d'un prélevement	Enduit de jonction blanc	002EW 11679 3 n °449 - 1	002EW 116793 n°449	Matériau compact gris + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P450	Réalisation d'un prélevement	Encadrement menuiseries	002EW 11679 3 n °450 - 1	002EW 116793 n°450	Matériau compact gris + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P451	Réalisation d'un prélevement	Goutte d'eau rebord fenêtres	002EW 11679 3 n °451 - 1	002EW 116793 n°451	Matériau compact gris + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P452	Réalisation d'un prélevement	Enduit courant	002EW 11679 3 n °452 - 1	002EW 116793 n°452	Matériau compact gris + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P453	Réalisation d'un prélevement	Enduit de jonction blanc	002EW 11679 3 n °453 - 1	002EW 116793 n°453	Matériau compact gris + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P454	Réalisation d'un prélevement	Encadrement menuiseries	002EW 11679 3 n °454 - 1	002EW 116793 n°454	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P455	Réalisation d'un prélevement	Goutte d'eau rebord fenêtres	002EW 11679 3 n °455 - 1	002EW 116793 n°455	Matériau compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P456	Réalisation d'un prélevement	Enduit courant	002EW 11679 3 n °456 - 1	002EW 116793 n°456	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P457	Réalisation d'un prélevement	Enduit de jonction blanc	002EW 11679 3 n °457 - 1	002EW 116793 n°457	Matériau compact beige hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P458	Réalisation d'un prélevement	Encadrement menuiseries	002EW 11679 3 n °458 - 1	002EW 116793 n°458	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P459	Réalisation d'un prélevement	Goutte d'eau rebord fenêtres	002EW 11679 3 n °459 - 1	002EW 116793 n°459	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P460	Réalisation d'un prélevement	Enduit courant	002EW 11679 3 n °460 - 1	002EW 116793 n°460	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P461	Réalisation d'un prélevement	Enduit de jonction blanc	002EW 11679 3 n °461 - 1	002EW 116793 n°461	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P462	Réalisation d'un prélevement	Encadrement menuiseries	002EW 11679 3 n °462 - 1	002EW 116793 n°462	Matériau compact gris hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P463	Réalisation d'un prélevement	Goutte d'eau rebord fenêtres	002EW 11679 3 n °463 - 1	002EW 116793 n°463	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P464	Réalisation d'un prélevement	Enduit courant	002EW 11679 3 n °464 - 1	002EW 116793 n°464	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P465	Réalisation d'un prélevement	Enduit de jonction blanc	002EW 11679 3 n °465 - 1	002EW 116793 n°465	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P466	Réalisation d'un prélevement	Encadrement menuiseries	002EW11679 3 n °466 - 1	002EW116793 n°466	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable + matériau blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P467	Réalisation d'un prélevement	Goutte d'eau rebord fenêtres	002EW11679 3 n °467 - 1	002EW116793 n°467	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P468	Réalisation d'un prélevement	Enduit courant		002EW 116793 n°468	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P469	Réalisation d'un prélevement	Enduit de jonction blanc	002EW 11679 3 n °469 - 1	002EW 116793 n°469	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P470	Réalisation d'un prélevement	Encadrement menuiseries	002EW11679 3 n °470 - 1	002EW116793 n°470	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P471	Réalisation d'un prélevement	Goutte d'eau rebord fenêtres	002EW11679 3 n °471 - 1	002EW116793 n°471	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P472	Réalisation d'un prélevement	Enduit courant	002EW 11679 3 n °472 - 1	002EW 116793 n°472	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P473	Réalisation d'un prélevement	Enduit de jonction blanc	002EW 11679 3 n °473 - 1	002EW 116793 n°473	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P474	Réalisation d'un prélevement	Encadrement menuiseries	002EW 11679 3 n °474 - 2	002EW 116793 n°474	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P475	Réalisation d'un prélevement	Goutte d'eau rebord fenêtres	002EW 11679 3 n °475 - 1	002EW 116793 n°475	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P476	Réalisation d'un prélevement	Enduit courant	002EW 11679 3 n °476 - 1	002EW 116793 n°476	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P477	Réalisation d'un prélevement	Enduit de jonction blanc	002EW 11679 3 n °477 - 1	002EW 116793 n°477	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P478	Réalisation d'un prélevement	Encadrement menuiseries	002EW116793 n °478 - 1	002EW116793 n°478	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P479	Réalisation d'un prélevement	Goutte d'eau rebord fenêtres	002EW116793 n °479 - 1	002EW116793 n°479	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable + peinture non séparable + matériau blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P480	Réalisation d'un prélevement	Sur escaliers	002EW116793 n °480 - 1	002EW116793 n°480	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facades	Façades	Murs	Enduit ciment	P481	Réalisation d'un prélevement	Sur escaliers	002EW 11679 3 n °481 - 1	002EW 116793 n°481	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-55	Menuiseries	Mastic vitrier	P496	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable	002EW 11679 3-2 n °496 - 1	002EW 116793 -2 n °496	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-29	Menuiseries	Mastic vitrier	P497	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable	002EW 11679 3-2 n °497 - 1	002EW 116793 -2 n °497	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-30	Menuiseries	Mastic vitrier	P498	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable	002EW 11679 3-2 n °498 - 1	002EW 116793 -2 n °498	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-05	Menuiseries	Joint vitrier	S393	Réalisation d'un sondage		S393 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Sous sol zone 3	E-S1-50	Menuiseries	Mastic vitrier	P514	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable	002EW 11679 3-2 n °514 - 1	002EW 116793 -2 n °514	Mastic - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-44	Menuiseries	Mastic vitrier	P518	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable	002EW 11679 3-2 n °518 - 1	002EW 116793 -2 n °518	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	Positif	Présence sur analyse
RDC zone 1	E-00-45b	Menuiseries	Mastic vitrier	P519	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable	002EW 11679 3-2 n °519 - 1	002EW 116793 -2 n °519	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-45b	Menuiseries	Mastic vitrier	P519	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P519	Mastic vitrier effritable	002EW 11679 3-2 n °519 - 1	002EW 116793 -2 n °519	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-45b	Menuiseries	Mastic vitrier	P520	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier (rustine)	002EW 11679 3-2 n °520 - 1	002EW 116793 -2 n °520	Mastic - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-45b	Menuiseries	Mastic vitrier	S411	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P520	Mastic vitrier (rustine)	002EW 11679 3-2 n °520 - 1	002EW 116793 -2 n °520	Mastic - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-45b	Menuiseries	Mastic vitrier	P521	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable	002EW 11679 3-2 n °521 - 1	002EW 116793 -2 n °521	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-45b	Menuiseries	Mastic vitrier	P521	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P521	Mastic vitrier effritable	002EW 11679 3-2 n °521 - 1	002EW 116793 -2 n °521	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-24	Menuiseries	Mastic vitrier	P528	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable	002EW 11679 3-2 n °528 - 1	002EW 116793 -2 n °528	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-24	Menuiseries	Mastic vitrier	P528	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P528	Mastic vitrier effritable	002EW 11679 3-2 n °528 - 1	002EW 116793 -2 n °528	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-40	Menuiseries	Mastic vitrier	P541	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier sur imposte	002EW 11679 3-2 n °541 - 1	002EW 116793 -2 n °541	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Multicolore / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-40	Menuiseries	Mastic vitrier	P542	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier sur imposte (reprise)	002EW 11679 3-2 n °542 - 1	002EW 116793 -2 n °542	Mastic - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-18	Menuiseries	Mastic vitrier	P554	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier sur imposte	002EW 11679 3-2 n °554 - 1	002EW 116793 -2 n °554	Mastic - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 2 unité E4	E-01-94	Menuiseries	Mastic vitrier	P560	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable	002EW 11679 3-2 n °560 - 1	002EW 116793 -2 n °560	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-83	Menuiseries	Mastic vitrier	P563	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable	002EW 11679 3-2 n °563 - 1	002EW 116793 -2 n °563	Mastic / Mastic - Dur / Dur - Beige / Gris	Positif	Présence sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-83	Menuiseries	Mastic vitrier	P563	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P563	Mastic vitrier effritable	002EW 11679 3-2 n °563 - 1	002EW 116793 -2 n °563	Mastic / Mastic - Dur / Dur - Beige / Gris	Positif	Présence sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-83	Menuiseries	Mastic vitrier	P564	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier effritable sur imposte		002EW 116793 -2 n °564	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-83	Menuiseries	Mastic vitrier	P564	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P564	Mastic vitrier effritable sur imposte		002EW 116793 -2 n °564	Mastic - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-53	Menuiseries	Mastic vitrier	S501	Réalisation d'un sondage		S501 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureJoint à lèvre sur menuiserie PVC récente
1er zone 2 unité E4	E-01-88	Menuiseries	Mastic vitrier	S501	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S501		S501 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureJoint à lèvre sur menuiserie PVC récente

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 2 unité E4	E-01-97	Menuiseries	Mastic vitrier	S501	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S501		S501 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureJoint à lèvre sur menuiserie PVC récente
1er zone 2 unité E4	E-01-82	Menuiseries	Mastic vitrier	S501	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S501		S501 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureJoint à lèvre sur menuiserie PVC récente

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-39	Menuiseries	Joint de structure	S502	Réalisation d'un sondage		S502 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAbsence de joint de structure
RDC zone 3 unité E2	E-00-85b	Menuiseries	Mastic vitrier	P570	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier gris (rustine)	002EW116793-3 n °570 - 1	002EW116793-3 n °570	Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-86	Menuiseries	Mastic vitrier	S587	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P570	Mastic vitrier gris (rustine)	002EW116793-3 n °570 - 1	002EW116793-3 n °570	Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-85b	Menuiseries	Mastic vitrier	P571	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier beige (rustine)	002EW116793-3 n °571 - 1	002EW116793-3 n °571 Phase 1	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-85b	Menuiseries	Mastic vitrier	P571	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier beige (rustine)	002EW116793-3 n °571 - 1	002EW116793-3 n °571 Phase 2	Matériau souple beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 3 unité E2	E-00-85b	Menuiseries	Mastic vitrier	P572	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier	002EW 11679 3-3 n °572 - 1	002EW 116793 -3 n °572	Peinture + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-85b	Menuiseries	Mastic vitrier	P572	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P572	Mastic vitrier	002EW 11679 3-3 n °572 - 1	002EW 116793 -3 n °572	Peinture + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-85b	Menuiseries	Mastic vitrier	P573	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier sur imposte	002EW 11679 3-3 n °573 - 1	002EW 116793 -3 n °573	Peinture + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-85b	Menuiseries	Mastic vitrier	P573	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P573	Mastic vitrier sur imposte	002EW 11679 3-3 n °573 - 1	002EW 116793 -3 n °573	Peinture + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-85	Menuiseries	Mastic vitrier	P575	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier sur imposte	002EW 11679 3-3 n °575 - 1	002EW 116793 -3 n °575	Peinture + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-85	Menuiseries	Mastic vitrier	P575	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P575	Mastic vitrier sur imposte	002EW 11679 3-3 n °575 - 1	002EW 116793 -3 n °575	Peinture + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-86	Menuiseries	Mastic vitrier	P576	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier sur imposte	002EW 11679 3-3 n °576 - 1	002EW 116793 -3 n °576	Peinture + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 3 unité E2	E-00-87	Menuiseries	Mastic vitrier	S588	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P576	Mastic vitrier sur imposte	002EW 11679 3-3 n °576 - 1	002EW 116793 -3 n °576	Peinture + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-91	Menuiseries	Mastic vitrier	S594	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P576	Mastic vitrier sur imposte	002EW 11679 3-3 n °576 - 1	002EW 116793 -3 n °576	Peinture + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-87 - E-00-91	Menuiseries	Mastic vitrier	S588 - S594	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P576	Mastic vitrier sur imposte	002EW 11679 3-3 n °576 - 1	002EW 116793 -3 n °576	Peinture + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-86	Menuiseries	Mastic vitrier	P577	Réalisation d'un prélèvement	Mastic vitrier	002EW 11679 3-3 n °577 - 1	002EW 116793 -3 n °577	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-87	Menuiseries	Mastic vitrier	S590	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P577	Mastic vitrier	002EW 11679 3-3 n °577 - 1	002EW 116793 -3 n °577	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-88	Menuiseries	Mastic vitrier	S591	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P577	Mastic vitrier	002EW 11679 3-3 n °577 - 1	002EW 116793 -3 n °577	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-91	Menuiseries	Mastic vitrier	S593	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P577	Mastic vitrier	002EW 11679 3-3 n °577 - 1	002EW 116793 -3 n °577	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 3 unité E2	E-00-87 - E-00-88 - E-00-91	Menuiseries	Mastic vitrier	S590 - S591 - S593	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P577	Mastic vitrier	002EW 11679 3-3 n °577 - 1	002EW 116793 -3 n °577	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-88	Menuiseries	Mastic vitrier	P578	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier	002EW 11679 3-3 n °578 - 1	002EW 116793 -3 n °578	Peinture + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-90b	Menuiseries	Mastic vitrier	P579	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier		002EW 116793 -3 n °579	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-90b	Menuiseries	Mastic vitrier	P580	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier	002EW 11679 3-3 n °580 - 1	002EW 116793 -3 n °580	Peinture + matériau compact gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-90	Menuiseries	Mastic vitrier	S592	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P580	Mastic vitrier	002EW 11679 3-3 n °580 - 1	002EW 116793 -3 n °580	Peinture + matériau compact gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-90b	Menuiseries	Mastic vitrier	P581	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier sur imposte	002EW 11679 3-3 n °581 - 1	002EW 116793 -3 n °581	Peinture + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-90	Menuiseries	Mastic vitrier	S595	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P581	Mastic vitrier sur imposte	002EW 11679 3-3 n °581 - 1	002EW 116793 -3 n °581	Peinture + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 3 unité E2	E-00-85b	Menuiseries	Mastic vitrier	P582	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier sur imposte	002EW 11679 3-3 n °582 - 1	002EW 116793 -3 n °582	Matériau compact gris + matériau plâtreux blanc non séparable	Positif	Présence sur analyse
Toiture	Vol 279	Murs	Enduit ciment	P591	Réalisation d'un prélevement	Enduit ciment sur acrotère	002EW 11679 3-4 n °591 - 1	P591	Peinture + enduit compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Murs	Enduit ciment	P595	Réalisation d'un prélevement	Enduit ciment sur cheminée	002EW 11679 3-4 n °595 - 1	P595	Peinture + enduit compact gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Murs	Enduit ciment	P595	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P595	Enduit ciment sur cheminée	002EW 11679 3-4 n °595 - 1	P595	Peinture + enduit compact gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Ascenseurs	E-03-01	Murs	Enduit ciment	P603	Réalisation d'un prélevement	Enduit ciment sur édicule	002EW 11679 3-4 n °603 - 1	P603	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Ascenseurs	E-03-01	Menuiseries	Mastic vitrier	P605	Réalisation d'un prélevement	Mastic vitrier résineux	002EW 11679 3-4 n °605 - 1	P605	Peinture + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ascenseurs	E-03-01	Menuiseries	Mastic vitrier	S655	Réalisation d'un sondage		S655 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureJoint à lèvre sur menuiserie PVC récente
Ascenseurs	E-03-01	Menuiseries	Mastic vitrier	S655	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S655		S655 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureJoint à lèvre sur menuiserie PVC récente
Toiture	Vol 279	Murs	Joint de dilatation	P607	Réalisation d'un prélevement	Joint de dilatation		P607	Peinture + matériau souple gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	Vol 279	Murs	Enduit ciment	P619	Réalisation d'un prélevement	Enduit ciment	002EW 11679 3-4 n °619 - 1	P619	Peinture + enduit compact gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Murs	Enduit ciment	P625	Réalisation d'un prélevement	Enduit ciment sur acrotère	002EW 11679 3-4 n °625 - 1	P625	Peinture + enduit compact gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-04	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P6	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur brique pièce humide	002EW 11679 3 n°6 - 1	002EW 116793 n°6	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-04	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Enduit platre sur brique pièce humide	002EW 11679 3 n°6 - 1	002EW 116793 n°6	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-01	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Enduit platre sur brique pièce humide	002EW 11679 3 n°6 - 1	002EW 116793 n°6	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-03	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Enduit platre sur brique pièce humide	002EW 11679 3 n°6 - 1	002EW 116793 n°6	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-10	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Enduit platre sur brique pièce humide	002EW 11679 3 n°6 - 1	002EW 116793 n°6	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-04 - E-S1-01 - E-S1-03 - E-S1-10	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P6 - S5 - S6 - S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Enduit platre sur brique pièce humide	002EW 11679 3 n°6 - 1	002EW 116793 n°6	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-01	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P7	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur porteur pièce humide	002EW 11679 3 n°7 - 1	002EW 116793 n°7	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-03	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit platre sur porteur pièce humide	002EW 11679 3 n°7 - 1	002EW 116793 n°7	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-07	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit platre sur porteur pièce humide	002EW 11679 3 n°7 - 1	002EW 116793 n°7	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-10	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit platre sur porteur pièce humide	002EW 11679 3 n°7 - 1	002EW 116793 n°7	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-05	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S391	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit platre sur porteur pièce humide	002EW 11679 3 n°7 - 1	002EW 116793 n°7	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-03 - E-S1-07 - E-S1-10 - E-S1-05	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S7 - S14 - S22 - S391	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Enduit platre sur porteur pièce humide	002EW 11679 3 n°7 - 1	002EW 116793 n°7	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-11b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P15	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur brique pièce seche	002EW 11679 3 n°15 - 1	002EW 116793 n°15	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-11b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Enduit platre sur brique pièce seche	002EW 11679 3 n°15 - 1	002EW 116793 n°15	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-11b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P16	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur porteur pièce seche	002EW 11679 3 n°16 - 1	002EW 116793 n°16	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-11b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Enduit platre sur porteur pièce seche	002EW 11679 3 n°16 - 1	002EW 116793 n°16	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-17	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P27	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°27 - 1	002EW 116793 n°27	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-55	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P28	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°28 - 1	002EW 116793 n°28	Peinture non séparable + enduit gris + enduit blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-55	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 11679 3 n°28 - 1	002EW 116793 n°28	Peinture non séparable + enduit gris + enduit blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-19	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 11679 3 n°28 - 1	002EW 116793 n°28	Peinture non séparable + enduit gris + enduit blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-54	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 11679 3 n°28 - 1	002EW 116793 n°28	Peinture non séparable + enduit gris + enduit blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-18	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S398	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 11679 3 n°28 - 1	002EW 116793 n°28	Peinture non séparable + enduit gris + enduit blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-55 - E-S1-19 - E-S1-54 - E-S1-18	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P28 - S30 - S31 - S398	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 11679 3 n°28 - 1	002EW 116793 n°28	Peinture non séparable + enduit gris + enduit blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-55	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P32	Réalisation d'un prélevement	sur cloison	002EW 11679 3 n°32 - 1	002EW 116793 n°32	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-55	Murs et cloisons	Enduits ciment	P33	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°33 - 1	002EW 116793 n°33	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-53	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P45	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°45 - 1	002EW 116793 n°45	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-20	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P51	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°51 - 1	002EW 116793 n°51	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-20	Murs et cloisons	Enduits ciment	P52	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°52 - 1	002EW 116793 n°52	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-22	Murs et cloisons	Enduits ciment	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EW 11679 3 n°52 - 1	002EW 116793 n°52	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-20	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P53	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°53 - 1	002EW 116793 n°53	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-22	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 11679 3 n°53 - 1	002EW 116793 n°53	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-27	Murs et cloisons	Enduits ciment	P62	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°62 - 1	002EW 116793 n°62	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 2	E-S1-29	Murs et cloisons	Enduits ciment	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW 11679 3 n°62 - 1	002EW 116793 n°62	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-26	Murs et cloisons	Enduits ciment	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW 11679 3 n°62 - 1	002EW 116793 n°62	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-29 - E-S1-26	Murs et cloisons	Enduits ciment	S46 - S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002EW 11679 3 n°62 - 1	002EW 116793 n°62	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-26	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P63	Réalisation d'un prélèvement		002EW 11679 3 n°63 - 1	002EW 116793 n°63	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-27	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 11679 3 n°63 - 1	002EW 116793 n°63	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-28	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 11679 3 n°63 - 1	002EW 116793 n°63	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-29	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 11679 3 n°63 - 1	002EW 116793 n°63	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 2	E-S1-27 - E-S1-28 - E-S1-29	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S48 - S49 - S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002EW 11679 3 n°63 - 1	002EW 116793 n°63	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-52	Murs et cloisons	Enduits ciment	P71	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°71 - 1	002EW 116793 n°71	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-51b	Murs et cloisons	Enduits ciment	P75	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°75 - 1	002EW 116793 n°75	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-39	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P80	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur PORTEUR pièce humide	002EW 11679 3 n°80 - 1	002EW 116793 n°80	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-39	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P81	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur brique pièce humide	002EW 11679 3 n°81 - 1	002EW 116793 n°81	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-39	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81	Enduit platre sur brique pièce humide	002EW 11679 3 n°81 - 1	002EW 116793 n°81	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 3	E-S1-39	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P82	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°82 - 1	002EW 116793 n°82	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-55	Murs et cloisons	Enduits ciment	P85	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°85 - 1	002EW 116793 n°85	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-55	Murs et cloisons	Enduits ciment	P85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EW 11679 3 n°85 - 1	002EW 116793 n°85	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-40	Murs et cloisons	Enduits ciment	S409	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EW 11679 3 n°85 - 1	002EW 116793 n°85	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 3	E-S1-55 - E-S1-40	Murs et cloisons	Enduits ciment	P85 - S409	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002EW 11679 3 n°85 - 1	002EW 116793 n°85	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-38b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P90	Réalisation d'un prélèvement	Porteur	002EW 11679 3 n°90 - 1	002EW 116793 n°90	Peinture non séparable + enduit blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-38	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90	Porteur	002EW 11679 3 n°90 - 1	002EW 116793 n°90	Peinture non séparable + enduit blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-38b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P91	Réalisation d'un prélèvement	Cloison	002EW 11679 3 n°91 - 1	002EW 116793 n°91	Peinture non séparable + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-38b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91	Cloison	002EW 11679 3 n°91 - 1	002EW 116793 n°91	Peinture non séparable + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-49	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P96	Réalisation d'un prélèvement	Enduit platre sur porteur pièce humide	002EW 11679 3 n°96 - 1	002EW 116793 n°96	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 3	E-S1-49	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P97	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur cloison pièce humide	002EW 11679 3 n°97 - 1	002EW 116793 n°97	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-49	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97	Enduit platre sur cloison pièce humide	002EW 11679 3 n°97 - 1	002EW 116793 n°97	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-50	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P98	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur porteur pièce seche	002EW 11679 3 n°98 - 1	002EW 116793 n°98	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-50	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P99	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur cloison pièce Seche	002EW 11679 3 n°99 - 1	002EW 116793 n°99	Peinture non séparable + enduit gris en vrac + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-50b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99	Enduit platre sur cloison pièce Seche	002EW 11679 3 n°99 - 1	002EW 116793 n°99	Peinture non séparable + enduit gris en vrac + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 3	E-S1-42	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P105	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur cloison	002EW 11679 3 n °105 - 1	002EW 116793 n°105	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-41	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105	Enduit platre sur cloison	002EW 11679 3 n °105 - 1	002EW 116793 n°105	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-45	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105	Enduit platre sur cloison	002EW 11679 3 n °105 - 1	002EW 116793 n°105	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-46	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105	Enduit platre sur cloison	002EW 11679 3 n °105 - 1	002EW 116793 n°105	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-41 - E-S1-45 - E-S1-46	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S74 - S75 - S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105	Enduit platre sur cloison	002EW 11679 3 n °105 - 1	002EW 116793 n°105	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-44	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P106	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur porteur	002EW 11679 3 n °106 - 1	002EW 116793 n°106	Peintures multiples non séparable + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 3	E-S1-45	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106	Enduit platre sur porteur	002EW 11679 3 n °106 - 1	002EW 116793 n°106	Peintures multiples non séparable + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-41	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106	Enduit platre sur porteur	002EW 11679 3 n °106 - 1	002EW 116793 n°106	Peintures multiples non séparable + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-42	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106	Enduit platre sur porteur	002EW 11679 3 n °106 - 1	002EW 116793 n°106	Peintures multiples non séparable + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-46	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106	Enduit platre sur porteur	002EW 11679 3 n °106 - 1	002EW 116793 n°106	Peintures multiples non séparable + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-45 - E-S1-41 - E-S1-42 - E-S1-46	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S77 - S78 - S79 - S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106	Enduit platre sur porteur	002EW 11679 3 n °106 - 1	002EW 116793 n°106	Peintures multiples non séparable + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Vide sanitaires	Vol 54	Murs et cloisons	Enduits ciment	P112	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °112 - 1	002EW 116793 n°112	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-45d	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P117	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °117 - 1	002EW 116793 n°117	Peinture non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-45d	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002EW 11679 3 n °117 - 1	002EW 116793 n°117	Peinture non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-37	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002EW 11679 3 n °117 - 1	002EW 116793 n°117	Peinture non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-38	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002EW 11679 3 n °117 - 1	002EW 116793 n°117	Peinture non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-40	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002EW 11679 3 n °117 - 1	002EW 116793 n°117	Peinture non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-38	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002EW 11679 3 n °117 - 1	002EW 116793 n°117	Peinture non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-42	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002EW 11679 3 n °117 - 1	002EW 116793 n°117	Peinture non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-60	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002EW 11679 3 n °117 - 1	002EW 116793 n°117	Peinture non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-61	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002EW 11679 3 n °117 - 1	002EW 116793 n°117	Peinture non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-58	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002EW 11679 3 n °117 - 1	002EW 116793 n°117	Peinture non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-55	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002EW 11679 3 n °117 - 1	002EW 116793 n°117	Peinture non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-45d - E-00-37 - E-00-38 - E-00-40 - E-00-42 - E-00-60 - E-00-61 - E-00-58 - E-00-55	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P117 - S103 - S104 - S105 - S106 - S107 - S113 - S114 - S115 - S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002EW 11679 3 n °117 - 1	002EW 116793 n°117	Peinture non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-126	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P122	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °122 - 1	002EW 116793 n°122	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche fibreuse et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-126	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122		002EW 11679 3 n °122 - 1	002EW 116793 n°122	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche fibreuse et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-44	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122		002EW 11679 3 n °122 - 1	002EW 116793 n°122	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche fibreuse et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-38	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122		002EW 11679 3 n °122 - 1	002EW 116793 n°122	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche fibreuse et poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-37	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122		002EW 11679 3 n °122 - 1	002EW 116793 n°122	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche fibreuse et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-126 - E-00-44 - E-00-38 - E-00-37	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P122 - S95 - S108 - S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122		002EW 11679 3 n °122 - 1	002EW 116793 n°122	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche fibreuse et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-45	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P126	Réalisation d'un prélevement	Porteur humide	002EW 11679 3 n °126 - 1	002EW 116793 n°126	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-45	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P127	Réalisation d'un prélevement	Cloison humide	002EW 11679 3 n °127 - 1	002EW 116793 n°127	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-45	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127	Cloison humide	002EW 11679 3 n °127 - 1	002EW 116793 n°127	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-43	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P132	Réalisation d'un prélevement	Plaque type ba 13 + bande a joint pièce humide	002EW 11679 3 n °132 - 1	002EW 116793 n°132	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-43	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	I3	Éventuel colle de faïence derrière ba 13 collée		I3 - 1				Sondage trop destructif
RDC zone 2 unité E5	E-00-13	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	I3	Éventuel colle de faïence derrière ba 13 collée		I3 - 1				Sondage trop destructif
RDC zone 1	E-00-60	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P145	Réalisation d'un prélevement	Cloison seche	002EW 11679 3 n °145 - 1	002EW 116793 n°145	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-61	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P145	Cloison seche	002EW 11679 3 n °145 - 1	002EW 116793 n°145	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-58	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P145	Cloison seche	002EW 11679 3 n °145 - 1	002EW 116793 n°145	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-55	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P145	Cloison seche	002EW 11679 3 n °145 - 1	002EW 116793 n°145	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-61 - E-00-58 - E-00-55	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S117 - S118 - S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P145	Cloison seche	002EW 11679 3 n °145 - 1	002EW 116793 n°145	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-48	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P154	Réalisation d'un prélevement	Plaque type ba 13 + bande a joint pièce seche	002EW 11679 3 n °154 - 1	002EW 116793 n°154	Peinture avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-125	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S405	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P154	Plaque type ba 13 + bande a joint pièce seche	002EW 11679 3 n °154 - 1	002EW 116793 n°154	Peinture avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-52	Murs et cloisons	Joint de scellement	P159	Réalisation d'un prélevement	Carreaux platre	002EW 11679 3 n °159 - 1	002EW 116793 n°159	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-52	Murs et cloisons	Joint de scellement	P159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159	Carreaux platre	002EW 11679 3 n °159 - 1	002EW 116793 n°159	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-27	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P163	Réalisation d'un prélevement	Porteur humide	002EW 11679 3 n °163 - 1	002EW 116793 n°163	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-10	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S382	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163	Porteur humide	002EW 11679 3 n °163 - 1	002EW 116793 n°163	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-27	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P164	Réalisation d'un prélevement	Cloison humide	002EW 11679 3 n °164 - 1	002EW 116793 n°164	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-27	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164	Cloison humide	002EW 11679 3 n °164 - 1	002EW 116793 n°164	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-28	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P166	Réalisation d'un prélevement	Porteur sec	002EW 11679 3 n °166 - 1	002EW 116793 n°166	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-20	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S486	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166	Porteur sec	002EW 11679 3 n °166 - 1	002EW 116793 n°166	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-21	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S487	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166	Porteur sec	002EW 11679 3 n °166 - 1	002EW 116793 n°166	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-24	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S488	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166	Porteur sec	002EW 11679 3 n °166 - 1	002EW 116793 n°166	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-25	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S489	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166	Porteur sec	002EW 11679 3 n °166 - 1	002EW 116793 n°166	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-22	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S490	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166	Porteur sec	002EW 11679 3 n °166 - 1	002EW 116793 n°166	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-19	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S491	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166	Porteur sec	002EW 11679 3 n °166 - 1	002EW 116793 n°166	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-20 - E-00-21 - E-00-24 - E-00-25 - E-00-22 - E-00-19	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S486 - S487 - S488 - S489 - S490 - S491	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166	Porteur sec	002EW 11679 3 n °166 - 1	002EW 116793 n°166	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-28	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P167	Réalisation d'un prélevement	Cloison seche	002EW 11679 3 n °167 - 1	002EW 116793 n°167	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-16f	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P174	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °174 - 1	002EW 116793 n°174	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-13	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P180	Réalisation d'un prélevement	Plaque type ba 13	002EW 11679 3 n °180 - 1	002EW 116793 n°180	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-06	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P189	Réalisation d'un prélevement	Porteur sec	002EW 11679 3 n °189 - 1	002EW 116793 n°189	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau marron en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-04	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S366	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P189	Porteur sec	002EW 11679 3 n °189 - 1	002EW 116793 n°189	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau marron en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-03	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S367	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P189	Porteur sec	002EW 11679 3 n °189 - 1	002EW 116793 n°189	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau marron en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-05	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S367	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P189	Porteur sec	002EW 11679 3 n °189 - 1	002EW 116793 n°189	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau marron en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-07	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S367	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P189	Porteur sec	002EW 11679 3 n °189 - 1	002EW 116793 n°189	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau marron en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-08	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S550	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P189	Porteur sec	002EW 11679 3 n °189 - 1	002EW 116793 n°189	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau marron en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-04 - E-00-03 - E-00-05 - E-00-07 - E-00-08	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S366 - S367 - S550	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P189	Porteur sec	002EW 11679 3 n °189 - 1	002EW 116793 n°189	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau marron en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-06	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P190	Réalisation d'un prélèvement	Cloison seche	002EW 11679 3 n °190 - 1	002EW 116793 n°190	Peinture non séparable + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-04	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S368	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P190	Cloison seche	002EW 11679 3 n °190 - 1	002EW 116793 n°190	Peinture non séparable + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-03	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S368	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P190	Cloison seche	002EW 11679 3 n °190 - 1	002EW 116793 n°190	Peinture non séparable + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-05	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S368	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P190	Cloison seche	002EW 11679 3 n °190 - 1	002EW 116793 n°190	Peinture non séparable + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-07	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S368	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P190	Cloison seche	002EW 11679 3 n °190 - 1	002EW 116793 n°190	Peinture non séparable + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-04 - E-00-03 - E-00-05 - E-00-07	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S368	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P190	Cloison seche	002EW 11679 3 n °190 - 1	002EW 116793 n°190	Peinture non séparable + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-06	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P191	Réalisation d'un prélevement	Cloison humide	002EW 11679 3 n °191 - 1	002EW 116793 n°191	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-03	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S369	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191	Cloison humide	002EW 11679 3 n °191 - 1	002EW 116793 n°191	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-05	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S369	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191	Cloison humide	002EW 11679 3 n °191 - 1	002EW 116793 n°191	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-07	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S369	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191	Cloison humide	002EW 11679 3 n °191 - 1	002EW 116793 n°191	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-03 - E-00-05 - E-00-07	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S369	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191	Cloison humide	002EW 11679 3 n °191 - 1	002EW 116793 n°191	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-23	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P198	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °198 - 1	002EW 116793 n°198	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux gris avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-73	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P204	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur brique pièce humide	002EW 11679 3 n °204 - 1	002EW 116793 n°204	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-73	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204	Enduit platre sur brique pièce humide	002EW 11679 3 n °204 - 1	002EW 116793 n°204	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 3 unité E2	E-00-83	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204	Enduit platre sur brique pièce humide	002EW 11679 3 n °204 - 1	002EW 116793 n°204	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-73 - E-00-83	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P204 - S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204	Enduit platre sur brique pièce humide	002EW 11679 3 n °204 - 1	002EW 116793 n°204	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-73	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P205	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur porteur pièce humide	002EW 11679 3 n °205 - 1	002EW 116793 n°205	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-83	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P205	Enduit platre sur porteur pièce humide	002EW 11679 3 n °205 - 1	002EW 116793 n°205	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-75	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P208	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur porteur pièce seche	002EW 11679 3 n °208 - 1	002EW 116793 n°208	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 3 unité E2	E-00-75	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P209	Réalisation d'un prélevement	Enduit platre sur brique pièce humide	002EW 11679 3 n °209 - 1	002EW 116793 n°209	Peinture avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-85e	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P211	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °211 - 1	002EW 116793 n°211	Peinture avec couche fibreuse non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-90b	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P219	Réalisation d'un prélevement			002EW 116793 n°219	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-46c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P222	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °222 - 1	002EW 116793 n°222	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-44	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222		002EW 11679 3 n °222 - 1	002EW 116793 n°222	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-43b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222		002EW 11679 3 n °222 - 1	002EW 116793 n°222	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-43	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222		002EW 11679 3 n °222 - 1	002EW 116793 n°222	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-41	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222		002EW 11679 3 n °222 - 1	002EW 116793 n°222	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-42	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222		002EW 11679 3 n °222 - 1	002EW 116793 n°222	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-40	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222		002EW 11679 3 n °222 - 1	002EW 116793 n°222	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-38	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222		002EW 11679 3 n °222 - 1	002EW 116793 n°222	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-36	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222		002EW 11679 3 n °222 - 1	002EW 116793 n°222	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-35	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222		002EW 11679 3 n °222 - 1	002EW 116793 n°222	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-37	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222		002EW 11679 3 n °222 - 1	002EW 116793 n°222	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-39	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222		002EW 11679 3 n °222 - 1	002EW 116793 n°222	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-46	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222		002EW 11679 3 n °222 - 1	002EW 116793 n°222	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-44 - E-01-43b - E-01-41 - E-01-42 - E-01-40 - E-01-38 - E-01-36 - E-01-35 - E-01-37 - E-01-39 - E-01-46	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S159 - S167 - S168 - S169 - S170 - S181 - S182 - S183 - S184 - S185 - S186 - S187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222		002EW 11679 3 n °222 - 1	002EW 116793 n°222	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-46d	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P231	Réalisation d'un prélevement	Porteur humide	002EW 11679 3 n °231 - 1	002EW 116793 n°231	Peinture non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-46d	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P232	Réalisation d'un prélevement	Cloison humide	002EW 11679 3 n °232 - 1	002EW 116793 n°232	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-46d	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P232	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P232	Cloison humide	002EW 11679 3 n °232 - 1	002EW 116793 n°232	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-52	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P235	Réalisation d'un prélèvement	Cloison seche	002EW 11679 3 n °235 - 1	002EW 116793 n°235	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-52	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P235	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P235	Cloison seche	002EW 11679 3 n °235 - 1	002EW 116793 n°235	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-44	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P235	Cloison seche	002EW 11679 3 n °235 - 1	002EW 116793 n°235	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-43b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P235	Cloison seche	002EW 11679 3 n °235 - 1	002EW 116793 n°235	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-43	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P235	Cloison seche	002EW 11679 3 n °235 - 1	002EW 116793 n°235	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-41	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P235	Cloison seche	002EW 11679 3 n °235 - 1	002EW 116793 n°235	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-42	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S174	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P235	Cloison seche	002EW 11679 3 n °235 - 1	002EW 116793 n°235	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-40	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P235	Cloison seche	002EW 11679 3 n °235 - 1	002EW 116793 n°235	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-38	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P235	Cloison seche	002EW 11679 3 n °235 - 1	002EW 116793 n°235	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-36	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P235	Cloison seche	002EW 11679 3 n °235 - 1	002EW 116793 n°235	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-39	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P235	Cloison seche	002EW 11679 3 n °235 - 1	002EW 116793 n°235	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-37	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P235	Cloison seche	002EW 11679 3 n °235 - 1	002EW 116793 n°235	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-35	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P235	Cloison seche	002EW 11679 3 n °235 - 1	002EW 116793 n°235	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-52 - E-01-44 - E-01-43b - E-01-41 - E-01-42 - E-01-40 - E-01-38 - E-01-36 - E-01-39 - E-01-37 - E-01-35	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P235 - S160 - S171 - S172 - S173 - S174 - S175 - S176 - S177 - S178 - S179 - S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P235	Cloison seche	002EW 11679 3 n °235 - 1	002EW 116793 n°235	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-45b	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P239	Réalisation d'un prélevement	Ba 13 + bande pièce humide	002EW 11679 3 n °239 - 1	002EW 116793 n°239	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-45b	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P239	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P239	Ba 13 + bande pièce humide	002EW 11679 3 n °239 - 1	002EW 116793 n°239	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-49	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P253	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °253 - 1	002EW 116793 n°253	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-50c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 11679 3 n °253 - 1	002EW 116793 n°253	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-51	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 11679 3 n °253 - 1	002EW 116793 n°253	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-50b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 11679 3 n °253 - 1	002EW 116793 n°253	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-48	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 11679 3 n °253 - 1	002EW 116793 n°253	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-47	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 11679 3 n °253 - 1	002EW 116793 n°253	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-50c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 11679 3 n °253 - 1	002EW 116793 n°253	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-50	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 11679 3 n °253 - 1	002EW 116793 n°253	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-50c - E-01-51 - E-01-50b - E-01-48 - E-01-47	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S205 - S206 - S207 - S208 - S209 - S210 - S211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002EW 11679 3 n °253 - 1	002EW 116793 n°253	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-49	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P254	Réalisation d'un prélevement	Cloison pièce seche	002EW 11679 3 n °254 - 1	002EW 116793 n°254	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-62	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P262	Réalisation d'un prélevement	Ba 13 + bande pièce humide	002EW 11679 3 n °262 - 1	002EW 116793 n°262	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières + papier vert non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-62	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P262	Ba 13 + bande pièce humide	002EW 116793 n °262 - 1	002EW 116793 n°262	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières + papier vert non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-65	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S222	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P262	Ba 13 + bande pièce humide	002EW 116793 n °262 - 1	002EW 116793 n°262	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières + papier vert non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-62 - E-01-65	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P262 - S222	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P262	Ba 13 + bande pièce humide	002EW 11679 3 n °262 - 1	002EW 116793 n°262	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières + papier vert non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-62	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P263	Réalisation d'un prélevement	Ba 13 + bande pièce seche	002EW 11679 3 n °263 - 1	002EW 116793 n°263	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-63	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P263	Ba 13 + bande pièce seche	002EW 11679 3 n °263 - 1	002EW 116793 n°263	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 2 unité E4	E-01-68	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P266	Réalisation d'un prélevement	Porteur pièce seche	002EW 11679 3 n °266 - 1	002EW 116793 n°266	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-68	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P267	Réalisation d'un prélevement	Cloison pièce seche	002EW 11679 3 n °267 - 1	002EW 116793 n°267	Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 2 unité E4	E-01-68	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P268	Réalisation d'un prélevement	Ba 13 + bande pièce seche		002EW 116793 n°268	Peinture avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-88	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S228	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268	Ba 13 + bande pièce seche		002EW 116793 n°268	Peinture avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 2 unité E4	E-01-ESC1	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P270	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °270 - 1	002EW 116793 n°270	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche fibreuse + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-33b	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P279	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °279 - 1	002EW 116793 n°279	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-31	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P284	Réalisation d'un prélevement	Porteur pièce seche	002EW 11679 3 n °284 - 1	002EW 116793 n°284	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-31	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P285	Réalisation d'un prélevement	Cloison pièce seche	002EW 11679 3 n °285 - 1	002EW 116793 n°285	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-ESC2	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P289	Réalisation d'un prélevement	Porteur pièce seche	002EW 11679 3 n °289 - 1	002EW 116793 n°289	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-18	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P299	Réalisation d'un prélevement	Porteur pièce humide	002EW 11679 3 n °299 - 1	002EW 116793 n°299	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-18	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P299	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299	Porteur pièce humide	002EW 11679 3 n °299 - 1	002EW 116793 n°299	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-18	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P300	Réalisation d'un prélevement	Cloison pièce seche	002EW 11679 3 n °300 - 1	002EW 116793 n°300	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-18	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P300	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P300	Cloison pièce seche	002EW 11679 3 n °300 - 1	002EW 116793 n°300	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-46	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P311	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °311 - 1	002EW 116793 n°311	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-47	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P321	Réalisation d'un prélevement	Porteur sec	002EW 11679 3 n °321 - 1	002EW 116793 n°321	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-47	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P321	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P321	Porteur sec	002EW 11679 3 n °321 - 1	002EW 116793 n°321	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-24	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S245	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P321	Porteur sec	002EW 11679 3 n °321 - 1	002EW 116793 n°321	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-22	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P321	Porteur sec	002EW 11679 3 n °321 - 1	002EW 116793 n°321	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-47 - E-02-24 - E-02-22	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P321 - S245 - S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P321	Porteur sec	002EW 11679 3 n °321 - 1	002EW 116793 n°321	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-47	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P322	Réalisation d'un prélevement	Cloison seche	002EW 11679 3 n °322 - 1	002EW 116793 n°322	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-47	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P322	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P322	Cloison seche	002EW 11679 3 n °322 - 1	002EW 116793 n°322	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-22	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P322	Cloison seche	002EW 11679 3 n °322 - 1	002EW 116793 n°322	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-47 - E-02-22	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P322 - S249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P322	Cloison seche	002EW 11679 3 n °322 - 1	002EW 116793 n°322	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-24	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P327	Réalisation d'un prélevement	Doublage ba 13 + bande a joint	002EW 11679 3 n °327 - 1	002EW 116793 n°327	Peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-21	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327	Doublage ba 13 + bande a joint	002EW 11679 3 n °327 - 1	002EW 116793 n°327	Peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-19	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327	Doublage ba 13 + bande a joint	002EW 11679 3 n °327 - 1	002EW 116793 n°327	Peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-18	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S264	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327	Doublage ba 13 + bande a joint	002EW 11679 3 n °327 - 1	002EW 116793 n°327	Peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-20	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S265	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327	Doublage ba 13 + bande a joint	002EW 11679 3 n °327 - 1	002EW 116793 n°327	Peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-17	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S266	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327	Doublage ba 13 + bande a joint	002EW 11679 3 n °327 - 1	002EW 116793 n°327	Peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-21 - E-02-19 - E-02-18 - E-02-20 - E-02-17	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S262 - S263 - S264 - S265 - S266	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327	Doublage ba 13 + bande a joint	002EW 11679 3 n °327 - 1	002EW 116793 n°327	Peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-22c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P329	Réalisation d'un prélevement	Porteur humide	002EW 11679 3 n °329 - 1	002EW 116793 n°329	Peinture avec couche en toile non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-22c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P330	Réalisation d'un prélevement	Cloison humide	002EW 11679 3 n °330 - 1	002EW 116793 n°330	Peinture avec couche en toile non séparable + enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-22c	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P330	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P330	Cloison humide	002EW 11679 3 n °330 - 1	002EW 116793 n°330	Peinture avec couche en toile non séparable + enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-15	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P338	Réalisation d'un prélevement	Doublage ba 13 + bande a joint humide	002EW 11679 3 n °338 - 1	002EW 116793 n°338	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-02	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P353	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °353 - 1	002EW 116793 n°353	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-49	Porte coupe-feu	Vantaux	P357	Réalisation d'un prélevement	Clapet coupe feux	002EW 11679 3 n °357 - 1	002EW 116793 n°357	Matériau fibreux blanc avec poussières + peinture non séparable + matériau fibreux gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-48b	Porte coupe-feu	Vantaux	S343	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P357	Clapet coupe feux	002EW 11679 3 n °357 - 1	002EW 116793 n°357	Matériau fibreux blanc avec poussières + peinture non séparable + matériau fibreux gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-25	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P359	Réalisation d'un prélèvement	Porteur sec	002EW 11679 3 n °359 - 1	002EW 116793 n°359	Matériau blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-48b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S298	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P359	Porteur sec	002EW 11679 3 n °359 - 1	002EW 116793 n°359	Matériau blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-48b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S299	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P359	Porteur sec	002EW 11679 3 n °359 - 1	002EW 116793 n°359	Matériau blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-34	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S300	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P359	Porteur sec	002EW 11679 3 n °359 - 1	002EW 116793 n°359	Matériau blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-32	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S301	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P359	Porteur sec	002EW 11679 3 n °359 - 1	002EW 116793 n°359	Matériau blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-35	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S302	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P359	Porteur sec	002EW 11679 3 n °359 - 1	002EW 116793 n°359	Matériau blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-36	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S303	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P359	Porteur sec	002EW 11679 3 n °359 - 1	002EW 116793 n°359	Matériau blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-37	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P359	Porteur sec	002EW 11679 3 n °359 - 1	002EW 116793 n°359	Matériau blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-39	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S305	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P359	Porteur sec	002EW 11679 3 n °359 - 1	002EW 116793 n°359	Matériau blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-41	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S306	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P359	Porteur sec	002EW 11679 3 n °359 - 1	002EW 116793 n°359	Matériau blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-43	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S307	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P359	Porteur sec	002EW 11679 3 n °359 - 1	002EW 116793 n°359	Matériau blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-42	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S308	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P359	Porteur sec	002EW 11679 3 n °359 - 1	002EW 116793 n°359	Matériau blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-40	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S309	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P359	Porteur sec	002EW 11679 3 n °359 - 1	002EW 116793 n°359	Matériau blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-38	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S310	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P359	Porteur sec	002EW 11679 3 n °359 - 1	002EW 116793 n°359	Matériau blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-48b - E-02-34 - E-02-32 - E-02-35 - E-02-36 - E-02-37 - E-02-39 - E-02-41 - E-02-43 - E-02-42 - E-02-40 - E-02-38	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S298 - S299 - S300 - S301 - S302 - S303 - S304 - S305 - S306 - S307 - S308 - S309 - S310	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P359	Porteur sec	002EW 11679 3 n °359 - 1	002EW 116793 n°359	Matériau blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-25	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P360	Réalisation d'un prélevement	Cloison seche	002EW 11679 3 n °360 - 1	002EW 116793 n°360	Matériau blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-30	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S311	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P360	Cloison seche	002EW 11679 3 n °360 - 1	002EW 116793 n°360	Matériau blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-33	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S312	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P360	Cloison seche	002EW 11679 3 n °360 - 1	002EW 116793 n°360	Matériau blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-33b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S313	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P360	Cloison seche	002EW 11679 3 n °360 - 1	002EW 116793 n°360	Matériau blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-34	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S314	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P360	Cloison seche	002EW 11679 3 n °360 - 1	002EW 116793 n°360	Matériau blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-32	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S315	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P360	Cloison seche	002EW 11679 3 n °360 - 1	002EW 116793 n°360	Matériau blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-31	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S316	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P360	Cloison seche	002EW 11679 3 n °360 - 1	002EW 116793 n°360	Matériau blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-35	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S317	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P360	Cloison seche	002EW 11679 3 n °360 - 1	002EW 116793 n°360	Matériau blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-37	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S318	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P360	Cloison seche	002EW 11679 3 n °360 - 1	002EW 116793 n°360	Matériau blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-36	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S319	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P360	Cloison seche	002EW 11679 3 n °360 - 1	002EW 116793 n°360	Matériau blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-38	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S320	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P360	Cloison seche	002EW 11679 3 n °360 - 1	002EW 116793 n°360	Matériau blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-38	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S321	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P360	Cloison seche	002EW 11679 3 n °360 - 1	002EW 116793 n°360	Matériau blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-40	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S322	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P360	Cloison seche	002EW 11679 3 n °360 - 1	002EW 116793 n°360	Matériau blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-42	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S323	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P360	Cloison seche	002EW 11679 3 n °360 - 1	002EW 116793 n°360	Matériau blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-39	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S324	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P360	Cloison seche	002EW 11679 3 n °360 - 1	002EW 116793 n°360	Matériau blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-41	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P360	Cloison seche	002EW 11679 3 n °360 - 1	002EW 116793 n°360	Matériau blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-41	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S326	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P360	Cloison seche	002EW 11679 3 n °360 - 1	002EW 116793 n°360	Matériau blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-43	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S327	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P360	Cloison seche	002EW 11679 3 n °360 - 1	002EW 116793 n°360	Matériau blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-30 - E-02-33 - E-02-33b - E-02-34 - E-02-32 - E-02-31 - E-02-35 - E-02-37 - E-02-36 - E-02-38 - E-02-40 - E-02-42 - E-02-39 - E-02-41 - E-02-43	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S311 - S312 - S313 - S314 - S315 - S316 - S317 - S318 - S319 - S320 - S321 - S322 - S323 - S324 - S325 - S326 - S327	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P360	Cloison seche	002EW 11679 3 n °360 - 1	002EW 116793 n°360	Matériau blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-25	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P361	Réalisation d'un prélevement	Doublage ba 13 + bande a joint	002EW 11679 3 n °361 - 1	002EW 116793 n°361	Peintures multiples non séparable + papier + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-30	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S328	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P361	Doublage ba 13 + bande a joint	002EW 11679 3 n °361 - 1	002EW 116793 n°361	Peintures multiples non séparable + papier + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-33	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S329	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P361	Doublage ba 13 + bande a joint	002EW 11679 3 n °361 - 1	002EW 116793 n°361	Peintures multiples non séparable + papier + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-33b	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S330	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P361	Doublage ba 13 + bande a joint	002EW 11679 3 n °361 - 1	002EW 116793 n°361	Peintures multiples non séparable + papier + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-34	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S331	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P361	Doublage ba 13 + bande a joint	002EW 11679 3 n °361 - 1	002EW 116793 n°361	Peintures multiples non séparable + papier + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-36	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S332	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P361	Doublage ba 13 + bande a joint	002EW 11679 3 n °361 - 1	002EW 116793 n°361	Peintures multiples non séparable + papier + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-38	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S333	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P361	Doublage ba 13 + bande a joint	002EW 11679 3 n °361 - 1	002EW 116793 n°361	Peintures multiples non séparable + papier + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-40	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S334	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P361	Doublage ba 13 + bande a joint	002EW 11679 3 n °361 - 1	002EW 116793 n°361	Peintures multiples non séparable + papier + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-42	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S335	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P361	Doublage ba 13 + bande a joint	002EW 11679 3 n °361 - 1	002EW 116793 n°361	Peintures multiples non séparable + papier + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-43	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S336	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P361	Doublage ba 13 + bande a joint	002EW 11679 3 n °361 - 1	002EW 116793 n°361	Peintures multiples non séparable + papier + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-41	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S337	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P361	Doublage ba 13 + bande a joint	002EW 11679 3 n °361 - 1	002EW 116793 n°361	Peintures multiples non séparable + papier + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-39	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S338	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P361	Doublage ba 13 + bande a joint	002EW 11679 3 n °361 - 1	002EW 116793 n°361	Peintures multiples non séparable + papier + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-37	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S339	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P361	Doublage ba 13 + bande a joint	002EW 11679 3 n °361 - 1	002EW 116793 n°361	Peintures multiples non séparable + papier + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-35	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S340	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P361	Doublage ba 13 + bande a joint	002EW 11679 3 n °361 - 1	002EW 116793 n°361	Peintures multiples non séparable + papier + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-32	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S341	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P361	Doublage ba 13 + bande a joint	002EW 11679 3 n °361 - 1	002EW 116793 n°361	Peintures multiples non séparable + papier + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-31	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S342	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P361	Doublage ba 13 + bande a joint	002EW 11679 3 n °361 - 1	002EW 116793 n°361	Peintures multiples non séparable + papier + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-30 - E-02-33 - E-02-33b - E-02-34 - E-02-36 - E-02-38 - E-02-40 - E-02-42 - E-02-43 - E-02-41 - E-02-39 - E-02-37 - E-02-35 - E-02-32 - E-02-31	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S328 - S329 - S330 - S331 - S332 - S333 - S334 - S335 - S336 - S337 - S338 - S339 - S340 - S341 - S342	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P361	Doublage ba 13 + bande a joint	002EW 11679 3 n °361 - 1	002EW 116793 n°361	Peintures multiples non séparable + papier + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-43b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P369	Réalisation d'un prélevement	Porteur humide	002EW 11679 3 n °369 - 1	002EW 116793 n°369	Matériau blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-43b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P370	Réalisation d'un prélevement	Cloison seche	002EW 11679 3 n °370 - 1	002EW 116793 n°370	Matériau blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-43b	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P370	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P370	Cloison seche	002EW 11679 3 n °370 - 1	002EW 116793 n°370	Matériau blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-43b	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P371	Réalisation d'un prélevement	Doublage ba 13 + bande a joint	002EW 11679 3 n °371 - 1	002EW 116793 n°371	Peinture avec couche en toile + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-45	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P372	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °372 - 1	002EW 116793 n°372	Peinture avec couche en papier non séparable + enduit gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vide sanitaire s	Vol 55	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P379	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °379 - 1	002EW 116793 n°379	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vide sanitaire s	Vol 55	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P379	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P379		002EW 11679 3 n °379 - 1	002EW 116793 n°379	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vide sanitaire s	Vol 55	Murs et cloisons	Enduits ciment	P382	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °382 - 1	002EW 116793 n°382	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ascenseurs	Trémie 1	Murs et cloisons	Enduits ciment	P501	Réalisation d'un prélevement	Granito en fond de fosse	002EW116793-2 n°501 - 2	002EW116793-2 n°501	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-05	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P509	Réalisation d'un prélevement	Plaque type BA13 + bande à joint	002EW116793-2 n°509 - 1	002EW116793-2 n°509 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-05	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P509	Réalisation d'un prélevement	Plaque type BA13 + bande à joint	002EW116793-2 n°509 - 1	002EW116793-2 n°509 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-38b	Menuiseries	Mastic vitrier	P529	Réalisation d'un prélevement	Joint sur vitre de portes	002EW116793-2 n°529 - 1	002EW116793-2 n°529	Matériau - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-38b	Menuiseries	Mastic vitrier	P529	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P529	Joint sur vitre de portes	002EW116793-2 n°529 - 1	002EW116793-2 n°529	Matériau - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-46d	Menuiseries	Mastic vitrier	I12	Mastic vitrier effritable		I12 - 1				Sondage trop destructif
1er zone 1	E-01-50	Menuiseries	Mastic vitrier	I12	Mastic vitrier effritable		I12 - 1				Sondage trop destructif
1er zone 1	E-01-46	Porte coupe-feu	Joint	S424	Réalisation d'un sondage		S424 - 1				Négatif sur marquage2014
1er zone 1	E-01-39	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P540	Réalisation d'un prélevement		002EW116793-2 n°540 - 1	002EW116793-2 n°540	Plâtre - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-27	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	P545	Réalisation d'un prélevement		002EW116793-2 n°545 - 1	002EW116793-2 n°545	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-27	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P546	Réalisation d'un prélevement	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EW116793-2 n°546 - 1	002EW116793-2 n°546	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-21	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P557	Réalisation d'un prélevement	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW116793-2 n°557 - 1	002EW116793-2 n°557 Phase 1	Enduit - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-21	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P557	Réalisation d'un prélevement	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-2 n °557 - 1	002EW 116793 -2 n °557 Phase 2	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-21	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P557	Réalisation d'un prélevement	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-2 n °557 - 1	002EW 116793 -2 n °557 Phase 3	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-20	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P558	Réalisation d'un prélevement	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-2 n °558 - 1	002EW 116793 -2 n °558 Phase 1	Colle / Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Souple / Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Vert / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-21	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S449	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P558	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-2 n °558 - 1	002EW 116793 -2 n °558 Phase 1	Colle / Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Souple / Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Vert / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-24	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S450	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P558	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-2 n °558 - 1	002EW 116793 -2 n °558 Phase 1	Colle / Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Souple / Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Vert / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-25	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S451	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P558	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-2 n °558 - 1	002EW 116793 -2 n °558 Phase 1	Colle / Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Souple / Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Vert / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-19	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S465	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P558	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-2 n °558 - 1	002EW 116793 -2 n °558 Phase 1	Colle / Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Souple / Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Vert / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-23	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S465	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P558	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-2 n °558 - 1	002EW 116793 -2 n °558 Phase 1	Colle / Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Souple / Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Vert / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-21 - E-00-24 - E-00-25 - E-00-19 - E-00-23	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S449 - S450 - S451 - S465	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P558	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-2 n °558 - 1	002EW 116793 -2 n °558 Phase 1	Colle / Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Souple / Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Vert / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-20	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P558	Réalisation d'un prélevement	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-2 n °558 - 1	002EW 116793 -2 n °558 Phase 2	Carton - Souple Fibreux - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-21	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S449	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P558	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-2 n °558 - 1	002EW 116793 -2 n °558 Phase 2	Carton - Souple Fibreux - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-24	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S450	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P558	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-2 n °558 - 1	002EW 116793 -2 n °558 Phase 2	Carton - Souple Fibreux - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-25	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S451	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P558	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-2 n °558 - 1	002EW 116793 -2 n °558 Phase 2	Carton - Souple Fibreux - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-19	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S465	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P558	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-2 n °558 - 1	002EW 116793 -2 n °558 Phase 2	Carton - Souple Fibreux - Vert	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-23	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S465	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P558	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-2 n °558 - 1	002EW 116793 -2 n °558 Phase 2	Carton - Souple Fibreux - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-21 - E-00-24 - E-00-25 - E-00-19 - E-00-23	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S449 - S450 - S451 - S465	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P558	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-2 n °558 - 1	002EW 116793 -2 n °558 Phase 2	Carton - Souple Fibreux - Vert	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-20	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P558	Réalisation d'un prélevement	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-2 n °558 - 1	002EW 116793 -2 n °558 Phase 3	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-21	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S449	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P558	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-2 n °558 - 1	002EW 116793 -2 n °558 Phase 3	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-24	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S450	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P558	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-2 n °558 - 1	002EW 116793 -2 n °558 Phase 3	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-25	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S451	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P558	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-2 n °558 - 1	002EW 116793 -2 n °558 Phase 3	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-19	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S465	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P558	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-2 n °558 - 1	002EW 116793 -2 n °558 Phase 3	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-23	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S465	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P558	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-2 n °558 - 1	002EW 116793 -2 n °558 Phase 3	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-21 - E-00-24 - E-00-25 - E-00-19 - E-00-23	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S449 - S450 - S451 - S465	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P558	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-2 n °558 - 1	002EW 116793 -2 n °558 Phase 3	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-94	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P561	Réalisation d'un prélevement	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-2 n °561 - 1	002EW 116793 -2 n °561 Phase 1	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 2 unité E4	E-01-94	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P561	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P561	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-2 n °561 - 1	002EW 116793 -2 n °561 Phase 1	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-83	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S499	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P561	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-2 n °561 - 1	002EW 116793 -2 n °561 Phase 1	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-82	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S509	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P561	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-2 n °561 - 1	002EW 116793 -2 n °561 Phase 1	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-94 - E-01-83 - E-01-82	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P561 - S499 - S509	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P561	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-2 n °561 - 1	002EW 116793 -2 n °561 Phase 1	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-94	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P561	Réalisation d'un prélevement	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-2 n °561 - 1	002EW 116793 -2 n °561 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 2 unité E4	E-01-94	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P561	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P561	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-2 n °561 - 1	002EW 116793 -2 n °561 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-83	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S499	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P561	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-2 n °561 - 1	002EW 116793 -2 n °561 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-82	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S509	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P561	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-2 n °561 - 1	002EW 116793 -2 n °561 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-94 - E-01-83 - E-01-82	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P561 - S499 - S509	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P561	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-2 n °561 - 1	002EW 116793 -2 n °561 Phase 2	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Ascenseurs	Trémie 2	Murs et cloisons	Enduits ciment	S549	Réalisation d'un sondage		002EW 11679 3-2 n °565 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 3 unité E2	E-00-80	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P566	Réalisation d'un prélevement	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-3 n °566 - 1	002EW 116793 -3 n °566	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-79	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S569	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P566	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-3 n °566 - 1	002EW 116793 -3 n °566	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-77	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S569	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P566	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-3 n °566 - 1	002EW 116793 -3 n °566	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-76	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S570	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P566	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-3 n °566 - 1	002EW 116793 -3 n °566	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-78	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S571	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P566	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-3 n °566 - 1	002EW 116793 -3 n °566	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 3 unité E2	E-00-93	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S572	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P566	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-3 n °566 - 1	002EW 116793 -3 n °566	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-95	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S573	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P566	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-3 n °566 - 1	002EW 116793 -3 n °566	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-94	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S574	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P566	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-3 n °566 - 1	002EW 116793 -3 n °566	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-92	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S575	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P566	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-3 n °566 - 1	002EW 116793 -3 n °566	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-96	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S576	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P566	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-3 n °566 - 1	002EW 116793 -3 n °566	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 3 unité E2	E-00-91	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S577	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P566	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-3 n °566 - 1	002EW 116793 -3 n °566	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-90	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S578	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P566	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-3 n °566 - 1	002EW 116793 -3 n °566	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-90b	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S579	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P566	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-3 n °566 - 1	002EW 116793 -3 n °566	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-88	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S580	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P566	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-3 n °566 - 1	002EW 116793 -3 n °566	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-87	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S581	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P566	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-3 n °566 - 1	002EW 116793 -3 n °566	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 3 unité E2	E-00-72	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S582	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P566	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-3 n °566 - 1	002EW 116793 -3 n °566	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-74	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S583	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P566	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-3 n °566 - 1	002EW 116793 -3 n °566	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-71	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S584	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P566	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-3 n °566 - 1	002EW 116793 -3 n °566	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-73	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S585	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P566	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-3 n °566 - 1	002EW 116793 -3 n °566	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-63	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S630	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P566	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-3 n °566 - 1	002EW 116793 -3 n °566	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-67	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S630	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P566	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-3 n °566 - 1	002EW 116793 -3 n °566	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-69	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S631	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P566	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-3 n °566 - 1	002EW 116793 -3 n °566	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-70	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S632	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P566	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-3 n °566 - 1	002EW 116793 -3 n °566	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-68	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S633	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P566	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-3 n °566 - 1	002EW 116793 -3 n °566	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 3 unité E2	E-00-79 - E-00-77 - E-00-76 - E-00-78 - E-00-93 - E-00-95 - E-00-94 - E-00-92 - E-00-96 - E-00-91 - E-00-90 - E-00-90b - E-00-88 - E-00-87 - E-00-72 - E-00-74 - E-00-71 - E-00-73	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S569 - S570 - S571 - S572 - S573 - S574 - S575 - S576 - S577 - S578 - S579 - S580 - S581 - S582 - S583 - S584 - S585	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P566	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-3 n °566 - 1	002EW 116793 -3 n °566	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-63 - E-00-67 - E-00-69 - E-00-70 - E-00-68	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S630 - S631 - S632 - S633	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P566	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	002EW 11679 3-3 n °566 - 1	002EW 116793 -3 n °566	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-80	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P567	Réalisation d'un prélevement	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EW 11679 3-3 n °567 - 1	002EW 116793 -3 n °567	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-96	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S608	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P567	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EW 11679 3-3 n °567 - 1	002EW 116793 -3 n °567	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 3 unité E2	E-00-95	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S609	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P567	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EW 11679 3-3 n °567 - 1	002EW 116793 -3 n °567	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-93	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S609	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P567	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EW 11679 3-3 n °567 - 1	002EW 116793 -3 n °567	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-94	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S610	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P567	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EW 11679 3-3 n °567 - 1	002EW 116793 -3 n °567	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-92	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S610	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P567	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EW 11679 3-3 n °567 - 1	002EW 116793 -3 n °567	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-72	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S611	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P567	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EW 11679 3-3 n °567 - 1	002EW 116793 -3 n °567	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-74	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S611	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P567	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EW 11679 3-3 n °567 - 1	002EW 116793 -3 n °567	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-77	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S620	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P567	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EW 11679 3-3 n °567 - 1	002EW 116793 -3 n °567	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 3 unité E2	E-00-79	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S620	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P567	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EW 11679 3-3 n °567 - 1	002EW 116793 -3 n °567	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-78	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S620	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P567	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EW 11679 3-3 n °567 - 1	002EW 116793 -3 n °567	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-76	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S621	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P567	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EW 11679 3-3 n °567 - 1	002EW 116793 -3 n °567	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-70	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S634	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P567	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EW 11679 3-3 n °567 - 1	002EW 116793 -3 n °567	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-65	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S635	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P567	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EW 11679 3-3 n °567 - 1	002EW 116793 -3 n °567	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-68	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S635	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P567	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EW 11679 3-3 n °567 - 1	002EW 116793 -3 n °567	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-63	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S636	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P567	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EW 11679 3-3 n °567 - 1	002EW 116793 -3 n °567	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-67	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S636	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P567	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EW 11679 3-3 n °567 - 1	002EW 116793 -3 n °567	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-69	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S637	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P567	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EW 11679 3-3 n °567 - 1	002EW 116793 -3 n °567	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-85e	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S638	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P567	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EW 11679 3-3 n °567 - 1	002EW 116793 -3 n °567	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-96 - E-00-95 - E-00-93 - E-00-94 - E-00-92 - E-00-72 - E-00-74 - E-00-77 - E-00-79 - E-00-78 - E-00-76	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S608 - S609 - S610 - S611 - S620 - S621	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P567	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EW 11679 3-3 n °567 - 1	002EW 116793 -3 n °567	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-70 - E-00-65 - E-00-68 - E-00-63 - E-00-67 - E-00-69 - E-00-85e	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S634 - S635 - S636 - S637 - S638	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P567	Peinture + enduit plâtre sur porteur	002EW 11679 3-3 n °567 - 1	002EW 116793 -3 n °567	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ascenseurs	E-03-01	Murs et cloisons	Enduits ciment	P604	Réalisation d'un prélevement	Enduit ciment sur porteur	002EW11679 3-4 n°604 - 1	P604	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-04	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P8	Réalisation d'un prélevement	Plaque perforés	002EW11679 3 n°8 - 1	002EW116793 n°8	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-01	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Plaque perforés	002EW11679 3 n°8 - 1	002EW116793 n°8	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-03	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Plaque perforés	002EW 11679 3 n°8 - 1	002EW 116793 n°8	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-07	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Plaque perforés	002EW 11679 3 n°8 - 1	002EW 116793 n°8	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-17	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Plaque perforés	002EW 11679 3 n°8 - 1	002EW 116793 n°8	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-01 - E-S1-03 - E-S1-07 - E-S1-17	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S8 - S9 - S15 - S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Plaque perforés	002EW 11679 3 n°8 - 1	002EW 116793 n°8	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-04	Plafonds	Enduits ciment	P9	Réalisation d'un prélevement	Enduit ciment sur lattis bois	002EW 11679 3 n°9 - 1	002EW 116793 n°9	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-01	Plafonds	Enduits ciment	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Enduit ciment sur lattis bois	002EW 11679 3 n°9 - 1	002EW 116793 n°9	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-03	Plafonds	Enduits ciment	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Enduit ciment sur lattis bois	002EW 11679 3 n°9 - 1	002EW 116793 n°9	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-07	Plafonds	Enduits ciment	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Enduit ciment sur lattis bois	002EW 11679 3 n°9 - 1	002EW 116793 n°9	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-01 - E-S1-03 - E-S1-07	Plafonds	Enduits ciment	S10 - S11 - S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9	Enduit ciment sur lattis bois	002EW 11679 3 n°9 - 1	002EW 116793 n°9	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-10	Plafonds	Panneaux vissés	P20	Réalisation d'un prélevement	Plaque type ba 13 + bande a joint pièce humide	002EW 11679 3 n°20 - 1	002EW 116793 n°20	Peinture non séparable + papier avec poussières + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-55	Plafonds	Enduits plâtre	P29	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°29 - 1	002EW 116793 n°29	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-18	Plafonds	Enduits plâtre	S400	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 11679 3 n°29 - 1	002EW 116793 n°29	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-53	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P46	Réalisation d'un prélevement	Fibralithe	002EW 11679 3 n°46 - 1	002EW 116793 n°46	Bois en lamelles avec liant	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-20	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P54	Réalisation d'un prélevement	Plaque perforés	002EW 11679 3 n°54 - 1	002EW 116793 n°54	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-22	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Plaque perforés	002EW 11679 3 n°54 - 1	002EW 116793 n°54	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-20	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P55	Réalisation d'un prélèvement	Debrit carton bitume sur faux plafond	002EW 11679 3 n°55 - 1	002EW 116793 n°55	Carton bitumé	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-22	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55	Debrit carton bitume sur faux plafond	002EW 11679 3 n°55 - 1	002EW 116793 n°55	Carton bitumé	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-29	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P64	Réalisation d'un prélèvement	Plaque perforés	002EW 11679 3 n°64 - 1	002EW 116793 n°64	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-28	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Plaque perforés	002EW 11679 3 n°64 - 1	002EW 116793 n°64	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 2	E-S1-27	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Plaque perforés	002EW 11679 3 n°64 - 1	002EW 116793 n°64	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-26	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Plaque perforés	002EW 11679 3 n°64 - 1	002EW 116793 n°64	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-52	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Plaque perforés	002EW 11679 3 n°64 - 1	002EW 116793 n°64	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-28 - E-S1-27 - E-S1-26 - E-S1-52	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S51 - S52 - S53 - S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64	Plaque perforés	002EW 11679 3 n°64 - 1	002EW 116793 n°64	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-35	Plafonds	Enduits ciment	P69	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°69 - 1	002EW 116793 n°69	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 2	E-S1-51b	Plafonds	Enduits plâtre	P76	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°76 - 1	002EW 116793 n°76	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-39	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P83	Réalisation d'un prélevement	Plaque perforés	002EW 11679 3 n°83 - 1	002EW 116793 n°83	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-55	Plafonds	Enduits ciment	P86	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°86 - 1	002EW 116793 n°86	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-38b	Plafonds	Enduits plâtre	P92	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°92 - 1 - 002EW 11679 3 n°92 - 2	002EW 116793 n°92	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-38	Plafonds	Enduits plâtre	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P92		002EW 11679 3 n°92 - 1 - 002EW 11679 3 n°92 - 2	002EW 116793 n°92	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 3	E-S1-44	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S81	Réalisation d'un sondage						Négatif sur marquage
Sous sol zone 3	E-S1-45	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S81	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S81						Négatif sur marquage
Sous sol zone 3	E-S1-41	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S81	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S81						Négatif sur marquage
Sous sol zone 3	E-S1-42	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S81	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S81						Négatif sur marquage
Sous sol zone 3	E-S1-46	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S81	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S81						Négatif sur marquage
1er zone 1	E-01-63	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S81	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S81						Négatif sur marquage
1er zone 1	E-01-61	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S81	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S81						Négatif sur marquage

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-62	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S81	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S81						Négatif sur marquage
1er zone 1	E-01-65	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S81	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S81						Négatif sur marquage
1er zone 1	E-01-53	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S81	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S81						Négatif sur marquage
1er zone 2 unité E4	E-01-94	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S81	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S81						Négatif sur marquage
1er zone 2 unité E4	E-01-83	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S81	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S81						Négatif sur marquage
1er zone 2 unité E4	E-01-82	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S81	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S81						Négatif sur marquage
1er zone 2 unité E4	E-01-97	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S81	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S81						Négatif sur marquage

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 2 unité E4	E-01-71	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S81	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S81						Négatif sur marquage
1er zone 2 unité E4	E-01-68	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S81	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S81						Négatif sur marquage
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-34	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S81	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S81						Négatif sur marquage
Vide sanitaires	Vol 54	Poutres et charpentes	Enduits ciment	P113	Réalisation d'un prélevement		002EW116793 n°113 - 1	002EW116793 n°113	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-45d	Plafonds	Enduits plâtre	P118	Réalisation d'un prélevement		002EW116793 n°118 - 1	002EW116793 n°118	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-52	Plafonds	Enduits plâtre	P158	Réalisation d'un prélevement		002EW116793 n°158 - 1	002EW116793 n°158	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux rose avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-16f	Poutres et charpentes	Enduits ciment	P175	Réalisation d'un prélevement	Sous face escalier	002EW 11679 3 n °175 - 1	002EW 116793 n°175	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-85e	Plafonds	Enduits plâtre	P212	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °212 - 1	002EW 116793 n°212	Peintures multiples non séparable + enduit beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-46c	Plafonds	Enduits plâtre	P223	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °223 - 1	002EW 116793 n°223	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc hétérogène + enduit beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 2 unité E4	E-01-ESC1	Plafonds	Enduits plâtre	P271	Réalisation d'un prélevement	Sous face	002EW 11679 3 n °271 - 1	002EW 116793 n°271	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-ESC2	Plafonds	Enduits ciment	P290	Réalisation d'un prélevement	Sous face	002EW 11679 3 n °290 - 1	002EW 116793 n°290	Peintures multiples en vrac non séparable + colle grise en faible quantité en vrac + couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-46	Plafonds	Enduits plâtre	P312	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °312 - 1	002EW 116793 n°312	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-46	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P313	Réalisation d'un prélevement	Plaque perforés	002EW 11679 3 n °313 - 1	002EW 116793 n°313	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-47	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P323	Réalisation d'un prélevement	Plaque perforés	002EW 11679 3 n °323 - 1	002EW 116793 n°323	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-22	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P323	Plaque perforés	002EW 11679 3 n °323 - 1	002EW 116793 n°323	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-24	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P328	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °328 - 1	002EW 116793 n°328	Peinture non séparable + couche fibreuse blanche non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-06	Plafonds	Panneaux vissés	P350	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °350 - 1	002EW 116793 n°350	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-04	Plafonds	Panneaux vissés	S278	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P350		002EW 11679 3 n °350 - 1	002EW 116793 n°350	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-49	Plafonds	Flocages	P351	Réalisation d'un prélevement			002EW 116793 n°351	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-02	Plafonds	Flocages	S279	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P351			002EW 116793 n°351	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-01	Plafonds	Flocages	S280	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P351			002EW 116793 n°351	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-01b	Plafonds	Flocages	S281	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P351			002EW 116793 n°351	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-03	Plafonds	Flocages	S282	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P351			002EW 116793 n°351	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-07	Plafonds	Flocages	S283	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P351			002EW 116793 n°351	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-09	Plafonds	Flocages	S284	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P351			002EW 116793 n°351	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-12	Plafonds	Flocages	S285	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P351			002EW 116793 n°351	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-15	Plafonds	Flocages	S286	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P351			002EW 116793 n°351	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-18	Plafonds	Flocages	S287	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P351			002EW 116793 n°351	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-19	Plafonds	Flocages	S288	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P351			002EW 116793 n°351	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-21	Plafonds	Flocages	S289	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P351			002EW 116793 n°351	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-20	Plafonds	Flocages	S290	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P351			002EW 116793 n°351	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-17	Plafonds	Flocages	S291	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P351			002EW 116793 n°351	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-16	Plafonds	Flocages	S292	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P351			002EW 116793 n°351	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-10	Plafonds	Flocages	S293	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P351			002EW 116793 n°351	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-08	Plafonds	Flocages	S294	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P351			002EW 116793 n°351	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-06	Plafonds	Flocages	S295	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P351			002EW 116793 n°351	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-04	Plafonds	Flocages	S296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P351			002EW 116793 n°351	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-02 - E-02-01 - E-02-01b - E-02-03 - E-02-07 - E-02-09 - E-02-12 - E-02-15 - E-02-18 - E-02-19 - E-02-21 - E-02-20 - E-02-17 - E-02-16 - E-02-10 - E-02-08 - E-02-06 - E-02-04	Plafonds	Flocages	S279 - S280 - S281 - S282 - S283 - S284 - S285 - S286 - S287 - S288 - S289 - S290 - S291 - S292 - S293 - S294 - S295 - S296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P351			002EW 116793 n°351	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-45	Plafonds	Flocages	P373	Réalisation d'un prélevement		002EW 116793 n °373 - 1	002EW 116793 n°373	Matériau cotonneux blanc avec poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vide sanitaires	Vol 55	Plafonds	Enduits plâtre	P380	Réalisation d'un prélevement		002EW 116793 n °380 - 1	002EW 116793 n°380	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vide sanitaires	Vol 55	Plafonds	Enduits ciment	P383	Réalisation d'un prélevement		002EW11679 3 n °383 - 1	002EW116793 n°383	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-49	Plafonds	Flocages	P482	Réalisation d'un prélevement		002EW11679 3-1 n °482 - 2	002EW116793 -1 n °482	Flocage - Fibreux Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-04	Plafonds	Enduits plâtre	P483	Réalisation d'un prélevement	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW11679 3-2 n °483 - 1	002EW116793 -2 n °483	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-03	Plafonds	Enduits plâtre	S364	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P483	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW11679 3-2 n °483 - 1	002EW116793 -2 n °483	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-05	Plafonds	Enduits plâtre	S365	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P483	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW11679 3-2 n °483 - 1	002EW116793 -2 n °483	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-07	Plafonds	Enduits plâtre	S365	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P483	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW11679 3-2 n °483 - 1	002EW116793 -2 n °483	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-08	Plafonds	Enduits plâtre	S466	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P483	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °483 - 1	002EW 116793 -2 n °483	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-06	Plafonds	Enduits plâtre	S466	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P483	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °483 - 1	002EW 116793 -2 n °483	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-01b	Plafonds	Enduits plâtre	S467	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P483	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °483 - 1	002EW 116793 -2 n °483	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-16b	Plafonds	Enduits plâtre	S468	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P483	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °483 - 1	002EW 116793 -2 n °483	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-10	Plafonds	Enduits plâtre	S469	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P483	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °483 - 1	002EW 116793 -2 n °483	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-09	Plafonds	Enduits plâtre	S469	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P483	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °483 - 1	002EW 116793 -2 n °483	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-11	Plafonds	Enduits plâtre	S469	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P483	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °483 - 1	002EW 116793 -2 n °483	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-12	Plafonds	Enduits plâtre	S469	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P483	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °483 - 1	002EW 116793 -2 n °483	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-13	Plafonds	Enduits plâtre	S470	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P483	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °483 - 1	002EW 116793 -2 n °483	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-14	Plafonds	Enduits plâtre	S471	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P483	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °483 - 1	002EW 116793 -2 n °483	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-17	Plafonds	Enduits plâtre	S471	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P483	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °483 - 1	002EW 116793 -2 n °483	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-26	Plafonds	Enduits plâtre	S472	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P483	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °483 - 1	002EW 116793 -2 n °483	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-29	Plafonds	Enduits plâtre	S473	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P483	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °483 - 1	002EW 116793 -2 n °483	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-27	Plafonds	Enduits plâtre	S473	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P483	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °483 - 1	002EW 116793 -2 n °483	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-30	Plafonds	Enduits plâtre	S474	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P483	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °483 - 1	002EW 116793 -2 n °483	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-28	Plafonds	Enduits plâtre	S475	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P483	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °483 - 1	002EW 116793 -2 n °483	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-03 - E-00-05 - E-00-07 - E-00-08 - E-00-06 - E-00-01b - E-00-16b - E-00-10 - E-00-09 - E-00-11 - E-00-12 - E-00-13 - E-00-14 - E-00-17 - E-00-26 - E-00-29 - E-00-27 - E-00-30 - E-00-28	Plafonds	Enduits plâtre	S364 - S365 - S466 - S467 - S468 - S469 - S470 - S471 - S472 - S473 - S474 - S475	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P483	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °483 - 1	002EW 116793 -2 n °483	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-04	Plafonds	Enduits plâtre	P484	Réalisation d'un prélevement	Peinture + enduit plâtre (pièces humides)	002EW 11679 3-2 n °484 - 1	002EW 116793 -2 n °484	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-06	Plafonds	Enduits plâtre	S362	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P484	Peinture + enduit plâtre (pièces humides)	002EW 11679 3-2 n °484 - 1	002EW 116793 -2 n °484	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-07	Plafonds	Enduits plâtre	S362	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P484	Peinture + enduit plâtre (pièces humides)	002EW 11679 3-2 n °484 - 1	002EW 116793 -2 n °484	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-03	Plafonds	Enduits plâtre	S362	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P484	Peinture + enduit plâtre (pièces humides)	002EW 11679 3-2 n °484 - 1	002EW 116793 -2 n °484	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-05	Plafonds	Enduits plâtre	S363	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P484	Peinture + enduit plâtre (pièces humides)	002EW 11679 3-2 n °484 - 1	002EW 116793 -2 n °484	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-06 - E-00-07 - E-00-03 - E-00-05	Plafonds	Enduits plâtre	S362 - S363	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P484	Peinture + enduit plâtre (pièces humides)	002EW 11679 3-2 n °484 - 1	002EW 116793 -2 n °484	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-04	Plafonds	Enduit de rebouchage	P485	Réalisation d'un prélevement	Autour de conduits	002EW 11679 3-2 n °485 - 1	002EW 116793 -2 n °485	Matériau / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-05	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S392	Réalisation d'un sondage		S392 - 1				Négatif sur marquage2008
Sous sol zone 1	E-S1-05	Plafonds	Enduits plâtre	P505	Réalisation d'un prélevement	Peinture + enduit plâtre sur lattis	002EW 11679 3-2 n °505 - 1	002EW 116793 -2 n °505	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-04	Plafonds	Enduits plâtre	S394	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P505	Peinture + enduit plâtre sur lattis	002EW 11679 3-2 n °505 - 1	002EW 116793 -2 n °505	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-01	Plafonds	Enduits plâtre	S394	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P505	Peinture + enduit plâtre sur lattis	002EW 11679 3-2 n °505 - 1	002EW 116793 -2 n °505	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-03	Plafonds	Enduits plâtre	S394	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P505	Peinture + enduit plâtre sur lattis	002EW 11679 3-2 n °505 - 1	002EW 116793 -2 n °505	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-08	Plafonds	Enduits plâtre	S395	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P505	Peinture + enduit plâtre sur lattis	002EW 11679 3-2 n °505 - 1	002EW 116793 -2 n °505	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-06	Plafonds	Enduits plâtre	S396	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P505	Peinture + enduit plâtre sur lattis	002EW 11679 3-2 n °505 - 1	002EW 116793 -2 n °505	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-07	Plafonds	Enduits plâtre	S396	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P505	Peinture + enduit plâtre sur lattis	002EW 11679 3-2 n °505 - 1	002EW 116793 -2 n °505	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-11	Plafonds	Enduits plâtre	S396	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P505	Peinture + enduit plâtre sur lattis	002EW 11679 3-2 n °505 - 1	002EW 116793 -2 n °505	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-12	Plafonds	Enduits plâtre	S396	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P505	Peinture + enduit plâtre sur lattis	002EW 11679 3-2 n °505 - 1	002EW 116793 -2 n °505	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-13	Plafonds	Enduits plâtre	S396	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P505	Peinture + enduit plâtre sur lattis	002EW 11679 3-2 n °505 - 1	002EW 116793 -2 n °505	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-15	Plafonds	Enduits plâtre	S396	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P505	Peinture + enduit plâtre sur lattis	002EW 11679 3-2 n °505 - 1	002EW 116793 -2 n °505	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-14	Plafonds	Enduits plâtre	S396	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P505	Peinture + enduit plâtre sur lattis	002EW 11679 3-2 n °505 - 1	002EW 116793 -2 n °505	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-11b	Plafonds	Enduits plâtre	S396	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P505	Peinture + enduit plâtre sur lattis	002EW 11679 3-2 n °505 - 1	002EW 116793 -2 n °505	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-04 - E-S1-01 - E-S1-03 - E-S1-08 - E-S1-06 - E-S1-07 - E-S1-11 - E-S1-12 - E-S1-13 - E-S1-15 - E-S1-14 - E-S1-11b	Plafonds	Enduits plâtre	S394 - S395 - S396	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P505	Peinture + enduit plâtre sur lattis	002EW 11679 3-2 n °505 - 1	002EW 116793 -2 n °505	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-50	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P515	Réalisation d'un prélèvement	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-2 n °515 - 1	002EW 116793 -2 n °515	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-49	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S415	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P515	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-2 n °515 - 1	002EW 116793 -2 n °515	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-50b	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S416	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P515	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-2 n °515 - 1	002EW 116793 -2 n °515	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-49 - E-S1-50b	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S415 - S416	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P515	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-2 n °515 - 1	002EW 116793 -2 n °515	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 3	E-S1-50	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P516	Réalisation d'un prélevement	Panneaux faux plafonds	002EW 11679 3-2 n °516 - 1	002EW 116793 -2 n °516	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-50b	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S403	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P516	Panneaux faux plafonds	002EW 11679 3-2 n °516 - 1	002EW 116793 -2 n °516	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-49	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S404	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P516	Panneaux faux plafonds	002EW 11679 3-2 n °516 - 1	002EW 116793 -2 n °516	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 3	E-S1-50b - E-S1-49	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S403 - S404	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P516	Panneaux faux plafonds	002EW 11679 3-2 n °516 - 1	002EW 116793 -2 n °516	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-125	Plafonds	Enduits plâtre	S407	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
RDC zone 1	E-00-44	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P517	Réalisation d'un prélevement	Panneaux faux plafonds		002EW 116793 -2 n °517	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	Local CTA	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P522	Réalisation d'un prélevement	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-2 n °522 - 1	002EW 116793 -2 n °522	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	Local CTA	Plafonds	Flocages	P523	Réalisation d'un prélevement	Flocage	002EW 11679 3-2 n °523 - 1	002EW 116793 -2 n °523	Flocage - Fibreux Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-39	Plafonds	Enduits plâtre	P539	Réalisation d'un prélevement	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-2 n °539 - 1	002EW 116793 -2 n °539	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-20	Plafonds	Enduits plâtre	P559	Réalisation d'un prélevement	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °559 - 1	002EW 116793 -2 n °559	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-21	Plafonds	Enduits plâtre	S452	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P559	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °559 - 1	002EW 116793 -2 n °559	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-24	Plafonds	Enduits plâtre	S453	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P559	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °559 - 1	002EW 116793 -2 n °559	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-25	Plafonds	Enduits plâtre	S454	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P559	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °559 - 1	002EW 116793 -2 n °559	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-22	Plafonds	Enduits plâtre	S455	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P559	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °559 - 1	002EW 116793 -2 n °559	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-19	Plafonds	Enduits plâtre	S456	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P559	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °559 - 1	002EW 116793 -2 n °559	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-23	Plafonds	Enduits plâtre	S456	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P559	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °559 - 1	002EW 116793 -2 n °559	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-25b	Plafonds	Enduits plâtre	S457	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P559	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °559 - 1	002EW 116793 -2 n °559	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-21 - E-00-24 - E-00-25 - E-00-22 - E-00-19 - E-00-23 - E-00-25b	Plafonds	Enduits plâtre	S452 - S453 - S454 - S455 - S456 - S457	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P559	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °559 - 1	002EW 116793 -2 n °559	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-94	Plafonds	Enduits plâtre	P562	Réalisation d'un prélevement	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °562 - 1	002EW 116793 -2 n °562	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-83	Plafonds	Enduits plâtre	S539	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P562	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °562 - 1	002EW 116793 -2 n °562	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 2 unité E4	E-01-82	Plafonds	Enduits plâtre	S540	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P562	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °562 - 1	002EW 116793 -2 n °562	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-97	Plafonds	Enduits plâtre	S541	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P562	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °562 - 1	002EW 116793 -2 n °562	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-88	Plafonds	Enduits plâtre	S542	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P562	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °562 - 1	002EW 116793 -2 n °562	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 2 unité E4	E-01-68	Plafonds	Enduits plâtre	S543	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P562	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °562 - 1	002EW 116793 -2 n °562	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-61	Plafonds	Enduits plâtre	S544	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P562	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °562 - 1	002EW 116793 -2 n °562	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-63	Plafonds	Enduits plâtre	S545	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P562	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °562 - 1	002EW 116793 -2 n °562	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-62	Plafonds	Enduits plâtre	S546	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P562	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °562 - 1	002EW 116793 -2 n °562	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-65	Plafonds	Enduits plâtre	S546	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P562	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °562 - 1	002EW 116793 -2 n °562	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-53	Plafonds	Enduits plâtre	S547	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P562	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °562 - 1	002EW 116793 -2 n °562	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-46	Plafonds	Enduits plâtre	S548	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P562	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °562 - 1	002EW 116793 -2 n °562	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-83 - E-01-82 - E-01-97 - E-01-88 - E-01-68	Plafonds	Enduits plâtre	S539 - S540 - S541 - S542 - S543	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P562	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °562 - 1	002EW 116793 -2 n °562	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-61 - E-01-63 - E-01-62 - E-01-65 - E-01-53 - E-01-46	Plafonds	Enduits plâtre	S544 - S545 - S546 - S547 - S548	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P562	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	002EW 11679 3-2 n °562 - 1	002EW 116793 -2 n °562	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-80	Plafonds	Enduits plâtre	P565	Réalisation d'un prélevement	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-3 n °565 - 1	002EW 116793 -3 n °565	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 3 unité E2	E-00-78	Plafonds	Enduits plâtre	S552	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P565	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-3 n °565 - 1	002EW 116793 -3 n °565	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-76	Plafonds	Enduits plâtre	S552	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P565	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-3 n °565 - 1	002EW 116793 -3 n °565	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-77	Plafonds	Enduits plâtre	S553	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P565	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-3 n °565 - 1	002EW 116793 -3 n °565	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-79	Plafonds	Enduits plâtre	S554	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P565	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-3 n °565 - 1	002EW 116793 -3 n °565	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-85b	Plafonds	Enduits plâtre	S555	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P565	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-3 n °565 - 1	002EW 116793 -3 n °565	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-93	Plafonds	Enduits plâtre	S556	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P565	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-3 n °565 - 1	002EW 116793 -3 n °565	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-95	Plafonds	Enduits plâtre	S557	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P565	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-3 n °565 - 1	002EW 116793 -3 n °565	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 3 unité E2	E-00-94	Plafonds	Enduits plâtre	S558	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P565	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-3 n °565 - 1	002EW 116793 -3 n °565	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-92	Plafonds	Enduits plâtre	S558	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P565	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-3 n °565 - 1	002EW 116793 -3 n °565	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-96	Plafonds	Enduits plâtre	S559	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P565	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-3 n °565 - 1	002EW 116793 -3 n °565	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-88	Plafonds	Enduits plâtre	S560	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P565	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-3 n °565 - 1	002EW 116793 -3 n °565	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-87	Plafonds	Enduits plâtre	S561	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P565	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-3 n °565 - 1	002EW 116793 -3 n °565	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-85	Plafonds	Enduits plâtre	S561	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P565	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-3 n °565 - 1	002EW 116793 -3 n °565	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-83	Plafonds	Enduits plâtre	S561	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P565	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-3 n °565 - 1	002EW 116793 -3 n °565	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 3 unité E2	E-00-75	Plafonds	Enduits plâtre	S562	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P565	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-3 n °565 - 1	002EW 116793 -3 n °565	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-74	Plafonds	Enduits plâtre	S563	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P565	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-3 n °565 - 1	002EW 116793 -3 n °565	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-72	Plafonds	Enduits plâtre	S563	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P565	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-3 n °565 - 1	002EW 116793 -3 n °565	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-71	Plafonds	Enduits plâtre	S564	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P565	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-3 n °565 - 1	002EW 116793 -3 n °565	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-73	Plafonds	Enduits plâtre	S565	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P565	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-3 n °565 - 1	002EW 116793 -3 n °565	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-86	Plafonds	Enduits plâtre	S565	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P565	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-3 n °565 - 1	002EW 116793 -3 n °565	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-90b	Plafonds	Enduits plâtre	S566	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P565	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-3 n °565 - 1	002EW 116793 -3 n °565	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 3 unité E2	E-00-90	Plafonds	Enduits plâtre	S567	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P565	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-3 n °565 - 1	002EW 116793 -3 n °565	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-91	Plafonds	Enduits plâtre	S568	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P565	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-3 n °565 - 1	002EW 116793 -3 n °565	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-68	Plafonds	Enduits plâtre	S626	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P565	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-3 n °565 - 1	002EW 116793 -3 n °565	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-70	Plafonds	Enduits plâtre	S626	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P565	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-3 n °565 - 1	002EW 116793 -3 n °565	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-67	Plafonds	Enduits plâtre	S627	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P565	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-3 n °565 - 1	002EW 116793 -3 n °565	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-69	Plafonds	Enduits plâtre	S628	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P565	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-3 n °565 - 1	002EW 116793 -3 n °565	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-63	Plafonds	Enduits plâtre	S628	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P565	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-3 n °565 - 1	002EW 116793 -3 n °565	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-85e	Plafonds	Enduits plâtre	S629	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P565	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-3 n °565 - 1	002EW 116793 -3 n °565	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-65	Plafonds	Enduits plâtre	S629	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P565	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-3 n °565 - 1	002EW 116793 -3 n °565	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-78 - E-00-76 - E-00-77 - E-00-79 - E-00-85b - E-00-93 - E-00-95 - E-00-94 - E-00-92 - E-00-96 - E-00-88 - E-00-87 - E-00-83 - E-00-75 - E-00-74 - E-00-72 - E-00-71 - E-00-73 - E-00-86 - E-00-90b - E-00-91	Plafonds	Enduits plâtre	S552 - S553 - S554 - S555 - S556 - S557 - S558 - S559 - S560 - S561 - S562 - S563 - S564 - S565 - S566 - S567 - S568	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P565	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-3 n °565 - 1	002EW 116793 -3 n °565	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-68 - E-00-70 - E-00-67 - E-00-69 - E-00-63 - E-00-85e - E-00-65	Plafonds	Enduits plâtre	S626 - S627 - S628 - S629	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P565	Peinture + enduit plâtre	002EW 11679 3-3 n °565 - 1	002EW 116793 -3 n °565	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-78	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	P569	Réalisation d'un prélevement	Colle de panneaux laine de verre	002EW 11679 3-3 n °569 - 1	002EW 116793 -3 n °569	Colle blanche avec couche fibreuse	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-77	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S612	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P569	Colle de panneaux laine de verre	002EW 11679 3-3 n °569 - 1	002EW 116793 -3 n °569	Colle blanche avec couche fibreuse	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-76	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S612	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P569	Colle de panneaux laine de verre	002EW 11679 3-3 n °569 - 1	002EW 116793 -3 n °569	Colle blanche avec couche fibreuse	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-78	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S613	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P569	Colle de panneaux laine de verre	002EW 11679 3-3 n °569 - 1	002EW 116793 -3 n °569	Colle blanche avec couche fibreuse	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-79	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S614	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P569	Colle de panneaux laine de verre	002EW 11679 3-3 n °569 - 1	002EW 116793 -3 n °569	Colle blanche avec couche fibreuse	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 3 unité E2	E-00-80	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S615	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P569	Colle de panneaux laine de verre	002EW 11679 3-3 n °569 - 1	002EW 116793 -3 n °569	Colle blanche avec couche fibreuse	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-94	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S616	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P569	Colle de panneaux laine de verre	002EW 11679 3-3 n °569 - 1	002EW 116793 -3 n °569	Colle blanche avec couche fibreuse	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-96	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S617	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P569	Colle de panneaux laine de verre	002EW 11679 3-3 n °569 - 1	002EW 116793 -3 n °569	Colle blanche avec couche fibreuse	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-95	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S618	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P569	Colle de panneaux laine de verre	002EW 11679 3-3 n °569 - 1	002EW 116793 -3 n °569	Colle blanche avec couche fibreuse	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-93	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S618	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P569	Colle de panneaux laine de verre	002EW 11679 3-3 n °569 - 1	002EW 116793 -3 n °569	Colle blanche avec couche fibreuse	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-92	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S619	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P569	Colle de panneaux laine de verre	002EW 11679 3-3 n °569 - 1	002EW 116793 -3 n °569	Colle blanche avec couche fibreuse	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 3 unité E2	E-00-77 - E-00-76 - E-00-78 - E-00-79 - E-00-80 - E-00-94 - E-00-96 - E-00-95 - E-00-93 - E-00-92	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S612 - S613 - S614 - S615 - S616 - S617 - S618 - S619	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P569	Colle de panneaux laine de verre	002EW 11679 3-3 n °569 - 1	002EW 116793 -3 n °569	Colle blanche avec couche fibreuse	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S659	Réalisation d'un sondage		S659 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureLaine de verre

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-04	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P1	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°1 - 1	002EW 116793 n°1 Phase 2	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-03	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 11679 3 n°1 - 1	002EW 116793 n°1 Phase 2	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-01	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 11679 3 n°1 - 1	002EW 116793 n°1 Phase 2	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-07	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 11679 3 n°1 - 1	002EW 116793 n°1 Phase 2	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-03 - E-S1-01 - E-S1-07	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1 - S2 - S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 11679 3 n°1 - 1	002EW 116793 n°1 Phase 2	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-11b	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P10	Réalisation d'un prélevement	Dalle + ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n°10 - 1	002EW 116793 n°10 Phase 1	Revêtement souple vert avec couche en toile et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-11b	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P10	Réalisation d'un prélevement	Dalle + ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n°10 - 1	002EW 116793 n°10 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-11b	Revêtement de sol	Chape maigre	P11	Réalisation d'un prélevement	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n°11 - 1	002EW 116793 n°11	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable + matériau blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-08	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P12	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°12 - 1	002EW 116793 n°12 Phase 1	Revêtement souple marron avec couche en toile et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-11	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 11679 3 n°12 - 1	002EW 116793 n°12 Phase 1	Revêtement souple marron avec couche en toile et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-12	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 11679 3 n°12 - 1	002EW 116793 n°12 Phase 1	Revêtement souple marron avec couche en toile et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-06	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S378	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 11679 3 n°12 - 1	002EW 116793 n°12 Phase 1	Revêtement souple marron avec couche en toile et poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-11 - E-S1-12 - E-S1-06	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S17 - S18 - S378	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 11679 3 n°12 - 1	002EW 116793 n°12 Phase 1	Revêtement souple marron avec couche en toile et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-08	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P12	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°12 - 1	002EW 116793 n°12 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-11	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 11679 3 n°12 - 1	002EW 116793 n°12 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-12	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 11679 3 n°12 - 1	002EW 116793 n°12 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-06	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S378	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 11679 3 n°12 - 1	002EW 116793 n°12 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-11 - E-S1-12 - E-S1-06	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S17 - S18 - S378	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 11679 3 n°12 - 1	002EW 116793 n°12 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-08	Revêtement de sol	Ragréage	P13	Réalisation d'un prélèvement		002EW 11679 3 n°13 - 1	002EW 116793 n°13	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-10	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P17	Réalisation d'un prélèvement		002EW 11679 3 n°17 - 1	002EW 116793 n°17 Phase 2	Colle grise en vrac hétérogène + joint cassant gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-15	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 11679 3 n°17 - 1	002EW 116793 n°17 Phase 2	Colle grise en vrac hétérogène + joint cassant gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-08	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P21	Réalisation d'un prélèvement	Moucheté	002EW 11679 3 n°21 - 1	002EW 116793 n°21 Phase 1	Peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-08	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P21	Réalisation d'un prélevement	Moucheté	002EW 11679 3 n°21 - 1	002EW 116793 n°21 Phase 2	Colle grise + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-11b	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P22	Réalisation d'un prélevement	Dalle +colle	002EW 11679 3 n°22 - 1	002EW 116793 n°22 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène + matériau blanc non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-11b	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P22	Réalisation d'un prélevement	Dalle +colle	002EW 11679 3 n°22 - 1	002EW 116793 n°22 Phase 2	Dalle dure cassante verte	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-11b	Revêtement de sol	Ragréage	P23	Réalisation d'un prélevement	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n°23 - 1	002EW 116793 n°23 Phase 1	Dalle dure cassante verte	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-11b	Revêtement de sol	Ragréage	P23	Réalisation d'un prélevement	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n°23 - 1	002EW 116793 n°23 Phase 2	Colle bitumineuse noire en faible quantité	Positif	Présence sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-11b	Revêtement de sol	Ragréage	P23	Réalisation d'un prélevement	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n°23 - 1	002EW 116793 n°23 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau gris en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-12	Revêtement de sol	Ragréage	P24	Réalisation d'un prélevement	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n°24 - 1	002EW 116793 n°24 Phase 1	Revêtement souple marron avec couche en toile et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-11	Revêtement de sol	Ragréage	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n°24 - 1	002EW 116793 n°24 Phase 1	Revêtement souple marron avec couche en toile et poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-13	Revêtement de sol	Ragréage	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n°24 - 1	002EW 116793 n°24 Phase 1	Revêtement souple marron avec couche en toile et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-14	Revêtement de sol	Ragréage	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n°24 - 1	002EW 116793 n°24 Phase 1	Revêtement souple marron avec couche en toile et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-11 - E-S1-13 - E-S1-14	Revêtement de sol	Ragréage	S23 - S24 - S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n°24 - 1	002EW 116793 n°24 Phase 1	Revêtement souple marron avec couche en toile et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-12	Revêtement de sol	Ragréage	P24	Réalisation d'un prélevement	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n°24 - 1	002EW 116793 n°24 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + colle bitumineuse noire non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-11	Revêtement de sol	Ragréage	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n°24 - 1	002EW 116793 n°24 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + colle bitumineuse noire non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-13	Revêtement de sol	Ragréage	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n°24 - 1	002EW 116793 n°24 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + colle bitumineuse noire non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-14	Revêtement de sol	Ragréage	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n°24 - 1	002EW 116793 n°24 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + colle bitumineuse noire non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-11 - E-S1-13 - E-S1-14	Revêtement de sol	Ragréage	S23 - S24 - S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n°24 - 1	002EW 116793 n°24 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + colle bitumineuse noire non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-17	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P25	Réalisation d'un prélevement	Dalle cassante + Colle noire	002EW 11679 3 n°25 - 1	002EW 116793 n°25 Phase 1	Dalle dure cassante verte	Positif	Présence sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-17	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P25	Réalisation d'un prélevement	Dalle cassante + Colle noire	002EW 11679 3 n°25 - 1	002EW 116793 n°25 Phase 2	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-17	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P25	Réalisation d'un prélevement	Dalle cassante + Colle noire	002EW 11679 3 n°25 - 1	002EW 116793 n°25 Phase 3	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-55	Revêtement de sol	Chape maigre	P30	Réalisation d'un prélevement	Résine + Chape	002EW 11679 3 n°30 - 1	002EW 116793 n°30	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-19	Revêtement de sol	Chape maigre	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Résine + Chape	002EW 11679 3 n°30 - 1	002EW 116793 n°30	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-18	Revêtement de sol	Chape maigre	S399	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Résine + Chape	002EW 11679 3 n°30 - 1	002EW 116793 n°30	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-19 - E-S1-18	Revêtement de sol	Chape maigre	S32 - S399	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Résine + Chape	002EW 11679 3 n°30 - 1	002EW 116793 n°30	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-54	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P37	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°37 - 1	002EW 116793 n°37	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-55	Revêtement de sol	Résine	P39	Réalisation d'un prélevement	Sous asphalte	002EW 11679 3 n°39 - 1	002EW 116793 n°39	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 2	E-S1-06b	Revêtement de sol	Résine	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Sous asphalte	002EW 11679 3 n°39 - 1	002EW 116793 n°39	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-55	Revêtement de sol	Asphalte	P40	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°40 - 1	002EW 116793 n°40 Phase 1	agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-06b	Revêtement de sol	Asphalte	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 11679 3 n°40 - 1	002EW 116793 n°40 Phase 1	agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-55	Revêtement de sol	Asphalte	P40	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°40 - 1	002EW 116793 n°40 Phase 2	agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-06b	Revêtement de sol	Asphalte	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW 11679 3 n°40 - 1	002EW 116793 n°40 Phase 2	agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-20	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P48	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°48 - 1	002EW 116793 n°48	Revêtement souple rose avec couche en toile et poussières + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-20	Revêtement de sol	Ragréage	P49	Réalisation d'un prélevement	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n°49 - 1	002EW 116793 n°49	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + colle polymère jaune non séparable	Positif	Présence sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-22	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P56	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°56 - 1	002EW 116793 n°56	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-26	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P59	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°59 - 1	002EW 116793 n°59 Phase 2	Colle grise en vrac + matériau blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 2	E-S1-27	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002EW 11679 3 n°59 - 1	002EW 116793 n°59 Phase 2	Colle grise en vrac + matériau blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-29	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002EW 11679 3 n°59 - 1	002EW 116793 n°59 Phase 2	Colle grise en vrac + matériau blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-28	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002EW 11679 3 n°59 - 1	002EW 116793 n°59 Phase 2	Colle grise en vrac + matériau blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-31	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002EW 11679 3 n°59 - 1	002EW 116793 n°59 Phase 2	Colle grise en vrac + matériau blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-32	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002EW 11679 3 n°59 - 1	002EW 116793 n°59 Phase 2	Colle grise en vrac + matériau blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-27 - E-S1-29 - E-S1-28 - E-S1-31 - E-S1-32	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S37 - S38 - S39 - S54 - S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002EW 11679 3 n°59 - 1	002EW 116793 n°59 Phase 2	Colle grise en vrac + matériau blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 2	E-S1-34	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P65	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°65 - 1	002EW 116793 n°65	Peinture non séparable + colle grise hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-35	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EW 11679 3 n°65 - 1	002EW 116793 n°65	Peinture non séparable + colle grise hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-35b	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EW 11679 3 n°65 - 1	002EW 116793 n°65	Peinture non séparable + colle grise hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-35 - E-S1-35b	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S59 - S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002EW 11679 3 n°65 - 1	002EW 116793 n°65	Peinture non séparable + colle grise hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-52	Revêtement de sol	Chape maigre	P70	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°70 - 1	002EW 116793 n°70	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-51b	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P72	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°72 - 1	002EW 116793 n°72 Phase 1	Colle beige + colle grise non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 2	E-S1-51b	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P72	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°72 - 1	002EW 116793 n°72 Phase 2	Colle bitumineuse noire en faible quantité	Positif	Présence sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-39	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P77	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°77 - 1	002EW 116793 n°77 Phase 2	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-37	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002EW 11679 3 n°77 - 1	002EW 116793 n°77 Phase 2	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-55	Revêtement de sol	Chape maigre	P84	Réalisation d'un prélevement	Résine + Chape	002EW 11679 3 n°84 - 1	002EW 116793 n°84	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige + couche grise non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-40	Revêtement de sol	Chape maigre	S408	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84	Résine + Chape	002EW 11679 3 n°84 - 1	002EW 116793 n°84	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige + couche grise non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 3	E-S1-38	Revêtement de sol	Chape maigre	P89	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°89 - 1	002EW 116793 n°89	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-38b	Revêtement de sol	Chape maigre	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002EW 11679 3 n°89 - 1	002EW 116793 n°89	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-49	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P93	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°93 - 1	002EW 116793 n°93	Peinture non séparable + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-50b	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002EW 11679 3 n°93 - 1	002EW 116793 n°93	Peinture non séparable + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-50	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P100	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °100 - 1	002EW 116793 n°100 Phase 1	Revêtement souple marron	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-50	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P100	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °100 - 1	002EW 116793 n°100 Phase 2	Colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-50	Revêtement de sol	Ragréage	P101	Réalisation d'un prélevement	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n °101 - 1	002EW 116793 n°101 Phase 1	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 3	E-S1-49	Revêtement de sol	Ragréage	S401 (P101)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n °101 - 1	002EW 116793 n°101 Phase 1	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-50b	Revêtement de sol	Ragréage	S402 (P101)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n °101 - 1	002EW 116793 n°101 Phase 1	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-42	Revêtement de sol	Ragréage	S413 (P101)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n °101 - 1	002EW 116793 n°101 Phase 1	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-45	Revêtement de sol	Ragréage	S414 (P101)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n °101 - 1	002EW 116793 n°101 Phase 1	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-50	Revêtement de sol	Ragréage	P101	Réalisation d'un prélevement	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n °101 - 1	002EW 116793 n°101 Phase 2	Ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-49	Revêtement de sol	Ragréage	S401 (P101)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n °101 - 1	002EW 116793 n°101 Phase 2	Ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-50b	Revêtement de sol	Ragréage	S402 (P101)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n °101 - 1	002EW 116793 n°101 Phase 2	Ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 3	E-S1-42	Revêtement de sol	Ragréage	S413 (P101)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n °101 - 1	002EW 116793 n°101 Phase 2	Ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-45	Revêtement de sol	Ragréage	S414 (P101)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n °101 - 1	002EW 116793 n°101 Phase 2	Ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-42	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P103	Réalisation d'un prélevement	Lino + colle	002EW 11679 3 n °103 - 1	002EW 116793 n°103 Phase 1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec couche en toile non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-44	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103	Lino + colle	002EW 11679 3 n °103 - 1	002EW 116793 n°103 Phase 1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec couche en toile non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-45	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103	Lino + colle	002EW 11679 3 n °103 - 1	002EW 116793 n°103 Phase 1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec couche en toile non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 3	E-S1-46	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103	Lino + colle	002EW 11679 3 n °103 - 1	002EW 116793 n°103 Phase 1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec couche en toile non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-44 - E-S1-45 - E-S1-46	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S87 - S88 - S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103	Lino + colle	002EW 11679 3 n °103 - 1	002EW 116793 n°103 Phase 1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec couche en toile non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-42	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P103	Réalisation d'un prélevement	Lino + colle	002EW 11679 3 n °103 - 1	002EW 116793 n°103 Phase 2	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-44	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103	Lino + colle	002EW 11679 3 n °103 - 1	002EW 116793 n°103 Phase 2	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-45	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103	Lino + colle	002EW 11679 3 n °103 - 1	002EW 116793 n°103 Phase 2	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 3	E-S1-46	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103	Lino + colle	002EW 11679 3 n °103 - 1	002EW 116793 n°103 Phase 2	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-44 - E-S1-45 - E-S1-46	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S87 - S88 - S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103	Lino + colle	002EW 11679 3 n °103 - 1	002EW 116793 n°103 Phase 2	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-42	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P103	Réalisation d'un prélevement	Lino + colle	002EW 11679 3 n °103 - 1	002EW 116793 n°103 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-44	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103	Lino + colle	002EW 11679 3 n °103 - 1	002EW 116793 n°103 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-45	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103	Lino + colle	002EW 11679 3 n °103 - 1	002EW 116793 n°103 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 3	E-S1-46	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103	Lino + colle	002EW 11679 3 n °103 - 1	002EW 116793 n°103 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-44 - E-S1-45 - E-S1-46	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S87 - S88 - S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103	Lino + colle	002EW 11679 3 n °103 - 1	002EW 116793 n°103 Phase 3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-42	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P104	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °104 - 1	002EW 116793 n°104 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-41	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P107	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °107 - 1	002EW 116793 n°107 Phase 2	Colle grise + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-44	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002EW 11679 3 n °107 - 1	002EW 116793 n°107 Phase 2	Colle grise + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-46	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002EW 11679 3 n °107 - 1	002EW 116793 n°107 Phase 2	Colle grise + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 3	E-S1-44 - E-S1-46	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S90 - S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002EW 11679 3 n °107 - 1	002EW 116793 n°107 Phase 2	Colle grise + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-45	Revêtement de sol	Ragréage	P110	Réalisation d'un prélevement	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n °110 - 1	002EW 116793 n°110 Phase 1	Ragréage gris + colle polymère jaune non séparable + matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-45	Revêtement de sol	Ragréage	P110	Réalisation d'un prélevement	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n °110 - 1	002EW 116793 n°110 Phase 2	Colle bitumineuse noire non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-45d	Revêtement de sol	Chape maigre	P114	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °114 - 1	002EW 116793 n°114	Matériau compact gris hétérogène + mousse végétale non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-45d	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P115	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °115 - 1	002EW 116793 n°115	Peinture non séparable + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-45b	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002EW 11679 3 n °115 - 1	002EW 116793 n°115	Peinture non séparable + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-126	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P119	Réalisation d'un prélevement	Dalle +colle	002EW 11679 3 n °119 - 1	002EW 116793 n°119 Phase 1	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-126	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P119	Réalisation d'un prélevement	Dalle +colle	002EW 11679 3 n °119 - 1	002EW 116793 n°119 Phase 2	Revêtement souple multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-126	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P119	Réalisation d'un prélevement	Dalle +colle	002EW 11679 3 n °119 - 1	002EW 116793 n°119 Phase 3	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-126	Revêtement de sol	Ragréage	P120	Réalisation d'un prélevement	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n °120 - 1	002EW 116793 n°120 Phase 1	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
RDC zone 1	E-00-44	Revêtement de sol	Ragréage	S96 (P120)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n °120 - 1	002EW 116793 n°120 Phase 1	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-42	Revêtement de sol	Ragréage	S99 (P120)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n °120 - 1	002EW 116793 n°120 Phase 1	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
RDC zone 1	E-00-126	Revêtement de sol	Ragréage	P120	Réalisation d'un prélevement	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n °120 - 1	002EW 116793 n°120 Phase 2	Matériau compact gris hétérogène non séparable + ragréage gris + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-44	Revêtement de sol	Ragréage	S96 (P120)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n °120 - 1	002EW 116793 n°120 Phase 2	Matériau compact gris hétérogène non séparable + ragréage gris + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-42	Revêtement de sol	Ragréage	S99 (P120)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n °120 - 1	002EW 116793 n°120 Phase 2	Matériau compact gris hétérogène non séparable + ragréage gris + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-45	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P123	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °123 - 1	002EW 116793 n°123	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-45b	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P128	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °128 - 1	002EW 116793 n°128 Phase 2	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-45b	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002EW 11679 3 n °128 - 1	002EW 116793 n°128 Phase 2	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-52	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002EW 11679 3 n °128 - 1	002EW 116793 n°128 Phase 2	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-45b - E-00-52	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S128 - S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002EW 11679 3 n °128 - 1	002EW 116793 n°128 Phase 2	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-43	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P130	Réalisation d'un prélevement	Les +colle	002EW 11679 3 n °130 - 1	002EW 116793 n°130 Phase 1	Revêtement souple multicolore	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-43	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P130	Réalisation d'un prélevement	Les +colle	002EW 11679 3 n °130 - 1	002EW 116793 n°130 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-43	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P131	Réalisation d'un prélevement	Sous lino	002EW 11679 3 n °131 - 1	002EW 116793 n°131 Phase 2	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-40	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131	Sous lino	002EW 11679 3 n °131 - 1	002EW 116793 n°131 Phase 2	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-38	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131	Sous lino	002EW 11679 3 n °131 - 1	002EW 116793 n°131 Phase 2	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-37	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131	Sous lino	002EW 11679 3 n °131 - 1	002EW 116793 n°131 Phase 2	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-40 - E-00-38 - E-00-37	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S98 - S100 - S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131	Sous lino	002EW 11679 3 n °131 - 1	002EW 116793 n°131 Phase 2	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-42	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P136	Réalisation d'un prélevement	Les +colle	002EW 11679 3 n °136 - 1	002EW 116793 n°136 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-42	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P136	Réalisation d'un prélevement	Les +colle	002EW 11679 3 n °136 - 1	002EW 116793 n°136 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + couche blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-38	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P138	Réalisation d'un prélevement	Les +colle	002EW 11679 3 n °138 - 1	002EW 116793 n°138 Phase 1	Revêtement souple marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-37	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138	Les +colle	002EW 11679 3 n °138 - 1	002EW 116793 n°138 Phase 1	Revêtement souple marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-38	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P138	Réalisation d'un prélevement	Les +colle	002EW 11679 3 n °138 - 1	002EW 116793 n°138 Phase 2	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-37	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138	Les +colle	002EW 11679 3 n °138 - 1	002EW 116793 n°138 Phase 2	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-45b	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P139	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °139 - 1	002EW 116793 n°139	Peinture non séparable + colle grise avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-60	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P141	Réalisation d'un prélevement	Les +colle	002EW 11679 3 n °141 - 1	002EW 116793 n°141 Phase 1	Revêtement souple rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-61	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P141	Les +colle	002EW 11679 3 n °141 - 1	002EW 116793 n°141 Phase 1	Revêtement souple rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-60	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P141	Réalisation d'un prélevement	Les +colle	002EW 11679 3 n °141 - 1	002EW 116793 n°141 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-61	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P141	Les +colle	002EW 11679 3 n °141 - 1	002EW 116793 n°141 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-60	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P142	Réalisation d'un prélèvement	Sous lino	002EW 11679 3 n °142 - 1	002EW 116793 n°142 Phase 2	Colle grise + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-61	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P142	Sous lino	002EW 11679 3 n °142 - 1	002EW 116793 n°142 Phase 2	Colle grise + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-58	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P142	Sous lino	002EW 11679 3 n °142 - 1	002EW 116793 n°142 Phase 2	Colle grise + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-55	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P142	Sous lino	002EW 11679 3 n °142 - 1	002EW 116793 n°142 Phase 2	Colle grise + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-55	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P142	Sous lino	002EW 11679 3 n °142 - 1	002EW 116793 n°142 Phase 2	Colle grise + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-47	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P142	Sous lino	002EW 11679 3 n °142 - 1	002EW 116793 n°142 Phase 2	Colle grise + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-51	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P142	Sous lino	002EW 11679 3 n °142 - 1	002EW 116793 n°142 Phase 2	Colle grise + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-61 - E-00-58 - E-00-55 - E-00-47 - E-00-51	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S122 - S123 - S124 - S127 - S131 - S132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P142	Sous lino	002EW 11679 3 n °142 - 1	002EW 116793 n°142 Phase 2	Colle grise + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-58	Revêtement de sol	Ragréage	P146	Réalisation d'un prélèvement		002EW 11679 3 n °146 - 1	002EW 116793 n°146 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-55	Revêtement de sol	Ragréage	S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146		002EW 11679 3 n °146 - 1	002EW 116793 n°146 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-58	Revêtement de sol	Ragréage	P146	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °146 - 1	002EW 116793 n°146 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-55	Revêtement de sol	Ragréage	S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P146		002EW 11679 3 n °146 - 1	002EW 116793 n°146 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-55	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P147	Réalisation d'un prélevement	Les +colle	002EW 11679 3 n °147 - 1	002EW 116793 n°147 Phase 1	Revêtement souple rouge avec couche en toile et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-55	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P147	Réalisation d'un prélevement	Les +colle	002EW 11679 3 n °147 - 1	002EW 116793 n°147 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-65	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P148	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °148 - 1	002EW 116793 n°148	Peinture non séparable + colle grise en vrac hétérogène avec poussières + matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-63	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S624	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P148		002EW 11679 3 n °148 - 1	002EW 116793 n°148	Peinture non séparable + colle grise en vrac hétérogène avec poussières + matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-45b	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P151	Réalisation d'un prélevement	Les +colle	002EW 11679 3 n °151 - 1	002EW 116793 n°151 Phase 1	Revêtement souple rose	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-47	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151	Les +colle	002EW 11679 3 n °151 - 1	002EW 116793 n°151 Phase 1	Revêtement souple rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-51	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151	Les +colle	002EW 11679 3 n °151 - 1	002EW 116793 n°151 Phase 1	Revêtement souple rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-48	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151	Les +colle	002EW 11679 3 n °151 - 1	002EW 116793 n°151 Phase 1	Revêtement souple rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-47 - E-00-51 - E-00-48	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S129 - S130 - S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151	Les +colle	002EW 11679 3 n °151 - 1	002EW 116793 n°151 Phase 1	Revêtement souple rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-45b	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P151	Réalisation d'un prélevement	Les +colle	002EW 11679 3 n °151 - 1	002EW 116793 n°151 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-47	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151	Les +colle	002EW 11679 3 n °151 - 1	002EW 116793 n°151 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-51	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151	Les +colle	002EW 11679 3 n °151 - 1	002EW 116793 n°151 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-48	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151	Les +colle	002EW 11679 3 n °151 - 1	002EW 116793 n°151 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-47 - E-00-51 - E-00-48	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S129 - S130 - S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151	Les +colle	002EW 11679 3 n °151 - 1	002EW 116793 n°151 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-52	Revêtement de sol	Plaque fibro ciment	P156	Réalisation d'un prélevement	Plancher de mezzanine	002EW 11679 3 n °156 - 1	002EW 116793 n°156	Fibrociment rose avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-XX	Revêtement de sol	Plaque fibro ciment	S412 (P156)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P156	Plancher de mezzanine	002EW 11679 3 n °156 - 1	002EW 116793 n°156	Fibrociment rose avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-27	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P160	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °160 - 1	002EW 116793 n°160 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-10	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S380	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		002EW 11679 3 n °160 - 1	002EW 116793 n°160 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-28	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P169	Réalisation d'un prélevement	Les +colle	002EW 11679 3 n °169 - 1	002EW 116793 n°169 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-28	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P169	Réalisation d'un prélevement	Les +colle	002EW 11679 3 n °169 - 1	002EW 116793 n°169 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + couche blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-28	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P170	Réalisation d'un prélevement	Sous lino	002EW 11679 3 n °170 - 1	002EW 116793 n°170 Phase 2	Colle grise en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-26	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P171	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °171 - 1	002EW 116793 n°171	Colle grise en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-17	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002EW 11679 3 n °171 - 1	002EW 116793 n°171	Colle grise en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-16f	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P173	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °173 - 1	002EW 116793 n°173	Colle grise en vrac hétérogène avec couche fibreuse et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-16b	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P173		002EW 11679 3 n °173 - 1	002EW 116793 n°173	Colle grise en vrac hétérogène avec couche fibreuse et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-01b	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P173		002EW 11679 3 n °173 - 1	002EW 116793 n°173	Colle grise en vrac hétérogène avec couche fibreuse et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-16b - E-00-01b	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S144 - S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P173		002EW 11679 3 n °173 - 1	002EW 116793 n°173	Colle grise en vrac hétérogène avec couche fibreuse et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-11	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P182	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °182 - 1	002EW 116793 n°182	Colle grise hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-06	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P188	Réalisation d'un prélevement	Les +colle	002EW 11679 3 n °188 - 1	002EW 116793 n°188 Phase 1	Revêtement souple marron	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-04	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S360	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188	Les +colle	002EW 11679 3 n °188 - 1	002EW 116793 n°188 Phase 1	Revêtement souple marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-03	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S360	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188	Les +colle	002EW 11679 3 n °188 - 1	002EW 116793 n°188 Phase 1	Revêtement souple marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-05	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S361	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188	Les +colle	002EW 11679 3 n °188 - 1	002EW 116793 n°188 Phase 1	Revêtement souple marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-07	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S361	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188	Les +colle	002EW 11679 3 n °188 - 1	002EW 116793 n°188 Phase 1	Revêtement souple marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-29	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S386	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188	Les +colle	002EW 11679 3 n °188 - 1	002EW 116793 n°188 Phase 1	Revêtement souple marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-22	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S458	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188	Les +colle	002EW 11679 3 n °188 - 1	002EW 116793 n°188 Phase 1	Revêtement souple marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-25	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S459	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188	Les +colle	002EW 11679 3 n °188 - 1	002EW 116793 n°188 Phase 1	Revêtement souple marron	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-24	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S460	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188	Les +colle	002EW 11679 3 n °188 - 1	002EW 116793 n°188 Phase 1	Revêtement souple marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-21	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S461	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188	Les +colle	002EW 11679 3 n °188 - 1	002EW 116793 n°188 Phase 1	Revêtement souple marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-20	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S462	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188	Les +colle	002EW 11679 3 n °188 - 1	002EW 116793 n°188 Phase 1	Revêtement souple marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-19	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S463	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188	Les +colle	002EW 11679 3 n °188 - 1	002EW 116793 n°188 Phase 1	Revêtement souple marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-23	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S464	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188	Les +colle	002EW 11679 3 n °188 - 1	002EW 116793 n°188 Phase 1	Revêtement souple marron	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-04 - E-00-03 - E-00-05 - E-00-07 - E-00-29 - E-00-22 - E-00-25 - E-00-24 - E-00-21 - E-00-20 - E-00-19 - E-00-23	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S360 - S361 - S386 - S458 - S459 - S460 - S461 - S462 - S463 - S464	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188	Les +colle	002EW 11679 3 n °188 - 1	002EW 116793 n°188 Phase 1	Revêtement souple marron	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-06	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P188	Réalisation d'un prélèvement	Les +colle	002EW 11679 3 n °188 - 1	002EW 116793 n°188 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-04	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S360	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188	Les +colle	002EW 11679 3 n °188 - 1	002EW 116793 n°188 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-03	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S360	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188	Les +colle	002EW 11679 3 n °188 - 1	002EW 116793 n°188 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-05	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S361	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188	Les +colle	002EW 11679 3 n °188 - 1	002EW 116793 n°188 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-07	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S361	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188	Les +colle	002EW 11679 3 n °188 - 1	002EW 116793 n°188 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-29	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S386	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188	Les +colle	002EW 11679 3 n °188 - 1	002EW 116793 n°188 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-22	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S458	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188	Les +colle	002EW 11679 3 n °188 - 1	002EW 116793 n°188 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-25	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S459	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188	Les +colle	002EW 11679 3 n °188 - 1	002EW 116793 n°188 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-24	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S460	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188	Les +colle	002EW 11679 3 n °188 - 1	002EW 116793 n°188 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-21	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S461	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188	Les +colle	002EW 11679 3 n °188 - 1	002EW 116793 n°188 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-20	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S462	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188	Les +colle	002EW 11679 3 n °188 - 1	002EW 116793 n°188 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-19	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S463	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188	Les +colle	002EW 11679 3 n °188 - 1	002EW 116793 n°188 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-23	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S464	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188	Les +colle	002EW 11679 3 n °188 - 1	002EW 116793 n°188 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-04 - E-00-03 - E-00-05 - E-00-07 - E-00-29 - E-00-22 - E-00-25 - E-00-24 - E-00-21 - E-00-20 - E-00-19 - E-00-23	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S360 - S361 - S386 - S458 - S459 - S460 - S461 - S462 - S463 - S464	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P188	Les +colle	002EW 11679 3 n °188 - 1	002EW 116793 n°188 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-06	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P192	Réalisation d'un prélèvement		002EW 11679 3 n °192 - 1	002EW 116793 n°192	Peinture non séparable + colle beige + joint cassant gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-03	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S370	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002EW 11679 3 n °192 - 1	002EW 116793 n°192	Peinture non séparable + colle beige + joint cassant gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-05	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S370	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002EW 11679 3 n °192 - 1	002EW 116793 n°192	Peinture non séparable + colle beige + joint cassant gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-07	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S370	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002EW 11679 3 n °192 - 1	002EW 116793 n°192	Peinture non séparable + colle beige + joint cassant gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-03 - E-00-05 - E-00-07	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S370	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002EW 11679 3 n °192 - 1	002EW 116793 n°192	Peinture non séparable + colle beige + joint cassant gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-01b	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P195	Réalisation d'un prélevement	Les +colle	002EW 11679 3 n °195 - 1	002EW 116793 n°195 Phase 1	Revêtement souple multicolore avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-01b	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P195	Réalisation d'un prélevement	Les +colle	002EW 11679 3 n °195 - 1	002EW 116793 n°195 Phase 2	Colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-23	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P196	Réalisation d'un prélevement	Les +colle	002EW 11679 3 n °196 - 1	002EW 116793 n°196 Phase 1	Revêtement souple multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-23	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P196	Réalisation d'un prélevement	Les +colle	002EW 11679 3 n °196 - 1	002EW 116793 n°196 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-23	Revêtement de sol	Ragréage	P197	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °197 - 1	002EW 116793 n°197	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-73	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P199	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °199 - 1	002EW 116793 n°199 Phase 2	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-83	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P199		002EW 11679 3 n °199 - 1	002EW 116793 n°199 Phase 2	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-73	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P200	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °200 - 1	002EW 116793 n°200 Phase 2	Colle grise + couche plâtreuse blanche	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-75	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P207	Réalisation d'un prélevement	Les +colle	002EW 11679 3 n °207 - 1	002EW 116793 n°207 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-75	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P207	Réalisation d'un prélevement	Les +colle	002EW 11679 3 n °207 - 1	002EW 116793 n°207 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 3 unité E2	E-00-85e	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P210	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °210 - 1	002EW 116793 n°210	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-85b	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P214	Réalisation d'un prélevement	Les +colle	002EW 11679 3 n °214 - 1	002EW 116793 n°214 Phase 1	Revêtement souple multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-85b	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P214	Réalisation d'un prélevement	Les +colle	002EW 11679 3 n °214 - 1	002EW 116793 n°214 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-86	Revêtement de sol	Ragréage	P217	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °217 - 1	002EW 116793 n°217	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-87	Revêtement de sol	Ragréage	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P217		002EW 11679 3 n °217 - 1	002EW 116793 n°217	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-88	Revêtement de sol	Ragréage	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P217		002EW 11679 3 n °217 - 1	002EW 116793 n°217	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 3 unité E2	E-00-90b	Revêtement de sol	Ragréage	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P217		002EW 11679 3 n °217 - 1	002EW 116793 n°217	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-90	Revêtement de sol	Ragréage	S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P217		002EW 11679 3 n °217 - 1	002EW 116793 n°217	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-91	Revêtement de sol	Ragréage	S157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P217		002EW 11679 3 n °217 - 1	002EW 116793 n°217	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-87 - E-00-88 - E-00-90b - E-00-91	Revêtement de sol	Ragréage	S153 - S154 - S155 - S156 - S157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P217		002EW 11679 3 n °217 - 1	002EW 116793 n°217	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-46c	Revêtement de sol	Chape maigre	P221	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °221 - 1	002EW 116793 n°221	Matériau compact gris hétérogène + matériau blanc en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-46	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P226	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °226 - 1	002EW 116793 n°226 Phase 2	Peintures multiples avec couche en toile et poussières non séparable + colle grise hétérogène + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-39	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P226		002EW 11679 3 n °226 - 1	002EW 116793 n°226 Phase 2	Peintures multiples avec couche en toile et poussières non séparable + colle grise hétérogène + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-40	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P226		002EW 11679 3 n °226 - 1	002EW 116793 n°226 Phase 2	Peintures multiples avec couche en toile et poussières non séparable + colle grise hétérogène + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-46	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P226		002EW 11679 3 n °226 - 1	002EW 116793 n°226 Phase 2	Peintures multiples avec couche en toile et poussières non séparable + colle grise hétérogène + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-37	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S199	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P226		002EW 11679 3 n °226 - 1	002EW 116793 n°226 Phase 2	Peintures multiples avec couche en toile et poussières non séparable + colle grise hétérogène + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-35	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S200	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P226		002EW 11679 3 n °226 - 1	002EW 116793 n°226 Phase 2	Peintures multiples avec couche en toile et poussières non séparable + colle grise hétérogène + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-38	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S201	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P226		002EW 11679 3 n °226 - 1	002EW 116793 n°226 Phase 2	Peintures multiples avec couche en toile et poussières non séparable + colle grise hétérogène + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-36	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P226		002EW 11679 3 n °226 - 1	002EW 116793 n°226 Phase 2	Peintures multiples avec couche en toile et poussières non séparable + colle grise hétérogène + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-34	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S426	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P226		002EW 11679 3 n °226 - 1	002EW 116793 n°226 Phase 2	Peintures multiples avec couche en toile et poussières non séparable + colle grise hétérogène + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-39 - E-01-40 - E-01-46 - E-01-37 - E-01-35 - E-01-38 - E-01-36	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S196 - S197 - S198 - S199 - S200 - S201 - S202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P226		002EW 11679 3 n °226 - 1	002EW 116793 n°226 Phase 2	Peintures multiples avec couche en toile et poussières non séparable + colle grise hétérogène + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-46d	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P228	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °228 - 1	002EW 116793 n°228	Colle blanche hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-33	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S231	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P228		002EW 11679 3 n °228 - 1	002EW 116793 n°228	Colle blanche hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-32	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S232	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P228		002EW 11679 3 n °228 - 1	002EW 116793 n°228	Colle blanche hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-33 - E-01-32	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S231 - S232	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P228		002EW 11679 3 n °228 - 1	002EW 116793 n°228	Colle blanche hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-52	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P233	Réalisation d'un prélevement	Les + colle	002EW 11679 3 n °233 - 1	002EW 116793 n°233	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-52	Revêtement de sol	Ragréage	P234	Réalisation d'un prélevement	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n °234 - 1	002EW 116793 n°234	Peinture non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire non séparable	Positif	Présen ce sur analyse
1er zone 1	E-01-45b	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P237	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °237 - 1	002EW 116793 n°237 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-45b	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P238	Réalisation d'un prélevement	Les + colle + ragréage	002EW 11679 3 n °238 - 1	002EW 116793 n°238 Phase 1	Revêtement bicouche souple gris et noir avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-45b	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P238	Réalisation d'un prélevement	Les + colle + ragréage	002EW 11679 3 n °238 - 1	002EW 116793 n°238 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-44	Revêtement de sol	Ragréage	P242	Réalisation d'un prélevement	colle + ragréage	002EW 11679 3 n °242 - 1	002EW 116793 n°242	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + couche blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-41	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P243	Réalisation d'un prélevement	Les + colle	002EW 11679 3 n °243 - 1	002EW 116793 n°243	Revêtement souple beige avec couche en toile + colle polymère jaune non séparable + couche grise non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-43b	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P243	Les + colle	002EW 11679 3 n °243 - 1	002EW 116793 n°243	Revêtement souple beige avec couche en toile + colle polymère jaune non séparable + couche grise non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-43	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P243	Les + colle	002EW 11679 3 n °243 - 1	002EW 116793 n°243	Revêtement souple beige avec couche en toile + colle polymère jaune non séparable + couche grise non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-42	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P243	Les + colle	002EW 11679 3 n °243 - 1	002EW 116793 n°243	Revêtement souple beige avec couche en toile + colle polymère jaune non séparable + couche grise non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-43b - E-01-42	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S161 - S162 - S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P243	Les + colle	002EW 11679 3 n °243 - 1	002EW 116793 n°243	Revêtement souple beige avec couche en toile + colle polymère jaune non séparable + couche grise non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-41	Revêtement de sol	Ragréage	P244	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °244 - 1	002EW 116793 n°244	Colle polymère jaune non séparable + matériau compact gris hétérogène + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-43	Revêtement de sol	Ragréage	S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P244		002EW 11679 3 n °244 - 1	002EW 116793 n°244	Colle polymère jaune non séparable + matériau compact gris hétérogène + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-43b	Revêtement de sol	Ragréage	S165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P244		002EW 11679 3 n °244 - 1	002EW 116793 n°244	Colle polymère jaune non séparable + matériau compact gris hétérogène + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-42	Revêtement de sol	Ragréage	S166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P244		002EW 11679 3 n °244 - 1	002EW 116793 n°244	Colle polymère jaune non séparable + matériau compact gris hétérogène + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-43 - E-01-43b - E-01-42	Revêtement de sol	Ragréage	S164 - S165 - S166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P244		002EW 11679 3 n °244 - 1	002EW 116793 n°244	Colle polymère jaune non séparable + matériau compact gris hétérogène + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-37	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P248	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °248 - 1	002EW 116793 n°248 Phase 2	Dalle dure cassante beige	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-38	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002EW 11679 3 n °248 - 1	002EW 116793 n°248 Phase 2	Dalle dure cassante beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-37	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P248	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °248 - 1	002EW 116793 n°248 Phase 3	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-38	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P248		002EW 11679 3 n °248 - 1	002EW 116793 n°248 Phase 3	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-37	Revêtement de sol	Ragréage	P249	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °249 - 1	002EW 116793 n°249 Phase 1	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-38	Revêtement de sol	Ragréage	S204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P249		002EW 11679 3 n °249 - 1	002EW 116793 n°249 Phase 1	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-49	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P252	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °252 - 1	002EW 116793 n°252 Phase 2	Colle grise + colle blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-50c	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P252		002EW 11679 3 n °252 - 1	002EW 116793 n°252 Phase 2	Colle grise + colle blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-50	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S213	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P252		002EW 11679 3 n °252 - 1	002EW 116793 n°252 Phase 2	Colle grise + colle blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-51	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P252		002EW 11679 3 n °252 - 1	002EW 116793 n°252 Phase 2	Colle grise + colle blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-50b	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P252		002EW 11679 3 n °252 - 1	002EW 116793 n°252 Phase 2	Colle grise + colle blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-48	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P252		002EW 11679 3 n °252 - 1	002EW 116793 n°252 Phase 2	Colle grise + colle blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-47	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P252		002EW 11679 3 n °252 - 1	002EW 116793 n°252 Phase 2	Colle grise + colle blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-50c - E-01-51 - E-01-50b - E-01-48 - E-01-47	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S212 - S213 - S214 - S215 - S216 - S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P252		002EW 11679 3 n °252 - 1	002EW 116793 n°252 Phase 2	Colle grise + colle blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-51	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P255	Réalisation d'un prélevement	Les + colle	002EW 11679 3 n °255 - 1	002EW 116793 n°255 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-51	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P255	Réalisation d'un prélevement	Les + colle	002EW 11679 3 n °255 - 1	002EW 116793 n°255 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-62	Revêtement de sol	Ragréage	P260	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °260 - 1	002EW 116793 n°260	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau compact gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-62	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P261	Réalisation d'un prélevement	Les + colle	002EW 11679 3 n °261 - 1	002EW 116793 n°261 Phase 1	Revêtement souple beige avec couche en toile et poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-62	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P261	Réalisation d'un prélevement	Les + colle	002EW 11679 3 n °261 - 1	002EW 116793 n°261 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-63	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P264	Réalisation d'un prélevement	Les + colle	002EW 11679 3 n °264 - 1	002EW 116793 n°264	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-63	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P265	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °265 - 1	002EW 116793 n°265 Phase 2	Colle grise en vrac + ragréage rose en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-65	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P265		002EW 11679 3 n °265 - 1	002EW 116793 n°265 Phase 2	Colle grise en vrac + ragréage rose en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-97	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P273	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °273 - 1	002EW 116793 n°273	Peinture non séparable + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 2 unité E4	E-01-71	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P273		002EW 11679 3 n °273 - 1	002EW 116793 n°273	Peinture non séparable + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-94	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S492	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P273		002EW 11679 3 n °273 - 1	002EW 116793 n°273	Peinture non séparable + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-83	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S535	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P273		002EW 11679 3 n °273 - 1	002EW 116793 n°273	Peinture non séparable + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-68	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S536	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P273		002EW 11679 3 n °273 - 1	002EW 116793 n°273	Peinture non séparable + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-61	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S537	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P273		002EW 11679 3 n °273 - 1	002EW 116793 n°273	Peinture non séparable + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-53	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S538	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P273		002EW 11679 3 n °273 - 1	002EW 116793 n°273	Peinture non séparable + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-71 - E-01-94 - E-01-83 - E-01-68	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S223 - S492 - S535 - S536	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P273		002EW 11679 3 n °273 - 1	002EW 116793 n°273	Peinture non séparable + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-61 - E-01-53	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S537 - S538	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P273		002EW 11679 3 n °273 - 1	002EW 116793 n°273	Peinture non séparable + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-88	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P276	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °276 - 1	002EW 116793 n°276 Phase 1	Revêtement bicouche souple beige et noir	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-82	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S226	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P276		002EW 11679 3 n °276 - 1	002EW 116793 n°276 Phase 1	Revêtement bicouche souple beige et noir	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-97	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S496	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P276		002EW 11679 3 n °276 - 1	002EW 116793 n°276 Phase 1	Revêtement bicouche souple beige et noir	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-83	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S497	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P276		002EW 11679 3 n °276 - 1	002EW 116793 n°276 Phase 1	Revêtement bicouche souple beige et noir	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-94	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S498	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P276		002EW 11679 3 n °276 - 1	002EW 116793 n°276 Phase 1	Revêtement bicouche souple beige et noir	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-82 - E-01-97 - E-01-83 - E-01-94	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S226 - S496 - S497 - S498	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P276		002EW 11679 3 n °276 - 1	002EW 116793 n°276 Phase 1	Revêtement bicouche souple beige et noir	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 2 unité E4	E-01-88	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P276	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °276 - 1	002EW 116793 n°276 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + couche blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-82	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S226	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P276		002EW 11679 3 n °276 - 1	002EW 116793 n°276 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + couche blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-97	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S496	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P276		002EW 11679 3 n °276 - 1	002EW 116793 n°276 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + couche blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 2 unité E4	E-01-83	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S497	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P276		002EW 11679 3 n °276 - 1	002EW 116793 n°276 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + couche blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-94	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S498	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P276		002EW 11679 3 n °276 - 1	002EW 116793 n°276 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + couche blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-82 - E-01-97 - E-01-83 - E-01-94	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S226 - S496 - S497 - S498	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P276		002EW 11679 3 n °276 - 1	002EW 116793 n°276 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + couche blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-33b	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P277	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °277 - 1	002EW 116793 n°277 Phase 2	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-33b	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P278	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °278 - 1	002EW 116793 n°278 Phase 2	Colle grise + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-29	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P278		002EW 11679 3 n °278 - 1	002EW 116793 n°278 Phase 2	Colle grise + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-34	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S425	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P278		002EW 11679 3 n °278 - 1	002EW 116793 n°278 Phase 2	Colle grise + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-29 - E-01-34	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S236 - S425	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P278		002EW 11679 3 n °278 - 1	002EW 116793 n°278 Phase 2	Colle grise + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-28	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P280	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °280 - 1	002EW 116793 n°280 Phase 1	Revêtement souple beige avec couche en toile et poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-28	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P280	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °280 - 1	002EW 116793 n°280 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-31	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P282	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °282 - 1	002EW 116793 n°282 Phase 1	Dalle dure cassante beige	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-31	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P282	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °282 - 1	002EW 116793 n°282 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-31	Revêtement de sol	Ragréage	P283	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °283 - 1	002EW 116793 n°283	Peinture non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-19	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P292	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °292 - 1	002EW 116793 n°292 Phase 2	Colle grise hétérogène + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée et poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-18	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P296	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °296 - 1	002EW 116793 n°296 Phase 2	Colle grise + colle beige avec couche fibreuse et poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-28	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P303	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °303 - 1	002EW 116793 n°303	Colle grise + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-12	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S237	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P303		002EW 11679 3 n °303 - 1	002EW 116793 n°303	Colle grise + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-10	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P307	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °307 - 1	002EW 116793 n°307 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-10	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P307	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °307 - 1	002EW 116793 n°307 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-28	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P308	Réalisation d'un prélevement			002EW 116793 n°308 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-14	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308			002EW 116793 n°308 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-15	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308			002EW 116793 n°308 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-17	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308			002EW 116793 n°308 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-09	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S438	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308			002EW 116793 n°308 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-08	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S439	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308			002EW 116793 n°308 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-07	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S440	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308			002EW 116793 n°308 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-05	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S441	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308			002EW 116793 n°308 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-03	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S441	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308			002EW 116793 n°308 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-04	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S441	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308			002EW 116793 n°308 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-06	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S442	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308			002EW 116793 n°308 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-02	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S551	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308			002EW 116793 n°308 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-14 - E-01-15 - E-01-17 - E-01-09 - E-01-08 - E-01-07 - E-01-05 - E-01-03 - E-01-04 - E-01-06 - E-01-02	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S240 - S241 - S242 - S438 - S439 - S440 - S441 - S442 - S551	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308			002EW 116793 n°308 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-28	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P308	Réalisation d'un prélevement			002EW 116793 n°308 Phase 2	Revêtement souple gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-14	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308			002EW 116793 n°308 Phase 2	Revêtement souple gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-15	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308			002EW 116793 n°308 Phase 2	Revêtement souple gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-17	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308			002EW 116793 n°308 Phase 2	Revêtement souple gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-09	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S438	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308			002EW 116793 n°308 Phase 2	Revêtement souple gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-08	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S439	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308			002EW 116793 n°308 Phase 2	Revêtement souple gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-07	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S440	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308			002EW 116793 n°308 Phase 2	Revêtement souple gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-05	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S441	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308			002EW 116793 n°308 Phase 2	Revêtement souple gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-03	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S441	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308			002EW 116793 n°308 Phase 2	Revêtement souple gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-04	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S441	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308			002EW 116793 n°308 Phase 2	Revêtement souple gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-06	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S442	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308			002EW 116793 n°308 Phase 2	Revêtement souple gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-02	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S551	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308			002EW 116793 n°308 Phase 2	Revêtement souple gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-14 - E-01-15 - E-01-17 - E-01-09 - E-01-08 - E-01-07 - E-01-05 - E-01-03 - E-01-04 - E-01-06 - E-01-02	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S240 - S241 - S242 - S438 - S439 - S440 - S441 - S442 - S551	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308			002EW 116793 n°308 Phase 2	Revêtement souple gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-46	Revêtement de sol	Chape maigre	P309	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °309 - 1 - 002EW 11679 3 n °309 - 2	002EW 116793 n°309	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-46	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P310	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °310 - 1	002EW 116793 n°310	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-47	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P317	Réalisation d'un prélevement	Dalle + colle	002EW 11679 3 n °317 - 1	002EW 116793 n°317 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-47	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P317	Réalisation d'un prélevement	Dalle + colle	002EW 11679 3 n °317 - 1	002EW 116793 n°317 Phase 2	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-47	Revêtement de sol	Ragréage	P318	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °318 - 1	002EW 116793 n°318	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-24	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P319	Réalisation d'un prélevement	Les + colle	002EW 11679 3 n °319 - 1	002EW 116793 n°319 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-24	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P319	Réalisation d'un prélevement	Les + colle	002EW 11679 3 n °319 - 1	002EW 116793 n°319 Phase 2	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-24	Revêtement de sol	Ragréage	P320	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °320 - 1	002EW 116793 n°320	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-22c	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P324	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °324 - 1	002EW 116793 n°324	Colle grise hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-22	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S246	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P324		002EW 11679 3 n °324 - 1	002EW 116793 n°324	Colle grise hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-21	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P324		002EW 11679 3 n °324 - 1	002EW 116793 n°324	Colle grise hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-15	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P324		002EW 11679 3 n °324 - 1	002EW 116793 n°324	Colle grise hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-22 - E-02-21 - E-02-15	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S246 - S252 - S253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P324		002EW 11679 3 n °324 - 1	002EW 116793 n°324	Colle grise hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-20	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P333	Réalisation d'un prélevement	Dalle bleu + colle	002EW 11679 3 n °333 - 1	002EW 116793 n°333	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-19	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S256	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P333	Dalle bleu + colle	002EW 11679 3 n °333 - 1	002EW 116793 n°333	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-18	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P333	Dalle bleu + colle	002EW 11679 3 n °333 - 1	002EW 116793 n°333	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-16	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P333	Dalle bleu + colle	002EW 11679 3 n °333 - 1	002EW 116793 n°333	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-19 - E-02-18 - E-02-16	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S256 - S257 - S258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P333	Dalle bleu + colle	002EW 11679 3 n °333 - 1	002EW 116793 n°333	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-20	Revêtement de sol	Ragréage	P334	Réalisation d'un prélèvement	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n °334 - 1	002EW 116793 n°334 Phase 1	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
2eme étage	E-02-19	Revêtement de sol	Ragréage	S259 (P334)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P334	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n °334 - 1	002EW 116793 n°334 Phase 1	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
2eme étage	E-02-18	Revêtement de sol	Ragréage	S260 (P334)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P334	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n °334 - 1	002EW 116793 n°334 Phase 1	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
2eme étage	E-02-16	Revêtement de sol	Ragréage	S261 (P334)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P334	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n °334 - 1	002EW 116793 n°334 Phase 1	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
2eme étage	E-02-17	Revêtement de sol	Ragréage	S444 (P334)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P334	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n °334 - 1	002EW 116793 n°334 Phase 1	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-20	Revêtement de sol	Ragréage	P334	Réalisation d'un prélevement	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n °334 - 1	002EW 116793 n°334 Phase 2	Ragréage gris + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-19	Revêtement de sol	Ragréage	S259 (P334)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P334	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n °334 - 1	002EW 116793 n°334 Phase 2	Ragréage gris + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-18	Revêtement de sol	Ragréage	S260 (P334)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P334	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n °334 - 1	002EW 116793 n°334 Phase 2	Ragréage gris + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-16	Revêtement de sol	Ragréage	S261 (P334)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P334	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n °334 - 1	002EW 116793 n°334 Phase 2	Ragréage gris + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-17	Revêtement de sol	Ragréage	S444 (P334)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P334	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n °334 - 1	002EW 116793 n°334 Phase 2	Ragréage gris + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-17	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P335	Réalisation d'un prélevement	Dalle beige + colle	002EW 11679 3 n °335 - 1	002EW 116793 n°335 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-17	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P335	Réalisation d'un prélevement	Dalle beige + colle	002EW 11679 3 n °335 - 1	002EW 116793 n°335 Phase 2	Dalle dure cassante beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-17	Revêtement de sol	Ragréage	P336	Réalisation d'un prélevement	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n °336 - 1	002EW 116793 n°336 Phase 1	Dalle dure cassante beige	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-17	Revêtement de sol	Ragréage	P336	Réalisation d'un prélevement	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n °336 - 1	002EW 116793 n°336 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose en vrac non séparable + colle bitumineuse noire non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-49	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P339	Réalisation d'un prélevement	Dalle + colle	002EW 11679 3 n °339 - 1	002EW 116793 n°339 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-49	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P339	Réalisation d'un prélevement	Dalle + colle	002EW 11679 3 n °339 - 1	002EW 116793 n°339 Phase 2	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-49	Revêtement de sol	Ragréage	P340	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °340 - 1	002EW 116793 n°340	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-49	Revêtement de sol	Ragréage	P341	Réalisation d'un prélevement	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n °341 - 1	002EW 116793 n°341 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-49	Revêtement de sol	Ragréage	P341	Réalisation d'un prélevement	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n °341 - 1	002EW 116793 n°341 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-49	Revêtement de sol	Ragréage	P341	Réalisation d'un prélevement	Ragréage + colle noire	002EW 11679 3 n °341 - 1	002EW 116793 n°341 Phase 3	Colle bitumineuse noire	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-06	Revêtement de sol	Ragréage	P342	Réalisation d'un prélevement	Ragréage + colle noire sous carrelage	002EW 11679 3 n °342 - 1	002EW 116793 n°342 Phase 1	Colle bitumineuse noire	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-15	Revêtement de sol	Ragréage	S267	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342	Ragréage + colle noire sous carrelage	002EW 11679 3 n °342 - 1	002EW 116793 n°342 Phase 1	Colle bitumineuse noire	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-21	Revêtement de sol	Ragréage	S268	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342	Ragréage + colle noire sous carrelage	002EW 11679 3 n °342 - 1	002EW 116793 n°342 Phase 1	Colle bitumineuse noire	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-12	Revêtement de sol	Ragréage	S269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342	Ragréage + colle noire sous carrelage	002EW 11679 3 n °342 - 1	002EW 116793 n°342 Phase 1	Colle bitumineuse noire	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-09	Revêtement de sol	Ragréage	S270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342	Ragréage + colle noire sous carrelage	002EW 11679 3 n °342 - 1	002EW 116793 n°342 Phase 1	Colle bitumineuse noire	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-07	Revêtement de sol	Ragréage	S271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342	Ragréage + colle noire sous carrelage	002EW 11679 3 n °342 - 1	002EW 116793 n°342 Phase 1	Colle bitumineuse noire	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-03	Revêtement de sol	Ragréage	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342	Ragréage + colle noire sous carrelage	002EW 11679 3 n °342 - 1	002EW 116793 n°342 Phase 1	Colle bitumineuse noire	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-04	Revêtement de sol	Ragréage	S273	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342	Ragréage + colle noire sous carrelage	002EW 11679 3 n °342 - 1	002EW 116793 n°342 Phase 1	Colle bitumineuse noire	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-01b	Revêtement de sol	Ragréage	S274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342	Ragréage + colle noire sous carrelage	002EW 11679 3 n °342 - 1	002EW 116793 n°342 Phase 1	Colle bitumineuse noire	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-01	Revêtement de sol	Ragréage	S275	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342	Ragréage + colle noire sous carrelage	002EW 11679 3 n °342 - 1	002EW 116793 n°342 Phase 1	Colle bitumineuse noire	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-08	Revêtement de sol	Ragréage	S276	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342	Ragréage + colle noire sous carrelage	002EW 11679 3 n °342 - 1	002EW 116793 n°342 Phase 1	Colle bitumineuse noire	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-10	Revêtement de sol	Ragréage	S277	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342	Ragréage + colle noire sous carrelage	002EW 11679 3 n °342 - 1	002EW 116793 n°342 Phase 1	Colle bitumineuse noire	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-15 - E-02-21 - E-02-12 - E-02-09 - E-02-07 - E-02-03 - E-02-04 - E-02-01b - E-02-08 - E-02-10	Revêtement de sol	Ragréage	S267 - S268 - S269 - S270 - S271 - S272 - S273 - S274 - S275 - S276 - S277	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342	Ragréage + colle noire sous carrelage	002EW 11679 3 n °342 - 1	002EW 116793 n°342 Phase 1	Colle bitumineuse noire	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-06	Revêtement de sol	Ragréage	P342	Réalisation d'un prélevement	Ragréage + colle noire sous carrelage	002EW 11679 3 n °342 - 1	002EW 116793 n°342 Phase 2	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-15	Revêtement de sol	Ragréage	S267	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342	Ragréage + colle noire sous carrelage	002EW 11679 3 n °342 - 1	002EW 116793 n°342 Phase 2	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-21	Revêtement de sol	Ragréage	S268	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342	Ragréage + colle noire sous carrelage	002EW 11679 3 n °342 - 1	002EW 116793 n°342 Phase 2	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-12	Revêtement de sol	Ragréage	S269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342	Ragréage + colle noire sous carrelage	002EW 11679 3 n °342 - 1	002EW 116793 n°342 Phase 2	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-09	Revêtement de sol	Ragréage	S270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342	Ragréage + colle noire sous carrelage	002EW 11679 3 n °342 - 1	002EW 116793 n°342 Phase 2	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-07	Revêtement de sol	Ragréage	S271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342	Ragréage + colle noire sous carrelage	002EW 11679 3 n °342 - 1	002EW 116793 n°342 Phase 2	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-03	Revêtement de sol	Ragréage	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342	Ragréage + colle noire sous carrelage	002EW 11679 3 n °342 - 1	002EW 116793 n°342 Phase 2	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-04	Revêtement de sol	Ragréage	S273	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342	Ragréage + colle noire sous carrelage	002EW 11679 3 n °342 - 1	002EW 116793 n°342 Phase 2	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-01b	Revêtement de sol	Ragréage	S274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342	Ragréage + colle noire sous carrelage	002EW 11679 3 n °342 - 1	002EW 116793 n°342 Phase 2	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-01	Revêtement de sol	Ragréage	S275	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342	Ragréage + colle noire sous carrelage	002EW 11679 3 n °342 - 1	002EW 116793 n°342 Phase 2	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-08	Revêtement de sol	Ragréage	S276	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342	Ragréage + colle noire sous carrelage	002EW 11679 3 n °342 - 1	002EW 116793 n°342 Phase 2	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-10	Revêtement de sol	Ragréage	S277	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342	Ragréage + colle noire sous carrelage	002EW 11679 3 n °342 - 1	002EW 116793 n°342 Phase 2	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-15 - E-02-21 - E-02-12 - E-02-09 - E-02-07 - E-02-03 - E-02-04 - E-02-01b - E-02-08 - E-02-10	Revêtement de sol	Ragréage	S267 - S268 - S269 - S270 - S271 - S272 - S273 - S274 - S275 - S276 - S277	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342	Ragréage + colle noire sous carrelage	002EW 11679 3 n °342 - 1	002EW 116793 n°342 Phase 2	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-08	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P343	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °343 - 1	002EW 116793 n°343 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-08	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P343	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °343 - 1	002EW 116793 n°343 Phase 2	Revêtement souple vert avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-25	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P358	Réalisation d'un prélevement	Dalle beige + colle	002EW 11679 3 n °358 - 1	002EW 116793 n°358	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-44	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P362	Réalisation d'un prélevement	Dalle beige + colle	002EW 11679 3 n °362 - 1	002EW 116793 n°362	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-44	Revêtement de sol	Ragréage	P363	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °363 - 1	002EW 116793 n°363	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-48b	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P364	Réalisation d'un prélevement	Dalle beige + colle	002EW 11679 3 n °364 - 1	002EW 116793 n°364 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-48b	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P364	Réalisation d'un prélevement	Dalle beige + colle	002EW 11679 3 n °364 - 1	002EW 116793 n°364 Phase 2	Revêtement souple gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-48b	Revêtement de sol	Ragréage	P365	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °365 - 1	002EW 116793 n°365	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-43b	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P366	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °366 - 1	002EW 116793 n°366	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-42	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S344	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P366		002EW 11679 3 n °366 - 1	002EW 116793 n°366	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-01	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S664	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P366		002EW 11679 3 n °366 - 1	002EW 116793 n°366	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-42 - E-02-01	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S344 - S664	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P366		002EW 11679 3 n °366 - 1	002EW 116793 n°366	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-42	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P374	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °374 - 1	002EW 116793 n°374 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-42	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P374	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °374 - 1	002EW 116793 n°374 Phase 2	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-43	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P375	Réalisation d'un prélevement	Dalle beige + colle	002EW 11679 3 n °375 - 1	002EW 116793 n°375 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-43	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P375	Réalisation d'un prélevement	Dalle beige + colle	002EW 11679 3 n °375 - 1	002EW 116793 n°375 Phase 2	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-43	Revêtement de sol	Ragréage	P376	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °376 - 1 - 002EW 11679 3 n °376 - 2	002EW 116793 n°376	Matériau gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vide sanitaire s	Vol 55	Revêtement de sol	Chape maigre	P378	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °378 - 1	002EW 116793 n°378	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-04	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P486	Réalisation d'un prélevement	Carrelage + colle grise sur chape sable (sous ragréage)	002EW 11679 3-2 n °486 - 1	002EW 116793 -2 n °486	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-03	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S373	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P486	Carrelage + colle grise sur chape sable (sous ragréage)	002EW 11679 3-2 n °486 - 1	002EW 116793 -2 n °486	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-05	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S373	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P486	Carrelage + colle grise sur chape sable (sous ragréage)	002EW 11679 3-2 n °486 - 1	002EW 116793 -2 n °486	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-07	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S373	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P486	Carrelage + colle grise sur chape sable (sous ragréage)	002EW 11679 3-2 n °486 - 1	002EW 116793 -2 n °486	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-06	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S476	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P486	Carrelage + colle grise sur chape sable (sous ragréage)	002EW 11679 3-2 n °486 - 1	002EW 116793 -2 n °486	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-08	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S477	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P486	Carrelage + colle grise sur chape sable (sous ragréage)	002EW 11679 3-2 n °486 - 1	002EW 116793 -2 n °486	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-01b	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S478	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P486	Carrelage + colle grise sur chape sable (sous ragréage)	002EW 11679 3-2 n °486 - 1	002EW 116793 -2 n °486	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-20	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S479	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P486	Carrelage + colle grise sur chape sable (sous ragréage)	002EW 11679 3-2 n °486 - 1	002EW 116793 -2 n °486	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-21	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S480	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P486	Carrelage + colle grise sur chape sable (sous ragréage)	002EW 11679 3-2 n °486 - 1	002EW 116793 -2 n °486	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-24	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S481	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P486	Carrelage + colle grise sur chape sable (sous ragréage)	002EW 11679 3-2 n °486 - 1	002EW 116793 -2 n °486	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-22	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S482	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P486	Carrelage + colle grise sur chape sable (sous ragréage)	002EW 11679 3-2 n °486 - 1	002EW 116793 -2 n °486	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-25	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S483	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P486	Carrelage + colle grise sur chape sable (sous ragréage)	002EW 11679 3-2 n °486 - 1	002EW 116793 -2 n °486	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-25b	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S484	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P486	Carrelage + colle grise sur chape sable (sous ragréage)	002EW 11679 3-2 n °486 - 1	002EW 116793 -2 n °486	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-19	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S485	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P486	Carrelage + colle grise sur chape sable (sous ragréage)	002EW 11679 3-2 n °486 - 1	002EW 116793 -2 n °486	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-23	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S485	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P486	Carrelage + colle grise sur chape sable (sous ragréage)	002EW 11679 3-2 n °486 - 1	002EW 116793 -2 n °486	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-03 - E-00-05 - E-00-07 - E-00-06 - E-00-08 - E-00-01b - E-00-20 - E-00-21 - E-00-24 - E-00-22 - E-00-25 - E-00-25b - E-00-19 - E-00-23	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S373 - S476 - S477 - S478 - S479 - S480 - S481 - S482 - S483 - S484 - S485	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P486	Carrelage + colle grise sur chape sable (sous ragréage)	002EW 11679 3-2 n °486 - 1	002EW 116793 -2 n °486	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-04	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S372	Réalisation d'un sondage		S372 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Sous sol zone 1	E-S1-16	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P489	Réalisation d'un prélevement	Carrelage + colle beige	002EW116793-2 n°489 - 1	002EW116793-2 n°489	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-05	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P502	Réalisation d'un prélevement	Carrelage + colle grise	002EW116793-2 n°502 - 1	002EW116793-2 n°502	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-53	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P511	Réalisation d'un prélevement	Chape ciment (prélèvement contradictoire au P44 N°1)	002EW116793-2 n°511 - 1	002EW116793-2 n°511	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-53	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P512	Réalisation d'un prélevement	Chape ciment (prélèvement contradictoire au P44 N°2)	002EW116793-2 n°512 - 1	002EW116793-2 n°512	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-53	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P513	Réalisation d'un prélevement	Chape ciment (prélèvement contradictoire au P44 N°3)	002EW 11679 3-2 n °513 - 1	002EW 116793 -2 n °513	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-125	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S406	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
RDC zone 1	E-00-44	Revêtement de sol	Colle bitumeuse	S410	Réalisation d'un sondage		S410 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Sous sol zone 1	E-S1-24	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P525	Réalisation d'un prélevement	Carrelage + colle beige	002EW 11679 3-2 n °525 - 1	002EW 116793 -2 n °525	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-25	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S417	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P525	Carrelage + colle beige	002EW 11679 3-2 n °525 - 1	002EW 116793 -2 n °525	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-34	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P535	Réalisation d'un prélevement	Revêtement en lé plastique + colle jaune	002EW 11679 3-2 n °535 - 1	002EW 116793 -2 n °535 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-34	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P535	Réalisation d'un prélevement	Revêtement en lé plastique + colle jaune	002EW 11679 3-2 n °535 - 1	002EW 116793 -2 n °535 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-34	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P537	Réalisation d'un prélevement	Revêtement en lé plastique + colle jaune	002EW 11679 3-2 n °537 - 1	002EW 116793 -2 n °537 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-22	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S436	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P537	Revêtement en lé plastique + colle jaune	002EW 11679 3-2 n °537 - 1	002EW 116793 -2 n °537 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-20	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S437	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P537	Revêtement en lé plastique + colle jaune	002EW 11679 3-2 n °537 - 1	002EW 116793 -2 n °537 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-22 - E-01-20	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S436 - S437	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P537	Revêtement en lé plastique + colle jaune	002EW 11679 3-2 n °537 - 1	002EW 116793 -2 n °537 Phase 1	Revêtement - Souple - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-34	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P537	Réalisation d'un prélevement	Revêtement en lé plastique + colle jaune	002EW 11679 3-2 n °537 - 1	002EW 116793 -2 n °537 Phase 2	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-22	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S436	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P537	Revêtement en lé plastique + colle jaune	002EW 11679 3-2 n °537 - 1	002EW 116793 -2 n °537 Phase 2	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-20	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S437	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P537	Revêtement en lé plastique + colle jaune	002EW 11679 3-2 n °537 - 1	002EW 116793 -2 n °537 Phase 2	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-22 - E-01-20	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S436 - S437	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P537	Revêtement en lé plastique + colle jaune	002EW 11679 3-2 n °537 - 1	002EW 116793 -2 n °537 Phase 2	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-26	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P543	Réalisation d'un prélevement	Carrelage + colle grise		002EW 116793 -2 n °543	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-27	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S432	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P543	Carrelage + colle grise		002EW 116793 -2 n °543	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-27	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P549	Réalisation d'un prélevement	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-2 n °549 - 1	002EW 116793 -2 n °549	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-80	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P568	Réalisation d'un prélevement	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 3 unité E2	E-00-79	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S597	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-77	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S597	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-76	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S598	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-78	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S599	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-93	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S600	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 3 unité E2	E-00-95	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S601	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-92	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S602	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-94	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S603	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-96	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S604	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-74	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S605	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 3 unité E2	E-00-72	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S606	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-71	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S607	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-70	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S639	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-68	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S640	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-67	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S641	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-69	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S642	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-85e	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S643	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-79 - E-00-77 - E-00-76 - E-00-78 - E-00-93 - E-00-95 - E-00-92 - E-00-94 - E-00-96 - E-00-74 - E-00-72 - E-00-71	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S597 - S598 - S599 - S600 - S601 - S602 - S603 - S604 - S605 - S606 - S607	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-70 - E-00-68 - E-00-67 - E-00-69 - E-00-85e	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S639 - S640 - S641 - S642 - S643	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 3 unité E2	E-00-80	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P568	Réalisation d'un prélevement	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 2	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-79	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S597	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 2	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-77	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S597	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 2	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-76	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S598	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 2	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-78	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S599	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 2	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 3 unité E2	E-00-93	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S600	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 2	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-95	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S601	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 2	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-92	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S602	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 2	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-94	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S603	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 2	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-96	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S604	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 2	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 3 unité E2	E-00-74	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S605	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 2	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-72	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S606	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 2	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-71	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S607	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 2	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-70	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S639	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 2	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-68	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S640	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 2	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-67	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S641	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 2	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-69	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S642	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 2	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-85e	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S643	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 2	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-79 - E-00-77 - E-00-76 - E-00-78 - E-00-93 - E-00-95 - E-00-92 - E-00-94 - E-00-96 - E-00-74 - E-00-72 - E-00-71	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S597 - S598 - S599 - S600 - S601 - S602 - S603 - S604 - S605 - S606 - S607	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 2	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-70 - E-00-68 - E-00-67 - E-00-69 - E-00-85e	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S639 - S640 - S641 - S642 - S643	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P568	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	002EW 11679 3-3 n °568 - 1	002EW 116793 -3 n °568 Phase 2	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P588	Réalisation d'un prélevement	Chape ciment sous asphalte	002EW 11679 3-4 n °588 - 1	P588	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P597	Réalisation d'un prélevement	Chape ciment sous asphalte	002EW 11679 3-4 n °597 - 1	P597	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P622	Réalisation d'un prélevement	Chape ciment sous asphalte	002EW 11679 3-4 n °622 - 1	P622	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-04	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P2	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°2 - 1	002EW 116793 n°2 Phase 2	Colle grise + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-04	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 11679 3 n°2 - 1	002EW 116793 n°2 Phase 2	Colle grise + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-01	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 11679 3 n°2 - 1	002EW 116793 n°2 Phase 2	Colle grise + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-03	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 11679 3 n°2 - 1	002EW 116793 n°2 Phase 2	Colle grise + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-07	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 11679 3 n°2 - 1	002EW 116793 n°2 Phase 2	Colle grise + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-04 - E-S1-01 - E-S1-03 - E-S1-07	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P2 - S3 - S4 - S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 11679 3 n°2 - 1	002EW 116793 n°2 Phase 2	Colle grise + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-04	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P3	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°3 - 1	002EW 116793 n°3	Colle blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-03	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P4	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°4 - 1	002EW 116793 n°4 Phase 2	Colle grise + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-03	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW 11679 3 n°4 - 1	002EW 116793 n°4 Phase 2	Colle grise + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-01	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P5	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°5 - 1	002EW 116793 n°5 Phase 2	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-01	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW 11679 3 n°5 - 1	002EW 116793 n°5 Phase 2	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-07	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°14 - 1	002EW 116793 n°14 Phase 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-07	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 11679 3 n°14 - 1	002EW 116793 n°14 Phase 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-10	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P18	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°18 - 1	002EW 116793 n°18 Phase 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-10	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 11679 3 n°18 - 1	002EW 116793 n°18 Phase 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-15	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 11679 3 n°18 - 1	002EW 116793 n°18 Phase 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-10 - E-S1-15	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P18 - S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW 11679 3 n°18 - 1	002EW 116793 n°18 Phase 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-10	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P19	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°19 - 1	002EW 116793 n°19 Phase 2	Colle beige + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-15	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002EW 11679 3 n°19 - 1	002EW 116793 n°19 Phase 2	Colle beige + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-17	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P26	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°26 - 1	002EW 116793 n°26	Peinture non séparable + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-17	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW 11679 3 n°26 - 1	002EW 116793 n°26	Peinture non séparable + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-54	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P38	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°38 - 1	002EW 116793 n°38	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-20	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P50	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°50 - 1	002EW 116793 n°50 Phase 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-22	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P57	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°57 - 1	002EW 116793 n°57 Phase 2	Colle blanche + couche grise	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-22	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002EW 11679 3 n°57 - 1	002EW 116793 n°57 Phase 2	Colle blanche + couche grise	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-22	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P58	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°58 - 1	002EW 116793 n°58 Phase 2	Colle grise non séparable + couche grise non séparable + joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-22	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002EW 11679 3 n°58 - 1	002EW 116793 n°58 Phase 2	Colle grise non séparable + couche grise non séparable + joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 2	E-S1-26	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P60	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°60 - 1	002EW 116793 n°60	Colle grise avec poussières + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-26	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002EW 11679 3 n°60 - 1	002EW 116793 n°60	Colle grise avec poussières + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-29	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002EW 11679 3 n°60 - 1	002EW 116793 n°60	Colle grise avec poussières + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-28	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002EW 11679 3 n°60 - 1	002EW 116793 n°60	Colle grise avec poussières + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-27	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002EW 11679 3 n°60 - 1	002EW 116793 n°60	Colle grise avec poussières + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 2	E-S1-29	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002EW 11679 3 n°60 - 1	002EW 116793 n°60	Colle grise avec poussières + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-31	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002EW 11679 3 n°60 - 1	002EW 116793 n°60	Colle grise avec poussières + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-32	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002EW 11679 3 n°60 - 1	002EW 116793 n°60	Colle grise avec poussières + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-26 - E-S1-29 - E-S1-28 - E-S1-27 - E-S1-31 - E-S1-32	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P60 - S40 - S41 - S42 - S43 - S56 - S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002EW 11679 3 n°60 - 1	002EW 116793 n°60	Colle grise avec poussières + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-27	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P61	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°61 - 1	002EW 116793 n°61 Phase 2	Colle grise + couche beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-26	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EW 11679 3 n°61 - 1	002EW 116793 n°61 Phase 2	Colle grise + couche beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 2	E-S1-28	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EW 11679 3 n°61 - 1	002EW 116793 n°61 Phase 2	Colle grise + couche beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-26 - E-S1-28	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S44 - S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002EW 11679 3 n°61 - 1	002EW 116793 n°61 Phase 2	Colle grise + couche beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-34	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P66	Réalisation d'un prélèvement		002EW 11679 3 n°66 - 1	002EW 116793 n°66	Peinture non séparable + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-34	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EW 11679 3 n°66 - 1	002EW 116793 n°66	Peinture non séparable + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-35	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EW 11679 3 n°66 - 1	002EW 116793 n°66	Peinture non séparable + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-35	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EW 11679 3 n°66 - 1	002EW 116793 n°66	Peinture non séparable + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-35b	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EW 11679 3 n°66 - 1	002EW 116793 n°66	Peinture non séparable + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 2	E-S1-34 - E-S1-35 - E-S1-35b	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P66 - S60 - S61 - S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002EW 11679 3 n°66 - 1	002EW 116793 n°66	Peinture non séparable + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-31	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P67	Réalisation d'un prélèvement		002EW 11679 3 n°67 - 1 - 002EW 11679 3 n°67 - 2	002EW 116793 n°67 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-31	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EW 11679 3 n°67 - 1 - 002EW 11679 3 n°67 - 2	002EW 116793 n°67 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-32	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EW 11679 3 n°67 - 1 - 002EW 11679 3 n°67 - 2	002EW 116793 n°67 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 2	E-S1-31 - E-S1-32	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P67 - S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002EW 11679 3 n°67 - 1 - 002EW 11679 3 n°67 - 2	002EW 116793 n°67 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-35	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P68	Réalisation d'un prélevement			002EW 116793 n°68	Peinture non séparable + colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-35	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68			002EW 116793 n°68	Peinture non séparable + colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-51b	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P73	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°73 - 1	002EW 116793 n°73	Peinture non séparable + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 2	E-S1-51b	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P74	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°74 - 1	002EW 116793 n°74 Phase 2	Colle grise + couche beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-39	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P78	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°78 - 1	002EW 116793 n°78 Phase 2	Colle grise avec couche en papier et poussières + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 3	E-S1-39	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EW 11679 3 n°78 - 1	002EW 116793 n°78 Phase 2	Colle grise avec couche en papier et poussières + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-37	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EW 11679 3 n°78 - 1	002EW 116793 n°78 Phase 2	Colle grise avec couche en papier et poussières + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-39 - E-S1-37	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P78 - S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002EW 11679 3 n°78 - 1	002EW 116793 n°78 Phase 2	Colle grise avec couche en papier et poussières + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-39	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P79	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°79 - 1	002EW 116793 n°79 Phase 2	Colle beige + couche blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-37	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P87	Réalisation d'un prélevement			002EW 116793 n°87 Phase 2	Colle beige + couche blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-49	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P94	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°94 - 1	002EW 116793 n°94	Peinture non séparable + colle blanche en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 3	E-S1-49	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P95	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°95 - 1	002EW 116793 n°95 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-49	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002EW 11679 3 n°95 - 1	002EW 116793 n°95 Phase 2	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-41	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P108	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °108 - 1	002EW 116793 n°108 Phase 2	Colle beige + couche beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-41	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002EW 11679 3 n °108 - 1	002EW 116793 n°108 Phase 2	Colle beige + couche beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-44	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002EW 11679 3 n °108 - 1	002EW 116793 n°108 Phase 2	Colle beige + couche beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-41 - E-S1-44	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P108 - S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002EW 11679 3 n °108 - 1	002EW 116793 n°108 Phase 2	Colle beige + couche beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-41	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P109	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °109 - 1	002EW 116793 n°109 Phase 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 3	E-S1-41	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002EW 11679 3 n °109 - 1	002EW 116793 n°109 Phase 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-45d	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P116	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °116 - 1	002EW 116793 n°116	Colle grise + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-45d	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002EW 11679 3 n °116 - 1	002EW 116793 n°116	Colle grise + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-45	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P124	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °124 - 1	002EW 116793 n°124	Colle grise avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-45	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002EW 11679 3 n °124 - 1	002EW 116793 n°124	Colle grise avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-45	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P125	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °125 - 1	002EW 116793 n°125 Phase 2	Colle grise + couche beige avec couche en papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-45b	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P129	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °129 - 1	002EW 116793 n°129	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-45b	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129		002EW 11679 3 n °129 - 1	002EW 116793 n°129	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-52	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129		002EW 11679 3 n °129 - 1	002EW 116793 n°129	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-45b - E-00-52	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P129 - S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129		002EW 11679 3 n °129 - 1	002EW 116793 n°129	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-43	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P133	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °133 - 1	002EW 116793 n°133 Phase 2	Colle beige + joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-43	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002EW 11679 3 n °133 - 1	002EW 116793 n°133 Phase 2	Colle beige + joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-40	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P135	Réalisation d'un prélevement	Deriiere doublage ba 13	002EW 11679 3 n °135 - 1	002EW 116793 n°135	Peinture avec couche en papier non séparable + matériau blanc + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-40	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135	Deriiere doublage ba 13	002EW 11679 3 n °135 - 1	002EW 116793 n°135	Peinture avec couche en papier non séparable + matériau blanc + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-38	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135	Deriiere doublage ba 13	002EW 11679 3 n °135 - 1	002EW 116793 n°135	Peinture avec couche en papier non séparable + matériau blanc + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-40 - E-00-38	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P135 - S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135	Deriiere doublage ba 13	002EW 11679 3 n °135 - 1	002EW 116793 n°135	Peinture avec couche en papier non séparable + matériau blanc + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-45b	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P140	Réalisation d'un prélèvement		002EW 11679 3 n °140 - 1	002EW 116793 n°140	Colle grise + matériau blanc en faible quantité avec couche en mousse et poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-45b	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140		002EW 11679 3 n °140 - 1	002EW 116793 n°140	Colle grise + matériau blanc en faible quantité avec couche en mousse et poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-65	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P149	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °149 - 1	002EW 116793 n°149	Peinture non séparable + colle grise + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-65	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P149		002EW 11679 3 n °149 - 1	002EW 116793 n°149	Peinture non séparable + colle grise + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-65	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P150	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °150 - 1	002EW 116793 n°150	Colle beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-65	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150		002EW 11679 3 n °150 - 1	002EW 116793 n°150	Colle beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-63	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S623	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150		002EW 11679 3 n °150 - 1	002EW 116793 n°150	Colle beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-65 - E-00-63	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P150 - S623	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150		002EW 11679 3 n °150 - 1	002EW 116793 n°150	Colle beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-47	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P152	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °152 - 1	002EW 116793 n°152 Phase 2	Colle beige + joint cassant blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-48	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P153	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °153 - 1	002EW 116793 n°153 Phase 2	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-50	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P155	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °155 - 1	002EW 116793 n°155 Phase 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-52	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P157	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °157 - 1	002EW 116793 n°157 Phase 2	Colle beige + joint cassant gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-52	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157		002EW 11679 3 n °157 - 1	002EW 116793 n°157 Phase 2	Colle beige + joint cassant gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-27	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P161	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °161 - 1	002EW 116793 n°161	Peinture non séparable + colle grise avec couche souple	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-27	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002EW 11679 3 n °161 - 1	002EW 116793 n°161	Peinture non séparable + colle grise avec couche souple	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-10	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S381	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002EW 11679 3 n °161 - 1	002EW 116793 n°161	Peinture non séparable + colle grise avec couche souple	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-27 - E-00-10	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P161 - S381	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002EW 11679 3 n °161 - 1	002EW 116793 n°161	Peinture non séparable + colle grise avec couche souple	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-27	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P162	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °162 - 1	002EW 116793 n°162 Phase 2	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-27	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162		002EW 11679 3 n °162 - 1	002EW 116793 n°162 Phase 2	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-26	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P172	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °172 - 1	002EW 116793 n°172	Colle grise en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-17	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P172		002EW 11679 3 n °172 - 1	002EW 116793 n°172	Colle grise en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-17	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P177	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °177 - 1	002EW 116793 n°177 Phase 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-17	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P177		002EW 11679 3 n °177 - 1	002EW 116793 n°177 Phase 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-13	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P178	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °178 - 1	002EW 116793 n°178 Phase 2	Colle beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-12	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P181	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °181 - 1	002EW 116793 n°181 Phase 2	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-11	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P183	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °183 - 1	002EW 116793 n°183	Peinture non séparable + colle grise en vrac hétérogène + couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-11	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P184	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °184 - 1	002EW 116793 n°184 Phase 2	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-09	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P185	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °185 - 1	002EW 116793 n°185 Phase 2	Colle beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-09	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P187	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °187 - 1	002EW 116793 n°187 Phase 2	Colle beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-06	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P193	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °193 - 1	002EW 116793 n°193	Peinture non séparable + colle beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-06	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002EW 11679 3 n °193 - 1	002EW 116793 n°193	Peinture non séparable + colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-03	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S371	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002EW 11679 3 n °193 - 1	002EW 116793 n°193	Peinture non séparable + colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-04	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S371	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002EW 11679 3 n °193 - 1	002EW 116793 n°193	Peinture non séparable + colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-05	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S371	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002EW 11679 3 n °193 - 1	002EW 116793 n°193	Peinture non séparable + colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-07	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S371	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002EW 11679 3 n °193 - 1	002EW 116793 n°193	Peinture non séparable + colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-06 - E-00-03 - E-00-04 - E-00-05 - E-00-07	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P193 - S371	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002EW 11679 3 n °193 - 1	002EW 116793 n°193	Peinture non séparable + colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-06	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P194	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °194 - 1	002EW 116793 n°194 Phase 2	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 3 unité E2	E-00-73	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P201	Réalisation d'un prélevement	Beige	002EW 11679 3 n °201 - 1	002EW 116793 n°201 Phase 2	Colle grise + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-73	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P201	Beige	002EW 11679 3 n °201 - 1	002EW 116793 n°201 Phase 2	Colle grise + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-73	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P201	Beige	002EW 11679 3 n °201 - 1	002EW 116793 n°201 Phase 2	Colle grise + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-73	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S146 - S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P201	Beige	002EW 11679 3 n °201 - 1	002EW 116793 n°201 Phase 2	Colle grise + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-73	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P202	Réalisation d'un prélevement	Marron	002EW 11679 3 n °202 - 1	002EW 116793 n°202 Phase 2	Colle grise + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 3 unité E2	E-00-73	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202	Marron	002EW 11679 3 n °202 - 1	002EW 116793 n°202 Phase 2	Colle grise + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-73	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P203	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002EW 11679 3 n °203 - 1	002EW 116793 n°203	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-73	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P203	Blanc	002EW 11679 3 n °203 - 1	002EW 116793 n°203	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-73	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P206	Réalisation d'un prélèvement		002EW 11679 3 n °206 - 1	002EW 116793 n°206	Peinture non séparable + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-73	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P206		002EW 11679 3 n °206 - 1	002EW 116793 n°206	Peinture non séparable + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-83	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P206		002EW 11679 3 n °206 - 1	002EW 116793 n°206	Peinture non séparable + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 3 unité E2	E-00-73 - E-00-83	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P206 - S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P206		002EW 11679 3 n °206 - 1	002EW 116793 n°206	Peinture non séparable + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-83	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P215	Réalisation d'un prélevement	Blanc	002EW 11679 3 n °215 - 1	002EW 116793 n°215	Peinture non séparable + colle blanche	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-90b	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P218	Réalisation d'un prélevement	Blanc	002EW 11679 3 n °218 - 1 - 002EW 11679 3 n °218 - 2	002EW 116793 n°218 Phase 2	Colle blanche en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-90b	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P218	Blanc	002EW 11679 3 n °218 - 1 - 002EW 11679 3 n °218 - 2	002EW 116793 n°218 Phase 2	Colle blanche en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 3 unité E2	E-00-88	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P220	Réalisation d'un prélevement	Blanc	002EW 11679 3 n °220 - 1	002EW 116793 n°220 Phase 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable + matériau bleu non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-88	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P220	Blanc	002EW 11679 3 n °220 - 1	002EW 116793 n°220 Phase 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable + matériau bleu non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-46	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P227	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °227 - 1	002EW 116793 n°227 Phase 2	Colle grise hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-46	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P227		002EW 11679 3 n °227 - 1	002EW 116793 n°227 Phase 2	Colle grise hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-46d	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P229	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °229 - 1	002EW 116793 n°229	Colle blanche en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-46d	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P229	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P229		002EW 11679 3 n °229 - 1	002EW 116793 n°229	Colle blanche en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-46d	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P230	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °230 - 1	002EW 116793 n°230 Phase 2	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-39	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P246	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °246 - 1	002EW 116793 n°246	Peinture non séparable + colle grise + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-32	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S229	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246		002EW 11679 3 n °246 - 1	002EW 116793 n°246	Peinture non séparable + colle grise + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-33	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246		002EW 11679 3 n °246 - 1	002EW 116793 n°246	Peinture non séparable + colle grise + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-32 - E-01-33	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S229 - S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P246		002EW 11679 3 n °246 - 1	002EW 116793 n°246	Peinture non séparable + colle grise + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-39	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P247	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °247 - 1	002EW 116793 n°247	Peinture non séparable + colle blanche + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-37	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P250	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °250 - 1	002EW 116793 n°250 Phase 2	Colle grise non séparable + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-38	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P251	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °251 - 1	002EW 116793 n°251 Phase 2	Colle grise non séparable + peinture non séparable + couche blanche non séparable + joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-68	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P269	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °269 - 1	002EW 116793 n°269	Colle beige + peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-97	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P274	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °274 - 1	002EW 116793 n°274	Peinture non séparable + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-97	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P274		002EW 11679 3 n °274 - 1	002EW 116793 n°274	Peinture non séparable + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 2 unité E4	E-01-71	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P274		002EW 11679 3 n °274 - 1	002EW 116793 n°274	Peinture non séparable + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 2 unité E4	E-01-97 - E-01-71	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P274 - S224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P274		002EW 11679 3 n °274 - 1	002EW 116793 n°274	Peinture non séparable + colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-28	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P281	Réalisation d'un prélèvement		002EW 11679 3 n °281 - 1	002EW 116793 n°281	Colle grise en vrac hétérogène + matériau blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-28	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P281	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P281		002EW 11679 3 n °281 - 1	002EW 116793 n°281	Colle grise en vrac hétérogène + matériau blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-32	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P287	Réalisation d'un prélèvement		002EW 11679 3 n °287 - 1	002EW 116793 n°287	Colle beige en vrac + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-19	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P293	Réalisation d'un prélèvement			002EW 116793 n°293 Phase 2	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-19	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P294	Réalisation d'un prélèvement		002EW 11679 3 n °294 - 1	002EW 116793 n°294 Phase 2	23720437-3	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-18	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P297	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °297 - 1	002EW 116793 n°297 Phase 2	Colle grise hétérogène + joint cassant beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-18	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P298	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °298 - 1	002EW 116793 n°298 Phase 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-28	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P304	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °304 - 1	002EW 116793 n°304 Phase 2	Colle grise non séparable + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-28	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P304		002EW 11679 3 n °304 - 1	002EW 116793 n°304 Phase 2	Colle grise non séparable + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-12	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S238	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P304		002EW 11679 3 n °304 - 1	002EW 116793 n°304 Phase 2	Colle grise non séparable + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-28 - E-01-12	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P304 - S238	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P304		002EW 11679 3 n °304 - 1	002EW 116793 n°304 Phase 2	Colle grise non séparable + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-11	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P305	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °305 - 1	002EW 116793 n°305 Phase 2	Colle beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-22c	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P325	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °325 - 1	002EW 116793 n°325 Phase 2	Colle beige hétérogène non séparable + peinture avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-22c	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		002EW 11679 3 n °325 - 1	002EW 116793 n°325 Phase 2	Colle beige hétérogène non séparable + peinture avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-22	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S247	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		002EW 11679 3 n °325 - 1	002EW 116793 n°325 Phase 2	Colle beige hétérogène non séparable + peinture avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-21	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S254	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		002EW 11679 3 n °325 - 1	002EW 116793 n°325 Phase 2	Colle beige hétérogène non séparable + peinture avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-15	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S255	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		002EW 11679 3 n °325 - 1	002EW 116793 n°325 Phase 2	Colle beige hétérogène non séparable + peinture avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-22c - E-02-21 - E-02-15	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P325 - S247 - S254 - S255	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		002EW 11679 3 n °325 - 1	002EW 116793 n°325 Phase 2	Colle beige hétérogène non séparable + peinture avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-22c	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P326	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °326 - 1	002EW 116793 n°326 Phase 2	Colle grise non séparable + peinture avec couche en toile + joint cassant beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-21	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P332	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °332 - 1	002EW 116793 n°332 Phase 2	Colle beige avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-15	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P337	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °337 - 1	002EW 116793 n°337 Phase 2	Colle grise non séparable + couche blanche + joint cassant blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-15	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P337	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P337		002EW 11679 3 n °337 - 1	002EW 116793 n°337 Phase 2	Colle grise non séparable + couche blanche + joint cassant blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-08	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P344	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °344 - 1	002EW 116793 n°344 Phase 2	Colle beige non séparable + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-08	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P344	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P344		002EW 11679 3 n °344 - 1	002EW 116793 n°344 Phase 2	Colle beige non séparable + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-07	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P345	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °345 - 1	002EW 116793 n°345 Phase 2	Colle grise non séparable + couche blanche	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-07	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P345	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P345		002EW 11679 3 n °345 - 1	002EW 116793 n°345 Phase 2	Colle grise non séparable + couche blanche	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-01	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S663	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P345		002EW 11679 3 n °345 - 1	002EW 116793 n°345 Phase 2	Colle grise non séparable + couche blanche	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-07 - E-02-01	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P345 - S663	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P345		002EW 11679 3 n °345 - 1	002EW 116793 n°345 Phase 2	Colle grise non séparable + couche blanche	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-01b	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P346	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °346 - 1	002EW 116793 n°346 Phase 2	Peinture non séparable + colle grise non séparable + joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-01b	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P346	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P346		002EW 11679 3 n °346 - 1	002EW 116793 n°346 Phase 2	Peinture non séparable + colle grise non séparable + joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-01	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P347	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °347 - 1	002EW 116793 n°347 Phase 2	Colle grise non séparable + couche blanche	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
2eme étage	E-02-06	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P348	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °348 - 1	002EW 116793 n°348 Phase 2	Colle grise non séparable + couche blanche	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-04	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P349	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °349 - 1	002EW 116793 n°349 Phase 2	Colle grise non séparable + couche blanche	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-43b	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P367	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °367 - 1	002EW 116793 n°367	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-43b	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P367	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P367		002EW 11679 3 n °367 - 1	002EW 116793 n°367	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-43b	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P368	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °368 - 1	002EW 116793 n°368 Phase 2	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-43b	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P368	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P368		002EW 11679 3 n °368 - 1	002EW 116793 n°368 Phase 2	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-05	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P487	Réalisation d'un prélevement	Plinthe blanche + colle beige	002EW 11679 3-2 n °487 - 1	002EW 116793 -2 n °487	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 2 unité E5	E-00-07	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S374	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P487	Plinthe blanche + colle beige	002EW 11679 3-2 n °487 - 1	002EW 116793 -2 n °487	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-03	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S374	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P487	Plinthe blanche + colle beige	002EW 11679 3-2 n °487 - 1	002EW 116793 -2 n °487	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-04	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S374	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P487	Plinthe blanche + colle beige	002EW 11679 3-2 n °487 - 1	002EW 116793 -2 n °487	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-07 - E-00-03 - E-00-04	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S374	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P487	Plinthe blanche + colle beige	002EW 11679 3-2 n °487 - 1	002EW 116793 -2 n °487	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-16	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P490	Réalisation d'un prélevement	Plinthe + colle beige	002EW 11679 3-2 n °490 - 1	002EW 116793 -2 n °490	Colle - Effritable - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-05	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P503	Réalisation d'un prélevement	Plinthe + colle beige	002EW 11679 3-2 n °503 - 1	002EW 116793 -2 n °503	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-05	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P504	Réalisation d'un prélevement	Faïence + colle beige	002EW 11679 3-2 n °504 - 1	002EW 116793 -2 n °504	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-24	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P526	Réalisation d'un prélevement	Plinthe + colle beige	002EW 11679 3-2 n °526 - 1	002EW 116793 -2 n °526	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-25	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S419	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P526	Plinthe + colle beige	002EW 11679 3-2 n °526 - 1	002EW 116793 -2 n °526	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-24	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P527	Réalisation d'un prélevement	Faïence + colle beige	002EW 11679 3-2 n °527 - 1	002EW 116793 -2 n °527	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-25	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S418	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P527	Faïence + colle beige	002EW 11679 3-2 n °527 - 1	002EW 116793 -2 n °527	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 1	E-01-61	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P534	Réalisation d'un prélevement	Faïence + colle beige	002EW 11679 3-2 n °534 - 1	002EW 116793 -2 n °534	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-34	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P536	Réalisation d'un prélevement	Faïence + colle beige	002EW 11679 3-2 n °536 - 1	002EW 116793 -2 n °536	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-27	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P544	Réalisation d'un prélevement	Plinthe + colle grise	002EW 11679 3-2 n °544 - 1	002EW 116793 -2 n °544	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-27	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P544	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P544	Plinthe + colle grise	002EW 11679 3-2 n °544 - 1	002EW 116793 -2 n °544	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-27	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S431	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P544	Plinthe + colle grise	002EW 11679 3-2 n °544 - 1	002EW 116793 -2 n °544	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-27	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P544 - S431	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P544	Plinthe + colle grise	002EW 11679 3-2 n °544 - 1	002EW 116793 -2 n °544	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-27	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P547	Réalisation d'un prélèvement	Faïence + colle beige	002EW 11679 3-2 n °547 - 1	002EW 116793 -2 n °547	Peinture / Fibres / Colle / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Dur / Effritable - Multicolore / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-27	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S433	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P547	Faïence + colle beige	002EW 11679 3-2 n °547 - 1	002EW 116793 -2 n °547	Peinture / Fibres / Colle / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Dur / Effritable - Multicolore / Blanc / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-27	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P548	Réalisation d'un prélèvement	Faïence + colle beige	002EW 11679 3-2 n °548 - 1	002EW 116793 -2 n °548	Peinture / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc Beige / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-27	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P548	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P548	Faïence + colle beige	002EW 11679 3-2 n °548 - 1	002EW 116793 -2 n °548	Peinture / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc Beige / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-27	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S434	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P548	Faïence + colle beige	002EW 11679 3-2 n °548 - 1	002EW 116793 -2 n °548	Peinture / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc Beige / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-27	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P548 - S434	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P548	Faïence + colle beige	002EW 11679 3-2 n °548 - 1	002EW 116793 -2 n °548	Peinture / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc Beige / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-09	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P551	Réalisation d'un prélevement	Faïence + colle beige	002EW 11679 3-2 n °551 - 1	002EW 116793 -2 n °551	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-07	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P552	Réalisation d'un prélevement	Faïence + colle beige	002EW 11679 3-2 n °552 - 1	002EW 116793 -2 n °552	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-14	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P553	Réalisation d'un prélevement	Faïence + colle beige	002EW 11679 3-2 n °553 - 1	002EW 116793 -2 n °553	Colle / Peinture / Toile - Dur / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-06	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P555	Réalisation d'un prélevement	Faïence + colle beige	002EW 11679 3-2 n °555 - 1	002EW 116793 -2 n °555	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-05	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P556	Réalisation d'un prélevement	Faïence + colle beige	002EW 11679 3-2 n °556 - 1	002EW 116793 -2 n °556	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-23	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S447	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P556	Faïence + colle beige	002EW 11679 3-2 n °556 - 1	002EW 116793 -2 n °556	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-25	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S448	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P556	Faïence + colle beige	002EW 11679 3-2 n °556 - 1	002EW 116793 -2 n °556	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-23 - E-01-25	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S447 - S448	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P556	Faïence + colle beige	002EW 11679 3-2 n °556 - 1	002EW 116793 -2 n °556	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-55	Conduit air	Enveloppe de calorifuge	P31	Réalisation d'un prélèvement	Enduit platre sur gaine	002EW 11679 3 n°31 - 1	002EW 116793 n°31	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-55	Conduit air	Enveloppe de calorifuge	P31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Enduit platre sur gaine	002EW 11679 3 n°31 - 1	002EW 116793 n°31	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-19	Conduit air	Joint entre éléments	P34	Réalisation d'un prélevement	Tresse	002EW 11679 3 n°34 - 1	002EW 116793 n°34	Matériau fibreux blanc avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-19	Conduit air	Peinture intérieur	P35	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n°35 - 1	002EW 116793 n°35	Matériau compact vert avec fibres visibles + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-54b	Conduit air	Joint entre éléments	P36	Réalisation d'un prélevement	Joint silicone	002EW 11679 3 n°36 - 1	002EW 116793 n°36	Peinture non séparable + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-53	Conduit eau	Joint de bride	P41	Réalisation d'un prélevement	ensembles	002EW 11679 3 n°41 - 1	002EW 116793 n°41	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac avec fibres	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-53	Conduit eau	Joint de bride	P42	Réalisation d'un prélevement	ensembles	002EW 11679 3 n°42 - 1	002EW 116793 n°42	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène avec fibres	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-53	Conduit eau	Joint de bride	P43	Réalisation d'un prélevement	ensembles	002EW 11679 3 n°43 - 1	002EW 116793 n°43	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène avec fibres + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-53	Conduit eau	Calorifugeage	P47	Réalisation d'un prélevement	Platre + Carton	002EW 11679 3 n°47 - 1	002EW 116793 n°47 Phase 1	Matériau en liège	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-53	Conduit eau	Calorifugeage	P47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Platre + Carton	002EW 11679 3 n°47 - 1	002EW 116793 n°47 Phase 1	Matériau en liège	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-53	Conduit eau	Calorifugeage	P47	Réalisation d'un prélevement	Platre + Carton	002EW 11679 3 n°47 - 1	002EW 116793 n°47 Phase 2	Toile fibreuse blanche non séparable + carton bitumé non séparable + matériau plâtreux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-53	Conduit eau	Calorifugeage	P47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Platre + Carton	002EW 11679 3 n°47 - 1	002EW 116793 n°47 Phase 2	Toile fibreuse blanche non séparable + carton bitumé non séparable + matériau plâtreux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-37	Conduit eau	Calorifugeage	P88	Réalisation d'un prélevement	Platre + Carton	002EW 11679 3 n°88 - 1	002EW 116793 n°88	Peinture non séparable + carton bitumé non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-38b	Conduit eau	Joint de bride	I1			I1 - 1				Trop serré

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vide sanitaires	Vol 54	Conduit eau	Joint de bride	I1			I1 - 1				Trop serré
Vide sanitaires	Vol 55	Conduit eau	Joint de bride	I1			I1 - 1				Trop serré
Sous sol zone 1	E-S1-55	Conduit eau	Calorifugeage	P102	Réalisation d'un prélevement	Platre + Carton	002EW 11679 3 n °102 - 1	002EW 116793 n°102	Toile fibreuse blanche non séparable + carton bitumé non séparable + matériau fibreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Vide sanitaires	Vol 54	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	P111	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3 n °111 - 1	002EW 116793 n°111	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Vide sanitaires	Vol 54	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	P111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002EW 11679 3 n °111 - 1	002EW 116793 n°111	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Vide sanitaires	Vol 54	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S348 (P111)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002EW 11679 3 n °111 - 1	002EW 116793 n°111	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vide sanitaires	Vol 54	Conduit eau	Calorifugeage	S92	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document
2eme étage	E-02-49	Conduit air	Joint entre éléments	P352	Réalisation d'un prélevement	Joint sur gaine ronde		002EW 116793 n°352	Matériau souple beige avec couche d'aluminium	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-48b	Conduit air	Manchon	P377	Réalisation d'un prélevement	Carton bitume	002EW 116793 n °377 - 1	002EW 116793 n°377	Carton bitumé	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-55	Conduit fluide non identifié	Conduit	S345	Réalisation d'un sondage		S345 - 1				Négatif sur marquage
Sous sol zone 3	E-S1-55	Conduit fluide non identifié	Conduit	S345	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S345		S345 - 1				Négatif sur marquage
Vide sanitaires	Vol 55	Conduit eau	Calorifugeage	P381	Réalisation d'un prélevement	Platre + Carton	002EW 116793 n °381 - 1	002EW 116793 n°381	Toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux beige en vrac avec fibres	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-01	Conduit eau	Conduit	S375	Réalisation d'un sondage		S375 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP oinçonnage
Sous sol zone 1	E-S1-01	Conduit eau	Conduit	S376	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP oinçonnage
Sous sol zone 1	E-S1-01	Conduit eau	Conduit	P488	Réalisation d'un prélevement	Conduit enterré en ciment	002EW 11679 3-2 n °488 - 1	002EW 116793 -2 n °488	Matériau - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-55	Conduit eau	Conduit	S377	Réalisation d'un sondage		S377 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP oinçonnage

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-18	Conduit eau	Conduit	S377	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S377		S377 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP oinçonnage
Vide sanitaires	Vol 55	Conduit eau	Joint de bride	I5			I5 - 1				Bride trop serrée
Vide sanitaires	Vol 55	Conduit eau	Manchon	P491	Réalisation d'un prélevement		002EW116793-2 n°491 - 1	002EW116793-2 n°491	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-05	Conduit air	Tresses	P506	Réalisation d'un prélevement		002EW116793-2 n°506 - 1	002EW116793-2 n°506	Tresse - Souple Fibreux - Blanc	Positif	Présence sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-05	Conduit air	Mastics	P507	Réalisation d'un prélevement	Mastic sur trappe	002EW116793-2 n°507 - 1	002EW116793-2 n°507	Joint / Peinture - Souple / Effritable - Blanc / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-05	Conduit air	Rubans adhésifs	P508	Réalisation d'un prélevement	Scotch gris	002EW116793-2 n°508 - 1	002EW116793-2 n°508	Matériau / Toile - Effritable / Souple Fibreux - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-05	Conduit air	Rubans adhésifs	P508	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P508	Scotch gris	002EW 11679 3-2 n °508 - 1	002EW 116793 -2 n °508	Matériau / Toile - Effritable / Souple Fibreux - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-15	Conduit air	Manchon	P510	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3-2 n °510 - 1	002EW 116793 -2 n °510	Matériau - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-24	Conduit air	Manchon	S420	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P510		002EW 11679 3-2 n °510 - 1	002EW 116793 -2 n °510	Matériau - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-25	Conduit air	Manchon	S421	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P510		002EW 11679 3-2 n °510 - 1	002EW 116793 -2 n °510	Matériau - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-24 - E-S1-25	Conduit air	Manchon	S420 - S421	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P510		002EW 11679 3-2 n °510 - 1	002EW 116793 -2 n °510	Matériau - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-50	Conduit air	Joint entre éléments	I9							Au milieu de la pièce, pas d'appui pour l'échelle

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 1	E-00-52	Conduit air	Peinture intérieur	I11			I11 - 1				Nécessite un démontage complexe
Sous sol zone 3	E-S1-38b	Conduit eau	Calorifugeage	P530	Réalisation d'un prélevement		002EW116793-2 n°530 - 1	002EW116793-2 n°530	Peinture / Toile / Plâtre / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Bitumineux - Beige / Blanc / Blanc / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-38b	Conduit eau	Calorifugeage	P531	Réalisation d'un prélevement	Résidus de calorifuge au sol	002EW116793-2 n°531 - 1	002EW116793-2 n°531	Carton / Plâtre / Toile / Matériau - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc / Blanc / Gris	Positif	Présence sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-38	Conduit air	Tresses	P532	Réalisation d'un prélevement		002EW116793-2 n°532 - 1	002EW116793-2 n°532	Tresse - Fibreux Souple - Blanc	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-34	Conduit air	Rubans adhésifs	P538	Réalisation d'un prélevement	Scotch gris	002EW 11679 3-2 n °538 - 1	002EW 116793 -2 n °538	Matériau / Matériau / Toile - Souple / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-27	Conduit eau	Mastics	P550	Réalisation d'un prélevement	Mastic sur pipe d'évacuation	002EW 11679 3-2 n °550 - 1	002EW 116793 -2 n °550	Mastic - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-27	Conduit eau	Conduit	S435	Réalisation d'un sondage		S435 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAimantage
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-27	Conduit eau	Conduit	S435	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S435		S435 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAimantage

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC zone 3 unité E2	E-00-85	Conduit eau	Conduit	S435	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S435		S435 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAimantage
RDC zone 3 unité E2	E-00-85b	Conduit eau	Conduit	S435	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S435		S435 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAimantage
RDC zone 3 unité E2	E-00-72	Conduit eau	Conduit	S435	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S435		S435 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAimantage

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 1	E-01-61	Conduit eau	Conduit	S435	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S435		S435 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAimantage
1er zone 2 unité E4	E-01-97	Conduit eau	Conduit	S435	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S435		S435 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAimantage
Toiture	Vol 279	Conduit eau	Calorifugeage	S650	Réalisation d'un sondage		S650 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Toiture	Vol 279	Conduit eau	Enveloppe de calorifuge	P596	Réalisation d'un prélevement	matériau noir sur scotch	002EW116793-4 n°596 - 1	P596	Matériau bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	Vol 279	Conduit air	Mastics	S651	Réalisation d'un sondage		S651 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureSilicone translucide
Toiture	Vol 279	Conduit eau	Conduit	S652	Réalisation d'un sondage		S652 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAimantage
Toiture	Vol 279	Conduit eau	Conduit	S653	Réalisation d'un sondage		S653 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAimantage

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture	Vol 279	Conduit eau	Conduit	S653	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S653		S653 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureAimantage
Toiture	Vol 279	Conduit eau	Joint de bride	S658	Réalisation d'un sondage		S658 - 1 - S658 - 2				Négatif sur marquage2010
Toiture	Vol 279	Conduit eau	Joint de bride	P613	Réalisation d'un prélevement		002EW11679 3-4 n °613 - 1	P613	Peinture + matériau compact noir avec fibres visibles non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Conduit eau	Joint de bride	P613	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P613		002EW11679 3-4 n °613 - 1	P613	Peinture + matériau compact noir avec fibres visibles non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Conduit eau	Tresses	P617	Réalisation d'un prélevement		002EW11679 3-4 n °617 - 1	P617 Phase 1	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 279	Conduit eau	Tresses	P617	Réalisation d'un prélevement		002EW11679 3-4 n °617 - 1	P617 Phase 2	Matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Ascenceurs et monte charges

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ascenseurs	E-03-01	Machinerie	Frein	P499	Réalisation d'un prélevement		002EW11679 3-2 n °499 - 2	002EW116793 -2 n °499	Tresse - Souple Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Ascenseurs	E-03-01	Machinerie	Frein	P500	Réalisation d'un prélevement		002EW11679 3-2 n °500 - 2	002EW116793 -2 n °500	Matériau - Effritable Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse
Ascenseurs	Cabine 1	Cabine	Peinture porte cabine	S387	Réalisation d'un sondage		S387 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Ascenseurs	Cabine 2	Cabine	Peinture porte cabine	S387	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S387		S387 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Ascenseurs	Trémie 2	Portes palières	Enduit coupe feu porte palières	S389	Réalisation d'un sondage		S389 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Ascenceurs et monte charges

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Ascenseurs	Trémie 1	Portes palières	Enduit coupe feu porte palières	S389	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S389		S389 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Ascenseurs	Cabine 2	Portes palières	Cloisons palières	I14	Mastic vitrier sur porte palière		002EW 116793-2 n °565 - 1				Dégration trop importante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
1er zone 3 unité UJOMM	E-01-18	Evier	Peinture bitumineuse	P302	Réalisation d'un prélevement		002EW 116793 n °302 - 1	002EW 116793 n°302	Peinture bitumineuse en vrac	Positif	Présence sur analyse
RDC zone 2 unité E5	E-00-04	Equipement électrique	Divers	S359	Réalisation d'un sondage		S359 - 1				Négatif sur marquage2013
Vide sanitaires	Vol 54	Equipement électrique	Divers	P492	Réalisation d'un prélevement	Tresse sur boitier	002EW 116793-2 n °492 - 1	002EW 116793 -2 n °492	Peinture / Tresse - Effritable / Fibreux Souple - Marron Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vide sanitaires	Vol 55	Equipement électrique	Divers	S644 (P492)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P492	Tresse sur boitier	002EW 11679 3-2 n °492 - 1	002EW 116793 -2 n °492	Peinture / Tresse - Effritable / Fibreux Souple - Marron Beige / Blanc	Positif	Présence sur analyse
Vide sanitaires	Vol 54	Equipement électrique	Divers	P493	Réalisation d'un prélevement	Carton isolant sur boitier	002EW 11679 3-2 n °493 - 1	002EW 116793 -2 n °493	Carton / Matériau - Fibreux Souple / Effritable - Marron / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vide sanitaires	Vol 54	Cables électriques	Isolant	P494	Réalisation d'un prélevement	Isolant tressé	002EW 11679 3-2 n °494 - 1	002EW 116793 -2 n °494	Matériau / Matériau - Fibreux Souple / Souple - Marron / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vide sanitaires	Vol 54	Equipement électrique	Plaque isolante	I7	Entre bride et boitier		I7 - 1				Non démontable
Vide sanitaires	Vol 54	Cables électriques	Isolant	P495	Réalisation d'un prélevement	Isolant de gaine rigide	002EW 11679 3-2 n °495 - 1	002EW 116793 -2 n °495	Matériau - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC zone 1	E-00-50	Cables électriques	Isolant	I10	Isolant de gaine rigide		I10 - 1				Absence de PV de consignation

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vide sanitaires	Vol 54	Cables électriques	Isolant	P533	Réalisation d'un prélevement	Isolant de gaine rigide	002EW 11679 3-2 n °533 - 1	002EW 116793 -2 n °533	Matériau - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
2eme étage	E-02-08	Evier	Tampon bitumineux	S443	Réalisation d'un sondage						Négatif sur marquage2016
2eme étage	E-02-44	Evier	Tampon bitumineux	S443	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S443						Négatif sur marquage2016
RDC zone 3 unité E2	E-00-85b	Bac	Bac à fleurs	P574	Réalisation d'un prélevement		002EW 11679 3-3 n °574 - 1	002EW 116793 -3 n °574	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
RDC zone 3 unité E2	E-00-85b	Bac	Bac à fleurs	P574	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P574		002EW 11679 3-3 n °574 - 1	002EW 116793 -3 n °574	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facades	Façades	Coffrages	Elément en fibre ciment	P399	Réalisation d'un prélevement	Traverser EP sur frise beton	002EW 11679 3 n °399 - 2	002EW 116793 n°399	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Coffrages perdus

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Facades	Façades	Coffrages	Elément en fibre ciment	S625 (P399)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P399	Traverser EP sur frise beton	002EW 11679 3 n °399 - 2	002EW 116793 n°399	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 1	E-S1-55	Conduits	Divers	I4			I4 - 1				Trappe bloqué
Vide sanitaires	Vol 55	Conduits	Fibres-ciment	P384	Réalisation d'un prélèvement		002EW 11679 3 n °384 - 1	002EW 116793 n°384	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Vide sanitaires	Vol 55	Conduits	Fibres-ciment	P384	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P384		002EW 11679 3 n °384 - 1	002EW 116793 n°384	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Vide sanitaires	Vol 55	Conduits	Fibres-ciment	S347 (P384)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P384		002EW 11679 3 n °384 - 1	002EW 116793 n°384	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Sous sol zone 3	E-S1-55	Conduits	Conduits	I6			I6 - 2 - I6 - 2				Regard remblayé
Sous sol zone 1	E-S1-55	Conduits	Conduits	I6			I6 - 2 - I6 - 2				Regard remblayé

Pré-Rapport

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol zone 2	E-S1-06b	Conduits	Conduits	I8			I8 - 2				Regards noirs impossible à retirer
Sous sol zone 3	E-S1-57	Conduits	Fibres-ciment	P524	Réalisation d'un prélevement		002EW116793-2 n°524 - 1	002EW116793-2 n°524	Fibres-ciment - Fibreux Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse
Sous sol zone 1	E-S1-56	Conduits	Fibres-ciment	S422 (P524)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P524		002EW116793-2 n°524 - 1	002EW116793-2 n°524	Fibres-ciment - Fibreux Dur - Gris	Positif	Présence sur analyse

Pre-Rapport

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			1er zone 1				
002EW116793 n°234	Revêtement de sol	Peinture non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire non séparable	E-01-52	21,48 m		18,01 m²	1 unité(s)
002EW116793 n°236	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige	E-01-52 - E-01-52 - E-01-46c - E-01-46c - E-01-46c	7,96 m			2 unité(s)
002EW116793 n°256	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau beige en vrac	E-01-51 - E-01-50b - E-01-48 - E-01-48	8,07 m			1 unité(s)
002EW116793 n°257	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau beige en vrac	E-01-51 - E-01-45b - E-01-45b - E-01-44 - E-01-44 - E-01-41 - E-01-43 - E-01-43b - E-01-42 - E-01-38	17,23 m			1 unité(s)
002EW116793 n°258	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact gris	E-01-46 - E-01-46 - E-01-46 - E-01-46 - E-01-46 - E-01-46 - E-01-97 - E-01-97 - E-01-97 - E-01-97 - E-01-94 - E-01-94 - E-01-94 - E-01-97 - E-01-ESC1 - E-01-83 - E-01-83	30,55 m			3 unité(s)

Pre-Rapport

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			1er zone 1				
002EW116793 n°259	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau beige non séparable + matériau gris en vrac	E-01-46	2,36 m			1 unité(s)
Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			1er zone 2 unité E4				
002EW116793-2 n°563	Menuiseries	Mastic / Mastic - Dur / Dur - Beige / Gris	E-01-83 - E-01-83	3,64 m			
Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			1er zone 3 unité UJOMM				
002EW116793 n°286	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène + matériau gris hétérogène non séparable	E-01-31 - E-01-11 - E-01-12 - E-01-12 - E-01-12 - E-01-14 - E-01-14 - E-01-15 - E-01-15 - E-01-17 - E-01-17 - E-01-28 - E-01-28 - E-01-34	18,56 m			1 unité(s)
002EW116793 n°288	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène + matériau gris non séparable	E-01-32 - E-01-33 - E-01-35 - E-01-37 - E-01-39	6,16 m			2 unité(s)
002EW116793 n°291	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige	E-01-ESC2	1,87 m			1 unité(s)
002EW116793 n°294 Phase 2	Revêtement de mur	23720437-3	E-01-19	2,8 m			1 unité(s)
002EW116793 n°302	Evier	Peinture bitumineuse en vrac	E-01-18	3,97 m		,91 m²	1 unité(s)
Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			2eme étage				
002EW116793 n°331	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact gris	E-02-22 - E-02-22 - E-02-22	4,26 m			2 unité(s)

Pre-Rapport

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			2eme étage				
002EW116793 n°334 Phase 1	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire	E-02-20 - E-02-19 - E-02-18 - E-02-16 - E-02-17	71,42 m		62,32 m²	4 unité(s)
002EW116793 n°356	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact gris	E-02-08	1,11 m			1 unité(s)

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			RDC zone 1				
002EW116793 n°120 Phase 1	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire	E-00-126 - E-00-44 - E-00-42	46,51 m		48,46 m²	3 unité(s)
002EW116793 n°144	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	E-00-60 - E-00-58 - E-00-55 - E-00-55 - E-00-52 - E-00-52 - E-00-52 - E-00-52 - E-00-45b - E-00-45b - E-00-45b - E-00-45b - E-00-45b - E-00-45b	23,95 m			4 unité(s)
002EW116793 n°156	Revêtement de sol	Fibrociment rose avec fibres visibles	E-00-52 - E-S1-XX	41,6 m		37,4 m²	1 unité(s)
002EW116793-2 n°518	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige	E-00-44	,7 m			

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			RDC zone 3 unité E2				
002EW116793-3 n°574	Bac	Fibrociment gris avec fibres visibles	E-00-85b - E-00-85b	5,9 m		,79 m²	
002EW116793-3 n°582	Menuiseries	Matériau compact gris + matériau plâtreux blanc non séparable	E-00-85b	,79 m			

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Sous sol zone 1				
002EW116793 n°23 Phase 2	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire en faible quantité	E-S1-11b	15,29 m		7,26 m²	1 unité(s)
002EW116793 n°25 Phase 1	Revêtement de sol	Dalle dure cassante verte	E-S1-17	9,69 m		4,55 m²	1 unité(s)

Pre-Rapport

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Sous sol zone 1				
002EW116793 n°34	Conduit air	Matériau fibreux blanc avec fibres visibles	E-S1-19	6,15 m		2,1 m²	1 unité(s)
002EW116793 n°35	Conduit air	Matériau compact vert avec fibres visibles + peinture non séparable	E-S1-19	6,2 m		2,16 m²	1 unité(s)
002EW116793 n°49	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + colle polymère jaune non séparable	E-S1-20	14,82 m		12,1 m²	1 unité(s)
002EW116793 n°386	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact beige	E-S1-55	6,2 m			1 unité(s)
002EW116793-2 n°506	Conduit air	Tresse - Souple Fibreux - Blanc	E-S1-05	4,58 m		,48 m²	
Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Sous sol zone 2				
002EW116793 n°72 Phase 2	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire en faible quantité	E-S1-51b	26,75 m		24,05 m²	1 unité(s)
002EW116793 n°387	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige	E-S1-51b - E-S1-51b	2,35 m			2 unité(s)
002EW116793 n°388	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige	E-S1-52	1,55 m			1 unité(s)
002EW116793 n°389	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige	E-S1-06b	6,1 m			1 unité(s)
Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Sous sol zone 3				

Pre-Rapport

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Sous sol zone 3				
002EW116793 n°101 Phase 1	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire	E-S1-50 - E-S1-49 - E-S1-50b - E-S1-42 - E-S1-45	81,77 m		86,33 m²	1 unité(s)
002EW116793-2 n°524	Conduits	Fibres-ciment - Fibreux Dur - Gris	E-S1-57 - E-S1-56	4,78 m			
002EW116793-2 n°531	Conduit eau	Carton / Plâtre / Toile / Matériau - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc / Blanc / Gris	E-S1-38b	3,46 m		,56 m²	
002EW116793-2 n°532	Conduit air	Tresse - Fibreux Souple - Blanc	E-S1-38	13,79 m		3,51 m²	

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Vide sanitaires				
002EW116793 n°111	Conduit eau	Fibrociment gris avec fibres visibles	Vol 54 - Vol 54 - Vol 54 - Vol 54 - Vol 54 - Vol 54 - Vol 54	61,21 m			7 unité(s)
002EW116793 n°381	Conduit eau	Toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux beige en vrac avec fibres	Vol 55	1,4 m			1 unité(s)
002EW116793 n°384	Conduits	Fibrociment gris avec fibres visibles	Vol 55 - Vol 55 - Vol 55 - Vol 55 - Vol 55 - Vol 55 - Vol 55 - Vol 55	69,98 m			9 unité(s)
002EW116793-2 n°492	Equipement électrique	Peinture / Tresse - Effritable / Fibreux Souple - Marron Beige / Blanc	Vol 54 - Vol 55	1,93 m			

Pre-Rapport

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Sous sol zone 1	Sous sol zone 1 - Plan de repérage - Actions menées
	Sous sol zone 1	Sous sol zone 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	Sous sol zone 1	Sous sol zone 1 - MPCA Façades
	Sous sol zone 1	Sous sol zone 1 - MPCA Revêtement de sol
	Sous sol zone 1	Sous sol zone 1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Sous sol zone 1	Sous sol zone 1 - MPCA Voies et réseaux divers
	Sous sol zone 2	Sous sol zone 2 - Plan de repérage - Actions menées
	Sous sol zone 2	Sous sol zone 2 - MPCA Toutes catégories confondues
	Sous sol zone 2	Sous sol zone 2 - MPCA Façades
	Sous sol zone 2	Sous sol zone 2 - MPCA Revêtement de sol
	Sous sol zone 3	Sous sol zone 3 - Plan de repérage - Actions menées
	Sous sol zone 3	Sous sol zone 3 - MPCA Toutes catégories confondues
	Sous sol zone 3	Sous sol zone 3 - MPCA Revêtement de sol
	Sous sol zone 3	Sous sol zone 3 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Sous sol zone 3	Sous sol zone 3 - MPCA Voies et réseaux divers
	Vide sanitaires	Vide sanitaires - Plan de repérage - Actions menées
	Vide sanitaires	Vide sanitaires - MPCA Toutes catégories confondues
	Vide sanitaires	Vide sanitaires - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Vide sanitaires	Vide sanitaires - MPCA Equipements divers et accessoires
	Vide sanitaires	Vide sanitaires - MPCA Voies et réseaux divers
	RDC zone 1	RDC zone 1 - Plan de repérage - Actions menées
	RDC zone 1	RDC zone 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC zone 1	RDC zone 1 - MPCA Façades
	RDC zone 1	RDC zone 1 - MPCA Revêtement de sol
	RDC zone 2 unité E5	RDC zone 2 unité E5 - Plan de repérage - Actions menées
	RDC zone 3 unité E2	RDC zone 3 unité E2 - Plan de repérage - Actions menées
	RDC zone 3 unité E2	RDC zone 3 unité E2 - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC zone 3 unité E2	RDC zone 3 unité E2 - MPCA Façades
	RDC zone 3 unité E2	RDC zone 3 unité E2 - MPCA Equipements divers et accessoires
	1er zone 1	1er zone 1 - Plan de repérage - Actions menées
	1er zone 1	1er zone 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	1er zone 1	1er zone 1 - MPCA Façades
	1er zone 1	1er zone 1 - MPCA Revêtement de sol
	1er zone 2 unité E4	1er zone 2 unité E4 - Plan de repérage - Actions menées
	1er zone 2 unité E4	1er zone 2 unité E4 - MPCA Toutes catégories confondues
	1er zone 2 unité E4	1er zone 2 unité E4 - MPCA Façades
	1er zone 3 unité UJOMM	1er zone 3 unité UJOMM - Plan de repérage - Actions menées
	1er zone 3 unité UJOMM	1er zone 3 unité UJOMM - MPCA Toutes catégories confondues
	1er zone 3 unité UJOMM	1er zone 3 unité UJOMM - MPCA Façades
	1er zone 3 unité UJOMM	1er zone 3 unité UJOMM - MPCA Revêtement de mur
	1er zone 3 unité UJOMM	1er zone 3 unité UJOMM - MPCA Equipements divers et accessoires
	2eme étage	2eme étage - Plan de repérage - Actions menées
	2eme étage	2eme étage - MPCA Toutes catégories confondues
	2eme étage	2eme étage - MPCA Façades
	2eme étage	2eme étage - MPCA Revêtement de sol


Pre-Rapport

Facades	Facades - Plan de repérage - Actions menées
Facades	Facades - MPCA Toutes catégories confondues
Facades	Facades - MPCA Coffrages perdus
Ascenseurs	Ascenseurs - Plan de repérage - Actions menées
Ascenseurs	Ascenseurs - MPCA Toutes catégories confondues
Ascenseurs	Ascenseurs - MPCA Ascenceurs et monte charges
Toiture	Toiture - Plan de repérage - Actions menées
Toiture	Toiture - MPCA Toutes catégories confondues
Toiture	Toiture - MPCA Toiture et étanchéité

Pre-Rapport

SOUS SOL ZONE 1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW116793-4



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Pre-rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

SOUS SOL ZONE 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW116793-4



Légende

	P35 : Peinture intérieur
	P34 : Joint entre éléments
	P506 : Tresses
	P25 : Dalle dure cassante verte
	P386 : Mastic vitrier
	P49 : Ragréage
	P524 : Fibres-ciment
	P23 : Colle bitumineuse noire en faible quantité

Pre-Rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

SOUS SOL ZONE 1 - MPCA FAÇADES

Référence:
002EW116793-4



Légende

	P386 : Mastic vitrier

Pre-Rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

SOUS SOL ZONE 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW116793-4



Légende

	P25 : Dalle dure cassante verte
	P49 : Ragréage
	P23 : Colle bitumineuse noire en faible quantité

Pré-Rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

SOUS SOL ZONE 1 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002EW116793-4



Légende

	P35 : Peinture intérieur
	P34 : Joint entre éléments
	P506 : Tresses

Pre-Rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

SOUS SOL ZONE 1 - MPCA VOIES ET RÉSEAUX DIVERS

Référence:
002EW116793-4



Pre-Rapport


Légende

	P524 : Fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

SOUS SOL ZONE 2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW116793-4



Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Pre-Rapport

ENVIRONNEMENT

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

SOUS SOL ZONE 2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW116793-4



Légende


	P72 : Colle bitumineuse noire en faible quantité
	P389 : Mastic vitrier
	P156 : Plaque fibro ciment
	P387 : Mastic vitrier
	P388 : Mastic vitrier

Pre-Rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

SOUS SOL ZONE 2 - MPCA FAÇADES

Référence:
002EW116793-4




Légende	
	P389 : Mastic vitrier
	P387 : Mastic vitrier
	P388 : Mastic vitrier

Pre-Rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

SOUS SOL ZONE 2 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW116793-4




Pre-Rapport

Légende	
	P72 : Colle bitumineuse noire en faible quantité
	P156 : Plaque fibro ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

SOUS SOL ZONE 3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW116793-4



Pre-Rapport


Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Zone laboratoire créee en 2005

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

SOUS SOL ZONE 3 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW116793-4





Légende


	P532 : Tresses
	P524 : Fibres-ciment
	P101 : Colle bitumineuse noire
	P531 : Calorifugeage

Pre-Rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

SOUS SOL ZONE 3 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW116793-4





Légende


	P101 : Colle bitumineuse noire

Pre-Rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

SOUS SOL ZONE 3 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002EW116793-4





Légende


	P532 : Tresses
	P531 : Calorifugeage

Pre-Rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

SOUS SOL ZONE 3 - MPCA VOIES ET RÉSEAUX DIVERS

Référence:
002EW116793-4





Légende


	P524 : Fibres-ciment


Pre-Rapport


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

VIDE SANITAIRES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW116793-4







Légende


P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif


Pre-Rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

VIDE SANITAIRES - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW116793-4





Pre-Rapport


Légende


	P111 : Conduit en fibres-ciment
	P492 : Divers
	P381 : Calorifugeage
	P384 : Fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

VIDE SANITAIRES - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002EW116793-4






Pre-Rapport


Légende	
	P111 : Conduit en fibres-ciment
	P381 : Calorifugeage


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

VIDE SANITAIRES - MPCA EQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES

Référence:
002EW116793-4








Pre-Rapport


Légende	
	P492 : Divers

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

VIDE SANITAIRES - MPCA VOIES ET RÉSEAUX DIVERS

Référence:
002EW116793-4






Pre-Rapport

Légende	
	P384 : Fibres-ciment

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

RDC ZONE 1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW116793-4



Légende


P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Pré-Rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

RDC ZONE 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW116793-4



Légende


	P120 : Colle bitumineuse noire
	P518 : Mastic vitrier
	P156 : Plaque fibro ciment
	P144 : Mastic vitrier

Pre-Rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

RDC ZONE 1 - MPCA FAÇADES

Référence:
002EW116793-4



Légende


	P518 : Mastic vitrier
	P144 : Mastic vitrier

Pre-Rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

RDC ZONE 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW116793-4



Légende


	P120 : Colle bitumineuse noire
	P156 : Plaque fibro ciment

Pre-Rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

RDC ZONE 2 UNITÉ E5 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW116793-4



Légende


P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité

Pre-rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

RDC ZONE 3 UNITÉ E2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW116793-4



Légende


P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

Pré-Rapport

RDC ZONE 3 UNITÉ E2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW116793-4



Légende


	P574 : Bac à fleurs
	P582 : Mastic vitrier

Pre-Rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

RDC ZONE 3 UNITÉ E2 - MPCA FAÇADES

Référence:
002EW116793-4



Pre-Rapport


Légende

	P582 : Mastic vitrier

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

RDC ZONE 3 UNITÉ E2 - MPCA EQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES

Référence:
002EW116793-4



Pre-Rapport


Légende

	P574 : Bac à fleurs

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

1ER ZONE 1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW116793-4



Pre-Rapport


Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

1ER ZONE 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW116793-4



Pre-Rapport


Légende


	P234 : Ragréage
	P236 : Mastic vitrier
	P259 : Mastic vitrier
	P258 : Mastic vitrier
	P256 : Mastic vitrier
	P288 : Mastic vitrier
	P257 : Mastic vitrier

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

1ER ZONE 1 - MPCA FAÇADES

Référence:
002EW116793-4





Légende


	P236 : Mastic vitrier
	P259 : Mastic vitrier
	P258 : Mastic vitrier
	P256 : Mastic vitrier
	P288 : Mastic vitrier
	P257 : Mastic vitrier


Pre-Rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

1ER ZONE 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW116793-4





Légende


	P234 : Ragréage

Pre-Rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

1ER ZONE 2 UNITÉ E4 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW116793-4



Pre-Rapport


Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

1ER ZONE 2 UNITÉ E4 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW116793-4



Légende


	P563 : Mastic vitrier
	P258 : Mastic vitrier

Pre-Rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

1ER ZONE 2 UNITÉ E4 - MPCA FAÇADES

Référence:
002EW116793-4



Légende


	P563 : Mastic vitrier
	P258 : Mastic vitrier

Pre-Rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

1ER ZONE 3 UNITÉ UJOMM - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW116793-4



Légende


P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

Pre-Rapport

1ER ZONE 3 UNITÉ UJOMM - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW116793-4



Légende

	P291 : Mastic vitrier
	P302 : Peinture bitumineuse
	P286 : Mastic vitrier
	P288 : Mastic vitrier
	P294 : 23720437-3


Pre-Rapport

ENVIRONNEMENT

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

1ER ZONE 3 UNITÉ UJOMM - MPCA FAÇADES

Référence:
002EW116793-4





Légende


	P291 : Mastic vitrier
	P286 : Mastic vitrier
	P288 : Mastic vitrier

Pre-Rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

1ER ZONE 3 UNITÉ UJOMM - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002EW116793-4



Légende


	P294 : 23720437-3

Pre-Rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

1ER ZONE 3 UNITÉ UJOMM - MPCA EQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES

Référence:
002EW116793-4



Légende


	P302 : Peinture bitumineuse

Pre-Rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

2EME ÉTAGE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW116793-4



Rapport
Pre


Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

2EME ÉTAGE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW116793-4



Légende


	P356 : Mastic vitrier
	P331 : Mastic vitrier
	P334 : Colle bitumineuse noire

Pre-Rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

2EME ÉTAGE - MPCA FAÇADES

Référence:
002EW116793-4



Légende


	P356 : Mastic vitrier
	P331 : Mastic vitrier

Pre-Rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

2EME ÉTAGE - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EW116793-4



Légende


	P334 : Colle bitumineuse noire

Pre-Rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

FACADES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW116793-4




Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

FACADES - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW116793-4




Légende	
	P399 : Elément en fibre ciment

Rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

FACADES - MPCA COFFRAGES PERDUS

Référence:
002EW116793-4




Légende	
	P399 : Elément en fibre ciment

Rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

ASCENSEURS - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW116793-4



Pre-Rapport

Légende

P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu


Référence:
002EW116793-4

Légende


	P500 : Frein

Asc en service





Asc hors-service



Pre-Rapport


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu


Référence:
002EW116793-4

Légende


	P500 : Frein

Asc en service





Asc hors-service




Pre-Rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW116793-4



Légende


P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

Pre-rapport

TOITURE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW116793-4




Légende	
	P586 : Conduits de ventilation

Pre-Rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

TOITURE - MPCA TOITURE ET ÉTANCHÉITÉ

Référence:
002EW116793-4



Légende	
	P586 : Conduits de ventilation

Pre-Rapport

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
5 Place dArsonval 69003 LYON	Pavillon E	09/09/2025	SABRE Mathieu

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EW116793 n°221 - 1 (P221)	1er zone 1 - E-01-46c	Prélevement négatif
002EW116793 n°222 - 1 (P222)	1er zone 1 - E-01-46c	Prélevement négatif
002EW116793 n°223 - 1 (P223)	1er zone 1 - E-01-46c	Prélevement négatif
002EW116793 n°224 - 1 (P224)	1er zone 1 - E-01-46c	Prélevement négatif
002EW116793 n°225 - 1 (P225)	1er zone 1 - E-01-46c	Prélevement négatif
002EW116793 n°226 - 1 (P226)	1er zone 1 - E-01-46	Prélevement négatif
002EW116793 n°227 - 1 (P227)	1er zone 1 - E-01-46	Prélevement négatif
002EW116793 n°228 - 1 (P228)	1er zone 1 - E-01-46d	Prélevement négatif
002EW116793 n°229 - 1 (P229)	1er zone 1 - E-01-46d	Prélevement négatif
002EW116793 n°230 - 1 (P230)	1er zone 1 - E-01-46d	Prélevement négatif
002EW116793 n°231 - 1 (P231)	1er zone 1 - E-01-46d	Prélevement négatif
002EW116793 n°232 - 1 (P232)	1er zone 1 - E-01-46d	Prélevement négatif
002EW116793 n°233 - 1 (P233)	1er zone 1 - E-01-52	Prélevement négatif
002EW116793 n°234 - 1 (P234)	1er zone 1 - E-01-52	Prélevement positif
002EW116793 n°235 - 1 (P235)	1er zone 1 - E-01-52	Prélevement négatif
002EW116793 n°236 - 1 (P236)	1er zone 1 - E-01-52	Prélevement positif
002EW116793 n°237 - 1 (P237)	1er zone 1 - E-01-45b	Prélevement négatif
002EW116793 n°238 - 1 (P238)	1er zone 1 - E-01-45b	Prélevement négatif
002EW116793 n°239 - 1 (P239)	1er zone 1 - E-01-45b	Prélevement négatif
002EW116793 n°240 - 1 (P240)	1er zone 1 - E-01-45b	Prélevement négatif
002EW116793 n°241 - 1 (P241)	1er zone 1 - E-01-44	Prélevement négatif
002EW116793 n°242 - 1 (P242)	1er zone 1 - E-01-44	Prélevement négatif
002EW116793 n°243 - 1 (P243)	1er zone 1 - E-01-41	Prélevement négatif
002EW116793 n°244 - 1 (P244)	1er zone 1 - E-01-41	Prélevement négatif
002EW116793 n°245 - 1 (P245)	1er zone 1 - E-01-41	Prélevement négatif
002EW116793 n°246 - 1 (P246)	1er zone 1 - E-01-39	Prélevement négatif
002EW116793 n°247 - 1 (P247)	1er zone 1 - E-01-39	Prélevement négatif
002EW116793 n°248 - 1 (P248)	1er zone 1 - E-01-37	Prélevement négatif
002EW116793 n°249 - 1 (P249)	1er zone 1 - E-01-37	Prélevement négatif
002EW116793 n°250 - 1 (P250)	1er zone 1 - E-01-37	Prélevement négatif
002EW116793 n°251 - 1 (P251)	1er zone 1 - E-01-38	Prélevement négatif
002EW116793 n°252 - 1 (P252)	1er zone 1 - E-01-49	Prélevement négatif
002EW116793 n°253 - 1 (P253)	1er zone 1 - E-01-49	Prélevement négatif
002EW116793 n°254 - 1 (P254)	1er zone 1 - E-01-49	Prélevement négatif
002EW116793 n°255 - 1 (P255)	1er zone 1 - E-01-51	Prélevement négatif
002EW116793 n°256 - 1 (P256)	1er zone 1 - E-01-51	Prélevement positif
002EW116793 n°257 - 1 (P257)	1er zone 1 - E-01-51	Prélevement positif
002EW116793 n°258 - 1 (P258)	1er zone 1 - E-01-46	Prélevement positif
002EW116793 n°259 - 1 (P259)	1er zone 1 - E-01-46	Prélevement positif
002EW116793 n°260 - 1 (P260)	1er zone 1 - E-01-62	Prélevement négatif
002EW116793 n°261 - 1 (P261)	1er zone 1 - E-01-62	Prélevement négatif
002EW116793 n°262 - 1 (P262)	1er zone 1 - E-01-62	Prélevement négatif
002EW116793 n°263 - 1 (P263)	1er zone 1 - E-01-62	Prélevement négatif
002EW116793 n°264 - 1 (P264)	1er zone 1 - E-01-63	Prélevement négatif
002EW116793 n°265 - 1 (P265)	1er zone 1 - E-01-63	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°534 - 1 (P534)	1er zone 1 - E-01-61	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°539 - 1 (P539)	1er zone 1 - E-01-39	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°540 - 1 (P540)	1er zone 1 - E-01-39	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°541 - 1 (P541)	1er zone 1 - E-01-40	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°542 - 1 (P542)	1er zone 1 - E-01-40	Prélevement négatif
	1er zone 1 - E-01-46d	I12

Pre-Rapport

S195 - 1 (S195)	1er zone 1 - E-01-40	Absence sur présentation de documents
S218 - 1 (S218)	1er zone 1 - E-01-62	Absence sur présentation de documents
S424 - 1 (S424)	1er zone 1 - E-01-46	Absence sur marquage du materiau
S501 - 1 (S501)	1er zone 1 - E-01-53	Absence : pas d'amiante par nature
S502 - 1 (S502)	1er zone 1 - E-01-39	Absence : pas d'amiante par nature
002EW116793 n°266 - 1 (P266)	1er zone 2 unité E4 - E-01-68	Prélevement négatif
002EW116793 n°267 - 1 (P267)	1er zone 2 unité E4 - E-01-68	Prélevement négatif
002EW116793 n°269 - 1 (P269)	1er zone 2 unité E4 - E-01-68	Prélevement négatif
002EW116793 n°270 - 1 (P270)	1er zone 2 unité E4 - E-01-ESC1	Prélevement négatif
002EW116793 n°271 - 1 (P271)	1er zone 2 unité E4 - E-01-ESC1	Prélevement négatif
002EW116793 n°272 - 1 (P272)	1er zone 2 unité E4 - E-01-ESC1	Prélevement négatif
002EW116793 n°273 - 1 (P273)	1er zone 2 unité E4 - E-01-97	Prélevement négatif
002EW116793 n°274 - 1 (P274)	1er zone 2 unité E4 - E-01-97	Prélevement négatif
002EW116793 n°275 - 1 (P275)	1er zone 2 unité E4 - E-01-97	Prélevement négatif
002EW116793 n°276 - 1 (P276)	1er zone 2 unité E4 - E-01-88	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°560 - 1 (P560)	1er zone 2 unité E4 - E-01-94	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°561 - 1 (P561)	1er zone 2 unité E4 - E-01-94	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°562 - 1 (P562)	1er zone 2 unité E4 - E-01-94	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°563 - 1 (P563)	1er zone 2 unité E4 - E-01-83	Prélevement positif
S227 - 1 (S227)	1er zone 2 unité E4 - E-01-88	Absence sur présentation de documents
002EW116793 n°277 - 1 (P277)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-33b	Prélevement négatif
002EW116793 n°278 - 1 (P278)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-33b	Prélevement négatif
002EW116793 n°279 - 1 (P279)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-33b	Prélevement négatif
002EW116793 n°280 - 1 (P280)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-28	Prélevement négatif
002EW116793 n°281 - 1 (P281)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-28	Prélevement négatif
002EW116793 n°282 - 1 (P282)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-31	Prélevement négatif
002EW116793 n°283 - 1 (P283)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-31	Prélevement négatif
002EW116793 n°284 - 1 (P284)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-31	Prélevement négatif
002EW116793 n°285 - 1 (P285)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-31	Prélevement négatif
002EW116793 n°286 - 1 (P286)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-31	Prélevement positif
002EW116793 n°287 - 1 (P287)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-32	Prélevement négatif
002EW116793 n°288 - 1 (P288)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-32	Prélevement positif
002EW116793 n°289 - 1 (P289)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-ESC2	Prélevement négatif
002EW116793 n°290 - 1 (P290)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-ESC2	Prélevement négatif
002EW116793 n°291 - 1 (P291)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-ESC2	Prélevement positif
002EW116793 n°292 - 1 (P292)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-19	Prélevement négatif
002EW116793 n°294 - 1 (P294)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-19	Prélevement positif
002EW116793 n°295 - 1 (P295)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-28	Prélevement négatif
002EW116793 n°296 - 1 (P296)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-18	Prélevement négatif
002EW116793 n°297 - 1 (P297)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-18	Prélevement négatif
002EW116793 n°298 - 1 (P298)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-18	Prélevement négatif
002EW116793 n°299 - 1 (P299)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-18	Prélevement négatif
002EW116793 n°300 - 1 (P300)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-18	Prélevement négatif
002EW116793 n°301 - 1 (P301)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-18	Prélevement négatif
002EW116793 n°302 - 1 (P302)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-18	Prélevement positif
002EW116793 n°303 - 1 (P303)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-28	Prélevement négatif
002EW116793 n°304 - 1 (P304)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-28	Prélevement négatif
002EW116793 n°305 - 1 (P305)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-11	Prélevement négatif
002EW116793 n°306 - 1 (P306)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-11	Prélevement négatif
002EW116793 n°307 - 1 (P307)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-10	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°535 - 1 (P535)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-34	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°536 - 1 (P536)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-34	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°537 - 1 (P537)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-34	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°538 - 1 (P538)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-34	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°544 - 1 (P544)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-27	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°545 - 1 (P545)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-27	Prélevement négatif

Pré-rapport

002EW116793-2 n°546 - 1 (P546)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-27	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°547 - 1 (P547)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-27	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°548 - 1 (P548)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-27	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°549 - 1 (P549)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-27	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°550 - 1 (P550)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-27	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°551 - 1 (P551)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-09	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°552 - 1 (P552)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-07	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°553 - 1 (P553)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-14	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°554 - 1 (P554)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-18	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°555 - 1 (P555)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-06	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°556 - 1 (P556)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-05	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°557 - 1 (P557)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-21	Prélevement négatif
S234 - 1 (S234)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-28	Absence sur présentation de documents
S435 - 1 (S435)	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-27	Absence : pas d'amiante par nature
002EW116793 n°309 - 2 (P309)	2eme étage - E-02-46	Prélevement négatif
002EW116793 n°309 - 1 (P309)	2eme étage - E-02-46	Prélevement négatif
002EW116793 n°310 - 1 (P310)	2eme étage - E-02-46	Prélevement négatif
002EW116793 n°311 - 1 (P311)	2eme étage - E-02-46	Prélevement négatif
002EW116793 n°312 - 1 (P312)	2eme étage - E-02-46	Prélevement négatif
002EW116793 n°313 - 1 (P313)	2eme étage - E-02-46	Prélevement négatif
002EW116793 n°314 - 1 (P314)	2eme étage - E-02-46	Prélevement négatif
002EW116793 n°315 - 1 (P315)	2eme étage - E-02-46	Prélevement négatif
002EW116793 n°316 - 1 (P316)	2eme étage - E-02-46	Prélevement négatif
002EW116793 n°317 - 1 (P317)	2eme étage - E-02-47	Prélevement négatif
002EW116793 n°318 - 1 (P318)	2eme étage - E-02-47	Prélevement négatif
002EW116793 n°319 - 1 (P319)	2eme étage - E-02-24	Prélevement négatif
002EW116793 n°320 - 1 (P320)	2eme étage - E-02-24	Prélevement négatif
002EW116793 n°321 - 1 (P321)	2eme étage - E-02-47	Prélevement négatif
002EW116793 n°322 - 1 (P322)	2eme étage - E-02-47	Prélevement négatif
002EW116793 n°323 - 1 (P323)	2eme étage - E-02-47	Prélevement négatif
002EW116793 n°324 - 1 (P324)	2eme étage - E-02-22c	Prélevement négatif
002EW116793 n°325 - 1 (P325)	2eme étage - E-02-22c	Prélevement négatif
002EW116793 n°326 - 1 (P326)	2eme étage - E-02-22c	Prélevement négatif
002EW116793 n°327 - 1 (P327)	2eme étage - E-02-24	Prélevement négatif
002EW116793 n°328 - 1 (P328)	2eme étage - E-02-24	Prélevement négatif
002EW116793 n°329 - 1 (P329)	2eme étage - E-02-22c	Prélevement négatif
002EW116793 n°330 - 1 (P330)	2eme étage - E-02-22c	Prélevement négatif
002EW116793 n°331 - 1 (P331)	2eme étage - E-02-22	Prélevement positif
002EW116793 n°332 - 1 (P332)	2eme étage - E-02-21	Prélevement négatif
002EW116793 n°333 - 1 (P333)	2eme étage - E-02-20	Prélevement négatif
002EW116793 n°334 - 1 (P334)	2eme étage - E-02-20	Prélevement positif
002EW116793 n°335 - 1 (P335)	2eme étage - E-02-17	Prélevement négatif
002EW116793 n°336 - 1 (P336)	2eme étage - E-02-17	Prélevement négatif
002EW116793 n°337 - 1 (P337)	2eme étage - E-02-15	Prélevement négatif
002EW116793 n°338 - 1 (P338)	2eme étage - E-02-15	Prélevement négatif
002EW116793 n°339 - 1 (P339)	2eme étage - E-02-49	Prélevement négatif
002EW116793 n°340 - 1 (P340)	2eme étage - E-02-49	Prélevement négatif
002EW116793 n°341 - 1 (P341)	2eme étage - E-02-49	Prélevement négatif
002EW116793 n°342 - 1 (P342)	2eme étage - E-02-06	Prélevement négatif
002EW116793 n°343 - 1 (P343)	2eme étage - E-02-08	Prélevement négatif
002EW116793 n°344 - 1 (P344)	2eme étage - E-02-08	Prélevement négatif
002EW116793 n°345 - 1 (P345)	2eme étage - E-02-07	Prélevement négatif
002EW116793 n°346 - 1 (P346)	2eme étage - E-02-01b	Prélevement négatif
002EW116793 n°347 - 1 (P347)	2eme étage - E-02-01	Prélevement négatif
002EW116793 n°348 - 1 (P348)	2eme étage - E-02-06	Prélevement négatif
002EW116793 n°349 - 1 (P349)	2eme étage - E-02-04	Prélevement négatif

Pré-Rapport

002EW116793 n°350 - 1 (P350)	2eme étage - E-02-06	Prélevement négatif
002EW116793 n°353 - 1 (P353)	2eme étage - E-02-02	Prélevement négatif
002EW116793 n°354 - 1 (P354)	2eme étage - E-02-49	Prélevement négatif
002EW116793 n°355 - 1 (P355)	2eme étage - E-02-49	Prélevement négatif
002EW116793 n°356 - 1 (P356)	2eme étage - E-02-08	Prélevement positif
002EW116793 n°357 - 1 (P357)	2eme étage - E-02-49	Prélevement négatif
002EW116793 n°358 - 1 (P358)	2eme étage - E-02-25	Prélevement négatif
002EW116793 n°359 - 1 (P359)	2eme étage - E-02-25	Prélevement négatif
002EW116793 n°360 - 1 (P360)	2eme étage - E-02-25	Prélevement négatif
002EW116793 n°361 - 1 (P361)	2eme étage - E-02-25	Prélevement négatif
002EW116793 n°362 - 1 (P362)	2eme étage - E-02-44	Prélevement négatif
002EW116793 n°363 - 1 (P363)	2eme étage - E-02-44	Prélevement négatif
002EW116793 n°364 - 1 (P364)	2eme étage - E-02-48b	Prélevement négatif
002EW116793 n°365 - 1 (P365)	2eme étage - E-02-48b	Prélevement négatif
002EW116793 n°366 - 1 (P366)	2eme étage - E-02-43b	Prélevement négatif
002EW116793 n°367 - 1 (P367)	2eme étage - E-02-43b	Prélevement négatif
002EW116793 n°368 - 1 (P368)	2eme étage - E-02-43b	Prélevement négatif
002EW116793 n°369 - 1 (P369)	2eme étage - E-02-43b	Prélevement négatif
002EW116793 n°370 - 1 (P370)	2eme étage - E-02-43b	Prélevement négatif
002EW116793 n°371 - 1 (P371)	2eme étage - E-02-43b	Prélevement négatif
002EW116793 n°372 - 1 (P372)	2eme étage - E-02-45	Prélevement négatif
002EW116793 n°373 - 1 (P373)	2eme étage - E-02-45	Prélevement négatif
002EW116793 n°374 - 1 (P374)	2eme étage - E-02-42	Prélevement négatif
002EW116793 n°375 - 1 (P375)	2eme étage - E-02-43	Prélevement négatif
002EW116793 n°376 - 1 (P376)	2eme étage - E-02-43	Prélevement négatif
002EW116793 n°376 - 2 (P376)	2eme étage - E-02-43	Prélevement négatif
002EW116793 n°377 - 1 (P377)	2eme étage - E-02-48b	Prélevement négatif
002EW116793-1 n°482 - 2 (P482)	2eme étage - E-02-49	Prélevement négatif
S297 - 1 (S297)	2eme étage - E-02-02	Absence sur présentation de documents
002EW116793-2 n°499 - 2 (P499)	Ascenseurs - E-03-01	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°500 - 2 (P500)	Ascenseurs - E-03-01	Prélevement positif
002EW116793-2 n°501 - 2 (P501)	Ascenseurs - Trémie 1	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°603 - 1 (P603)	Ascenseurs - E-03-01	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°604 - 1 (P604)	Ascenseurs - E-03-01	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°605 - 1 (P605)	Ascenseurs - E-03-01	Prélevement négatif
	Ascenseurs - Cabine 2	I14
S387 - 2 (S387)	Ascenseurs - Cabine 1	Absence : pas d'amiante par nature
S389 - 2 (S389)	Ascenseurs - Trémie 2	Absence : pas d'amiante par nature
002EW116793-2 n°565 - 2 (S549)	Ascenseurs - Trémie 2	Absence : pas d'amiante par nature
S655 - 1 (S655)	Ascenseurs - E-03-01	Absence : pas d'amiante par nature
002EW116793 n°395 - 1 (P395)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°396 - 1 (P396)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°397 - 1 (P397)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°398 - 1 (P398)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°399 - 2 (P399)	Facades - Façades	Prélevement positif
002EW116793 n°400 - 1 (P400)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°401 - 1 (P401)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°402 - 1 (P402)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°403 - 1 (P403)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°404 - 1 (P404)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°405 - 1 (P405)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°406 - 1 (P406)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°407 - 1 (P407)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°408 - 1 (P408)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°409 - 1 (P409)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°410 - 1 (P410)	Facades - Façades	Prélevement négatif

Pré-Rapport

002EW116793 n°411 - 1 (P411)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°412 - 1 (P412)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°413 - 1 (P413)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°414 - 1 (P414)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°415 - 1 (P415)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°416 - 1 (P416)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°417 - 1 (P417)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°418 - 1 (P418)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°419 - 1 (P419)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°420 - 1 (P420)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°421 - 1 (P421)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°422 - 1 (P422)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°423 - 1 (P423)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°424 - 1 (P424)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°425 - 1 (P425)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°426 - 1 (P426)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°427 - 1 (P427)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°428 - 1 (P428)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°429 - 1 (P429)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°430 - 1 (P430)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°431 - 1 (P431)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°432 - 1 (P432)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°433 - 1 (P433)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°434 - 1 (P434)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°435 - 1 (P435)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°436 - 1 (P436)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°437 - 1 (P437)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°438 - 1 (P438)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°439 - 1 (P439)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°440 - 1 (P440)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°441 - 1 (P441)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°442 - 1 (P442)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°443 - 1 (P443)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°444 - 1 (P444)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°445 - 1 (P445)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°446 - 1 (P446)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°447 - 1 (P447)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°448 - 1 (P448)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°449 - 1 (P449)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°450 - 1 (P450)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°451 - 1 (P451)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°452 - 1 (P452)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°453 - 1 (P453)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°454 - 1 (P454)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°455 - 1 (P455)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°456 - 1 (P456)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°457 - 1 (P457)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°458 - 1 (P458)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°459 - 1 (P459)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°460 - 1 (P460)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°461 - 1 (P461)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°462 - 1 (P462)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°463 - 1 (P463)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°464 - 1 (P464)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°465 - 1 (P465)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°466 - 1 (P466)	Facades - Façades	Prélevement négatif

Pré-Rapport

002EW116793 n°467 - 1 (P467)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°469 - 1 (P469)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°470 - 1 (P470)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°471 - 1 (P471)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°472 - 1 (P472)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°473 - 1 (P473)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°474 - 2 (P474)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°475 - 1 (P475)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°476 - 1 (P476)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°477 - 1 (P477)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°478 - 1 (P478)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°479 - 1 (P479)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°480 - 1 (P480)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°481 - 1 (P481)	Facades - Façades	Prélevement négatif
002EW116793 n°114 - 1 (P114)	RDC zone 1 - E-00-45d	Prélevement négatif
002EW116793 n°115 - 1 (P115)	RDC zone 1 - E-00-45d	Prélevement négatif
002EW116793 n°116 - 1 (P116)	RDC zone 1 - E-00-45d	Prélevement négatif
002EW116793 n°117 - 1 (P117)	RDC zone 1 - E-00-45d	Prélevement négatif
002EW116793 n°118 - 1 (P118)	RDC zone 1 - E-00-45d	Prélevement négatif
002EW116793 n°119 - 1 (P119)	RDC zone 1 - E-00-126	Prélevement négatif
002EW116793 n°120 - 1 (P120)	RDC zone 1 - E-00-126	Prélevement positif
002EW116793 n°121 - 1 (P121)	RDC zone 1 - E-00-126	Prélevement négatif
002EW116793 n°122 - 1 (P122)	RDC zone 1 - E-00-126	Prélevement négatif
002EW116793 n°123 - 1 (P123)	RDC zone 1 - E-00-45	Prélevement négatif
002EW116793 n°124 - 1 (P124)	RDC zone 1 - E-00-45	Prélevement négatif
002EW116793 n°125 - 1 (P125)	RDC zone 1 - E-00-45	Prélevement négatif
002EW116793 n°126 - 1 (P126)	RDC zone 1 - E-00-45	Prélevement négatif
002EW116793 n°127 - 1 (P127)	RDC zone 1 - E-00-45	Prélevement négatif
002EW116793 n°128 - 1 (P128)	RDC zone 1 - E-00-45b	Prélevement négatif
002EW116793 n°129 - 1 (P129)	RDC zone 1 - E-00-45b	Prélevement négatif
002EW116793 n°130 - 1 (P130)	RDC zone 1 - E-00-43	Prélevement négatif
002EW116793 n°131 - 1 (P131)	RDC zone 1 - E-00-43	Prélevement négatif
002EW116793 n°132 - 1 (P132)	RDC zone 1 - E-00-43	Prélevement négatif
002EW116793 n°133 - 1 (P133)	RDC zone 1 - E-00-43	Prélevement négatif
002EW116793 n°134 - 1 (P134)	RDC zone 1 - E-00-43	Prélevement négatif
002EW116793 n°135 - 1 (P135)	RDC zone 1 - E-00-40	Prélevement négatif
002EW116793 n°136 - 1 (P136)	RDC zone 1 - E-00-42	Prélevement négatif
002EW116793 n°137 - 1 (P137)	RDC zone 1 - E-00-42	Prélevement négatif
002EW116793 n°138 - 1 (P138)	RDC zone 1 - E-00-38	Prélevement négatif
002EW116793 n°139 - 1 (P139)	RDC zone 1 - E-00-45b	Prélevement négatif
002EW116793 n°140 - 1 (P140)	RDC zone 1 - E-00-45b	Prélevement négatif
002EW116793 n°141 - 1 (P141)	RDC zone 1 - E-00-60	Prélevement négatif
002EW116793 n°142 - 1 (P142)	RDC zone 1 - E-00-60	Prélevement négatif
002EW116793 n°143 - 1 (P143)	RDC zone 1 - E-00-60	Prélevement négatif
002EW116793 n°144 - 1 (P144)	RDC zone 1 - E-00-60	Prélevement positif
002EW116793 n°145 - 1 (P145)	RDC zone 1 - E-00-60	Prélevement négatif
002EW116793 n°146 - 1 (P146)	RDC zone 1 - E-00-58	Prélevement négatif
002EW116793 n°147 - 1 (P147)	RDC zone 1 - E-00-55	Prélevement négatif
002EW116793 n°148 - 1 (P148)	RDC zone 1 - E-00-65	Prélevement négatif
002EW116793 n°149 - 1 (P149)	RDC zone 1 - E-00-65	Prélevement négatif
002EW116793 n°150 - 1 (P150)	RDC zone 1 - E-00-65	Prélevement négatif
002EW116793 n°151 - 1 (P151)	RDC zone 1 - E-00-45b	Prélevement négatif
002EW116793 n°152 - 1 (P152)	RDC zone 1 - E-00-47	Prélevement négatif
002EW116793 n°153 - 1 (P153)	RDC zone 1 - E-00-48	Prélevement négatif
002EW116793 n°154 - 1 (P154)	RDC zone 1 - E-00-48	Prélevement négatif
002EW116793 n°155 - 1 (P155)	RDC zone 1 - E-00-50	Prélevement négatif

Pré-Rapport

002EW116793 n°156 - 1 (P156)	RDC zone 1 - E-00-52	Prélevement positif
002EW116793 n°157 - 1 (P157)	RDC zone 1 - E-00-52	Prélevement négatif
002EW116793 n°158 - 1 (P158)	RDC zone 1 - E-00-52	Prélevement négatif
002EW116793 n°159 - 1 (P159)	RDC zone 1 - E-00-52	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°518 - 1 (P518)	RDC zone 1 - E-00-44	Prélevement positif
002EW116793-2 n°519 - 1 (P519)	RDC zone 1 - E-00-45b	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°520 - 1 (P520)	RDC zone 1 - E-00-45b	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°521 - 1 (P521)	RDC zone 1 - E-00-45b	Prélevement négatif
	RDC zone 1 - E-00-43	I3
	RDC zone 1 - E-00-50	I10
	RDC zone 1 - E-00-52	I11
S410 - 2 (S410)	RDC zone 1 - E-00-44	Absence : pas d'amiante par nature
002EW116793 n°160 - 1 (P160)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-27	Prélevement négatif
002EW116793 n°161 - 1 (P161)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-27	Prélevement négatif
002EW116793 n°162 - 1 (P162)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-27	Prélevement négatif
002EW116793 n°163 - 1 (P163)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-27	Prélevement négatif
002EW116793 n°164 - 1 (P164)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-27	Prélevement négatif
002EW116793 n°165 - 1 (P165)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-27	Prélevement négatif
002EW116793 n°166 - 1 (P166)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-28	Prélevement négatif
002EW116793 n°167 - 1 (P167)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-28	Prélevement négatif
002EW116793 n°168 - 1 (P168)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-28	Prélevement négatif
002EW116793 n°169 - 1 (P169)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-28	Prélevement négatif
002EW116793 n°170 - 1 (P170)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-28	Prélevement négatif
002EW116793 n°171 - 1 (P171)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-26	Prélevement négatif
002EW116793 n°172 - 1 (P172)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-26	Prélevement négatif
002EW116793 n°173 - 1 (P173)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-16f	Prélevement négatif
002EW116793 n°174 - 1 (P174)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-16f	Prélevement négatif
002EW116793 n°175 - 1 (P175)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-16f	Prélevement négatif
002EW116793 n°176 - 1 (P176)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-16f	Prélevement négatif
002EW116793 n°177 - 1 (P177)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-17	Prélevement négatif
002EW116793 n°178 - 1 (P178)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-13	Prélevement négatif
002EW116793 n°179 - 1 (P179)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-13	Prélevement négatif
002EW116793 n°180 - 1 (P180)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-13	Prélevement négatif
002EW116793 n°181 - 1 (P181)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-12	Prélevement négatif
002EW116793 n°182 - 1 (P182)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-11	Prélevement négatif
002EW116793 n°183 - 1 (P183)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-11	Prélevement négatif
002EW116793 n°184 - 1 (P184)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-11	Prélevement négatif
002EW116793 n°185 - 1 (P185)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-09	Prélevement négatif
002EW116793 n°186 - 1 (P186)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-09	Prélevement négatif
002EW116793 n°187 - 1 (P187)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-09	Prélevement négatif
002EW116793 n°188 - 1 (P188)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-06	Prélevement négatif
002EW116793 n°189 - 1 (P189)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-06	Prélevement négatif
002EW116793 n°190 - 1 (P190)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-06	Prélevement négatif
002EW116793 n°191 - 1 (P191)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-06	Prélevement négatif
002EW116793 n°192 - 1 (P192)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-06	Prélevement négatif
002EW116793 n°193 - 1 (P193)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-06	Prélevement négatif
002EW116793 n°194 - 1 (P194)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-06	Prélevement négatif
002EW116793 n°195 - 1 (P195)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-01b	Prélevement négatif
002EW116793 n°196 - 1 (P196)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-23	Prélevement négatif
002EW116793 n°197 - 1 (P197)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-23	Prélevement négatif
002EW116793 n°198 - 1 (P198)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-23	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°483 - 1 (P483)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-04	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°484 - 1 (P484)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-04	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°485 - 1 (P485)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-04	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°486 - 1 (P486)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-04	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°487 - 1 (P487)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-05	Prélevement négatif

Pré-rapport

002EW116793-2 n°497 - 1 (P497)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-29	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°498 - 1 (P498)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-30	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°558 - 1 (P558)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-20	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°559 - 1 (P559)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-20	Prélevement négatif
S143 - 1 (S143)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-06	Absence sur présentation de documents
S359 - 1 (S359)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-04	Absence sur marquage du materiau
S372 - 1 (S372)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-04	Absence : pas d'amiante par nature
002EW116793 n°199 - 1 (P199)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-73	Prélevement négatif
002EW116793 n°200 - 1 (P200)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-73	Prélevement négatif
002EW116793 n°201 - 1 (P201)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-73	Prélevement négatif
002EW116793 n°202 - 1 (P202)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-73	Prélevement négatif
002EW116793 n°203 - 1 (P203)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-73	Prélevement négatif
002EW116793 n°204 - 1 (P204)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-73	Prélevement négatif
002EW116793 n°205 - 1 (P205)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-73	Prélevement négatif
002EW116793 n°206 - 1 (P206)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-73	Prélevement négatif
002EW116793 n°207 - 1 (P207)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-75	Prélevement négatif
002EW116793 n°208 - 1 (P208)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-75	Prélevement négatif
002EW116793 n°209 - 1 (P209)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-75	Prélevement négatif
002EW116793 n°210 - 1 (P210)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-85e	Prélevement négatif
002EW116793 n°211 - 1 (P211)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-85e	Prélevement négatif
002EW116793 n°212 - 1 (P212)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-85e	Prélevement négatif
002EW116793 n°213 - 1 (P213)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-85e	Prélevement négatif
002EW116793 n°214 - 1 (P214)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-85b	Prélevement négatif
002EW116793 n°215 - 1 (P215)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-83	Prélevement négatif
002EW116793 n°217 - 1 (P217)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-86	Prélevement négatif
002EW116793 n°218 - 1 (P218)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-90b	Prélevement négatif
002EW116793 n°218 - 2 (P218)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-90b	Prélevement négatif
002EW116793 n°220 - 1 (P220)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-88	Prélevement négatif
002EW116793-3 n°565 - 1 (P565)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-80	Prélevement négatif
002EW116793-3 n°566 - 1 (P566)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-80	Prélevement négatif
002EW116793-3 n°567 - 1 (P567)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-80	Prélevement négatif
002EW116793-3 n°568 - 1 (P568)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-80	Prélevement négatif
002EW116793-3 n°569 - 1 (P569)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-78	Prélevement négatif
002EW116793-3 n°570 - 1 (P570)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-85b	Prélevement négatif
002EW116793-3 n°571 - 1 (P571)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-85b	Prélevement négatif
002EW116793-3 n°572 - 1 (P572)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-85b	Prélevement négatif
002EW116793-3 n°573 - 1 (P573)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-85b	Prélevement négatif
002EW116793-3 n°574 - 1 (P574)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-85b	Prélevement positif
002EW116793-3 n°575 - 1 (P575)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-85	Prélevement négatif
002EW116793-3 n°576 - 1 (P576)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-86	Prélevement négatif
002EW116793-3 n°577 - 1 (P577)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-86	Prélevement négatif
002EW116793-3 n°578 - 1 (P578)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-88	Prélevement négatif
002EW116793-3 n°580 - 1 (P580)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-90b	Prélevement négatif
002EW116793-3 n°581 - 1 (P581)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-90b	Prélevement négatif
002EW116793-3 n°582 - 1 (P582)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-85b	Prélevement positif
002EW116793 n°1 - 1 (P1)	Sous sol zone 1 - E-S1-04	Prélevement négatif
002EW116793 n°2 - 1 (P2)	Sous sol zone 1 - E-S1-04	Prélevement négatif
002EW116793 n°3 - 1 (P3)	Sous sol zone 1 - E-S1-04	Prélevement négatif
002EW116793 n°4 - 1 (P4)	Sous sol zone 1 - E-S1-03	Prélevement négatif
002EW116793 n°5 - 1 (P5)	Sous sol zone 1 - E-S1-01	Prélevement négatif
002EW116793 n°6 - 1 (P6)	Sous sol zone 1 - E-S1-04	Prélevement négatif
002EW116793 n°7 - 1 (P7)	Sous sol zone 1 - E-S1-01	Prélevement négatif
002EW116793 n°8 - 1 (P8)	Sous sol zone 1 - E-S1-04	Prélevement négatif
002EW116793 n°9 - 1 (P9)	Sous sol zone 1 - E-S1-04	Prélevement négatif
002EW116793 n°10 - 1 (P10)	Sous sol zone 1 - E-S1-11b	Prélevement négatif
002EW116793 n°11 - 1 (P11)	Sous sol zone 1 - E-S1-11b	Prélevement négatif

Pré-rapport

002EW116793 n°12 - 1 (P12)	Sous sol zone 1 - E-S1-08	Prélevement négatif
002EW116793 n°13 - 1 (P13)	Sous sol zone 1 - E-S1-08	Prélevement négatif
002EW116793 n°14 - 1 (P14)	Sous sol zone 1 - E-S1-07	Prélevement négatif
002EW116793 n°15 - 1 (P15)	Sous sol zone 1 - E-S1-11b	Prélevement négatif
002EW116793 n°16 - 1 (P16)	Sous sol zone 1 - E-S1-11b	Prélevement négatif
002EW116793 n°17 - 1 (P17)	Sous sol zone 1 - E-S1-10	Prélevement négatif
002EW116793 n°18 - 1 (P18)	Sous sol zone 1 - E-S1-10	Prélevement négatif
002EW116793 n°19 - 1 (P19)	Sous sol zone 1 - E-S1-10	Prélevement négatif
002EW116793 n°20 - 1 (P20)	Sous sol zone 1 - E-S1-10	Prélevement négatif
002EW116793 n°21 - 1 (P21)	Sous sol zone 1 - E-S1-08	Prélevement négatif
002EW116793 n°22 - 1 (P22)	Sous sol zone 1 - E-S1-11b	Prélevement négatif
002EW116793 n°23 - 1 (P23)	Sous sol zone 1 - E-S1-11b	Prélevement positif
002EW116793 n°24 - 1 (P24)	Sous sol zone 1 - E-S1-12	Prélevement négatif
002EW116793 n°25 - 1 (P25)	Sous sol zone 1 - E-S1-17	Prélevement positif
002EW116793 n°26 - 1 (P26)	Sous sol zone 1 - E-S1-17	Prélevement négatif
002EW116793 n°27 - 1 (P27)	Sous sol zone 1 - E-S1-17	Prélevement négatif
002EW116793 n°28 - 1 (P28)	Sous sol zone 1 - E-S1-55	Prélevement négatif
002EW116793 n°29 - 1 (P29)	Sous sol zone 1 - E-S1-55	Prélevement négatif
002EW116793 n°30 - 1 (P30)	Sous sol zone 1 - E-S1-55	Prélevement négatif
002EW116793 n°31 - 1 (P31)	Sous sol zone 1 - E-S1-55	Prélevement négatif
002EW116793 n°32 - 1 (P32)	Sous sol zone 1 - E-S1-55	Prélevement négatif
002EW116793 n°33 - 1 (P33)	Sous sol zone 1 - E-S1-55	Prélevement négatif
002EW116793 n°34 - 1 (P34)	Sous sol zone 1 - E-S1-19	Prélevement positif
002EW116793 n°35 - 1 (P35)	Sous sol zone 1 - E-S1-19	Prélevement positif
002EW116793 n°36 - 1 (P36)	Sous sol zone 1 - E-S1-54b	Prélevement négatif
002EW116793 n°37 - 1 (P37)	Sous sol zone 1 - E-S1-54	Prélevement négatif
002EW116793 n°38 - 1 (P38)	Sous sol zone 1 - E-S1-54	Prélevement négatif
002EW116793 n°39 - 1 (P39)	Sous sol zone 1 - E-S1-55	Prélevement négatif
002EW116793 n°40 - 1 (P40)	Sous sol zone 1 - E-S1-55	Prélevement négatif
002EW116793 n°41 - 1 (P41)	Sous sol zone 1 - E-S1-53	Prélevement négatif
002EW116793 n°42 - 1 (P42)	Sous sol zone 1 - E-S1-53	Prélevement négatif
002EW116793 n°43 - 1 (P43)	Sous sol zone 1 - E-S1-53	Prélevement négatif
002EW116793 n°45 - 1 (P45)	Sous sol zone 1 - E-S1-53	Prélevement négatif
002EW116793 n°46 - 1 (P46)	Sous sol zone 1 - E-S1-53	Prélevement négatif
002EW116793 n°47 - 1 (P47)	Sous sol zone 1 - E-S1-53	Prélevement négatif
002EW116793 n°48 - 1 (P48)	Sous sol zone 1 - E-S1-20	Prélevement négatif
002EW116793 n°49 - 1 (P49)	Sous sol zone 1 - E-S1-20	Prélevement positif
002EW116793 n°50 - 1 (P50)	Sous sol zone 1 - E-S1-20	Prélevement négatif
002EW116793 n°51 - 1 (P51)	Sous sol zone 1 - E-S1-20	Prélevement négatif
002EW116793 n°52 - 1 (P52)	Sous sol zone 1 - E-S1-20	Prélevement négatif
002EW116793 n°53 - 1 (P53)	Sous sol zone 1 - E-S1-20	Prélevement négatif
002EW116793 n°54 - 1 (P54)	Sous sol zone 1 - E-S1-20	Prélevement négatif
002EW116793 n°55 - 1 (P55)	Sous sol zone 1 - E-S1-20	Prélevement négatif
002EW116793 n°56 - 1 (P56)	Sous sol zone 1 - E-S1-22	Prélevement négatif
002EW116793 n°57 - 1 (P57)	Sous sol zone 1 - E-S1-22	Prélevement négatif
002EW116793 n°58 - 1 (P58)	Sous sol zone 1 - E-S1-22	Prélevement négatif
002EW116793 n°102 - 1 (P102)	Sous sol zone 1 - E-S1-55	Prélevement négatif
002EW116793 n°385 - 1 (P385)	Sous sol zone 1 - E-S1-55	Prélevement négatif
002EW116793 n°386 - 1 (P386)	Sous sol zone 1 - E-S1-55	Prélevement positif
002EW116793 n°390 - 1 (P390)	Sous sol zone 1 - E-S1-20	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°488 - 1 (P488)	Sous sol zone 1 - E-S1-01	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°489 - 1 (P489)	Sous sol zone 1 - E-S1-16	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°490 - 1 (P490)	Sous sol zone 1 - E-S1-16	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°502 - 1 (P502)	Sous sol zone 1 - E-S1-05	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°503 - 1 (P503)	Sous sol zone 1 - E-S1-05	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°504 - 1 (P504)	Sous sol zone 1 - E-S1-05	Prélevement négatif

Pré-Rapport

002EW116793-2 n°505 - 1 (P505)	Sous sol zone 1 - E-S1-05	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°506 - 1 (P506)	Sous sol zone 1 - E-S1-05	Prélevement positif
002EW116793-2 n°507 - 1 (P507)	Sous sol zone 1 - E-S1-05	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°508 - 1 (P508)	Sous sol zone 1 - E-S1-05	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°509 - 1 (P509)	Sous sol zone 1 - E-S1-05	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°510 - 1 (P510)	Sous sol zone 1 - E-S1-15	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°511 - 1 (P511)	Sous sol zone 1 - E-S1-53	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°512 - 1 (P512)	Sous sol zone 1 - E-S1-53	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°513 - 1 (P513)	Sous sol zone 1 - E-S1-53	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°525 - 1 (P525)	Sous sol zone 1 - E-S1-24	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°526 - 1 (P526)	Sous sol zone 1 - E-S1-24	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°527 - 1 (P527)	Sous sol zone 1 - E-S1-24	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°528 - 1 (P528)	Sous sol zone 1 - E-S1-24	Prélevement négatif
	Sous sol zone 1 - E-S1-55	I4
S349 - 1 (S349)	Sous sol zone 1 - E-S1-11	Absence sur présentation de documents
S350 - 1 (S350)	Sous sol zone 1 - E-S1-55	Absence sur présentation de documents
S375 - 1 (S375)	Sous sol zone 1 - E-S1-01	Absence : pas d'amiante par nature
S377 - 1 (S377)	Sous sol zone 1 - E-S1-55	Absence : pas d'amiante par nature
S392 - 1 (S392)	Sous sol zone 1 - E-S1-05	Absence sur marquage du materiau
S393 - 1 (S393)	Sous sol zone 1 - E-S1-05	Absence : pas d'amiante par nature
002EW116793 n°59 - 1 (P59)	Sous sol zone 2 - E-S1-26	Prélevement négatif
002EW116793 n°60 - 1 (P60)	Sous sol zone 2 - E-S1-26	Prélevement négatif
002EW116793 n°61 - 1 (P61)	Sous sol zone 2 - E-S1-27	Prélevement négatif
002EW116793 n°62 - 1 (P62)	Sous sol zone 2 - E-S1-27	Prélevement négatif
002EW116793 n°63 - 1 (P63)	Sous sol zone 2 - E-S1-26	Prélevement négatif
002EW116793 n°64 - 1 (P64)	Sous sol zone 2 - E-S1-29	Prélevement négatif
002EW116793 n°65 - 1 (P65)	Sous sol zone 2 - E-S1-34	Prélevement négatif
002EW116793 n°66 - 1 (P66)	Sous sol zone 2 - E-S1-34	Prélevement négatif
002EW116793 n°67 - 2 (P67)	Sous sol zone 2 - E-S1-31	Prélevement négatif
002EW116793 n°67 - 1 (P67)	Sous sol zone 2 - E-S1-31	Prélevement négatif
002EW116793 n°69 - 1 (P69)	Sous sol zone 2 - E-S1-35	Prélevement négatif
002EW116793 n°70 - 1 (P70)	Sous sol zone 2 - E-S1-52	Prélevement négatif
002EW116793 n°71 - 1 (P71)	Sous sol zone 2 - E-S1-52	Prélevement négatif
002EW116793 n°72 - 1 (P72)	Sous sol zone 2 - E-S1-51b	Prélevement positif
002EW116793 n°73 - 1 (P73)	Sous sol zone 2 - E-S1-51b	Prélevement négatif
002EW116793 n°74 - 1 (P74)	Sous sol zone 2 - E-S1-51b	Prélevement négatif
002EW116793 n°75 - 1 (P75)	Sous sol zone 2 - E-S1-51b	Prélevement négatif
002EW116793 n°76 - 1 (P76)	Sous sol zone 2 - E-S1-51b	Prélevement négatif
002EW116793 n°387 - 1 (P387)	Sous sol zone 2 - E-S1-51b	Prélevement positif
002EW116793 n°388 - 1 (P388)	Sous sol zone 2 - E-S1-52	Prélevement positif
002EW116793 n°389 - 1 (P389)	Sous sol zone 2 - E-S1-06b	Prélevement positif
002EW116793 n°392 - 2 (P392)	Sous sol zone 2 - E-S1-34	Prélevement négatif
002EW116793 n°392 - 1 (P392)	Sous sol zone 2 - E-S1-34	Prélevement négatif
002EW116793 n°393 - 1 (P393)	Sous sol zone 2 - E-S1-29	Prélevement négatif
002EW116793 n°394 - 1 (P394)	Sous sol zone 2 - E-S1-27	Prélevement négatif
	Sous sol zone 2 - E-S1-06b	I8
002EW116793 n°77 - 1 (P77)	Sous sol zone 3 - E-S1-39	Prélevement négatif
002EW116793 n°78 - 1 (P78)	Sous sol zone 3 - E-S1-39	Prélevement négatif
002EW116793 n°79 - 1 (P79)	Sous sol zone 3 - E-S1-39	Prélevement négatif
002EW116793 n°80 - 1 (P80)	Sous sol zone 3 - E-S1-39	Prélevement négatif
002EW116793 n°81 - 1 (P81)	Sous sol zone 3 - E-S1-39	Prélevement négatif
002EW116793 n°82 - 1 (P82)	Sous sol zone 3 - E-S1-39	Prélevement négatif
002EW116793 n°83 - 1 (P83)	Sous sol zone 3 - E-S1-39	Prélevement négatif
002EW116793 n°84 - 1 (P84)	Sous sol zone 3 - E-S1-55	Prélevement négatif
002EW116793 n°85 - 1 (P85)	Sous sol zone 3 - E-S1-55	Prélevement négatif
002EW116793 n°86 - 1 (P86)	Sous sol zone 3 - E-S1-55	Prélevement négatif

Pré-Rapport

002EW116793 n°88 - 1 (P88)	Sous sol zone 3 - E-S1-37	Prélevement négatif
002EW116793 n°89 - 1 (P89)	Sous sol zone 3 - E-S1-38	Prélevement négatif
002EW116793 n°90 - 1 (P90)	Sous sol zone 3 - E-S1-38b	Prélevement négatif
002EW116793 n°91 - 1 (P91)	Sous sol zone 3 - E-S1-38b	Prélevement négatif
002EW116793 n°92 - 1 (P92)	Sous sol zone 3 - E-S1-38b	Prélevement négatif
002EW116793 n°92 - 2 (P92)	Sous sol zone 3 - E-S1-38b	Prélevement négatif
002EW116793 n°93 - 1 (P93)	Sous sol zone 3 - E-S1-49	Prélevement négatif
002EW116793 n°94 - 1 (P94)	Sous sol zone 3 - E-S1-49	Prélevement négatif
002EW116793 n°95 - 1 (P95)	Sous sol zone 3 - E-S1-49	Prélevement négatif
002EW116793 n°96 - 1 (P96)	Sous sol zone 3 - E-S1-49	Prélevement négatif
002EW116793 n°97 - 1 (P97)	Sous sol zone 3 - E-S1-49	Prélevement négatif
002EW116793 n°98 - 1 (P98)	Sous sol zone 3 - E-S1-50	Prélevement négatif
002EW116793 n°99 - 1 (P99)	Sous sol zone 3 - E-S1-50	Prélevement négatif
002EW116793 n°100 - 1 (P100)	Sous sol zone 3 - E-S1-50	Prélevement négatif
002EW116793 n°101 - 1 (P101)	Sous sol zone 3 - E-S1-50	Prélevement positif
002EW116793 n°103 - 1 (P103)	Sous sol zone 3 - E-S1-42	Prélevement négatif
002EW116793 n°104 - 1 (P104)	Sous sol zone 3 - E-S1-42	Prélevement négatif
002EW116793 n°105 - 1 (P105)	Sous sol zone 3 - E-S1-42	Prélevement négatif
002EW116793 n°106 - 1 (P106)	Sous sol zone 3 - E-S1-44	Prélevement négatif
002EW116793 n°107 - 1 (P107)	Sous sol zone 3 - E-S1-41	Prélevement négatif
002EW116793 n°108 - 1 (P108)	Sous sol zone 3 - E-S1-41	Prélevement négatif
002EW116793 n°109 - 1 (P109)	Sous sol zone 3 - E-S1-41	Prélevement négatif
002EW116793 n°110 - 1 (P110)	Sous sol zone 3 - E-S1-45	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°496 - 1 (P496)	Sous sol zone 3 - E-S1-55	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°514 - 1 (P514)	Sous sol zone 3 - E-S1-50	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°515 - 1 (P515)	Sous sol zone 3 - E-S1-50	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°516 - 1 (P516)	Sous sol zone 3 - E-S1-50	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°522 - 1 (P522)	Sous sol zone 3 - Local CTA	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°523 - 1 (P523)	Sous sol zone 3 - Local CTA	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°524 - 1 (P524)	Sous sol zone 3 - E-S1-57	Prélevement positif
002EW116793-2 n°529 - 1 (P529)	Sous sol zone 3 - E-S1-38b	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°530 - 1 (P530)	Sous sol zone 3 - E-S1-38b	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°531 - 1 (P531)	Sous sol zone 3 - E-S1-38b	Prélevement positif
002EW116793-2 n°532 - 1 (P532)	Sous sol zone 3 - E-S1-38	Prélevement positif
	Sous sol zone 3 - E-S1-38b	I1
	Sous sol zone 3 - E-S1-55	I6
	Sous sol zone 3 - E-S1-55	I6
S345 - 1 (S345)	Sous sol zone 3 - E-S1-55	Absence sur marquage du materiau
002EW116793-4 n°583 - 1 (P583)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°584 - 1 (P584)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°585 - 1 (P585)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°586 - 1 (P586)	Toiture - Vol 279	Prélevement positif
002EW116793-4 n°587 - 1 (P587)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°588 - 1 (P588)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°589 - 1 (P589)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°590 - 1 (P590)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°591 - 1 (P591)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°592 - 1 (P592)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°594 - 1 (P594)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°595 - 1 (P595)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°596 - 1 (P596)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°597 - 1 (P597)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°598 - 1 (P598)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°599 - 1 (P599)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°600 - 1 (P600)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°601 - 1 (P601)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif

Pré-Rapport

002EW116793-4 n°602 - 1 (P602)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°609 - 1 (P609)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°610 - 1 (P610)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°611 - 1 (P611)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°612 - 1 (P612)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°613 - 1 (P613)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°614 - 1 (P614)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°615 - 1 (P615)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°616 - 1 (P616)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°617 - 1 (P617)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°618 - 1 (P618)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°619 - 1 (P619)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°620 - 1 (P620)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°621 - 1 (P621)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°622 - 1 (P622)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°623 - 1 (P623)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°624 - 1 (P624)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°625 - 1 (P625)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°626 - 1 (P626)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°627 - 1 (P627)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°628 - 1 (P628)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°629 - 1 (P629)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°630 - 1 (P630)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°631 - 1 (P631)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°632 - 1 (P632)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°633 - 1 (P633)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°634 - 1 (P634)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°635 - 1 (P635)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°636 - 1 (P636)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°637 - 1 (P637)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°638 - 1 (P638)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
002EW116793-4 n°639 - 1 (P639)	Toiture - Vol 279	Prélevement négatif
	Toiture - Vol 279	I15
S649 - 1 (S649)	Toiture - Vol 279	Absence : pas d'amiante par nature
S650 - 1 (S650)	Toiture - Vol 279	Absence : pas d'amiante par nature
S651 - 1 (S651)	Toiture - Vol 279	Absence : pas d'amiante par nature
S652 - 1 (S652)	Toiture - Vol 279	Absence : pas d'amiante par nature
S653 - 1 (S653)	Toiture - Vol 279	Absence : pas d'amiante par nature
S658 - 2 (S658)	Toiture - Vol 279	Absence sur marquage du materiau
S658 - 1 (S658)	Toiture - Vol 279	Absence sur marquage du materiau
S659 - 1 (S659)	Toiture - Vol 279	Absence : pas d'amiante par nature
002EW116793 n°111 - 1 (P111)	Vide sanitaires - Vol 54	Prélevement positif
002EW116793 n°112 - 1 (P112)	Vide sanitaires - Vol 54	Prélevement négatif
002EW116793 n°113 - 1 (P113)	Vide sanitaires - Vol 54	Prélevement négatif
002EW116793 n°378 - 1 (P378)	Vide sanitaires - Vol 55	Prélevement négatif
002EW116793 n°379 - 1 (P379)	Vide sanitaires - Vol 55	Prélevement négatif
002EW116793 n°380 - 1 (P380)	Vide sanitaires - Vol 55	Prélevement négatif
002EW116793 n°381 - 1 (P381)	Vide sanitaires - Vol 55	Prélevement positif
002EW116793 n°382 - 1 (P382)	Vide sanitaires - Vol 55	Prélevement négatif
002EW116793 n°383 - 1 (P383)	Vide sanitaires - Vol 55	Prélevement négatif
002EW116793 n°384 - 1 (P384)	Vide sanitaires - Vol 55	Prélevement positif
002EW116793-2 n°491 - 1 (P491)	Vide sanitaires - Vol 55	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°492 - 1 (P492)	Vide sanitaires - Vol 54	Prélevement positif
002EW116793-2 n°493 - 1 (P493)	Vide sanitaires - Vol 54	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°494 - 1 (P494)	Vide sanitaires - Vol 54	Prélevement négatif
002EW116793-2 n°495 - 1 (P495)	Vide sanitaires - Vol 54	Prélevement négatif

Pre-Rapport

002EW116793-2 n°533 - 1 (P533)	Vide sanitaires - Vol 54	Prélevement négatif
	Vide sanitaires - Vol 55	I5
	Vide sanitaires - Vol 54	I7

Pre-Rapport



002EW116793 n°1 - 1 (P1) - Sous sol zone 1 - E-S1-04



002EW116793 n°2 - 1 (P2) - Sous sol zone 1 - E-S1-04



002EW116793 n°3 - 1 (P3) - Sous sol zone 1 - E-S1-04



002EW116793 n°4 - 1 (P4) - Sous sol zone 1 - E-S1-03



002EW116793 n°5 - 1 (P5) - Sous sol zone 1 - E-S1-01



002EW116793 n°6 - 1 (P6) - Sous sol zone 1 - E-S1-04

Pre-Rapport



002EW116793 n°7 - 1 (P7) - Sous sol zone 1 - E-S1-01



002EW116793 n°8 - 1 (P8) - Sous sol zone 1 - E-S1-04



002EW116793 n°9 - 1 (P9) - Sous sol zone 1 - E-S1-04



002EW116793 n°10 - 1 (P10) - Sous sol zone 1 - E-S1-11b



002EW116793 n°11 - 1 (P11) - Sous sol zone 1 - E-S1-11b



002EW116793 n°12 - 1 (P12) - Sous sol zone 1 - E-S1-08

Pre-Rapport



002EW116793 n°13 - 1 (P13) - Sous sol zone 1 - E-S1-08



002EW116793 n°14 - 1 (P14) - Sous sol zone 1 - E-S1-07



002EW116793 n°15 - 1 (P15) - Sous sol zone 1 - E-S1-11b



002EW116793 n°16 - 1 (P16) - Sous sol zone 1 - E-S1-11b



002EW116793 n°17 - 1 (P17) - Sous sol zone 1 - E-S1-10



002EW116793 n°18 - 1 (P18) - Sous sol zone 1 - E-S1-10

Pre-Rapport



002EW116793 n°19 - 1 (P19) - Sous sol zone 1 - E-S1-10



002EW116793 n°20 - 1 (P20) - Sous sol zone 1 - E-S1-10



002EW116793 n°21 - 1 (P21) - Sous sol zone 1 - E-S1-08



002EW116793 n°22 - 1 (P22) - Sous sol zone 1 - E-S1-11b



002EW116793 n°23 - 1 (P23) - Sous sol zone 1 - E-S1-11b



002EW116793 n°24 - 1 (P24) - Sous sol zone 1 - E-S1-12

Pre-Rapport



002EW116793 n°25 - 1 (P25) - Sous sol zone 1 - E-S1-17



002EW116793 n°26 - 1 (P26) - Sous sol zone 1 - E-S1-17




002EW116793 n°27 - 1 (P27) - Sous sol zone 1 - E-S1-17



002EW116793 n°28 - 1 (P28) - Sous sol zone 1 - E-S1-55



002EW116793 n°29 - 1 (P29) - Sous sol zone 1 - E-S1-55



002EW116793 n°30 - 1 (P30) - Sous sol zone 1 - E-S1-55

Pre-Rapport



002EW116793 n°31 - 1 (P31) - Sous sol zone 1 - E-S1-55



002EW116793 n°32 - 1 (P32) - Sous sol zone 1 - E-S1-55



002EW116793 n°33 - 1 (P33) - Sous sol zone 1 - E-S1-55



002EW116793 n°34 - 1 (P34) - Sous sol zone 1 - E-S1-19



002EW116793 n°35 - 1 (P35) - Sous sol zone 1 - E-S1-19



002EW116793 n°36 - 1 (P36) - Sous sol zone 1 - E-S1-54b

Pre-Rapport



002EW116793 n°37 - 1 (P37) - Sous sol zone 1 - E-S1-54



002EW116793 n°38 - 1 (P38) - Sous sol zone 1 - E-S1-54



002EW116793 n°39 - 1 (P39) - Sous sol zone 1 - E-S1-55



002EW116793 n°40 - 1 (P40) - Sous sol zone 1 - E-S1-55



002EW116793 n°41 - 1 (P41) - Sous sol zone 1 - E-S1-53



002EW116793 n°42 - 1 (P42) - Sous sol zone 1 - E-S1-53

Pre-Rapport



002EW116793 n°43 - 1 (P43) - Sous sol zone 1 - E-S1-53



002EW116793 n°45 - 1 (P45) - Sous sol zone 1 - E-S1-53



002EW116793 n°46 - 1 (P46) - Sous sol zone 1 - E-S1-53



002EW116793 n°47 - 1 (P47) - Sous sol zone 1 - E-S1-53



002EW116793 n°48 - 1 (P48) - Sous sol zone 1 - E-S1-20



002EW116793 n°49 - 1 (P49) - Sous sol zone 1 - E-S1-20

Pre-Rapport



002EW116793 n°50 - 1 (P50) - Sous sol zone 1 - E-S1-20



002EW116793 n°51 - 1 (P51) - Sous sol zone 1 - E-S1-20



002EW116793 n°52 - 1 (P52) - Sous sol zone 1 - E-S1-20



002EW116793 n°53 - 1 (P53) - Sous sol zone 1 - E-S1-20



002EW116793 n°54 - 1 (P54) - Sous sol zone 1 - E-S1-20



002EW116793 n°55 - 1 (P55) - Sous sol zone 1 - E-S1-20

Pre-Rapport



002EW116793 n°56 - 1 (P56) - Sous sol zone 1 - E-S1-22



002EW116793 n°57 - 1 (P57) - Sous sol zone 1 - E-S1-22



002EW116793 n°58 - 1 (P58) - Sous sol zone 1 - E-S1-22



002EW116793 n°59 - 1 (P59) - Sous sol zone 2 - E-S1-26



002EW116793 n°60 - 1 (P60) - Sous sol zone 2 - E-S1-26



002EW116793 n°61 - 1 (P61) - Sous sol zone 2 - E-S1-27

Pre-Rapport



002EW116793 n°62 - 1 (P62) - Sous sol zone 2 - E-S1-27



002EW116793 n°63 - 1 (P63) - Sous sol zone 2 - E-S1-26



002EW116793 n°64 - 1 (P64) - Sous sol zone 2 - E-S1-29



002EW116793 n°65 - 1 (P65) - Sous sol zone 2 - E-S1-34



002EW116793 n°66 - 1 (P66) - Sous sol zone 2 - E-S1-34



002EW116793 n°67 - 2 (P67) - Sous sol zone 2 - E-S1-31

Pre-Rapport



002EW116793 n°67 - 1 (P67) - Sous sol zone 2 - E-S1-31



002EW116793 n°69 - 1 (P69) - Sous sol zone 2 - E-S1-35



002EW116793 n°70 - 1 (P70) - Sous sol zone 2 - E-S1-52



002EW116793 n°71 - 1 (P71) - Sous sol zone 2 - E-S1-52



002EW116793 n°72 - 1 (P72) - Sous sol zone 2 - E-S1-51b



002EW116793 n°73 - 1 (P73) - Sous sol zone 2 - E-S1-51b

Pre-Rapport



002EW116793 n°74 - 1 (P74) - Sous sol zone 2 - E-S1-51b



002EW116793 n°75 - 1 (P75) - Sous sol zone 2 - E-S1-51b



002EW116793 n°76 - 1 (P76) - Sous sol zone 2 - E-S1-51b



002EW116793 n°77 - 1 (P77) - Sous sol zone 3 - E-S1-39



002EW116793 n°78 - 1 (P78) - Sous sol zone 3 - E-S1-39



002EW116793 n°79 - 1 (P79) - Sous sol zone 3 - E-S1-39

Pre-Rapport



002EW116793 n°80 - 1 (P80) - Sous sol zone 3 - E-S1-39



002EW116793 n°81 - 1 (P81) - Sous sol zone 3 - E-S1-39



002EW116793 n°82 - 1 (P82) - Sous sol zone 3 - E-S1-39



002EW116793 n°83 - 1 (P83) - Sous sol zone 3 - E-S1-39



002EW116793 n°84 - 1 (P84) - Sous sol zone 3 - E-S1-55



002EW116793 n°85 - 1 (P85) - Sous sol zone 3 - E-S1-55

Pre-Rapport



002EW116793 n°86 - 1 (P86) - Sous sol zone 3 - E-S1-55



002EW116793 n°88 - 1 (P88) - Sous sol zone 3 - E-S1-37



002EW116793 n°89 - 1 (P89) - Sous sol zone 3 - E-S1-38



002EW116793 n°90 - 1 (P90) - Sous sol zone 3 - E-S1-38b



002EW116793 n°91 - 1 (P91) - Sous sol zone 3 - E-S1-38b



002EW116793 n°92 - 1 (P92) - Sous sol zone 3 - E-S1-38b

Pre-Rapport



002EW116793 n°92 - 2 (P92) - Sous sol zone 3 - E-S1-38b



002EW116793 n°93 - 1 (P93) - Sous sol zone 3 - E-S1-49




002EW116793 n°94 - 1 (P94) - Sous sol zone 3 - E-S1-49



002EW116793 n°95 - 1 (P95) - Sous sol zone 3 - E-S1-49



002EW116793 n°96 - 1 (P96) - Sous sol zone 3 - E-S1-49



002EW116793 n°97 - 1 (P97) - Sous sol zone 3 - E-S1-49

Pre-Rapport



002EW116793 n°98 - 1 (P98) - Sous sol zone 3 - E-S1-50



002EW116793 n°99 - 1 (P99) - Sous sol zone 3 - E-S1-50



002EW116793 n°100 - 1 (P100) - Sous sol zone 3 - E-S1-50



002EW116793 n°101 - 1 (P101) - Sous sol zone 3 - E-S1-50




002EW116793 n°102 - 1 (P102) - Sous sol zone 1 - E-S1-55



002EW116793 n°103 - 1 (P103) - Sous sol zone 3 - E-S1-42

Pre-Rapport



002EW116793 n°104 - 1 (P104) - Sous sol zone 3 - E-S1-42



002EW116793 n°105 - 1 (P105) - Sous sol zone 3 - E-S1-42



002EW116793 n°106 - 1 (P106) - Sous sol zone 3 - E-S1-44



002EW116793 n°107 - 1 (P107) - Sous sol zone 3 - E-S1-41




002EW116793 n°108 - 1 (P108) - Sous sol zone 3 - E-S1-41



002EW116793 n°109 - 1 (P109) - Sous sol zone 3 - E-S1-41

Pre-Rapport



002EW116793 n°110 - 1 (P110) - Sous sol zone 3 - E-S1-45



002EW116793 n°111 - 1 (P111) - Vide sanitaires - Vol 54



002EW116793 n°112 - 1 (P112) - Vide sanitaires - Vol 54



002EW116793 n°113 - 1 (P113) - Vide sanitaires - Vol 54



002EW116793 n°114 - 1 (P114) - RDC zone 1 - E-00-45d



002EW116793 n°115 - 1 (P115) - RDC zone 1 - E-00-45d

Pre-Rapport



002EW116793 n°116 - 1 (P116) - RDC zone 1 - E-00-45d



002EW116793 n°117 - 1 (P117) - RDC zone 1 - E-00-45d



002EW116793 n°118 - 1 (P118) - RDC zone 1 - E-00-45d



002EW116793 n°119 - 1 (P119) - RDC zone 1 - E-00-126



002EW116793 n°120 - 1 (P120) - RDC zone 1 - E-00-126



002EW116793 n°121 - 1 (P121) - RDC zone 1 - E-00-126

Pré-Rapport



002EW116793 n°122 - 1 (P122) - RDC zone 1 - E-00-126



002EW116793 n°123 - 1 (P123) - RDC zone 1 - E-00-45



002EW116793 n°124 - 1 (P124) - RDC zone 1 - E-00-45



002EW116793 n°125 - 1 (P125) - RDC zone 1 - E-00-45



002EW116793 n°126 - 1 (P126) - RDC zone 1 - E-00-45



002EW116793 n°127 - 1 (P127) - RDC zone 1 - E-00-45

Pre-Rapport



002EW116793 n°128 - 1 (P128) - RDC zone 1 - E-00-45b



002EW116793 n°129 - 1 (P129) - RDC zone 1 - E-00-45b



002EW116793 n°130 - 1 (P130) - RDC zone 1 - E-00-43



002EW116793 n°131 - 1 (P131) - RDC zone 1 - E-00-43



002EW116793 n°132 - 1 (P132) - RDC zone 1 - E-00-43



002EW116793 n°133 - 1 (P133) - RDC zone 1 - E-00-43

Pre-Rapport



002EW116793 n°134 - 1 (P134) - RDC zone 1 - E-00-43



002EW116793 n°135 - 1 (P135) - RDC zone 1 - E-00-40



002EW116793 n°136 - 1 (P136) - RDC zone 1 - E-00-42



002EW116793 n°137 - 1 (P137) - RDC zone 1 - E-00-42



002EW116793 n°138 - 1 (P138) - RDC zone 1 - E-00-38




002EW116793 n°139 - 1 (P139) - RDC zone 1 - E-00-45b


Pre-Rapport



002EW116793 n°140 - 1 (P140) - RDC zone 1 - E-00-45b



002EW116793 n°141 - 1 (P141) - RDC zone 1 - E-00-60



002EW116793 n°142 - 1 (P142) - RDC zone 1 - E-00-60



002EW116793 n°143 - 1 (P143) - RDC zone 1 - E-00-60



002EW116793 n°144 - 1 (P144) - RDC zone 1 - E-00-60



002EW116793 n°145 - 1 (P145) - RDC zone 1 - E-00-60

Pre-Rapport



002EW116793 n°146 - 1 (P146) - RDC zone 1 - E-00-58



002EW116793 n°147 - 1 (P147) - RDC zone 1 - E-00-55



002EW116793 n°148 - 1 (P148) - RDC zone 1 - E-00-65



002EW116793 n°149 - 1 (P149) - RDC zone 1 - E-00-65




002EW116793 n°150 - 1 (P150) - RDC zone 1 - E-00-65



002EW116793 n°151 - 1 (P151) - RDC zone 1 - E-00-45b

Pre-Rapport



002EW116793 n°152 - 1 (P152) - RDC zone 1 - E-00-47



002EW116793 n°153 - 1 (P153) - RDC zone 1 - E-00-48



002EW116793 n°154 - 1 (P154) - RDC zone 1 - E-00-48



002EW116793 n°155 - 1 (P155) - RDC zone 1 - E-00-50



002EW116793 n°156 - 1 (P156) - RDC zone 1 - E-00-52



002EW116793 n°157 - 1 (P157) - RDC zone 1 - E-00-52

Pre-Rapport



002EW116793 n°158 - 1 (P158) - RDC zone 1 - E-00-52



002EW116793 n°159 - 1 (P159) - RDC zone 1 - E-00-52



002EW116793 n°160 - 1 (P160) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-27



002EW116793 n°161 - 1 (P161) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-27



002EW116793 n°162 - 1 (P162) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-27



002EW116793 n°163 - 1 (P163) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-27

Pre-Rapport



002EW116793 n°164 - 1 (P164) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-27



002EW116793 n°165 - 1 (P165) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-27



002EW116793 n°166 - 1 (P166) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-28



002EW116793 n°167 - 1 (P167) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-28



002EW116793 n°168 - 1 (P168) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-28



002EW116793 n°169 - 1 (P169) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-28

Pre-Rapport



002EW116793 n°170 - 1 (P170) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-28



002EW116793 n°171 - 1 (P171) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-26



002EW116793 n°172 - 1 (P172) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-26



002EW116793 n°173 - 1 (P173) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-16f



002EW116793 n°174 - 1 (P174) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-16f



002EW116793 n°175 - 1 (P175) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-16f

Pre-Rapport



002EW116793 n°176 - 1 (P176) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-16f



002EW116793 n°177 - 1 (P177) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-17



002EW116793 n°178 - 1 (P178) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-13



002EW116793 n°179 - 1 (P179) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-13



002EW116793 n°180 - 1 (P180) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-13



002EW116793 n°181 - 1 (P181) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-12

Pre-Rapport



002EW116793 n°182 - 1 (P182) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-11



002EW116793 n°183 - 1 (P183) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-11



002EW116793 n°184 - 1 (P184) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-11



002EW116793 n°185 - 1 (P185) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-09



002EW116793 n°186 - 1 (P186) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-09



002EW116793 n°187 - 1 (P187) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-09

Pre-Rapport



002EW116793 n°188 - 1 (P188) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-06



002EW116793 n°189 - 1 (P189) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-06



002EW116793 n°190 - 1 (P190) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-06



002EW116793 n°191 - 1 (P191) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-06



002EW116793 n°192 - 1 (P192) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-06



002EW116793 n°193 - 1 (P193) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-06

Pre-Rapport



002EW116793 n°194 - 1 (P194) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-06



002EW116793 n°195 - 1 (P195) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-01b



002EW116793 n°196 - 1 (P196) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-23



002EW116793 n°197 - 1 (P197) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-23



002EW116793 n°198 - 1 (P198) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-23



002EW116793 n°199 - 1 (P199) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-73

Pre-Rapport



002EW116793 n°200 - 1 (P200) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-73



002EW116793 n°201 - 1 (P201) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-73



002EW116793 n°202 - 1 (P202) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-73



002EW116793 n°203 - 1 (P203) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-73



002EW116793 n°204 - 1 (P204) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-73



002EW116793 n°205 - 1 (P205) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-73

Pre-Rapport



002EW116793 n°206 - 1 (P206) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-73



002EW116793 n°207 - 1 (P207) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-75



002EW116793 n°208 - 1 (P208) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-75



002EW116793 n°209 - 1 (P209) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-75



002EW116793 n°210 - 1 (P210) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-85e



002EW116793 n°211 - 1 (P211) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-85e

Pre-Rapport



002EW116793 n°212 - 1 (P212) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-85e



002EW116793 n°213 - 1 (P213) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-85e



002EW116793 n°214 - 1 (P214) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-85b



002EW116793 n°215 - 1 (P215) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-83



002EW116793 n°217 - 1 (P217) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-86



002EW116793 n°218 - 1 (P218) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-90b

Pre-Rapport



002EW116793 n°218 - 2 (P218) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-90b



002EW116793 n°220 - 1 (P220) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-88



002EW116793 n°221 - 1 (P221) - 1er zone 1 - E-01-46c



002EW116793 n°222 - 1 (P222) - 1er zone 1 - E-01-46c



002EW116793 n°223 - 1 (P223) - 1er zone 1 - E-01-46c



002EW116793 n°224 - 1 (P224) - 1er zone 1 - E-01-46c

Pre-Rapport



002EW116793 n°225 - 1 (P225) - 1er zone 1 - E-01-46c



002EW116793 n°226 - 1 (P226) - 1er zone 1 - E-01-46



002EW116793 n°227 - 1 (P227) - 1er zone 1 - E-01-46



002EW116793 n°228 - 1 (P228) - 1er zone 1 - E-01-46d



002EW116793 n°229 - 1 (P229) - 1er zone 1 - E-01-46d



002EW116793 n°230 - 1 (P230) - 1er zone 1 - E-01-46d

Pre-Rapport



002EW116793 n°231 - 1 (P231) - 1er zone 1 - E-01-46d



002EW116793 n°232 - 1 (P232) - 1er zone 1 - E-01-46d



002EW116793 n°233 - 1 (P233) - 1er zone 1 - E-01-52



002EW116793 n°234 - 1 (P234) - 1er zone 1 - E-01-52




002EW116793 n°235 - 1 (P235) - 1er zone 1 - E-01-52




002EW116793 n°236 - 1 (P236) - 1er zone 1 - E-01-52


Pre-Rapport



002EW116793 n°237 - 1 (P237) - 1er zone 1 - E-01-45b



002EW116793 n°238 - 1 (P238) - 1er zone 1 - E-01-45b



002EW116793 n°239 - 1 (P239) - 1er zone 1 - E-01-45b



002EW116793 n°240 - 1 (P240) - 1er zone 1 - E-01-45b



002EW116793 n°241 - 1 (P241) - 1er zone 1 - E-01-44



002EW116793 n°242 - 1 (P242) - 1er zone 1 - E-01-44

Pré-Rapport



002EW116793 n°243 - 1 (P243) - 1er zone 1 - E-01-41



002EW116793 n°244 - 1 (P244) - 1er zone 1 - E-01-41



002EW116793 n°245 - 1 (P245) - 1er zone 1 - E-01-41



002EW116793 n°246 - 1 (P246) - 1er zone 1 - E-01-39



002EW116793 n°247 - 1 (P247) - 1er zone 1 - E-01-39




002EW116793 n°248 - 1 (P248) - 1er zone 1 - E-01-37

Pre-Rapport



002EW116793 n°249 - 1 (P249) - 1er zone 1 - E-01-37



002EW116793 n°250 - 1 (P250) - 1er zone 1 - E-01-37



002EW116793 n°251 - 1 (P251) - 1er zone 1 - E-01-38



002EW116793 n°252 - 1 (P252) - 1er zone 1 - E-01-49



002EW116793 n°253 - 1 (P253) - 1er zone 1 - E-01-49



002EW116793 n°254 - 1 (P254) - 1er zone 1 - E-01-49

Pre-Rapport



002EW116793 n°255 - 1 (P255) - 1er zone 1 - E-01-51



002EW116793 n°256 - 1 (P256) - 1er zone 1 - E-01-51



002EW116793 n°257 - 1 (P257) - 1er zone 1 - E-01-51



002EW116793 n°258 - 1 (P258) - 1er zone 1 - E-01-46



002EW116793 n°259 - 1 (P259) - 1er zone 1 - E-01-46



002EW116793 n°260 - 1 (P260) - 1er zone 1 - E-01-62


Pré-Rapport



002EW116793 n°261 - 1 (P261) - 1er zone 1 - E-01-62



002EW116793 n°262 - 1 (P262) - 1er zone 1 - E-01-62




002EW116793 n°263 - 1 (P263) - 1er zone 1 - E-01-62



002EW116793 n°264 - 1 (P264) - 1er zone 1 - E-01-63




002EW116793 n°265 - 1 (P265) - 1er zone 1 - E-01-63



002EW116793 n°266 - 1 (P266) - 1er zone 2 unité E4 - E-01-68

Pre-Rapport




002EW116793 n°267 - 1 (P267) - 1er zone 2 unité E4 - E-01-68



002EW116793 n°269 - 1 (P269) - 1er zone 2 unité E4 - E-01-68



002EW116793 n°270 - 1 (P270) - 1er zone 2 unité E4 - E-01-ESC1



002EW116793 n°271 - 1 (P271) - 1er zone 2 unité E4 - E-01-ESC1



002EW116793 n°272 - 1 (P272) - 1er zone 2 unité E4 - E-01-ESC1



002EW116793 n°273 - 1 (P273) - 1er zone 2 unité E4 - E-01-97

Pre-Rapport



002EW116793 n°274 - 1 (P274) - 1er zone 2 unité E4 - E-01-97



002EW116793 n°275 - 1 (P275) - 1er zone 2 unité E4 - E-01-97



002EW116793 n°276 - 1 (P276) - 1er zone 2 unité E4 - E-01-88



002EW116793 n°277 - 1 (P277) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-33b



002EW116793 n°278 - 1 (P278) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-33b



002EW116793 n°279 - 1 (P279) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-33b

Pre-Rapport



002EW116793 n°280 - 1 (P280) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-28




002EW116793 n°281 - 1 (P281) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-28



002EW116793 n°282 - 1 (P282) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-31



002EW116793 n°283 - 1 (P283) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-31



002EW116793 n°284 - 1 (P284) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-31



002EW116793 n°285 - 1 (P285) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-31

Pre-Rapport



002EW116793 n°286 - 1 (P286) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-31




002EW116793 n°287 - 1 (P287) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-32



002EW116793 n°288 - 1 (P288) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-32



002EW116793 n°289 - 1 (P289) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-ESC2



002EW116793 n°290 - 1 (P290) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-ESC2



002EW116793 n°291 - 1 (P291) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-ESC2

Pre-Rapport



002EW116793 n°292 - 1 (P292) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-19



002EW116793 n°294 - 1 (P294) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-19



002EW116793 n°295 - 1 (P295) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-28



002EW116793 n°296 - 1 (P296) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-18



002EW116793 n°297 - 1 (P297) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-18



002EW116793 n°298 - 1 (P298) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-18


Pre-Rapport



002EW116793 n°299 - 1 (P299) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-18



002EW116793 n°300 - 1 (P300) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-18



002EW116793 n°301 - 1 (P301) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-18



002EW116793 n°302 - 1 (P302) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-18



002EW116793 n°303 - 1 (P303) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-28



002EW116793 n°304 - 1 (P304) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-28

Pre-Rapport



002EW116793 n°305 - 1 (P305) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-11



002EW116793 n°306 - 1 (P306) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-11




002EW116793 n°307 - 1 (P307) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-10



002EW116793 n°309 - 2 (P309) - 2eme étage - E-02-46



002EW116793 n°309 - 1 (P309) - 2eme étage - E-02-46



002EW116793 n°310 - 1 (P310) - 2eme étage - E-02-46

Pre-Rapport



002EW116793 n°311 - 1 (P311) - 2eme étage - E-02-46



002EW116793 n°312 - 1 (P312) - 2eme étage - E-02-46



002EW116793 n°313 - 1 (P313) - 2eme étage - E-02-46



002EW116793 n°314 - 1 (P314) - 2eme étage - E-02-46



002EW116793 n°315 - 1 (P315) - 2eme étage - E-02-46



002EW116793 n°316 - 1 (P316) - 2eme étage - E-02-46

Pre-Rapport




002EW116793 n°317 - 1 (P317) - 2eme étage - E-02-47




002EW116793 n°318 - 1 (P318) - 2eme étage - E-02-47




002EW116793 n°319 - 1 (P319) - 2eme étage - E-02-24



002EW116793 n°320 - 1 (P320) - 2eme étage - E-02-24



002EW116793 n°321 - 1 (P321) - 2eme étage - E-02-47



002EW116793 n°322 - 1 (P322) - 2eme étage - E-02-47

Pre-Rapport



002EW116793 n°323 - 1 (P323) - 2eme étage - E-02-47




002EW116793 n°324 - 1 (P324) - 2eme étage - E-02-22c



002EW116793 n°325 - 1 (P325) - 2eme étage - E-02-22c



002EW116793 n°326 - 1 (P326) - 2eme étage - E-02-22c




002EW116793 n°327 - 1 (P327) - 2eme étage - E-02-24



002EW116793 n°328 - 1 (P328) - 2eme étage - E-02-24

Pre-Rapport



002EW116793 n°329 - 1 (P329) - 2eme étage - E-02-22c




002EW116793 n°330 - 1 (P330) - 2eme étage - E-02-22c



002EW116793 n°331 - 1 (P331) - 2eme étage - E-02-22



002EW116793 n°332 - 1 (P332) - 2eme étage - E-02-21



002EW116793 n°333 - 1 (P333) - 2eme étage - E-02-20



002EW116793 n°334 - 1 (P334) - 2eme étage - E-02-20

Pre-Rapport



002EW116793 n°335 - 1 (P335) - 2eme étage - E-02-17



002EW116793 n°336 - 1 (P336) - 2eme étage - E-02-17




002EW116793 n°337 - 1 (P337) - 2eme étage - E-02-15



002EW116793 n°338 - 1 (P338) - 2eme étage - E-02-15



002EW116793 n°339 - 1 (P339) - 2eme étage - E-02-49



002EW116793 n°340 - 1 (P340) - 2eme étage - E-02-49

Pre-Rapport



002EW116793 n°341 - 1 (P341) - 2eme étage - E-02-49



002EW116793 n°342 - 1 (P342) - 2eme étage - E-02-06



002EW116793 n°343 - 1 (P343) - 2eme étage - E-02-08



002EW116793 n°344 - 1 (P344) - 2eme étage - E-02-08



002EW116793 n°345 - 1 (P345) - 2eme étage - E-02-07



002EW116793 n°346 - 1 (P346) - 2eme étage - E-02-01b


Pre-Rapport



002EW116793 n°347 - 1 (P347) - 2eme étage - E-02-01



002EW116793 n°348 - 1 (P348) - 2eme étage - E-02-06



002EW116793 n°349 - 1 (P349) - 2eme étage - E-02-04



002EW116793 n°350 - 1 (P350) - 2eme étage - E-02-06



002EW116793 n°353 - 1 (P353) - 2eme étage - E-02-02



002EW116793 n°354 - 1 (P354) - 2eme étage - E-02-49

Pre-Rapport



002EW116793 n°355 - 1 (P355) - 2eme étage - E-02-49




002EW116793 n°356 - 1 (P356) - 2eme étage - E-02-08



002EW116793 n°357 - 1 (P357) - 2eme étage - E-02-49



002EW116793 n°358 - 1 (P358) - 2eme étage - E-02-25



002EW116793 n°359 - 1 (P359) - 2eme étage - E-02-25



002EW116793 n°360 - 1 (P360) - 2eme étage - E-02-25

Pre-Rapport



002EW116793 n°361 - 1 (P361) - 2eme étage - E-02-25



002EW116793 n°362 - 1 (P362) - 2eme étage - E-02-44



002EW116793 n°363 - 1 (P363) - 2eme étage - E-02-44



002EW116793 n°364 - 1 (P364) - 2eme étage - E-02-48b



002EW116793 n°365 - 1 (P365) - 2eme étage - E-02-48b



002EW116793 n°366 - 1 (P366) - 2eme étage - E-02-43b

Pre-Rapport



002EW116793 n°367 - 1 (P367) - 2eme étage - E-02-43b




002EW116793 n°368 - 1 (P368) - 2eme étage - E-02-43b



002EW116793 n°369 - 1 (P369) - 2eme étage - E-02-43b



002EW116793 n°370 - 1 (P370) - 2eme étage - E-02-43b



002EW116793 n°371 - 1 (P371) - 2eme étage - E-02-43b



002EW116793 n°372 - 1 (P372) - 2eme étage - E-02-45

Pre-Rapport



002EW116793 n°373 - 1 (P373) - 2eme étage - E-02-45



002EW116793 n°374 - 1 (P374) - 2eme étage - E-02-42



002EW116793 n°375 - 1 (P375) - 2eme étage - E-02-43



002EW116793 n°376 - 1 (P376) - 2eme étage - E-02-43



002EW116793 n°376 - 2 (P376) - 2eme étage - E-02-43



002EW116793 n°377 - 1 (P377) - 2eme étage - E-02-48b

Pre-Rapport



002EW116793 n°378 - 1 (P378) - Vide sanitaires - Vol 55



002EW116793 n°379 - 1 (P379) - Vide sanitaires - Vol 55



002EW116793 n°380 - 1 (P380) - Vide sanitaires - Vol 55



002EW116793 n°381 - 1 (P381) - Vide sanitaires - Vol 55



002EW116793 n°382 - 1 (P382) - Vide sanitaires - Vol 55



002EW116793 n°383 - 1 (P383) - Vide sanitaires - Vol 55


Pre-Rapport




002EW116793 n°384 - 1 (P384) - Vide sanitaires - Vol 55



002EW116793 n°385 - 1 (P385) - Sous sol zone 1 - E-S1-55



002EW116793 n°386 - 1 (P386) - Sous sol zone 1 - E-S1-55



002EW116793 n°387 - 1 (P387) - Sous sol zone 2 - E-S1-51b



002EW116793 n°388 - 1 (P388) - Sous sol zone 2 - E-S1-52



002EW116793 n°389 - 1 (P389) - Sous sol zone 2 - E-S1-06b

Pre-Rapport



002EW116793 n°390 - 1 (P390) - Sous sol zone 1 - E-S1-20



002EW116793 n°392 - 2 (P392) - Sous sol zone 2 - E-S1-34



002EW116793 n°392 - 1 (P392) - Sous sol zone 2 - E-S1-34



002EW116793 n°393 - 1 (P393) - Sous sol zone 2 - E-S1-29



002EW116793 n°394 - 1 (P394) - Sous sol zone 2 - E-S1-27



002EW116793 n°395 - 1 (P395) - Facades - Façades

Pre-Rapport



002EW116793 n°396 - 1 (P396) - Facades - Façades



002EW116793 n°397 - 1 (P397) - Facades - Façades



002EW116793 n°398 - 1 (P398) - Facades - Façades



002EW116793 n°399 - 2 (P399) - Facades - Façades



002EW116793 n°400 - 1 (P400) - Facades - Façades



002EW116793 n°401 - 1 (P401) - Facades - Façades

Pre-Rapport



002EW116793 n°402 - 1 (P402) - Facades - Façades



002EW116793 n°403 - 1 (P403) - Facades - Façades



002EW116793 n°404 - 1 (P404) - Facades - Façades



002EW116793 n°405 - 1 (P405) - Facades - Façades



002EW116793 n°406 - 1 (P406) - Facades - Façades



002EW116793 n°407 - 1 (P407) - Facades - Façades

Pre-Rapport



002EW116793 n°408 - 1 (P408) - Facades - Façades



002EW116793 n°409 - 1 (P409) - Facades - Façades



002EW116793 n°410 - 1 (P410) - Facades - Façades



002EW116793 n°411 - 1 (P411) - Facades - Façades



002EW116793 n°412 - 1 (P412) - Facades - Façades



002EW116793 n°413 - 1 (P413) - Facades - Façades

Pre-Rapport



002EW116793 n°414 - 1 (P414) - Facades - Façades



002EW116793 n°415 - 1 (P415) - Facades - Façades



002EW116793 n°416 - 1 (P416) - Facades - Façades



002EW116793 n°417 - 1 (P417) - Facades - Façades



002EW116793 n°418 - 1 (P418) - Facades - Façades



002EW116793 n°419 - 1 (P419) - Facades - Façades

Pre-Rapport



002EW116793 n°420 - 1 (P420) - Facades - Façades



002EW116793 n°421 - 1 (P421) - Facades - Façades



002EW116793 n°422 - 1 (P422) - Facades - Façades



002EW116793 n°423 - 1 (P423) - Facades - Façades



002EW116793 n°424 - 1 (P424) - Facades - Façades



002EW116793 n°425 - 1 (P425) - Facades - Façades

Pre-Rapport



002EW116793 n°426 - 1 (P426) - Facades - Façades



002EW116793 n°427 - 1 (P427) - Facades - Façades



002EW116793 n°428 - 1 (P428) - Facades - Façades



002EW116793 n°429 - 1 (P429) - Facades - Façades



002EW116793 n°430 - 1 (P430) - Facades - Façades



002EW116793 n°431 - 1 (P431) - Facades - Façades

Pre-Rapport



002EW116793 n°432 - 1 (P432) - Facades - Façades



002EW116793 n°433 - 1 (P433) - Facades - Façades



002EW116793 n°434 - 1 (P434) - Facades - Façades



002EW116793 n°435 - 1 (P435) - Facades - Façades



002EW116793 n°436 - 1 (P436) - Facades - Façades



002EW116793 n°437 - 1 (P437) - Facades - Façades

Pre-Rapport



002EW116793 n°438 - 1 (P438) - Facades - Façades



002EW116793 n°439 - 1 (P439) - Facades - Façades



002EW116793 n°440 - 1 (P440) - Facades - Façades



002EW116793 n°441 - 1 (P441) - Facades - Façades



002EW116793 n°442 - 1 (P442) - Facades - Façades



002EW116793 n°443 - 1 (P443) - Facades - Façades

Pre-Rapport



002EW116793 n°444 - 1 (P444) - Facades - Façades



002EW116793 n°445 - 1 (P445) - Facades - Façades



002EW116793 n°446 - 1 (P446) - Facades - Façades



002EW116793 n°447 - 1 (P447) - Facades - Façades



002EW116793 n°448 - 1 (P448) - Facades - Façades



002EW116793 n°449 - 1 (P449) - Facades - Façades

Pre-Rapport



002EW116793 n°450 - 1 (P450) - Facades - Façades



002EW116793 n°451 - 1 (P451) - Facades - Façades



002EW116793 n°452 - 1 (P452) - Facades - Façades



002EW116793 n°453 - 1 (P453) - Facades - Façades



002EW116793 n°454 - 1 (P454) - Facades - Façades



002EW116793 n°455 - 1 (P455) - Facades - Façades

Pre-Rapport



002EW116793 n°456 - 1 (P456) - Facades - Façades



002EW116793 n°457 - 1 (P457) - Facades - Façades



002EW116793 n°458 - 1 (P458) - Facades - Façades



002EW116793 n°459 - 1 (P459) - Facades - Façades



002EW116793 n°460 - 1 (P460) - Facades - Façades



002EW116793 n°461 - 1 (P461) - Facades - Façades

Pre-Rapport



002EW116793 n°462 - 1 (P462) - Facades - Façades



002EW116793 n°463 - 1 (P463) - Facades - Façades



002EW116793 n°464 - 1 (P464) - Facades - Façades



002EW116793 n°465 - 1 (P465) - Facades - Façades



002EW116793 n°466 - 1 (P466) - Facades - Façades



002EW116793 n°467 - 1 (P467) - Facades - Façades

Pre-Rapport



002EW116793 n°469 - 1 (P469) - Facades - Façades



002EW116793 n°470 - 1 (P470) - Facades - Façades



002EW116793 n°471 - 1 (P471) - Facades - Façades



002EW116793 n°472 - 1 (P472) - Facades - Façades



002EW116793 n°473 - 1 (P473) - Facades - Façades



002EW116793 n°474 - 2 (P474) - Facades - Façades

Pre-Rapport



002EW116793 n°475 - 1 (P475) - Facades - Façades



002EW116793 n°476 - 1 (P476) - Facades - Façades



002EW116793 n°477 - 1 (P477) - Facades - Façades



002EW116793 n°478 - 1 (P478) - Facades - Façades



002EW116793 n°479 - 1 (P479) - Facades - Façades



002EW116793 n°480 - 1 (P480) - Facades - Façades

Pre-Rapport



002EW116793 n°481 - 1 (P481) - Facades - Façades



002EW116793-1 n°482 - 2 (P482) - 2eme étage - E-02-49



002EW116793-2 n°483 - 1 (P483) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-04



002EW116793-2 n°484 - 1 (P484) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-04



002EW116793-2 n°485 - 1 (P485) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-04



002EW116793-2 n°486 - 1 (P486) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-04

Pre-Rapport



002EW116793-2 n°487 - 1 (P487) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-05



002EW116793-2 n°488 - 1 (P488) - Sous sol zone 1 - E-S1-01



002EW116793-2 n°489 - 1 (P489) - Sous sol zone 1 - E-S1-16



002EW116793-2 n°490 - 1 (P490) - Sous sol zone 1 - E-S1-16



002EW116793-2 n°491 - 1 (P491) - Vide sanitaires - Vol 55



002EW116793-2 n°492 - 1 (P492) - Vide sanitaires - Vol 54

Pre-Rapport



002EW116793-2 n°493 - 1 (P493) - Vide sanitaires - Vol 54



002EW116793-2 n°494 - 1 (P494) - Vide sanitaires - Vol 54



002EW116793-2 n°495 - 1 (P495) - Vide sanitaires - Vol 54



002EW116793-2 n°496 - 1 (P496) - Sous sol zone 3 - E-S1-55




002EW116793-2 n°497 - 1 (P497) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-29



002EW116793-2 n°498 - 1 (P498) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-30

Pre-Rapport



002EW116793-2 n°499 - 2 (P499) - Ascenseurs - E-03-01



002EW116793-2 n°500 - 2 (P500) - Ascenseurs - E-03-01




002EW116793-2 n°501 - 2 (P501) - Ascenseurs - Trémie 1



002EW116793-2 n°502 - 1 (P502) - Sous sol zone 1 - E-S1-05



002EW116793-2 n°503 - 1 (P503) - Sous sol zone 1 - E-S1-05



002EW116793-2 n°504 - 1 (P504) - Sous sol zone 1 - E-S1-05

Pre-Rapport



002EW116793-2 n°505 - 1 (P505) - Sous sol zone 1 - E-S1-05



002EW116793-2 n°506 - 1 (P506) - Sous sol zone 1 - E-S1-05



002EW116793-2 n°507 - 1 (P507) - Sous sol zone 1 - E-S1-05



002EW116793-2 n°508 - 1 (P508) - Sous sol zone 1 - E-S1-05



002EW116793-2 n°509 - 1 (P509) - Sous sol zone 1 - E-S1-05



002EW116793-2 n°510 - 1 (P510) - Sous sol zone 1 - E-S1-15

Pre-Rapport



002EW116793-2 n°511 - 1 (P511) - Sous sol zone 1 - E-S1-53



002EW116793-2 n°512 - 1 (P512) - Sous sol zone 1 - E-S1-53



002EW116793-2 n°513 - 1 (P513) - Sous sol zone 1 - E-S1-53



002EW116793-2 n°514 - 1 (P514) - Sous sol zone 3 - E-S1-50



002EW116793-2 n°515 - 1 (P515) - Sous sol zone 3 - E-S1-50



002EW116793-2 n°516 - 1 (P516) - Sous sol zone 3 - E-S1-50

Pre-Rapport



002EW116793-2 n°518 - 1 (P518) - RDC zone 1 - E-00-44



002EW116793-2 n°519 - 1 (P519) - RDC zone 1 - E-00-45b



002EW116793-2 n°520 - 1 (P520) - RDC zone 1 - E-00-45b



002EW116793-2 n°521 - 1 (P521) - RDC zone 1 - E-00-45b



002EW116793-2 n°522 - 1 (P522) - Sous sol zone 3 - Local CTA



002EW116793-2 n°523 - 1 (P523) - Sous sol zone 3 - Local CTA

Pre-Rapport



002EW116793-2 n°524 - 1 (P524) - Sous sol zone 3 - E-S1-57



002EW116793-2 n°525 - 1 (P525) - Sous sol zone 1 - E-S1-24



002EW116793-2 n°526 - 1 (P526) - Sous sol zone 1 - E-S1-24



002EW116793-2 n°527 - 1 (P527) - Sous sol zone 1 - E-S1-24



002EW116793-2 n°528 - 1 (P528) - Sous sol zone 1 - E-S1-24



002EW116793-2 n°529 - 1 (P529) - Sous sol zone 3 - E-S1-38b

Pre-Rapport



002EW116793-2 n°530 - 1 (P530) - Sous sol zone 3 - E-S1-38b



002EW116793-2 n°531 - 1 (P531) - Sous sol zone 3 - E-S1-38b



002EW116793-2 n°532 - 1 (P532) - Sous sol zone 3 - E-S1-38



002EW116793-2 n°533 - 1 (P533) - Vide sanitaires - Vol 54



002EW116793-2 n°534 - 1 (P534) - 1er zone 1 - E-01-61



002EW116793-2 n°535 - 1 (P535) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-34

Pre-Rapport



002EW116793-2 n°536 - 1 (P536) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-34




002EW116793-2 n°537 - 1 (P537) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-34



002EW116793-2 n°538 - 1 (P538) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-34



002EW116793-2 n°539 - 1 (P539) - 1er zone 1 - E-01-39



002EW116793-2 n°540 - 1 (P540) - 1er zone 1 - E-01-39



002EW116793-2 n°541 - 1 (P541) - 1er zone 1 - E-01-40

Pre-Rapport



002EW116793-2 n°542 - 1 (P542) - 1er zone 1 - E-01-40



002EW116793-2 n°544 - 1 (P544) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-27



002EW116793-2 n°545 - 1 (P545) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-27



002EW116793-2 n°546 - 1 (P546) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-27



002EW116793-2 n°547 - 1 (P547) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-27



002EW116793-2 n°548 - 1 (P548) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-27

Pre-Rapport



002EW116793-2 n°549 - 1 (P549) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-27



002EW116793-2 n°550 - 1 (P550) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-27



002EW116793-2 n°551 - 1 (P551) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-09



002EW116793-2 n°552 - 1 (P552) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-07



002EW116793-2 n°553 - 1 (P553) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-14



002EW116793-2 n°554 - 1 (P554) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-18

Pre-Rapport



002EW116793-2 n°555 - 1 (P555) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-06



002EW116793-2 n°556 - 1 (P556) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-05



002EW116793-2 n°557 - 1 (P557) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-21



002EW116793-2 n°558 - 1 (P558) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-20



002EW116793-2 n°559 - 1 (P559) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-20



002EW116793-2 n°560 - 1 (P560) - 1er zone 2 unité E4 - E-01-94

Pre-Rapport



002EW116793-2 n°561 - 1 (P561) - 1er zone 2 unité E4 - E-01-94



002EW116793-2 n°562 - 1 (P562) - 1er zone 2 unité E4 - E-01-94



002EW116793-2 n°563 - 1 (P563) - 1er zone 2 unité E4 - E-01-83



002EW116793-3 n°565 - 1 (P565) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-80



002EW116793-3 n°566 - 1 (P566) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-80



002EW116793-3 n°567 - 1 (P567) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-80

Pre-Rapport



002EW116793-3 n°568 - 1 (P568) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-80



002EW116793-3 n°569 - 1 (P569) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-78



002EW116793-3 n°570 - 1 (P570) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-85b



002EW116793-3 n°571 - 1 (P571) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-85b



002EW116793-3 n°572 - 1 (P572) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-85b



002EW116793-3 n°573 - 1 (P573) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-85b

Pre-Rapport



002EW116793-3 n°574 - 1 (P574) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-85b



002EW116793-3 n°575 - 1 (P575) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-85



002EW116793-3 n°576 - 1 (P576) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-86



002EW116793-3 n°577 - 1 (P577) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-86



002EW116793-3 n°578 - 1 (P578) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-88



002EW116793-3 n°580 - 1 (P580) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-90b

Pre-Rapport



002EW116793-3 n°581 - 1 (P581) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-90b



002EW116793-3 n°582 - 1 (P582) - RDC zone 3 unité E2 - E-00-85b



002EW116793-4 n°583 - 1 (P583) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°584 - 1 (P584) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°585 - 1 (P585) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°586 - 1 (P586) - Toiture - Vol 279

Pre-Rapport



002EW116793-4 n°587 - 1 (P587) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°588 - 1 (P588) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°589 - 1 (P589) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°590 - 1 (P590) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°591 - 1 (P591) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°592 - 1 (P592) - Toiture - Vol 279

Pre-Rapport



002EW116793-4 n°594 - 1 (P594) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°595 - 1 (P595) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°596 - 1 (P596) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°597 - 1 (P597) - Toiture - Vol 279




002EW116793-4 n°598 - 1 (P598) - Toiture - Vol 279




002EW116793-4 n°599 - 1 (P599) - Toiture - Vol 279

Pre-Rapport



002EW116793-4 n°600 - 1 (P600) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°601 - 1 (P601) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°602 - 1 (P602) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°603 - 1 (P603) - Ascenseurs - E-03-01



002EW116793-4 n°604 - 1 (P604) - Ascenseurs - E-03-01



002EW116793-4 n°605 - 1 (P605) - Ascenseurs - E-03-01

Pre-Rapport



002EW116793-4 n°609 - 1 (P609) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°610 - 1 (P610) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°611 - 1 (P611) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°612 - 1 (P612) - Toiture - Vol 279




002EW116793-4 n°613 - 1 (P613) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°614 - 1 (P614) - Toiture - Vol 279

Pre-Rapport



002EW116793-4 n°615 - 1 (P615) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°616 - 1 (P616) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°617 - 1 (P617) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°618 - 1 (P618) - Toiture - Vol 279




002EW116793-4 n°619 - 1 (P619) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°620 - 1 (P620) - Toiture - Vol 279

Pre-Rapport



002EW116793-4 n°621 - 1 (P621) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°622 - 1 (P622) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°623 - 1 (P623) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°624 - 1 (P624) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°625 - 1 (P625) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°626 - 1 (P626) - Toiture - Vol 279

Pre-Rapport



002EW116793-4 n°627 - 1 (P627) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°628 - 1 (P628) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°629 - 1 (P629) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°630 - 1 (P630) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°631 - 1 (P631) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°632 - 1 (P632) - Toiture - Vol 279

Pre-Rapport



002EW116793-4 n°633 - 1 (P633) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°634 - 1 (P634) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°635 - 1 (P635) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°636 - 1 (P636) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°637 - 1 (P637) - Toiture - Vol 279



002EW116793-4 n°638 - 1 (P638) - Toiture - Vol 279

Pre-Rapport




002EW116793-4 n°639 - 1 (P639) - Toiture - Vol 279



I1 - 1 - Sous sol zone 3 - E-S1-38b



I3 - 1 - RDC zone 1 - E-00-43



I4 - 1 - Sous sol zone 1 - E-S1-55



I5 - 1 - Vide sanitaires - Vol 55



I6 - 2 - Sous sol zone 3 - E-S1-55

Pre-Rapport



I6 - 2 - Sous sol zone 3 - E-S1-55



I7 - 1 - Vide sanitaires - Vol 54



I8 - 2 - Sous sol zone 2 - E-S1-06b



I10 - 1 - RDC zone 1 - E-00-50



I11 - 1 - RDC zone 1 - E-00-52



I12 - 1 - 1er zone 1 - E-01-46d

Pre-Rapport



002EW116793-2 n°565 - 1 - Ascenseurs - Cabine 2



I15 - 1 - Toiture - Vol 279



S143 - 1 (S143) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-06



S195 - 1 (S195) - 1er zone 1 - E-01-40



S218 - 1 (S218) - 1er zone 1 - E-01-62



S227 - 1 (S227) - 1er zone 2 unité E4 - E-01-88

Pre-Rapport



S234 - 1 (S234) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-28



S297 - 1 (S297) - 2eme étage - E-02-02



S345 - 1 (S345) - Sous sol zone 3 - E-S1-55



S349 - 1 (S349) - Sous sol zone 1 - E-S1-11



S350 - 1 (S350) - Sous sol zone 1 - E-S1-55



S359 - 1 (S359) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-04

Pre-Rapport



S372 - 1 (S372) - RDC zone 2 unité E5 - E-00-04



S375 - 1 (S375) - Sous sol zone 1 - E-S1-01



S377 - 1 (S377) - Sous sol zone 1 - E-S1-55



S387 - 2 (S387) - Ascenseurs - Cabine 1



S389 - 2 (S389) - Ascenseurs - Trémie 2



S392 - 1 (S392) - Sous sol zone 1 - E-S1-05

Pre-Rapport



S393 - 1 (S393) - Sous sol zone 1 - E-S1-05




S410 - 2 (S410) - RDC zone 1 - E-00-44



S424 - 1 (S424) - 1er zone 1 - E-01-46



S435 - 1 (S435) - 1er zone 3 unité UJOMM - E-01-27



S501 - 1 (S501) - 1er zone 1 - E-01-53



S502 - 1 (S502) - 1er zone 1 - E-01-39

Pre-Rapport



002EW116793-2 n°565 - 2 (S549) - Ascenseurs - Trémie 2



S649 - 1 (S649) - Toiture - Vol 279



S650 - 1 (S650) - Toiture - Vol 279



S651 - 1 (S651) - Toiture - Vol 279



S652 - 1 (S652) - Toiture - Vol 279



S653 - 1 (S653) - Toiture - Vol 279

Pre-Rapport



S655 - 1 (S655) - Ascenseurs - E-03-01



S658 - 2 (S658) - Toiture - Vol 279



S658 - 1 (S658) - Toiture - Vol 279



S659 - 1 (S659) - Toiture - Vol 279

Pre-Rapport

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002EW116793 n°1 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	Sous sol zone 1 - E-S1-04	
002EW116793 n°2 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + peinture non séparable	Sous sol zone 1 - E-S1-04	
002EW116793 n°3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche	Sous sol zone 1 - E-S1-04	
002EW116793 n°4 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Sous sol zone 1 - E-S1-03	
002EW116793 n°5 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant blanc	Sous sol zone 1 - E-S1-01	
002EW116793 n°6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac - Enduit platre sur brique pièce humide	Sous sol zone 1 - E-S1-04	
002EW116793 n°7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac - Enduit platre sur porteur pièce humide	Sous sol zone 1 - E-S1-01	
002EW116793 n°8	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières + peinture non séparable - Plaque perforés	Sous sol zone 1 - E-S1-04	
002EW116793 n°9	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable - Enduit ciment sur lattis bois	Sous sol zone 1 - E-S1-04	
002EW116793 n°10 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple vert avec couche en toile et poussières - Dalle + ragréage + colle noire	Sous sol zone 1 - E-S1-11b	
002EW116793 n°10 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - Dalle + ragréage + colle noire	Sous sol zone 1 - E-S1-11b	

Pre-Rapport

002EW116793 n°11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable + matériau blanc en vrac non séparable - Ragréage + colle noire	Sous sol zone 1 - E-S1-11b
002EW116793 n°12 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple marron avec couche en toile et poussières	Sous sol zone 1 - E-S1-08
002EW116793 n°12 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Sous sol zone 1 - E-S1-08
002EW116793 n°13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène	Sous sol zone 1 - E-S1-08
002EW116793 n°14 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	Sous sol zone 1 - E-S1-07
002EW116793 n°15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable - Enduit platre sur brique pièce seche	Sous sol zone 1 - E-S1-11b
002EW116793 n°16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable - Enduit platre sur porteur pièce seche	Sous sol zone 1 - E-S1-11b
002EW116793 n°17 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac hétérogène + joint cassant gris en vrac non séparable	Sous sol zone 1 - E-S1-10
002EW116793 n°18 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris non séparable	Sous sol zone 1 - E-S1-10
002EW116793 n°19 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Sous sol zone 1 - E-S1-10

Pre-Rapport

002EW116793 n°20	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + papier avec poussières + matériau plâtreux blanc non séparable - Plaque type ba 13 + bande a joint pièce humide	Sous sol zone 1 - E-S1-10
002EW116793 n°21 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture + carrelage - Moucheté	Sous sol zone 1 - E-S1-08
002EW116793 n°21 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + colle polymère jaune non séparable - Moucheté	Sous sol zone 1 - E-S1-08
002EW116793 n°22 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène + matériau blanc non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable - Dalle +colle	Sous sol zone 1 - E-S1-11b
002EW116793 n°22 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante verte - Dalle +colle	Sous sol zone 1 - E-S1-11b
002EW116793 n°23 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante verte - Ragréage + colle noire	Sous sol zone 1 - E-S1-11b
002EW116793 n°23 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire en faible quantité - Ragréage + colle noire	Sous sol zone 1 - E-S1-11b
002EW116793 n°23 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau gris en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable - Ragréage + colle noire	Sous sol zone 1 - E-S1-11b
002EW116793 n°24 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple marron avec couche en toile et poussières - Ragréage + colle noire	Sous sol zone 1 - E-S1-12
002EW116793 n°24 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + colle bitumineuse noire non séparable - Ragréage + colle noire	Sous sol zone 1 - E-S1-12

Pre-Rapport

002EW116793 n°25 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante verte - Dalle cassante + Colle noire	Sous sol zone 1 - E-S1-17
002EW116793 n°25 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peintures multiples - Dalle cassante + Colle noire	Sous sol zone 1 - E-S1-17
002EW116793 n°25 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable - Dalle cassante + Colle noire	Sous sol zone 1 - E-S1-17
002EW116793 n°26	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + colle grise	Sous sol zone 1 - E-S1-17
002EW116793 n°27	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	Sous sol zone 1 - E-S1-17
002EW116793 n°28	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit gris + enduit blanc non séparable	Sous sol zone 1 - E-S1-55
002EW116793 n°29	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	Sous sol zone 1 - E-S1-55
002EW116793 n°30	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige non séparable - Résine + Chape	Sous sol zone 1 - E-S1-55
002EW116793 n°31	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable - Enduit platre sur gaine	Sous sol zone 1 - E-S1-55
002EW116793 n°32	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable - sur cloison	Sous sol zone 1 - E-S1-55
002EW116793 n°33	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Sous sol zone 1 - E-S1-55
002EW116793 n°34	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Matériau fibreux blanc avec fibres visibles - Tresse	Sous sol zone 1 - E-S1-19

Pre-Rapport

002EW116793 n°35	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Matériau compact vert avec fibres visibles + peinture non séparable	Sous sol zone 1 - E-S1-19
002EW116793 n°36	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Peinture non séparable + matériau souple blanc - Joint silicone	Sous sol zone 1 - E-S1-54b
002EW116793 n°37	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise hétérogène	Sous sol zone 1 - E-S1-54
002EW116793 n°38	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise hétérogène	Sous sol zone 1 - E-S1-54
002EW116793 n°39	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène + peintures multiples non séparable - Sous asphalte	Sous sol zone 1 - E-S1-55
002EW116793 n°40 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux	Sous sol zone 1 - E-S1-55
002EW116793 n°40 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène	Sous sol zone 1 - E-S1-55
002EW116793 n°41	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac avec fibres - ensembles	Sous sol zone 1 - E-S1-53
002EW116793 n°42	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène avec fibres - ensembles	Sous sol zone 1 - E-S1-53
002EW116793 n°43	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène avec fibres + matériau gris en vrac non séparable - ensembles	Sous sol zone 1 - E-S1-53
002EW116793 n°45	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Sous sol zone 1 - E-S1-53
002EW116793 n°46	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Bois en lamelles avec liant - Fibralithe	Sous sol zone 1 - E-S1-53
002EW116793 n°47 Phase 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau en liège - Platre + Carton	Sous sol zone 1 - E-S1-53

Pre-Rapport

002EW116793 n°47 Phase 2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Toile fibreuse blanche non séparable + carton bitumé non séparable + matériau plâtreux blanc avec poussières - Platre + Carton	Sous sol zone 1 - E-S1-53
002EW116793 n°48	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple rose avec couche en toile et poussières + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sous sol zone 1 - E-S1-20
002EW116793 n°49	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris + colle polymère jaune non séparable - Ragréage + colle noire	Sous sol zone 1 - E-S1-20
002EW116793 n°50 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Sous sol zone 1 - E-S1-20
002EW116793 n°51	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + papier	Sous sol zone 1 - E-S1-20
002EW116793 n°52	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Sous sol zone 1 - E-S1-20
002EW116793 n°53	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Sous sol zone 1 - E-S1-20
002EW116793 n°54	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières - Plaque perforés	Sous sol zone 1 - E-S1-20
002EW116793 n°55	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Carton bitumé - Debrit carton bitume sur faux plafond	Sous sol zone 1 - E-S1-20
002EW116793 n°56	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise hétérogène	Sous sol zone 1 - E-S1-22
002EW116793 n°57 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche + couche grise	Sous sol zone 1 - E-S1-22

Pre-Rapport

002EW116793 n°58 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise non séparable + couche grise non séparable + joint cassant blanc	Sous sol zone 1 - E-S1-22
002EW116793 n°59 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac + matériau blanc en vrac	Sous sol zone 2 - E-S1-26
002EW116793 n°60	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise avec poussières + matériau blanc non séparable	Sous sol zone 2 - E-S1-26
002EW116793 n°61 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche beige non séparable	Sous sol zone 2 - E-S1-27
002EW116793 n°62	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Sous sol zone 2 - E-S1-27
002EW116793 n°63	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	Sous sol zone 2 - E-S1-26
002EW116793 n°64	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières - Plaque perforés	Sous sol zone 2 - E-S1-29
002EW116793 n°65	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + colle grise hétérogène avec poussières	Sous sol zone 2 - E-S1-34
002EW116793 n°66	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + colle grise	Sous sol zone 2 - E-S1-34
002EW116793 n°67 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise	Sous sol zone 2 - E-S1-31
002EW116793 n°68	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + colle beige	Sous sol zone 2 - E-S1-35
002EW116793 n°69	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Sous sol zone 2 - E-S1-35
002EW116793 n°70	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène	Sous sol zone 2 - E-S1-52
002EW116793 n°71	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Sous sol zone 2 - E-S1-52
002EW116793 n°72 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle beige + colle grise non séparable	Sous sol zone 2 - E-S1-51b
002EW116793 n°72 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire en faible quantité	Sous sol zone 2 - E-S1-51b

Pre-Rapport

002EW116793 n°73	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + colle grise	Sous sol zone 2 - E-S1-51b
002EW116793 n°74 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche beige non séparable	Sous sol zone 2 - E-S1-51b
002EW116793 n°75	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Sous sol zone 2 - E-S1-51b
002EW116793 n°76	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Sous sol zone 2 - E-S1-51b
002EW116793 n°77 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise hétérogène	Sous sol zone 3 - E-S1-39
002EW116793 n°78 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise avec couche en papier et poussières + joint cassant gris	Sous sol zone 3 - E-S1-39
002EW116793 n°79 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche blanche non séparable	Sous sol zone 3 - E-S1-39
002EW116793 n°80	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac - Enduit platre sur PORTEUR pièce humide	Sous sol zone 3 - E-S1-39
002EW116793 n°81	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac - Enduit platre sur brique pièce humide	Sous sol zone 3 - E-S1-39
002EW116793 n°82	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Sous sol zone 3 - E-S1-39
002EW116793 n°83	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières - Plaque perforés	Sous sol zone 3 - E-S1-39
002EW116793 n°84	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige + couche grise non séparable - Résine + Chape	Sous sol zone 3 - E-S1-55

Pre-Rapport

002EW116793 n°85	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	Sous sol zone 3 - E-S1-55
002EW116793 n°86	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Sous sol zone 3 - E-S1-55
002EW116793 n°87 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche blanche	Sous sol zone 3 - E-S1-37
002EW116793 n°88	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Peinture non séparable + carton bitumé non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières - Platre + Carton	Sous sol zone 3 - E-S1-37
002EW116793 n°89	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Sous sol zone 3 - E-S1-38
002EW116793 n°90	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit blanc - Porteur	Sous sol zone 3 - E-S1-38b
002EW116793 n°91	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit beige en vrac - Cloison	Sous sol zone 3 - E-S1-38b
002EW116793 n°92	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau compact gris	Sous sol zone 3 - E-S1-38b
002EW116793 n°93	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + colle grise	Sous sol zone 3 - E-S1-49
002EW116793 n°94	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + colle blanche en vrac	Sous sol zone 3 - E-S1-49
002EW116793 n°95 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise	Sous sol zone 3 - E-S1-49
002EW116793 n°96	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac - Enduit platre sur porteur pièce humide	Sous sol zone 3 - E-S1-49
002EW116793 n°97	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac - Enduit platre sur cloison pièce humide	Sous sol zone 3 - E-S1-49

Pre-Rapport

002EW116793 n°98	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit beige en vrac - Enduit platre sur porteur pièce seche	Sous sol zone 3 - E-S1-50
002EW116793 n°99	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit gris en vrac + enduit beige en vrac - Enduit platre sur cloison pièce Seche	Sous sol zone 3 - E-S1-50
002EW116793 n°100 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple marron	Sous sol zone 3 - E-S1-50
002EW116793 n°100 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris	Sous sol zone 3 - E-S1-50
002EW116793 n°101 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire - Ragréage + colle noire	Sous sol zone 3 - E-S1-50
002EW116793 n°101 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage rose - Ragréage + colle noire	Sous sol zone 3 - E-S1-50
002EW116793 n°102	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Toile fibreuse blanche non séparable + carton bitumé non séparable + matériau fibreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - Platre + Carton	Sous sol zone 1 - E-S1-55
002EW116793 n°103 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec couche en toile non séparable - Lino + colle	Sous sol zone 3 - E-S1-42
002EW116793 n°103 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - Lino + colle	Sous sol zone 3 - E-S1-42
002EW116793 n°103 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable - Lino + colle	Sous sol zone 3 - E-S1-42
002EW116793 n°104 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise	Sous sol zone 3 - E-S1-42
002EW116793 n°105	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc - Enduit platre sur cloison	Sous sol zone 3 - E-S1-42

Pre-Rapport

002EW116793 n°106	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples non séparable + enduit beige en vrac - Enduit platre sur porteur	Sous sol zone 3 - E-S1-44
002EW116793 n°107 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + joint cassant gris	Sous sol zone 3 - E-S1-41
002EW116793 n°108 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche beige non séparable	Sous sol zone 3 - E-S1-41
002EW116793 n°109 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	Sous sol zone 3 - E-S1-41
002EW116793 n°110 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris + colle polymère jaune non séparable + matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable - Ragréage + colle noire	Sous sol zone 3 - E-S1-45
002EW116793 n°110 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + matériau gris en vrac hétérogène - Ragréage + colle noire	Sous sol zone 3 - E-S1-45
002EW116793 n°111	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Fibrociment gris avec fibres visibles	Vide sanitaires - Vol 54
002EW116793 n°112	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Vide sanitaires - Vol 54
002EW116793 n°113	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Vide sanitaires - Vol 54
002EW116793 n°114	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène + mousse végétale non séparable	RDC zone 1 - E-00-45d
002EW116793 n°115	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + colle grise	RDC zone 1 - E-00-45d
002EW116793 n°116	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + ragréage gris non séparable	RDC zone 1 - E-00-45d
002EW116793 n°117	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit gris	RDC zone 1 - E-00-45d
002EW116793 n°118	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	RDC zone 1 - E-00-45d
002EW116793 n°119 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture - Dalle +colle	RDC zone 1 - E-00-126

Pre-Rapport

002EW116793 n°119 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple multicolore - Dalle +colle	RDC zone 1 - E-00-126
002EW116793 n°119 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable - Dalle +colle	RDC zone 1 - E-00-126
002EW116793 n°120 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire - Ragréage + colle noire	RDC zone 1 - E-00-126
002EW116793 n°120 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène non séparable + ragréage gris + colle polymère jaune non séparable - Ragréage + colle noire	RDC zone 1 - E-00-126
002EW116793 n°121	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact beige	RDC zone 1 - E-00-126
002EW116793 n°122	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche fibreuse et poussières	RDC zone 1 - E-00-126
002EW116793 n°123	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise hétérogène	RDC zone 1 - E-00-45
002EW116793 n°124	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise avec poussières	RDC zone 1 - E-00-45
002EW116793 n°125 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche beige avec couche en papier non séparable	RDC zone 1 - E-00-45
002EW116793 n°126	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + enduit gris - Porteur humide	RDC zone 1 - E-00-45
002EW116793 n°127	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris - Cloison humide	RDC zone 1 - E-00-45
002EW116793 n°128 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise hétérogène	RDC zone 1 - E-00-45b
002EW116793 n°129	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise	RDC zone 1 - E-00-45b
002EW116793 n°130 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple multicolore - Les +colle	RDC zone 1 - E-00-43
002EW116793 n°130 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - Les +colle	RDC zone 1 - E-00-43

Pre-Rapport

002EW116793 n°131 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac - Sous lino	RDC zone 1 - E-00-43
002EW116793 n°132	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche en papier - Plaque type ba 13 + bande a joint pièce humide	RDC zone 1 - E-00-43
002EW116793 n°133 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + joint cassant blanc	RDC zone 1 - E-00-43
002EW116793 n°134	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact gris	RDC zone 1 - E-00-43
002EW116793 n°135	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture avec couche en papier non séparable + matériau blanc + matériau gris non séparable - Deriiere doublage ba 13	RDC zone 1 - E-00-40
002EW116793 n°136 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris - Les +colle	RDC zone 1 - E-00-42
002EW116793 n°136 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + couche blanche non séparable - Les +colle	RDC zone 1 - E-00-42
002EW116793 n°137	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau beige en vrac	RDC zone 1 - E-00-42
002EW116793 n°138 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple marron - Les +colle	RDC zone 1 - E-00-38
002EW116793 n°138 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable - Les +colle	RDC zone 1 - E-00-38
002EW116793 n°139	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + colle grise avec poussières	RDC zone 1 - E-00-45b
002EW116793 n°140	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + matériau blanc en faible quantité avec couche en mousse et poussières non séparable	RDC zone 1 - E-00-45b
002EW116793 n°141 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple rose - Les +colle	RDC zone 1 - E-00-60

Pre-Rapport

002EW116793 n°141 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable - Les +colle	RDC zone 1 - E-00-60
002EW116793 n°142 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + ragréage rose non séparable - Sous lino	RDC zone 1 - E-00-60
002EW116793 n°143	Façades	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau gris en vrac non séparable	RDC zone 1 - E-00-60
002EW116793 n°144	Façades	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	RDC zone 1 - E-00-60
002EW116793 n°145	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières - Cloison seche	RDC zone 1 - E-00-60
002EW116793 n°146 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture non séparable	RDC zone 1 - E-00-58
002EW116793 n°146 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	RDC zone 1 - E-00-58
002EW116793 n°147 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple rouge avec couche en toile et poussières - Les +colle	RDC zone 1 - E-00-55
002EW116793 n°147 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac - Les +colle	RDC zone 1 - E-00-55

Pre-Rapport

002EW116793 n°148	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + colle grise en vrac hétérogène avec poussières + matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable	RDC zone 1 - E-00-65
002EW116793 n°149	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + colle grise + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable	RDC zone 1 - E-00-65
002EW116793 n°150	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture non séparable	RDC zone 1 - E-00-65
002EW116793 n°151 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple rose - Les +colle	RDC zone 1 - E-00-45b
002EW116793 n°151 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac - Les +colle	RDC zone 1 - E-00-45b
002EW116793 n°152 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + joint cassant blanc non séparable	RDC zone 1 - E-00-47
002EW116793 n°153 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige	RDC zone 1 - E-00-48
002EW116793 n°154	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée - Plaque type ba 13 + bande a joint pièce seche	RDC zone 1 - E-00-48
002EW116793 n°155 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	RDC zone 1 - E-00-50
002EW116793 n°156	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Fibrociment rose avec fibres visibles - Plancher de mezzanine	RDC zone 1 - E-00-52
002EW116793 n°157 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + joint cassant gris non séparable	RDC zone 1 - E-00-52

Pre-Rapport

002EW116793 n°158	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux rose avec poussières	RDC zone 1 - E-00-52
002EW116793 n°159	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux beige - Carreaux platre	RDC zone 1 - E-00-52
002EW116793 n°160 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise	RDC zone 2 unité E5 - E-00-27
002EW116793 n°161	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + colle grise avec couche souple	RDC zone 2 unité E5 - E-00-27
002EW116793 n°162 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise en vrac	RDC zone 2 unité E5 - E-00-27
002EW116793 n°163	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac - Porteur humide	RDC zone 2 unité E5 - E-00-27
002EW116793 n°164	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac - Cloison humide	RDC zone 2 unité E5 - E-00-27
002EW116793 n°165	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact beige	RDC zone 2 unité E5 - E-00-27
002EW116793 n°166	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit beige en vrac - Porteur sec	RDC zone 2 unité E5 - E-00-28
002EW116793 n°167	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac - Cloison seche	RDC zone 2 unité E5 - E-00-28
002EW116793 n°168	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau beige en vrac	RDC zone 2 unité E5 - E-00-28
002EW116793 n°169 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris - Les +colle	RDC zone 2 unité E5 - E-00-28
002EW116793 n°169 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + couche blanche non séparable - Les +colle	RDC zone 2 unité E5 - E-00-28
002EW116793 n°170 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac hétérogène - Sous lino	RDC zone 2 unité E5 - E-00-28

Pre-Rapport

002EW116793 n°171	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac hétérogène	RDC zone 2 unité E5 - E-00-26
002EW116793 n°172	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise en vrac hétérogène	RDC zone 2 unité E5 - E-00-26
002EW116793 n°173	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac hétérogène avec couche fibreuse et poussières	RDC zone 2 unité E5 - E-00-16f
002EW116793 n°174	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres	RDC zone 2 unité E5 - E-00-16f
002EW116793 n°175	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable - Sous face escalier	RDC zone 2 unité E5 - E-00-16f
002EW116793 n°176	Façades	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac hétérogène avec poussières	RDC zone 2 unité E5 - E-00-16f
002EW116793 n°177 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	RDC zone 2 unité E5 - E-00-17
002EW116793 n°178 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige hétérogène	RDC zone 2 unité E5 - E-00-13
002EW116793 n°179	Façades	Menuiseries	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau beige en vrac	RDC zone 2 unité E5 - E-00-13
002EW116793 n°180	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières - Plaque type ba 13	RDC zone 2 unité E5 - E-00-13
002EW116793 n°181 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige	RDC zone 2 unité E5 - E-00-12
002EW116793 n°182	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	RDC zone 2 unité E5 - E-00-11
002EW116793 n°183	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + colle grise en vrac hétérogène + couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable	RDC zone 2 unité E5 - E-00-11

Pre-Rapport

002EW116793 n°184 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige	RDC zone 2 unité E5 - E-00-11
002EW116793 n°185 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture non séparable	RDC zone 2 unité E5 - E-00-09
002EW116793 n°186	Façades	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	RDC zone 2 unité E5 - E-00-09
002EW116793 n°187 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture non séparable	RDC zone 2 unité E5 - E-00-09
002EW116793 n°188 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple marron - Les +colle	RDC zone 2 unité E5 - E-00-06
002EW116793 n°188 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac - Les +colle	RDC zone 2 unité E5 - E-00-06
002EW116793 n°189	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau marron en faible quantité en vrac non séparable - Porteur sec	RDC zone 2 unité E5 - E-00-06
002EW116793 n°190	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit beige en vrac - Cloison seche	RDC zone 2 unité E5 - E-00-06
002EW116793 n°191	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac - Cloison humide	RDC zone 2 unité E5 - E-00-06
002EW116793 n°192	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + colle beige + joint cassant gris non séparable	RDC zone 2 unité E5 - E-00-06
002EW116793 n°193	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + colle beige	RDC zone 2 unité E5 - E-00-06
002EW116793 n°194 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige	RDC zone 2 unité E5 - E-00-06
002EW116793 n°195 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple multicolore avec couche en toile - Les +colle	RDC zone 2 unité E5 - E-00-01b
002EW116793 n°195 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris - Les +colle	RDC zone 2 unité E5 - E-00-01b

Pre-Rapport

002EW116793 n°196 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple multicolore - Les +colle	RDC zone 2 unité E5 - E-00-23
002EW116793 n°196 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - Les +colle	RDC zone 2 unité E5 - E-00-23
002EW116793 n°197	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	RDC zone 2 unité E5 - E-00-23
002EW116793 n°198	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux gris avec couche cartonnée non séparable	RDC zone 2 unité E5 - E-00-23
002EW116793 n°199 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac	RDC zone 3 unité E2 - E-00-73
002EW116793 n°200 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + couche plâtreuse blanche	RDC zone 3 unité E2 - E-00-73
002EW116793 n°201 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - Beige	RDC zone 3 unité E2 - E-00-73
002EW116793 n°202 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - Marron	RDC zone 3 unité E2 - E-00-73
002EW116793 n°203	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac - Blanc	RDC zone 3 unité E2 - E-00-73
002EW116793 n°204	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac - Enduit platre sur brique pièce humide	RDC zone 3 unité E2 - E-00-73
002EW116793 n°205	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac - Enduit platre sur porteur pièce humide	RDC zone 3 unité E2 - E-00-73
002EW116793 n°206	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + colle grise	RDC zone 3 unité E2 - E-00-73

Pre-Rapport

002EW116793 n°207 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - Les +colle	RDC zone 3 unité E2 - E-00-75
002EW116793 n°207 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - Les +colle	RDC zone 3 unité E2 - E-00-75
002EW116793 n°208	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac - Enduit platre sur porteur pièce seche	RDC zone 3 unité E2 - E-00-75
002EW116793 n°209	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac - Enduit platre sur brique pièce humide	RDC zone 3 unité E2 - E-00-75
002EW116793 n°210	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise	RDC zone 3 unité E2 - E-00-85e
002EW116793 n°211	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture avec couche fibreuse non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris en vrac	RDC zone 3 unité E2 - E-00-85e
002EW116793 n°212	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peintures multiples non séparable + enduit beige en vrac	RDC zone 3 unité E2 - E-00-85e
002EW116793 n°213	Façades	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige avec poussières	RDC zone 3 unité E2 - E-00-85e
002EW116793 n°214 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple multicolore - Les +colle	RDC zone 3 unité E2 - E-00-85b
002EW116793 n°214 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - Les +colle	RDC zone 3 unité E2 - E-00-85b
002EW116793 n°215	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + colle blanche - Blanc	RDC zone 3 unité E2 - E-00-83
002EW116793 n°216	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact gris	RDC zone 3 unité E2 - E-00-85
002EW116793 n°217	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	RDC zone 3 unité E2 - E-00-86
002EW116793 n°218 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche en vrac - Blanc	RDC zone 3 unité E2 - E-00-90b

Pre-Rapport

002EW116793 n°219	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	RDC zone 3 unité E2 - E-00-90b
002EW116793 n°220 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable + matériau bleu non séparable - Blanc	RDC zone 3 unité E2 - E-00-88
002EW116793 n°221	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène + matériau blanc en vrac hétérogène non séparable	1er zone 1 - E-01-46c
002EW116793 n°222	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac hétérogène avec poussières	1er zone 1 - E-01-46c
002EW116793 n°223	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc hétérogène + enduit beige hétérogène non séparable	1er zone 1 - E-01-46c
002EW116793 n°224	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène	1er zone 1 - E-01-46c
002EW116793 n°225	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène	1er zone 1 - E-01-46c
002EW116793 n°226 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peintures multiples avec couche en toile et poussières non séparable + colle grise hétérogène + couche plâtreuse blanche non séparable	1er zone 1 - E-01-46
002EW116793 n°227 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable	1er zone 1 - E-01-46
002EW116793 n°228	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle blanche hétérogène + peinture non séparable	1er zone 1 - E-01-46d

Pre-Rapport

002EW116793 n°229	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche en vrac + peinture non séparable	1er zone 1 - E-01-46d
002EW116793 n°230 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige	1er zone 1 - E-01-46d
002EW116793 n°231	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit gris - Porteur humide	1er zone 1 - E-01-46d
002EW116793 n°232	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit gris en vrac - Cloison humide	1er zone 1 - E-01-46d
002EW116793 n°233	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable - Les + colle	1er zone 1 - E-01-52
002EW116793 n°234	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire non séparable - Ragréage + colle noire	1er zone 1 - E-01-52
002EW116793 n°235	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit beige en vrac - Cloison seche	1er zone 1 - E-01-52
002EW116793 n°236	Façades	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige	1er zone 1 - E-01-52
002EW116793 n°237 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise	1er zone 1 - E-01-45b
002EW116793 n°238 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement bicouche souple gris et noir avec couche en toile - Les + colle + ragréage	1er zone 1 - E-01-45b
002EW116793 n°238 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - Les + colle + ragréage	1er zone 1 - E-01-45b

Pre-Rapport

002EW116793 n°239	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable - Ba 13 + bande pièce humide	1er zone 1 - E-01-45b
002EW116793 n°240	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact beige	1er zone 1 - E-01-45b
002EW116793 n°241	Façades	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac	1er zone 1 - E-01-44
002EW116793 n°242	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + couche blanche non séparable - colle + ragréage	1er zone 1 - E-01-44
002EW116793 n°243	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige avec couche en toile + colle polymère jaune non séparable + couche grise non séparable - Les + colle	1er zone 1 - E-01-41
002EW116793 n°244	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + matériau compact gris hétérogène + matériau blanc non séparable	1er zone 1 - E-01-41
002EW116793 n°245	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact gris	1er zone 1 - E-01-41
002EW116793 n°246	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + colle grise + matériau blanc non séparable	1er zone 1 - E-01-39
002EW116793 n°247	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + colle blanche + peinture non séparable	1er zone 1 - E-01-39
002EW116793 n°248 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige	1er zone 1 - E-01-37
002EW116793 n°248 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	1er zone 1 - E-01-37

Pre-Rapport

002EW116793 n°249 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène + colle polymère jaune non séparable	1er zone 1 - E-01-37
002EW116793 n°250 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise non séparable + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	1er zone 1 - E-01-37
002EW116793 n°251 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise non séparable + peinture non séparable + couche blanche non séparable + joint cassant blanc	1er zone 1 - E-01-38
002EW116793 n°252 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + colle blanche non séparable	1er zone 1 - E-01-49
002EW116793 n°253	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	1er zone 1 - E-01-49
002EW116793 n°254	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit gris en vrac - Cloison pièce seche	1er zone 1 - E-01-49
002EW116793 n°255 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris - Les + colle	1er zone 1 - E-01-51
002EW116793 n°255 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - Les + colle	1er zone 1 - E-01-51
002EW116793 n°256	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau beige en vrac	1er zone 1 - E-01-51
002EW116793 n°257	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau beige en vrac	1er zone 1 - E-01-51
002EW116793 n°258	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact gris	1er zone 1 - E-01-46
002EW116793 n°259	Façades	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau beige non séparable + matériau gris en vrac	1er zone 1 - E-01-46
002EW116793 n°260	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau compact gris hétérogène non séparable	1er zone 1 - E-01-62

Pre-Rapport

002EW116793 n°261 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige avec couche en toile et poussières - Les + colle	1er zone 1 - E-01-62
002EW116793 n°261 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac - Les + colle	1er zone 1 - E-01-62
002EW116793 n°262	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières + papier vert non séparable - Ba 13 + bande pièce humide	1er zone 1 - E-01-62
002EW116793 n°263	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac - Ba 13 + bande pièce seche	1er zone 1 - E-01-62
002EW116793 n°264	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + ragréage gris non séparable - Les + colle	1er zone 1 - E-01-63
002EW116793 n°265 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac + ragréage rose en vrac non séparable	1er zone 1 - E-01-63
002EW116793 n°266	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable - Porteur pièce seche	1er zone 2 unité E4 - E-01-68
002EW116793 n°267	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable - Cloison pièce seche	1er zone 2 unité E4 - E-01-68

Pre-Rapport

002EW116793 n°268	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée - Ba 13 + bande pièce seche	1er zone 2 unité E4 - E-01-68
002EW116793 n°269	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable	1er zone 2 unité E4 - E-01-68
002EW116793 n°270	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche fibreuse + enduit gris en vrac	1er zone 2 unité E4 - E-01-ESC1
002EW116793 n°271	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + enduit gris en vrac - Sous face	1er zone 2 unité E4 - E-01-ESC1
002EW116793 n°272	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau beige en vrac	1er zone 2 unité E4 - E-01-ESC1
002EW116793 n°273	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + colle grise	1er zone 2 unité E4 - E-01-97
002EW116793 n°274	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + colle grise	1er zone 2 unité E4 - E-01-97
002EW116793 n°275	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact beige	1er zone 2 unité E4 - E-01-97
002EW116793 n°276 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement bicouche souple beige et noir	1er zone 2 unité E4 - E-01-88
002EW116793 n°276 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + couche blanche non séparable	1er zone 2 unité E4 - E-01-88
002EW116793 n°277 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-33b
002EW116793 n°278 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + joint cassant gris	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-33b

Pre-Rapport

002EW116793 n°279	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche en papier	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-33b
002EW116793 n°280 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige avec couche en toile et poussières	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-28
002EW116793 n°280 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-28
002EW116793 n°281	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise en vrac hétérogène + matériau blanc + peinture non séparable	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-28
002EW116793 n°282 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-31
002EW116793 n°282 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture non séparable	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-31
002EW116793 n°283	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-31
002EW116793 n°284	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc - Porteur pièce seche	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-31
002EW116793 n°285	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac hétérogène non séparable - Cloison pièce seche	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-31
002EW116793 n°286	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène + matériau gris hétérogène non séparable	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-31
002EW116793 n°287	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac + couche plâtreuse blanche non séparable	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-32

Pre-Rapport

002EW116793 n°288	Façades	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige hétérogène + matériau gris non séparable	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-32
002EW116793 n°289	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable + papier non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée - Porteur pièce seche	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-ESC2
002EW116793 n°290	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peintures multiples en vrac non séparable + colle grise en faible quantité en vrac + couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable - Sous face	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-ESC2
002EW116793 n°291	Façades	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-ESC2
002EW116793 n°292 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise hétérogène + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée et poussières non séparable	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-19
002EW116793 n°293 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-19
002EW116793 n°294 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	23720437-3	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-19
002EW116793 n°295	Façades	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-28
002EW116793 n°296 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + colle beige avec couche fibreuse et poussières non séparable	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-18
002EW116793 n°297 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise hétérogène + joint cassant beige non séparable	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-18

Pre-Rapport

002EW116793 n°298 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-18
002EW116793 n°299	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac - Porteur pièce humide	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-18
002EW116793 n°300	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable - Cloison pièce seche	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-18
002EW116793 n°301	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact gris	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-18
002EW116793 n°302	Equipements divers et accessoires	Evier	Peinture bitumineuse en vrac	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-18
002EW116793 n°303	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + peinture non séparable	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-28
002EW116793 n°304 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise non séparable + peinture	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-28
002EW116793 n°305 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige hétérogène	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-11
002EW116793 n°306	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact blanc	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-11
002EW116793 n°307 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-10
002EW116793 n°307 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-10
002EW116793 n°308 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-28
002EW116793 n°308 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris avec poussières	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-28
002EW116793 n°309	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène	2eme étage - E-02-46
002EW116793 n°310	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise hétérogène	2eme étage - E-02-46
002EW116793 n°311	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable	2eme étage - E-02-46

Pre-Rapport

002EW116793 n°312	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable	2eme étage - E-02-46
002EW116793 n°313	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières - Plaque perforés	2eme étage - E-02-46
002EW116793 n°314	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact beige	2eme étage - E-02-46
002EW116793 n°315	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact beige	2eme étage - E-02-46
002EW116793 n°316	Façades	Menuiseries	Matériau mou marron avec poussières - Coulants	2eme étage - E-02-46
002EW116793 n°317 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - Dalle + colle	2eme étage - E-02-47
002EW116793 n°317 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris - Dalle + colle	2eme étage - E-02-47
002EW116793 n°318	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène + peinture non séparable	2eme étage - E-02-47
002EW116793 n°319 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - Les + colle	2eme étage - E-02-24
002EW116793 n°319 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris - Les + colle	2eme étage - E-02-24
002EW116793 n°320	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose non séparable	2eme étage - E-02-24
002EW116793 n°321	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac - Porteur sec	2eme étage - E-02-47
002EW116793 n°322	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac - Cloison seche	2eme étage - E-02-47

Pre-Rapport

002EW116793 n°323	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières - Plaque perforés	2eme étage - E-02-47
002EW116793 n°324	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise hétérogène avec poussières	2eme étage - E-02-22c
002EW116793 n°325 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige hétérogène non séparable + peinture avec couche en toile	2eme étage - E-02-22c
002EW116793 n°326 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise non séparable + peinture avec couche en toile + joint cassant beige non séparable	2eme étage - E-02-22c
002EW116793 n°327	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée - Doublage ba 13 + bande a joint	2eme étage - E-02-24
002EW116793 n°328	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture non séparable + couche fibreuse blanche non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	2eme étage - E-02-24
002EW116793 n°329	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture avec couche en toile non séparable + enduit gris en vrac - Porteur humide	2eme étage - E-02-22c
002EW116793 n°330	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture avec couche en toile non séparable + enduit compact gris - Cloison humide	2eme étage - E-02-22c
002EW116793 n°331	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact gris	2eme étage - E-02-22
002EW116793 n°332 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec couche en papier	2eme étage - E-02-21

Pre-Rapport

002EW116793 n°333	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable - Dalle bleu + colle	2eme étage - E-02-20
002EW116793 n°334 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire - Ragréage + colle noire	2eme étage - E-02-20
002EW116793 n°334 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris + colle polymère jaune non séparable - Ragréage + colle noire	2eme étage - E-02-20
002EW116793 n°335 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose - Dalle beige + colle	2eme étage - E-02-17
002EW116793 n°335 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige avec poussières - Dalle beige + colle	2eme étage - E-02-17
002EW116793 n°336 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige - Ragréage + colle noire	2eme étage - E-02-17
002EW116793 n°336 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose en vrac non séparable + colle bitumineuse noire non séparable - Ragréage + colle noire	2eme étage - E-02-17
002EW116793 n°337 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise non séparable + couche blanche + joint cassant blanc non séparable	2eme étage - E-02-15
002EW116793 n°338	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée - Doublage ba 13 + bande a joint humide	2eme étage - E-02-15
002EW116793 n°339 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - Dalle + colle	2eme étage - E-02-49
002EW116793 n°339 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris - Dalle + colle	2eme étage - E-02-49

Pre-Rapport

002EW116793 n°340	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène	2eme étage - E-02-49
002EW116793 n°341 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris - Ragréage + colle noire	2eme étage - E-02-49
002EW116793 n°341 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - Ragréage + colle noire	2eme étage - E-02-49
002EW116793 n°341 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire - Ragréage + colle noire	2eme étage - E-02-49
002EW116793 n°342 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire - Ragréage + colle noire sous carrelage	2eme étage - E-02-06
002EW116793 n°342 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris - Ragréage + colle noire sous carrelage	2eme étage - E-02-06
002EW116793 n°343 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	2eme étage - E-02-08
002EW116793 n°343 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple vert avec poussières	2eme étage - E-02-08
002EW116793 n°344 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + peintures multiples	2eme étage - E-02-08
002EW116793 n°345 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise non séparable + couche blanche	2eme étage - E-02-07
002EW116793 n°346 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + colle grise non séparable + joint cassant blanc	2eme étage - E-02-01b
002EW116793 n°347 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise non séparable + couche blanche	2eme étage - E-02-01
002EW116793 n°348 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise non séparable + couche blanche	2eme étage - E-02-06
002EW116793 n°349 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise non séparable + couche blanche	2eme étage - E-02-04
002EW116793 n°350	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	2eme étage - E-02-06
002EW116793 n°351	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux blanc avec poussières	2eme étage - E-02-49

Pre-Rapport

002EW116793 n°352	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Matériau souple beige avec couche d'aluminium - Joint sur gaine ronde	2eme étage - E-02-49
002EW116793 n°353	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	2eme étage - E-02-02
002EW116793 n°354	Façades	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige	2eme étage - E-02-49
002EW116793 n°355	Façades	Menuiseries	Matériau compact beige en vrac	2eme étage - E-02-49
002EW116793 n°356	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact gris	2eme étage - E-02-08
002EW116793 n°357	Parois verticales intérieures et enduits	Porte coupe-feu	Matériau fibreux blanc avec poussières + peinture non séparable + matériau fibreux gris non séparable - Clapet coupe feux	2eme étage - E-02-49
002EW116793 n°358	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable - Dalle beige + colle	2eme étage - E-02-25
002EW116793 n°359	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau blanc en vrac + peinture non séparable - Porteur sec	2eme étage - E-02-25
002EW116793 n°360	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau blanc en vrac - Cloison seche	2eme étage - E-02-25
002EW116793 n°361	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples non séparable + papier + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable - Doublage ba 13 + bande a joint	2eme étage - E-02-25
002EW116793 n°362	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable - Dalle beige + colle	2eme étage - E-02-44
002EW116793 n°363	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	2eme étage - E-02-44

Pre-Rapport

002EW116793 n°364 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - Dalle beige + colle	2eme étage - E-02-48b
002EW116793 n°364 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris avec poussières - Dalle beige + colle	2eme étage - E-02-48b
002EW116793 n°365	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	2eme étage - E-02-48b
002EW116793 n°366	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité	2eme étage - E-02-43b
002EW116793 n°367	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise	2eme étage - E-02-43b
002EW116793 n°368 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige	2eme étage - E-02-43b
002EW116793 n°369	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau blanc en vrac - Porteur humide	2eme étage - E-02-43b
002EW116793 n°370	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau blanc en vrac - Cloison seche	2eme étage - E-02-43b
002EW116793 n°371	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture avec couche en toile + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée - Doublage ba 13 + bande a joint	2eme étage - E-02-43b
002EW116793 n°372	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture avec couche en papier non séparable + enduit gris	2eme étage - E-02-45
002EW116793 n°373	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux blanc avec poussières + peinture non séparable	2eme étage - E-02-45
002EW116793 n°374 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	2eme étage - E-02-42
002EW116793 n°374 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris	2eme étage - E-02-42
002EW116793 n°375 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - Dalle beige + colle	2eme étage - E-02-43
002EW116793 n°375 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu - Dalle beige + colle	2eme étage - E-02-43
002EW116793 n°376	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac + peinture non séparable	2eme étage - E-02-43

Pre-Rapport

002EW116793 n°377	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Carton bitumé - Carton bitume	2eme étage - E-02-48b
002EW116793 n°378	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène	Vide sanitaires - Vol 55
002EW116793 n°379	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	Vide sanitaires - Vol 55
002EW116793 n°380	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	Vide sanitaires - Vol 55
002EW116793 n°381	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux beige en vrac avec fibres - Platre + Carton	Vide sanitaires - Vol 55
002EW116793 n°382	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène	Vide sanitaires - Vol 55
002EW116793 n°383	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau compact gris hétérogène	Vide sanitaires - Vol 55
002EW116793 n°384	Voies et réseaux divers	Conduits	Fibrociment gris avec fibres visibles	Vide sanitaires - Vol 55
002EW116793 n°385	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact gris	Sous sol zone 1 - E-S1-55
002EW116793 n°386	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact beige	Sous sol zone 1 - E-S1-55
002EW116793 n°387	Façades	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige	Sous sol zone 2 - E-S1-51b
002EW116793 n°388	Façades	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige	Sous sol zone 2 - E-S1-52
002EW116793 n°389	Façades	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige	Sous sol zone 2 - E-S1-06b
002EW116793 n°390	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact gris	Sous sol zone 1 - E-S1-20
002EW116793 n°391	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	Sous sol zone 1 - E-S1-22
002EW116793 n°392	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	Sous sol zone 2 - E-S1-34
002EW116793 n°393	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau gris en vrac	Sous sol zone 2 - E-S1-29

Pre-Rapport

002EW116793 n°394	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact beige en vrac	Sous sol zone 2 - E-S1-27
002EW116793 n°395	Façades	Murs	Matériau compact gris + matériau beige en vrac hétérogène non séparable - Enduit courant	Facades - Façades
002EW116793 n°396	Façades	Murs	Matériau compact beige hétérogène non séparable + matériau compact gris - Enduit de jonction blanc	Facades - Façades
002EW116793 n°397	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène - Encadrement menuiseries	Facades - Façades
002EW116793 n°398	Façades	Murs	Matériau beige en vrac hétérogène + matériau gris en vrac non séparable - Goutte d'eau rebord fenêtres	Facades - Façades
002EW116793 n°399	Coffrages perdus	Coffrages	Fibrociment gris avec fibres visibles - Traverser EP sur frise beton	Facades - Façades
002EW116793 n°400	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige non séparable + peinture non séparable - Enduit courant	Facades - Façades
002EW116793 n°401	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable - Enduit de jonction blanc	Facades - Façades
002EW116793 n°402	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture non séparable + matériau beige en vrac hétérogène non séparable - Encadrement menuiseries	Facades - Façades
002EW116793 n°403	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac non séparable - Goutte d'eau rebord fenêtres	Facades - Façades

Pre-Rapport

002EW116793 n°404	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène - Enduit courant	Facades - Façades
002EW116793 n°405	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène - Enduit de jonction blanc	Facades - Façades
002EW116793 n°406	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable - Encadrement menuiseries	Facades - Façades
002EW116793 n°407	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable - Goutte d'eau rebord fenêtres	Facades - Façades
002EW116793 n°408	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable - Enduit courant	Facades - Façades
002EW116793 n°409	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable - Enduit de jonction blanc	Facades - Façades
002EW116793 n°410	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable - Encadrement menuiseries	Facades - Façades
002EW116793 n°411	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable - Goutte d'eau rebord fenêtres	Facades - Façades
002EW116793 n°412	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable - Enduit courant	Facades - Façades
002EW116793 n°413	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable - Enduit de jonction blanc	Facades - Façades

Pre-Rapport

002EW116793 n°414	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable - Encadrement menuiseries	Facades - Façades
002EW116793 n°415	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène - Goutte d'eau rebord fenêtres	Facades - Façades
002EW116793 n°416	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable - Enduit courant	Facades - Façades
002EW116793 n°417	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable - Enduit de jonction blanc	Facades - Façades
002EW116793 n°418	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable - Encadrement menuiseries	Facades - Façades
002EW116793 n°419	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable - Goutte d'eau rebord fenêtres	Facades - Façades
002EW116793 n°420	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable - Enduit courant	Facades - Façades
002EW116793 n°421	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable - Enduit de jonction blanc	Facades - Façades
002EW116793 n°422	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable - Encadrement menuiseries	Facades - Façades

Pre-Rapport

002EW116793 n°423	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable - Goutte d'eau rebord fenêtres	Facades - Façades
002EW116793 n°424	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable - Enduit courant	Facades - Façades
002EW116793 n°425	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable - Enduit de jonction blanc	Facades - Façades
002EW116793 n°426	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène - Encadrement menuiseries	Facades - Façades
002EW116793 n°427	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable - Goutte d'eau rebord fenêtres	Facades - Façades
002EW116793 n°428	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable - Enduit courant	Facades - Façades
002EW116793 n°429	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige non séparable + peinture non séparable - Enduit de jonction blanc	Facades - Façades
002EW116793 n°430	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable - Encadrement menuiseries	Facades - Façades
002EW116793 n°431	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable - Goutte d'eau rebord fenêtres	Facades - Façades

Pre-Rapport

002EW116793 n°432	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable + peinture non séparable - Enduit courant	Facades - Façades
002EW116793 n°433	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable - Enduit de jonction blanc	Facades - Façades
002EW116793 n°434	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable - Encadrement menuiseries	Facades - Façades
002EW116793 n°435	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable - Goutte d'eau rebord fenêtres	Facades - Façades
002EW116793 n°436	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable - Enduit courant	Facades - Façades
002EW116793 n°437	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable + peinture non séparable - Enduit de jonction blanc	Facades - Façades
002EW116793 n°438	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable - Encadrement menuiseries	Facades - Façades
002EW116793 n°439	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable + peinture non séparable - Goutte d'eau rebord fenêtres	Facades - Façades

Pre-Rapport

002EW116793 n°440	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable - Enduit courant	Facades - Façades
002EW116793 n°441	Façades	Murs	Matériau compact beige hétérogène + matériau compact gris non séparable - Enduit de jonction blanc	Facades - Façades
002EW116793 n°442	Façades	Murs	Matériau compact gris non séparable + matériau compact beige hétérogène - Encadrement menuiseries	Facades - Façades
002EW116793 n°443	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène - Goutte d'eau rebord fenêtres	Facades - Façades
002EW116793 n°444	Façades	Murs	Matériau compact gris + matériau compact beige hétérogène non séparable - Enduit courant	Facades - Façades
002EW116793 n°445	Façades	Murs	Matériau compact gris + matériau compact beige hétérogène non séparable - Enduit de jonction blanc	Facades - Façades
002EW116793 n°446	Façades	Murs	Matériau compact gris + matériau compact beige hétérogène non séparable - Encadrement menuiseries	Facades - Façades
002EW116793 n°447	Façades	Murs	Matériau compact gris + matériau compact beige hétérogène non séparable - Goutte d'eau rebord fenêtres	Facades - Façades
002EW116793 n°448	Façades	Murs	Matériau compact gris + matériau compact beige hétérogène non séparable - Enduit courant	Facades - Façades

Pre-Rapport

002EW116793 n°449	Façades	Murs	Matériau compact gris + matériau compact beige hétérogène non séparable - Enduit de jonction blanc	Facades - Façades
002EW116793 n°450	Façades	Murs	Matériau compact gris + matériau compact beige hétérogène non séparable - Encadrement menuiseries	Facades - Façades
002EW116793 n°451	Façades	Murs	Matériau compact gris + matériau compact beige hétérogène non séparable - Goutte d'eau rebord fenêtres	Facades - Façades
002EW116793 n°452	Façades	Murs	Matériau compact gris + matériau compact beige hétérogène non séparable - Enduit courant	Facades - Façades
002EW116793 n°453	Façades	Murs	Matériau compact gris + matériau compact beige hétérogène non séparable - Enduit de jonction blanc	Facades - Façades
002EW116793 n°454	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène - Encadrement menuiseries	Facades - Façades
002EW116793 n°455	Façades	Murs	Matériau compact beige hétérogène - Goutte d'eau rebord fenêtres	Facades - Façades
002EW116793 n°456	Façades	Murs	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable - Enduit courant	Facades - Façades
002EW116793 n°457	Façades	Murs	Matériau compact beige hétérogène + peinture non séparable - Enduit de jonction blanc	Facades - Façades

Pre-Rapport

002EW116793 n°458	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable + peinture non séparable - Encadrement menuiseries	Facades - Façades
002EW116793 n°459	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable + peinture non séparable - Goutte d'eau rebord fenêtres	Facades - Façades
002EW116793 n°460	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable + peinture non séparable - Enduit courant	Facades - Façades
002EW116793 n°461	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable + peinture non séparable - Enduit de jonction blanc	Facades - Façades
002EW116793 n°462	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable - Encadrement menuiseries	Facades - Façades
002EW116793 n°463	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable + peinture non séparable - Goutte d'eau rebord fenêtres	Facades - Façades
002EW116793 n°464	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable + peinture non séparable - Enduit courant	Facades - Façades

Pre-Rapport

002EW116793 n°465	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène non séparable - Enduit de jonction blanc	Facades - Façades
002EW116793 n°466	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable + matériau blanc non séparable + peinture non séparable - Encadrement menuiseries	Facades - Façades
002EW116793 n°467	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Goutte d'eau rebord fenêtres	Facades - Façades
002EW116793 n°468	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Enduit courant	Facades - Façades
002EW116793 n°469	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Enduit de jonction blanc	Facades - Façades

Pre-Rapport

002EW116793 n°470	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Encadrement menuiseries	Facades - Façades
002EW116793 n°471	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Goutte d'eau rebord fenêtres	Facades - Façades
002EW116793 n°472	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable + peintures multiples en vrac non séparable - Enduit courant	Facades - Façades
002EW116793 n°473	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable - Enduit de jonction blanc	Facades - Façades
002EW116793 n°474	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable - Encadrement menuiseries	Facades - Façades
002EW116793 n°475	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène - Goutte d'eau rebord fenêtres	Facades - Façades
002EW116793 n°476	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Enduit courant	Facades - Façades

Pre-Rapport

002EW116793 n°477	Façades	Murs	Matériau gris en vrac hétérogène + matériau beige en vrac hétérogène non séparable + matériau blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Enduit de jonction blanc	Facades - Façades
002EW116793 n°478	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable + peinture non séparable - Encadrement menuiseries	Facades - Façades
002EW116793 n°479	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + matériau compact beige hétérogène non séparable + peinture non séparable + matériau blanc en vrac non séparable - Goutte d'eau rebord fenêtres	Facades - Façades
002EW116793 n°480	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène - Sur escaliers	Facades - Façades
002EW116793 n°481	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable - Sur escaliers	Facades - Façades
002EW116793-1 n°482	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocage - Fibreux Souple - Blanc	2eme étage - E-02-49
002EW116793-2 n°483	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-04
002EW116793-2 n°484	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - Peinture + enduit plâtre (pièces humides)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-04
002EW116793-2 n°485	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Beige - Autour de conduits	RDC zone 2 unité E5 - E-00-04

Pre-Rapport

002EW11679 3-2 n°486	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - Carrelage + colle grise sur chape sable (sous ragréage)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-04
002EW11679 3-2 n°487	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc - Plinthe blanche + colle beige	RDC zone 2 unité E5 - E-00-05
002EW11679 3-2 n°488	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau - Dur - Gris - Conduit enterré en ciment	Sous sol zone 1 - E-S1-01
002EW11679 3-2 n°489	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Blanc - Carrelage + colle beige	Sous sol zone 1 - E-S1-16
002EW11679 3-2 n°490	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Effritable - Beige - Plinthe + colle beige	Sous sol zone 1 - E-S1-16
002EW11679 3-2 n°491	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Vide sanitaires - Vol 55
002EW11679 3-2 n°492	Equipements divers et accessoires	Equipement électrique	Peinture / Tresse - Effritable / Fibreux Souple - Marron Beige / Blanc - Tresse sur boitier	Vide sanitaires - Vol 54
002EW11679 3-2 n°493	Equipements divers et accessoires	Equipement électrique	Carton / Matériau - Fibreux Souple / Effritable - Marron / Beige - Carton isolant sur boitier	Vide sanitaires - Vol 54
002EW11679 3-2 n°494	Equipements divers et accessoires	Cables électriques	Matériau / Matériau - Fibreux Souple / Souple - Marron / Gris - Isolant tressé	Vide sanitaires - Vol 54
002EW11679 3-2 n°495	Equipements divers et accessoires	Cables électriques	Matériau - Bitumineux - Noir - Isolant de gaine rigide	Vide sanitaires - Vol 54
002EW11679 3-2 n°496	Façades	Menuiseries	Mastic - Effritable - Beige - Mastic vitrier effritable	Sous sol zone 3 - E-S1-55
002EW11679 3-2 n°497	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige - Mastic vitrier effritable	RDC zone 2 unité E5 - E-00-29
002EW11679 3-2 n°498	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige - Mastic vitrier effritable	RDC zone 2 unité E5 - E-00-30
002EW11679 3-2 n°499	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Tresse - Souple Fibreux - Marron	Ascenseurs - E-03-01
002EW11679 3-2 n°500	Ascenceurs et monte charges	Machinerie	Matériau - Effritable Fibreux - Gris	Ascenseurs - E-03-01

Pre-Rapport

002EW116793-2 n°501	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Gris - Granito en fond de fosse	Ascenseurs - Trémie 1
002EW116793-2 n°502	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - Carrelage + colle grise	Sous sol zone 1 - E-S1-05
002EW116793-2 n°503	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige - Plinthe + colle beige	Sous sol zone 1 - E-S1-05
002EW116793-2 n°504	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc - Faïence + colle beige	Sous sol zone 1 - E-S1-05
002EW116793-2 n°505	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc - Peinture + enduit plâtre sur lattis	Sous sol zone 1 - E-S1-05
002EW116793-2 n°506	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Tresse - Souple Fibreux - Blanc	Sous sol zone 1 - E-S1-05
002EW116793-2 n°507	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Joint / Peinture - Souple / Effritable - Blanc / Rose - Mastic sur trappe	Sous sol zone 1 - E-S1-05
002EW116793-2 n°508	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Matériau / Toile - Effritable / Souple Fibreux - Gris / Blanc - Scotch gris	Sous sol zone 1 - E-S1-05
002EW116793-2 n°509 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Beige / Blanc - Plaque type BA13 + bande à joint	Sous sol zone 1 - E-S1-05
002EW116793-2 n°509 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable - Blanc - Plaque type BA13 + bande à joint	Sous sol zone 1 - E-S1-05
002EW116793-2 n°510	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Matériau - Bitumineux - Noir	Sous sol zone 1 - E-S1-15
002EW116793-2 n°511	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Mortier - Effritable / Effritable - Gris / Gris - Chape ciment (prélèvement contradictoire au P44 N°1)	Sous sol zone 1 - E-S1-53
002EW116793-2 n°512	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc Gris / Gris - Chape ciment (prélèvement contradictoire au P44 N°2)	Sous sol zone 1 - E-S1-53

Pre-Report

002EW116793-2 n°513	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Gris / Blanc / Gris - Chape ciment (prélèvement contradictoire au P44 N°3)	Sous sol zone 1 - E-S1-53
002EW116793-2 n°514	Façades	Menuiseries	Mastic - Effritable - Beige - Mastic vitrier effritable	Sous sol zone 3 - E-S1-50
002EW116793-2 n°515	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre - Effritable - Blanc - Peinture + enduit plâtre	Sous sol zone 3 - E-S1-50
002EW116793-2 n°516	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux-plafond / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc - Panneaux faux plafonds	Sous sol zone 3 - E-S1-50
002EW116793-2 n°517	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige - Panneaux faux plafonds	RDC zone 1 - E-00-44
002EW116793-2 n°518	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Beige - Mastic vitrier effritable	RDC zone 1 - E-00-44
002EW116793-2 n°519	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Gris / Beige - Mastic vitrier effritable	RDC zone 1 - E-00-45b
002EW116793-2 n°520	Façades	Menuiseries	Mastic - Effritable - Gris - Mastic vitrier (rustine)	RDC zone 1 - E-00-45b
002EW116793-2 n°521	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Gris / Beige - Mastic vitrier effritable	RDC zone 1 - E-00-45b
002EW116793-2 n°522	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre - Effritable - Blanc - Peinture + enduit plâtre	Sous sol zone 3 - Local CTA
002EW116793-2 n°523	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocage - Fibreux Souple - Blanc - Flocage	Sous sol zone 3 - Local CTA
002EW116793-2 n°524	Voies et réseaux divers	Conduits	Fibres-ciment - Fibreux Dur - Gris	Sous sol zone 3 - E-S1-57
002EW116793-2 n°525	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Beige - Carrelage + colle beige	Sous sol zone 1 - E-S1-24
002EW116793-2 n°526	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige - Plinthe + colle beige	Sous sol zone 1 - E-S1-24

Pre-Rapport

002EW11679 3-2 n°527	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige - Faïence + colle beige	Sous sol zone 1 - E-S1-24
002EW11679 3-2 n°528	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Blanc / Gris - Mastic vitrier effritable	Sous sol zone 1 - E-S1-24
002EW11679 3-2 n°529	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau - Effritable - Beige - Joint sur vitre de portes	Sous sol zone 3 - E-S1-38b
002EW11679 3-2 n°530	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Peinture / Toile / Plâtre / Matériau - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Bitumineux - Beige / Blanc / Blanc / Noir	Sous sol zone 3 - E-S1-38b
002EW11679 3-2 n°531	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Carton / Plâtre / Toile / Matériau - Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc / Blanc / Gris - Résidus de calorifuge au sol	Sous sol zone 3 - E-S1-38b
002EW11679 3-2 n°532	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Tresse - Fibreux Souple - Blanc	Sous sol zone 3 - E-S1-38
002EW11679 3-2 n°533	Equipements divers et accessoires	Cables électriques	Matériau - Bitumineux - Noir - Isolant de gaine rigide	Vide sanitaires - Vol 54
002EW11679 3-2 n°534	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc - Faïence + colle beige	1er zone 1 - E-01-61
002EW11679 3-2 n°535 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris - Revêtement en lé plastique + colle jaune	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-34
002EW11679 3-2 n°535 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Gris - Revêtement en lé plastique + colle jaune	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-34
002EW11679 3-2 n°536	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Blanc / Blanc - Faïence + colle beige	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-34
002EW11679 3-2 n°537 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Beige - Revêtement en lé plastique + colle jaune	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-34

Pre-Rapport

002EW116793-2 n°537 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage / Matériau - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Gris / Blanc - Revêtement en lé plastique + colle jaune	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-34
002EW116793-2 n°538	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Matériau / Matériau / Toile - Souple / Effritable / Souple Fibreux - Blanc / Gris / Blanc - Scotch gris	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-34
002EW116793-2 n°539	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Blanc - Peinture + enduit plâtre	1er zone 1 - E-01-39
002EW116793-2 n°540	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Beige	1er zone 1 - E-01-39
002EW116793-2 n°541	Façades	Menuiseries	Peinture / Mastic - Effritable / Effritable - Multicolore / Beige - Mastic vitrier sur imposte	1er zone 1 - E-01-40
002EW116793-2 n°542	Façades	Menuiseries	Mastic - Effritable - Gris - Mastic vitrier sur imposte (reprise)	1er zone 1 - E-01-40
002EW116793-2 n°543	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - Carrelage + colle grise	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-26
002EW116793-2 n°544	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Gris / Beige - Plinthe + colle grise	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-27
002EW116793-2 n°545	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-27
002EW116793-2 n°546	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc - Peinture + enduit plâtre sur porteur	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-27
002EW116793-2 n°547	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture / Fibres / Colle / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Dur / Effritable - Multicolore / Blanc / Beige / Blanc - Faïence + colle beige	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-27

Pre-Rapport

002EW116793-2 n°548	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture / Joint / Colle - Effritable / Dur / Dur - Blanc Beige / Blanc / Beige - Faïence + colle beige	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-27
002EW116793-2 n°549	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement / Colle / Ragréage - Souple / Souple / Effritable - Bleu / Jaune / Rose - Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-27
002EW116793-2 n°550	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Mastic - Dur - Gris - Mastic sur pipe d'évacuation	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-27
002EW116793-2 n°551	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Beige / Blanc - Faïence + colle beige	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-09
002EW116793-2 n°552	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc - Faïence + colle beige	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-07
002EW116793-2 n°553	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture / Toile - Dur / Effritable / Souple Fibreux - Beige / Blanc / Blanc - Faïence + colle beige	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-14
002EW116793-2 n°554	Façades	Menuiseries	Mastic - Dur - Gris - Mastic vitrier sur imposte	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-18
002EW116793-2 n°555	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc - Faïence + colle beige	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-06
002EW116793-2 n°556	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Plâtre - Dur / Effritable - Beige / Blanc - Faïence + colle beige	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-05
002EW116793-2 n°557 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit - Effritable - Beige - Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-21
002EW116793-2 n°557 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit - Effritable - Blanc - Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-21
002EW116793-2 n°557 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc - Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	1er zone 3 unité UJOMM - E-01-21

Pre-Rapport

002EW11679 3-2 n°558 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle / Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Souple / Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Jaune / Vert / Blanc / Beige / Blanc - Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	RDC zone 2 unité E5 - E-00-20
002EW11679 3-2 n°558 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Carton - Souple Fibreux - Vert - Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	RDC zone 2 unité E5 - E-00-20
002EW11679 3-2 n°558 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable - Blanc - Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	RDC zone 2 unité E5 - E-00-20
002EW11679 3-2 n°559	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Beige / Blanc - Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	RDC zone 2 unité E5 - E-00-20
002EW11679 3-2 n°560	Façades	Menuiseries	Mastic - Dur - Beige - Mastic vitrier effritable	1er zone 2 unité E4 - E-01-94
002EW11679 3-2 n°561 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit - Effritable - Blanc - Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	1er zone 2 unité E4 - E-01-94
002EW11679 3-2 n°561 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable - Blanc - Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	1er zone 2 unité E4 - E-01-94
002EW11679 3-2 n°562	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Beige / Blanc - Peinture + enduit plâtre (pièces sèches)	1er zone 2 unité E4 - E-01-94
002EW11679 3-2 n°563	Façades	Menuiseries	Mastic / Mastic - Dur / Dur - Beige / Gris - Mastic vitrier effritable	1er zone 2 unité E4 - E-01-83
002EW11679 3-2 n°564	Façades	Menuiseries	Mastic - Dur - Beige - Mastic vitrier effritable sur imposte	1er zone 2 unité E4 - E-01-83
002EW11679 3-3 n°565	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable - Peinture + enduit plâtre	RDC zone 3 unité E2 - E-00-80

Pre-Rapport

002EW11679 3-3 n°566	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac - Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint	RDC zone 3 unité E2 - E-00-80
002EW11679 3-3 n°567	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture + matériau plâtreux blanc non séparable - Peinture + enduit plâtre sur porteur	RDC zone 3 unité E2 - E-00-80
002EW11679 3-3 n°568 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris - Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	RDC zone 3 unité E2 - E-00-80
002EW11679 3-3 n°568 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable - Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage	RDC zone 3 unité E2 - E-00-80
002EW11679 3-3 n°569	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Colle blanche avec couche fibreuse - Colle de panneaux laine de verre	RDC zone 3 unité E2 - E-00-78
002EW11679 3-3 n°570	Façades	Menuiseries	Matériau souple gris - Mastic vitrier gris (rustine)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-85b
002EW11679 3-3 n°571 Phase 1	Façades	Menuiseries	Matériau compact gris - Mastic vitrier beige (rustine)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-85b
002EW11679 3-3 n°571 Phase 2	Façades	Menuiseries	Matériau souple beige - Mastic vitrier beige (rustine)	RDC zone 3 unité E2 - E-00-85b
002EW11679 3-3 n°572	Façades	Menuiseries	Peinture + matériau compact beige non séparable - Mastic vitrier	RDC zone 3 unité E2 - E-00-85b
002EW11679 3-3 n°573	Façades	Menuiseries	Peinture + matériau compact beige non séparable - Mastic vitrier sur imposte	RDC zone 3 unité E2 - E-00-85b
002EW11679 3-3 n°574	Equipements divers et accessoires	Bac	Fibrociment gris avec fibres visibles	RDC zone 3 unité E2 - E-00-85b
002EW11679 3-3 n°575	Façades	Menuiseries	Peinture + matériau compact beige non séparable - Mastic vitrier sur imposte	RDC zone 3 unité E2 - E-00-85
002EW11679 3-3 n°576	Façades	Menuiseries	Peinture + matériau compact beige non séparable - Mastic vitrier sur imposte	RDC zone 3 unité E2 - E-00-86
002EW11679 3-3 n°577	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact beige - Mastic vitrier	RDC zone 3 unité E2 - E-00-86

Pre-Rapport

002EW116793-3 n°578	Façades	Menuiseries	Peinture + matériau compact beige non séparable - Mastic vitrier	RDC zone 3 unité E2 - E-00-88
002EW116793-3 n°579	Façades	Menuiseries	Matériau compact gris - Mastic vitrier	RDC zone 3 unité E2 - E-00-90b
002EW116793-3 n°580	Façades	Menuiseries	Peinture + matériau compact gris non séparable - Mastic vitrier	RDC zone 3 unité E2 - E-00-90b
002EW116793-3 n°581	Façades	Menuiseries	Peinture + matériau compact beige non séparable - Mastic vitrier sur imposte	RDC zone 3 unité E2 - E-00-90b
002EW116793-3 n°582	Façades	Menuiseries	Matériau compact gris + matériau plâtreux blanc non séparable - Mastic vitrier sur imposte	RDC zone 3 unité E2 - E-00-85b
P583	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir - Asphalte	Toiture - Vol 279
P584	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux - Pare-vapeur	Toiture - Vol 279
P585	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux + matériau mousse non séparable - Etanchéité bitumeuse	Toiture - Vol 279
P586	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Fibrociment gris avec fibres visibles - Plaques sur gaine de ventilation	Toiture - Vol 279
P587	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux + matériau compact gris non séparable - Asphalte	Toiture - Vol 279
P588	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - Chape ciment sous asphalte	Toiture - Vol 279
P589	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux - Bande type "Paxalu" gauffré en croix	Toiture - Vol 279
P590	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux avec aluminium - Bande type "Paxalu" gauffré en carré	Toiture - Vol 279
P591	Façades	Murs	Peinture + enduit compact beige non séparable - Enduit ciment sur acrotère	Toiture - Vol 279
P592	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Matériau en aluminium non séparable + matériau mou	Toiture - Vol 279

Pre-Rapport

P593	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux - Bande en rustine	Toiture - Vol 279
P594	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux - Colle noire	Toiture - Vol 279
P595	Façades	Murs	Peinture + enduit compact gris non séparable - Enduit ciment sur cheminée	Toiture - Vol 279
P596	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau bitumineux noir - matériau noir sur scotch	Toiture - Vol 279
P597	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - Chape ciment sous asphalte	Toiture - Vol 279
P598 Phase 1	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir - Asphalte	Toiture - Vol 279
P598 Phase 2	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau compact gris - Asphalte	Toiture - Vol 279
P599	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux - Pare-vapeur	Toiture - Vol 279
P600	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux - Etanchéité bitumeuse	Toiture - Vol 279
P601	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux avec aluminium - Bande type "Paxalu" gauffré en carré	Toiture - Vol 279
P602	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Peinture non séparable + matériau mou gris	Toiture - Vol 279
P603	Façades	Murs	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable - Enduit ciment sur édicule	Ascenseurs - E-03-01
P604	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène - Enduit ciment sur porteur	Ascenseurs - E-03-01
P605	Façades	Menuiseries	Peinture + matériau compact beige non séparable - Mastic vitrier résineux	Ascenseurs - E-03-01
P606	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux - Bande type "Paxalu"	Ascenseurs - E-03-01
P607	Façades	Murs	Peinture + matériau souple gris non séparable - Joint de dilatation	Toiture - Vol 279

Pre-Rapport

P608	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux - Etanchéité bitumeuse sur édicule	Toiture - Vol 279
P609	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux - Remontée d'étanchéité	Toiture - Vol 279
P610	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir - Asphalte	Toiture - Vol 279
P611	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux - Pare-vapeur	Toiture - Vol 279
P612	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux blanc en vrac - Etanchéité bitumeuse	Toiture - Vol 279
P613	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Peinture + matériau compact noir avec fibres visibles non séparable	Toiture - Vol 279
P614	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux - Remontée d'étanchéité	Toiture - Vol 279
P615 Phase 1	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir - Asphalte	Toiture - Vol 279
P615 Phase 2	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau mousse beige - Asphalte	Toiture - Vol 279
P616	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux avec aluminium - Bande type "Paxalu"	Toiture - Vol 279
P617 Phase 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau compact gris	Toiture - Vol 279
P617 Phase 2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau fibreux beige	Toiture - Vol 279
P618	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux avec aluminium - Bande type "Paxalu"	Toiture - Vol 279
P619	Façades	Murs	Peinture + enduit compact gris en vrac - Enduit ciment	Toiture - Vol 279
P620	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir - Asphalte	Toiture - Vol 279
P621	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux - Pare-vapeur	Toiture - Vol 279
P622	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - Chape ciment sous asphalte	Toiture - Vol 279
P623	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir avec couche en papier - Etanchéité bitumeuse	Toiture - Vol 279

Pre-Rapport

P624	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux avec aluminium - Bande type "Paxalu"	Toiture - Vol 279
P625	Façades	Murs	Peinture + enduit compact gris hétérogène non séparable - Enduit ciment sur acrotère	Toiture - Vol 279
P626	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir avec aluminium - Bande type "Paxalu"	Toiture - Vol 279
P627	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir - Asphalte	Toiture - Vol 279
P628	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux - Bande type "Paxalu"	Toiture - Vol 279
P629	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac - Pare-vapeur sous asphalte	Toiture - Vol 279
P630	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir - Asphalte	Toiture - Vol 279
P631	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux avec aluminium - Bande type "Paxalu"	Toiture - Vol 279
P632	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir - Asphalte	Toiture - Vol 279
P633	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux - Pare-vapeur sous asphalte	Toiture - Vol 279
P634	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux - Etanchéité bitumeuse	Toiture - Vol 279
P635	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux - Bande type "Paxalu"	Toiture - Vol 279
P636	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir - Asphalte	Toiture - Vol 279
P637	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux noir avec aluminium - Bande type "Paxalu"	Toiture - Vol 279
P638	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau bitumineux blanc avec gravillons en vrac - Bande rouge	Toiture - Vol 279
P639	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau noir en vrac - Matériau noir mélangé à la terre	Toiture - Vol 279

Pre-Rapport

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tel : 04.42.12.11.20
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14290 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client :	AC ENVIRONNEMENT 64 rue clement Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA :	IT1124-14290
		Réf. Commande Client :	002EW116793

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 13/06/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793301 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 191		Réf échantillon ITGA : IT112406-8729 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
Peinture non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CNI (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793302 / Equipements divers et accessoires / Evier / Peinture bitumineuse / Vol 191		Réf échantillon ITGA : IT112406-8730 Description ITGA : Peinture bitumineuse en vrac	
Peinture bitumineuse en vrac	MOLP le 18/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GWS (2)

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14290 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8731	
Réf échantillon client : 002EW116793303 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 184		Description ITGA : Colle grise / Peinture	
Colle grise + Peinture non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : LTY
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8732	
Réf échantillon client : 002EW116793304 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 184		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peinture	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise non séparable + Peinture	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8733	
Réf échantillon client : 002EW116793305 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 203		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige hétérogène	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige hétérogène	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8734	
Réf échantillon client : 002EW116793306 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 203		Description ITGA : Peinture / Matériau compact blanc	
Peinture non séparable + Matériau compact blanc	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : LTY
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8735	
Réf échantillon client : 002EW116793307 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 205		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple beige	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8736	
Réf échantillon client : 002EW116793308 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 184		Description ITGA : Revêtement souple gris avec poussières / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple gris avec poussières	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8737	
Réf échantillon client : 002EW116793309 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 214		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
▸ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8738	
Réf échantillon client : 002EW116793310 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 214		Description ITGA : Colle grise hétérogène	
▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8739	
Réf échantillon client : 002EW116793311 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 214		Description ITGA : Matériau gris en vrac / Peintures multiples	
▸ Matériau gris en vrac + Peintures multiples non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8740	
Réf échantillon client : 002EW116793312 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 214		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peintures multiples	
▸ Matériau compact gris hétérogène + Peintures multiples non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSK (4)

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8741	
Réf échantillon client : 002EW116793313 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 214		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CNI (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8742	
Réf échantillon client : 002EW116793314 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 214		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSK (4)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8743	
Réf échantillon client : 002EW116793315 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 214		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSK (4)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8744	
Réf échantillon client : 002EW116793316 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 214		Description ITGA : Matériau mou marron avec poussières	
▸ Matériau mou marron avec poussières	META (B) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8745	
Réf échantillon client : 002EW116793317 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 217		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSK
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSK (4)

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14290 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8746	
Réf échantillon client : 002EW116793318 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 217		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène / Peinture	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8747	
Réf échantillon client : 002EW116793319 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 218		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : LTY
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : LTY
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8748	
Réf échantillon client : 002EW116793320 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 218		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage rose	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris + Ragréage rose non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8749	
Réf échantillon client : 002EW116793321 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 217		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (2)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8750	
Réf échantillon client : 002EW116793322 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 217		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (2)

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14290 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8751	
Réf échantillon client : 002EW116793323 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 217		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8752	
Réf échantillon client : 002EW116793324 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 215		Description ITGA : Colle grise hétérogène avec poussières	
▸ Colle grise hétérogène avec poussières	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8753	
Réf échantillon client : 002EW116793325 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 215		Description ITGA : Carrelage / Colle beige hétérogène / Peinture avec couche en toile	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige hétérogène non séparable + Peinture avec couche en toile	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : END (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8754	
Réf échantillon client : 002EW116793326 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 215		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peinture avec couche en toile / Joint cassant beige	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise non séparable + Peinture avec couche en toile + Joint cassant beige non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LTY (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8755	
Réf échantillon client : 002EW116793327 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Panneaux de cloisons / Vol 218		Description ITGA : Peintures multiples / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Peintures multiples non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : END

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14290 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8756	
Réf échantillon client : 002EW116793328 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 218		Description ITGA : Peinture / Couche fibreuse blanche / Matériau fibreux beige avec poussières	
▸ Peinture non séparable + Couche fibreuse blanche non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8757	
Réf échantillon client : 002EW116793329 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 215		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit gris en vrac	
▸ Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (2)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8758	
Réf échantillon client : 002EW116793330 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 215		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit compact gris	
▸ Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8759	
Réf échantillon client : 002EW116793331 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 216		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : APO (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8760	
Réf échantillon client : 002EW116793332 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 239		Description ITGA : Carrelage / Colle beige avec couche en papier	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige avec couche en papier	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : END

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14290 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8761	
Réf échantillon client : 002EW116793333 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 242		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité (1)	
Revêtement souple bleu + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en faible quantité non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ISE (4)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8762	
Réf échantillon client : 002EW116793334 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 242		Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Colle polymère jaune	
Colle bitumineuse noire	MOLP le 18/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GWS
Ragréage gris + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté / -	Analyste : HDC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8763	
Réf échantillon client : 002EW116793335 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 243		Description ITGA : Dalle dure cassante beige avec poussières / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
Dalle dure cassante beige avec poussières	META (B) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ISE
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8764	
Réf échantillon client : 002EW116793336 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 243		Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage rose en vrac / Colle bitumineuse noire	
Dalle dure cassante beige	META (B) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISE
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris + Ragréage rose en vrac non séparable + Colle bitumineuse noire non séparable	MOLP + META (B) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISE (2)

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14290 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8765	
Réf échantillon client : 002EW116793337 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 245		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche blanche / Joint cassant blanc	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise non séparable + Couche blanche + Joint cassant blanc non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LTY (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8766	
Réf échantillon client : 002EW116793338 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Panneaux de cloisons / Vol 245		Description ITGA : Peinture / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8767	
Réf échantillon client : 002EW116793339 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 257		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple gris	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CNI
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8768	
Réf échantillon client : 002EW116793340 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 257		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris hétérogène	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14290 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8769	
Réf échantillon client : 002EW116793341 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 257		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Colle bitumineuse noire	
Revêtement souple gris	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Colle bitumineuse noire	MOLP + META (B) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8770	
Réf échantillon client : 002EW116793342 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 254		Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragréage gris	
Colle bitumineuse noire	MOLP + META (B) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : CNB
Ragréage gris	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8771	
Réf échantillon client : 002EW116793343 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 255		Description ITGA : Revêtement souple vert avec poussières / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
Revêtement souple vert avec poussières	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CNI
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CNI (3)

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14290 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8772	
Réf échantillon client : 002EW116793344 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 255		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peintures multiples	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige non séparable + Peintures multiples	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATE (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8773	
Réf échantillon client : 002EW116793345 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 248		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise non séparable + Couche blanche	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATE (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8775	
Réf échantillon client : 002EW116793346 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 250		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Joint cassant blanc	
Peinture non séparable + Colle grise non séparable + Joint cassant blanc	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CNI (3)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8776	
Réf échantillon client : 002EW116793347 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 251		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise non séparable + Couche blanche	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATE (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8777	
Réf échantillon client : 002EW116793348 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 254		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise non séparable + Couche blanche	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATE (3)

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8778	
Réf échantillon client : 002EW116793349 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 253		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche blanche	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise non séparable + Couche blanche	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8779	
Réf échantillon client : 002EW116793350 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Panneaux vissés / Vol 254		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8780	
Réf échantillon client : 002EW116793351 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 257		Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières	
Matériau cotonneux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : HDC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8781	
Réf échantillon client : 002EW116793352 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Joint entre éléments / Vol 257		Description ITGA : Matériau souple beige avec couche d'aluminium	
Matériau souple beige avec couche d'aluminium	META (B) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ATE
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8782	
Réf échantillon client : 002EW116793353 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 252		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : HDC

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14290 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8783	
Réf échantillon client : 002EW116793354 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 257		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact beige	
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8784	
Réf échantillon client : 002EW116793355 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 257		Description ITGA : Matériau compact beige en vrac	
▸ Matériau compact beige en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8785	
Réf échantillon client : 002EW116793356 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 255		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : CNI
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8786	
Réf échantillon client : 002EW116793357 / Parois verticales intérieures et enduits / Porte coupe-feu / Vantaux / Vol 257		Description ITGA : Matériau fibreux blanc avec poussières / Peinture / Matériau fibreux gris	
▸ Matériau fibreux blanc avec poussières + Peinture non séparable + Matériau fibreux gris non séparable	MOLP + META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté / -	Analyste : HDC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8787	
Réf échantillon client : 002EW116793358 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 219		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune	
▸ Revêtement souple bleu + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8788	
Réf échantillon client : 002EW116793359 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 219		Description ITGA : Matériau blanc en vrac / Peinture	
▸ Matériau blanc en vrac + Peinture non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : LTY

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14290 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8789	
Réf échantillon client : 002EW116793360 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 219		Description ITGA : Matériau blanc en vrac	
▸ Matériau blanc en vrac	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : LTY
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8790	
Réf échantillon client : 002EW116793361 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Panneaux de cloisons / Vol 219		Description ITGA : Peintures multiples / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Peintures multiples non séparable + Papier + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8791	
Réf échantillon client : 002EW116793362 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 232		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité	
▸ Revêtement souple bleu + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en faible quantité non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8792	
Réf échantillon client : 002EW116793363 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 232		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8793	
Réf échantillon client : 002EW116793364 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 226		Description ITGA : Revêtement souple gris avec poussières / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple gris avec poussières	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATE
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATE (3)

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14290 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8794	
Réf échantillon client : 002EW116793365 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 226		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : LTY
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8795	
Réf échantillon client : 002EW116793366 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 231		Description ITGA : Colle grise / Couche plâtreuse blanche en faible quantité	
▸ Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche en faible quantité	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : LTY
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8796	
Réf échantillon client : 002EW116793367 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 231		Description ITGA : Colle grise	
▸ Colle grise	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : LTY
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8797	
Réf échantillon client : 002EW116793368 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 231		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : LTY
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8798	
Réf échantillon client : 002EW116793369 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 231		Description ITGA : Matériau blanc en vrac	
▸ Matériau blanc en vrac	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CNI (2)

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14290 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8799	
Réf échantillon client : 002EW116793370 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 231		Description ITGA : Matériau blanc en vrac	
▸ Matériau blanc en vrac	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8800	
Réf échantillon client : 002EW116793371 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Panneaux de cloisons / Vol 231		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Peinture avec couche en toile + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : LTY
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8801	
Réf échantillon client : 002EW116793372 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 233		Description ITGA : Peinture avec couche en papier / Enduit gris	
▸ Peinture avec couche en papier non séparable + Enduit gris	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8802	
Réf échantillon client : 002EW116793373 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 233		Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières / Peinture	
▸ Matériau cotonneux blanc avec poussières + Peinture non séparable	MOLP + META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CNB (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8803	
Réf échantillon client : 002EW116793374 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 230		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (3)

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14290 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8804	
Réf échantillon client : 002EW116793375 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 234		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple bleu	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : LTY
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8805	
Réf échantillon client : 002EW116793376 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 234		Description ITGA : Matériau gris en vrac / Peinture	
Matériau gris en vrac + Peinture non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8806	
Réf échantillon client : 002EW116793377 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Manchon / Vol 226		Description ITGA : Carton bitumé	
Carton bitumé	META (B) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8807	
Réf échantillon client : 002EW116793378 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 55		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8808	
Réf échantillon client : 002EW116793379 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 55		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14290 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8809	
Réf échantillon client : 002EW116793380 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 55		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8810	
Réf échantillon client : 002EW116793381 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 55		Description ITGA : Toile fibreuse blanche / Carton / Matériau plâtreux beige en vrac avec fibres	
▸ Toile fibreuse blanche non séparable + Carton non séparable + Matériau plâtreux beige en vrac avec fibres	MOLP + META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 8	Présence de fibres d'amiante / Amosite - Chrysotile	Analyste : ISE
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8811	
Réf échantillon client : 002EW116793382 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 55		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
▸ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8812	
Réf échantillon client : 002EW116793383 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 55		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
▸ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8813	
Réf échantillon client : 002EW116793384 / Voies et réseaux divers / Conduits / Fibres-ciment / Vol 55		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
▸ Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 18/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : GWS
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8814	
Réf échantillon client : 002EW116793385 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 17		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8815	
Réf échantillon client : 002EW116793386 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 17		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8816	
Réf échantillon client : 002EW116793387 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 37		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact beige	
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8817	
Réf échantillon client : 002EW116793388 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 36		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact beige	
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8818	
Réf échantillon client : 002EW116793389 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 38		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact beige	
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8819	
Réf échantillon client : 002EW116793390 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 23		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8820	
Réf échantillon client : 002EW116793391 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 24		Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau gris en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END

Pré-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8821	
Réf échantillon client : 002EW116793392 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 32		Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau gris en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8822	
Réf échantillon client : 002EW116793393 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 28		Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau gris en vrac	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CNI (2)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8823	
Réf échantillon client : 002EW116793394 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 27		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CNI (2)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8824	
Réf échantillon client : 002EW116793395 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris / Matériau beige en vrac hétérogène	
▸ Matériau compact gris + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CNI (2)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8825	
Réf échantillon client : 002EW116793396 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact beige hétérogène / Matériau compact gris	
▸ Matériau compact beige hétérogène non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ATE
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8826	
Réf échantillon client : 002EW116793397 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
▸ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI

Pré-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14290 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793398 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Réf échantillon ITGA : IT112406-8827 Description ITGA : Matériau beige en vrac hétérogène / Matériau gris en vrac	
▸ Matériau beige en vrac hétérogène + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793399 / Coffrages perdus / Coffrages / Elément en fibre ciment / Vol 258		Réf échantillon ITGA : IT112406-8828 Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
▸ Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 18/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : GWS
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793400 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Réf échantillon ITGA : IT112406-8829 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact beige / Peinture	
▸ Matériau compact gris hétérogène + Matériau compact beige non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793401 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Réf échantillon ITGA : IT112406-8830 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Matériau beige en vrac hétérogène	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793402 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Réf échantillon ITGA : IT112406-8831 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture / Matériau beige en vrac hétérogène	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène + Peinture non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14290 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8832	
Réf échantillon client : 002EW116793403 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Matériau beige en vrac	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène + Matériau beige en vrac non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8833	
Réf échantillon client : 002EW116793404 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8834	
Réf échantillon client : 002EW116793405 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8835	
Réf échantillon client : 002EW116793406 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Matériau beige en vrac hétérogène	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (2)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8836	
Réf échantillon client : 002EW116793407 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Matériau beige en vrac hétérogène	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8837	
Réf échantillon client : 002EW116793408 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Matériau beige en vrac hétérogène	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14290 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8838	
Réf échantillon client : 002EW116793409 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Matériau beige en vrac hétérogène	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8839	
Réf échantillon client : 002EW116793410 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Matériau beige en vrac hétérogène	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8840	
Réf échantillon client : 002EW116793411 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Matériau beige en vrac hétérogène	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8841	
Réf échantillon client : 002EW116793412 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact beige hétérogène	
▸ Matériau compact gris hétérogène + Matériau compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8842	
Réf échantillon client : 002EW116793413 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Matériau beige en vrac hétérogène	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8843	
Réf échantillon client : 002EW116793414 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Matériau beige en vrac hétérogène	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14290 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8844	
Réf échantillon client : 002EW116793415 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
▸ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8845	
Réf échantillon client : 002EW116793416 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact beige hétérogène	
▸ Matériau compact gris hétérogène + Matériau compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : END (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8846	
Réf échantillon client : 002EW116793417 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact beige hétérogène	
▸ Matériau compact gris hétérogène + Matériau compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : END (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8847	
Réf échantillon client : 002EW116793418 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Matériau beige en vrac hétérogène	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8848	
Réf échantillon client : 002EW116793419 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Matériau beige en vrac hétérogène	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8849	
Réf échantillon client : 002EW116793420 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Matériau beige en vrac hétérogène	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8850	
Réf échantillon client : 002EW116793421 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Matériau beige en vrac hétérogène	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8851	
Réf échantillon client : 002EW116793422 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Matériau beige en vrac hétérogène	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (2)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8852	
Réf échantillon client : 002EW116793423 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Matériau beige en vrac hétérogène	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ANK (2)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8853	
Réf échantillon client : 002EW116793424 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact beige hétérogène	
▸ Matériau compact gris hétérogène + Matériau compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ANK (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8854	
Réf échantillon client : 002EW116793425 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Matériau beige en vrac hétérogène / Peinture	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ANK (2)

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14290 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8855	
Réf échantillon client : 002EW116793426 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
▸ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8856	
Réf échantillon client : 002EW116793427 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Matériau beige en vrac hétérogène	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8857	
Réf échantillon client : 002EW116793428 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peinture	
▸ Matériau compact gris hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8858	
Réf échantillon client : 002EW116793429 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact beige / Peinture	
▸ Matériau compact gris hétérogène + Matériau compact beige non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8859	
Réf échantillon client : 002EW116793430 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact beige hétérogène	
▸ Matériau compact gris hétérogène + Matériau compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14290 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8860	
Réf échantillon client : 002EW116793431 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Matériau beige en vrac hétérogène / Peinture	
Matériau gris en vrac hétérogène + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8861	
Réf échantillon client : 002EW116793432 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact beige hétérogène / Peinture	
Matériau compact gris hétérogène + Matériau compact beige hétérogène non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8862	
Réf échantillon client : 002EW116793433 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact beige hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène + Matériau compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ANK (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8863	
Réf échantillon client : 002EW116793434 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact beige hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène + Matériau compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ANK (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8864	
Réf échantillon client : 002EW116793435 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact beige hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène + Matériau compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CUX (3)

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14290 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793436 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Réf échantillon ITGA : IT112406-8865 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact beige hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène + Matériau compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CUX
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793437 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Réf échantillon ITGA : IT112406-8866 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact beige hétérogène / Peinture	
Matériau compact gris hétérogène + Matériau compact beige hétérogène non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793438 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Réf échantillon ITGA : IT112406-8867 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact beige hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène + Matériau compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793439 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Réf échantillon ITGA : IT112406-8868 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact beige hétérogène / Peinture	
Matériau compact gris hétérogène + Matériau compact beige hétérogène non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793440 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Réf échantillon ITGA : IT112406-8869 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact beige hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène + Matériau compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8870	
Réf échantillon client : 002EW116793441 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact beige hétérogène / Matériau compact gris	
▸ Matériau compact beige hétérogène + Matériau compact gris non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8871	
Réf échantillon client : 002EW116793442 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris / Matériau compact beige hétérogène	
▸ Matériau compact gris non séparable + Matériau compact beige hétérogène	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8872	
Réf échantillon client : 002EW116793443 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
▸ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8873	
Réf échantillon client : 002EW116793444 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris / Matériau compact beige hétérogène	
▸ Matériau compact gris + Matériau compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8874	
Réf échantillon client : 002EW116793445 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris / Matériau compact beige hétérogène	
▸ Matériau compact gris + Matériau compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté / -	Analyste : ATE
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8875	
Réf échantillon client : 002EW116793446 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris / Matériau compact beige hétérogène	
▸ Matériau compact gris + Matériau compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI

Pré-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14290 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8876	
Réf échantillon client : 002EW116793447 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris / Matériau compact beige hétérogène	
▸ Matériau compact gris + Matériau compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8877	
Réf échantillon client : 002EW116793448 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris / Matériau compact beige hétérogène	
▸ Matériau compact gris + Matériau compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8878	
Réf échantillon client : 002EW116793449 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris / Matériau compact beige hétérogène	
▸ Matériau compact gris + Matériau compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8879	
Réf échantillon client : 002EW116793450 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris / Matériau compact beige hétérogène	
▸ Matériau compact gris + Matériau compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8880	
Réf échantillon client : 002EW116793451 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris / Matériau compact beige hétérogène	
▸ Matériau compact gris + Matériau compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8881	
Réf échantillon client : 002EW116793452 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris / Matériau compact beige hétérogène	
▸ Matériau compact gris + Matériau compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI

Pré-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14290 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8882	
Réf échantillon client : 002EW116793453 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris / Matériau compact beige hétérogène	
▸ Matériau compact gris + Matériau compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8883	
Réf échantillon client : 002EW116793454 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
▸ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8884	
Réf échantillon client : 002EW116793455 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact beige hétérogène	
▸ Matériau compact beige hétérogène	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8885	
Réf échantillon client : 002EW116793456 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact beige hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène + Matériau compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8886	
Réf échantillon client : 002EW116793457 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact beige hétérogène / Peinture	
▸ Matériau compact beige hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14290 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8887	
Réf échantillon client : 002EW116793458 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact beige hétérogène / Peinture	
▸ Matériau compact gris hétérogène + Matériau compact beige hétérogène non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8888	
Réf échantillon client : 002EW116793459 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact beige hétérogène / Peinture	
▸ Matériau compact gris hétérogène + Matériau compact beige hétérogène non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8889	
Réf échantillon client : 002EW116793460 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact beige hétérogène / Peinture	
▸ Matériau compact gris hétérogène + Matériau compact beige hétérogène non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8890	
Réf échantillon client : 002EW116793461 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact beige hétérogène / Peinture	
▸ Matériau compact gris hétérogène + Matériau compact beige hétérogène non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ANK (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8891	
Réf échantillon client : 002EW116793462 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Matériau beige en vrac hétérogène	
▸ Matériau compact gris hétérogène + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ANK (2)

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14290 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793463 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Réf échantillon ITGA : IT112406-8892 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact beige hétérogène / Peinture	
Matériau compact gris hétérogène + Matériau compact beige hétérogène non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CUX
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793464 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Réf échantillon ITGA : IT112406-8893 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact beige hétérogène / Peinture	
Matériau compact gris hétérogène + Matériau compact beige hétérogène non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793465 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Réf échantillon ITGA : IT112406-8894 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peinture / Matériau compact beige hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène + Peinture non séparable + Matériau compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CUX (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793466 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Réf échantillon ITGA : IT112406-8895 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact beige hétérogène / Matériau blanc / Peinture	
Matériau compact gris hétérogène + Matériau compact beige hétérogène non séparable + Matériau blanc non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CUX (3)

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14290 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793467 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Réf échantillon ITGA : IT112406-8896 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Matériau beige en vrac hétérogène / Matériau blanc en vrac / Peinture	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable + Matériau blanc en vrac non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CUX (2)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793468 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Réf échantillon ITGA : IT112406-8897 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Matériau beige en vrac hétérogène / Matériau blanc en vrac / Peinture	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable + Matériau blanc en vrac non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (2)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793469 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Réf échantillon ITGA : IT112406-8898 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Matériau beige en vrac hétérogène / Matériau blanc en vrac / Peinture	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable + Matériau blanc en vrac non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (2)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793470 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Réf échantillon ITGA : IT112406-8899 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Matériau beige en vrac hétérogène / Matériau blanc en vrac / Peinture	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable + Matériau blanc en vrac non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC

Pré-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14290 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793471 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Réf échantillon ITGA : IT112406-8900 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Matériau beige en vrac hétérogène / Matériau blanc en vrac / Peinture	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable + Matériau blanc en vrac non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793472 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Réf échantillon ITGA : IT112406-8901 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Matériau beige en vrac hétérogène / Peintures multiples en vrac	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable + Peintures multiples en vrac non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793473 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Réf échantillon ITGA : IT112406-8902 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Matériau beige en vrac hétérogène	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793474 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Réf échantillon ITGA : IT112406-8903 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peintures multiples	
▸ Matériau compact gris hétérogène + Peintures multiples non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793475 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Réf échantillon ITGA : IT112406-8904 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
▸ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14290 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8905	
Réf échantillon client : 002EW116793476 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Matériau beige en vrac hétérogène / Matériau blanc en vrac / Peinture	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable + Matériau blanc en vrac non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8906	
Réf échantillon client : 002EW116793477 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Matériau beige en vrac hétérogène / Matériau blanc en vrac / Peinture	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable + Matériau blanc en vrac non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8907	
Réf échantillon client : 002EW116793478 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact beige hétérogène / Peinture	
▸ Matériau compact gris hétérogène + Matériau compact beige hétérogène non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8908	
Réf échantillon client : 002EW116793479 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact beige hétérogène / Peinture / Matériau blanc en vrac	
▸ Matériau compact gris hétérogène + Matériau compact beige hétérogène non séparable + Peinture non séparable + Matériau blanc en vrac non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8909	
Réf échantillon client : 002EW116793480 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
▸ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI

Pré-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14290 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8910	
Réf échantillon client : 002EW116793481 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 258		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peinture	
Matériau compact gris hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tel : 04.42.12.11.20
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue clement Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT1124-14289 Réf. Commande Client : 002EW116793

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 13/06/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Pre-Rapport

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1		Réf échantillon ITGA : IT112406-8396 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793002 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 1		Réf échantillon ITGA : IT112406-8397 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Peinture	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Peinture non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ISE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8398	
Réf échantillon client : 002EW116793003 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 1		Description ITGA : Colle blanche	
▸ Colle blanche	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8399	
Réf échantillon client : 002EW116793004 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 15		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Peinture / Couche plâtreuse blanche	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Peinture non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISE (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8400	
Réf échantillon client : 002EW116793005 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 2		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant blanc	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable + Joint cassant blanc	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8401	
Réf échantillon client : 002EW116793006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 1		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8402	
Réf échantillon client : 002EW116793007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 2		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (2)

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8403	
Réf échantillon client : 002EW116793008 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 1		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières / Peinture	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières + Peinture non séparable	MOLP + META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8404	
Réf échantillon client : 002EW116793009 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 1		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peinture	
▸ Matériau compact gris hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8405	
Réf échantillon client : 002EW116793010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 16		Description ITGA : Revêtement souple vert avec couche en toile et poussières / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple vert avec couche en toile et poussières	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : HDC
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNB
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8406	
Réf échantillon client : 002EW116793011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 16		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peintures multiples / Matériau blanc en vrac	
▸ Matériau compact gris hétérogène + Peintures multiples non séparable + Matériau blanc en vrac non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNB

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8407	
Réf échantillon client : 002EW116793012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 14		Description ITGA : Revêtement souple marron avec couche en toile et poussières / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple marron avec couche en toile et poussières	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8408	
Réf échantillon client : 002EW116793013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 14		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac hétérogène	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac hétérogène	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8409	
Réf échantillon client : 002EW116793014 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 5		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8410	
Réf échantillon client : 002EW116793015 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 16		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8411	
Réf échantillon client : 002EW116793016 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 16		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI

Pré-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8412	
Réf échantillon client : 002EW116793017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 13		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène / Joint cassant gris en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac hétérogène + Joint cassant gris en vrac non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8413	
Réf échantillon client : 002EW116793018 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 13		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Matériau gris	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8414	
Réf échantillon client : 002EW116793019 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 13		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8415	
Réf échantillon client : 002EW116793020 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Panneaux vissés / Vol 13		Description ITGA : Peinture / Papier avec poussières / Matériau plâtreux blanc	
▸ Peinture non séparable + Papier avec poussières + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CNI (3)

Pré-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8416	
Réf échantillon client : 002EW116793021 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 14		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Colle polymère jaune	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CNB (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8417	
Réf échantillon client : 002EW116793022 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 16		Description ITGA : Dalle dure cassante verte / Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène / Matériau blanc / Colle bitumineuse noire en faible quantité	
Dalle dure cassante verte	META (B) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CNI
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris hétérogène + Matériau blanc non séparable + Colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	MOLP + META (B) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8418	
Réf échantillon client : 002EW116793023 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 16		Description ITGA : Dalle dure cassante verte / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Colle bitumineuse noire en faible quantité / Matériau gris en vrac / Matériau beige en vrac	
Dalle dure cassante verte	META (B) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris + Matériau gris en vrac non séparable + Matériau beige en vrac non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté / -	Analyste : HDC
Colle bitumineuse noire en faible quantité	MOLP le 18/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GWS

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8419	
Réf échantillon client : 002EW116793024 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 7		Description ITGA : Revêtement souple marron avec couche en toile et poussières / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Colle bitumineuse noire	
Revêtement souple marron avec couche en toile et poussières	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris + Colle bitumineuse noire non séparable	MOLP + META (B) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 8	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8420	
Réf échantillon client : 002EW116793025 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 12		Description ITGA : Dalle dure cassante verte / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en vrac hétérogène / Peintures multiples	
Dalle dure cassante verte	META (B) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ISE
Colle bitumineuse noire + Ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	MOLP + META (B) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté / -	Analyste : CNB
Peintures multiples	---	Non analysé	
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8421	
Réf échantillon client : 002EW116793026 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 12		Description ITGA : Peinture / Colle grise	
Peinture non séparable + Colle grise	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNB
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8422	
Réf échantillon client : 002EW116793027 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 12		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : END (2)

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8423	
Réf échantillon client : 002EW116793028 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 17		Description ITGA : Peinture / Enduit gris / Enduit blanc	
▸ Peinture non séparable + Enduit gris + Enduit blanc non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8424	
Réf échantillon client : 002EW116793029 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 17		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8425	
Réf échantillon client : 002EW116793030 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 17		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact beige	
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau compact gris hétérogène + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : HDC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8426	
Réf échantillon client : 002EW116793031 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Enveloppe de calorifuge / Vol 17		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8427	
Réf échantillon client : 002EW116793032 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 17		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HDC (2)

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8428	
Réf échantillon client : 002EW116793033 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 17		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HDC (2)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8429	
Réf échantillon client : 002EW116793034 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Joint entre éléments / Vol 20		Description ITGA : Matériau fibreux blanc avec fibres visibles	
▸ Matériau fibreux blanc avec fibres visibles	MOLP le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GWS
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8430	
Réf échantillon client : 002EW116793035 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Peinture intérieur / Vol 20		Description ITGA : Matériau compact vert avec fibres visibles / Peinture	
▸ Matériau compact vert avec fibres visibles + Peinture non séparable	MOLP le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GWS
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8431	
Réf échantillon client : 002EW116793036 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Joint entre éléments / Vol 18		Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc	
▸ Peinture non séparable + Matériau souple blanc	META (B) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8432	
Réf échantillon client : 002EW116793037 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 21		Description ITGA : Colle grise hétérogène	
▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8433	
Réf échantillon client : 002EW116793038 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 21		Description ITGA : Colle grise hétérogène	
▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8434	
Réf échantillon client : 002EW116793039 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Résine / Vol 17		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène / Peintures multiples	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris hétérogène + Peintures multiples non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HDC (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8436	
Réf échantillon client : 002EW116793041 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Joint de bride / Vol 22		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau beige en vrac avec fibres	
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau beige en vrac avec fibres	MOLP + META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : CNB
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8437	
Réf échantillon client : 002EW116793042 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Joint de bride / Vol 22		Description ITGA : Peinture / Matériau beige en vrac hétérogène avec fibres	
▸ Peinture non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène avec fibres	MOLP + META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : HDC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8438	
Réf échantillon client : 002EW116793043 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Joint de bride / Vol 22		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau beige en vrac hétérogène avec fibres / Matériau gris en vrac	
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène avec fibres + Matériau gris en vrac non séparable	MOLP + META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : HDC

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8439	
Réf échantillon client : 002EW116793044 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 22		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Peintures multiples	
▸ Matériau compact gris hétérogène + Peintures multiples non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : HDC (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8440	
Réf échantillon client : 002EW116793045 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 22		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HDC (2)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8441	
Réf échantillon client : 002EW116793046 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 22		Description ITGA : Bois en lamelles avec liant	
▸ Bois en lamelles avec liant	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : HDC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8442	
Réf échantillon client : 002EW116793047 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 22		Description ITGA : Toile fibreuse blanche / Carton bitumé / Matériau plâtreux blanc avec poussières / Matériau en liège	
▸ Toile fibreuse blanche non séparable + Carton bitumé non séparable + Matériau plâtreux blanc avec poussières	MOLP + META (B) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 9 Nombre de supports d'analyse : 14	Amiante non détecté / -	Analyste : HDC
Matériau en liège	---	Non analysé	
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8443	
Réf échantillon client : 002EW116793048 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 23		Description ITGA : Revêtement souple rose avec couche en toile et poussières / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité	
▸ Revêtement souple rose avec couche en toile et poussières + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en faible quantité non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : HDC

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8444	
Réf échantillon client : 002EW116793049 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 23		Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Colle polymère jaune	
Colle bitumineuse noire non séparable + Ragréage gris + Colle polymère jaune non séparable	MOLP le 18/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GWS
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8445	
Réf échantillon client : 002EW116793050 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 23		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Peinture	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8446	
Réf échantillon client : 002EW116793051 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Panneaux de cloisons / Vol 23		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Papier	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8447	
Réf échantillon client : 002EW116793052 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 23		Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8448	
Réf échantillon client : 002EW116793053 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 23		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8449	
Réf échantillon client : 002EW116793054 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 23		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8450	
Réf échantillon client : 002EW116793055 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 23		Description ITGA : Carton bitumé	
Carton bitumé	MOLP + META (B) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8451	
Réf échantillon client : 002EW116793056 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 24		Description ITGA : Colle grise hétérogène	
Colle grise hétérogène	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : CNB
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8452	
Réf échantillon client : 002EW116793057 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 24		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle blanche / Couche grise	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle blanche + Couche grise	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8453	
Réf échantillon client : 002EW116793058 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 24		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche grise / Joint cassant blanc	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise non séparable + Couche grise non séparable + Joint cassant blanc	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8454	
Réf échantillon client : 002EW116793059 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 29		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise en vrac / Matériau blanc en vrac	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac + Matériau blanc en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8455	
Réf échantillon client : 002EW116793060 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 29		Description ITGA : Colle grise avec poussières / Matériau blanc	
▸ Colle grise avec poussières + Matériau blanc non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8456	
Réf échantillon client : 002EW116793061 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 27		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche beige	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Couche beige non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8457	
Réf échantillon client : 002EW116793062 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 27		Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (2)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8458	
Réf échantillon client : 002EW116793063 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 29		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (2)

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8459	
Réf échantillon client : 002EW116793064 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 28		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : END (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8460	
Réf échantillon client : 002EW116793065 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 32		Description ITGA : Peinture / Colle grise hétérogène avec poussières	
▸ Peinture non séparable + Colle grise hétérogène avec poussières	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8461	
Réf échantillon client : 002EW116793066 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 32		Description ITGA : Peinture / Colle grise	
▸ Peinture non séparable + Colle grise	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8462	
Réf échantillon client : 002EW116793067 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 30		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Peintures multiples / Matériau souple incolore	
Peinture + Carrelage + Peintures multiples + Matériau souple incolore	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8463	
Réf échantillon client : 002EW116793068 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 34		Description ITGA : Peinture / Colle beige	
▸ Peinture non séparable + Colle beige	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8464	
Réf échantillon client : 002EW116793069 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 34		Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8465	
Réf échantillon client : 002EW116793070 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 36		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8466	
Réf échantillon client : 002EW116793071 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 36		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8467	
Réf échantillon client : 002EW116793072 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 37		Description ITGA : Colle beige / Colle grise / Colle bitumineuse noire en faible quantité	
Colle beige + Colle grise non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté / -	Analyste : HDC
Colle bitumineuse noire en faible quantité	MOLP le 19/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GWS
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8468	
Réf échantillon client : 002EW116793073 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 37		Description ITGA : Peinture / Colle grise	
Peinture non séparable + Colle grise	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8469	
Réf échantillon client : 002EW116793074 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 37		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche beige	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Couche beige non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ATE
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8470	
Réf échantillon client : 002EW116793075 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 37		Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ATE
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8471	
Réf échantillon client : 002EW116793076 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 37		Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8472	
Réf échantillon client : 002EW116793077 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 39		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise hétérogène	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8473	
Réf échantillon client : 002EW116793078 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 39		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise avec couche en papier et poussières / Joint cassant gris	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise avec couche en papier et poussières + Joint cassant gris	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8474	
Réf échantillon client : 002EW116793079 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 39		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche blanche	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Couche blanche non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8475	
Réf échantillon client : 002EW116793080 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 39		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8476	
Réf échantillon client : 002EW116793081 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 39		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (2)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8477	
Réf échantillon client : 002EW116793082 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Panneaux de cloisons / Vol 39		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. Analyste : KSK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8478	
Réf échantillon client : 002EW116793083 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 39		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : END

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8479	
Réf échantillon client : 002EW116793084 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 40		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact beige / Couche grise	
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau compact beige + Couche grise non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8480	
Réf échantillon client : 002EW116793085 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 40		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit gris en vrac	
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8481	
Réf échantillon client : 002EW116793086 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 40		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau gris en vrac hétérogène	
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (2)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8482	
Réf échantillon client : 002EW116793087 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 42		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche blanche	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige + Couche blanche	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8483	
Réf échantillon client : 002EW116793088 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 42		Description ITGA : Peinture / Carton bitumé / Matériau fibreux jaune avec poussières	
▸ Peinture non séparable + Carton bitumé non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (B) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CNI (3)

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8484	
Réf échantillon client : 002EW116793089 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 43		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8485	
Réf échantillon client : 002EW116793090 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 44		Description ITGA : Peinture / Enduit blanc	
▸ Peinture non séparable + Enduit blanc	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8486	
Réf échantillon client : 002EW116793091 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 44		Description ITGA : Peinture / Enduit beige en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit beige en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8487	
Réf échantillon client : 002EW116793092 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 44		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ANK (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8488	
Réf échantillon client : 002EW116793093 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 46		Description ITGA : Peinture / Colle grise	
▸ Peinture non séparable + Colle grise	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8489	
Réf échantillon client : 002EW116793094 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 46		Description ITGA : Peinture / Colle blanche en vrac	
▸ Peinture non séparable + Colle blanche en vrac	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNB
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8490	
Réf échantillon client : 002EW116793095 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 46		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8491	
Réf échantillon client : 002EW116793096 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 46		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8492	
Réf échantillon client : 002EW116793097 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 46		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8493	
Réf échantillon client : 002EW116793098 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 47		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit beige en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Enduit beige en vrac	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNB

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8494	
Réf échantillon client : 002EW116793099 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 47		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac / Enduit beige en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac + Enduit beige en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (2)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8495	
Réf échantillon client : 002EW116793100 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 47		Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple marron	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
▸ Colle polymère jaune + Ragréage gris	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8496	
Réf échantillon client : 002EW116793101 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 47		Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragréage rose	
▸ Colle bitumineuse noire	MOLP le 18/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GWS
▸ Ragréage rose	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8497	
Réf échantillon client : 002EW116793102 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 17		Description ITGA : Toile fibreuse blanche / Carton bitumé / Matériau fibreux blanc en vrac / Peintures multiples	
▸ Toile fibreuse blanche non séparable + Carton bitumé non séparable + Matériau fibreux blanc en vrac + Peintures multiples non séparable	MOLP + META (B) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK

Pré-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8498	
Réf échantillon client : 002EW116793103 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 49		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec couche en toile / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple beige + Colle polymère jaune avec couche en toile non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Revêtement souple beige	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8499	
Réf échantillon client : 002EW116793104 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 49		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8500	
Réf échantillon client : 002EW116793105 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 49		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8501	
Réf échantillon client : 002EW116793106 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 52		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit beige en vrac	
Peintures multiples non séparable + Enduit beige en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8502	
Réf échantillon client : 002EW116793107 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 50		Description ITGA : Peinture / Carrelage avec poussières / Colle grise / Joint cassant gris	
Peinture + Carrelage avec poussières	---	Non analysé	
Colle grise + Joint cassant gris	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8503	
Réf échantillon client : 002EW116793108 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 50		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche beige	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Couche beige non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8504	
Réf échantillon client : 002EW116793109 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 50		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8505	
Réf échantillon client : 002EW116793110 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 51		Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Colle polymère jaune / Matériau blanc en faible quantité en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
Colle bitumineuse noire non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène	MOLP + META (B) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 8	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Ragréage gris + Colle polymère jaune non séparable + Matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO

Pré-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8506	
Réf échantillon client : 002EW116793111 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Conduit en fibres-ciment / Vol 54		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
▸ Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 18/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : GWS
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8507	
Réf échantillon client : 002EW116793112 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 54		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8508	
Réf échantillon client : 002EW116793113 / Plafond et faux-plafonds / Poutres et charpentes / Enduits ciment / Vol 54		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISE (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8509	
Réf échantillon client : 002EW116793114 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 56		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Mousse végétale	
▸ Matériau compact gris hétérogène + Mousse végétale non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8510	
Réf échantillon client : 002EW116793115 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 56		Description ITGA : Peinture / Colle grise	
▸ Peinture non séparable + Colle grise	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ISE

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8511	
Réf échantillon client : 002EW116793116 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 56		Description ITGA : Colle grise / Ragréage gris	
Colle grise + Ragréage gris non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISE (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8512	
Réf échantillon client : 002EW116793117 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 56		Description ITGA : Peinture / Enduit gris	
Peinture non séparable + Enduit gris	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8513	
Réf échantillon client : 002EW116793118 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 56		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8514	
Réf échantillon client : 002EW116793119 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 57		Description ITGA : Peinture / Revêtement souple multicolore / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Peinture	---	Non analysé	
Revêtement souple multicolore	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Colle polymère jaune + Ragréage gris non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8515	
Réf échantillon client : 002EW116793120 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 57		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Colle polymère jaune	
▸ Matériau compact gris hétérogène non séparable + Ragréage gris + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNB
▸ Colle bitumineuse noire	MOLP le 18/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GWS
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8516	
Réf échantillon client : 002EW116793121 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 57		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8517	
Réf échantillon client : 002EW116793122 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Panneaux de cloisons / Vol 57		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc avec couche fibreuse et poussières	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche fibreuse et poussières	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8518	
Réf échantillon client : 002EW116793123 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 58		Description ITGA : Colle grise hétérogène	
▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8519	
Réf échantillon client : 002EW116793124 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 58		Description ITGA : Colle grise avec poussières	
▸ Colle grise avec poussières	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC

Pré-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8520	
Réf échantillon client : 002EW116793125 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 58		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche beige avec couche en papier	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Couche beige avec couche en papier non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ANK (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8521	
Réf échantillon client : 002EW116793126 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 58		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Enduit gris	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Enduit gris	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8522	
Réf échantillon client : 002EW116793127 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 58		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Enduit gris	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8523	
Réf échantillon client : 002EW116793128 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 60		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8524	
Réf échantillon client : 002EW116793129 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 60		Description ITGA : Colle grise	
▸ Colle grise	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CNI

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8525	
Réf échantillon client : 002EW116793130 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 61		Description ITGA : Revêtement souple multicolore / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple multicolore	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISE
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISE (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8526	
Réf échantillon client : 002EW116793131 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 61		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise en vrac	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (2)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8527	
Réf échantillon client : 002EW116793132 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Panneaux de cloisons / Vol 61		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc avec couche en papier	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche en papier	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8528	
Réf échantillon client : 002EW116793133 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 61		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Joint cassant blanc	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Joint cassant blanc	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8529	
Réf échantillon client : 002EW116793134 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 61		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
Peinture non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END

Pré-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8530	
Réf échantillon client : 002EW116793135 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 63		Description ITGA : Peinture avec couche en papier / Matériau blanc / Matériau gris	
▸ Peinture avec couche en papier non séparable + Matériau blanc + Matériau gris non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8531	
Réf échantillon client : 002EW116793136 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 62		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Couche blanche	
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris + Couche blanche non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8532	
Réf échantillon client : 002EW116793137 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 62		Description ITGA : Peinture / Matériau beige en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau beige en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8533	
Réf échantillon client : 002EW116793138 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 64		Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple marron	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISE
▸ Colle polymère jaune + Ragréage gris non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISE (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8534	
Réf échantillon client : 002EW116793139 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 60		Description ITGA : Peinture / Colle grise avec poussières	
▸ Peinture non séparable + Colle grise avec poussières	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ATE

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8535	
Réf échantillon client : 002EW116793140 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 60		Description ITGA : Colle grise / Matériau blanc en faible quantité avec couche en mousse et poussières	
Colle grise + Matériau blanc en faible quantité avec couche en mousse et poussières non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : HDC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8536	
Réf échantillon client : 002EW116793141 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 66		Description ITGA : Revêtement souple rose / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac	
Revêtement souple rose	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : HDC
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : HDC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8537	
Réf échantillon client : 002EW116793142 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 66		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Ragréage rose	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Ragréage rose non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : HDC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8538	
Réf échantillon client : 002EW116793143 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 66		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact beige / Matériau plâtreux blanc / Matériau gris en vrac	
Peintures multiples non séparable + Matériau compact beige + Matériau plâtreux blanc non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8539	
Réf échantillon client : 002EW116793144 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 66		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact beige hétérogène / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples non séparable + Matériau compact beige hétérogène + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : HDC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8540	
Réf échantillon client : 002EW116793145 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 66		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8541	
Réf échantillon client : 002EW116793146 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 68		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose + Peinture non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : HDC
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : HDC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8542	
Réf échantillon client : 002EW116793147 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 69		Description ITGA : Revêtement souple rouge avec couche en toile et poussières / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac	
Revêtement souple rouge avec couche en toile et poussières	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : HDC
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : HDC

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8543	
Réf échantillon client : 002EW116793148 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 70		Description ITGA : Peinture / Colle grise en vrac hétérogène avec poussières / Matériau blanc en faible quantité en vrac	
Peinture non séparable + Colle grise en vrac hétérogène avec poussières + Matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CNI (2)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8544	
Réf échantillon client : 002EW116793149 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 70		Description ITGA : Peinture / Colle grise / Couche plâtreuse blanche en vrac	
Peinture non séparable + Colle grise + Couche plâtreuse blanche en vrac non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8545	
Réf échantillon client : 002EW116793150 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 70		Description ITGA : Colle beige / Peinture	
Colle beige + Peinture non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8546	
Réf échantillon client : 002EW116793151 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 60		Description ITGA : Revêtement souple rose / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac	
Revêtement souple rose	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8547	
Réf échantillon client : 002EW116793152 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 77		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Joint cassant blanc	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Joint cassant blanc non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8548	
Réf échantillon client : 002EW116793153 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 79		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8549	
Réf échantillon client : 002EW116793154 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Panneaux de cloisons / Vol 79		Description ITGA : Peinture avec couche en toile et poussières / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture avec couche en toile et poussières non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8550	
Réf échantillon client : 002EW116793155 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 80		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Matériau gris en faible quantité hétérogène	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable + Matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8551	
Réf échantillon client : 002EW116793156 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Plaque fibro ciment / Vol 82		Description ITGA : Fibrociment rose avec fibres visibles	
Fibrociment rose avec fibres visibles	MOLP le 18/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : GWS
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8552	
Réf échantillon client : 002EW116793157 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 82		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Joint cassant gris	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8553	
Réf échantillon client : 002EW116793158 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 82		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux rose avec poussières	
Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux rose avec poussières	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8554	
Réf échantillon client : 002EW116793159 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement / Vol 82		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux beige	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux beige	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8555	
Réf échantillon client : 002EW116793160 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 83		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8556	
Réf échantillon client : 002EW116793161 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 83		Description ITGA : Peinture / Colle grise avec couche souple	
▸ Peinture non séparable + Colle grise avec couche souple	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8557	
Réf échantillon client : 002EW116793162 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 83		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise en vrac	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8558	
Réf échantillon client : 002EW116793163 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 83		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8559	
Réf échantillon client : 002EW116793164 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 83		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8560	
Réf échantillon client : 002EW116793165 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 83		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8561	
Réf échantillon client : 002EW116793166 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 84		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit beige en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Enduit beige en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8562	
Réf échantillon client : 002EW116793167 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 84		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8563	
Réf échantillon client : 002EW116793168 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 84		Description ITGA : Peinture / Matériau beige en vrac	
Peinture non séparable + Matériau beige en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8564	
Réf échantillon client : 002EW116793169 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 84		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Couche blanche	
Revêtement souple gris	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris + Couche blanche non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8565	
Réf échantillon client : 002EW116793170 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 84		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8566	
Réf échantillon client : 002EW116793171 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 85		Description ITGA : Colle grise en vrac hétérogène	
▸ Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8567	
Réf échantillon client : 002EW116793172 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 85		Description ITGA : Colle grise en vrac hétérogène	
▸ Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8568	
Réf échantillon client : 002EW116793173 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 86		Description ITGA : Colle grise en vrac hétérogène avec couche fibreuse et poussières	
▸ Colle grise en vrac hétérogène avec couche fibreuse et poussières	MOLP + META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8569	
Réf échantillon client : 002EW116793174 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 86		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres	
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres	MOLP + META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : LTY
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8570	
Réf échantillon client : 002EW116793175 / Plafond et faux-plafonds / Poutres et charpentes / Enduits ciment / Vol 86		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8571	
Réf échantillon client : 002EW116793176 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 86		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau beige en vrac hétérogène avec poussières	
Peintures multiples non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène avec poussières	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8572	
Réf échantillon client : 002EW116793177 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 87		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNB
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8573	
Réf échantillon client : 002EW116793178 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 89		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige hétérogène / Matériau souple blanc avec poussières	
Peinture non séparable + Carrelage + Matériau souple blanc avec poussières non séparable	---	Non analysé	
Colle beige hétérogène	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8574	
Réf échantillon client : 002EW116793179 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 89		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau beige en vrac	
Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau beige en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (2)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8575	
Réf échantillon client : 002EW116793180 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Panneaux de cloisons / Vol 89		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	
Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières	MOLP + META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (2)

Pré-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8576	
Réf échantillon client : 002EW116793181 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 90		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8577	
Réf échantillon client : 002EW116793182 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 91		Description ITGA : Colle grise hétérogène / Peinture en faible quantité	
Colle grise hétérogène + Peinture en faible quantité non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8578	
Réf échantillon client : 002EW116793183 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 91		Description ITGA : Peinture / Colle grise en vrac hétérogène / Couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac	
Peinture non séparable + Colle grise en vrac hétérogène + Couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (2)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8579	
Réf échantillon client : 002EW116793184 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 91		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8580	
Réf échantillon client : 002EW116793185 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 93		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Peinture	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Peinture non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8581	
Réf échantillon client : 002EW116793186 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 93		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau gris en vrac hétérogène / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CUX
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8582	
Réf échantillon client : 002EW116793187 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 93		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Peinture	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige + Peinture non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8583	
Réf échantillon client : 002EW116793188 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 96		Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac	
▸ Revêtement souple marron	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8584	
Réf échantillon client : 002EW116793189 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 96		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau marron en faible quantité en vrac	
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Matériau marron en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK

Pré-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8585	
Réf échantillon client : 002EW116793190 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 96		Description ITGA : Peinture / Enduit beige en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit beige en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8586	
Réf échantillon client : 002EW116793191 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 96		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (2)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8587	
Réf échantillon client : 002EW116793192 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 96		Description ITGA : Peinture / Colle beige / Joint cassant gris	
▸ Peinture non séparable + Colle beige + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8588	
Réf échantillon client : 002EW116793193 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 96		Description ITGA : Peinture / Colle beige	
▸ Peinture non séparable + Colle beige	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8589	
Réf échantillon client : 002EW116793194 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 96		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : END

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8590	
Réf échantillon client : 002EW116793195 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 94		Description ITGA : Revêtement souple multicolore avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple multicolore avec couche en toile	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Colle polymère jaune + Ragréage gris	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8591	
Réf échantillon client : 002EW116793196 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 112		Description ITGA : Revêtement souple multicolore / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple multicolore	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8592	
Réf échantillon client : 002EW116793197 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 112		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8593	
Réf échantillon client : 002EW116793198 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Panneaux de cloisons / Vol 112		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux gris avec couche cartonnée	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux gris avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8594	
Réf échantillon client : 002EW116793199 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 116		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise en vrac	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8595	
Réf échantillon client : 002EW116793200 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 116		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Couche plâtreuse blanche	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8596	
Réf échantillon client : 002EW116793201 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 116		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Peinture / Couche plâtreuse blanche	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Peinture non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8597	
Réf échantillon client : 002EW116793202 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 116		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Peinture / Couche plâtreuse blanche	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Peinture non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8598	
Réf échantillon client : 002EW116793203 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 116		Description ITGA : Colle beige en vrac	
Colle beige en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8599	
Réf échantillon client : 002EW116793204 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 116		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8600	
Réf échantillon client : 002EW116793205 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 116		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : CNB
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8601	
Réf échantillon client : 002EW116793206 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 116		Description ITGA : Peinture / Colle grise	
▸ Peinture non séparable + Colle grise	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8602	
Réf échantillon client : 002EW116793207 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 120		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8603	
Réf échantillon client : 002EW116793208 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 120		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : END

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8604	
Réf échantillon client : 002EW116793209 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 120		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8605	
Réf échantillon client : 002EW116793210 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 121		Description ITGA : Colle grise	
▸ Colle grise	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8606	
Réf échantillon client : 002EW116793211 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 121		Description ITGA : Peinture avec couche fibreuse / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac	
▸ Peinture avec couche fibreuse non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Enduit gris en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8607	
Réf échantillon client : 002EW116793212 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 121		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit beige en vrac	
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit beige en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8608	
Réf échantillon client : 002EW116793213 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 121		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact beige avec poussières	
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau compact beige avec poussières	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8609	
Réf échantillon client : 002EW116793214 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 122		Description ITGA : Revêtement souple multicolore / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple multicolore	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ATE
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8610	
Réf échantillon client : 002EW116793215 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 123		Description ITGA : Peinture / Colle blanche	
Peinture non séparable + Colle blanche	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ATE
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8611	
Réf échantillon client : 002EW116793216 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 124		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
Peinture non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8612	
Réf échantillon client : 002EW116793217 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 125		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8613	
Réf échantillon client : 002EW116793218 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 128		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle blanche en vrac	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle blanche en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8614	
Réf échantillon client : 002EW116793219 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Panneaux de cloisons / Vol 128		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8615	
Réf échantillon client : 002EW116793220 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 127		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac / Matériau bleu	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige + Couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable + Matériau bleu non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNB
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8616	
Réf échantillon client : 002EW116793221 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 131		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Matériau blanc en vrac hétérogène	
▸ Matériau compact gris hétérogène + Matériau blanc en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8617	
Réf échantillon client : 002EW116793222 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 131		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit gris en vrac hétérogène avec poussières	
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène avec poussières	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ANK (2)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8618	
Réf échantillon client : 002EW116793223 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 131		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc hétérogène / Enduit beige hétérogène	
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc hétérogène + Enduit beige hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK

Pré-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8619	
Réf échantillon client : 002EW116793224 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 131		Description ITGA : Peinture / Matériau beige en vrac hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8620	
Réf échantillon client : 002EW116793225 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 131		Description ITGA : Peinture / Matériau beige en vrac hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (2)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8621	
Réf échantillon client : 002EW116793226 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 134		Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile et poussières / Carrelage / Colle grise hétérogène / Couche plâtreuse blanche	
▸ Peintures multiples avec couche en toile et poussières non séparable + Colle grise hétérogène + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8622	
Réf échantillon client : 002EW116793227 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 134		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise hétérogène / Matériau compact beige hétérogène	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène + Matériau compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8623	
Réf échantillon client : 002EW116793228 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 132		Description ITGA : Colle blanche hétérogène / Peinture	
▸ Colle blanche hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8624	
Réf échantillon client : 002EW116793229 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 132		Description ITGA : Colle blanche en vrac / Peinture	
▸ Colle blanche en vrac + Peinture non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8625	
Réf échantillon client : 002EW116793230 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 132		Description ITGA : Carrelage / Colle beige	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8626	
Réf échantillon client : 002EW116793231 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 132		Description ITGA : Peinture / Enduit gris	
▸ Peinture non séparable + Enduit gris	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8627	
Réf échantillon client : 002EW116793232 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 132		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8628	
Réf échantillon client : 002EW116793233 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 133		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune	
▸ Revêtement souple gris + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNB

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8629	
Réf échantillon client : 002EW116793234 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 133		Description ITGA : Peinture / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Ragréage gris / Colle bitumineuse noire	
▸ Peinture non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose + Ragréage gris non séparable + Colle bitumineuse noire non séparable	MOLP le 18/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GWS
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8630	
Réf échantillon client : 002EW116793235 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 133		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit beige en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Enduit beige en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8631	
Réf échantillon client : 002EW116793236 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 133		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact beige	
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8632	
Réf échantillon client : 002EW116793237 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 135		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8633	
Réf échantillon client : 002EW116793238 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 135		Description ITGA : Revêtement bicouche souple gris et noir avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement bicouche souple gris et noir avec couche en toile	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8634	
Réf échantillon client : 002EW116793239 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Panneaux de cloisons / Vol 135		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8635	
Réf échantillon client : 002EW116793240 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 135		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8636	
Réf échantillon client : 002EW116793241 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 136		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau beige en vrac	
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau beige en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8637	
Réf échantillon client : 002EW116793242 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 136		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Couche blanche	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris + Couche blanche non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8638	
Réf échantillon client : 002EW116793243 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 137		Description ITGA : Revêtement souple beige avec couche en toile / Colle polymère jaune / Couche grise	
▸ Revêtement souple beige avec couche en toile + Colle polymère jaune non séparable + Couche grise non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ISE

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8639	
Réf échantillon client : 002EW116793244 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 137		Description ITGA : Colle polymère jaune / Matériau compact gris hétérogène / Matériau blanc	
Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact gris hétérogène + Matériau blanc non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8640	
Réf échantillon client : 002EW116793245 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 137		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
Peinture non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8641	
Réf échantillon client : 002EW116793246 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 143		Description ITGA : Peinture / Colle grise / Matériau blanc	
Peinture non séparable + Colle grise + Matériau blanc non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8642	
Réf échantillon client : 002EW116793247 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 143		Description ITGA : Peinture / Colle blanche / Peinture	
Peinture non séparable + Colle blanche + Peinture non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8643	
Réf échantillon client : 002EW116793248 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 144		Description ITGA : Peinture / Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Peinture	---	Non analysé	
Dalle dure cassante beige	META (B) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNB
Colle polymère jaune + Ragréage gris non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8644	
Réf échantillon client : 002EW116793249 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 144		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène / Colle polymère jaune / Carrelage	
Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8645	
Réf échantillon client : 002EW116793250 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 144		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Peinture / Couche plâtreuse blanche	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise non séparable + Peinture non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8646	
Réf échantillon client : 002EW116793251 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 142		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Peinture / Couche blanche / Joint cassant blanc	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise non séparable + Peinture non séparable + Couche blanche non séparable + Joint cassant blanc	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8647	
Réf échantillon client : 002EW116793252 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 149		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Colle blanche	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Colle blanche non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK

Pré-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8648	
Réf échantillon client : 002EW116793253 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 149		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8649	
Réf échantillon client : 002EW116793254 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 149		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8650	
Réf échantillon client : 002EW116793255 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 150		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple gris	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8651	
Réf échantillon client : 002EW116793256 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 150		Description ITGA : Peinture / Matériau beige en vrac	
Peinture non séparable + Matériau beige en vrac	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ANK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8652	
Réf échantillon client : 002EW116793257 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 150		Description ITGA : Peinture / Matériau beige en vrac	
Peinture non séparable + Matériau beige en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : CNI

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8653	
Réf échantillon client : 002EW116793258 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 134		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : CNB
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8654	
Réf échantillon client : 002EW116793259 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 134		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau beige / Matériau gris en vrac	
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau beige non séparable + Matériau gris en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ANK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8655	
Réf échantillon client : 002EW116793260 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 154		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau compact gris hétérogène	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8656	
Réf échantillon client : 002EW116793261 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 154		Description ITGA : Revêtement souple beige avec couche en toile et poussières / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac	
▸ Revêtement souple beige avec couche en toile et poussières	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en vrac	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8657	
Réf échantillon client : 002EW116793262 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Panneaux de cloisons / Vol 154		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières / Papier vert	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée et poussières + Papier vert non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8658	
Réf échantillon client : 002EW116793263 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Panneaux de cloisons / Vol 154		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8659	
Réf échantillon client : 002EW116793264 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 160		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose / Ragréage gris	
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose + Ragréage gris non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8660	
Réf échantillon client : 002EW116793265 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 160		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac / Ragréage rose en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise en vrac + Ragréage rose en vrac non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8661	
Réf échantillon client : 002EW116793266 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 162		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8662	
Réf échantillon client : 002EW116793267 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 162		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac	
Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8663	
Réf échantillon client : 002EW116793268 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Panneaux de cloisons / Vol 162		Description ITGA : Peinture avec couche en toile et poussières / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture avec couche en toile et poussières non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8664	
Réf échantillon client : 002EW116793269 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 162		Description ITGA : Colle beige / Peintures multiples en faible quantité en vrac	
Colle beige + Peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8665	
Réf échantillon client : 002EW116793270 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 164		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche fibreuse / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche fibreuse + Enduit gris en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8666	
Réf échantillon client : 002EW116793271 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 164		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit gris en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Enduit gris en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8667	
Réf échantillon client : 002EW116793272 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 164		Description ITGA : Peinture / Matériau beige en vrac	
Peinture non séparable + Matériau beige en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END

Pré-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8668	
Réf échantillon client : 002EW116793273 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 163		Description ITGA : Peinture / Colle grise	
Peinture non séparable + Colle grise	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8669	
Réf échantillon client : 002EW116793274 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 163		Description ITGA : Peinture / Colle grise	
Peinture non séparable + Colle grise	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8670	
Réf échantillon client : 002EW116793275 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 163		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8671	
Réf échantillon client : 002EW116793276 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 182		Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Couche blanche	
Revêtement bicouche souple beige et noir	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris + Couche blanche non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8672	
Réf échantillon client : 002EW116793277 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 183		Description ITGA : Carrelage beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Carrelage beige	---	Non analysé	
Colle polymère jaune + Ragréage gris non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8673	
Réf échantillon client : 002EW116793278 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 183		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Matériau beige / Joint cassant gris	
Peinture + Carrelage + Matériau beige	---	Non analysé	
Colle grise + Joint cassant gris	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8674	
Réf échantillon client : 002EW116793279 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Panneaux de cloisons / Vol 183		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc avec couche en papier	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche en papier	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Analyste : END
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8675	
Réf échantillon client : 002EW116793280 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 184		Description ITGA : Revêtement souple beige avec couche en toile et poussières / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac hétérogène / Peinture	
Revêtement souple beige avec couche en toile et poussières	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8676	
Réf échantillon client : 002EW116793281 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 184		Description ITGA : Colle grise en vrac hétérogène / Matériau blanc / Peinture	
Colle grise en vrac hétérogène + Matériau blanc + Peinture non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté / -	Analyste : APO

Pré-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8677	
Réf échantillon client : 002EW116793282 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 188		Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Peinture	
Dalle dure cassante beige	META (B) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose + Peinture non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8678	
Réf échantillon client : 002EW116793283 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 188		Description ITGA : Peinture / Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène	
Peinture non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris hétérogène	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNB
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8679	
Réf échantillon client : 002EW116793284 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 188		Description ITGA : Matériau gris en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc	
Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CNI (2)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8680	
Réf échantillon client : 002EW116793285 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 188		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8681	
Réf échantillon client : 002EW116793286 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 188		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige hétérogène / Matériau gris hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau compact beige hétérogène + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : CNB

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8682	
Réf échantillon client : 002EW116793287 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 186		Description ITGA : Colle beige en vrac / Couche plâtreuse blanche	
▸ Colle beige en vrac + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8683	
Réf échantillon client : 002EW116793288 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 186		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact beige hétérogène / Matériau gris	
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau compact beige hétérogène + Matériau gris non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : CNI
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8684	
Réf échantillon client : 002EW116793289 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 190		Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène / Papier / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
▸ Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + Papier non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (A) le 18/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8685	
Réf échantillon client : 002EW116793290 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 190		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Colle grise en faible quantité en vrac / Couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac non séparable + Colle grise en faible quantité en vrac + Couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8686	
Réf échantillon client : 002EW116793291 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 190		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact beige	
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : HDC (3)

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8687	
Réf échantillon client : 002EW116793292 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 195		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise hétérogène / Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée et poussières	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène + Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée et poussières non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8688	
Réf échantillon client : 002EW116793293 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 195		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8689	
Réf échantillon client : 002EW116793294 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 195		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : HDC
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8690	
Réf échantillon client : 002EW116793295 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 184		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène	
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT112406-8691	
Réf échantillon client : 002EW116793296 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 191		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Colle beige avec couche fibreuse et poussières	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Colle beige avec couche fibreuse et poussières non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (3)

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1124-14289 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793297 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 191		Réf échantillon ITGA : IT112406-8692 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise hétérogène / Joint cassant beige	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène + Joint cassant beige non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793298 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 191		Réf échantillon ITGA : IT112406-8693 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac	
Peinture + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige + Couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : APO (2)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793299 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 191		Réf échantillon ITGA : IT112406-8694 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (2)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793300 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 191		Réf échantillon ITGA : IT112406-8695 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Christophe BOUISSON Analyste

Pré-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

CHANTIER

Référence	**C032024081787**
Adresse	Commande : 002EW116793-1 Affaire : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval 69003 LYON

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Limonest, le 18/09/2024

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC032024081787
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique *La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)*
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW116793-1_482

Référence labo	69PM00603334	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	11/09/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Etienne POUSIN	Date d'analyse	18/09/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Flocages		
Zone de prélèvement	Pavillon E - Vol 257		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Flocage Fibreux Souple Blanc	2	2	ALA	Acétone	1	2	ROR	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence dossier: RSC032024081787

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 1 MOLP et 1 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 1/1

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture

Pre-Rapport

Cpcn{uvg"OcvÁtkcwz
Tayeb Benkerroum



Pre-Rapport

Accréditation
N°1-7326
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

ITGA ANALYTICS LIMONEST
235 rue de l'étang
69760 Limonest
Contact-Analytics@itga.fr

Accréditation n° 1-7326
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

CHANTIER

Référence	**C032025093582**
Adresse	Commande : 002EW116793-2 Affaire : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval 69003 LYON

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Limonest, le 07/08/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC032025093582
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Limonest
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques *La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)* Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW116793-2_483

Référence labo	69PM00710215
Date du prélèvement	31/07/2025
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-00-04
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches) Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc

Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Analyse réglementaire	Oui
Date d'analyse	05/08/2025

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EW116793-2_484

Référence labo	69PM00710216	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-00-04		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre (pièces humides) Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW116793-2_485

Référence labo	69PM00710217	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduit de rebouchage		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-00-04		
Remarque concernant le prélèvement	Autour de conduits		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW116793-2_486

Référence labo	69PM00710218	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-00-04		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage + colle grise sur chape sable (sous ragréage)		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EW116793-2_487

Référence labo	69PM00710219	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-00-05		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe blanche + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté	●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Plinthe Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW116793-2_488

Référence labo	69PM00710220	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Conduit		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-S1-01		
Remarque concernant le prélèvement	Conduit enterré en ciment		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW116793-2_489

Référence labo	69PM00710221	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-S1-16		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Pulvérulent Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Blanc

Pre-Rapport

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC032025093582
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW116793-2_490

Référence labo	69PM00710222	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-S1-16		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Plinthe Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW116793-2_491

Référence labo	69PM00710223	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Manchon		
Zone de prélèvement	Pavillon E - Vol 55		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	MFH	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW116793-2_492

Référence labo	69PM00710224	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Equipement électrique - Divers		
Zone de prélèvement	Pavillon E - Vol 54		
Remarque concernant le prélèvement	Tresse sur boitier		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
	1	Peinture Effritable Marron Beige	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	Tresse Fibreux Souple Blanc	1	1	ZLB	-	-	-	-	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EW116793-2_493

Référence labo	69PM00710225	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Equipement électrique - Divers		
Zone de prélèvement	Pavillon E - Vol 54		
Remarque concernant le prélèvement	Carton isolant sur boitier		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Carton Fibreux Souple Marron	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW116793-2_494

Référence labo	69PM00710226	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Cables électriques - Isolant		
Zone de prélèvement	Pavillon E - Vol 54		
Remarque concernant le prélèvement	Isolant tressé		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Fibreux Souple Marron	2	2	ZLB	Acétone	1	2	ULM	Non détecté
	2	Matériau Souple Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW116793-2_495

Référence labo	69PM00710227	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Cables électriques - Isolant		
Zone de prélèvement	Pavillon E - Vol 54		
Remarque concernant le prélèvement	Isolant de gaine rigide		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	MFH	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EW116793-2_496

Référence labo	69PM00710228	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-S1-55		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable Le client a demandé à n'analyser que la couche Mastic Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW116793-2_497

Référence labo	69PM00710229	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/08/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-00-29		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable Le client a demandé à n'analyser que la couche Mastic Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	2	4	LDV	Non détecté
	2	Mastic Effritable Beige	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW116793-2_498

Référence labo	69PM00710230	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-00-30		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable Le client a demandé à n'analyser que la couche Mastic Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté
	2	Mastic Effritable Beige	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP — 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EW116793-2_499

Référence labo	69PM00710231	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Ascenceurs et monte charges - Machinerie - Frein		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-03-01		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Tresse Souple Fibreux Marron	2	2	ZLB	Acétone	1	2	ULM	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW116793-2_500

Référence labo	69PM00710232	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Ascenceurs et monte charges - Machinerie - Frein		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-03-01		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Fibreux Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Chrysotile	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW116793-2_501

Référence labo	69PM00710233	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Pavillon E - Trémie 1		
Remarque concernant le prélèvement	Granito en fond de fosse		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : RAS

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EW116793-2_502

Référence labo	69PM00710234	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-S1-05		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage + colle grise Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EW116793-2_503

Référence labo	69PM00710235	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-S1-05		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Plinthe Dur Beige, Peinture Effritable Blanc Beige

Référence échantillon : 002EW116793-2_504

Référence labo	69PM00710236	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-S1-05		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté ●
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches non-analysées : Faïence Dur Beige, Peinture Effritable Blanc

Pre-Rapport

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC032025093582
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW116793-2_505

Référence labo	69PM00710237	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-S1-05		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre sur lattis Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW116793-2_506

Référence labo	69PM00710238	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Tresses		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-S1-05		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Tresse Souple Fibreux Blanc	1	1	ZLB	-	-	-	-	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW116793-2_507

Référence labo	69PM00710239	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Mastics		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-S1-05		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic sur trappe		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté
	2	Peinture Effritable Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EW116793-2_508

Référence labo	69PM00710240	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Rubans adhésifs		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-S1-05		
Remarque concernant le prélèvement	Scotch gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté ●
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW116793-2_509

Référence labo	69PM00710241	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-S1-05		
Remarque concernant le prélèvement	Plaque type BA13 + bande à joint Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Plâtre Pulvérulent Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
2	5	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carton Souple Fibreux Marron

Référence échantillon : 002EW116793-2_510

Référence labo	69PM00710242	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Manchon		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-S1-15		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	MFH	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EW116793-2_511

Référence labo	69PM00710243	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-S1-53		
Remarque concernant le prélèvement	Chape ciment (prélèvement contradictoire au P44 N°1) Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté ●
	2	Mortier Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW116793-2_512

Référence labo	69PM00710244	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-S1-53		
Remarque concernant le prélèvement	Chape ciment (prélèvement contradictoire au P44 N°2) Le client a demandé à n'analyser que la couche Ciment Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté ●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW116793-2_513

Référence labo	69PM00710245	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-S1-53		
Remarque concernant le prélèvement	Chape ciment (prélèvement contradictoire au P44 N°3)		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EW116793-2_514

Référence labo	69PM00710246	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-S1-50		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable Le client a demandé à n'analyser que la couche Mastic Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Mastic Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	RAS

Référence échantillon : 002EW116793-2_515

Référence labo	69PM00710247	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits projetés (plâtre)		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-S1-50		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW116793-2_516

Référence labo	69PM00710248	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-S1-50		
Remarque concernant le prélèvement	Panneaux faux plafonds		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ULM	Non détecté	●
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	ZLB						
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EW116793-2_517

Référence labo	69PM00710249	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-00-44		
Remarque concernant le prélèvement	Panneaux faux plafonds		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ULM	Non détecté
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	ZLB					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW116793-2_518

Référence labo	69PM00710250	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-00-44		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable Le client a demandé à n'analyser que la couche Mastic Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	3	6	MFH	Chrysotile
	2	Mastic Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW116793-2_519

Référence labo	69PM00710251	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/08/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-00-45b		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable Le client a demandé à n'analyser que la couche Mastic Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	2	4	LDV	Non détecté
	2	Mastic Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EW116793-2_520

Référence labo	69PM00710252	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-00-45b		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier (rustine)		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW116793-2_521

Référence labo	69PM00710253	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-00-45b		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable Le client a demandé à n'analyser que la couche Mastic Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté
	2	Mastic Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW116793-2_522

Référence labo	69PM00710254	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits projetés (plâtre)		
Zone de prélèvement	Pavillon E - Local CTA		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Pre-Rapport

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC032025093582
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW116793-2_523

Référence labo	69PM00710255	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Flocages		
Zone de prélèvement	Pavillon E - Local CTA		
Remarque concernant le prélèvement	Flocage		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Flocage Fibreux Souple Blanc	2	2	ZLB	Acétone	1	2	ULM	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW116793-2_524

Référence labo	69PM00710256	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Voies et réseaux divers - Conduits - Fibres-ciment		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-S1-57		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres-ciment Fibreux Dur Gris	1	1	ZLB	-	-	-	-	Chrysotile
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW116793-2_525

Référence labo	69PM00710257	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-S1-24		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Blanc

Pre-Rapport

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC032025093582
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW116793-2_526

Référence labo	69PM00710258	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-S1-24		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Plinthe Dur Beige

Référence échantillon : 002EW116793-2_527

Référence labo	69PM00710259	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-S1-24		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : La couche Peinture / Effritable / Blanc n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante .
Couches non-analysées : Faïence Dur Beige, Peinture Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EW116793-2_528

Référence labo	69PM00710260	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/08/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-S1-24		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable Le client a demandé à n'analyser que la couche Mastic Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	2	4	MFH	Non détecté
	2	Mastic Effritable Gris	-	-	-					

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat : 0 MOLP, 1 MET

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EW116793-2_529

Référence labo	69PM00710261	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-S1-38b		
Remarque concernant le prélèvement	Joint sur vitre de portes		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW116793-2_530

Référence labo	69PM00710262	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-S1-38b		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone, Chloroforme	2	4	MFH	Non détecté ●
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
	4	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW116793-2_531

Référence labo	69PM00710263	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Calorifugeage		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-S1-38b		
Remarque concernant le prélèvement	Résidus de calorifuge au sol		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Grunerite-amiante (Amosite) ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	4	Matériau Effritable Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Pre-Rapport

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC032025093582
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW116793-2_532

Référence labo	69PM00710264	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Tresses		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-S1-38		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Tresse Fibreux Souple Blanc	1	1	ZLB	-	-	-	-	Chrysotile ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW116793-2_533

Référence labo	69PM00710265	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Equipements divers et accessoires - Cables électriques - Isolant		
Zone de prélèvement	Pavillon E - Vol 54		
Remarque concernant le prélèvement	Isolant de gaine rigide		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	MFH	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW116793-2_534

Référence labo	69PM00710266	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-01-61		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté ●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EW116793-2_535

Référence labo	69PM00710267	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-01-34		
Remarque concernant le prélèvement	Revêtement en lé plastique + colle jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté	●
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EW116793-2_536

Référence labo	69PM00710268	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-01-34		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW116793-2_537

Référence labo	69PM00710269	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-01-34		
Remarque concernant le prélèvement	Revêtement en lé plastique + colle jaune		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté	●
	3	Ragréage Effritable Gris	-	-	-						
	4	Matériau Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 2.
Couche non-analysée : Joint Souple Translucide

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EW116793-2_538

Référence labo	69PM00710270	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Rubans adhésifs		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-01-34		
Remarque concernant le prélèvement	Scotch gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté ●
	2	Matériau Effritable Gris	-	-	-					
	3	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW116793-2_539

Référence labo	69PM00710271	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-01-39		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW116793-2_540

Référence labo	69PM00710272	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit de rebouchage		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-01-39		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EW116793-2_541

Référence labo	69PM00710273	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-01-40		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier sur imposte		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté
	2	Mastic Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW116793-2_542

Référence labo	69PM00710274	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-01-40		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier sur imposte (reprise)		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW116793-2_543

Référence labo	69PM00710275	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-01-26		
Remarque concernant le prélèvement	Carrelage + colle grise Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : RAS

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EW116793-2_544

Référence labo	69PM00710276	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-01-27		
Remarque concernant le prélèvement	Plinthe + colle grise		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW116793-2_545

Référence labo	69PM00710277	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Colle de carreaux de plâtre		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-01-27		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW116793-2_546

Référence labo	69PM00710278	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-01-27		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre sur porteur Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Pulvérulent Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Pré-Rapport

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC032025093582
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW116793-2_547

Référence labo	69PM00710279	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-01-27		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté	●
	2	Fibres Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
	3	Colle Dur Beige	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Beige

Référence échantillon : 002EW116793-2_548

Référence labo	69PM00710280	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-01-27		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté	●
	2	Joint Dur Blanc	-	-	-						
	3	Colle Dur Beige	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Orange

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EW116793-2_549

Référence labo	69PM00710281	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-01-27		
Remarque concernant le prélèvement	Revêtement en lé plastique + colle jaune + ragréage		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW116793-2_550

Référence labo	69PM00710282	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit eau - Mastics		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-01-27		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic sur pipe d'évacuation Le client a demandé à n'analyser que la couche Mastic Effritable Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Peinture Effritable Blanc Beige

Référence échantillon : 002EW116793-2_551

Référence labo	69PM00710283	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-01-09		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Pre-Rapport

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC032025093582
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW116793-2_552

Référence labo	69PM00710284	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-01-07		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

Référence échantillon : 002EW116793-2_553

Référence labo	69PM00710285	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-01-14		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté
	2	Peinture Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Bleu

Référence échantillon : 002EW116793-2_554

Référence labo	69PM00710286	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-01-18		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier sur imposte Le client a demandé à n'analyser que la couche Matériau Effritable Gris		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Peinture Effritable Multicolore

Pre-Rapport

Référence échantillon : 002EW116793-2_555

Référence labo	69PM00710287	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-01-06		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté	●
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Gris

Référence échantillon : 002EW116793-2_556

Référence labo	69PM00710288	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-01-05		
Remarque concernant le prélèvement	Faïence + colle beige Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté	●
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches non-analysées : Faïence Dur Beige, Peinture Effritable Multicolore
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW116793-2_557

Référence labo	69PM00710289	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-01-21		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Plâtre Pulvérulent Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté	●
2	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté	●
3	3	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	2	2	ZLB	Acétone	1	2	MFH	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			3 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Peinture Effritable Blanc, Papier Souple Fibreux Beige, Carton Souple Fibreux Vert
Couche 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Pré-Rapport

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC032025093582
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW116793-2_558

Référence labo	69PM00710290	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-00-20		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Vert	-	-	-						
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	4	Papier Souple Fibreux Beige	-	-	-						
	5	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
2	6	Carton Souple Fibreux Vert	2	2	ZLB	-	-	-	-	Non détecté	●
3	7	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté	●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	1 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couche 7 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW116793-2_559

Référence labo	69PM00710291	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-00-20		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches) Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Pre-Rapport

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC032025093582
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW116793-2_560

Référence labo	69PM00710292	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	06/08/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-01-94		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable Le client a demandé à n'analyser que la couche Mastic Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Dur Beige	-	-	-	Acétone	2	4	MFH	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Peinture Effritable Blanc

Référence échantillon : 002EW116793-2_561

Référence labo	69PM00710293	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-01-94		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + Plaque type BA13 + bande à joint Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Plâtre Pulvérulent Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté ●
2	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Peinture Effritable Blanc, Carton Souple Fibreux Marron
Couche 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW116793-2_562

Référence labo	69PM00710294	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-01-94		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture + enduit plâtre (pièces sèches) Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté ●
	2	Enduit Effritable Beige	-	-	-					
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celle des fibres d'amiante.

Pre-Rapport

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC032025093582
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW116793-2_563

Référence labo	69PM00710295	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-01-83		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable Le client a demandé à n'analyser que la couche Mastic Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Chrysotile ●
	2	Mastic Dur Gris	-	-	-					
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Peinture Effritable Multicolore

Référence échantillon : 002EW116793-2_564

Référence labo	69PM00710296	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	31/07/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Mathieu SABRE	Date d'analyse	05/08/2025
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Pavillon E - E-01-83		
Remarque concernant le prélèvement	Mastic vitrier effritable sur imposte Le client a demandé à n'analyser que la couche Mastic Effritable Beige		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mastic Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	MFH	Non détecté ●
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat	0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Peinture Effritable Blanc

Référence dossier: RSC032025093582

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 11 MOLP et 85 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 90/90

Pre-Rapport

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Résponsable d'équipe
Lucile Falenta



Pre-Rapport

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

72 rue Aristide Briand
76650 PETIT-COURONNE
Tel : 02.76.61.25.74
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6304

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-33567 EN DATE DU 26/08/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client :	AC ENVIRONNEMENT 64 rue clement Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA :	IT0725-33567
		Réf. Commande Client :	002EW116793-3

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 20/08/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Pre-Rapport

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793-3565 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / E-00-80		Réf échantillon ITGA : IT072508-23028 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
Peinture + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATU (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793-3566 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Panneaux de cloisons / E-00-80		Réf échantillon ITGA : IT072508-23029 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATU (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-33567 EN DATE DU 26/08/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072508-23030	
Réf échantillon client : 002EW116793-3567 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / E-00-80		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
▸ Peinture + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATU (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072508-23031	
Réf échantillon client : 002EW116793-3568 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / E-00-80		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATU
▸ Colle polymère jaune + Ragréage gris non séparable	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATU (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072508-23032	
Réf échantillon client : 002EW116793-3569 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Isolant de faux-plafond / E-00-78		Description ITGA : Colle blanche avec couche fibreuse	
▸ Colle blanche avec couche fibreuse	META (A) le 21/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NOO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072508-23033	
Réf échantillon client : 002EW116793-3570 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / E-00-85b		Description ITGA : Matériau souple gris	
▸ Matériau souple gris	META (B) le 21/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NOO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072508-23034	
Réf échantillon client : 002EW116793-3571 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / E-00-85b		Description ITGA : Matériau compact gris / Matériau souple beige	
▸ Matériau compact gris	META (A) le 25/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATU
▸ Matériau souple beige	META (B) le 21/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NOO

Pre Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-33567 EN DATE DU 26/08/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072508-23035	
Réf échantillon client : 002EW116793-3572 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / E-00-85b		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATU (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072508-23036	
Réf échantillon client : 002EW116793-3573 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / E-00-85b		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATU (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072508-23037	
Réf échantillon client : 002EW116793-3574 / Equipements divers et accessoires / Bac / Bac à fleurs / E-00-85b		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
▸ Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 21/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : NOO
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072508-23038	
Réf échantillon client : 002EW116793-3575 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / E-00-85		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATU (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072508-23039	
Réf échantillon client : 002EW116793-3576 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / E-00-86		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATU (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072508-23040	
Réf échantillon client : 002EW116793-3577 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / E-00-86		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATU (3)

Pré-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-33567 EN DATE DU 26/08/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793-3578 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / E-00-88		Réf échantillon ITGA : IT072508-23041 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATU (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793-3579 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / E-00-90b		Réf échantillon ITGA : IT072508-23042 Description ITGA : Matériau compact gris	
▸ Matériau compact gris	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATU
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793-3580 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / E-00-90b		Réf échantillon ITGA : IT072508-23043 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
▸ Peinture + Matériau compact gris non séparable	META (A) le 22/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATU (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793-3581 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / E-00-90b		Réf échantillon ITGA : IT072508-23044 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 26/08/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATU (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793-3582 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / E-00-85b		Réf échantillon ITGA : IT072508-23045 Description ITGA : Matériau compact gris / Matériau plâtreux blanc	
▸ Matériau compact gris + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 25/08/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ATU (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Brandon Boreau Analyste

Pré-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

72 rue Aristide Briand
76650 PETIT-COURONNE
Tel : 02.76.61.25.74
www.itga.fr

Accréditation n° 1-6304

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-36501 EN DATE DU 23/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue clement Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0725-36501 Réf. Commande Client : 002EW116793-4

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 12/09/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793-4583 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Complexe d'étanchéité / Vol 279		Réf échantillon ITGA : IT072509-18992 Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
Matériau bitumineux noir	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793-4584 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Pare-vapeur / Vol 279		Réf échantillon ITGA : IT072509-18993 Description ITGA : Matériau bitumineux	
Matériau bitumineux	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-36501 EN DATE DU 23/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-18994	
Réf échantillon client : 002EW116793-4585 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Complexe d'étanchéité / Vol 279		Description ITGA : Matériau bitumineux / Matériau mousse	
▸ Matériau bitumineux + Matériau mousse non séparable	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU (4)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-18995	
Réf échantillon client : 002EW116793-4586 / Toiture et étanchéité / Eléments ponctuels / Conduits de ventilation / Vol 279		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
▸ Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 19/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RNU
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-18996	
Réf échantillon client : 002EW116793-4587 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Complexe d'étanchéité / Vol 279		Description ITGA : Matériau bitumineux / Matériau compact gris	
▸ Matériau bitumineux + Matériau compact gris non séparable	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU (4)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-18997	
Réf échantillon client : 002EW116793-4588 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 279		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
▸ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-18998	
Réf échantillon client : 002EW116793-4589 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 279		Description ITGA : Matériau bitumineux	
▸ Matériau bitumineux	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-18999	
Réf échantillon client : 002EW116793-4590 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 279		Description ITGA : Matériau bitumineux avec aluminium	
▸ Matériau bitumineux avec aluminium	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-36501 EN DATE DU 23/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19000	
Réf échantillon client : 002EW116793-4591 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 279		Description ITGA : Peinture / Enduit compact beige	
▸ Peinture + Enduit compact beige non séparable	META (A) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU (4)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19001	
Réf échantillon client : 002EW116793-4592 / Toiture et étanchéité / Eléments ponctuels / Rubans adhésifs / Vol 279		Description ITGA : Matériau en aluminium / Matériau mou	
▸ Matériau en aluminium non séparable + Matériau mou	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU (4)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19002	
Réf échantillon client : 002EW116793-4593 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 279		Description ITGA : Matériau bitumineux	
▸ Matériau bitumineux	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19003	
Réf échantillon client : 002EW116793-4594 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Revêtements et colles / Vol 279		Description ITGA : Matériau bitumineux	
▸ Matériau bitumineux	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19004	
Réf échantillon client : 002EW116793-4595 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 279		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
▸ Peinture + Enduit compact gris non séparable	META (A) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU (4)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19005	
Réf échantillon client : 002EW116793-4596 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Enveloppe de calorifuge / Vol 279		Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
▸ Matériau bitumineux noir	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-36501 EN DATE DU 23/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19006	
Réf échantillon client : 002EW116793-4597 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 279		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19007	
Réf échantillon client : 002EW116793-4598 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Complexe d'étanchéité / Vol 279		Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Matériau compact gris	
Matériau bitumineux noir	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU
Matériau compact gris	META (A) le 19/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19008	
Réf échantillon client : 002EW116793-4599 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Pare-vapeur / Vol 279		Description ITGA : Matériau bitumineux	
Matériau bitumineux	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19009	
Réf échantillon client : 002EW116793-4600 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Complexe d'étanchéité / Vol 279		Description ITGA : Matériau bitumineux	
Matériau bitumineux	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19010	
Réf échantillon client : 002EW116793-4601 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 279		Description ITGA : Matériau bitumineux avec aluminium	
Matériau bitumineux avec aluminium	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU

Pre Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-36501 EN DATE DU 23/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19011	
Réf échantillon client : 002EW116793-4602 / Toiture et étanchéité / Eléments ponctuels / Rubans adhésifs / Vol 279		Description ITGA : Peinture / Matériau mou gris	
Peinture non séparable + Matériau mou gris	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU (4)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19012	
Réf échantillon client : 002EW116793-4603 / Façades / Murs / Enduit ciment / E-03-01		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19013	
Réf échantillon client : 002EW116793-4604 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / E-03-01		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19014	
Réf échantillon client : 002EW116793-4605 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / E-03-01		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
Peinture + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU (4)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19015	
Réf échantillon client : 002EW116793-4606 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / E-03-01		Description ITGA : Matériau bitumineux	
Matériau bitumineux	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19016	
Réf échantillon client : 002EW116793-4607 / Façades / Murs / Joint de dilatation / Vol 279		Description ITGA : Peinture / Matériau souple gris	
Peinture + Matériau souple gris non séparable	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU (4)

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-36501 EN DATE DU 23/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793-4608 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Complexe d'étanchéité / Vol 279		Réf échantillon ITGA : IT072509-19018 Description ITGA : Matériau bitumineux	
Matériau bitumineux	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793-4609 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Complexe d'étanchéité / Vol 279		Réf échantillon ITGA : IT072509-19019 Description ITGA : Matériau bitumineux	
Matériau bitumineux	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793-4610 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Complexe d'étanchéité / Vol 279		Réf échantillon ITGA : IT072509-19020 Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
Matériau bitumineux noir	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793-4611 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Pare-vapeur / Vol 279		Réf échantillon ITGA : IT072509-19021 Description ITGA : Matériau bitumineux	
Matériau bitumineux	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793-4612 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Complexe d'étanchéité / Vol 279		Réf échantillon ITGA : IT072509-19022 Description ITGA : Matériau bitumineux blanc en vrac	
Matériau bitumineux blanc en vrac	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU (3)

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-36501 EN DATE DU 23/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19023	
Réf échantillon client : 002EW116793-4613 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Joint de bride / Vol 279		Description ITGA : Peinture / Matériau compact noir avec fibres visibles	
Peinture + Matériau compact noir avec fibres visibles non séparable	MOLP + META (A) le 19/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU (4)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19024	
Réf échantillon client : 002EW116793-4614 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Complexe d'étanchéité / Vol 279		Description ITGA : Matériau bitumineux	
Matériau bitumineux	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19025	
Réf échantillon client : 002EW116793-4615 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Complexe d'étanchéité / Vol 279		Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Matériau mousse beige	
Matériau bitumineux noir	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU
Matériau mousse beige	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19026	
Réf échantillon client : 002EW116793-4616 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 279		Description ITGA : Matériau bitumineux avec aluminium	
Matériau bitumineux avec aluminium	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19027	
Réf échantillon client : 002EW116793-4617 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Tresses / Vol 279		Description ITGA : Matériau compact gris / Matériau fibreux beige	
Matériau compact gris	META (A) le 19/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU
Matériau fibreux beige	MOLP le 19/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / Aucune	Analyste : RNU

Pre Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-36501 EN DATE DU 23/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793-4618 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 279		Réf échantillon ITGA : IT072509-19028 Description ITGA : Matériau bitumineux avec aluminium	
Matériau bitumineux avec aluminium	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793-4619 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 279		Réf échantillon ITGA : IT072509-19029 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac	
Peinture + Enduit compact gris en vrac	META (A) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU (3)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793-4620 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Complexe d'étanchéité / Vol 279		Réf échantillon ITGA : IT072509-19030 Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
Matériau bitumineux noir	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793-4621 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Pare-vapeur / Vol 279		Réf échantillon ITGA : IT072509-19031 Description ITGA : Matériau bitumineux	
Matériau bitumineux	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793-4622 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 279		Réf échantillon ITGA : IT072509-19032 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E Réf échantillon client : 002EW116793-4623 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Complexe d'étanchéité / Vol 279		Réf échantillon ITGA : IT072509-19033 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche en papier	
Matériau bitumineux noir avec couche en papier	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-36501 EN DATE DU 23/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19034	
Réf échantillon client : 002EW116793-4624 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 279		Description ITGA : Matériau bitumineux avec aluminium	
Matériau bitumineux avec aluminium	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19035	
Réf échantillon client : 002EW116793-4625 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 279		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
Peinture + Enduit compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU (4)
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19036	
Réf échantillon client : 002EW116793-4626 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 279		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium	
Matériau bitumineux noir avec aluminium	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19037	
Réf échantillon client : 002EW116793-4627 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Complexe d'étanchéité / Vol 279		Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
Matériau bitumineux noir	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19038	
Réf échantillon client : 002EW116793-4628 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 279		Description ITGA : Matériau bitumineux	
Matériau bitumineux	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19039	
Réf échantillon client : 002EW116793-4629 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Pare-vapeur / Vol 279		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	---	Quantité insuffisante pour analyse	

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-36501 EN DATE DU 23/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19040	
Réf échantillon client : 002EW116793-4630 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Complexe d'étanchéité / Vol 279		Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
Matériau bitumineux noir	META (B) le 22/09/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19041	
Réf échantillon client : 002EW116793-4631 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 279		Description ITGA : Matériau bitumineux avec aluminium	
Matériau bitumineux avec aluminium	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19042	
Réf échantillon client : 002EW116793-4632 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Complexe d'étanchéité / Vol 279		Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
Matériau bitumineux noir	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19043	
Réf échantillon client : 002EW116793-4633 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Pare-vapeur / Vol 279		Description ITGA : Matériau bitumineux	
Matériau bitumineux	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19044	
Réf échantillon client : 002EW116793-4634 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Complexe d'étanchéité / Vol 279		Description ITGA : Matériau bitumineux	
Matériau bitumineux	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19045	
Réf échantillon client : 002EW116793-4635 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 279		Description ITGA : Matériau bitumineux	
Matériau bitumineux	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU

Pre-Rapport

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0725-36501 EN DATE DU 23/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19047	
Réf échantillon client : 002EW116793-4636 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Complexe d'étanchéité / Vol 279		Description ITGA : Matériau bitumineux noir	
Matériau bitumineux noir	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19049	
Réf échantillon client : 002EW116793-4637 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 279		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium	
Matériau bitumineux noir avec aluminium	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATU
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19051	
Réf échantillon client : 002EW116793-4638 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Bandes bitumeuses / Vol 279		Description ITGA : Matériau bitumineux blanc avec gravillons en vrac	
Matériau bitumineux blanc avec gravillons en vrac	META (B) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATU
Réf dossier client : HEH_PAV_E 5 Place d'Arsonval - 69003 LYON Pavillon E		Réf échantillon ITGA : IT072509-19053	
Réf échantillon client : 002EW116793-4639 / Toiture et étanchéité / Revêtement bitumeux d'étanchéité / Complexe d'étanchéité / Vol 279		Description ITGA : Matériau noir en vrac	
Matériau noir en vrac	META (A) le 18/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté / -	Analyste : ATU

Pre-Rapport

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micromètre (µm).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Matthias SIX Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2025 1/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92085 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisée et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

Assurance AC 2025 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92085 Paris La Défense Cedex
T: +33 (0) 1 44 05 56 00
F: +33 (0) 1 44 05 56 66

- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;
- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)**	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels	**3 000 000 EUR**	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2025 au 31/12/2025, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le jeudi 12 décembre 2024 – RE/CT

HDI Global SE
Tour Trinity
1 bis Place de la Défense
CS 20298
92085 Paris La Défense Cedex
Tél. : +33 1 44 05 56 00 – Fax : +33 1 44 05 56 66

Attestation AC 2025

ENVIRONNEMENT
Pour une vie saine et durable

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscriptrice d'une **assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI4978

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI4978 Version 009

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur SABRE Mathieu

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 02/08/2024 - Date d'expiration : 01/08/2031
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 02/08/2024 - Date d'expiration : 01/08/2031
DRIPP/CAT	Plomb avec mention : Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et contrôle après travaux en présence de plomb (2) Date d'effet : 16/09/2024 - Date d'expiration : 03/07/2031
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 04/07/2024 - Date d'expiration : 03/07/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 26/09/2024.

(1) Arrêté du 16 juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 16 juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19