MARTECH Environnement

RAPPORT D'ESSAI - META AIR
DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN FIBRES D'AMIANTE DANS L'AIR SELON LA NORME NF X 43-050

FOR 5.03.5 - Rév.07 du 21/12/21

cofrac ESSAIS
Accréditation N° 1-6308
Portée disponible sur www.cofrac.fr

DATE	01/02/2023	N° DE RAPPORT	1506-1-5-MET_G_RAP_FUS	VERSION	0

Référence du chantier					Référence du client				
Dossier	1506				Client	C2DG			
Commande	1506-2301-R2				Réf. dossier client	563			
Adresse Chantier	Bâtiments 8 à 27 Avenue Valmy				Adresse	27 rue du Gros Murger			
Code postal et Ville	CP	51000	Ville	CHALONS-EN-CHAMPAGNE	Code postal et Ville	CP	95220	Ville	HERBLAY

STRATÉGIE : REPRÉSENTATIVITÉ DE L'ÉCHANTILLONNAGE (NF EN ISO 16000-7 et GAX 46-033) *

Etat de la stratégie	Stratégie Accréditée	N° stratégie	1506-01-PDMLT_REV.00	Respensable de la Stratégie	BEMB		
Type de mesure et objectif (GAX 46-033)	G - Etat initial (Point zéro)			Nbre de prélèvement / Nbre total	1/5	Nbre de pièce unitaire	30
Prélèvement conforme à la stratégie ?	Oui						

PRÉLÈVEMENT (NF X43-050) *

Prélèvement n°	1506-01-MET	Témoin n°	1506-230203T01	Condition de réalisation	Circulation d'air représentative		
Localisation	G23 – RDC Pièce 1			Bâtiment	16	Niveau	RdC
Type d'occupation du lieu	Local de vie	Source d'exposition	Amiante ajouté délibérément			Zone n°	ZH12

Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin	Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin
Programme n°1	31/01/2023	9H00	01/02/2023	9H00	Programme n°4	-	-	-	-
Programme n°2	-	-	-	-	Programme n°5	-	-	-	-
Programme n°3	-	-	-	-	Programme n°6	-	-	-	-

Température (°C)	Début	Milieu	Fin	Humidité Relative (%)	Début	Milieu	Fin
	10,2	-	-		57,3	-	-
Vitesse du Vent m/s	**Début**	**Milieu**	**Fin**	**Direction du vent**	**Début**	**Milieu**	**Fin**
	-	-	-		-	-	-

Débit initial (L/min)	Débit Final (L/min)	Débit Moyen (L/min)	Durée de prélèvement (h)	Ecart relatif (DI-DF)/DI (%)
6,99	7	7	24,00	0,143
Volume d'air prélevé (L)	**Incertitude sur le volume (%)**	**Réf. Technicien préleveur**	**Pompe n°**	**Tête n° (type DELTANOVA)**
10080,20	8,00	ABAR	VPA078	CAT078
Commentaire	-			

ANALYSE (NF X43-050) **

Laboratoire d'analyse sous traitant	N° accréditation du laboratoire		Réf de l'échantillon du laboratoire (1)	Date Analyse
Laboratoire A2P	1-5197 - Portée disponible sur www.cofrac.fr		23-0566-01	01/02/2023
Surface d'ouverture de grille (mm²)	**Surface de filtation (mm²)**	**Fraction de filtre préparé**	**Nb d'ouvertures de grilles examinées**	**Nombre de grilles examinées**
0,0135	217,47	1/2	**11**	2
Nb de fibres comptées (F)	**Type d'amiante**	**Traitement du filtre**	**Degré d'obscurcissement (%)**	**Incertitude sur le comptage (F)**
0,0	Non détecté	Attaque acide	<10%	0 <F< 2,99
Principe de la méthode	Préparation des grilles après calcination (méthode indirecte) et comptage du nombre de fibres d'amiante par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)			
Commentaire	-			

RÉSULTAT *

Sensibilité analytique (F/L)	Intervalle de confiance à 95% Borne inférieure (F/L) (3)	Concentration en fibres/litre d'air prélevé	Intervalle de confiance à 95% Borne supérieure (F/L) (3)	Concentration calculée (F/L)
0,29	**-**	**< 0,87**	**0,87**	**0**

VISA

Les informations indiquées dans ce rapport d'essai ont été vérifiées et contrôlées par	Nom/Prénom	Mme Samira OUARIRI	Fonction	Contrôle qualité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

(1)Rapport du laboratoire sous-traitant disponible sur demande écrite à contact@martechenv.com.
(2)L'intervalle de confiance à 95 % est issue de la loi de poisson. L'intevalle est exprimé en fibre par litre d'air prélevé et prend en compte les incertitudes liées au volume d'air prélevé, à la préparation et à l'analyse.
(3)Si le nombre de fibres comptées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme: "inférieur à la limite supérieure de l'intervalle de confiance".
Si 100 fibres sont observées sur au moins 4 ouvertures de grille, le comptage est arrêté quelle que soit la sensibilité analytique atteinte.
Les résultats ne concernent que les fibres de longueur : L = 5µm, de diamètre : d = 3µm et de rapport L/d > 3.
La "concentration calculée" représente le nombre de fibres d'amiante comptées multiplié par la sensibilité analytique.

*Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole * sont couverts par l'accréditation COFRAC MARTECH ENVIRONNEMENT.*
*Le résultat d'analyse rapporté dans ce document et identifié par le symbole ** est couvert par l'accréditation du sous-traitant. Ce dernier est accrédité par le COFRAC ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation).*

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'essai. Les informations donnés par le client sont sous sa responsabilité et ne peuvent engager la responsabilité du laboratoire.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement.
Seul le rapport édité en original papier signé avec ses annexes engage notre responsabilité sauf convention signée entre les deux parties (le client et le laboratoire).

LE RAPPORT D'ESSAI COMPORTE 5 PAGES

MARTECH ENVIRONNEMENT ,
11-13 Av de la Division LECLERC 94230 CACHAN , Tél. : 01.49.84.85.61
SARL au capital de 5000€- R.C.S CRETEIL - SIRET 821 888 948 00014 - Code APE 7120 B

MARTECH Environnement

RAPPORT D'ESSAI - META AIR
DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN FIBRES D'AMIANTE DANS L'AIR SELON LA NORME NF X 43-050

FOR 5.03.5 - Rév.07 du 21/12/21

cofrac ESSAIS
Accréditation N° 1-6308
Portée disponible sur www.cofrac.fr

DATE	01/02/2023	N° DE RAPPORT	1506-1-5-MET_G_RAP_FUS	VERSION	0

Référence du chantier					Référence du client				
Dossier	1506				Client	C2DG			
Commande	1506-2301-R2				Réf. dossier client	563			
Adresse Chantier	Bâtiments 8 à 27 Avenue Valmy				Adresse	27 rue du Gros Murger			
Code postal et Ville	CP	51000	Ville	CHALONS-EN-CHAMPAGNE	Code postal et Ville	CP	95220	Ville	HERBLAY

STRATÉGIE : REPRÉSENTATIVITÉ DE L'ÉCHANTILLONNAGE (NF EN ISO 16000-7 et GAX 46-033) *

Etat de la stratégie	Stratégie Accréditée	N° stratégie	1506-01-PDMLT_REV.00	Respensable de la Stratégie	BEMB		
Type de mesure et objectif (GAX 46-033)	G - État initial			Nbre de prélèvement / Nbre total	2/5	Nbre de pièce unitaire	30
Prélèvement conforme à la stratégie ?	Oui						

PRÉLÈVEMENT (NF X43-050) *

Prélèvement n°	1506-02-MET	Témoin n°	1506-230203T01	Condition de réalisation	Circulation d'air représentative		
Localisation	G24 – RDC Pièce 28			Bâtiment	Bâtiment 16	Niveau	RdC
Type d'occupation du lieu	Local de vie	Source d'exposition	Amiante ajouté délibérément			Zone n°	ZH12

Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin	Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin
Programme n°1	31/01/2023	9H00	01/02/2023	9H00	Programme n°4	-	-	-	-
Programme n°2	-	-	-	-	Programme n°5	-	-	-	-
Programme n°3	-	-	-	-	Programme n°6	-	-	-	-

Température (°C)	Début	Milieu	Fin	Humidité Relative (%)	Début	Milieu	Fin
	10,2	-	-		57,3	-	-
Vitesse du Vent m/s	Début	Milieu	Fin	Direction du vent	Début	Milieu	Fin
	-	-	-		-	-	-

Débit initial (L/min)	Débit Final (L/min)	Débit Moyen (L/min)	Durée de prélèvement (h)	Ecart relatif (DI-DF)/DI (%)
6,966	7	6,999	24,00	0,488
Volume d'air prélevé (L)	**Incertitude sur le volume (%)**	**Réf. Technicien préleveur**	**Pompe n°**	**Tête n° (type DELTANOVA)**
10079,90	8,00	ABAR	VPA059	CAT059
Commentaire	-			

ANALYSE (NF X43-050) **

Laboratoire d'analyse sous traitant	N° accréditation du laboratoire		Réf de l'échantillon du laboratoire (1)	Date Analyse
Laboratoire A2P	1-5197 - Portée disponible sur www.cofrac.fr		23-0566-02	01/02/2023
Surface d'ouverture de grille (mm²)	**Surface de filtation (mm²)**	**Fraction de filtre préparé**	**Nb d'ouvertures de grilles examinées**	**Nombre de grilles examinées**
0,0135	217,47	1/2	**11**	2
Nb de fibres comptées (F)	**Type d'amiante**	**Traitement du filtre**	**Degré d'obscurcissement (%)**	**Incertitude sur le comptage (F)**
0,0	Non détecté	Attaque acide	<10%	0 <F< 2,99
Principe de la méthode	Préparation des grilles après calcination (méthode indirecte) et comptage du nombre de fibres d'amiante par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)			
Commentaire	-			

RÉSULTAT *

Sensibilité analytique (F/L)	Intervalle de confiance à 95% Borne inférieure (F/L) (3)	Concentration en fibres/litre d'air prélevé	Intervalle de confiance à 95% Borne supérieure (F/L) (3)	Concentration calculée (F/L)
0,29	**-**	**< 0,87**	**0,87**	**0**

VISA

Les informations indiquées dans ce rapport d'essai ont été vérifiées et contrôlées par	Nom/Prénom	Mme Samira OUARIRI	Fonction	Contrôle qualité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

(1)Rapport du laboratoire sous-traitant disponible sur demande écrite à contact@martechenv.com.
(2)L'intervalle de confiance à 95 % est issue de la loi de poisson. L'intevalle est exprimé en fibre par litre d'air prélevé et prend en compte les incertitudes liées au volume d'air prélevé, à la préparation et à l'analyse.
(3)Si le nombre de fibres comptées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme: "inférieur à la limite supérieure de l'intervalle de confiance".
Si 100 fibres sont observées sur au moins 4 ouvertures de grille, le comptage est arrêté quelle que soit la sensibilité analytique atteinte.
Les résultats ne concernent que les fibres de longueur : L = 5µm, de diamètre : d = 3µm et de rapport L/d > 3.
La "concentration calculée" représente le nombre de fibres d'amiante comptées multiplié par la sensibilité analytique.

*Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole * sont couverts par l'accréditation COFRAC MARTECH ENVIRONNEMENT.*
*Le résultat d'analyse rapporté dans ce document et identifié par le symbole ** est couvert par l'accréditation du sous-traitant. Ce dernier est accrédité par le COFRAC ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation).*

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'essai. Les informations donnés par le client sont sous sa responsabilité et ne peuvent engager la responsabilité du laboratoire.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement.
Seul le rapport édité en original papier signé avec ses annexes engage notre responsabilité sauf convention signée entre les deux parties (le client et le laboratoire).

MARTECH ENVIRONNEMENT ,
11-13 Av de la Division LECLERC 94230 CACHAN , Tél. : 01.49.84.85.61
SARL au capital de 5000€- R.C.S CRETEIL - SIRET 821 888 948 00014 - Code APE 7120 B

MARTECH Environnement

RAPPORT D'ESSAI - META AIR
DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN FIBRES D'AMIANTE DANS L'AIR SELON LA NORME NF X 43-050

FOR 5.03.5 - Rév.07 du 21/12/21

cofrac ESSAIS
Accréditation N° 1-6308
Portée disponible sur www.cofrac.fr

DATE	01/02/2023	N° DE RAPPORT	1506-1-5-MET_G_RAP_FUS	VERSION	0

Référence du chantier					Référence du client				
Dossier	1506				Client	C2DG			
Commande	1506-2301-R2				Réf. dossier client	563			
Adresse Chantier	Bâtiments 8 à 27 Avenue Valmy				Adresse	27 rue du Gros Murger			
Code postal et Ville	CP	51000	Ville	CHALONS-EN-CHAMPAGNE	Code postal et Ville	CP	95220	Ville	HERBLAY

STRATÉGIE : REPRÉSENTATIVITÉ DE L'ÉCHANTILLONNAGE (NF EN ISO 16000-7 et GAX 46-033) *

Etat de la stratégie	Stratégie Accréditée	N° stratégie	1506-01-PDMLT_REV.00	Respensable de la Stratégie	BEMB		
Type de mesure et objectif (GAX 46-033)	G - État initial			Nbre de prélèvement / Nbre total	3/5	Nbre de pièce unitaire	30
Prélèvement conforme à la stratégie ?	Oui						

PRÉLÈVEMENT (NF X43-050) *

Prélèvement n°	1506-03-MET		Témoin n°	1506-230203T01		Condition de réalisation	Circulation d'air représentative		
Localisation	G25 – RDC Pièce 8				Bâtiment	16	Niveau	RdC	Zone n° 12
Type d'occupation du lieu	Local de vie		Source d'exposition	Amiante ajouté délibérément					

Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin	Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin
Programme n°1	31/01/2023	9H00	01/02/2023	9H00	Programme n°4	-	-	-	-
Programme n°2	-	-	-	-	Programme n°5	-	-	-	-
Programme n°3	-	-	-	-	Programme n°6	-	-	-	-

Température (°C)	Début	Milieu	Fin	Humidité Relative (%)	Début	Milieu	Fin
	10,2	-	-		57,3	-	-
Vitesse du Vent m/s	Début	Milieu	Fin	Direction du vent	Début	Milieu	Fin
	-	-	-		-	-	-

Débit initial (L/min)	Débit Final (L/min)	Débit Moyen (L/min)	Durée de prélèvement (h)	Ecart relatif (DI-DF)/DI (%)
6,99	7	7	24,00	0,143
Volume d'air prélevé (L)	**Incertitude sur le volume (%)**	**Réf. Technicien préleveur**	**Pompe n°**	**Tête n° (type DELTANOVA)**
10081,40	8,00	ABAR	VPA062	CAT062
Commentaire	-			

ANALYSE (NF X43-050) **

Laboratoire d'analyse sous traitant	N° accréditation du laboratoire		Réf de l'échantillon du laboratoire (1)	Date Analyse
Laboratoire A2P	1-5197 - Portée disponible sur www.cofrac.fr		23-0566-03	01/02/2023
Surface d'ouverture de grille (mm²)	**Surface de filtation (mm²)**	**Fraction de filtre préparé**	**Nb d'ouvertures de grilles examinées**	**Nombre de grilles examinées**
0,0135	217,47	1/2	**11**	2
Nb de fibres comptées (F)	**Type d'amiante**	**Traitement du filtre**	**Degré d'obscurcissement (%)**	**Incertitude sur le comptage (F)**
0,0	Non détecté	Attaque acide	<10%	0 <F< 2,99
Principe de la méthode	Préparation des grilles après calcination (méthode indirecte) et comptage du nombre de fibres d'amiante par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)			
Commentaire	-			

RÉSULTAT *

Sensibilité analytique (F/L)	Intervalle de confiance à 95% Borne inférieure (F/L) (3)	Concentration en fibres/litre d'air prélevé	Intervalle de confiance à 95% Borne supérieure (F/L) (3)	Concentration calculée (F/L)
0,29	**-**	**< 0,87**	**0,87**	**0**

VISA

Les informations indiquées dans ce rapport d'essai ont été vérifiées et contrôlées par	**Nom/Prénom**	Mme Samira OUARIRI	**Fonction**	Contrôle qualité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

(1)Rapport du laboratoire sous-traitant disponible sur demande écrite à contact@martechenv.com.
(2)L'intervalle de confiance à 95 % est issue de la loi de poisson. L'intevalle est exprimé en fibre par litre d'air prélevé et prend en compte les incertitudes liées au volume d'air prélevé, à la préparation et à l'analyse.
(3)Si le nombre de fibres comptées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme: "inférieur à la limite supérieure de l'intervalle de confiance".
Si 100 fibres sont observées sur au moins 4 ouvertures de grille, le comptage est arrêté quelle que soit la sensibilité analytique atteinte.
Les résultats ne concernent que les fibres de longueur : L = 5µm, de diamètre : d = 3µm et de rapport L/d > 3.
La "concentration calculée" représente le nombre de fibres d'amiante comptées multiplié par la sensibilité analytique.

*Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole * sont couverts par l'accréditation COFRAC MARTECH ENVIRONNEMENT.*
*Le résultat d'analyse rapporté dans ce document et identifié par le symbole ** est couvert par l'accréditation du sous-traitant. Ce dernier est accrédité par le COFRAC ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation).*

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'essai. Les informations donnés par le client sont sous sa responsabilité et ne peuvent engager la responsabilité du laboratoire.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement.
Seul le rapport édité en original papier signé avec ses annexes engage notre responsabilité sauf convention signée entre les deux parties (le client et le laboratoire).

MARTECH ENVIRONNEMENT ,
11-13 Av de la Division LECLERC 94230 CACHAN , Tél. : 01.49.84.85.61
SARL au capital de 5000€- R.C.S CRETEIL - SIRET 821 888 948 00014 - Code APE 7120 B

MARTECH Environnement

RAPPORT D'ESSAI - META AIR
DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN FIBRES D'AMIANTE DANS L'AIR SELON LA NORME NF X 43-050

FOR 5.03.5 - Rév.07 du 21/12/21

cofrac ESSAIS
Accréditation N° 1-6308
Portée disponible sur www.cofrac.fr

DATE	01/02/2023	N° DE RAPPORT	1506-1-5-MET_G_RAP_FUS	VERSION	0

Référence du chantier					Référence du client				
Dossier	1506				Client	C2DG			
Commande	1506-2301-R2				Réf. dossier client	563			
Adresse Chantier	Bâtiments 8 à 27 Avenue Valmy				Adresse	27 rue du Gros Murger			
Code postal et Ville	CP	51000	Ville	CHALONS-EN-CHAMPAGNE	Code postal et Ville	CP	95220	Ville	HERBLAY

STRATÉGIE : REPRÉSENTATIVITÉ DE L'ÉCHANTILLONNAGE (NF EN ISO 16000-7 et GAX 46-033) *

Etat de la stratégie	Stratégie Accréditée	N° stratégie	1506-01-PDMLT_REV.00	Respensable de la Stratégie	BEMB		
Type de mesure et objectif (GAX 46-033)	G - État initial			Nbre de prélèvement / Nbre total	4/5	Nbre de pièce unitaire	30
Prélèvement conforme à la stratégie ?	Oui						

PRÉLÈVEMENT (NF X43-050) *

Prélèvement n°	1506-04-MET	Témoin n°	1506-230203T01	Condition de réalisation	Circulation d'air représentative		
Localisation	G26 – RDC Sanitaire 3			Bâtiment	16	Niveau	RdC
Type d'occupation du lieu	Local de vie	Source d'exposition	Amiante ajouté délibérément			Zone n°	ZH12

Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin	Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin
Programme n°1	31/01/2023	9H00	01/02/2023	9H00	Programme n°4	-	-	-	-
Programme n°2	-	-	-	-	Programme n°5	-	-	-	-
Programme n°3	-	-	-	-	Programme n°6	-	-	-	-

Température (°C)	Début	Milieu	Fin	Humidité Relative (%)	Début	Milieu	Fin
	10,2	-	-		57,3	-	-
Vitesse du Vent m/s	**Début**	**Milieu**	**Fin**	**Direction du vent**	**Début**	**Milieu**	**Fin**
	-	-	-		-	-	-

Débit initial (L/min)	Débit Final (L/min)	Débit Moyen (L/min)	Durée de prélèvement (h)	Ecart relatif (DI-DF)/DI (%)
6,988	7	7	24,00	0,172
Volume d'air prélevé (L)	**Incertitude sur le volume (%)**	**Réf. Technicien préleveur**	**Pompe n°**	**Tête n° (type DELTANOVA)**
10080,30	8,00	ABAR	VPA025	CAT025
Commentaire	-			

ANALYSE (NF X43-050) **

Laboratoire d'analyse sous traitant	N° accréditation du laboratoire		Réf de l'échantillon du laboratoire (1)	Date Analyse
Laboratoire A2P	1-5197 - Portée disponible sur www.cofrac.fr		23-0566-04	01/02/2023
Surface d'ouverture de grille (mm²)	**Surface de filtation (mm²)**	**Fraction de filtre préparé**	**Nb d'ouvertures de grilles examinées**	**Nombre de grilles examinées**
0,0135	217,47	1/2	**11**	2
Nb de fibres comptées (F)	**Type d'amiante**	**Traitement du filtre**	**Degré d'obscurcissement (%)**	**Incertitude sur le comptage (F)**
0,0	Non détecté	Attaque acide	<10%	0 <F< 2,99
Principe de la méthode	Préparation des grilles après calcination (méthode indirecte) et comptage du nombre de fibres d'amiante par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)			
Commentaire	-			

RÉSULTAT *

Sensibilité analytique (F/L)	Intervalle de confiance à 95% Borne inférieure (F/L) (3)	Concentration en fibres/litre d'air prélevé	Intervalle de confiance à 95% Borne supérieure (F/L) (3)	Concentration calculée (F/L)
0,29	**-**	**< 0,87**	**0,87**	**0**

VISA

Les informations indiquées dans ce rapport d'essai ont été vérifiées et contrôlées par	Nom/Prénom	Mme Samira OUARIRI	Fonction	Contrôle qualité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

(1)Rapport du laboratoire sous-traitant disponible sur demande écrite à contact@martechenv.com.
(2)L'intervalle de confiance à 95 % est issue de la loi de poisson. L'intevalle est exprimé en fibre par litre d'air prélevé et prend en compte les incertitudes liées au volume d'air prélevé, à la préparation et à l'analyse.
(3)Si le nombre de fibres comptées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme: "inférieur à la limite supérieure de l'intervalle de confiance".
Si 100 fibres sont observées sur au moins 4 ouvertures de grille, le comptage est arrêté quelle que soit la sensibilité analytique atteinte.
Les résultats ne concernent que les fibres de longueur : L = 5µm, de diamètre : d = 3µm et de rapport L/d > 3.
La "concentration calculée" représente le nombre de fibres d'amiante comptées multiplié par la sensibilité analytique.

*Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole * sont couverts par l'accréditation COFRAC MARTECH ENVIRONNEMENT.*
*Le résultat d'analyse rapporté dans ce document et identifié par le symbole ** est couvert par l'accréditation du sous-traitant. Ce dernier est accrédité par le COFRAC ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation).*

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'essai. Les informations donnés par le client sont sous sa responsabilité et ne peuvent engager la responsabilité du laboratoire.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement.
Seul le rapport édité en original papier signé avec ses annexes engage notre responsabilité sauf convention signée entre les deux parties (le client et le laboratoire).

MARTECH ENVIRONNEMENT ,
11-13 Av de la Division LECLERC 94230 CACHAN , Tél. : 01.49.84.85.61
SARL au capital de 5000€- R.C.S CRETEIL - SIRET 821 888 948 00014 - Code APE 7120 B

MARTECH Environnement

RAPPORT D'ESSAI - META AIR
DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN FIBRES D'AMIANTE DANS L'AIR SELON LA NORME NF X 43-050

FOR 5.03.5 - Rév.07 du 21/12/21

cofrac ESSAIS
Accréditation N° 1-6308
Portée disponible sur www.cofrac.fr

DATE	01/02/2023	N° DE RAPPORT	1506-1-5-MET_G_RAP_FUS	VERSION	0

Référence du chantier					Référence du client				
Dossier	1506				Client	C2DG			
Commande	1506-2301-R2				Réf. dossier client	563			
Adresse Chantier	Bâtiments 8 à 27 Avenue Valmy				Adresse	27 rue du Gros Murger			
Code postal et Ville	CP	51000	Ville	CHALONS-EN-CHAMPAGNE	Code postal et Ville	CP	95220	Ville	HERBLAY

STRATÉGIE : REPRÉSENTATIVITÉ DE L'ÉCHANTILLONNAGE (NF EN ISO 16000-7 et GAX 46-033) *

Etat de la stratégie	Stratégie Accréditée	N° stratégie	1506-01-PDMLT_REV.00	Respensable de la Stratégie	BEMB		
Type de mesure et objectif (GAX 46-033)	G - État initial			Nbre de prélèvement / Nbre total	5/5	Nbre de pièce unitaire	30
Prélèvement conforme à la stratégie ?	Oui						

PRÉLÈVEMENT (NF X43-050) *

Prélèvement n°	1506-05-MET	Témoin n°	1506-230203T01	Condition de réalisation	Circulation d'air représentative		
Localisation	G27 – RDC Circulation			Bâtiment	16	Niveau	RdC
Type d'occupation du lieu	Local de vie	Source d'exposition	Amiante ajouté délibérément			Zone n°	ZH12

Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin	Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin
Programme n°1	31/01/2023	9H00	01/02/2023	9H00	Programme n°4	-	-	-	-
Programme n°2	-	-	-	-	Programme n°5	-	-	-	-
Programme n°3	-	-	-	-	Programme n°6	-	-	-	-

Température (°C)	Début	Milieu	Fin	Humidité Relative (%)	Début	Milieu	Fin
	10,2	-	-		57,3	-	-
Vitesse du Vent m/s	**Début**	**Milieu**	**Fin**	**Direction du vent**	**Début**	**Milieu**	**Fin**
	-	-	-		-	-	-

Débit initial (L/min)	Débit Final (L/min)	Débit Moyen (L/min)	Durée de prélèvement (h)	Ecart relatif (DI-DF)/DI (%)
6,991	7	6,999	24,00	0,129
Volume d'air prélevé (L)	**Incertitude sur le volume (%)**	**Réf. Technicien préleveur**	**Pompe n°**	**Tête n° (type DELTANOVA)**
10079,90	8,00	ABAR	VPA019	CAT019
Commentaire	-			

ANALYSE (NF X43-050) **

Laboratoire d'analyse sous traitant	N° accréditation du laboratoire		Réf de l'échantillon du laboratoire (1)	Date Analyse
Laboratoire A2P	1-5197 - Portée disponible sur www.cofrac.fr		23-0566-05	01/02/2023
Surface d'ouverture de grille (mm²)	**Surface de filtation (mm²)**	**Fraction de filtre préparé**	**Nb d'ouvertures de grilles examinées**	**Nombre de grilles examinées**
0,0135	217,47	1/2	**11**	2
Nb de fibres comptées (F)	**Type d'amiante**	**Traitement du filtre**	**Degré d'obscurcissement (%)**	**Incertitude sur le comptage (F)**
0,0	Non détecté	Attaque acide	<10%	0 <F< 2,99
Principe de la méthode	Préparation des grilles après calcination (méthode indirecte) et comptage du nombre de fibres d'amiante par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)			
Commentaire	-			

RÉSULTAT *

Sensibilité analytique (F/L)	Intervalle de confiance à 95% Borne inférieure (F/L) (3)	Concentration en fibres/litre d'air prélevé	Intervalle de confiance à 95% Borne supérieure (F/L) (3)	Concentration calculée (F/L)
0,29	**-**	**< 0,87**	**0,87**	**0**

VISA

Les informations indiquées dans ce rapport d'essai ont été vérifiées et contrôlées par	Nom/Prénom	Mme Samira OUARIRI	Fonction	Contrôle qualité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

(1)Rapport du laboratoire sous-traitant disponible sur demande écrite à contact@martechenv.com.
(2)L'intervalle de confiance à 95 % est issue de la loi de poisson. L'intevalle est exprimé en fibre par litre d'air prélevé et prend en compte les incertitudes liées au volume d'air prélevé, à la préparation et à l'analyse.
(3)Si le nombre de fibres comptées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme: "inférieur à la limite supérieure de l'intervalle de confiance".
Si 100 fibres sont observées sur au moins 4 ouvertures de grille, le comptage est arrêté quelle que soit la sensibilité analytique atteinte.
Les résultats ne concernent que les fibres de longueur : L = 5µm, de diamètre : d = 3µm et de rapport L/d > 3.
La "concentration calculée" représente le nombre de fibres d'amiante comptées multiplié par la sensibilité analytique.

*Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole * sont couverts par l'accréditation COFRAC MARTECH ENVIRONNEMENT.*
*Le résultat d'analyse rapporté dans ce document et identifié par le symbole ** est couvert par l'accréditation du sous-traitant. Ce dernier est accrédité par le COFRAC ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation).*

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'essai. Les informations donnés par le client sont sous sa responsabilité et ne peuvent engager la responsabilité du laboratoire.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement.
Seul le rapport édité en original papier signé avec ses annexes engage notre responsabilité sauf convention signée entre les deux parties (le client et le laboratoire).

<<= FIN DU RAPPORT D'ESSAI =>> LE RAPPORT D'ESSAI COMPORTE 5 PAGES

MARTECH ENVIRONNEMENT ,
11-13 Av de la Division LECLERC 94230 CACHAN , Tél. : 01.49.84.85.61
SARL au capital de 5000€- R.C.S CRETEIL - SIRET 821 888 948 00014 - Code APE 7120 B

MARTECH Environnement

RAPPORT D'ESSAI - META AIR
DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN FIBRES D'AMIANTE DANS L'AIR SELON LA NORME NF X 43-050

FOR 5.03.5 - Rév.07 du 21/12/21

cofrac ESSAIS
Accréditation N° 1-6308
Portée disponible sur www.cofrac.fr

DATE	01/02/2023	N° DE RAPPORT	1506-6-8-MET_G_RAP_FUS	VERSION	0

Référence du chantier					Référence du client				
Dossier	1506				Client	C2DG			
Commande	1506-2301-R2				Réf. dossier client	563			
Adresse Chantier	Bâtiments 8 à 27 Avenue Valmy				Adresse	27 rue du Gros Murger			
Code postal et Ville	CP	51000	Ville	CHALONS-EN-CHAMPAGNE	Code postal et Ville	CP	95220	Ville	HERBLAY

STRATÉGIE : REPRÉSENTATIVITÉ DE L'ÉCHANTILLONNAGE (NF EN ISO 16000-7 et GAX 46-033) *

Etat de la stratégie	Stratégie Accréditée	N° stratégie	1506-01-PDMLT_REV.00	Respensable de la Stratégie	BEMB		
Type de mesure et objectif (GAX 46-033)	G - Etat initial (Point zéro)			Nbre de prélèvement / Nbre total	1/3	Nbre de pièce unitaire	12
Prélèvement conforme à la stratégie ?	Oui						

PRÉLÈVEMENT (NF X43-050) *

Prélèvement n°	1506-06-MET	Témoin n°	1506-230203T01	Condition de réalisation	Circulation d'air représentative		
Localisation	G28 – R+1 Pièce 126			Bâtiment	16	Niveau	R+1
Type d'occupation du lieu	Local de vie	Source d'exposition	Amiante ajouté délibérément			Zone n°	ZH13

Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin	Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin
Programme n°1	31/01/2023	9H00	01/02/2023	9H00	Programme n°4	-	-	-	-
Programme n°2	-	-	-	-	Programme n°5	-	-	-	-
Programme n°3	-	-	-	-	Programme n°6	-	-	-	-

Température (°C)	Début	Milieu	Fin	Humidité Relative (%)	Début	Milieu	Fin
	10,3	-	-		53,5	-	-
Vitesse du Vent m/s	Début	Milieu	Fin	Direction du vent	Début	Milieu	Fin
	-	-	-		-	-	-

Débit initial (L/min)	Débit Final (L/min)	Débit Moyen (L/min)	Durée de prélèvement (h)	Ecart relatif (DI-DF)/DI (%)
7,011	7,002	7,002	24,00	0,128
Volume d'air prélevé (L)	**Incertitude sur le volume (%)**	**Réf. Technicien préleveur**	**Pompe n°**	**Tête n° (type DELTANOVA)**
10084,20	8,00	ABAR	VPA035	CAT035
Commentaire	-			

ANALYSE (NF X43-050) **

Laboratoire d'analyse sous traitant	N° accréditation du laboratoire		Réf de l'échantillon du laboratoire (1)	Date Analyse
Laboratoire A2P	1-5197 - Portée disponible sur www.cofrac.fr		23-0566-06	01/02/2023
Surface d'ouverture de grille (mm²)	**Surface de filtation (mm²)**	**Fraction de filtre préparé**	**Nb d'ouvertures de grilles examinées**	**Nombre de grilles examinées**
0,0135	217,47	1/2	**11**	2
Nb de fibres comptées (F)	**Type d'amiante**	**Traitement du filtre**	**Degré d'obscurcissement (%)**	**Incertitude sur le comptage (F)**
0,0	Non détecté	Attaque acide	<10%	0 <F< 2,99
Principe de la méthode	Préparation des grilles après calcination (méthode indirecte) et comptage du nombre de fibres d'amiante par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)			
Commentaire	-			

RÉSULTAT *

Sensibilité analytique (F/L)	Intervalle de confiance à 95% Borne inférieure (F/L) (3)	Concentration en fibres/litre d'air prélevé	Intervalle de confiance à 95% Borne supérieure (F/L) (3)	Concentration calculée (F/L)
0,29	**-**	**< 0,87**	**0,87**	**0**

VISA

Les informations indiquées dans ce rapport d'essai ont été vérifiées et contrôlées par	Nom/Prénom	Mme Samira OUARIRI	Fonction	Contrôle qualité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

(1)Rapport du laboratoire sous-traitant disponible sur demande écrite à contact@martechenv.com.
(2)L'intervalle de confiance à 95 % est issue de la loi de poisson. L'intevalle est exprimé en fibre par litre d'air prélevé et prend en compte les incertitudes liées au volume d'air prélevé, à la préparation et à l'analyse.
(3)Si le nombre de fibres comptées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme: "inférieur à la limite supérieure de l'intervalle de confiance".
Si 100 fibres sont observées sur au moins 4 ouvertures de grille, le comptage est arrêté quelle que soit la sensibilité analytique atteinte.
Les résultats ne concernent que les fibres de longueur : L = 5µm, de diamètre : d = 3µm et de rapport L/d > 3.
La "concentration calculée" représente le nombre de fibres d'amiante comptées multiplié par la sensibilité analytique.

*Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole * sont couverts par l'accréditation COFRAC MARTECH ENVIRONNEMENT.*
*Le résultat d'analyse rapporté dans ce document et identifié par le symbole ** est couvert par l'accréditation du sous-traitant. Ce dernier est accrédité par le COFRAC ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation).*

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'essai. Les informations donnés par le client sont sous sa responsabilité et ne peuvent engager la responsabilité du laboratoire.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement.
Seul le rapport édité en original papier signé avec ses annexes engage notre responsabilité sauf convention signée entre les deux parties (le client et le laboratoire).

LE RAPPORT D'ESSAI COMPORTE 3 PAGES

MARTECH ENVIRONNEMENT ,
11-13 Av de la Division LECLERC 94230 CACHAN , Tél. : 01.49.84.85.61
SARL au capital de 5000€- R.C.S CRETEIL - SIRET 821 888 948 00014 - Code APE 7120 B

MARTECH Environnement

RAPPORT D'ESSAI - META AIR
DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN FIBRES D'AMIANTE DANS L'AIR SELON LA NORME NF X 43-050

FOR 5.03.5 - Rév.07 du 21/12/21

cofrac ESSAIS
Accréditation N° 1-6308
Portée disponible sur www.cofrac.fr

DATE	01/02/2023	N° DE RAPPORT	1506-6-8-MET_G_RAP_FUS	VERSION	0

Référence du chantier					Référence du client				
Dossier	1506				Client	C2DG			
Commande	1506-2301-R2				Réf. dossier client	563			
Adresse Chantier	Bâtiments 8 à 27 Avenue Valmy				Adresse	27 rue du Gros Murger			
Code postal et Ville	CP	51000	Ville	CHALONS-EN-CHAMPAGNE	Code postal et Ville	CP	95220	Ville	HERBLAY

STRATÉGIE : REPRÉSENTATIVITÉ DE L'ÉCHANTILLONNAGE (NF EN ISO 16000-7 et GAX 46-033) *

Etat de la stratégie	Stratégie Accréditée	N° stratégie	1506-01-PDMLT_REV.00	Respensable de la Stratégie	BEMB		
Type de mesure et objectif (GAX 46-033)	G - État initial			Nbre de prélèvement / Nbre total	2/3	Nbre de pièce unitaire	12
Prélèvement conforme à la stratégie ?	Oui						

PRÉLÈVEMENT (NF X43-050) *

Prélèvement n°	1506-07-MET		Témoin n°	1506-230203T01		Condition de réalisation	Circulation d'air représentative		
Localisation	G29 – R+2 Pièce 220				Bâtiment	16	Niveau	R+2	Zone n° ZH13
Type d'occupation du lieu	Local de vie		Source d'exposition	Amiante ajouté délibérément					

Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin	Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin
Programme n°1	31/01/2023	9H00	01/02/2023	9H00	Programme n°4	-	-	-	-
Programme n°2	-	-	-	-	Programme n°5	-	-	-	-
Programme n°3	-	-	-	-	Programme n°6	-	-	-	-

Température (°C)	Début	Milieu	Fin	Humidité Relative (%)	Début	Milieu	Fin
	10,3	-	-		53,5	-	-
Vitesse du Vent m/s	Début	Milieu	Fin	Direction du vent	Début	Milieu	Fin
	-	-	-		-	-	-

Débit initial (L/min)	Débit Final (L/min)	Débit Moyen (L/min)	Durée de prélèvement (h)	Ecart relatif (DI-DF)/DI (%)
7,009	7,001	7,001	24,00	0,114
Volume d'air prélevé (L)	**Incertitude sur le volume (%)**	**Réf. Technicien préleveur**	**Pompe n°**	**Tête n° (type DELTANOVA)**
10082,30	8,00	ABAR	VPA038	CAT038
Commentaire	-			

ANALYSE (NF X43-050) **

Laboratoire d'analyse sous traitant	N° accréditation du laboratoire		Réf de l'échantillon du laboratoire (1)	Date Analyse
Laboratoire A2P	1-5197 - Portée disponible sur www.cofrac.fr		23-0566-07	01/02/2023
Surface d'ouverture de grille (mm²)	**Surface de filtation (mm²)**	**Fraction de filtre préparé**	**Nb d'ouvertures de grilles examinées**	**Nombre de grilles examinées**
0,0135	217,47	1/2	**11**	2
Nb de fibres comptées (F)	**Type d'amiante**	**Traitement du filtre**	**Degré d'obscurcissement (%)**	**Incertitude sur le comptage (F)**
0,0	Non détecté	Attaque acide	<10%	0 <F< 2,99
Principe de la méthode	Préparation des grilles après calcination (méthode indirecte) et comptage du nombre de fibres d'amiante par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)			
Commentaire	-			

RÉSULTAT *

Sensibilité analytique (F/L)	Intervalle de confiance à 95% Borne inférieure (F/L) (3)	Concentration en fibres/litre d'air prélevé	Intervalle de confiance à 95% Borne supérieure (F/L) (3)	Concentration calculée (F/L)
0,29	**-**	**< 0,87**	**0,87**	**0**

VISA

Les informations indiquées dans ce rapport d'essai ont été vérifiées et contrôlées par	**Nom/Prénom**	Mme Samira OUARIRI	**Fonction**	Contrôle qualité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

(1)Rapport du laboratoire sous-traitant disponible sur demande écrite à contact@martechenv.com.
(2)L'intervalle de confiance à 95 % est issue de la loi de poisson. L'intevalle est exprimé en fibre par litre d'air prélevé et prend en compte les incertitudes liées au volume d'air prélevé, à la préparation et à l'analyse.
(3)Si le nombre de fibres comptées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme: "inférieur à la limite supérieure de l'intervalle de confiance".
Si 100 fibres sont observées sur au moins 4 ouvertures de grille, le comptage est arrêté quelle que soit la sensibilité analytique atteinte.
Les résultats ne concernent que les fibres de longueur : L = 5µm, de diamètre : d = 3µm et de rapport L/d > 3.
La "concentration calculée" représente le nombre de fibres d'amiante comptées multiplié par la sensibilité analytique.

*Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole * sont couverts par l'accréditation COFRAC MARTECH ENVIRONNEMENT.*
*Le résultat d'analyse rapporté dans ce document et identifié par le symbole ** est couvert par l'accréditation du sous-traitant. Ce dernier est accrédité par le COFRAC ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation).*

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'essai. Les informations donnés par le client sont sous sa responsabilité et ne peuvent engager la responsabilité du laboratoire.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement.
Seul le rapport édité en original papier signé avec ses annexes engage notre responsabilité sauf convention signée entre les deux parties (le client et le laboratoire).

MARTECH ENVIRONNEMENT ,
11-13 Av de la Division LECLERC 94230 CACHAN , Tél. : 01.49.84.85.61
SARL au capital de 5000€- R.C.S CRETEIL - SIRET 821 888 948 00014 - Code APE 7120 B

MARTECH Environnement

RAPPORT D'ESSAI - META AIR
DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN FIBRES D'AMIANTE DANS L'AIR SELON LA NORME NF X 43-050

FOR 5.03.5 - Rév.07 du 21/12/21

cofrac ESSAIS
Accréditation N° 1-6308
Portée disponible sur www.cofrac.fr

DATE	01/02/2023	N° DE RAPPORT	1506-6-8-MET_G_RAP_FUS	VERSION	0

Référence du chantier					Référence du client				
Dossier	1506				Client	C2DG			
Commande	1506-2301-R2				Réf. dossier client	563			
Adresse Chantier	Bâtiments 8 à 27 Avenue Valmy				Adresse	27 rue du Gros Murger			
Code postal et Ville	CP	51000	Ville	CHALONS-EN-CHAMPAGNE	Code postal et Ville	CP	95220	Ville	HERBLAY

STRATÉGIE : REPRÉSENTATIVITÉ DE L'ÉCHANTILLONNAGE (NF EN ISO 16000-7 et GAX 46-033) *

Etat de la stratégie	Stratégie Accréditée	N° stratégie	1506-01-PDMLT_REV.00	Respensable de la Stratégie	BEMB		
Type de mesure et objectif (GAX 46-033)	G - État initial			Nbre de prélèvement / Nbre total	3/3	Nbre de pièce unitaire	12
Prélèvement conforme à la stratégie ?	Oui						

PRÉLÈVEMENT (NF X43-050) *

Prélèvement n°	1506-08-MET	Témoin n°	1506-230203T01	Condition de réalisation	Circulation d'air représentative		
Localisation	G30 – R+3 Pièce 303			Bâtiment	16	Niveau	R+3
Type d'occupation du lieu	Local de vie	Source d'exposition	Amiante ajouté délibérément			Zone n°	ZH13

Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin	Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin
Programme n°1	31/01/2023	9H00	01/02/2023	9H00	Programme n°4	-	-	-	-
Programme n°2	-	-	-	-	Programme n°5	-	-	-	-
Programme n°3	-	-	-	-	Programme n°6	-	-	-	-

Température (°C)	Début	Milieu	Fin	Humidité Relative (%)	Début	Milieu	Fin
	10,3	-	-		53,5	-	-
Vitesse du Vent m/s	Début	Milieu	Fin	Direction du vent	Début	Milieu	Fin
	-	-	-		-	-	-

Débit initial (L/min)	Débit Final (L/min)	Débit Moyen (L/min)	Durée de prélèvement (h)	Ecart relatif (DI-DF)/DI (%)
6,994	7,002	7	24,00	0,114
Volume d'air prélevé (L)	**Incertitude sur le volume (%)**	**Réf. Technicien préleveur**	**Pompe n°**	**Tête n° (type DELTANOVA)**
10082,30	8,00	ABAR	VPA062	CAT062
Commentaire	-			

ANALYSE (NF X43-050) **

Laboratoire d'analyse sous traitant	N° accréditation du laboratoire		Réf de l'échantillon du laboratoire (1)	Date Analyse
Laboratoire A2P	1-5197 - Portée disponible sur www.cofrac.fr		23-0566-08	01/02/2023
Surface d'ouverture de grille (mm²)	**Surface de filtation (mm²)**	**Fraction de filtre préparé**	**Nb d'ouvertures de grilles examinées**	**Nombre de grilles examinées**
0,0135	217,47	1/2	**11**	2
Nb de fibres comptées (F)	**Type d'amiante**	**Traitement du filtre**	**Degré d'obscurcissement (%)**	**Incertitude sur le comptage (F)**
0,0	Non détecté	Attaque acide	<10%	0 <F< 2,99
Principe de la méthode	Préparation des grilles après calcination (méthode indirecte) et comptage du nombre de fibres d'amiante par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)			
Commentaire	-			

RÉSULTAT *

Sensibilité analytique (F/L)	Intervalle de confiance à 95% Borne inférieure (F/L) (3)	Concentration en fibres/litre d'air prélevé	Intervalle de confiance à 95% Borne supérieure (F/L) (3)	Concentration calculée (F/L)
0,29	**-**	**< 0,87**	**0,87**	**0**

VISA

Les informations indiquées dans ce rapport d'essai ont été vérifiées et contrôlées par	Nom/Prénom	Mme Samira OUARIRI	Fonction	Contrôle qualité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

(1)Rapport du laboratoire sous-traitant disponible sur demande écrite à contact@martechenv.com.
(2)L'intervalle de confiance à 95 % est issue de la loi de poisson. L'intevalle est exprimé en fibre par litre d'air prélevé et prend en compte les incertitudes liées au volume d'air prélevé, à la préparation et à l'analyse.
(3)Si le nombre de fibres comptées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme: "inférieur à la limite supérieure de l'intervalle de confiance".
Si 100 fibres sont observées sur au moins 4 ouvertures de grille, le comptage est arrêté quelle que soit la sensibilité analytique atteinte.
Les résultats ne concernent que les fibres de longueur : L = 5µm, de diamètre : d = 3µm et de rapport L/d > 3.
La "concentration calculée" représente le nombre de fibres d'amiante comptées multiplié par la sensibilité analytique.

*Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole * sont couverts par l'accréditation COFRAC MARTECH ENVIRONNEMENT.*
*Le résultat d'analyse rapporté dans ce document et identifié par le symbole ** est couvert par l'accréditation du sous-traitant. Ce dernier est accrédité par le COFRAC ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation).*

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'essai. Les informations donnés par le client sont sous sa responsabilité et ne peuvent engager la responsabilité du laboratoire.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement.
Seul le rapport édité en original papier signé avec ses annexes engage notre responsabilité sauf convention signée entre les deux parties (le client et le laboratoire).

<<= FIN DU RAPPORT D'ESSAI =>> LE RAPPORT D'ESSAI COMPORTE 3 PAGES

MARTECH ENVIRONNEMENT ,
11-13 Av de la Division LECLERC 94230 CACHAN , Tél. : 01.49.84.85.61
SARL au capital de 5000€- R.C.S CRETEIL - SIRET 821 888 948 00014 - Code APE 7120 B

MARTECH Environnement

RAPPORT D'ESSAI - META AIR
DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN FIBRES D'AMIANTE DANS L'AIR SELON LA NORME NF X 43-050

FOR 5.03.5 - Rév.07 du 21/12/21

cofrac ESSAIS
Accréditation N° 1-6308
Portée disponible sur www.cofrac.fr

DATE	01/02/2023	N° DE RAPPORT	1506-09-MET_G_RAP	VERSION	0

Référence du chantier					Référence du client				
Dossier	1506				Client	C2DG			
Commande	1506-2301-R2				Réf. dossier client	563			
Adresse Chantier	Bâtiments 8 à 27 Avenue Valmy				Adresse	27 rue du Gros Murger			
Code postal et Ville	CP	51000	Ville	CHALONS-EN-CHAMPAGNE	Code postal et Ville	CP	95220	Ville	HERBLAY

STRATÉGIE : REPRÉSENTATIVITÉ DE L'ÉCHANTILLONNAGE (NF EN ISO 16000-7 et GAX 46-033) *

Etat de la stratégie	Stratégie Accréditée	N° stratégie	1506-01-PDMLT_REV.00	Respensable de la Stratégie	BEMB		
Type de mesure et objectif (GAX 46-033)	G - Etat initial (Point zéro)			Nbre de prélèvement / Nbre total	1/1	Nbre de pièce unitaire	1
Prélèvement conforme à la stratégie ?	Oui						

PRÉLÈVEMENT (NF X43-050) *

Prélèvement n°	1506-09-MET	Témoin n°	1506-230203T01	Condition de réalisation	Circulation d'air représentative		
Localisation	G31 - R+4 Local machinerie			Bâtiment	16	Niveau	R+4
Type d'occupation du lieu	Local de vie	Source d'exposition	Amiante ajouté délibérément			Zone n°	ZH14

Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin	Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin
Programme n°1	31/01/2023	9H00	01/02/2023	9H00	Programme n°4	-	-	-	-
Programme n°2	-	-	-	-	Programme n°5	-	-	-	-
Programme n°3	-	-	-	-	Programme n°6	-	-	-	-

Température (°C)	Début	Milieu	Fin	Humidité Relative (%)	Début	Milieu	Fin
	10,3	-	-		53,5	-	-
Vitesse du Vent m/s	Début	Milieu	Fin	Direction du vent	Début	Milieu	Fin
	-	-	-		-	-	-

Débit initial (L/min)	Débit Final (L/min)	Débit Moyen (L/min)	Durée de prélèvement (h)	Ecart relatif (DI-DF)/DI (%)
7,023	7,003	7,001	24,00	0,285
Volume d'air prélevé (L)	**Incertitude sur le volume (%)**	**Réf. Technicien préleveur**	**Pompe n°**	**Tête n° (type DELTANOVA)**
10083,30	8,00	ABAR	VPA019	CAT019
Commentaire	-			

ANALYSE (NF X43-050) **

Laboratoire d'analyse sous traitant	N° accréditation du laboratoire		Réf de l'échantillon du laboratoire (1)	Date Analyse
Laboratoire A2P	1-5197 - Portée disponible sur www.cofrac.fr		23-0566-09	01/02/2023
Surface d'ouverture de grille (mm²)	**Surface de filtation (mm²)**	**Fraction de filtre préparé**	**Nb d'ouvertures de grilles examinées**	**Nombre de grilles examinées**
0,0135	217,47	1/2	**11**	2
Nb de fibres comptées (F)	**Type d'amiante**	**Traitement du filtre**	**Degré d'obscurcissement (%)**	**Incertitude sur le comptage (F)**
0,0	Non détecté	Attaque acide	<10%	0 <F< 2,99
Principe de la méthode	Préparation des grilles après calcination (méthode indirecte) et comptage du nombre de fibres d'amiante par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)			
Commentaire	-			

RÉSULTAT *

Sensibilité analytique (F/L)	Intervalle de confiance à 95% Borne inférieure (F/L) (3)	Concentration en fibres/litre d'air prélevé	Intervalle de confiance à 95% Borne supérieure (F/L) (3)	Concentration calculée (F/L)
0,29	**-**	**< 0,87**	**0,87**	**0**

VISA

Les informations indiquées dans ce rapport d'essai ont été vérifiées et contrôlées par	Nom/Prénom	Mme Samira OUARIRI	Fonction	Contrôle qualité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

(1)Rapport du laboratoire sous-traitant disponible sur demande écrite à contact@martechenv.com.
(2)L'intervalle de confiance à 95 % est issue de la loi de poisson. L'intevalle est exprimé en fibre par litre d'air prélevé et prend en compte les incertitudes liées au volume d'air prélevé, à la préparation et à l'analyse.
(3)Si le nombre de fibres comptées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme: "inférieur à la limite supérieure de l'intervalle de confiance".
Si 100 fibres sont observées sur au moins 4 ouvertures de grille, le comptage est arrêté quelle que soit la sensibilité analytique atteinte.
Les résultats ne concernent que les fibres de longueur : L = 5µm, de diamètre : d = 3µm et de rapport L/d > 3.
La "concentration calculée" représente le nombre de fibres d'amiante comptées multiplié par la sensibilité analytique.

*Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole * sont couverts par l'accréditation COFRAC MARTECH ENVIRONNEMENT.*
*Le résultat d'analyse rapporté dans ce document et identifié par le symbole ** est couvert par l'accréditation du sous-traitant. Ce dernier est accrédité par le COFRAC ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation).*

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'essai. Les informations donnés par le client sont sous sa responsabilité et ne peuvent engager la responsabilité du laboratoire.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement.
Seul le rapport édité en original papier signé avec ses annexes engage notre responsabilité sauf convention signée entre les deux parties (le client et le laboratoire).

<<= FIN DU RAPPORT D'ESSAI =>> LE RAPPORT D'ESSAI COMPORTE UNE PAGE

MARTECH ENVIRONNEMENT ,
11-13 Av de la Division LECLERC 94230 CACHAN , Tél. : 01.49.84.85.61
SARL au capital de 5000€- R.C.S CRETEIL - SIRET 821 888 948 00014 - Code APE 7120 B

MARTECH Environnement

RAPPORT D'ESSAI - META AIR
DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN FIBRES D'AMIANTE DANS L'AIR SELON LA NORME NF X 43-050

FOR 5.03.5 - Rév.07 du 21/12/21

cofrac ESSAIS
Accréditation N° 1-6308
Portée disponible sur www.cofrac.fr

DATE	28/02/2023	N° DE RAPPORT	1506-56-MET_G_RAP	VERSION	0

Référence du chantier					Référence du client				
Dossier	1506				Client	C2DG			
Commande	1506-2302-R5				Réf. dossier client	563			
Adresse Chantier	Bâtiments 8 à 27 Avenue Valmy				Adresse	27 rue du Gros Murger			
Code postal et Ville	CP	51000	Ville	CHALONS-EN-CHAMPAGNE	Code postal et Ville	CP	95220	Ville	HERBLAY

STRATÉGIE : REPRÉSENTATIVITÉ DE L'ÉCHANTILLONNAGE (NF EN ISO 16000-7 et GAX 46-033) *

Etat de la stratégie	Stratégie Accréditée	N° stratégie	1506-01-PDMLT_REV.00	Respensable de la Stratégie	BEMB		
Type de mesure et objectif (GAX 46-033)	G - État initial			Nbre de prélèvement / Nbre total	1/1	Nbre de pièce unitaire	1
Prélèvement conforme à la stratégie ?	Oui						

PRÉLÈVEMENT (NF X43-050) *

Prélèvement n°	1506-56-MET		Témoin n°	1506-230221T01		Condition de réalisation	Circulation d'air représentative		
Localisation	G31– R+4 Local machinerie				Bâtiment	16	Niveau	R+3	Zone n° 14
Type d'occupation du lieu	Local occasionnellement visité		Source d'exposition	Amiante ajouté délibérément					

Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin	Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin
Programme n°1	22/02/2023	10h00	23/02/2023	10h00	Programme n°4	-	-	-	-
Programme n°2	-	-	-	-	Programme n°5	-	-	-	-
Programme n°3	-	-	-	-	Programme n°6	-	-	-	-

Température (°C)	Début	Milieu	Fin	Humidité Relative (%)	Début	Milieu	Fin
	13,1	-	-		59,2	-	-
Vitesse du Vent m/s	**Début**	**Milieu**	**Fin**	**Direction du vent**	**Début**	**Milieu**	**Fin**
	-	-	-		-	-	-

Débit initial (L/min)	Débit Final (L/min)	Débit Moyen (L/min)	Durée de prélèvement (h)	Ecart relatif (DI-DF)/DI (%)
7,184	7	7,003	24h	2,561
Volume d'air prélevé (L)	**Incertitude sur le volume (%)**	**Réf. Technicien préleveur**	**Pompe n°**	**Tête n° (type DELTANOVA)**
10085,10	8,00	ALOU	VPA075	CAT075
Commentaire	-			

ANALYSE (NF X43-050) **

Laboratoire d'analyse sous traitant	N° accréditation du laboratoire		Réf de l'échantillon du laboratoire (1)	Date Analyse
Laboratoire A2P	1-5197 - Portée disponible sur www.cofrac.fr		23-1052-04	27/02/2023
Surface d'ouverture de grille (mm²)	**Surface de filtation (mm²)**	**Fraction de filtre préparé**	**Nb d'ouvertures de grilles examinées**	**Nombre de grilles examinées**
0,0123	217,47	1/4	**24**	2
Nb de fibres comptées (F)	**Type d'amiante**	**Traitement du filtre**	**Degré d'obscurcissement (%)**	**Incertitude sur le comptage (F)**
0,0	Non détecté	Attaque acide	<10%	0 <F< 2,99
Principe de la méthode	Préparation des grilles après calcination (méthode indirecte) et comptage du nombre de fibres d'amiante par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)			
Commentaire	Filtre chargé en poussières, calcination 1/4			

RÉSULTAT *

Sensibilité analytique (F/L)	Intervalle de confiance à 95% Borne inférieure (F/L) (3)	Concentration en fibres/litre d'air prélevé	Intervalle de confiance à 95% Borne supérieure (F/L) (3)	Concentration calculée (F/L)
0,29	**-**	**< 0,87**	**0,87**	**0**

VISA

Les informations indiquées dans ce rapport d'essai ont été vérifiées et contrôlées par	Nom/Prénom	Mme Samira OUARIRI	Fonction	Contrôle qualité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

(1)Rapport du laboratoire sous-traitant disponible sur demande écrite à contact@martechenv.com.
(2)L'intervalle de confiance à 95 % est issue de la loi de poisson. L'intevalle est exprimé en fibre par litre d'air prélevé et prend en compte les incertitudes liées au volume d'air prélevé, à la préparation et à l'analyse.
(3)Si le nombre de fibres comptées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme: "inférieur à la limite supérieure de l'intervalle de confiance".
Si 100 fibres sont observées sur au moins 4 ouvertures de grille, le comptage est arrêté quelle que soit la sensibilité analytique atteinte.
Les résultats ne concernent que les fibres de longueur : L = 5µm, de diamètre : d = 3µm et de rapport L/d > 3.
La "concentration calculée" représente le nombre de fibres d'amiante comptées multiplié par la sensibilité analytique.

*Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole * sont couverts par l'accréditation COFRAC MARTECH ENVIRONNEMENT.*
*Le résultat d'analyse rapporté dans ce document et identifié par le symbole ** est couvert par l'accréditation du sous-traitant. Ce dernier est accrédité par le COFRAC ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation).*

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'essai. Les informations donnés par le client sont sous sa responsabilité et ne peuvent engager la responsabilité du laboratoire.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement.
Seul le rapport édité en original papier signé avec ses annexes engage notre responsabilité sauf convention signée entre les deux parties (le client et le laboratoire).

<<= FIN DU RAPPORT D'ESSAI =>> LE RAPPORT D'ESSAI COMPORTE UNE PAGE

MARTECH ENVIRONNEMENT ,
11-13 Av de la Division LECLERC 94230 CACHAN , Tél. : 01.49.84.85.61
SARL au capital de 5000€- R.C.S CRETEIL - SIRET 821 888 948 00014 - Code APE 7120 B

MARTECH Environnement

cofrac ESSAIS
Accréditation N° 1-6308
Portée disponible sur www.cofrac.fr

DATE	01/03/2023	N° DE RAPPORT	1506-77-80-MET_G_RAP_FUS	VERSION	0

Référence du chantier					Référence du client				
Dossier	1506				Client	C2DG			
Commande	1506-2302-R6				Réf. dossier client	563			
Adresse Chantier	Bâtiments 8 à 27 Avenue Valmy				Adresse	27 rue du Gros Murger			
Code postal et Ville	CP	51000	Ville	CHALONS-EN-CHAMPAGNE	Code postal et Ville	CP	95220	Ville	HERBLAY

STRATÉGIE : REPRÉSENTATIVITÉ DE L'ÉCHANTILLONNAGE (NF EN ISO 16000-7 et GAX 46-033) *

Etat de la stratégie	Stratégie Accréditée	N° stratégie	1506-01-PDMLT_REV.00	Respensable de la Stratégie	BEMB		
Type de mesure et objectif (GAX 46-033)	G - Etat initial (Point zéro)			Nbre de prélèvement / Nbre total	1/4	Nbre de pièce unitaire	30
Prélèvement conforme à la stratégie ?	Oui						

PRÉLÈVEMENT (NF X43-050) *

Prélèvement n°	1506-78-MET		Témoin n°	1506-230227T01		Condition de réalisation	Circulation d'air représentative		
Localisation	G23-RDC Pièce 1				Bâtiment	16	Niveau	RdC	Zone n° 12
Type d'occupation du lieu	Local de vie		Source d'exposition	Amiante ajouté délibérément					

Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin	Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin
Programme n°1	27/02/2023	10h00	28/02/2023	10h00	Programme n°4	-	-	-	-
Programme n°2	-	-	-	-	Programme n°5	-	-	-	-
Programme n°3	-	-	-	-	Programme n°6	-	-	-	-

Température (°C)	Début	Milieu	Fin	Humidité Relative (%)	Début	Milieu	Fin
	8,5	-	-		60,2	-	-
Vitesse du Vent m/s	Début	Milieu	Fin	Direction du vent	Début	Milieu	Fin
	-	-	-		-	-	-

Débit initial (L/min)	Débit Final (L/min)	Débit Moyen (L/min)	Durée de prélèvement (h)	Ecart relatif (DI-DF)/DI (%)
6,973	7,001	7	24h	0,402
Volume d'air prélevé (L)	**Incertitude sur le volume (%)**	**Réf. Technicien préleveur**	**Pompe n°**	**Tête n° (type DELTANOVA)**
10081,00	8,00	ALOU-ABAR	VPA050	CAT050
Commentaire	-			

ANALYSE (NF X43-050) **

Laboratoire d'analyse sous traitant	N° accréditation du laboratoire		Réf de l'échantillon du laboratoire (1)	Date Analyse
Laboratoire A2P	1-5197 - Portée disponible sur www.cofrac.fr		23-1099-10	01/03/2023
Surface d'ouverture de grille (mm²)	**Surface de filtation (mm²)**	**Fraction de filtre préparé**	**Nb d'ouvertures de grilles examinées**	**Nombre de grilles examinées**
0,0123	217,47	1/2	**12**	2
Nb de fibres comptées (F)	**Type d'amiante**	**Traitement du filtre**	**Degré d'obscurcissement (%)**	**Incertitude sur le comptage (F)**
0,0	Non détecté	Attaque acide	<10%	0 <F< 2,99
Principe de la méthode	Préparation des grilles après calcination (méthode indirecte) et comptage du nombre de fibres d'amiante par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)			
Commentaire	-			

RÉSULTAT *

Sensibilité analytique (F/L)	Intervalle de confiance à 95% Borne inférieure (F/L) (3)	Concentration en fibres/litre d'air prélevé	Intervalle de confiance à 95% Borne supérieure (F/L) (3)	Concentration calculée (F/L)
0,29	**-**	**< 0,87**	**0,87**	**0**

VISA

Les informations indiquées dans ce rapport d'essai ont été vérifiées et contrôlées par	**Nom/Prénom**	Mme Samira OUARIRI	**Fonction**	Contrôle qualité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

(1) Rapport du laboratoire sous-traitant disponible sur demande écrite à contact@martechenv.com.
(2) L'intervalle de confiance à 95 % est issue de la loi de poisson. L'intevalle est exprimé en fibre par litre d'air prélevé et prend en compte les incertitudes liées au volume d'air prélevé, à la préparation et à l'analyse.
(3)Si le nombre de fibres comptées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme: "inférieur à la limite supérieure de l'intervalle de confiance".
Si 100 fibres sont observées sur au moins 4 ouvertures de grille, le comptage est arrêté quelle que soit la sensibilité analytique atteinte.
Les résultats ne concernent que les fibres de longueur : L = 5µm, de diamètre : d = 3µm et de rapport L/d > 3.
La "concentration calculée" représente le nombre de fibres d'amiante comptées multiplié par la sensibilité analytique.

*Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole * sont couverts par l'accréditation COFRAC MARTECH ENVIRONNEMENT.*
*Le résultat d'analyse rapporté dans ce document et identifié par le symbole ** est couvert par l'accréditation du sous-traitant. Ce dernier est accrédité par le COFRAC ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation).*

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'essai. Les informations donnés par le client sont sous sa responsabilité et ne peuvent engager la responsabilité du laboratoire.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement.
Seul le rapport édité en original papier signé avec ses annexes engage notre responsabilité sauf convention signée entre les deux parties (le client et le laboratoire).

LE RAPPORT D'ESSAI COMPORTE 4 PAGES

MARTECH ENVIRONNEMENT ,
11-13 Av de la Division LECLERC 94230 CACHAN , Tél. : 01.49.84.85.61
SARL au capital de 5000€- R.C.S CRETEIL - SIRET 821 888 948 00014 - Code APE 7120 B

MARTECH Environnement

cofrac ESSAIS
Accréditation N° 1-6308
Portée disponible sur www.cofrac.fr

DATE	01/03/2023	N° DE RAPPORT	1506-77-80-MET_G_RAP_FUS	VERSION	0

Référence du chantier					Référence du client				
Dossier	1506				Client	C2DG			
Commande	1506-2302-R6				Réf. dossier client	563			
Adresse Chantier	Bâtiments 8 à 27 Avenue Valmy				Adresse	27 rue du Gros Murger			
Code postal et Ville	CP	51000	Ville	CHALONS-EN-CHAMPAGNE	Code postal et Ville	CP	95220	Ville	HERBLAY

STRATÉGIE : REPRÉSENTATIVITÉ DE L'ÉCHANTILLONNAGE (NF EN ISO 16000-7 et GAX 46-033) *

Etat de la stratégie	Stratégie Accréditée	N° stratégie	1506-01-PDMLT_REV.00	Respensable de la Stratégie	BEMB		
Type de mesure et objectif (GAX 46-033)	G - État initial			Nbre de prélèvement / Nbre total	2/4	Nbre de pièce unitaire	30
Prélèvement conforme à la stratégie ?	Oui						

PRÉLÈVEMENT (NF X43-050) *

Prélèvement n°	1506-79-MET		Témoin n°	1506-230227T01		Condition de réalisation	Circulation d'air représentative		
Localisation	G24-RDC Piéce 28				Bâtiment	16	Niveau	RdC	Zone n° 12
Type d'occupation du lieu	Local de vie		Source d'exposition	Amiante ajouté délibérément					

Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin	Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin
Programme n°1	27/02/2023	10h00	28/02/2023	10h00	Programme n°4	-	-	-	-
Programme n°2	-	-	-	-	Programme n°5	-	-	-	-
Programme n°3	-	-	-	-	Programme n°6	-	-	-	-

Température (°C)	Début	Milieu	Fin	Humidité Relative (%)	Début	Milieu	Fin
	8,5	-	-		60,2	-	-
Vitesse du Vent m/s	Début	Milieu	Fin	Direction du vent	Début	Milieu	Fin
	-	-	-		-	-	-

Débit initial (L/min)	Débit Final (L/min)	Débit Moyen (L/min)	Durée de prélèvement (h)	Ecart relatif (DI-DF)/DI (%)
6,963	6,998	7	24h	0,503
Volume d'air prélevé (L)	**Incertitude sur le volume (%)**	**Réf. Technicien préleveur**	**Pompe n°**	**Tête n° (type DELTANOVA)**
10080,60	8,00	ALOU-ABAR	VPA041	CAT041
Commentaire	-			

ANALYSE (NF X43-050) **

Laboratoire d'analyse sous traitant	N° accréditation du laboratoire		Réf de l'échantillon du laboratoire (1)	Date Analyse
Laboratoire A2P	1-5197 - Portée disponible sur www.cofrac.fr		23-1099-11	01/03/2023
Surface d'ouverture de grille (mm²)	**Surface de filtation (mm²)**	**Fraction de filtre préparé**	**Nb d'ouvertures de grilles examinées**	**Nombre de grilles examinées**
0,0123	217,47	1/2	**12**	2
Nb de fibres comptées (F)	**Type d'amiante**	**Traitement du filtre**	**Degré d'obscurcissement (%)**	**Incertitude sur le comptage (F)**
0,0	Non détecté	Attaque acide	<10%	0 <F< 2,99
Principe de la méthode	Préparation des grilles après calcination (méthode indirecte) et comptage du nombre de fibres d'amiante par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)			
Commentaire	-			

RÉSULTAT *

Sensibilité analytique (F/L)	Intervalle de confiance à 95% Borne inférieure (F/L) (3)	Concentration en fibres/litre d'air prélevé	Intervalle de confiance à 95% Borne supérieure (F/L) (3)	Concentration calculée (F/L)
0,29	**-**	**< 0,87**	**0,87**	**0**

VISA

Les informations indiquées dans ce rapport d'essai ont été vérifiées et contrôlées par	Nom/Prénom	Mme Samira OUARIRI	Fonction	Contrôle qualité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

(1) Rapport du laboratoire sous-traitant disponible sur demande écrite à contact@martechenv.com.
(2) L'intervalle de confiance à 95 % est issue de la loi de poisson. L'intevalle est exprimé en fibre par litre d'air prélevé et prend en compte les incertitudes liées au volume d'air prélevé, à la préparation et à l'analyse.
(3)Si le nombre de fibres comptées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme: "inférieur à la limite supérieure de l'intervalle de confiance".
Si 100 fibres sont observées sur au moins 4 ouvertures de grille, le comptage est arrêté quelle que soit la sensibilité analytique atteinte.
Les résultats ne concernent que les fibres de longueur : L = 5µm, de diamètre : d = 3µm et de rapport L/d > 3.
La "concentration calculée" représente le nombre de fibres d'amiante comptées multiplié par la sensibilité analytique.

*Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole * sont couverts par l'accréditation COFRAC MARTECH ENVIRONNEMENT.*
*Le résultat d'analyse rapporté dans ce document et identifié par le symbole ** est couvert par l'accréditation du sous-traitant. Ce dernier est accrédité par le COFRAC ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation).*

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'essai. Les informations donnés par le client sont sous sa responsabilité et ne peuvent engager la responsabilité du laboratoire.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement.
Seul le rapport édité en original papier signé avec ses annexes engage notre responsabilité sauf convention signée entre les deux parties (le client et le laboratoire).

LE RAPPORT D'ESSAI COMPORTE 4 PAGES

MARTECH ENVIRONNEMENT ,
11-13 Av de la Division LECLERC 94230 CACHAN , Tél. : 01.49.84.85.61
SARL au capital de 5000€- R.C.S CRETEIL - SIRET 821 888 948 00014 - Code APE 7120 B

MARTECH Environnement

cofrac ESSAIS
Accréditation N° 1-6308
Portée disponible sur www.cofrac.fr

DATE	01/03/2023	N° DE RAPPORT	1506-77-80-MET_G_RAP_FUS	VERSION	0

Référence du chantier					Référence du client				
Dossier	1506				Client	C2DG			
Commande	1506-2302-R6				Réf. dossier client	563			
Adresse Chantier	Bâtiments 8 à 27 Avenue Valmy				Adresse	27 rue du Gros Murger			
Code postal et Ville	CP	51000	Ville	CHALONS-EN-CHAMPAGNE	Code postal et Ville	CP	95220	Ville	HERBLAY

STRATÉGIE : REPRÉSENTATIVITÉ DE L'ÉCHANTILLONNAGE (NF EN ISO 16000-7 et GAX 46-033) *

Etat de la stratégie	Stratégie Accréditée	N° stratégie	1506-01-PDMLT_REV.00	Respensable de la Stratégie	BEMB		
Type de mesure et objectif (GAX 46-033)	G - État initial			Nbre de prélèvement / Nbre total	3/4	Nbre de pièce unitaire	30
Prélèvement conforme à la stratégie ?	Oui						

PRÉLÈVEMENT (NF X43-050) *

Prélèvement n°	1506-80-MET		Témoin n°	1506-230227T01		Condition de réalisation	Circulation d'air représentative		
Localisation	G25-RDC Pièce 8				Bâtiment	16	Niveau	RdC	Zone n° 12
Type d'occupation du lieu	Local de vie		Source d'exposition	Amiante ajouté délibérément					

Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin	Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin
Programme n°1	27/02/2023	10h00	28/02/2023	10h00	Programme n°4	-	-	-	-
Programme n°2	-	-	-	-	Programme n°5	-	-	-	-
Programme n°3	-	-	-	-	Programme n°6	-	-	-	-

Température (°C)	Début	Milieu	Fin	Humidité Relative (%)	Début	Milieu	Fin
	8,5	-	-		60,2	-	-
Vitesse du Vent m/s	Début	Milieu	Fin	Direction du vent	Début	Milieu	Fin
	-	-	-		-	-	-

Débit initial (L/min)	Débit Final (L/min)	Débit Moyen (L/min)	Durée de prélèvement (h)	Ecart relatif (DI-DF)/DI (%)
7,003	6,999	7	24h	0,057
Volume d'air prélevé (L)	**Incertitude sur le volume (%)**	**Réf. Technicien préleveur**	**Pompe n°**	**Tête n° (type DELTANOVA)**
10081,30	8,00	ALOU	VPA047	CAT047
Commentaire	-			

ANALYSE (NF X43-050) **

Laboratoire d'analyse sous traitant	N° accréditation du laboratoire		Réf de l'échantillon du laboratoire (1)	Date Analyse
Laboratoire A2P	1-5197 - Portée disponible sur www.cofrac.fr		23-1099-12	01/03/2023
Surface d'ouverture de grille (mm²)	**Surface de filtation (mm²)**	**Fraction de filtre préparé**	**Nb d'ouvertures de grilles examinées**	**Nombre de grilles examinées**
0,0123	332,07	1/8	43	2
Nb de fibres comptées (F)	**Type d'amiante**	**Traitement du filtre**	**Degré d'obscurcissement (%)**	**Incertitude sur le comptage (F)**
0,0	Non détecté	Attaque acide	<10%	0 <F< 2,99
Principe de la méthode	Préparation des grilles après calcination (méthode indirecte) et comptage du nombre de fibres d'amiante par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)			
Commentaire	Filtre chargé en poussières, calcination 1/8 : SA=0,5f/l			

RÉSULTAT *

Sensibilité analytique (F/L)	Intervalle de confiance à 95% Borne inférieure (F/L) (3)	Concentration en fibres/litre d'air prélevé	Intervalle de confiance à 95% Borne supérieure (F/L) (3)	Concentration calculée (F/L)
0,50	**-**	**< 1,49**	**1,49**	**0**

VISA

Les informations indiquées dans ce rapport d'essai ont été vérifiées et contrôlées par	Nom/Prénom	Mme Samira OUARIRI	Fonction	Contrôle qualité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

(1) Rapport du laboratoire sous-traitant disponible sur demande écrite à contact@martechenv.com.
(2) L'intervalle de confiance à 95 % est issue de la loi de poisson. L'intevalle est exprimé en fibre par litre d'air prélevé et prend en compte les incertitudes liées au volume d'air prélevé, à la préparation et à l'analyse.
(3)Si le nombre de fibres comptées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme: "inférieur à la limite supérieure de l'intervalle de confiance".
Si 100 fibres sont observées sur au moins 4 ouvertures de grille, le comptage est arrêté quelle que soit la sensibilité analytique atteinte.
Les résultats ne concernent que les fibres de longueur : L = 5µm, de diamètre : d = 3µm et de rapport L/d > 3.
La "concentration calculée" représente le nombre de fibres d'amiante comptées multiplié par la sensibilité analytique.

*Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole * sont couverts par l'accréditation COFRAC MARTECH ENVIRONNEMENT.*
*Le résultat d'analyse rapporté dans ce document et identifié par le symbole ** est couvert par l'accréditation du sous-traitant. Ce dernier est accrédité par le COFRAC ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation).*

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'essai. Les informations donnés par le client sont sous sa responsabilité et ne peuvent engager la responsabilité du laboratoire.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement.
Seul le rapport édité en original papier signé avec ses annexes engage notre responsabilité sauf convention signée entre les deux parties (le client et le laboratoire).

LE RAPPORT D'ESSAI COMPORTE 4 PAGES

MARTECH ENVIRONNEMENT ,
11-13 Av de la Division LECLERC 94230 CACHAN , Tél. : 01.49.84.85.61
SARL au capital de 5000€- R.C.S CRETEIL - SIRET 821 888 948 00014 - Code APE 7120 B

MARTECH Environnement

cofrac ESSAIS
Accréditation N° 1-6308
Portée disponible sur www.cofrac.fr

DATE	01/03/2023	N° DE RAPPORT	1506-77-80-MET_G_RAP_FUS	VERSION	0

Référence du chantier					Référence du client				
Dossier	1506				Client	C2DG			
Commande	1506-2302-R6				Réf. dossier client	563			
Adresse Chantier	Bâtiments 8 à 27 Avenue Valmy				Adresse	27 rue du Gros Murger			
Code postal et Ville	CP	51000	Ville	CHALONS-EN-CHAMPAGNE	Code postal et Ville	CP	95220	Ville	HERBLAY

STRATÉGIE : REPRÉSENTATIVITÉ DE L'ÉCHANTILLONNAGE (NF EN ISO 16000-7 et GAX 46-033) *

Etat de la stratégie	Stratégie Accréditée	N° stratégie	1506-01-PDMLT_REV.00	Respensable de la Stratégie	BEMB		
Type de mesure et objectif (GAX 46-033)	G - État initial			Nbre de prélèvement / Nbre total	4/4	Nbre de pièce unitaire	30
Prélèvement conforme à la stratégie ?	Oui						

PRÉLÈVEMENT (NF X43-050) *

Prélèvement n°	1506-82-MET	Témoin n°	1506-230227T01	Condition de réalisation	Circulation d'air représentative		
Localisation	G26-RDC Circulation			Bâtiment	16	Niveau	RdC
Type d'occupation du lieu	Local de vie	Source d'exposition	Amiante ajouté délibérément				

Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin	Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin
Programme n°1	27/02/2023	10h00	28/02/2023	10h00	Programme n°4	-	-	-	-
Programme n°2	-	-	-	-	Programme n°5	-	-	-	-
Programme n°3	-	-	-	-	Programme n°6	-	-	-	-

Température (°C)	Début	Milieu	Fin	Humidité Relative (%)	Début	Milieu	Fin
	8,5	-	-		60,2	-	-
Vitesse du Vent m/s	Début	Milieu	Fin	Direction du vent	Début	Milieu	Fin
	-	-	-		-	-	-

Débit initial (L/min)	Débit Final (L/min)	Débit Moyen (L/min)	Durée de prélèvement (h)	Ecart relatif (DI-DF)/DI (%)
7,106	7	7,001	24h	1,492
Volume d'air prélevé (L)	**Incertitude sur le volume (%)**	**Réf. Technicien préleveur**	**Pompe n°**	**Tête n° (type DELTANOVA)**
10082,40	8,00	ALOU	VPA081	CAT081
Commentaire	-			

ANALYSE (NF X43-050) **

Laboratoire d'analyse sous traitant	N° accréditation du laboratoire		Réf de l'échantillon du laboratoire (1)	Date Analyse
Laboratoire A2P	1-5197 - Portée disponible sur www.cofrac.fr		23-1099-14	01/03/2023
Surface d'ouverture de grille (mm²)	**Surface de filtation (mm²)**	**Fraction de filtre préparé**	**Nb d'ouvertures de grilles examinées**	**Nombre de grilles examinées**
0,0123	332,07	1/8	43	2
Nb de fibres comptées (F)	**Type d'amiante**	**Traitement du filtre**	**Degré d'obscurcissement (%)**	**Incertitude sur le comptage (F)**
0,0	Non détecté	Attaque acide	<10%	0 <F< 2,99
Principe de la méthode	Préparation des grilles après calcination (méthode indirecte) et comptage du nombre de fibres d'amiante par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)			
Commentaire	Filtre chargé en poussières, calcination 1/8 : SA=0,5f/l			

RÉSULTAT *

Sensibilité analytique (F/L)	Intervalle de confiance à 95% Borne inférieure (F/L) (3)	Concentration en fibres/litre d'air prélevé	Intervalle de confiance à 95% Borne supérieure (F/L) (3)	Concentration calculée (F/L)
0,50	**-**	**< 1,49**	**1,49**	**0**

VISA

Les informations indiquées dans ce rapport d'essai ont été vérifiées et contrôlées par	Nom/Prénom	Mme Samira OUARIRI	Fonction	Contrôle qualité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

(1) Rapport du laboratoire sous-traitant disponible sur demande écrite à contact@martechenv.com.
(2) L'intervalle de confiance à 95 % est issue de la loi de poisson. L'intevalle est exprimé en fibre par litre d'air prélevé et prend en compte les incertitudes liées au volume d'air prélevé, à la préparation et à l'analyse.
(3)Si le nombre de fibres comptées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme: "inférieur à la limite supérieure de l'intervalle de confiance".
Si 100 fibres sont observées sur au moins 4 ouvertures de grille, le comptage est arrêté quelle que soit la sensibilité analytique atteinte.
Les résultats ne concernent que les fibres de longueur : L = 5µm, de diamètre : d = 3µm et de rapport L/d > 3.
La "concentration calculée" représente le nombre de fibres d'amiante comptées multiplié par la sensibilité analytique.

*Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole * sont couverts par l'accréditation COFRAC MARTECH ENVIRONNEMENT.*
*Le résultat d'analyse rapporté dans ce document et identifié par le symbole ** est couvert par l'accréditation du sous-traitant. Ce dernier est accrédité par le COFRAC ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation).*

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'essai. Les informations donnés par le client sont sous sa responsabilité et ne peuvent engager la responsabilité du laboratoire.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement.
Seul le rapport édité en original papier signé avec ses annexes engage notre responsabilité sauf convention signée entre les deux parties (le client et le laboratoire).

<<= FIN DU RAPPORT D'ESSAI =>> LE RAPPORT D'ESSAI COMPORTE 4 PAGES

MARTECH ENVIRONNEMENT ,
11-13 Av de la Division LECLERC 94230 CACHAN , Tél. : 01.49.84.85.61
SARL au capital de 5000€- R.C.S CRETEIL - SIRET 821 888 948 00014 - Code APE 7120 B

MARTECH Environnement

RAPPORT D'ESSAI - META AIR
DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN FIBRES D'AMIANTE DANS L'AIR SELON LA NORME NF X 43-050

FOR 5.03.5 - Rév.07 du 21/12/21

cofrac ESSAIS
Accréditation N° 1-6308
Portée disponible sur www.cofrac.fr

DATE	13/04/2023	N° DE RAPPORT	1506-126-MET_M_RAP	VERSION	0

Référence du chantier					Référence du client				
Dossier	1506				Client	C2DG			
Commande	1506-2304-R11				Réf. dossier client	563			
Adresse Chantier	Bâtiments 8 à 27 Avenue Valmy				Adresse	27 rue du Gros Murger			
Code postal et Ville	CP	51000	Ville	CHALONS-EN-CHAMPAGNE	Code postal et Ville	CP	95220	Ville	HERBLAY

STRATÉGIE : REPRÉSENTATIVITÉ DE L'ÉCHANTILLONNAGE (NF EN ISO 16000-7 et GAX 46-033) *

Etat de la stratégie	Stratégie Accréditée	N° stratégie	1506-01-PDMLT_REV.00	Respensable de la Stratégie	BEMB		
Type de mesure et objectif (GAX 46-033)	M - Environnementale locaux affectés directement.			Nbre de prélèvement / Nbre total	1/1	Nbre de pièce unitaire	-
Prélèvement conforme à la stratégie ?	Oui						

PRÉLÈVEMENT (NF X43-050) *

Prélèvement n°	1506-126-MET	Témoin n°	1506-230411T01	Condition de réalisation	Activité humaine représentative		
Localisation	Circulation			Bâtiment	BAT-16	Niveau	RdC	Zone n°	6
Type d'occupation du lieu	Local de vie	Source d'exposition	Amiante ajouté délibérément				

Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin	Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin
Programme n°1	11/04/2023	10H15	11/04/2023	14H15	Programme n°4	-	-	-	-
Programme n°2	-	-	-	-	Programme n°5	-	-	-	-
Programme n°3	-	-	-	-	Programme n°6	-	-	-	-

Température (°C)	Début	Milieu	Fin	Humidité Relative (%)	Début	Milieu	Fin
	17,2	-	-		57,7	-	-
Vitesse du Vent m/s	Début	Milieu	Fin	Direction du vent	Début	Milieu	Fin
	-	-	-		-	-	-

Débit initial (L/min)	Débit Final (L/min)	Débit Moyen (L/min)	Durée de prélèvement (h)	Ecart relatif (DI-DF)/DI (%)
6,949	7,001	6,998	4H	0,748
Volume d'air prélevé (L)	**Incertitude sur le volume (%)**	**Réf. Technicien préleveur**	**Pompe n°**	**Tête n° (type DELTANOVA)**
1679,50	8,00	ALOU	VPA033	CAT033
Commentaire	-			

ANALYSE (NF X43-050) **

Laboratoire d'analyse sous traitant	N° accréditation du laboratoire		Réf de l'échantillon du laboratoire (1)	Date Analyse
Laboratoire A2P	1-5197 - Portée disponible sur www.cofrac.fr		23-1941-01	13/04/2023
Surface d'ouverture de grille (mm²)	**Surface de filtation (mm²)**	**Fraction de filtre préparé**	**Nb d'ouvertures de grilles examinées**	**Nombre de grilles examinées**
0,0110	217,47	1/2	**16**	2
Nb de fibres comptées (F)	**Type d'amiante**	**Traitement du filtre**	**Degré d'obscurcissement (%)**	**Incertitude sur le comptage (F)**
0,0	Non détecté	Attaque acide	<10%	0 <F< 2,99
Principe de la méthode	Préparation des grilles après calcination (méthode indirecte) et comptage du nombre de fibres d'amiante par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)			
Commentaire	-			

RÉSULTAT *

Sensibilité analytique (F/L)	Intervalle de confiance à 95% Borne inférieure (F/L) (3)	Concentration en fibres/litre d'air prélevé	Intervalle de confiance à 95% Borne supérieure (F/L) (3)	Concentration calculée (F/L)
1,47	**-**	**< 4,40**	**4,40**	**0**

VISA

Les informations indiquées dans ce rapport d'essai ont été vérifiées et contrôlées par	Nom/Prénom	Mme Samira OUARIRI	Fonction	Contrôle qualité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

(1)Rapport du laboratoire sous-traitant disponible sur demande écrite à contact@martechenv.com.
(2)L'intervalle de confiance à 95 % est issue de la loi de poisson. L'intevalle est exprimé en fibre par litre d'air prélevé et prend en compte les incertitudes liées au volume d'air prélevé, à la préparation et à l'analyse.
(3)Si le nombre de fibres comptées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme: "inférieur à la limite supérieure de l'intervalle de confiance".
Si 100 fibres sont observées sur au moins 4 ouvertures de grille, le comptage est arrêté quelle que soit la sensibilité analytique atteinte.
Les résultats ne concernent que les fibres de longueur : L = 5µm, de diamètre : d = 3µm et de rapport L/d > 3.
La "concentration calculée" représente le nombre de fibres d'amiante comptées multiplié par la sensibilité analytique.

*Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole * sont couverts par l'accréditation COFRAC MARTECH ENVIRONNEMENT.*
*Le résultat d'analyse rapporté dans ce document et identifié par le symbole ** est couvert par l'accréditation du sous-traitant. Ce dernier est accrédité par le COFRAC ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation).*

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'essai. Les informations donnés par le client sont sous sa responsabilité et ne peuvent engager la responsabilité du laboratoire.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement.
Seul le rapport édité en original papier signé avec ses annexes engage notre responsabilité sauf convention signée entre les deux parties (le client et le laboratoire).

<<= FIN DU RAPPORT D'ESSAI =>> LE RAPPORT D'ESSAI COMPORTE UNE PAGE | *Page 1/1*

MARTECH Environnement

RAPPORT D'ESSAI - META AIR
DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN FIBRES D'AMIANTE DANS L'AIR SELON LA NORME NF X 43-050

FOR 5.03.5 - Rév.07 du 21/12/21

cofrac ESSAIS
Accréditation N° 1-6308
Portée disponible sur www.cofrac.fr

DATE	13/04/2023	N° DE RAPPORT	1506-127-MET_N_RAP	VERSION	0

Référence du chantier					Référence du client				
Dossier	1506				Client	C2DG			
Commande	1506-2304-R11				Réf. dossier client	563			
Adresse Chantier	Bâtiments 8 à 27 Avenue Valmy				Adresse	27 rue du Gros Murger			
Code postal et Ville	CP	51000	Ville	CHALONS-EN-CHAMPAGNE	Code postal et Ville	CP	95220	Ville	HERBLAY

STRATÉGIE : REPRÉSENTATIVITÉ DE L'ÉCHANTILLONNAGE (NF EN ISO 16000-7 et GAX 46-033) *

Etat de la stratégie	Stratégie Accréditée	N° stratégie	1506-01-PDMLT_REV.00	Respensable de la Stratégie	BEMB		
Type de mesure et objectif (GAX 46-033)	N - Environnementale rejet extracteur			Nbre de prélèvement / Nbre total	1/1	Nbre de pièce unitaire	-
Prélèvement conforme à la stratégie ?	Oui						

PRÉLÈVEMENT (NF X43-050) *

Prélèvement n°	1506-127-MET	Témoin n°	1506-230411T01	Condition de réalisation	Activité humaine représentative		
Localisation	Rejet d'air			Bâtiment	BAT-16	Niveau	R+1	Zone n°	6
Type d'occupation du lieu	Local de vie	Source d'exposition	Amiante ajouté délibérément				

Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin	Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin
Programme n°1	11/04/2023	10H15	11/04/2023	14H15	Programme n°4	-	-	-	-
Programme n°2	-	-	-	-	Programme n°5	-	-	-	-
Programme n°3	-	-	-	-	Programme n°6	-	-	-	-

Température (°C)	Début	Milieu	Fin	Humidité Relative (%)	Début	Milieu	Fin
	17,2	-	-		57,7	-	-
Vitesse du Vent m/s	**Début**	**Milieu**	**Fin**	**Direction du vent**	**Début**	**Milieu**	**Fin**
	-	-	-		-	-	-

Débit initial (L/min)	Débit Final (L/min)	Débit Moyen (L/min)	Durée de prélèvement (h)	Ecart relatif (DI-DF)/DI (%)
7,053	7,001	7,004	4H	0,737
Volume d'air prélevé (L)	**Incertitude sur le volume (%)**	**Réf. Technicien préleveur**	**Pompe n°**	**Tête n° (type DELTANOVA)**
1681,00	8,00	ALOU	VPA003	CAT003
Commentaire	-			

ANALYSE (NF X43-050) **

Laboratoire d'analyse sous traitant	N° accréditation du laboratoire		Réf de l'échantillon du laboratoire (1)	Date Analyse
Laboratoire A2P	1-5197 - Portée disponible sur www.cofrac.fr		23-1941-02	13/04/2023
Surface d'ouverture de grille (mm²)	**Surface de filtation (mm²)**	**Fraction de filtre préparé**	**Nb d'ouvertures de grilles examinées**	**Nombre de grilles examinées**
0,0110	217,47	1/2	**16**	2
Nb de fibres comptées (F)	**Type d'amiante**	**Traitement du filtre**	**Degré d'obscurcissement (%)**	**Incertitude sur le comptage (F)**
0,0	Non détecté	Attaque acide	<10%	0 <F< 2,99
Principe de la méthode	Préparation des grilles après calcination (méthode indirecte) et comptage du nombre de fibres d'amiante par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)			
Commentaire	-			

RÉSULTAT *

Sensibilité analytique (F/L)	Intervalle de confiance à 95% Borne inférieure (F/L) (3)	Concentration en fibres/litre d'air prélevé	Intervalle de confiance à 95% Borne supérieure (F/L) (3)	Concentration calculée (F/L)
1,47	**-**	**< 4,40**	**4,40**	**0**

VISA

Les informations indiquées dans ce rapport d'essai ont été vérifiées et contrôlées par	Nom/Prénom	Mme Samira OUARIRI	Fonction	Contrôle qualité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

(1)Rapport du laboratoire sous-traitant disponible sur demande écrite à contact@martechenv.com.
(2)L'intervalle de confiance à 95 % est issue de la loi de poisson. L'intevalle est exprimé en fibre par litre d'air prélevé et prend en compte les incertitudes liées au volume d'air prélevé, à la préparation et à l'analyse.
(3)Si le nombre de fibres comptées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme: "inférieur à la limite supérieure de l'intervalle de confiance".
Si 100 fibres sont observées sur au moins 4 ouvertures de grille, le comptage est arrêté quelle que soit la sensibilité analytique atteinte.
Les résultats ne concernent que les fibres de longueur : L = 5µm, de diamètre : d = 3µm et de rapport L/d > 3.
La "concentration calculée" représente le nombre de fibres d'amiante comptées multiplié par la sensibilité analytique.

*Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole * sont couverts par l'accréditation COFRAC MARTECH ENVIRONNEMENT.*
*Le résultat d'analyse rapporté dans ce document et identifié par le symbole ** est couvert par l'accréditation du sous-traitant. Ce dernier est accrédité par le COFRAC ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation).*

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'essai. Les informations donnés par le client sont sous sa responsabilité et ne peuvent engager la responsabilité du laboratoire.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement.
Seul le rapport édité en original papier signé avec ses annexes engage notre responsabilité sauf convention signée entre les deux parties (le client et le laboratoire).

<<= FIN DU RAPPORT D'ESSAI =>> LE RAPPORT D'ESSAI COMPORTE UNE PAGE | *Page 1/1*

MARTECH ENVIRONNEMENT ,
11-13 Av de la Division LECLERC 94230 CACHAN , Tél. : 01.49.84.85.61
SARL au capital de 5000€- R.C.S CRETEIL - SIRET 821 888 948 00014 - Code APE 7120 B

MARTECH Environnement

RAPPORT D'ESSAI - META AIR
DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN FIBRES D'AMIANTE DANS L'AIR SELON LA NORME NF X 43-050

FOR 5.03.5 - Rév.07 du 21/12/21

cofrac ESSAIS
Accréditation N° 1-6308
Portée disponible sur www.cofrac.fr

DATE	13/04/2023	N° DE RAPPORT	1506-128-MET_P_RAP	VERSION	0

Référence du chantier					Référence du client				
Dossier	1506				Client	C2DG			
Commande	1506-2304-R11				Réf. dossier client	563			
Adresse Chantier	Bâtiments 8 à 27 Avenue Valmy				Adresse	27 rue du Gros Murger			
Code postal et Ville	CP	51000	Ville	CHALONS-EN-CHAMPAGNE	Code postal et Ville	CP	95220	Ville	HERBLAY

STRATÉGIE : REPRÉSENTATIVITÉ DE L'ÉCHANTILLONNAGE (NF EN ISO 16000-7 et GAX 46-033) *

Etat de la stratégie	Stratégie Accréditée	N° stratégie	1506-01-PDMLT_REV.00	Respensable de la Stratégie	BEMB		
Type de mesure et objectif (GAX 46-033)	P - Environnementale zone d'approche SAS personnel			Nbre de prélèvement / Nbre total	1/1	Nbre de pièce unitaire	-
Prélèvement conforme à la stratégie ?	Oui						

PRÉLÈVEMENT (NF X43-050) *

Prélèvement n°	1506-128-MET	Témoin n°	1506-230411T01	Condition de réalisation	Activité humaine représentative		
Localisation	Côté SAS personnel			Bâtiment	BAT-16	Niveau	RdC
Type d'occupation du lieu	Local de vie	Source d'exposition	Amiante ajouté délibérément			Zone n°	6

Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin	Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin
Programme n°1	11/04/2023	10H15	11/04/2023	14H15	Programme n°4	-	-	-	-
Programme n°2	-	-	-	-	Programme n°5	-	-	-	-
Programme n°3	-	-	-	-	Programme n°6	-	-	-	-

Température (°C)	Début	Milieu	Fin	Humidité Relative (%)	Début	Milieu	Fin
	17,2	-	-		57,7	-	-
Vitesse du Vent m/s	Début	Milieu	Fin	Direction du vent	Début	Milieu	Fin
	-	-	-		-	-	-

Débit initial (L/min)	Débit Final (L/min)	Débit Moyen (L/min)	Durée de prélèvement (h)	Ecart relatif (DI-DF)/DI (%)
7,021	7,001	7,001	4H	0,285
Volume d'air prélevé (L)	**Incertitude sur le volume (%)**	**Réf. Technicien préleveur**	**Pompe n°**	**Tête n° (type DELTANOVA)**
1680,40	8,00	ALOU	VPA045	CAT045
Commentaire	-			

ANALYSE (NF X43-050) **

Laboratoire d'analyse sous traitant	N° accréditation du laboratoire		Réf de l'échantillon du laboratoire (1)	Date Analyse
Laboratoire A2P	1-5197 - Portée disponible sur www.cofrac.fr		23-1941-03	13/04/2023
Surface d'ouverture de grille (mm²)	**Surface de filtation (mm²)**	**Fraction de filtre préparé**	**Nb d'ouvertures de grilles examinées**	**Nombre de grilles examinées**
0,0110	217,47	1/2	**16**	2
Nb de fibres comptées (F)	**Type d'amiante**	**Traitement du filtre**	**Degré d'obscurcissement (%)**	**Incertitude sur le comptage (F)**
0,0	Non détecté	Attaque acide	<10%	0 <F< 2,99
Principe de la méthode	Préparation des grilles après calcination (méthode indirecte) et comptage du nombre de fibres d'amiante par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)			
Commentaire	-			

RÉSULTAT *

Sensibilité analytique (F/L)	Intervalle de confiance à 95% Borne inférieure (F/L) (3)	Concentration en fibres/litre d'air prélevé	Intervalle de confiance à 95% Borne supérieure (F/L) (3)	Concentration calculée (F/L)
1,47	**-**	**< 4,40**	**4,40**	**0**

VISA

Les informations indiquées dans ce rapport d'essai ont été vérifiées et contrôlées par	Nom/Prénom	Mme Samira OUARIRI	Fonction	Contrôle qualité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

(1)Rapport du laboratoire sous-traitant disponible sur demande écrite à contact@martechenv.com.
(2)L'intervalle de confiance à 95 % est issue de la loi de poisson. L'intevalle est exprimé en fibre par litre d'air prélevé et prend en compte les incertitudes liées au volume d'air prélevé, à la préparation et à l'analyse.
(3)Si le nombre de fibres comptées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme: "inférieur à la limite supérieure de l'intervalle de confiance".
Si 100 fibres sont observées sur au moins 4 ouvertures de grille, le comptage est arrêté quelle que soit la sensibilité analytique atteinte.
Les résultats ne concernent que les fibres de longueur : L = 5µm, de diamètre : d = 3µm et de rapport L/d > 3.
La "concentration calculée" représente le nombre de fibres d'amiante comptées multiplié par la sensibilité analytique.

*Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole * sont couverts par l'accréditation COFRAC MARTECH ENVIRONNEMENT.*
*Le résultat d'analyse rapporté dans ce document et identifié par le symbole ** est couvert par l'accréditation du sous-traitant. Ce dernier est accrédité par le COFRAC ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation).*

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'essai. Les informations donnés par le client sont sous sa responsabilité et ne peuvent engager la responsabilité du laboratoire.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement.
Seul le rapport édité en original papier signé avec ses annexes engage notre responsabilité sauf convention signée entre les deux parties (le client et le laboratoire).

<<= FIN DU RAPPORT D'ESSAI =>> LE RAPPORT D'ESSAI COMPORTE UNE PAGE | *Page 1/1*

MARTECH Environnement

RAPPORT D'ESSAI - META AIR
DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN FIBRES D'AMIANTE DANS L'AIR SELON LA NORME NF X 43-050

FOR 5.03.5 - Rév.07 du 21/12/21

cofrac ESSAIS
Accréditation N° 1-6308
Portée disponible sur www.cofrac.fr

DATE	13/04/2023	N° DE RAPPORT	1506-132-139-MET_U_RAP_FUS	VERSION	0

Référence du chantier					Référence du client				
Dossier	1506				Client	C2DG			
Commande	1506-2304-R11				Réf. dossier client	563			
Adresse Chantier	Bâtiments 8 à 27 Avenue Valmy				Adresse	27 rue du Gros Murger			
Code postal et Ville	CP	51000	Ville	CHALONS-EN-CHAMPAGNE	Code postal et Ville	CP	95220	Ville	HERBLAY

STRATÉGIE : REPRÉSENTATIVITÉ DE L'ÉCHANTILLONNAGE (NF EN ISO 16000-7 et GAX 46-033) *

Etat de la stratégie	Stratégie Accréditée	N° stratégie	1506-01-PDMLT_REV.00	Respensable de la Stratégie	BEMB		
Type de mesure et objectif (GAX 46-033)	U - Première restitution.			Nbre de prélèvement / Nbre total	1/8	Nbre de pièce unitaire	7
Prélèvement conforme à la stratégie ?	Oui						

PRÉLÈVEMENT (NF X43-050) *

Prélèvement n°	1506-132-MET	Témoin n°	1506-230412T01	Condition de réalisation	Circulation d'air représentative		
Localisation	U1- Bâtiment 16 RDC Zone 6 circulation			Bâtiment	BAT-16	Niveau	RdC
Type d'occupation du lieu	Local de vie	Source d'exposition	Amiante ajouté délibérément			Zone n°	6

Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin	Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin
Programme n°1	12/04/2023	10h00	13/04/2023	10h00	Programme n°4	-	-	-	-
Programme n°2	-	-	-	-	Programme n°5	-	-	-	-
Programme n°3	-	-	-	-	Programme n°6	-	-	-	-

Température (°C)	Début	Milieu	Fin	Humidité Relative (%)	Début	Milieu	Fin
	16,5	-	-		46,5	-	-
Vitesse du Vent m/s	**Début**	**Milieu**	**Fin**	**Direction du vent**	**Début**	**Milieu**	**Fin**
	-	-	-		-	-	-

Débit initial (L/min)	Débit Final (L/min)	Débit Moyen (L/min)	Durée de prélèvement (h)	Ecart relatif (DI-DF)/DI (%)
7,133	6,998	7,001	24h	1,893
Volume d'air prélevé (L)	**Incertitude sur le volume (%)**	**Réf. Technicien préleveur**	**Pompe n°**	**Tête n° (type DELTANOVA)**
10082,60	8,00	ALOU	VPA078	CAT078
Commentaire	-			

ANALYSE (NF X43-050) **

Laboratoire d'analyse sous traitant	N° accréditation du laboratoire		Réf de l'échantillon du laboratoire (1)	Date Analyse
Laboratoire A2P	1-5197 - Portée disponible sur www.cofrac.fr		23-1940-01	13/04/2023
Surface d'ouverture de grille (mm²)	**Surface de filtation (mm²)**	**Fraction de filtre préparé**	**Nb d'ouvertures de grilles examinées**	**Nombre de grilles examinées**
0,0110	217,47	1/2	**14**	2
Nb de fibres comptées (F)	**Type d'amiante**	**Traitement du filtre**	**Degré d'obscurcissement (%)**	**Incertitude sur le comptage (F)**
0,0	Non détecté	Attaque acide	<10%	0 <F< 2,99
Principe de la méthode	Préparation des grilles après calcination (méthode indirecte) et comptage du nombre de fibres d'amiante par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)			
Commentaire	-			

RÉSULTAT *

Sensibilité analytique (F/L)	Intervalle de confiance à 95% Borne inférieure (F/L) (3)	Concentration en fibres/litre d'air prélevé	Intervalle de confiance à 95% Borne supérieure (F/L) (3)	Concentration calculée (F/L)
0,28	**-**	**< 0,84**	**0,84**	**0**

VISA

Les informations indiquées dans ce rapport d'essai ont été vérifiées et contrôlées par	Nom/Prénom	Mme Samira OUARIRI	Fonction	Contrôle qualité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

(1)Rapport du laboratoire sous-traitant disponible sur demande écrite à contact@martechenv.com.
(2)L'intervalle de confiance à 95 % est issue de la loi de poisson. L'intevalle est exprimé en fibre par litre d'air prélevé et prend en compte les incertitudes liées au volume d'air prélevé, à la préparation et à l'analyse.
(3)Si le nombre de fibres comptées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme: "inférieur à la limite supérieure de l'intervalle de confiance".
Si 100 fibres sont observées sur au moins 4 ouvertures de grille, le comptage est arrêté quelle que soit la sensibilité analytique atteinte.
Les résultats ne concernent que les fibres de longueur : L = 5µm, de diamètre : d = 3µm et de rapport L/d > 3.
La "concentration calculée" représente le nombre de fibres d'amiante comptées multiplié par la sensibilité analytique.

*Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole * sont couverts par l'accréditation COFRAC MARTECH ENVIRONNEMENT.*
*Le résultat d'analyse rapporté dans ce document et identifié par le symbole ** est couvert par l'accréditation du sous-traitant. Ce dernier est accrédité par le COFRAC ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation).*

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'essai. Les informations donnés par le client sont sous sa responsabilité et ne peuvent engager la responsabilité du laboratoire.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement.
Seul le rapport édité en original papier signé avec ses annexes engage notre responsabilité sauf convention signée entre les deux parties (le client et le laboratoire).

LE RAPPORT D'ESSAI COMPORTE 8 PAGES

MARTECH ENVIRONNEMENT ,
11-13 Av de la Division LECLERC 94230 CACHAN , Tél. : 01.49.84.85.61
SARL au capital de 5000€- R.C.S CRETEIL - SIRET 821 888 948 00014 - Code APE 7120 B

MARTECH Environnement

RAPPORT D'ESSAI - META AIR
DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN FIBRES D'AMIANTE DANS L'AIR SELON LA NORME NF X 43-050

FOR 5.03.5 - Rév.07 du 21/12/21

cofrac ESSAIS
Accréditation N° 1-6308
Portée disponible sur www.cofrac.fr

DATE	13/04/2023	N° DE RAPPORT	1506-132-139-MET_U_RAP_FUS	VERSION	0

Référence du chantier					Référence du client				
Dossier	1506				Client	C2DG			
Commande	1506-2304-R11				Réf. dossier client	563			
Adresse Chantier	Bâtiments 8 à 27 Avenue Valmy				Adresse	27 rue du Gros Murger			
Code postal et Ville	CP	51000	Ville	CHALONS-EN-CHAMPAGNE	Code postal et Ville	CP	95220	Ville	HERBLAY

STRATÉGIE : REPRÉSENTATIVITÉ DE L'ÉCHANTILLONNAGE (NF EN ISO 16000-7 et GAX 46-033) *

Etat de la stratégie	Stratégie Accréditée	N° stratégie	1506-01-PDMLT_REV.00	Respensable de la Stratégie	BEMB		
Type de mesure et objectif (GAX 46-033)	U - Première restitution			Nbre de prélèvement / Nbre total	2/8	Nbre de pièce unitaire	7
Prélèvement conforme à la stratégie ?	Oui						

PRÉLÈVEMENT (NF X43-050) *

Prélèvement n°	1506-133-MET	Témoin n°	1506-230412T01	Condition de réalisation	Circulation d'air représentative		
Localisation	U2- Bâtiment 16 RDC Zone 6 circulation			Bâtiment	BAT-16	Niveau	RdC
Type d'occupation du lieu	Local de vie	Source d'exposition	Amiante ajouté délibérément			Zone n°	6

Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin	Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin
Programme n°1	12/04/2023	10h00	13/04/2023	10h00	Programme n°4	-	-	-	-
Programme n°2	-	-	-	-	Programme n°5	-	-	-	-
Programme n°3	-	-	-	-	Programme n°6	-	-	-	-

Température (°C)	Début	Milieu	Fin	Humidité Relative (%)	Début	Milieu	Fin
	16,5	-	-		46,5	-	-
Vitesse du Vent m/s	**Début**	**Milieu**	**Fin**	**Direction du vent**	**Début**	**Milieu**	**Fin**
	-	-	-		-	-	-

Débit initial (L/min)	Débit Final (L/min)	Débit Moyen (L/min)	Durée de prélèvement (h)	Ecart relatif (DI-DF)/DI (%)
7,091	6,998	7,001	24h	1,312
Volume d'air prélevé (L)	**Incertitude sur le volume (%)**	**Réf. Technicien préleveur**	**Pompe n°**	**Tête n° (type DELTANOVA)**
10082,30	8,00	ALOU	VPA091	CAT091
Commentaire	-			

ANALYSE (NF X43-050) **

Laboratoire d'analyse sous traitant	N° accréditation du laboratoire		Réf de l'échantillon du laboratoire (1)	Date Analyse
Laboratoire A2P	1-5197 - Portée disponible sur www.cofrac.fr		23-1940-02	13/04/2023
Surface d'ouverture de grille (mm²)	**Surface de filtation (mm²)**	**Fraction de filtre préparé**	**Nb d'ouvertures de grilles examinées**	**Nombre de grilles examinées**
0,0110	217,47	1/2	**14**	2
Nb de fibres comptées (F)	**Type d'amiante**	**Traitement du filtre**	**Degré d'obscurcissement (%)**	**Incertitude sur le comptage (F)**
0,0	Non détecté	Attaque acide	<10%	0 <F< 2,99
Principe de la méthode	Préparation des grilles après calcination (méthode indirecte) et comptage du nombre de fibres d'amiante par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)			
Commentaire	-			

RÉSULTAT *

Sensibilité analytique (F/L)	Intervalle de confiance à 95% Borne inférieure (F/L) (3)	Concentration en fibres/litre d'air prélevé	Intervalle de confiance à 95% Borne supérieure (F/L) (3)	Concentration calculée (F/L)
0,28	**-**	**< 0,84**	**0,84**	**0**

VISA

Les informations indiquées dans ce rapport d'essai ont été vérifiées et contrôlées par	Nom/Prénom	Mme Samira OUARIRI	Fonction	Contrôle qualité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

(1)Rapport du laboratoire sous-traitant disponible sur demande écrite à contact@martechenv.com.
(2)L'intervalle de confiance à 95 % est issue de la loi de poisson. L'intevalle est exprimé en fibre par litre d'air prélevé et prend en compte les incertitudes liées au volume d'air prélevé, à la préparation et à l'analyse.
(3)Si le nombre de fibres comptées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme: "inférieur à la limite supérieure de l'intervalle de confiance".
Si 100 fibres sont observées sur au moins 4 ouvertures de grille, le comptage est arrêté quelle que soit la sensibilité analytique atteinte.
Les résultats ne concernent que les fibres de longueur : L = 5µm, de diamètre : d = 3µm et de rapport L/d > 3.
La "concentration calculée" représente le nombre de fibres d'amiante comptées multiplié par la sensibilité analytique.

*Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole * sont couverts par l'accréditation COFRAC MARTECH ENVIRONNEMENT.*
*Le résultat d'analyse rapporté dans ce document et identifié par le symbole ** est couvert par l'accréditation du sous-traitant. Ce dernier est accrédité par le COFRAC ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation).*

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'essai. Les informations donnés par le client sont sous sa responsabilité et ne peuvent engager la responsabilité du laboratoire.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement.
Seul le rapport édité en original papier signé avec ses annexes engage notre responsabilité sauf convention signée entre les deux parties (le client et le laboratoire).

MARTECH ENVIRONNEMENT ,
11-13 Av de la Division LECLERC 94230 CACHAN , Tél. : 01.49.84.85.61
SARL au capital de 5000€- R.C.S CRETEIL - SIRET 821 888 948 00014 - Code APE 7120 B

MARTECH Environnement

RAPPORT D'ESSAI - META AIR
DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN FIBRES D'AMIANTE DANS L'AIR SELON LA NORME NF X 43-050

FOR 5.03.5 - Rév.07 du 21/12/21

cofrac ESSAIS
Accréditation N° 1-6308
Portée disponible sur www.cofrac.fr

DATE	13/04/2023	N° DE RAPPORT	1506-132-139-MET_U_RAP_FUS	VERSION	0

Référence du chantier					Référence du client				
Dossier	1506				Client	C2DG			
Commande	1506-2304-R11				Réf. dossier client	563			
Adresse Chantier	Bâtiments 8 à 27 Avenue Valmy				Adresse	27 rue du Gros Murger			
Code postal et Ville	CP	51000	Ville	CHALONS-EN-CHAMPAGNE	Code postal et Ville	CP	95220	Ville	HERBLAY

STRATÉGIE : REPRÉSENTATIVITÉ DE L'ÉCHANTILLONNAGE (NF EN ISO 16000-7 et GAX 46-033) *

Etat de la stratégie	Stratégie Accréditée	N° stratégie	1506-01-PDMLT_REV.00	Respensable de la Stratégie	BEMB		
Type de mesure et objectif (GAX 46-033)	U - Première restitution			Nbre de prélèvement / Nbre total	3/8	Nbre de pièce unitaire	7
Prélèvement conforme à la stratégie ?	Oui						

PRÉLÈVEMENT (NF X43-050) *

Prélèvement n°	1506-134-MET	Témoin n°	1506-230412T01	Condition de réalisation	Circulation d'air représentative		
Localisation	U3- Bâtiment 16 R+1 Zone 6 ZE9			Bâtiment	BAT-16	Niveau	R+1	Zone n°	6
Type d'occupation du lieu	Local de vie	Source d'exposition	Amiante ajouté délibérément						

Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin	Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin
Programme n°1	12/04/2023	10h00	13/04/2023	10h00	Programme n°4	-	-	-	-
Programme n°2	-	-	-	-	Programme n°5	-	-	-	-
Programme n°3	-	-	-	-	Programme n°6	-	-	-	-

Température (°C)	Début	Milieu	Fin	Humidité Relative (%)	Début	Milieu	Fin
	16,5	-	-		46,5	-	-
Vitesse du Vent m/s	Début	Milieu	Fin	Direction du vent	Début	Milieu	Fin
	-	-	-		-	-	-

Débit initial (L/min)	Débit Final (L/min)	Débit Moyen (L/min)	Durée de prélèvement (h)	Ecart relatif (DI-DF)/DI (%)
6,981	6,998	7,001	24h	0,244
Volume d'air prélevé (L)	**Incertitude sur le volume (%)**	**Réf. Technicien préleveur**	**Pompe n°**	**Tête n° (type DELTANOVA)**
10082,00	8,00	ALOU	VPA047	CAT047
Commentaire	-			

ANALYSE (NF X43-050) **

Laboratoire d'analyse sous traitant	N° accréditation du laboratoire		Réf de l'échantillon du laboratoire (1)	Date Analyse
Laboratoire A2P	1-5197 - Portée disponible sur www.cofrac.fr		23-1940-03	13/04/2023
Surface d'ouverture de grille (mm²)	**Surface de filtation (mm²)**	**Fraction de filtre préparé**	**Nb d'ouvertures de grilles examinées**	**Nombre de grilles examinées**
0,0110	217,47	1/2	**14**	2
Nb de fibres comptées (F)	**Type d'amiante**	**Traitement du filtre**	**Degré d'obscurcissement (%)**	**Incertitude sur le comptage (F)**
0,0	Non détecté	Attaque acide	<10%	0 <F< 2,99
Principe de la méthode	Préparation des grilles après calcination (méthode indirecte) et comptage du nombre de fibres d'amiante par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)			
Commentaire	-			

RÉSULTAT *

Sensibilité analytique (F/L)	Intervalle de confiance à 95% Borne inférieure (F/L) (3)	Concentration en fibres/litre d'air prélevé	Intervalle de confiance à 95% Borne supérieure (F/L) (3)	Concentration calculée (F/L)
0,28	**-**	**< 0,84**	**0,84**	**0**

VISA

Les informations indiquées dans ce rapport d'essai ont été vérifiées et contrôlées par	Nom/Prénom	Mme Samira OUARIRI	Fonction	Contrôle qualité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

(1)Rapport du laboratoire sous-traitant disponible sur demande écrite à contact@martechenv.com.
(2)L'intervalle de confiance à 95 % est issue de la loi de poisson. L'intevalle est exprimé en fibre par litre d'air prélevé et prend en compte les incertitudes liées au volume d'air prélevé, à la préparation et à l'analyse.
(3)Si le nombre de fibres comptées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme: "inférieur à la limite supérieure de l'intervalle de confiance".
Si 100 fibres sont observées sur au moins 4 ouvertures de grille, le comptage est arrêté quelle que soit la sensibilité analytique atteinte.
Les résultats ne concernent que les fibres de longueur : L = 5µm, de diamètre : d = 3µm et de rapport L/d > 3.
La "concentration calculée" représente le nombre de fibres d'amiante comptées multiplié par la sensibilité analytique.

*Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole * sont couverts par l'accréditation COFRAC MARTECH ENVIRONNEMENT.*
*Le résultat d'analyse rapporté dans ce document et identifié par le symbole ** est couvert par l'accréditation du sous-traitant. Ce dernier est accrédité par le COFRAC ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation).*

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'essai. Les informations donnés par le client sont sous sa responsabilité et ne peuvent engager la responsabilité du laboratoire.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement.
Seul le rapport édité en original papier signé avec ses annexes engage notre responsabilité sauf convention signée entre les deux parties (le client et le laboratoire).

LE RAPPORT D'ESSAI COMPORTE 8 PAGES

MARTECH ENVIRONNEMENT ,
11-13 Av de la Division LECLERC 94230 CACHAN , Tél. : 01.49.84.85.61
SARL au capital de 5000€- R.C.S CRETEIL - SIRET 821 888 948 00014 - Code APE 7120 B

MARTECH Environnement

RAPPORT D'ESSAI - META AIR
DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN FIBRES D'AMIANTE DANS L'AIR SELON LA NORME NF X 43-050

FOR 5.03.5 - Rév.07 du 21/12/21

cofrac ESSAIS
Accréditation N° 1-6308
Portée disponible sur www.cofrac.fr

DATE	13/04/2023	N° DE RAPPORT	1506-132-139-MET_U_RAP_FUS	VERSION	0

Référence du chantier					Référence du client				
Dossier	1506				Client	C2DG			
Commande	1506-2304-R11				Réf. dossier client	563			
Adresse Chantier	Bâtiments 8 à 27 Avenue Valmy				Adresse	27 rue du Gros Murger			
Code postal et Ville	CP	51000	Ville	CHALONS-EN-CHAMPAGNE	Code postal et Ville	CP	95220	Ville	HERBLAY

STRATÉGIE : REPRÉSENTATIVITÉ DE L'ÉCHANTILLONNAGE (NF EN ISO 16000-7 et GAX 46-033) *

Etat de la stratégie	Stratégie Accréditée	N° stratégie	1506-01-PDMLT_REV.00	Respensable de la Stratégie	BEMB		
Type de mesure et objectif (GAX 46-033)	U - Première restitution			Nbre de prélèvement / Nbre total	4/8	Nbre de pièce unitaire	7
Prélèvement conforme à la stratégie ?	Oui						

PRÉLÈVEMENT (NF X43-050) *

Prélèvement n°	1506-135-MET	Témoin n°	1506-230412T01	Condition de réalisation	Circulation d'air représentative		
Localisation	U4- Bâtiment16 R+1 Zone 6 ZE12			Bâtiment	BAT-16	Niveau	R+1	Zone n°	6
Type d'occupation du lieu	Local de vie	Source d'exposition	Amiante ajouté délibérément						

Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin	Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin
Programme n°1	12/04/2023	10h00	13/04/2023	10h00	Programme n°4	-	-	-	-
Programme n°2	-	-	-	-	Programme n°5	-	-	-	-
Programme n°3	-	-	-	-	Programme n°6	-	-	-	-

Température (°C)	Début	Milieu	Fin	Humidité Relative (%)	Début	Milieu	Fin
	16,5	-	-		46,5	-	-
Vitesse du Vent m/s	Début	Milieu	Fin	Direction du vent	Début	Milieu	Fin
	-	-	-		-	-	-

Débit initial (L/min)	Débit Final (L/min)	Débit Moyen (L/min)	Durée de prélèvement (h)	Ecart relatif (DI-DF)/DI (%)
7,007	6,933	6,98	24h	1,056
Volume d'air prélevé (L)	**Incertitude sur le volume (%)**	**Réf. Technicien préleveur**	**Pompe n°**	**Tête n° (type DELTANOVA)**
10081,10	8,00	ALOU	VPA082	CAT082
Commentaire	-			

ANALYSE (NF X43-050) **

Laboratoire d'analyse sous traitant	N° accréditation du laboratoire		Réf de l'échantillon du laboratoire (1)	Date Analyse
Laboratoire A2P	1-5197 - Portée disponible sur www.cofrac.fr		23-1940-04	13/04/2023
Surface d'ouverture de grille (mm²)	**Surface de filtation (mm²)**	**Fraction de filtre préparé**	**Nb d'ouvertures de grilles examinées**	**Nombre de grilles examinées**
0,0110	217,47	1/2	**14**	2
Nb de fibres comptées (F)	**Type d'amiante**	**Traitement du filtre**	**Degré d'obscurcissement (%)**	**Incertitude sur le comptage (F)**
0,0	Non détecté	Attaque acide	<10%	0 <F< 2,99
Principe de la méthode	Préparation des grilles après calcination (méthode indirecte) et comptage du nombre de fibres d'amiante par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)			
Commentaire	-			

RÉSULTAT *

Sensibilité analytique (F/L)	Intervalle de confiance à 95% Borne inférieure (F/L) (3)	Concentration en fibres/litre d'air prélevé	Intervalle de confiance à 95% Borne supérieure (F/L) (3)	Concentration calculée (F/L)
0,28	**-**	**< 0,84**	**0,84**	**0**

VISA

Les informations indiquées dans ce rapport d'essai ont été vérifiées et contrôlées par	Nom/Prénom	Mme Samira OUARIRI	Fonction	Contrôle qualité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

(1)Rapport du laboratoire sous-traitant disponible sur demande écrite à contact@martechenv.com.
(2)L'intervalle de confiance à 95 % est issue de la loi de poisson. L'intevalle est exprimé en fibre par litre d'air prélevé et prend en compte les incertitudes liées au volume d'air prélevé, à la préparation et à l'analyse.
(3)Si le nombre de fibres comptées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme: "inférieur à la limite supérieure de l'intervalle de confiance".
Si 100 fibres sont observées sur au moins 4 ouvertures de grille, le comptage est arrêté quelle que soit la sensibilité analytique atteinte.
Les résultats ne concernent que les fibres de longueur : L = 5µm, de diamètre : d = 3µm et de rapport L/d > 3.
La "concentration calculée" représente le nombre de fibres d'amiante comptées multiplié par la sensibilité analytique.

*Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole * sont couverts par l'accréditation COFRAC MARTECH ENVIRONNEMENT.*
*Le résultat d'analyse rapporté dans ce document et identifié par le symbole ** est couvert par l'accréditation du sous-traitant. Ce dernier est accrédité par le COFRAC ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation).*

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'essai. Les informations donnés par le client sont sous sa responsabilité et ne peuvent engager la responsabilité du laboratoire.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement.
Seul le rapport édité en original papier signé avec ses annexes engage notre responsabilité sauf convention signée entre les deux parties (le client et le laboratoire).

MARTECH ENVIRONNEMENT ,
11-13 Av de la Division LECLERC 94230 CACHAN , Tél. : 01.49.84.85.61
SARL au capital de 5000€- R.C.S CRETEIL - SIRET 821 888 948 00014 - Code APE 7120 B

MARTECH Environnement

RAPPORT D'ESSAI - META AIR
DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN FIBRES D'AMIANTE DANS L'AIR SELON LA NORME NF X 43-050

FOR 5.03.5 - Rév.07 du 21/12/21

cofrac ESSAIS
Accréditation N° 1-6308
Portée disponible sur www.cofrac.fr

DATE	13/04/2023	N° DE RAPPORT	1506-132-139-MET_U_RAP_FUS	VERSION	0

Référence du chantier					Référence du client				
Dossier	1506				Client	C2DG			
Commande	1506-2304-R11				Réf. dossier client	563			
Adresse Chantier	Bâtiments 8 à 27 Avenue Valmy				Adresse	27 rue du Gros Murger			
Code postal et Ville	CP	51000	Ville	CHALONS-EN-CHAMPAGNE	Code postal et Ville	CP	95220	Ville	HERBLAY

STRATÉGIE : REPRÉSENTATIVITÉ DE L'ÉCHANTILLONNAGE (NF EN ISO 16000-7 et GAX 46-033) *

Etat de la stratégie	Stratégie Accréditée	N° stratégie	1506-01-PDMLT_REV.00	Respensable de la Stratégie	BEMB		
Type de mesure et objectif (GAX 46-033)	U - Première restitution			Nbre de prélèvement / Nbre total	5/8	Nbre de pièce unitaire	7
Prélèvement conforme à la stratégie ?	Oui						

PRÉLÈVEMENT (NF X43-050) *

Prélèvement n°	1506-136-MET	Témoin n°	1506-230412T01	Condition de réalisation	Circulation d'air représentative		
Localisation	U5- Bâtiment 16 R+2 Zone 6 ZE 14			Bâtiment	BAT-16	Niveau	R+2	Zone n°	6
Type d'occupation du lieu	Local de vie	Source d'exposition	Amiante ajouté délibérément						

Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin	Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin
Programme n°1	12/04/2023	10h00	13/04/2023	10h00	Programme n°4	-	-	-	-
Programme n°2	-	-	-	-	Programme n°5	-	-	-	-
Programme n°3	-	-	-	-	Programme n°6	-	-	-	-

Température (°C)	Début	Milieu	Fin	Humidité Relative (%)	Début	Milieu	Fin
	16,5	-	-		46,5	-	-
Vitesse du Vent m/s	Début	Milieu	Fin	Direction du vent	Début	Milieu	Fin
	-	-	-		-	-	-

Débit initial (L/min)	Débit Final (L/min)	Débit Moyen (L/min)	Durée de prélèvement (h)	Ecart relatif (DI-DF)/DI (%)
6,999	7,001	7,001	24h	0,029
Volume d'air prélevé (L)	**Incertitude sur le volume (%)**	**Réf. Technicien préleveur**	**Pompe n°**	**Tête n° (type DELTANOVA)**
10082,20	8,00	ALOU	VPA040	CAT040
Commentaire	-			

ANALYSE (NF X43-050) **

Laboratoire d'analyse sous traitant	N° accréditation du laboratoire		Réf de l'échantillon du laboratoire (1)	Date Analyse
Laboratoire A2P	1-5197 - Portée disponible sur www.cofrac.fr		23-1940-05	13/04/2023
Surface d'ouverture de grille (mm²)	**Surface de filtation (mm²)**	**Fraction de filtre préparé**	**Nb d'ouvertures de grilles examinées**	**Nombre de grilles examinées**
0,0110	217,47	1/2	**14**	2
Nb de fibres comptées (F)	**Type d'amiante**	**Traitement du filtre**	**Degré d'obscurcissement (%)**	**Incertitude sur le comptage (F)**
0,0	Non détecté	Attaque acide	<10%	0 <F< 2,99
Principe de la méthode	Préparation des grilles après calcination (méthode indirecte) et comptage du nombre de fibres d'amiante par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)			
Commentaire	-			

RÉSULTAT *

Sensibilité analytique (F/L)	Intervalle de confiance à 95% Borne inférieure (F/L) (3)	Concentration en fibres/litre d'air prélevé	Intervalle de confiance à 95% Borne supérieure (F/L) (3)	Concentration calculée (F/L)
0,28	**-**	**< 0,84**	**0,84**	**0**

VISA

Les informations indiquées dans ce rapport d'essai ont été vérifiées et contrôlées par	Nom/Prénom	Mme Samira OUARIRI	Fonction	Contrôle qualité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

(1)Rapport du laboratoire sous-traitant disponible sur demande écrite à contact@martechenv.com.
(2)L'intervalle de confiance à 95 % est issue de la loi de poisson. L'intevalle est exprimé en fibre par litre d'air prélevé et prend en compte les incertitudes liées au volume d'air prélevé, à la préparation et à l'analyse.
(3)Si le nombre de fibres comptées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme: "inférieur à la limite supérieure de l'intervalle de confiance".
Si 100 fibres sont observées sur au moins 4 ouvertures de grille, le comptage est arrêté quelle que soit la sensibilité analytique atteinte.
Les résultats ne concernent que les fibres de longueur : L = 5µm, de diamètre : d = 3µm et de rapport L/d > 3.
La "concentration calculée" représente le nombre de fibres d'amiante comptées multiplié par la sensibilité analytique.

*Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole * sont couverts par l'accréditation COFRAC MARTECH ENVIRONNEMENT.*
*Le résultat d'analyse rapporté dans ce document et identifié par le symbole ** est couvert par l'accréditation du sous-traitant. Ce dernier est accrédité par le COFRAC ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation).*

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'essai. Les informations donnés par le client sont sous sa responsabilité et ne peuvent engager la responsabilité du laboratoire.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement.
Seul le rapport édité en original papier signé avec ses annexes engage notre responsabilité sauf convention signée entre les deux parties (le client et le laboratoire).

LE RAPPORT D'ESSAI COMPORTE 8 PAGES

MARTECH ENVIRONNEMENT ,
11-13 Av de la Division LECLERC 94230 CACHAN , Tél. : 01.49.84.85.61
SARL au capital de 5000€- R.C.S CRETEIL - SIRET 821 888 948 00014 - Code APE 7120 B

MARTECH Environnement

RAPPORT D'ESSAI - META AIR
DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN FIBRES D'AMIANTE DANS L'AIR SELON LA NORME NF X 43-050

FOR 5.03.5 - Rév.07 du 21/12/21

cofrac ESSAIS
Accréditation N° 1-6308
Portée disponible sur www.cofrac.fr

DATE	13/04/2023	N° DE RAPPORT	1506-132-139-MET_U_RAP_FUS	VERSION	0

Référence du chantier					Référence du client				
Dossier	1506				Client	C2DG			
Commande	1506-2304-R11				Réf. dossier client	563			
Adresse Chantier	Bâtiments 8 à 27 Avenue Valmy				Adresse	27 rue du Gros Murger			
Code postal et Ville	CP	51000	Ville	CHALONS-EN-CHAMPAGNE	Code postal et Ville	CP	95220	Ville	HERBLAY

STRATÉGIE : REPRÉSENTATIVITÉ DE L'ÉCHANTILLONNAGE (NF EN ISO 16000-7 et GAX 46-033) *

Etat de la stratégie	Stratégie Accréditée	N° stratégie	1506-01-PDMLT_REV.00	Respensable de la Stratégie	BEMB		
Type de mesure et objectif (GAX 46-033)	U - Première restitution			Nbre de prélèvement / Nbre total	6/8	Nbre de pièce unitaire	7
Prélèvement conforme à la stratégie ?	Oui						

PRÉLÈVEMENT (NF X43-050) *

Prélèvement n°	1506-137-MET	Témoin n°	1506-230412T01	Condition de réalisation	Circulation d'air représentative		
Localisation	U6- Bâtiment 16 R+2 Zone 6 ZE 12			Bâtiment	BAT-16	Niveau	R+2	Zone n°	6
Type d'occupation du lieu	Local de vie	Source d'exposition	Amiante ajouté délibérément						

Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin	Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin
Programme n°1	12/04/2023	10h00	13/04/2023	10h00	Programme n°4	-	-	-	-
Programme n°2	-	-	-	-	Programme n°5	-	-	-	-
Programme n°3	-	-	-	-	Programme n°6	-	-	-	-

Température (°C)	Début	Milieu	Fin	Humidité Relative (%)	Début	Milieu	Fin
	16,5	-	-		46,5	-	-
Vitesse du Vent m/s	Début	Milieu	Fin	Direction du vent	Début	Milieu	Fin
	-	-	-		-	-	-

Débit initial (L/min)	Débit Final (L/min)	Débit Moyen (L/min)	Durée de prélèvement (h)	Ecart relatif (DI-DF)/DI (%)
6,999	7,001	7,001	24h	0,029
Volume d'air prélevé (L)	**Incertitude sur le volume (%)**	**Réf. Technicien préleveur**	**Pompe n°**	**Tête n° (type DELTANOVA)**
10081,40	8,00	ALOU	VPA064	CAT064
Commentaire	-			

ANALYSE (NF X43-050) **

Laboratoire d'analyse sous traitant	N° accréditation du laboratoire		Réf de l'échantillon du laboratoire (1)	Date Analyse
Laboratoire A2P	1-5197 - Portée disponible sur www.cofrac.fr		23-1940-06	13/04/2023
Surface d'ouverture de grille (mm²)	**Surface de filtation (mm²)**	**Fraction de filtre préparé**	**Nb d'ouvertures de grilles examinées**	**Nombre de grilles examinées**
0,0110	217,47	1/2	**14**	2
Nb de fibres comptées (F)	**Type d'amiante**	**Traitement du filtre**	**Degré d'obscurcissement (%)**	**Incertitude sur le comptage (F)**
0,0	Non détecté	Attaque acide	<10%	0 <F< 2,99
Principe de la méthode	Préparation des grilles après calcination (méthode indirecte) et comptage du nombre de fibres d'amiante par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)			
Commentaire	-			

RÉSULTAT *

Sensibilité analytique (F/L)	Intervalle de confiance à 95% Borne inférieure (F/L) (3)	Concentration en fibres/litre d'air prélevé	Intervalle de confiance à 95% Borne supérieure (F/L) (3)	Concentration calculée (F/L)
0,28	**-**	**< 0,84**	**0,84**	**0**

VISA

Les informations indiquées dans ce rapport d'essai ont été vérifiées et contrôlées par	Nom/Prénom	Mme Samira OUARIRI	Fonction	Contrôle qualité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

(1)Rapport du laboratoire sous-traitant disponible sur demande écrite à contact@martechenv.com.
(2)L'intervalle de confiance à 95 % est issue de la loi de poisson. L'intevalle est exprimé en fibre par litre d'air prélevé et prend en compte les incertitudes liées au volume d'air prélevé, à la préparation et à l'analyse.
(3)Si le nombre de fibres comptées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme: "inférieur à la limite supérieure de l'intervalle de confiance".
Si 100 fibres sont observées sur au moins 4 ouvertures de grille, le comptage est arrêté quelle que soit la sensibilité analytique atteinte.
Les résultats ne concernent que les fibres de longueur : L = 5µm, de diamètre : d = 3µm et de rapport L/d > 3.
La "concentration calculée" représente le nombre de fibres d'amiante comptées multiplié par la sensibilité analytique.

*Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole * sont couverts par l'accréditation COFRAC MARTECH ENVIRONNEMENT.*
*Le résultat d'analyse rapporté dans ce document et identifié par le symbole ** est couvert par l'accréditation du sous-traitant. Ce dernier est accrédité par le COFRAC ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation).*

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'essai. Les informations donnés par le client sont sous sa responsabilité et ne peuvent engager la responsabilité du laboratoire.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement.
Seul le rapport édité en original papier signé avec ses annexes engage notre responsabilité sauf convention signée entre les deux parties (le client et le laboratoire).

LE RAPPORT D'ESSAI COMPORTE 8 PAGES

MARTECH ENVIRONNEMENT ,
11-13 Av de la Division LECLERC 94230 CACHAN , Tél. : 01.49.84.85.61
SARL au capital de 5000€- R.C.S CRETEIL - SIRET 821 888 948 00014 - Code APE 7120 B

MARTECH Environnement

RAPPORT D'ESSAI - META AIR
DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN FIBRES D'AMIANTE DANS L'AIR SELON LA NORME NF X 43-050

FOR 5.03.5 - Rév.07 du 21/12/21

cofrac ESSAIS
Accréditation N° 1-6308
Portée disponible sur www.cofrac.fr

DATE	13/04/2023	N° DE RAPPORT	1506-132-139-MET_U_RAP_FUS	VERSION	0

Référence du chantier					Référence du client				
Dossier	1506				Client	C2DG			
Commande	1506-2304-R11				Réf. dossier client	563			
Adresse Chantier	8 à 27 Avenue Valmy				Adresse	27 rue du Gros Murger			
Code postal et Ville	CP	51000	Ville	CHALONS-EN-CHAMPAGNE	Code postal et Ville	CP	95220	Ville	HERBLAY

STRATÉGIE : REPRÉSENTATIVITÉ DE L'ÉCHANTILLONNAGE (NF EN ISO 16000-7 et GAX 46-033) *

Etat de la stratégie	Stratégie Accréditée	N° stratégie	1506-01-PDMLT_REV.00	Respensable de la Stratégie	BEMB		
Type de mesure et objectif (GAX 46-033)	U - Première restitution			Nbre de prélèvement / Nbre total	7/8	Nbre de pièce unitaire	7
Prélèvement conforme à la stratégie ?	Oui						

PRÉLÈVEMENT (NF X43-050) *

Prélèvement n°	1506-138-MET	Témoin n°	1506-230412T01	Condition de réalisation	Circulation d'air représentative		
Localisation	U7- Bâtiment 16 R+3 Zone 6 ZE 19			Bâtiment	BAT-16	Niveau	R+3
Type d'occupation du lieu	Local de vie	Source d'exposition	Amiante ajouté délibérément				

Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin	Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin
Programme n°1	12/04/2023	10h00	13/04/2023	10h00	Programme n°4	-	-	-	-
Programme n°2	-	-	-	-	Programme n°5	-	-	-	-
Programme n°3	-	-	-	-	Programme n°6	-	-	-	-

Température (°C)	Début	Milieu	Fin	Humidité Relative (%)	Début	Milieu	Fin
	16,5	-	-		46,5	-	-
Vitesse du Vent m/s	Début	Milieu	Fin	Direction du vent	Début	Milieu	Fin
	-	-	-		-	-	-

Débit initial (L/min)	Débit Final (L/min)	Débit Moyen (L/min)	Durée de prélèvement (h)	Ecart relatif (DI-DF)/DI (%)
7,004	6,998	7,001	24h	0,086
Volume d'air prélevé (L)	**Incertitude sur le volume (%)**	**Réf. Technicien préleveur**	**Pompe n°**	**Tête n° (type DELTANOVA)**
10081,40	8,00	ALOU	VPA046	CAT046
Commentaire	-			

ANALYSE (NF X43-050) **

Laboratoire d'analyse sous traitant	N° accréditation du laboratoire		Réf de l'échantillon du laboratoire (1)	Date Analyse
Laboratoire A2P	1-5197 - Portée disponible sur www.cofrac.fr		23-1940-07	13/04/2023
Surface d'ouverture de grille (mm²)	**Surface de filtation (mm²)**	**Fraction de filtre préparé**	**Nb d'ouvertures de grilles examinées**	**Nombre de grilles examinées**
0,0110	217,47	1/2	**14**	2
Nb de fibres comptées (F)	**Type d'amiante**	**Traitement du filtre**	**Degré d'obscurcissement (%)**	**Incertitude sur le comptage (F)**
0,0	Non détecté	Attaque acide	<10%	0 <F< 2,99
Principe de la méthode	Préparation des grilles après calcination (méthode indirecte) et comptage du nombre de fibres d'amiante par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)			
Commentaire	-			

RÉSULTAT *

Sensibilité analytique (F/L)	Intervalle de confiance à 95% Borne inférieure (F/L) (3)	Concentration en fibres/litre d'air prélevé	Intervalle de confiance à 95% Borne supérieure (F/L) (3)	Concentration calculée (F/L)
0,28	**-**	**< 0,84**	**0,84**	**0**

VISA

Les informations indiquées dans ce rapport d'essai ont été vérifiées et contrôlées par	Nom/Prénom	Mme Samira OUARIRI	Fonction	Contrôle qualité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

(1)Rapport du laboratoire sous-traitant disponible sur demande écrite à contact@martechenv.com.
(2)L'intervalle de confiance à 95 % est issue de la loi de poisson. L'intevalle est exprimé en fibre par litre d'air prélevé et prend en compte les incertitudes liées au volume d'air prélevé, à la préparation et à l'analyse.
(3)Si le nombre de fibres comptées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme: "inférieur à la limite supérieure de l'intervalle de confiance".
Si 100 fibres sont observées sur au moins 4 ouvertures de grille, le comptage est arrêté quelle que soit la sensibilité analytique atteinte.
Les résultats ne concernent que les fibres de longueur : L = 5µm, de diamètre : d = 3µm et de rapport L/d > 3.
La "concentration calculée" représente le nombre de fibres d'amiante comptées multiplié par la sensibilité analytique.

*Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole * sont couverts par l'accréditation COFRAC MARTECH ENVIRONNEMENT.*
*Le résultat d'analyse rapporté dans ce document et identifié par le symbole ** est couvert par l'accréditation du sous-traitant. Ce dernier est accrédité par le COFRAC ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation).*

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'essai. Les informations donnés par le client sont sous sa responsabilité et ne peuvent engager la responsabilité du laboratoire.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement.
Seul le rapport édité en original papier signé avec ses annexes engage notre responsabilité sauf convention signée entre les deux parties (le client et le laboratoire).

MARTECH ENVIRONNEMENT ,
11-13 Av de la Division LECLERC 94230 CACHAN , Tél. : 01.49.84.85.61
SARL au capital de 5000€- R.C.S CRETEIL - SIRET 821 888 948 00014 - Code APE 7120 B

MARTECH Environnement

RAPPORT D'ESSAI - META AIR
DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN FIBRES D'AMIANTE DANS L'AIR SELON LA NORME NF X 43-050

FOR 5.03.5 - Rév.07 du 21/12/21

cofrac ESSAIS
Accréditation N° 1-6308
Portée disponible sur www.cofrac.fr

DATE	13/04/2023	N° DE RAPPORT	1506-132-139-MET_U_RAP_FUS	VERSION	0

Référence du chantier					Référence du client				
Dossier	1506				Client	C2DG			
Commande	1506-2304-R11				Réf. dossier client	563			
Adresse Chantier	Bâtiments 8 à 27 Avenue Valmy				Adresse	27 rue du Gros Murger			
Code postal et Ville	CP	51000	Ville	CHALONS-EN-CHAMPAGNE	Code postal et Ville	CP	95220	Ville	HERBLAY

STRATÉGIE : REPRÉSENTATIVITÉ DE L'ÉCHANTILLONNAGE (NF EN ISO 16000-7 et GAX 46-033) *

Etat de la stratégie	Stratégie Accréditée	N° stratégie	1506-01-PDMLT_REV.00	Respensable de la Stratégie	BEMB		
Type de mesure et objectif (GAX 46-033)	U - Première restitution			Nbre de prélèvement / Nbre total	8/8	Nbre de pièce unitaire	7
Prélèvement conforme à la stratégie ?	Oui						

PRÉLÈVEMENT (NF X43-050) *

Prélèvement n°	1506-139-MET	Témoin n°	1506-230412T01	Condition de réalisation	Circulation d'air représentative		
Localisation	U8- Bâtiment 16 R+3 Zone 6 Machinerie			Bâtiment	BAT-16	Niveau	R+3
Type d'occupation du lieu	Local de vie	Source d'exposition	Amiante ajouté délibérément			Zone n°	6

Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin	Num. Programme	Date Début	Heure Début	Date fin	Heure fin
Programme n°1	12/04/2023	10h00	13/04/2023	10h00	Programme n°4	-	-	-	-
Programme n°2	-	-	-	-	Programme n°5	-	-	-	-
Programme n°3	-	-	-	-	Programme n°6	-	-	-	-

Température (°C)	Début	Milieu	Fin	Humidité Relative (%)	Début	Milieu	Fin
	16,5	-	-		46,5	-	-
Vitesse du Vent m/s	Début	Milieu	Fin	Direction du vent	Début	Milieu	Fin
	-	-	-		-	-	-

Débit initial (L/min)	Débit Final (L/min)	Débit Moyen (L/min)	Durée de prélèvement (h)	Ecart relatif (DI-DF)/DI (%)
6,982	7,002	7	24h	0,286
Volume d'air prélevé (L)	**Incertitude sur le volume (%)**	**Réf. Technicien préleveur**	**Pompe n°**	**Tête n° (type DELTANOVA)**
10080,30	8,00	ALOU	VPA094	CAT094
Commentaire	-			

ANALYSE (NF X43-050) **

Laboratoire d'analyse sous traitant	N° accréditation du laboratoire		Réf de l'échantillon du laboratoire (1)	Date Analyse
Laboratoire A2P	1-5197 - Portée disponible sur www.cofrac.fr		23-1940-08	13/04/2023
Surface d'ouverture de grille (mm²)	**Surface de filtation (mm²)**	**Fraction de filtre préparé**	**Nb d'ouvertures de grilles examinées**	**Nombre de grilles examinées**
0,0110	217,47	1/2	**14**	2
Nb de fibres comptées (F)	**Type d'amiante**	**Traitement du filtre**	**Degré d'obscurcissement (%)**	**Incertitude sur le comptage (F)**
0,0	Non détecté	Attaque acide	<10%	0 <F< 2,99
Principe de la méthode	Préparation des grilles après calcination (méthode indirecte) et comptage du nombre de fibres d'amiante par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)			
Commentaire	-			

RÉSULTAT *

Sensibilité analytique (F/L)	Intervalle de confiance à 95% Borne inférieure (F/L) (3)	Concentration en fibres/litre d'air prélevé	Intervalle de confiance à 95% Borne supérieure (F/L) (3)	Concentration calculée (F/L)
0,28	**-**	**< 0,84**	**0,84**	**0**

VISA

Les informations indiquées dans ce rapport d'essai ont été vérifiées et contrôlées par	Nom/Prénom	Mme Samira OUARIRI	Fonction	Contrôle qualité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

(1)Rapport du laboratoire sous-traitant disponible sur demande écrite à contact@martechenv.com.
(2)L'intervalle de confiance à 95 % est issue de la loi de poisson. L'intevalle est exprimé en fibre par litre d'air prélevé et prend en compte les incertitudes liées au volume d'air prélevé, à la préparation et à l'analyse.
(3)Si le nombre de fibres comptées est inférieur à 4, le résultat est rendu sous la forme: "inférieur à la limite supérieure de l'intervalle de confiance".
Si 100 fibres sont observées sur au moins 4 ouvertures de grille, le comptage est arrêté quelle que soit la sensibilité analytique atteinte.
Les résultats ne concernent que les fibres de longueur : L = 5µm, de diamètre : d = 3µm et de rapport L/d > 3.
La "concentration calculée" représente le nombre de fibres d'amiante comptées multiplié par la sensibilité analytique.

*Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole * sont couverts par l'accréditation COFRAC MARTECH ENVIRONNEMENT.*
*Le résultat d'analyse rapporté dans ce document et identifié par le symbole ** est couvert par l'accréditation du sous-traitant. Ce dernier est accrédité par le COFRAC ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation).*

Ce rapport ne concerne que l'échantillon soumis à l'essai. Les informations donnés par le client sont sous sa responsabilité et ne peuvent engager la responsabilité du laboratoire.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale et ne doit pas être reproduit partiellement.
Seul le rapport édité en original papier signé avec ses annexes engage notre responsabilité sauf convention signée entre les deux parties (le client et le laboratoire).

<<= FIN DU RAPPORT D'ESSAI =>> LE RAPPORT D'ESSAI COMPORTE 8 PAGES

MARTECH ENVIRONNEMENT ,
11-13 Av de la Division LECLERC 94230 CACHAN , Tél. : 01.49.84.85.61
SARL au capital de 5000€- R.C.S CRETEIL - SIRET 821 888 948 00014 - Code APE 7120 B

PRE-Rapport de Repérage Amiante Avant réalisation de démolition dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies.

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : 1357141
Date d'intervention : 19/08/2021

DONNEUR D'ORDRE

CA CHALONS EN CHAMPAGNE
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

EXPERT



JACOB xavier
06 18 56 21 58
Certification n° : CPDI2662
Décernée par : ICERT

PROPRIETAIRE

CA CHALONS EN CHAMPAGNE
26 RUE JOSEPH MARIE JACQUARD
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

LIEU D'INTERVENTION

AVENUE VALMY
Bâtiment 16
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE



> SYNTHESE DE CONCLUSION

Détail état de conservation des matériaux repérés (détail en page x)						
Etat	**EP**	**AC1**	**AC2**	**N=1**	**N=2**	**N=3**
Nombre	5	12	0	0	0	0

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES :
N=1 : Vous devez contrôler l'état de conservation des matériaux **tous les 3 ans**
N=2 : Vous devez faire réaliser une mesure d'empoussièrement **sous...**
N=3 : Vous devez faire effectuer des travaux de retrait ou de confinement **sous 3 ans**
RECOMMANDATIONS REGLEMENTAIRES :
EP : Vous devez contrôler l'état de conservation des matériaux **tous les 3 ans**
AC1: Vous devez recouvrir le matériau d'une couche de protection.
AC2 : Vous devez supprimer ou remplacer le composant.

Par : **JACOB xavier**

Révision	Date	Objet
REV 01	19/08/2021	Établissement du Dossier Technique

TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique

PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017
Ainsi que le périmètre de démolition fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	CA	CA CHALONS EN CHAMPAGNE 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Propriétaire	CA CHALONS EN CHAMPAGNE	26 RUE JOSEPH MARIE JACQUARD 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Accompagnateur	autre - CF COMMENTAIRES	

EXPERT

Nos experts passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



NOM DE L'EXPERT	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
JACOB xavier	I.Cert	CPDI2662	07/07/2017	06/07/2022

ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)

COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
Axa	3912280604	31/12/2021

LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx goupe



LABORATOIRE	N°ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
MYEASYLAB	50503704400706	Parc Heliopolis - 1103 Ave Jacques Cartier - CS40392 44800 SAINT-HERBLAIN

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

> SOMMAIRE

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS 2
2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS 4
3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX ET PROGRAMME DE REPERAGE SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS 4
4. CONCLUSIONS DU REPERAGE 15
5. QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES 16
6. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 34
7. DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES 36
8. ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS 310
9. RAPPORTS D'ANALYSES 312
10. ANNEXE/ ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION 334

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :


BÂTIMENT



IMMOBILIER



ENVIRONNEMENT



INDUSTRIE



NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



FORMATION



2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien :
AVENUE VALMY
Bâtiment 16
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

Références cadastrales :

Numéro de lot : **Bat. BAT 16-R+3**

Numéro de mission : **1357141**

Référence client : **NC**

Visite effectuée le : **19/08/2021**
Rapport édité le : **30/09/2021**

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :
Néant

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX ET PROGRAMME DE REPERAGE SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

Rez de chaussée :	Pièce 1, Pièce 2, Pièce 3, Pièce 4, Pièce 5, Pièce 6, Pièce 7, Pièce 8, Pièce 9, Pièce 10, Pièce 11, Pièce 12, Pièce 13, Pièce 14, Pièce 15, Pièce 16, Circulation, Pièce 19, Pièce 20, Pièce 21, Sanit 3, Pièce 23, Pièce 24, Pièce 25, Pièce 26, Chaufferie, Pièce 28, Pièce 30, Pièce 31, Sanit 1, Sanit 2, Pièce 34
1er étage :	Pièce 102, Pièce 103, Pièce 104 - Sanit, Pièce 104 BIS - Sanit, Pièce 105, Pièce 106, Pièce 107, Pièce 108, Pièce 109, Pièce 110, Pièce 111 - Sanit, Pièce 112 - Sanit, Pièce 113, Pièce 114, Pièce 115, Pièce 116, Pièce 117, Escalier 1, Escalier 2, Escalier 3, Pièce 119 - Sanit, Pièce 119 BIS - Sanit, Pièce 120, Pièce 121, Pièce 122, Pièce 123, Pièce 124 - Sanit, Pièce 124 BIS - Sanit, Pièce 125, Pièce 126, Pièce 127, Circulation
2ème étage :	Pièce 201, Pièce 202, Pièce 203, Pièce 204 - Sanit, Pièce 204 BIS - Sanit, Pièce 205, Pièce 206, Pièce 207, Pièce 208, Pièce 209 - Sanit, Pièce 209 BIS, Pièce 210 - Sanit, Pièce 211, Pièce 212, Pièce 213, Pièce 215, Pièce 216, Escalier 1, Escalier 2, Escalier 3, Pièce 217 - Sanit, Pièce 218 - Sanit, Pièce 219, Pièce 220, Pièce 221 BIS, Pièce 221, Pièce 222 - Sanit, Pièce 223 - Sanit, Pièce 224, Pièce 225, Circulation

3ème étage :	Pièce 301, Pièce 302, Pièce 303, Pièce 304 - Sanit, Pièce 305 - Sanit, Pièce 306, Pièce 307, Machinerie, Pièce 308, Pièce 309, Pièce 310, Pièce 311 - Sanit, Pièce 312 - Sanit, Pièce 313, Pièce 314, Pièce 315, Circulation, Pièce 317, Pièce 318, Escalier 1, Escalier 2, Escalier 3, Pièce 319 - Sanit, Pièce 319 BIS - Sanit, Pièce 320, Pièce 321, Pièce 322, Pièce 323, Pièce 324 - Sanit, Pièce 325 - Sanit, Pièce 326, Pièce 327
Combles :	Combles
Extérieur :	Façade

Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
Extérieur	Façade	Façade
Rez de chaussée	Pièce 1	Plafond
	Pièce 1	Plafond
	Pièce 2	Plafond
	Pièce 3	Plafond
	Pièce 4	Plafond
	Pièce 5	Plafond
	Pièce 6	Plafond
	Pièce 7	Plafond
	Pièce 8	Plafond
	Pièce 9	Plafond
	Pièce 10	Plafond
	Pièce 11	Plafond
	Pièce 12	Plafond
	Pièce 13	Plafond
	Pièce 14	Plafond
	Pièce 15	Plafond
	Pièce 16	Plafond
	Circulation	Plafond
	Pièce 19	Plafond
	Pièce 20	Plafond
	Pièce 21	Plafond
	Sanit 3	Plafond
	Pièce 23	Plafond
	Pièce 24	Plafond
	Pièce 25	Plafond
	Pièce 26	Plafond
	Chaufferie	Plafond
	Pièce 28	Plafond
	Pièce 30	Plafond
	Pièce 31	Plafond
	Sanit 1	Plafond
	Sanit 2	Plafond
	Pièce 34	Plafond
1er étage	Pièce 102	Plafond
	Pièce 103	Plafond
	Pièce 104 - Sanit	Plafond
	Pièce 104 BIS - Sanit	Plafond
	Pièce 105	Plafond
	Pièce 106	Plafond
	Pièce 107	Plafond
	Pièce 108	Plafond
	Pièce 109	Plafond
	Pièce 110	Plafond
	Pièce 111 - Sanit	Plafond
	Pièce 112 - Sanit	Plafond
	Pièce 113	Plafond

Niveau	Pièce	Zone
	Pièce 114	Plafond
	Pièce 115	Plafond
	Pièce 116	Plafond
	Pièce 117	Plafond
	Escalier 1	Plafond
	Escalier 2	Plafond
	Escalier 3	Plafond
	Pièce 119 - Sanit	Plafond
	Pièce 119 BIS - Sanit	Plafond
	Pièce 120	Plafond
	Pièce 121	Plafond
	Pièce 122	Plafond
	Pièce 123	Plafond
	Pièce 124 - Sanit	Plafond
	Pièce 124 BIS - Sanit	Plafond
	Pièce 125	Plafond
	Pièce 126	Plafond
	Pièce 127	Plafond
	Circulation	Plafond
2ème étage	Pièce 201	Plafond
	Pièce 202	Plafond
	Pièce 203	Plafond
	Pièce 204 - Sanit	Plafond
	Pièce 204 BIS - Sanit	Plafond
	Pièce 205	Plafond
	Pièce 206	Plafond
	Pièce 207	Plafond
	Pièce 208	Plafond
	Pièce 209 - Sanit	Plafond
	Pièce 209 BIS	Plafond
	Pièce 210 - Sanit	Plafond
	Pièce 211	Plafond
	Pièce 212	Plafond
	Pièce 213	Plafond
	Pièce 215	Plafond
	Pièce 216	Plafond
	Escalier 1	Plafond
	Escalier 2	Plafond
	Escalier 3	Plafond
	Pièce 217 - Sanit	Plafond
	Pièce 218 - Sanit	Plafond
	Pièce 219	Plafond
	Pièce 220	Plafond
	Pièce 221 BIS	Plafond
	Pièce 221	Plafond
	Pièce 222 - Sanit	Plafond
	Pièce 223 - Sanit	Plafond
	Pièce 224	Plafond
	Pièce 225	Plafond
	Circulation	Plafond
3ème étage	Pièce 301	Plafond
	Pièce 302	Plafond
	Pièce 303	Plafond
	Pièce 304 - Sanit	Plafond
	Pièce 305 - Sanit	Plafond
	Pièce 306	Plafond
	Pièce 307	Plafond
	Machinerie	Plafond
	Pièce 308	Plafond
	Pièce 309	Plafond
	Pièce 310	Plafond
	Pièce 311 - Sanit	Plafond
	Pièce 312 - Sanit	Plafond

Niveau	Pièce	Zone
	Pièce 313	Plafond
	Pièce 314	Plafond
	Pièce 315	Plafond
	Circulation	Plafond
	Pièce 317	Plafond
	Pièce 318	Plafond
	Escalier 1	Plafond
	Escalier 2	Plafond
	Escalier 3	Plafond
	Pièce 319 - Sanit	Plafond
	Pièce 319 BIS - Sanit	Plafond
	Pièce 320	Plafond
	Pièce 321	Plafond
	Pièce 322	Plafond
	Pièce 323	Plafond
	Pièce 324 - Sanit	Plafond
	Pièce 325 - Sanit	Plafond
	Pièce 326	Plafond
	Pièce 327	Plafond
Rez de chaussée	Circulation	Mur A,B,C,D
	Circulation	Mur A,B,C,D
	Circulation	Mur donnant sur parties communes
	Circulation	Mur donnant sur parties communes
1er étage	Circulation	Mur donnant sur parties communes
	Circulation	Mur donnant sur parties communes
2ème étage	Circulation	Mur donnant sur parties communes
	Circulation	Mur donnant sur parties communes
3ème étage	Circulation	Mur donnant sur parties communes
	Circulation	Mur donnant sur parties communes
Rez de chaussée	Sanit 3	Murs A, B, C, D
	Sanit 1	Murs A, B, C, D
	Sanit 2	Murs A, B, C, D
1er étage	Pièce 104 - Sanit	Murs A, B, C, D
	Pièce 104 BIS - Sanit	Murs A, B, C, D
	Pièce 111 - Sanit	Murs A, B, C, D
	Pièce 112 - Sanit	Murs A, B, C, D
	Pièce 119 - Sanit	Murs A, B, C, D
	Pièce 119 BIS - Sanit	Murs A, B, C, D
	Pièce 124 - Sanit	Murs A, B, C, D
	Pièce 124 BIS - Sanit	Murs A, B, C, D
2ème étage	Pièce 204 - Sanit	Murs A, B, C, D
	Pièce 204 BIS - Sanit	Murs A, B, C, D
	Pièce 209 - Sanit	Murs A, B, C, D
	Pièce 210 - Sanit	Murs A, B, C, D
	Pièce 217 - Sanit	Murs A, B, C, D
	Pièce 218 - Sanit	Murs A, B, C, D
	Pièce 222 - Sanit	Murs A, B, C, D
	Pièce 223 - Sanit	Murs A, B, C, D
3ème étage	Pièce 304 - Sanit	Murs A, B, C, D
	Pièce 305 - Sanit	Murs A, B, C, D
	Pièce 311 - Sanit	Murs A, B, C, D
	Pièce 312 - Sanit	Murs A, B, C, D
	Pièce 319 - Sanit	Murs A, B, C, D
	Pièce 319 BIS - Sanit	Murs A, B, C, D
	Pièce 324 - Sanit	Murs A, B, C, D
	Pièce 325 - Sanit	Murs A, B, C, D
Rez de chaussée	Sanit 3	Plafond
	Sanit 1	Plafond
	Sanit 2	Plafond
1er étage	Pièce 104 - Sanit	Plafond
	Pièce 104 BIS - Sanit	Plafond
	Pièce 111 - Sanit	Plafond
	Pièce 112 - Sanit	Plafond

Niveau	Pièce	Zone
	Pièce 119 - Sanit	Plafond
	Pièce 119 BIS - Sanit	Plafond
	Pièce 124 - Sanit	Plafond
	Pièce 124 BIS - Sanit	Plafond
2ème étage	Pièce 204 - Sanit	Plafond
	Pièce 204 BIS - Sanit	Plafond
	Pièce 209 - Sanit	Plafond
	Pièce 210 - Sanit	Plafond
	Pièce 217 - Sanit	Plafond
	Pièce 218 - Sanit	Plafond
	Pièce 222 - Sanit	Plafond
	Pièce 223 - Sanit	Plafond
3ème étage	Pièce 304 - Sanit	Plafond
	Pièce 305 - Sanit	Plafond
	Pièce 311 - Sanit	Plafond
	Pièce 312 - Sanit	Plafond
	Pièce 319 - Sanit	Plafond
	Pièce 319 BIS - Sanit	Plafond
	Pièce 324 - Sanit	Plafond
	Pièce 325 - Sanit	Plafond
Rez de chaussée	Pièce 1	Sol
	Pièce 2	Sol
	Pièce 3	Sol
	Pièce 4	Sol
	Pièce 5	Sol
	Pièce 6	Sol
	Pièce 7	Sol
	Pièce 8	Sol
	Pièce 9	Sol
	Pièce 10	Sol
	Pièce 11	Sol
	Pièce 12	Sol
	Pièce 13	Sol
	Pièce 14	Sol
	Pièce 15	Sol
	Pièce 16	Sol
	Circulation	Sol
	Pièce 19	Sol
	Pièce 20	Sol
	Pièce 21	Sol
	Pièce 23	Sol
	Pièce 24	Sol
	Pièce 25	Sol
	Pièce 26	Sol
	Pièce 28	Sol
	Pièce 30	Sol
	Pièce 31	Sol
	Pièce 34	Sol
1er étage	Escalier 1	Sol
	Escalier 2	Sol
	Escalier 3	Sol
	Circulation	Sol
	Circulation	Sol
2ème étage	Escalier 1	Sol
	Escalier 2	Sol
	Escalier 3	Sol
	Circulation	Sol
3ème étage	Circulation	Sol
	Escalier 1	Sol
	Escalier 2	Sol
	Escalier 3	Sol
Rez de chaussée	Pièce 31	Mur A,B,C,D
	Pièce 1	Mur porteur

Niveau	Pièce	Zone
	Pièce 2	Mur porteur
	Pièce 3	Mur porteur
	Pièce 4	Mur porteur
	Pièce 5	Mur porteur
	Pièce 6	Mur porteur
	Pièce 7	Mur porteur
	Pièce 8	Mur porteur
	Pièce 9	Mur porteur
	Pièce 10	Mur porteur
	Pièce 11	Mur porteur
	Pièce 12	Mur porteur
	Pièce 13	Mur porteur
	Pièce 14	Mur porteur
	Pièce 15	Mur porteur
	Pièce 16	Mur porteur
	Pièce 19	Mur porteur
	Pièce 20	Mur porteur
	Pièce 21	Mur porteur
	Sanit 3	Mur porteur
	Pièce 23	Mur porteur
	Pièce 24	Mur porteur
	Pièce 25	Mur porteur
	Pièce 26	Mur porteur
	Chaufferie	Mur porteur
	Pièce 28	Mur porteur
	Pièce 30	Mur porteur
	Pièce 31	Mur porteur
	Sanit 1	Mur porteur
	Sanit 2	Mur porteur
	Pièce 34	Mur porteur
1er étage	Pièce 102	Mur porteur
	Pièce 103	Mur porteur
	Pièce 104 - Sanit	Mur porteur
	Pièce 104 BIS - Sanit	Mur porteur
	Pièce 105	Mur porteur
	Pièce 106	Mur porteur
	Pièce 107	Mur porteur
	Pièce 108	Mur porteur
	Pièce 109	Mur porteur
	Pièce 110	Mur porteur
	Pièce 111 - Sanit	Mur porteur
	Pièce 112 - Sanit	Mur porteur
	Pièce 113	Mur porteur
	Pièce 114	Mur porteur
	Pièce 115	Mur porteur
	Pièce 116	Mur porteur
	Pièce 117	Mur porteur
	Escalier 1	Mur porteur
	Escalier 2	Mur porteur
	Escalier 3	Mur porteur
	Pièce 119 - Sanit	Mur porteur
	Pièce 119 BIS - Sanit	Mur porteur
	Pièce 120	Mur porteur
	Pièce 121	Mur porteur
	Pièce 122	Mur porteur
	Pièce 123	Mur porteur
	Pièce 124 - Sanit	Mur porteur
	Pièce 124 BIS - Sanit	Mur porteur
	Pièce 125	Mur porteur
	Pièce 126	Mur porteur
	Pièce 127	Mur porteur
2ème étage	Pièce 201	Mur porteur
	Pièce 202	Mur porteur

Niveau	Pièce	Zone
	Pièce 203	Mur porteur
	Pièce 204 - Sanit	Mur porteur
	Pièce 204 BIS - Sanit	Mur porteur
	Pièce 205	Mur porteur
	Pièce 206	Mur porteur
	Pièce 207	Mur porteur
	Pièce 208	Mur porteur
	Pièce 209 - Sanit	Mur porteur
	Pièce 209 BIS	Mur porteur
	Pièce 210 - Sanit	Mur porteur
	Pièce 211	Mur porteur
	Pièce 212	Mur porteur
	Pièce 213	Mur porteur
	Pièce 215	Mur porteur
	Pièce 216	Mur porteur
	Escalier 1	Mur porteur
	Escalier 2	Mur porteur
	Escalier 3	Mur porteur
	Pièce 217 - Sanit	Mur porteur
	Pièce 218 - Sanit	Mur porteur
	Pièce 219	Mur porteur
	Pièce 220	Mur porteur
	Pièce 221 BIS	Mur porteur
	Pièce 221	Mur porteur
	Pièce 222 - Sanit	Mur porteur
	Pièce 223 - Sanit	Mur porteur
	Pièce 224	Mur porteur
	Pièce 225	Mur porteur
3ème étage	Pièce 301	Mur porteur
	Pièce 302	Mur porteur
	Pièce 303	Mur porteur
	Pièce 304 - Sanit	Mur porteur
	Pièce 305 - Sanit	Mur porteur
	Pièce 306	Mur porteur
	Pièce 307	Mur porteur
	Machinerie	Mur porteur
	Pièce 308	Mur porteur
	Pièce 309	Mur porteur
	Pièce 310	Mur porteur
	Pièce 311 - Sanit	Mur porteur
	Pièce 312 - Sanit	Mur porteur
	Pièce 313	Mur porteur
	Pièce 314	Mur porteur
	Pièce 315	Mur porteur
	Pièce 317	Mur porteur
	Pièce 318	Mur porteur
	Escalier 1	Mur porteur
	Escalier 2	Mur porteur
	Escalier 3	Mur porteur
	Pièce 319 - Sanit	Mur porteur
	Pièce 319 BIS - Sanit	Mur porteur
	Pièce 320	Mur porteur
	Pièce 321	Mur porteur
	Pièce 322	Mur porteur
	Pièce 323	Mur porteur
	Pièce 324 - Sanit	Mur porteur
	Pièce 325 - Sanit	Mur porteur
	Pièce 326	Mur porteur
	Pièce 327	Mur porteur
Rez de chaussée	Pièce 1	Menuiseries extérieures
	Pièce 2	Menuiseries extérieures
	Pièce 3	Menuiseries extérieures
	Pièce 4	Menuiseries extérieures

Niveau	Pièce	Zone
	Pièce 5	Menuiseries extérieures
	Pièce 6	Menuiseries extérieures
	Pièce 7	Menuiseries extérieures
	Pièce 8	Menuiseries extérieures
	Pièce 9	Menuiseries extérieures
	Pièce 10	Menuiseries extérieures
	Pièce 11	Menuiseries extérieures
	Pièce 12	Menuiseries extérieures
	Pièce 13	Menuiseries extérieures
	Pièce 14	Menuiseries extérieures
	Pièce 15	Menuiseries extérieures
	Pièce 16	Menuiseries extérieures
	Pièce 19	Menuiseries extérieures
	Pièce 20	Menuiseries extérieures
	Pièce 21	Menuiseries extérieures
	Sanit 3	Menuiseries extérieures
	Pièce 23	Menuiseries extérieures
	Pièce 24	Menuiseries extérieures
	Pièce 25	Menuiseries extérieures
	Pièce 26	Menuiseries extérieures
	Chaufferie	Menuiseries extérieures
	Pièce 28	Menuiseries extérieures
	Pièce 30	Menuiseries extérieures
	Pièce 31	Menuiseries extérieures
	Sanit 1	Menuiseries extérieures
	Sanit 2	Menuiseries extérieures
	Pièce 34	Menuiseries extérieures
1er étage	Pièce 102	Menuiseries extérieures
	Pièce 103	Menuiseries extérieures
	Pièce 104 - Sanit	Menuiseries extérieures
	Pièce 104 BIS - Sanit	Menuiseries extérieures
	Pièce 105	Menuiseries extérieures
	Pièce 106	Menuiseries extérieures
	Pièce 107	Menuiseries extérieures
	Pièce 108	Menuiseries extérieures
	Pièce 109	Menuiseries extérieures
	Pièce 110	Menuiseries extérieures
	Pièce 111 - Sanit	Menuiseries extérieures
	Pièce 112 - Sanit	Menuiseries extérieures
	Pièce 113	Menuiseries extérieures
	Pièce 114	Menuiseries extérieures
	Pièce 115	Menuiseries extérieures
	Pièce 116	Menuiseries extérieures
	Pièce 117	Menuiseries extérieures
	Escalier 1	Menuiseries extérieures
	Escalier 2	Menuiseries extérieures
	Escalier 3	Menuiseries extérieures
	Pièce 119 - Sanit	Menuiseries extérieures
	Pièce 119 BIS - Sanit	Menuiseries extérieures
	Pièce 120	Menuiseries extérieures
	Pièce 121	Menuiseries extérieures
	Pièce 122	Menuiseries extérieures
	Pièce 123	Menuiseries extérieures
	Pièce 124 - Sanit	Menuiseries extérieures
	Pièce 124 BIS - Sanit	Menuiseries extérieures
	Pièce 125	Menuiseries extérieures
	Pièce 126	Menuiseries extérieures
	Pièce 127	Menuiseries extérieures
2ème étage	Pièce 201	Menuiseries extérieures
	Pièce 202	Menuiseries extérieures
	Pièce 203	Menuiseries extérieures
	Pièce 204 - Sanit	Menuiseries extérieures
	Pièce 204 BIS - Sanit	Menuiseries extérieures

Niveau	Pièce	Zone
	Pièce 205	Menuiseries extérieures
	Pièce 206	Menuiseries extérieures
	Pièce 207	Menuiseries extérieures
	Pièce 208	Menuiseries extérieures
	Pièce 209 - Sanit	Menuiseries extérieures
	Pièce 209 BIS	Menuiseries extérieures
	Pièce 210 - Sanit	Menuiseries extérieures
	Pièce 211	Menuiseries extérieures
	Pièce 212	Menuiseries extérieures
	Pièce 213	Menuiseries extérieures
	Pièce 215	Menuiseries extérieures
	Pièce 216	Menuiseries extérieures
	Escalier 1	Menuiseries extérieures
	Escalier 2	Menuiseries extérieures
	Escalier 3	Menuiseries extérieures
	Pièce 217 - Sanit	Menuiseries extérieures
	Pièce 218 - Sanit	Menuiseries extérieures
	Pièce 219	Menuiseries extérieures
	Pièce 220	Menuiseries extérieures
	Pièce 221 BIS	Menuiseries extérieures
	Pièce 221	Menuiseries extérieures
	Pièce 222 - Sanit	Menuiseries extérieures
	Pièce 223 - Sanit	Menuiseries extérieures
	Pièce 224	Menuiseries extérieures
	Pièce 225	Menuiseries extérieures
3ème étage	Pièce 301	Menuiseries extérieures
	Pièce 302	Menuiseries extérieures
	Pièce 303	Menuiseries extérieures
	Pièce 304 - Sanit	Menuiseries extérieures
	Pièce 305 - Sanit	Menuiseries extérieures
	Pièce 306	Menuiseries extérieures
	Pièce 307	Menuiseries extérieures
	Machinerie	Menuiseries extérieures
	Pièce 308	Menuiseries extérieures
	Pièce 309	Menuiseries extérieures
	Pièce 310	Menuiseries extérieures
	Pièce 311 - Sanit	Menuiseries extérieures
	Pièce 312 - Sanit	Menuiseries extérieures
	Pièce 313	Menuiseries extérieures
	Pièce 314	Menuiseries extérieures
	Pièce 315	Menuiseries extérieures
	Pièce 317	Menuiseries extérieures
	Pièce 318	Menuiseries extérieures
	Escalier 1	Menuiseries extérieures
	Escalier 2	Menuiseries extérieures
	Escalier 3	Menuiseries extérieures
	Pièce 319 - Sanit	Menuiseries extérieures
	Pièce 319 BIS - Sanit	Menuiseries extérieures
	Pièce 320	Menuiseries extérieures
	Pièce 321	Menuiseries extérieures
	Pièce 322	Menuiseries extérieures
	Pièce 323	Menuiseries extérieures
	Pièce 324 - Sanit	Menuiseries extérieures
	Pièce 325 - Sanit	Menuiseries extérieures
	Pièce 326	Menuiseries extérieures
	Pièce 327	Menuiseries extérieures
Rez de chaussée	Circulation	Plinthe
	Circulation	Plinthe
1er étage	Circulation	Plinthe
	Circulation	Plinthe
2ème étage	Circulation	Plinthe
3ème étage	Circulation	Plinthe
Rez de chaussée	Circulation	Mur A,B,C,D

Niveau	Pièce	Zone
	Circulation	Mur A,B,C,D
	Chaufferie	Mur C
	Chaufferie	Tuyauteries
	Chaufferie	Tuyauteries
	Pièce 26	Plafond
	Sanit 3	Mur A,B,C,D
	Pièce 1	Mur A
1er étage	Pièce 103	Sol
	Pièce 107	Sol
	Pièce 108	Sol
	Pièce 109	Sol
	Pièce 113	Sol
	Pièce 125	Sol
	Pièce 126	Sol
2ème étage	Pièce 203	Sol
	Pièce 207	Sol
	Pièce 211	Sol
	Pièce 220	Sol
3ème étage	Pièce 303	Sol
1er étage	Pièce 104 - Sanit	Sol
	Pièce 104 BIS - Sanit	Sol
	Pièce 111 - Sanit	Sol
	Pièce 112 - Sanit	Sol
	Pièce 119 - Sanit	Sol
	Pièce 119 BIS - Sanit	Sol
	Pièce 124 - Sanit	Sol
	Pièce 124 BIS - Sanit	Sol
2ème étage	Pièce 204 - Sanit	Sol
	Pièce 204 BIS - Sanit	Sol
	Pièce 209 - Sanit	Sol
	Pièce 210 - Sanit	Sol
	Pièce 217 - Sanit	Sol
	Pièce 218 - Sanit	Sol
	Pièce 222 - Sanit	Sol
	Pièce 223 - Sanit	Sol
3ème étage	Pièce 304 - Sanit	Sol
	Pièce 305 - Sanit	Sol
	Pièce 311 - Sanit	Sol
	Pièce 312 - Sanit	Sol
	Pièce 319 - Sanit	Sol
	Pièce 319 BIS - Sanit	Sol
	Pièce 324 - Sanit	Sol
	Pièce 325 - Sanit	Sol
Extérieur	Façade	Sol
3ème étage	Machinerie	Doublage cloison
	Machinerie	Tuyauterie
	Machinerie	Doublage cloison
	Escalier 1	Plafond
	Pièce 301	Plafond
	Pièce 302	Plafond
	Pièce 303	Plafond
	Pièce 304 - Sanit	Plafond
	Pièce 305 - Sanit	Plafond
	Pièce 306	Plafond
	Pièce 307	Plafond
	Machinerie	Plafond
	Pièce 308	Plafond
	Pièce 309	Plafond
	Pièce 310	Plafond
	Pièce 311 - Sanit	Plafond
	Pièce 312 - Sanit	Plafond
	Pièce 313	Plafond
	Pièce 314	Plafond

Niveau	Pièce	Zone
	Pièce 315	Plafond
	Circulation	Plafond
	Pièce 317	Plafond
	Pièce 318	Plafond
	Escalier 1	Plafond
	Escalier 2	Plafond
	Escalier 3	Plafond
	Pièce 319 - Sanit	Plafond
	Pièce 319 BIS - Sanit	Plafond
	Pièce 320	Plafond
	Pièce 321	Plafond
	Pièce 322	Plafond
	Pièce 323	Plafond
	Pièce 324 - Sanit	Plafond
	Pièce 325 - Sanit	Plafond
	Pièce 326	Plafond
	Pièce 327	Plafond
Extérieur	Façade	Façade
	Façade	Façade

Descriptif des travaux :

Décomposition en deux étapes d'une mission de repérage amiante en vue de la démolition du bâtiment cité en tête de rapport:
Etape 1 : Investigations approfondies de la superstructure du bâtiment. Les sols sont inclus à ce périmètre de repérage.
Etape 2 : Investigations approfondies de l'infrastructure du bâtiment .Afin de posséder l'intégralité de l'information amiante, cette mission de repérage complémentaire sera nécessaire après démolition des éléments de la superstructure. Cette mission complémentaire portera sur les éléments de l'infrastructures tels que les semelles, soubassement, réseaux enterrés. La mise à jour des divers éléments pourra nécessité l'intervention d'une pelle mécanique.

Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.
Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visités

Localisation	Description
Néant	-

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Parties du local	Raison
Combles - Combles	Ensemble des éléments	Accès dangereux

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la règlementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé
ZPSO001	Extérieur	Façade	Façade	Analyse : P001 - Matériau de type peinture (orange) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante)
ZPSO012	Rez de chaussée -- 1er étage -- 2ème étage -- 3ème étage	Circulation	Plinthe	Analyse : P012 - Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P022 - Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (noir) (Absence d'amiante) Analyse : P037 - Phase 1 Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (Absence d'amiante) Analyse : P049 - Phase 1 Matériau semi-dur (gris) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (Absence d'amiante) Analyse : P054 - Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P076 - Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante)
ZPSO013	Rez de chaussée	Circulation	Mur A,B,C,D	Analyse : P013 - Matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante) Analyse : P023 - Phase 1 Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante)
ZPSO019	1er étage -- 2ème étage -- 3ème étage	Pièce 103; Pièce 107; Pièce 108; Pièce 109; Pièce 113; Pièce 125; Pièce 126 -- Pièce 203; Pièce 207; Pièce 211; Pièce 220 -- Pièce 303	Sol	Analyse : P031 - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (Présence d'amiante) Analyse : P042 - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (Présence d'amiante) Analyse : P066 - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (Présence d'amiante) Analyse : P071 - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (Présence d'amiante)
ZPSO021	Extérieur	Façade	Sol	Analyse : P052 - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante)
ZPSO022	3ème étage	Machinerie	Doublage cloison	Analyse : P079 - Phase 1 Matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (Absence d'amiante)

5. QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES

Afin de répondre à la réglementation et selon l'arrêté du l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, l'opérateur de repérage procède à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante dans le cas où le donneur d'ordre prévoit le retrait des matériaux ou produits en question afin d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amianté.

Des matériaux amiantés ont été repéré, Adx-groupe doit procéder à la quantification de ceux-ci, nous vous invitons à appeler votre chargé d'affaire dédié ou nos bureaux afin de prévoir une mission complémentaire.

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés **SOLS**
Affaire	1357141
Opération	JACOB xavier
Site	AVENUE VALMY Bâtiment 16 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Date de réalisation	30/09/2021
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
LOCAL NON VISITÉ	Local non visitée
ÉLÉMENT NON VISITÉ	Elément non visité




	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés **MURS**
Affaire	1357141
Opération	JACOB xavier
Site	AVENUE VALMY Bâtiment 16 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Date de réalisation	30/09/2021
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité




	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés **PLAFONDS**
Affaire	1357141
Opération	JACOB xavier
Site	AVENUE VALMY Bâtiment 16 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Date de réalisation	30/09/2021
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
LOCAL NON VISITÉ	Local non visitée
ÉLÉMENT NON VISITÉ	Elément non visité




	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés **SOLS**
Affaire	1357141
Opération	JACOB xavier
Site	AVENUE VALMY Bâtiment 16 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Date de réalisation	30/09/2021
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
LOCAL NON VISITÉ	Local non visitée
ÉLÉMENT NON VISITÉ	Elément non visité




	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés **MURS**
Affaire	1357141
Opération	JACOB xavier
Site	AVENUE VALMY Bâtiment 16 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Date de réalisation	30/09/2021
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
LOCAL NON VISITÉ	Local non visitée
ÉLÉMENT NON VISITÉ	Elément non visité




	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés **PLAFONDS**
Affaire	1357141
Opération	JACOB xavier
Site	AVENUE VALMY Bâtiment 16 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Date de réalisation	30/09/2021
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité




	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés **SOLS**
Affaire	1357141
Opération	JACOB xavier
Site	AVENUE VALMY Bâtiment 16 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Date de réalisation	30/09/2021
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
LOCAL NON VISITÉ	Local non visitée
ÉLÉMENT NON VISITÉ	Elément non visité




	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés **MURS**
Affaire	1357141
Opération	JACOB xavier
Site	AVENUE VALMY Bâtiment 16 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Date de réalisation	30/09/2021
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
LOCAL NON VISITÉ	Local non visitée
ÉLÉMENT NON VISITÉ	Elément non visité




	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés **PLAFONDS**
Affaire	1357141
Opération	JACOB xavier
Site	AVENUE VALMY Bâtiment 16 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Date de réalisation	30/09/2021
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
LOCAL NON VISITÉ	Local non visitée
ÉLÉMENT NON VISITÉ	Elément non visité




	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés **SOLS**
Affaire	1357141
Opération	JACOB xavier
Site	AVENUE VALMY Bâtiment 16 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Date de réalisation	30/09/2021
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité




	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés **MURS**
Affaire	1357141
Opération	JACOB xavier
Site	AVENUE VALMY Bâtiment 16 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Date de réalisation	30/09/2021
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
LOCAL NON VISITÉ	Local non visitée
ÉLÉMENT NON VISITÉ	Elément non visité




	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés **PLAFONDS**
Affaire	1357141
Opération	JACOB xavier
Site	AVENUE VALMY Bâtiment 16 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Date de réalisation	30/09/2021
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité




	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés **EXTERIEURS**
Affaire	1357141
Opération	JACOB xavier
Site	AVENUE VALMY Bâtiment 16 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Date de réalisation	30/09/2021
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité




Tableau des analyses effectuées:

Prélèvement	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	Identifiant: ZPSO001 Description: Conduit de ventilation fibres ciment	- Matériau de type peinture (orange) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P002	Identifiant: ZPSO002 Description: Colle marron de plaque	- Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple (fibreux) (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	Identifiant: ZPSO003 Description: Enduit à base de plâtre projeté	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	Identifiant: ZPSO004 Description: Colle de faïence	- Phase 1 Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur (granulaire) (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	Identifiant: ZPSO005 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P006	Identifiant: ZPSO006 Description: Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P007	Identifiant: ZPSO007 Description: Plaques fibreuses blanche	- Matériau dur de type plaque (fibreux) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	Identifiant: ZPSO008 Description: Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	Identifiant: ZPSO009 Description: Colle de faïence orange	- Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	Identifiant: ZPSO010 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P011	Identifiant: ZPSO011 Description: Joint compribande mousse gris	- Matériau de type mousse (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (marron) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	Identifiant: ZPSO012 Description: Colle de plinthe	- Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P013	Identifiant: ZPSO013 Description: Colle de faïence	- Matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P014	Identifiant: ZPSO005 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P015	Identifiant: ZPSO014 Description: Colle de faïence	- Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P016	Identifiant: ZPSO015 Description: Calorifugeage blanc plâtreux	- Phase 1 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P017	Identifiant: ZPSO015 Description: Calorifugeage blanc plâtreux	- Phase 1 Matériau (marron) en traces ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P018	Identifiant: ZPSO016 Description: Panneaux et plaques	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P019	Identifiant: ZPSO008 Description: Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P020	Identifiant: ZPSO010 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P021	Identifiant: ZPSO008 Description: Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P022	Identifiant: ZPSO012 Description: Colle de plinthe	- Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P023	Identifiant: ZPSO013 Description: Colle de faïence	- Phase 1 Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P024	Identifiant: ZPSO017 Description: Colle de faïence	- Matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P025	Identifiant: ZPSO010 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P026	Identifiant: ZPSO004 Description: Colle de faïence	- Matériau de type peinture (beige) + (marron) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P027	Identifiant: ZPSO008 Description: Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P028	Identifiant: ZPSO018 Description: Joint de mastic de vitrage	- Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P029	Identifiant: ZPSO003 Description: Enduit à base de plâtre projeté	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P030	Identifiant: ZPSO010 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture	- Matériau fibreux de type papier peint (blanc) + (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P031	Identifiant: ZPSO019 Description: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P032	Identifiant: ZPSO005 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P033	Identifiant: ZPSO020 Description: Colle de carrelage	- Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P034	Identifiant: ZPSO010 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P035	Identifiant: ZPSO006 Description: Colle de faïence	- Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P036	Identifiant: ZPSO008 Description: Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P037	Identifiant: ZPSO012 Description: Colle de plinthe	- Phase 1 Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P038	Identifiant: ZPSO003 Description: Enduit à base de plâtre projeté	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P039	Identifiant: ZPSO003 Description: Enduit à base de plâtre projeté	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P040	Identifiant: ZPSO010 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture	- Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P041	Identifiant: ZPSO010 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P042	Identifiant: ZPSO019 Description: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P043	Identifiant: ZPSO005 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture	- Matériau de type système d'enduit peinture (vert) + (beige) ; matériau semi-dur (beige) (foncé) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P044	Identifiant: ZPSO010 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P045	Identifiant: ZPSO020 Description: Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P046	Identifiant: ZPSO007 Description: Plaques fibreuses blanche	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P047	Identifiant: ZPSO006 Description: Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P048	Identifiant: ZPSO008 Description: Colle de carrelage	- Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P049	Identifiant: ZPSO012 Description: Colle de plinthe	- Phase 1 Matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P050	Identifiant: ZPSO010 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture	- Phase 1 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) + (marron) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P051	Identifiant: ZPSO011 Description: Joint compribande mousse gris	- Matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P052	Identifiant: ZPSO021 Description: Élément de canalisation enterrée en fibres-ciment sous trottoir	- Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P053	Identifiant: ZPSO008 Description: Colle de carrelage	- Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P054	Identifiant: ZPSO012 Description: Colle de plinthe	- Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P055	Identifiant: ZPSO005 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) + (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P056	Identifiant: ZPSO010 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P057	Identifiant: ZPSO003 Description: Enduit à base de plâtre projeté	- Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P058	Identifiant: ZPSO020 Description: Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P059	Identifiant: ZPSO006 Description: Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P060	Identifiant: ZPSO007 Description: Plaques fibreuses blanche	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur (beige) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P061	Identifiant: ZPSO010 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture	- Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P062	Identifiant: ZPSO003 Description: Enduit à base de plâtre projeté	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P063	Identifiant: ZPSO003 Description: Enduit à base de plâtre projeté	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) + (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P064	Identifiant: ZPSO010 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P065	Identifiant: ZPSO010 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P066	Identifiant: ZPSO019 Description: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P067	Identifiant: ZPSO005 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) + (noir) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P068	Identifiant: ZPSO008 Description: Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P069	Identifiant: ZPSO010 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture	- Phase 1 Matériau de type peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type peinture (bleu) (foncé) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P070	Identifiant: ZPSO010 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P071	Identifiant: ZPSO019 Description: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P072	Identifiant: ZPSO003 Description: Enduit à base de plâtre projeté	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) + (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P073	Identifiant: ZPSO007 Description: Plaques fibreuses blanche	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P074	Identifiant: ZPSO005 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P075	Identifiant: ZPSO008 Description: Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P076	Identifiant: ZPSO012 Description: Colle de plinthe	- Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P077	Identifiant: ZPSO010 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture	- Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P078	Identifiant: ZPSO003 Description: Enduit à base de plâtre projeté	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P079	Identifiant: ZPSO022 Description: Bandes calicot	- Phase 1 Matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P080	Identifiant: ZPSO024 Description: Bandes calicot	- Phase 1 Matériau souple (gris) ; matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (beige) en traces ; matériau fibreux de type isolant (orange) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type maillage de fibres (beige) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau fibreux de type isolant (orange) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P081	Identifiant: ZPSO023 Description: Joint de bride	- Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple de type joint (fibreux) (jaune) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P082	Identifiant: ZPSO020 Description: Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P083	Identifiant: ZPSO006 Description: Colle de faïence	- Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante

		- Phase 2 Matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (gris) en traces ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Absence d'amiante	
P084	Identifiant: ZPSO007 Description: Plaques fibreuses blanche	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P085	Identifiant: ZPSO010 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type peinture (violet) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P086	Identifiant: ZPSO025 Description: Panneaux et plaques	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P087	Identifiant: ZPSO005 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture	- Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P088	Identifiant: ZPSO010 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P089	Identifiant: ZPSO026 Description: Isolant sous toiture	- Phase 1 Matériau de type maillage de fibres (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P090	Identifiant: ZPSO003 Description: Enduit à base de plâtre projeté	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P091	Identifiant: ZPSO027 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P092	Identifiant: ZPSO027 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Phase 1 Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante

6. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de démolition définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017 et la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterré

Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés sur l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017 et la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront-être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « *Description des investigations réalisées* ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les prélèvements réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES :

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux, les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

FLOCAGES, CALORIFUGEAGES & FAUX-PLAFONDS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES OBLIGATOIRES)

N=1 : Contrôle triennal de l'état de conservation
N=2 : Effectuer des mesures d'empoussièrement de l'air
N=3 : Effectuer des travaux de retrait ou de confinement sous 36 mois
(Voir fiche(s) d'évaluation ci-après)

AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)

EP : Surveiller l'évolution de l'état de conservation.
AC1: Recouvrir le matériau d'une couche de protection.
AC2 : Supprimer ou remplacer le composant.

Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Synthèse des ZPSO Incohérente

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé*
ZPSO012	Rez de chaussée -- 1er étage -- 2ème étage -- 3ème étage	Circulation	Plinthe	Analyse : P012 - Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P022 - Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (noir) (Absence d'amiante) Analyse : P037 - Phase 1 Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (Absence d'amiante) Analyse : P049 - Phase 1 Matériau semi-dur (gris) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (Absence d'amiante) Analyse : P054 - Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P076 - Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante)
ZPSO013	Rez de chaussée	Circulation	Mur A,B,C,D	Analyse : P013 - Matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante) Analyse : P023 - Phase 1 Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante)

Après vérification d'adx-Groupe et de son laboratoire d'analyse qu'aucune pollution croisée n'a été identifiée au niveau du laboratoire et du prélèvement, l'hétérogénéité du matériau/produit de la ZPSO n° peut s'expliquer selon la norme NFX 46-020 par :
- une faible quantité d'amiante mélangé manuellement, lors de la fabrication ;
- une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication ;
- la pose d'un enduit sur une surface avec des reliquats d'un produit amianté non complètement enlevé ;

À ce stade, il convient de conduire une réflexion (si nécessaire collégiale) afin de déterminer, à partir d'éléments factuels (techniques constructives et/ou procédés de fabrication et/ou de mise en œuvre, etc.) la cause probable de cette hétérogénéité.

Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux.
ADX GROUPE a choisi d'utiliser les critères non subjectifs de l'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.
Remarques :
Pas de distinction de ZPSO pièces humides, pièces sèches, même construction et matériaux.

Les écarts suivants sont à signaler :
Combles non accessible - Accès dangereux - Plancher non stabilisé - Nombreux pigeons (problème sanitaire).

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	X	-
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables		X	

7. DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades

ZPSO001 : Conduit de ventilation fibres ciment

Niveau : Extérieur

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Façade	1	Façade	Oui Extérieur - Façade : Façade	Identifiant: ZPSO001 Réf. échantillon: 1357141/P001 Réf. laboratoire: 21EK117842-001 Description: Conduit de ventilation fibres ciment Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Éléments associés aux façades Partie à sonder: Conduit de ventilation fibres ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	EP	Analyse: P001 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (orange) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	

ZPSO011 : Joint compribande mousse gris

Niveau : Rez de chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Pièce 1	1	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 2	2	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 3	3	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 4	4	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051

Pièce 5	5	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 6	6	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 7	7	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 8	8	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 9	9	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051

Pièce 10	10	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 11	11	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 12	12	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 13	13	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 14	14	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051

Pièce 15	15	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 16	16	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 19	17	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 20	18	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 21	19	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051

Sanit 3	20	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 23	21	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 24	22	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 25	23	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 26	24	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051

Chaufferie	25	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 28	26	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 30	27	Menuiseries extérieures	Oui Rez de chaussée - Pièce 30 : Menuiseries extérieures	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type mousse (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (marron) en traces : Absence d'amiante	
Pièce 31	28	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Sanit 1	29	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051

Sanit 2	30	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 34	31	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 102	32	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 103	33	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 104 - Sanit	34	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051

Pièce 104 BIS - Sanit	35	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 105	36	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 106	37	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 107	38	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 108	39	Menuiseries extérieures	Oui 1er étage - Pièce 108 : Menuiseries extérieures	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P051 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (beige) : Absence d'amiante	

Pièce 109	40	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 110	41	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 111 - Sanit	42	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 112 - Sanit	43	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 113	44	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051

Pièce 114	45	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 115	46	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 116	47	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 117	48	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Escalier 1	49	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051

Escalier 2	50	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Escalier 3	51	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 119 - Sanit	52	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 119 BIS - Sanit	53	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 120	54	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051

Pièce 121	55	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 122	56	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 123	57	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 124 - Sanit	58	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 124 BIS - Sanit	59	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051

Pièce 125	60	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 126	61	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 127	62	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 201	63	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 202	64	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051

Pièce 203	65	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 204 - Sanit	66	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 204 BIS - Sanit	67	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 205	68	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 206	69	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051

Pièce 207	70	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 208	71	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 209 - Sanit	72	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 209 BIS	73	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 210 - Sanit	74	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051

Pièce 211	75	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 212	76	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 213	77	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 215	78	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 216	79	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051

Escalier 1	80	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Escalier 2	81	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Escalier 3	82	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 217 - Sanit	83	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 218 - Sanit	84	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051

Pièce 219	85	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 220	86	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 221 BIS	87	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 221	88	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 222 - Sanit	89	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051

Pièce 223 - Sanit	90	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 224	91	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 225	92	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 301	93	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 302	94	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051

Pièce 303	95	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 304 - Sanit	96	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 305 - Sanit	97	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 306	98	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 307	99	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051

Machinerie	100	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 308	101	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 309	102	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 310	103	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 311 - Sanit	104	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051

Pièce 312 - Sanit	105	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 313	106	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 314	107	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 315	108	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 317	109	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051

Pièce 318	110	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Escalier 1	111	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Escalier 2	112	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Escalier 3	113	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 319 - Sanit	114	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051

Pièce 319 BIS - Sanit	115	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 320	116	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 321	117	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 322	118	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 323	119	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051

Pièce 324 - Sanit	120	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 325 - Sanit	121	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 326	122	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051
Pièce 327	123	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P011, P051	Identifiant: ZPSO011 Echantillon: 1357141/P011, réf. labo.: 21EK117842-011 1357141/P051, réf. labo.: 21EK117842-051 Description: Joint compribande mousse gris Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie à sonder: Joint compribande mousse gris Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P011, P051	Idem photo : P011; P051

ZPSO018 : Joint de mastic de vitrage

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Pièce 1	1	Mur A	Oui Rez de chaussée - Pièce 1 : Mur A	Identifiant: ZPSO018 Réf. échantillon: 1357141/P028 Réf. laboratoire: 21EK117842-028 Description: Joint de mastic de vitrage Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Portes extérieures Partie à sonder: Joint de mastic de vitrage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P028 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO027 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Niveau : Extérieur

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Façade	1	Façade	Oui Extérieur - Façade : Façade	Identifiant: ZPSO027 Echantillon: 1357141/P091, réf. labo.: 21EK117842-091 1357141/P092, réf. labo.: 21EK117842-092 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P091 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) : Absence d'amiante	
	2	Façade	Oui Extérieur - Façade : Façade	Identifiant: ZPSO027 Echantillon: 1357141/P091, réf. labo.: 21EK117842-091 1357141/P092, réf. labo.: 21EK117842-092 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P092 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO004 : Colle de faïence

Niveau : Rez de chaussée


Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Circulation	1	Mur A,B,C,D	Oui Rez de chaussée - Circulation : Mur A,B,C,D	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: 1357141/P004, réf. labo.: 21EK117842-004 1357141/P026, réf. labo.: 21EK117842-026 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P004 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur (granulaire) (gris) Absence d'amiante	
	2	Mur A,B,C,D	Oui Rez de chaussée - Circulation : Mur A,B,C,D	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: 1357141/P004, réf. labo.: 21EK117842-004 1357141/P026, réf. labo.: 21EK117842-026 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P026 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) + (marron) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) : Absence d'amiante	

ZPSO005 : Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture

Niveau : Rez de chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Circulation	1	Mur donnant sur parties communes	Oui Rez de chaussée - Circulation : Mur donnant sur parties communes	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: 1357141/P005, réf. labo.: 21EK117842-005 1357141/P014, réf. labo.: 21EK117842-014 1357141/P032, réf. labo.: 21EK117842-032 1357141/P043, réf. labo.: 21EK117842-043 1357141/P055, réf. labo.: 21EK117842-055 1357141/P067, réf. labo.: 21EK117842-067 1357141/P074, réf. labo.: 21EK117842-074 1357141/P087, réf. labo.: 21EK117842-087 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P005 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
	2	Mur donnant sur parties communes	Oui Rez de chaussée - Circulation : Mur donnant sur parties communes	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: 1357141/P005, réf. labo.: 21EK117842-005 1357141/P014, réf. labo.: 21EK117842-014 1357141/P032, réf. labo.: 21EK117842-032 1357141/P043, réf. labo.: 21EK117842-043 1357141/P055, réf. labo.: 21EK117842-055 1357141/P067, réf. labo.: 21EK117842-067 1357141/P074, réf. labo.: 21EK117842-074 1357141/P087, réf. labo.: 21EK117842-087 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P014 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

3	Mur donnant sur parties communes	Oui 1er étage - Circulation : Mur donnant sur parties communes	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: 1357141/P005, réf. labo.: 21EK117842-005 1357141/P014, réf. labo.: 21EK117842-014 1357141/P032, réf. labo.: 21EK117842-032 1357141/P043, réf. labo.: 21EK117842-043 1357141/P055, réf. labo.: 21EK117842-055 1357141/P067, réf. labo.: 21EK117842-067 1357141/P074, réf. labo.: 21EK117842-074 1357141/P087, réf. labo.: 21EK117842-087 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P032 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
4	Mur donnant sur parties communes	Oui 1er étage - Circulation : Mur donnant sur parties communes	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: 1357141/P005, réf. labo.: 21EK117842-005 1357141/P014, réf. labo.: 21EK117842-014 1357141/P032, réf. labo.: 21EK117842-032 1357141/P043, réf. labo.: 21EK117842-043 1357141/P055, réf. labo.: 21EK117842-055 1357141/P067, réf. labo.: 21EK117842-067 1357141/P074, réf. labo.: 21EK117842-074 1357141/P087, réf. labo.: 21EK117842-087 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P043 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (vert) + (beige) ; matériau semi-dur (beige) (foncé) en traces : Absence d'amiante	

5	Mur donnant sur parties communes	Oui 2ème étage - Circulation : Mur donnant sur parties communes	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: 1357141/P005, réf. labo.: 21EK117842-005 1357141/P014, réf. labo.: 21EK117842-014 1357141/P032, réf. labo.: 21EK117842-032 1357141/P043, réf. labo.: 21EK117842-043 1357141/P055, réf. labo.: 21EK117842-055 1357141/P067, réf. labo.: 21EK117842-067 1357141/P074, réf. labo.: 21EK117842-074 1357141/P087, réf. labo.: 21EK117842-087 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P055 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) + (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (marron) : Absence d'amiante	
6	Mur donnant sur parties communes	Oui 2ème étage - Circulation : Mur donnant sur parties communes	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: 1357141/P005, réf. labo.: 21EK117842-005 1357141/P014, réf. labo.: 21EK117842-014 1357141/P032, réf. labo.: 21EK117842-032 1357141/P043, réf. labo.: 21EK117842-043 1357141/P055, réf. labo.: 21EK117842-055 1357141/P067, réf. labo.: 21EK117842-067 1357141/P074, réf. labo.: 21EK117842-074 1357141/P087, réf. labo.: 21EK117842-087 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P067 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) + (noir) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante	

	7	Mur donnant sur parties communes	Oui 3ème étage - Circulation : Mur donnant sur parties communes	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: 1357141/P005, réf. labo.: 21EK117842-005 1357141/P014, réf. labo.: 21EK117842-014 1357141/P032, réf. labo.: 21EK117842-032 1357141/P043, réf. labo.: 21EK117842-043 1357141/P055, réf. labo.: 21EK117842-055 1357141/P067, réf. labo.: 21EK117842-067 1357141/P074, réf. labo.: 21EK117842-074 1357141/P087, réf. labo.: 21EK117842-087 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P074 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
	8	Mur donnant sur parties communes	Oui 3ème étage - Circulation : Mur donnant sur parties communes	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: 1357141/P005, réf. labo.: 21EK117842-005 1357141/P014, réf. labo.: 21EK117842-014 1357141/P032, réf. labo.: 21EK117842-032 1357141/P043, réf. labo.: 21EK117842-043 1357141/P055, réf. labo.: 21EK117842-055 1357141/P067, réf. labo.: 21EK117842-067 1357141/P074, réf. labo.: 21EK117842-074 1357141/P087, réf. labo.: 21EK117842-087 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P087 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO006 : Colle de faïence

Niveau : Rez de chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Sanit 3	1	Murs A, B, C, D	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006, P035, P047, P059, P083	Identifiant: ZPSO006 Echantillon: 1357141/P006, réf. labo.: 21EK117842-006 1357141/P035, réf. labo.: 21EK117842-035 1357141/P047, réf. labo.: 21EK117842-047 1357141/P059, réf. labo.: 21EK117842-059 1357141/P083, réf. labo.: 21EK117842-083 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P006, P035, P047, P059, P083	Idem photo : P006; P035; P047; P059; P083
Sanit 1	2	Murs A, B, C, D	Oui Rez de chaussée - Sanit 1 : Murs A, B, C, D	Identifiant: ZPSO006 Echantillon: 1357141/P006, réf. labo.: 21EK117842-006 1357141/P035, réf. labo.: 21EK117842-035 1357141/P047, réf. labo.: 21EK117842-047 1357141/P059, réf. labo.: 21EK117842-059 1357141/P083, réf. labo.: 21EK117842-083 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P006 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (gris) : Absence d'amiante	
Sanit 2	3	Murs A, B, C, D	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006, P035, P047, P059, P083	Identifiant: ZPSO006 Echantillon: 1357141/P006, réf. labo.: 21EK117842-006 1357141/P035, réf. labo.: 21EK117842-035 1357141/P047, réf. labo.: 21EK117842-047 1357141/P059, réf. labo.: 21EK117842-059 1357141/P083, réf. labo.: 21EK117842-083 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P006, P035, P047, P059, P083	Idem photo : P006; P035; P047; P059; P083

Pièce 104 - Sanit	4	Murs A, B, C, D	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006, P035, P047, P059, P083	Identifiant: ZPSO006 Echantillon: 1357141/P006, réf. labo.: 21EK117842-006 1357141/P035, réf. labo.: 21EK117842-035 1357141/P047, réf. labo.: 21EK117842-047 1357141/P059, réf. labo.: 21EK117842-059 1357141/P083, réf. labo.: 21EK117842-083 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P006, P035, P047, P059, P083	Idem photo : P006; P035; P047; P059; P083
Pièce 104 BIS - Sanit	5	Murs A, B, C, D	Oui 1er étage - Pièce 104 BIS - Sanit : Murs A, B, C, D	Identifiant: ZPSO006 Echantillon: 1357141/P006, réf. labo.: 21EK117842-006 1357141/P035, réf. labo.: 21EK117842-035 1357141/P047, réf. labo.: 21EK117842-047 1357141/P059, réf. labo.: 21EK117842-059 1357141/P083, réf. labo.: 21EK117842-083 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P035 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	
Pièce 111 - Sanit	6	Murs A, B, C, D	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006, P035, P047, P059, P083	Identifiant: ZPSO006 Echantillon: 1357141/P006, réf. labo.: 21EK117842-006 1357141/P035, réf. labo.: 21EK117842-035 1357141/P047, réf. labo.: 21EK117842-047 1357141/P059, réf. labo.: 21EK117842-059 1357141/P083, réf. labo.: 21EK117842-083 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P006, P035, P047, P059, P083	Idem photo : P006; P035; P047; P059; P083
Pièce 112 - Sanit	7	Murs A, B, C, D	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006, P035, P047, P059, P083	Identifiant: ZPSO006 Echantillon: 1357141/P006, réf. labo.: 21EK117842-006 1357141/P035, réf. labo.: 21EK117842-035 1357141/P047, réf. labo.: 21EK117842-047 1357141/P059, réf. labo.: 21EK117842-059 1357141/P083, réf. labo.: 21EK117842-083 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P006, P035, P047, P059, P083	Idem photo : P006; P035; P047; P059; P083

Pièce 119 - Sanit	8	Murs A, B, C, D	Oui 1er étage - Pièce 119 - Sanit : Murs A, B, C, D	Identifiant: ZPSO006 Echantillon: 1357141/P006, réf. labo.: 21EK117842-006 1357141/P035, réf. labo.: 21EK117842-035 1357141/P047, réf. labo.: 21EK117842-047 1357141/P059, réf. labo.: 21EK117842-059 1357141/P083, réf. labo.: 21EK117842-083 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P047 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	
Pièce 119 BIS - Sanit	9	Murs A, B, C, D	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006, P035, P047, P059, P083	Identifiant: ZPSO006 Echantillon: 1357141/P006, réf. labo.: 21EK117842-006 1357141/P035, réf. labo.: 21EK117842-035 1357141/P047, réf. labo.: 21EK117842-047 1357141/P059, réf. labo.: 21EK117842-059 1357141/P083, réf. labo.: 21EK117842-083 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P006, P035, P047, P059, P083	Idem photo : P006; P035; P047; P059; P083
Pièce 124 - Sanit	10	Murs A, B, C, D	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006, P035, P047, P059, P083	Identifiant: ZPSO006 Echantillon: 1357141/P006, réf. labo.: 21EK117842-006 1357141/P035, réf. labo.: 21EK117842-035 1357141/P047, réf. labo.: 21EK117842-047 1357141/P059, réf. labo.: 21EK117842-059 1357141/P083, réf. labo.: 21EK117842-083 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P006, P035, P047, P059, P083	Idem photo : P006; P035; P047; P059; P083
Pièce 124 BIS - Sanit	11	Murs A, B, C, D	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006, P035, P047, P059, P083	Identifiant: ZPSO006 Echantillon: 1357141/P006, réf. labo.: 21EK117842-006 1357141/P035, réf. labo.: 21EK117842-035 1357141/P047, réf. labo.: 21EK117842-047 1357141/P059, réf. labo.: 21EK117842-059 1357141/P083, réf. labo.: 21EK117842-083 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P006, P035, P047, P059, P083	Idem photo : P006; P035; P047; P059; P083

Pièce 204 - Sanit	12	Murs A, B, C, D	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006, P035, P047, P059, P083	Identifiant: ZPSO006 Echantillon: 1357141/P006, réf. labo.: 21EK117842-006 1357141/P035, réf. labo.: 21EK117842-035 1357141/P047, réf. labo.: 21EK117842-047 1357141/P059, réf. labo.: 21EK117842-059 1357141/P083, réf. labo.: 21EK117842-083 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P006, P035, P047, P059, P083	Idem photo : P006; P035; P047; P059; P083
Pièce 204 BIS - Sanit	13	Murs A, B, C, D	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006, P035, P047, P059, P083	Identifiant: ZPSO006 Echantillon: 1357141/P006, réf. labo.: 21EK117842-006 1357141/P035, réf. labo.: 21EK117842-035 1357141/P047, réf. labo.: 21EK117842-047 1357141/P059, réf. labo.: 21EK117842-059 1357141/P083, réf. labo.: 21EK117842-083 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P006, P035, P047, P059, P083	Idem photo : P006; P035; P047; P059; P083
Pièce 209 - Sanit	14	Murs A, B, C, D	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006, P035, P047, P059, P083	Identifiant: ZPSO006 Echantillon: 1357141/P006, réf. labo.: 21EK117842-006 1357141/P035, réf. labo.: 21EK117842-035 1357141/P047, réf. labo.: 21EK117842-047 1357141/P059, réf. labo.: 21EK117842-059 1357141/P083, réf. labo.: 21EK117842-083 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P006, P035, P047, P059, P083	Idem photo : P006; P035; P047; P059; P083
Pièce 210 - Sanit	15	Murs A, B, C, D	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006, P035, P047, P059, P083	Identifiant: ZPSO006 Echantillon: 1357141/P006, réf. labo.: 21EK117842-006 1357141/P035, réf. labo.: 21EK117842-035 1357141/P047, réf. labo.: 21EK117842-047 1357141/P059, réf. labo.: 21EK117842-059 1357141/P083, réf. labo.: 21EK117842-083 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P006, P035, P047, P059, P083	Idem photo : P006; P035; P047; P059; P083

Pièce 217 - Sanit	16	Murs A, B, C, D	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006, P035, P047, P059, P083	Identifiant: ZPSO006 Echantillon: 1357141/P006, réf. labo.: 21EK117842-006 1357141/P035, réf. labo.: 21EK117842-035 1357141/P047, réf. labo.: 21EK117842-047 1357141/P059, réf. labo.: 21EK117842-059 1357141/P083, réf. labo.: 21EK117842-083 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P006, P035, P047, P059, P083	Idem photo : P006; P035; P047; P059; P083
Pièce 218 - Sanit	17	Murs A, B, C, D	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006, P035, P047, P059, P083	Identifiant: ZPSO006 Echantillon: 1357141/P006, réf. labo.: 21EK117842-006 1357141/P035, réf. labo.: 21EK117842-035 1357141/P047, réf. labo.: 21EK117842-047 1357141/P059, réf. labo.: 21EK117842-059 1357141/P083, réf. labo.: 21EK117842-083 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P006, P035, P047, P059, P083	Idem photo : P006; P035; P047; P059; P083
Pièce 222 - Sanit	18	Murs A, B, C, D	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006, P035, P047, P059, P083	Identifiant: ZPSO006 Echantillon: 1357141/P006, réf. labo.: 21EK117842-006 1357141/P035, réf. labo.: 21EK117842-035 1357141/P047, réf. labo.: 21EK117842-047 1357141/P059, réf. labo.: 21EK117842-059 1357141/P083, réf. labo.: 21EK117842-083 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P006, P035, P047, P059, P083	Idem photo : P006; P035; P047; P059; P083
Pièce 223 - Sanit	19	Murs A, B, C, D	Oui 2ème étage - Pièce 223 - Sanit : Murs A, B, C, D	Identifiant: ZPSO006 Echantillon: 1357141/P006, réf. labo.: 21EK117842-006 1357141/P035, réf. labo.: 21EK117842-035 1357141/P047, réf. labo.: 21EK117842-047 1357141/P059, réf. labo.: 21EK117842-059 1357141/P083, réf. labo.: 21EK117842-083 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P059 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	

Pièce 304 - Sanit	20	Murs A, B, C, D	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006, P035, P047, P059, P083	Identifiant: ZPSO006 Echantillon: 1357141/P006, réf. labo.: 21EK117842-006 1357141/P035, réf. labo.: 21EK117842-035 1357141/P047, réf. labo.: 21EK117842-047 1357141/P059, réf. labo.: 21EK117842-059 1357141/P083, réf. labo.: 21EK117842-083 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P006, P035, P047, P059, P083	Idem photo : P006; P035; P047; P059; P083
Pièce 305 - Sanit	21	Murs A, B, C, D	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006, P035, P047, P059, P083	Identifiant: ZPSO006 Echantillon: 1357141/P006, réf. labo.: 21EK117842-006 1357141/P035, réf. labo.: 21EK117842-035 1357141/P047, réf. labo.: 21EK117842-047 1357141/P059, réf. labo.: 21EK117842-059 1357141/P083, réf. labo.: 21EK117842-083 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P006, P035, P047, P059, P083	Idem photo : P006; P035; P047; P059; P083
Pièce 311 - Sanit	22	Murs A, B, C, D	Oui 3ème étage - Pièce 311 - Sanit : Murs A, B, C, D	Identifiant: ZPSO006 Echantillon: 1357141/P006, réf. labo.: 21EK117842-006 1357141/P035, réf. labo.: 21EK117842-035 1357141/P047, réf. labo.: 21EK117842-047 1357141/P059, réf. labo.: 21EK117842-059 1357141/P083, réf. labo.: 21EK117842-083 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P083 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (gris) en traces ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Absence d'amiante	

Pièce 312 - Sanit	23	Murs A, B, C, D	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006, P035, P047, P059, P083	Identifiant: ZPSO006 Echantillon: 1357141/P006, réf. labo.: 21EK117842-006 1357141/P035, réf. labo.: 21EK117842-035 1357141/P047, réf. labo.: 21EK117842-047 1357141/P059, réf. labo.: 21EK117842-059 1357141/P083, réf. labo.: 21EK117842-083 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P006, P035, P047, P059, P083	Idem photo : P006; P035; P047; P059; P083
Pièce 319 - Sanit	24	Murs A, B, C, D	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006, P035, P047, P059, P083	Identifiant: ZPSO006 Echantillon: 1357141/P006, réf. labo.: 21EK117842-006 1357141/P035, réf. labo.: 21EK117842-035 1357141/P047, réf. labo.: 21EK117842-047 1357141/P059, réf. labo.: 21EK117842-059 1357141/P083, réf. labo.: 21EK117842-083 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P006, P035, P047, P059, P083	Idem photo : P006; P035; P047; P059; P083
Pièce 319 BIS - Sanit	25	Murs A, B, C, D	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006, P035, P047, P059, P083	Identifiant: ZPSO006 Echantillon: 1357141/P006, réf. labo.: 21EK117842-006 1357141/P035, réf. labo.: 21EK117842-035 1357141/P047, réf. labo.: 21EK117842-047 1357141/P059, réf. labo.: 21EK117842-059 1357141/P083, réf. labo.: 21EK117842-083 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P006, P035, P047, P059, P083	Idem photo : P006; P035; P047; P059; P083
Pièce 324 - Sanit	26	Murs A, B, C, D	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006, P035, P047, P059, P083	Identifiant: ZPSO006 Echantillon: 1357141/P006, réf. labo.: 21EK117842-006 1357141/P035, réf. labo.: 21EK117842-035 1357141/P047, réf. labo.: 21EK117842-047 1357141/P059, réf. labo.: 21EK117842-059 1357141/P083, réf. labo.: 21EK117842-083 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P006, P035, P047, P059, P083	Idem photo : P006; P035; P047; P059; P083

Pièce 325 - Sanit	27	Murs A, B, C, D	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006, P035, P047, P059, P083	Identifiant: ZPSO006 Echantillon: 1357141/P006, réf. labo.: 21EK117842-006 1357141/P035, réf. labo.: 21EK117842-035 1357141/P047, réf. labo.: 21EK117842-047 1357141/P059, réf. labo.: 21EK117842-059 1357141/P083, réf. labo.: 21EK117842-083 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P006, P035, P047, P059, P083	Idem photo : P006; P035; P047; P059; P083

ZPSO009 : Colle de faïence orange

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Pièce 31	1	Mur A,B,C,D	Oui Rez de chaussée - Pièce 31 : Mur A,B,C,D	Identifiant: ZPSO009 Réf. échantillon: 1357141/P009 Réf. laboratoire: 21EK117842-009 Description: Colle de faïence orange Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de faïence orange Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P009 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO010 : Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture

Niveau : Rez de chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Pièce 1	1	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 2	2	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 3	3	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 4	4	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 5	5	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 6	6	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 7	7	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 8	8	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 9	9	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 10	10	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 11	11	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 12	12	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 13	13	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 14	14	Mur porteur	Oui Rez de chaussée - Pièce 14 : Mur porteur	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P020 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	

Pièce 15	15	Mur porteur	Oui Rez de chaussée - Pièce 15 : Mur porteur	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P025 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

Pièce 16	16	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 19	17	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 20	18	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 21	19	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Sanit 3	20	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 23	21	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 24	22	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 25	23	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 26	24	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Chaufferie	25	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 28	26	Mur porteur	Oui Rez de chaussée - Pièce 28 : Mur porteur	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	

Pièce 30	27	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 31	28	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Sanit 1	29	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Sanit 2	30	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 34	31	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 102	32	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 103	33	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 104 - Sanit	34	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 104 BIS - Sanit	35	Mur porteur	Oui 1er étage - Pièce 104 BIS - Sanit : Mur porteur	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P034 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	

Pièce 105	36	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 106	37	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 107	38	Mur porteur	Oui 1er étage - Pièce 107 : Mur porteur	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P041 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (beige) Absence d'amiante	

Pièce 108	39	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 109	40	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 110	41	Mur porteur	Oui 1er étage - Pièce 110 : Mur porteur	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P044 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	

Pièce 111 - Sanit	42	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 112 - Sanit	43	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 113	44	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 114	45	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 115	46	Mur porteur	Oui 1er étage - Pièce 115 : Mur porteur	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P050 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) + (marron) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

Pièce 116	47	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 117	48	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Escalier 1	49	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Escalier 2	50	Mur porteur	Oui 1er étage - Escalier 2 : Mur porteur	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P040 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces : Absence d'amiante	

Escalier 3	51	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 119 - Sanit	52	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 119 BIS - Sanit	53	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 120	54	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 121	55	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 122	56	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 123	57	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 124 - Sanit	58	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 124 BIS - Sanit	59	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 125	60	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 126	61	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 127	62	Mur porteur	Oui 1er étage - Pièce 127 : Mur porteur	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P030 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau fibreux de type papier peint (blanc) + (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	

Pièce 201	63	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 202	64	Mur porteur	Oui 2ème étage - Pièce 202 : Mur porteur	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P056 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

Pièce 203	65	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 204 - Sanit	66	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 204 BIS - Sanit	67	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 205	68	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 206	69	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 207	70	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 208	71	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 209 - Sanit	72	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 209 BIS	73	Mur porteur	Oui 2ème étage - Pièce 209 BIS : Mur porteur	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P064 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) : Absence d'amiante	

Pièce 210 - Sanit	74	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 211	75	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 212	76	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 213	77	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 215	78	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 216	79	Mur porteur	Oui 2ème étage - Pièce 216 : Mur porteur	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P070 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante	

Escalier 1	80	Mur porteur	Oui 2ème étage - Escalier 1 : Mur porteur	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P069 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type peinture (bleu) (foncé) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plâtre (beige) Absence d'amiante	

Escalier 2	81	Mur porteur	Oui 2ème étage - Escalier 2 : Mur porteur	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P061 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	

Escalier 3	82	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 217 - Sanit	83	Mur porteur	Oui 2ème étage - Pièce 217 - Sanit : Mur porteur	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P065 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

Pièce 218 - Sanit	84	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 219	85	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 220	86	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 221 BIS	87	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 221	88	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 222 - Sanit	89	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 223 - Sanit	90	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 224	91	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 225	92	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 301	93	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 302	94	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 303	95	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 304 - Sanit	96	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 305 - Sanit	97	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 306	98	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 307	99	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Machinerie	100	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 308	101	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 309	102	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 310	103	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 311 - Sanit	104	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 312 - Sanit	105	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 313	106	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 314	107	Mur porteur	Oui 3ème étage - Pièce 314 : Mur porteur	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P088 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	

Pièce 315	108	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 317	109	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 318	110	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Escalier 1	111	Mur porteur	Oui 3ème étage - Escalier 1 : Mur porteur	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P085 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type peinture (violet) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

Escalier 2	112	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Escalier 3	113	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 319 - Sanit	114	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 319 BIS - Sanit	115	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 320	116	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 321	117	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 322	118	Mur porteur	Oui 3ème étage - Pièce 322 : Mur porteur	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P077 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	

Pièce 323	119	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 324 - Sanit	120	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 325 - Sanit	121	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 326	122	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Pièce 327	123	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Identifiant: ZPSO010 Echantillon: 1357141/P010, réf. labo.: 21EK117842-010 1357141/P020, réf. labo.: 21EK117842-020 1357141/P025, réf. labo.: 21EK117842-025 1357141/P030, réf. labo.: 21EK117842-030 1357141/P034, réf. labo.: 21EK117842-034 1357141/P040, réf. labo.: 21EK117842-040 1357141/P041, réf. labo.: 21EK117842-041 1357141/P044, réf. labo.: 21EK117842-044 1357141/P050, réf. labo.: 21EK117842-050 1357141/P056, réf. labo.: 21EK117842-056 1357141/P061, réf. labo.: 21EK117842-061 1357141/P064, réf. labo.: 21EK117842-064 1357141/P065, réf. labo.: 21EK117842-065 1357141/P069, réf. labo.: 21EK117842-069 1357141/P070, réf. labo.: 21EK117842-070 1357141/P077, réf. labo.: 21EK117842-077 1357141/P085, réf. labo.: 21EK117842-085 1357141/P088, réf. labo.: 21EK117842-088 Description: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P010, P020, P025, P030, P034, P040, P041, P044, P050, P056, P061, P064, P065, P069, P070, P077, P085, P088	Idem photo : P020; P025; P010; P034; P041; P044; P050; P040; P030; P056; P064; P070; P069; P061; P065; P088; P085; P077

Numéro de dossier : 1357141

AVENUE VALMY
Bâtiment 16
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

ZPSO012 : Colle de plinthe

Niveau : Rez de chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Circulation	1	Plinthe	Oui Rez de chaussée - Circulation : Plinthe	Identifiant: ZPSO012 Echantillon: 1357141/P012, réf. labo.: 21EK117842-012 1357141/P022, réf. labo.: 21EK117842-022 1357141/P037, réf. labo.: 21EK117842-037 1357141/P049, réf. labo.: 21EK117842-049 1357141/P054, réf. labo.: 21EK117842-054 1357141/P076, réf. labo.: 21EK117842-076 Description: Colle de plinthe Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de plinthe Justificatif: Après analyse en laboratoire	EP	Analyse: P012 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige) : Présence d'amiante	
	2	Plinthe	Oui Rez de chaussée - Circulation : Mur A,B,C,D	Identifiant: ZPSO012 Echantillon: 1357141/P012, réf. labo.: 21EK117842-012 1357141/P022, réf. labo.: 21EK117842-022 1357141/P037, réf. labo.: 21EK117842-037 1357141/P049, réf. labo.: 21EK117842-049 1357141/P054, réf. labo.: 21EK117842-054 1357141/P076, réf. labo.: 21EK117842-076 Description: Colle de plinthe Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de plinthe Justificatif: Après analyse en laboratoire	EP	Analyse: P022 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (noir) : Absence d'amiante	
	3	Plinthe	Oui 1er étage - Circulation : Murs A, B, C, D	Identifiant: ZPSO012 Echantillon: 1357141/P012, réf. labo.: 21EK117842-012 1357141/P022, réf. labo.: 21EK117842-022 1357141/P037, réf. labo.: 21EK117842-037 1357141/P049, réf. labo.: 21EK117842-049 1357141/P054, réf. labo.: 21EK117842-054 1357141/P076, réf. labo.: 21EK117842-076 Description: Colle de plinthe Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de plinthe Justificatif: Après analyse en laboratoire	EP	Analyse: P037 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante	

	4	Plinthe	Oui 1er étage - Circulation : Murs A, B, C, D	Identifiant: ZPSO012 Echantillon: 1357141/P012, réf. labo.: 21EK117842-012 1357141/P022, réf. labo.: 21EK117842-022 1357141/P037, réf. labo.: 21EK117842-037 1357141/P049, réf. labo.: 21EK117842-049 1357141/P054, réf. labo.: 21EK117842-054 1357141/P076, réf. labo.: 21EK117842-076 Description: Colle de plinthe Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de plinthe Justificatif: Après analyse en laboratoire	EP	Analyse: P049 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante	
	5	Plinthe	Oui 2ème étage - Circulation : Murs A, B, C, D	Identifiant: ZPSO012 Echantillon: 1357141/P012, réf. labo.: 21EK117842-012 1357141/P022, réf. labo.: 21EK117842-022 1357141/P037, réf. labo.: 21EK117842-037 1357141/P049, réf. labo.: 21EK117842-049 1357141/P054, réf. labo.: 21EK117842-054 1357141/P076, réf. labo.: 21EK117842-076 Description: Colle de plinthe Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de plinthe Justificatif: Après analyse en laboratoire	EP	Analyse: P054 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
	6	Plinthe	Oui 3ème étage - Circulation : Murs A, B, C, D	Identifiant: ZPSO012 Echantillon: 1357141/P012, réf. labo.: 21EK117842-012 1357141/P022, réf. labo.: 21EK117842-022 1357141/P037, réf. labo.: 21EK117842-037 1357141/P049, réf. labo.: 21EK117842-049 1357141/P054, réf. labo.: 21EK117842-054 1357141/P076, réf. labo.: 21EK117842-076 Description: Colle de plinthe Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de plinthe Justificatif: Après analyse en laboratoire	EP	Analyse: P076 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

ZPSO013 : Colle de faïence

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Circulation	1	Mur A,B,C,D	Oui Rez de chaussée - Pièce 13 : Mur A,B,C,D	Identifiant: ZPSO013 Echantillon: 1357141/P013, réf. labo.: 21EK117842-013 1357141/P023, réf. labo.: 21EK117842-023 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	EP	Analyse: P013 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Présence d'amiante	
	2	Mur A,B,C,D	Oui Rez de chaussée - Circulation : Mur A,B,C,D	Identifiant: ZPSO013 Echantillon: 1357141/P013, réf. labo.: 21EK117842-013 1357141/P023, réf. labo.: 21EK117842-023 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	EP	Analyse: P023 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	

ZPSO014 : Colle de faïence

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Chaufferie	1	Mur C	Oui Rez de chaussée - Chaufferie : Mur C	Identifiant: ZPSO014 Réf. échantillon: 1357141/P015 Réf. laboratoire: 21EK117842-015 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P015 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO017 : Colle de faïence

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Sanit 3	1	Mur A,B,C,D	Oui Rez de chaussée - Sanit 3 : Mur A,B,C,D	Identifiant: ZPSO017 Réf. échantillon: 1357141/P024 Réf. laboratoire: 21EK117842-024 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs Partie à sonder: Colle de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P024 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO022 : Bandes calicot

Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Machinerie	1	Doublage cloison	Oui 3ème étage - Machinerie : Doublage cloison	Identifiant: ZPSO022 Réf. échantillon: 1357141/P079 Réf. laboratoire: 21EK117842-079 Description: Bandes calicot Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Bandes calicot Justificatif: Après analyse en laboratoire	EP	Analyse: P079 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante	

ZPSO024 : Bandes calicot

Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Machinerie	1	Doublage cloison	Oui 3ème étage - Machinerie : Tuyauterie	Identifiant: ZPSO024 echantillon: 1357141/P080 Description: Bandes calicot Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Bandes calicot Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P080 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple (gris) ; matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (beige) en traces ; matériau fibreux de type isolant (orange) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type maillage de fibres (beige) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau fibreux de type isolant (orange) Absence d'amiante	

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO002 : Colle marron de plaque

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Pièce 1	1	Plafond	Oui Rez de chaussée - Pièce 1 : Plafond	Identifiant: ZPSO002 Réf. échantillon: 1357141/P002 Réf. laboratoire: 21EK117842-002 Description: Colle marron de plaque Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Colle marron de plaque Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P002 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple (fibreux) (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO003 : Enduit à base de plâtre projeté

Niveau : Rez de chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Pièce 1	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 2	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 3	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 4	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 5	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 6	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 7	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 8	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 9	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 10	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 11	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 12	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 13	13	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 14	14	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 15	15	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 16	16	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Circulation	17	Plafond	Oui Rez de chaussée - Circulation : Plafond	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
Pièce 19	18	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 20	19	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 21	20	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Sanit 3	21	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 23	22	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 24	23	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 25	24	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 26	25	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Chaufferie	26	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 28	27	Plafond	Oui Rez de chaussée - Pièce 28 : Plafond	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P029 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante	
Pièce 30	28	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 31	29	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Sanit 1	30	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Sanit 2	31	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 34	32	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 102	33	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 103	34	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 104 - Sanit	35	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 104 BIS - Sanit	36	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 105	37	Plafond	Oui 1er étage - Pièce 105 : Plafond	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P038 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	
Pièce 106	38	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 107	39	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 108	40	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 109	41	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 110	42	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 111 - Sanit	43	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 112 - Sanit	44	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 113	45	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 114	46	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 115	47	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 116	48	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 117	49	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Escalier 1	50	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Escalier 2	51	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Escalier 3	52	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 119 - Sanit	53	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 119 BIS - Sanit	54	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 120	55	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 121	56	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 122	57	Plafond	Oui 1er étage - Pièce 122 : Plafond	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P039 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces : Absence d'amiante	
Pièce 123	58	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 124 - Sanit	59	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 124 BIS - Sanit	60	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 125	61	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 126	62	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 127	63	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Circulation	64	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 201	65	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 202	66	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 203	67	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 204 - Sanit	68	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 204 BIS - Sanit	69	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 205	70	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 206	71	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 207	72	Plafond	Oui 2ème étage - Pièce 207 : Plafond	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P062 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Absence d'amiante	

Pièce 208	73	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 209 - Sanit	74	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 209 BIS	75	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 210 - Sanit	76	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 211	77	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 212	78	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 213	79	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 215	80	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 216	81	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Escalier 1	82	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Escalier 2	83	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Escalier 3	84	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 217 - Sanit	85	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 218 - Sanit	86	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 219	87	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 220	88	Plafond	Oui 2ème étage - Pièce 207 : Plafond 2ème étage - Pièce 220 : Plafond	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	

Pièce 221 BIS	89	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 221	90	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 222 - Sanit	91	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 223 - Sanit	92	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 224	93	Plafond	Oui 2ème étage - Pièce 224 : Plafond	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P057 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces : Absence d'amiante	
Pièce 225	94	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Circulation	95	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 301	96	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 302	97	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 303	98	Plafond	Oui 3ème étage - Pièce 303 : Plafond	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P072 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) + (marron) : Absence d'amiante	

Pièce 304 - Sanit	99	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 305 - Sanit	100	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 306	101	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 307	102	Plafond	Oui 3ème étage - Pièce 307 : Plafond	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P078 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante	

Machinerie	103	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 308	104	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 309	105	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 310	106	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 311 - Sanit	107	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 312 - Sanit	108	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 313	109	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 314	110	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 315	111	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Circulation	112	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 317	113	Plafond	Oui 3ème étage - Pièce 317 : Plafond	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P090 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) : Absence d'amiante	
Pièce 318	114	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Escalier 1	115	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Escalier 2	116	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Escalier 3	117	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 319 - Sanit	118	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 319 BIS - Sanit	119	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 320	120	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 321	121	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 322	122	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 323	123	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 324 - Sanit	124	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 325 - Sanit	125	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090
Pièce 326	126	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

Pièce 327	127	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: 1357141/P003, réf. labo.: 21EK117842-003 1357141/P029, réf. labo.: 21EK117842-029 1357141/P038, réf. labo.: 21EK117842-038 1357141/P039, réf. labo.: 21EK117842-039 1357141/P057, réf. labo.: 21EK117842-057 1357141/P062, réf. labo.: 21EK117842-062 1357141/P063, réf. labo.: 21EK117842-063 1357141/P072, réf. labo.: 21EK117842-072 1357141/P078, réf. labo.: 21EK117842-078 1357141/P090, réf. labo.: 21EK117842-090 Description: Enduit à base de plâtre projeté Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de plâtre projeté Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P003, P029, P038, P039, P057, P062, P063, P072, P078, P090	Idem photo : P003; P029; P038; P039; P062; P062; P063; P057; P072; P078; P090

ZPSO007 : Plaques fibreuses blanche

Niveau : Rez de chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Sanit 3	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P046, P060, P073, P084	Identifiant: ZPSO007 Echantillon: 1357141/P007, réf. labo.: 21EK117842-007 1357141/P046, réf. labo.: 21EK117842-046 1357141/P060, réf. labo.: 21EK117842-060 1357141/P073, réf. labo.: 21EK117842-073 1357141/P084, réf. labo.: 21EK117842-084 Description: Plaques fibreuses blanche Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Plaques fibreuses blanche Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P007, P046, P060, P073, P084	Idem photo : P007; P046; P060; P084; P073
Sanit 1	2	Plafond	Oui Rez de chaussée - Sanit 1 : Plafond	Identifiant: ZPSO007 Echantillon: 1357141/P007, réf. labo.: 21EK117842-007 1357141/P046, réf. labo.: 21EK117842-046 1357141/P060, réf. labo.: 21EK117842-060 1357141/P073, réf. labo.: 21EK117842-073 1357141/P084, réf. labo.: 21EK117842-084 Description: Plaques fibreuses blanche Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Plaques fibreuses blanche Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P007 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type plaque (fibreux) (gris) : Absence d'amiante	
Sanit 2	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P046, P060, P073, P084	Identifiant: ZPSO007 Echantillon: 1357141/P007, réf. labo.: 21EK117842-007 1357141/P046, réf. labo.: 21EK117842-046 1357141/P060, réf. labo.: 21EK117842-060 1357141/P073, réf. labo.: 21EK117842-073 1357141/P084, réf. labo.: 21EK117842-084 Description: Plaques fibreuses blanche Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Plaques fibreuses blanche Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P007, P046, P060, P073, P084	Idem photo : P007; P046; P060; P084; P073

Pièce 104 - Sanit	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P046, P060, P073, P084	Identifiant: ZPSO007 Echantillon: 1357141/P007, réf. labo.: 21EK117842-007 1357141/P046, réf. labo.: 21EK117842-046 1357141/P060, réf. labo.: 21EK117842-060 1357141/P073, réf. labo.: 21EK117842-073 1357141/P084, réf. labo.: 21EK117842-084 Description: Plaques fibreuses blanche Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Plaques fibreuses blanche Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P007, P046, P060, P073, P084	Idem photo : P007; P046; P060; P084; P073
Pièce 104 BIS - Sanit	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P046, P060, P073, P084	Identifiant: ZPSO007 Echantillon: 1357141/P007, réf. labo.: 21EK117842-007 1357141/P046, réf. labo.: 21EK117842-046 1357141/P060, réf. labo.: 21EK117842-060 1357141/P073, réf. labo.: 21EK117842-073 1357141/P084, réf. labo.: 21EK117842-084 Description: Plaques fibreuses blanche Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Plaques fibreuses blanche Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P007, P046, P060, P073, P084	Idem photo : P007; P046; P060; P084; P073
Pièce 111 - Sanit	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P046, P060, P073, P084	Identifiant: ZPSO007 Echantillon: 1357141/P007, réf. labo.: 21EK117842-007 1357141/P046, réf. labo.: 21EK117842-046 1357141/P060, réf. labo.: 21EK117842-060 1357141/P073, réf. labo.: 21EK117842-073 1357141/P084, réf. labo.: 21EK117842-084 Description: Plaques fibreuses blanche Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Plaques fibreuses blanche Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P007, P046, P060, P073, P084	Idem photo : P007; P046; P060; P084; P073
Pièce 112 - Sanit	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P046, P060, P073, P084	Identifiant: ZPSO007 Echantillon: 1357141/P007, réf. labo.: 21EK117842-007 1357141/P046, réf. labo.: 21EK117842-046 1357141/P060, réf. labo.: 21EK117842-060 1357141/P073, réf. labo.: 21EK117842-073 1357141/P084, réf. labo.: 21EK117842-084 Description: Plaques fibreuses blanche Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Plaques fibreuses blanche Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P007, P046, P060, P073, P084	Idem photo : P007; P046; P060; P084; P073

Pièce 119 - Sanit	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P046, P060, P073, P084	Identifiant: ZPSO007 Echantillon: 1357141/P007, réf. labo.: 21EK117842-007 1357141/P046, réf. labo.: 21EK117842-046 1357141/P060, réf. labo.: 21EK117842-060 1357141/P073, réf. labo.: 21EK117842-073 1357141/P084, réf. labo.: 21EK117842-084 Description: Plaques fibreuses blanche Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Plaques fibreuses blanche Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P007, P046, P060, P073, P084	Idem photo : P007; P046; P060; P084; P073
Pièce 119 BIS - Sanit	9	Plafond	Oui 1er étage - Pièce 119 BIS - Sanit : Plafond	Identifiant: ZPSO007 Echantillon: 1357141/P007, réf. labo.: 21EK117842-007 1357141/P046, réf. labo.: 21EK117842-046 1357141/P060, réf. labo.: 21EK117842-060 1357141/P073, réf. labo.: 21EK117842-073 1357141/P084, réf. labo.: 21EK117842-084 Description: Plaques fibreuses blanche Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Plaques fibreuses blanche Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P046 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (beige) : Absence d'amiante	
Pièce 124 - Sanit	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P046, P060, P073, P084	Identifiant: ZPSO007 Echantillon: 1357141/P007, réf. labo.: 21EK117842-007 1357141/P046, réf. labo.: 21EK117842-046 1357141/P060, réf. labo.: 21EK117842-060 1357141/P073, réf. labo.: 21EK117842-073 1357141/P084, réf. labo.: 21EK117842-084 Description: Plaques fibreuses blanche Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Plaques fibreuses blanche Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P007, P046, P060, P073, P084	Idem photo : P007; P046; P060; P084; P073
Pièce 124 BIS - Sanit	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P046, P060, P073, P084	Identifiant: ZPSO007 Echantillon: 1357141/P007, réf. labo.: 21EK117842-007 1357141/P046, réf. labo.: 21EK117842-046 1357141/P060, réf. labo.: 21EK117842-060 1357141/P073, réf. labo.: 21EK117842-073 1357141/P084, réf. labo.: 21EK117842-084 Description: Plaques fibreuses blanche Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Plaques fibreuses blanche Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P007, P046, P060, P073, P084	Idem photo : P007; P046; P060; P084; P073

Pièce 204 - Sanit	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P046, P060, P073, P084	Identifiant: ZPSO007 Echantillon: 1357141/P007, réf. labo.: 21EK117842-007 1357141/P046, réf. labo.: 21EK117842-046 1357141/P060, réf. labo.: 21EK117842-060 1357141/P073, réf. labo.: 21EK117842-073 1357141/P084, réf. labo.: 21EK117842-084 Description: Plaques fibreuses blanche Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Plaques fibreuses blanche Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P007, P046, P060, P073, P084	Idem photo : P007; P046; P060; P084; P073
Pièce 204 BIS - Sanit	13	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P046, P060, P073, P084	Identifiant: ZPSO007 Echantillon: 1357141/P007, réf. labo.: 21EK117842-007 1357141/P046, réf. labo.: 21EK117842-046 1357141/P060, réf. labo.: 21EK117842-060 1357141/P073, réf. labo.: 21EK117842-073 1357141/P084, réf. labo.: 21EK117842-084 Description: Plaques fibreuses blanche Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Plaques fibreuses blanche Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P007, P046, P060, P073, P084	Idem photo : P007; P046; P060; P084; P073
Pièce 209 - Sanit	14	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P046, P060, P073, P084	Identifiant: ZPSO007 Echantillon: 1357141/P007, réf. labo.: 21EK117842-007 1357141/P046, réf. labo.: 21EK117842-046 1357141/P060, réf. labo.: 21EK117842-060 1357141/P073, réf. labo.: 21EK117842-073 1357141/P084, réf. labo.: 21EK117842-084 Description: Plaques fibreuses blanche Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Plaques fibreuses blanche Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P007, P046, P060, P073, P084	Idem photo : P007; P046; P060; P084; P073
Pièce 210 - Sanit	15	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P046, P060, P073, P084	Identifiant: ZPSO007 Echantillon: 1357141/P007, réf. labo.: 21EK117842-007 1357141/P046, réf. labo.: 21EK117842-046 1357141/P060, réf. labo.: 21EK117842-060 1357141/P073, réf. labo.: 21EK117842-073 1357141/P084, réf. labo.: 21EK117842-084 Description: Plaques fibreuses blanche Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Plaques fibreuses blanche Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P007, P046, P060, P073, P084	Idem photo : P007; P046; P060; P084; P073

Pièce 217 - Sanit	16	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P046, P060, P073, P084	Identifiant: ZPSO007 Echantillon: 1357141/P007, réf. labo.: 21EK117842-007 1357141/P046, réf. labo.: 21EK117842-046 1357141/P060, réf. labo.: 21EK117842-060 1357141/P073, réf. labo.: 21EK117842-073 1357141/P084, réf. labo.: 21EK117842-084 Description: Plaques fibreuses blanche Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Plaques fibreuses blanche Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P007, P046, P060, P073, P084	Idem photo : P007; P046; P060; P084; P073
Pièce 218 - Sanit	17	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P046, P060, P073, P084	Identifiant: ZPSO007 Echantillon: 1357141/P007, réf. labo.: 21EK117842-007 1357141/P046, réf. labo.: 21EK117842-046 1357141/P060, réf. labo.: 21EK117842-060 1357141/P073, réf. labo.: 21EK117842-073 1357141/P084, réf. labo.: 21EK117842-084 Description: Plaques fibreuses blanche Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Plaques fibreuses blanche Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P007, P046, P060, P073, P084	Idem photo : P007; P046; P060; P084; P073
Pièce 222 - Sanit	18	Plafond	Oui 2ème étage - Pièce 222 - Sanit : Plafond	Identifiant: ZPSO007 Echantillon: 1357141/P007, réf. labo.: 21EK117842-007 1357141/P046, réf. labo.: 21EK117842-046 1357141/P060, réf. labo.: 21EK117842-060 1357141/P073, réf. labo.: 21EK117842-073 1357141/P084, réf. labo.: 21EK117842-084 Description: Plaques fibreuses blanche Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Plaques fibreuses blanche Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P060 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur (beige) en traces : Absence d'amiante	
Pièce 223 - Sanit	19	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P046, P060, P073, P084	Identifiant: ZPSO007 Echantillon: 1357141/P007, réf. labo.: 21EK117842-007 1357141/P046, réf. labo.: 21EK117842-046 1357141/P060, réf. labo.: 21EK117842-060 1357141/P073, réf. labo.: 21EK117842-073 1357141/P084, réf. labo.: 21EK117842-084 Description: Plaques fibreuses blanche Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Plaques fibreuses blanche Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P007, P046, P060, P073, P084	Idem photo : P007; P046; P060; P084; P073

Pièce 304 - Sanit	20	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P046, P060, P073, P084	Identifiant: ZPSO007 Echantillon: 1357141/P007, réf. labo.: 21EK117842-007 1357141/P046, réf. labo.: 21EK117842-046 1357141/P060, réf. labo.: 21EK117842-060 1357141/P073, réf. labo.: 21EK117842-073 1357141/P084, réf. labo.: 21EK117842-084 Description: Plaques fibreuses blanche Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Plaques fibreuses blanche Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P007, P046, P060, P073, P084	Idem photo : P007; P046; P060; P084; P073
Pièce 305 - Sanit	21	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P046, P060, P073, P084	Identifiant: ZPSO007 Echantillon: 1357141/P007, réf. labo.: 21EK117842-007 1357141/P046, réf. labo.: 21EK117842-046 1357141/P060, réf. labo.: 21EK117842-060 1357141/P073, réf. labo.: 21EK117842-073 1357141/P084, réf. labo.: 21EK117842-084 Description: Plaques fibreuses blanche Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Plaques fibreuses blanche Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P007, P046, P060, P073, P084	Idem photo : P007; P046; P060; P084; P073
Pièce 311 - Sanit	22	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P046, P060, P073, P084	Identifiant: ZPSO007 Echantillon: 1357141/P007, réf. labo.: 21EK117842-007 1357141/P046, réf. labo.: 21EK117842-046 1357141/P060, réf. labo.: 21EK117842-060 1357141/P073, réf. labo.: 21EK117842-073 1357141/P084, réf. labo.: 21EK117842-084 Description: Plaques fibreuses blanche Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Plaques fibreuses blanche Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P007, P046, P060, P073, P084	Idem photo : P007; P046; P060; P084; P073
Pièce 312 - Sanit	23	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P046, P060, P073, P084	Identifiant: ZPSO007 Echantillon: 1357141/P007, réf. labo.: 21EK117842-007 1357141/P046, réf. labo.: 21EK117842-046 1357141/P060, réf. labo.: 21EK117842-060 1357141/P073, réf. labo.: 21EK117842-073 1357141/P084, réf. labo.: 21EK117842-084 Description: Plaques fibreuses blanche Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Plaques fibreuses blanche Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P007, P046, P060, P073, P084	Idem photo : P007; P046; P060; P084; P073

Pièce 319 - Sanit	24	Plafond	Oui 3ème étage - Pièce 319 - Sanit : Plafond	Identifiant: ZPSO007 Echantillon: 1357141/P007, réf. labo.: 21EK117842-007 1357141/P046, réf. labo.: 21EK117842-046 1357141/P060, réf. labo.: 21EK117842-060 1357141/P073, réf. labo.: 21EK117842-073 1357141/P084, réf. labo.: 21EK117842-084 Description: Plaques fibreuses blanche Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Plaques fibreuses blanche Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P084 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante	
Pièce 319 BIS - Sanit	25	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P046, P060, P073, P084	Identifiant: ZPSO007 Echantillon: 1357141/P007, réf. labo.: 21EK117842-007 1357141/P046, réf. labo.: 21EK117842-046 1357141/P060, réf. labo.: 21EK117842-060 1357141/P073, réf. labo.: 21EK117842-073 1357141/P084, réf. labo.: 21EK117842-084 Description: Plaques fibreuses blanche Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Plaques fibreuses blanche Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P007, P046, P060, P073, P084	Idem photo : P007; P046; P060; P084; P073
Pièce 324 - Sanit	26	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P007, P046, P060, P073, P084	Identifiant: ZPSO007 Echantillon: 1357141/P007, réf. labo.: 21EK117842-007 1357141/P046, réf. labo.: 21EK117842-046 1357141/P060, réf. labo.: 21EK117842-060 1357141/P073, réf. labo.: 21EK117842-073 1357141/P084, réf. labo.: 21EK117842-084 Description: Plaques fibreuses blanche Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Plaques fibreuses blanche Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P007, P046, P060, P073, P084	Idem photo : P007; P046; P060; P084; P073
Pièce 325 - Sanit	27	Plafond	Oui 3ème étage - Pièce 325 - Sanit : Plafond	Identifiant: ZPSO007 Echantillon: 1357141/P007, réf. labo.: 21EK117842-007 1357141/P046, réf. labo.: 21EK117842-046 1357141/P060, réf. labo.: 21EK117842-060 1357141/P073, réf. labo.: 21EK117842-073 1357141/P084, réf. labo.: 21EK117842-084 Description: Plaques fibreuses blanche Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Plaques fibreuses blanche Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P073 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO016 : Panneaux et plaques

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Pièce 26	1	Plafond	Oui Rez de chaussée - Pièce 26 : Plafond	Identifiant: ZPSO016 Réf. échantillon: 1357141/P018 Réf. laboratoire: 21EK117842-018 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P018 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO025 : Panneaux et plaques

Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Escalier 1	1	Plafond	Oui 3ème étage - Escalier 1 : Plafond	Identifiant: ZPSO025 Réf. échantillon: 1357141/P086 Réf. laboratoire: 21EK117842-086 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P086 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO026 : Isolant sous toiture

Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Pièce 301	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089	Identifiant: ZPSO026 Réf. échantillon: 1357141/P089 Réf. laboratoire: 21EK117842-089 Description: Isolant sous toiture Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Isolant sous toiture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P089	Idem photo : P089
Pièce 302	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089	Identifiant: ZPSO026 Réf. échantillon: 1357141/P089 Réf. laboratoire: 21EK117842-089 Description: Isolant sous toiture Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Isolant sous toiture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P089	Idem photo : P089
Pièce 303	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089	Identifiant: ZPSO026 Réf. échantillon: 1357141/P089 Réf. laboratoire: 21EK117842-089 Description: Isolant sous toiture Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Isolant sous toiture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P089	Idem photo : P089
Pièce 304 - Sanit	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089	Identifiant: ZPSO026 Réf. échantillon: 1357141/P089 Réf. laboratoire: 21EK117842-089 Description: Isolant sous toiture Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Isolant sous toiture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P089	Idem photo : P089
Pièce 305 - Sanit	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089	Identifiant: ZPSO026 Réf. échantillon: 1357141/P089 Réf. laboratoire: 21EK117842-089 Description: Isolant sous toiture Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Isolant sous toiture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P089	Idem photo : P089

Pièce 306	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089	Identifiant: ZPSO026 Réf. échantillon: 1357141/P089 Réf. laboratoire: 21EK117842-089 Description: Isolant sous toiture Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Isolant sous toiture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P089	Idem photo : P089
Pièce 307	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089	Identifiant: ZPSO026 Réf. échantillon: 1357141/P089 Réf. laboratoire: 21EK117842-089 Description: Isolant sous toiture Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Isolant sous toiture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P089	Idem photo : P089
Machinerie	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089	Identifiant: ZPSO026 Réf. échantillon: 1357141/P089 Réf. laboratoire: 21EK117842-089 Description: Isolant sous toiture Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Isolant sous toiture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P089	Idem photo : P089
Pièce 308	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089	Identifiant: ZPSO026 Réf. échantillon: 1357141/P089 Réf. laboratoire: 21EK117842-089 Description: Isolant sous toiture Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Isolant sous toiture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P089	Idem photo : P089
Pièce 309	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089	Identifiant: ZPSO026 Réf. échantillon: 1357141/P089 Réf. laboratoire: 21EK117842-089 Description: Isolant sous toiture Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Isolant sous toiture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P089	Idem photo : P089

Pièce 310	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089	Identifiant: ZPSO026 Réf. échantillon: 1357141/P089 Réf. laboratoire: 21EK117842-089 Description: Isolant sous toiture Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Isolant sous toiture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P089	Idem photo : P089
Pièce 311 - Sanit	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089	Identifiant: ZPSO026 Réf. échantillon: 1357141/P089 Réf. laboratoire: 21EK117842-089 Description: Isolant sous toiture Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Isolant sous toiture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P089	Idem photo : P089
Pièce 312 - Sanit	13	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089	Identifiant: ZPSO026 Réf. échantillon: 1357141/P089 Réf. laboratoire: 21EK117842-089 Description: Isolant sous toiture Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Isolant sous toiture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P089	Idem photo : P089
Pièce 313	14	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089	Identifiant: ZPSO026 Réf. échantillon: 1357141/P089 Réf. laboratoire: 21EK117842-089 Description: Isolant sous toiture Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Isolant sous toiture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P089	Idem photo : P089
Pièce 314	15	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089	Identifiant: ZPSO026 Réf. échantillon: 1357141/P089 Réf. laboratoire: 21EK117842-089 Description: Isolant sous toiture Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Isolant sous toiture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P089	Idem photo : P089

Pièce 315	16	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089	Identifiant: ZPSO026 Réf. échantillon: 1357141/P089 Réf. laboratoire: 21EK117842-089 Description: Isolant sous toiture Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Isolant sous toiture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P089	Idem photo : P089
Circulation	17	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089	Identifiant: ZPSO026 Réf. échantillon: 1357141/P089 Réf. laboratoire: 21EK117842-089 Description: Isolant sous toiture Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Isolant sous toiture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P089	Idem photo : P089
Pièce 317	18	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089	Identifiant: ZPSO026 Réf. échantillon: 1357141/P089 Réf. laboratoire: 21EK117842-089 Description: Isolant sous toiture Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Isolant sous toiture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P089	Idem photo : P089
Pièce 318	19	Plafond	Oui 3ème étage - Pièce 318 : Plafond	Identifiant: ZPSO026 Réf. échantillon: 1357141/P089 Réf. laboratoire: 21EK117842-089 Description: Isolant sous toiture Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Isolant sous toiture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P089 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type maillage de fibres (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	
Escalier 1	20	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089	Identifiant: ZPSO026 Réf. échantillon: 1357141/P089 Réf. laboratoire: 21EK117842-089 Description: Isolant sous toiture Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Isolant sous toiture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P089	Idem photo : P089

Escalier 2	21	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089	Identifiant: ZPSO026 Réf. échantillon: 1357141/P089 Réf. laboratoire: 21EK117842-089 Description: Isolant sous toiture Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Isolant sous toiture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P089	Idem photo : P089
Escalier 3	22	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089	Identifiant: ZPSO026 Réf. échantillon: 1357141/P089 Réf. laboratoire: 21EK117842-089 Description: Isolant sous toiture Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Isolant sous toiture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P089	Idem photo : P089
Pièce 319 - Sanit	23	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089	Identifiant: ZPSO026 Réf. échantillon: 1357141/P089 Réf. laboratoire: 21EK117842-089 Description: Isolant sous toiture Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Isolant sous toiture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P089	Idem photo : P089
Pièce 319 BIS - Sanit	24	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089	Identifiant: ZPSO026 Réf. échantillon: 1357141/P089 Réf. laboratoire: 21EK117842-089 Description: Isolant sous toiture Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Isolant sous toiture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P089	Idem photo : P089
Pièce 320	25	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089	Identifiant: ZPSO026 Réf. échantillon: 1357141/P089 Réf. laboratoire: 21EK117842-089 Description: Isolant sous toiture Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Isolant sous toiture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P089	Idem photo : P089

Pièce 321	26	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089	Identifiant: ZPSO026 Réf. échantillon: 1357141/P089 Réf. laboratoire: 21EK117842-089 Description: Isolant sous toiture Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Isolant sous toiture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P089	Idem photo : P089
Pièce 322	27	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089	Identifiant: ZPSO026 Réf. échantillon: 1357141/P089 Réf. laboratoire: 21EK117842-089 Description: Isolant sous toiture Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Isolant sous toiture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P089	Idem photo : P089
Pièce 323	28	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089	Identifiant: ZPSO026 Réf. échantillon: 1357141/P089 Réf. laboratoire: 21EK117842-089 Description: Isolant sous toiture Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Isolant sous toiture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P089	Idem photo : P089
Pièce 324 - Sanit	29	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089	Identifiant: ZPSO026 Réf. échantillon: 1357141/P089 Réf. laboratoire: 21EK117842-089 Description: Isolant sous toiture Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Isolant sous toiture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P089	Idem photo : P089
Pièce 325 - Sanit	30	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089	Identifiant: ZPSO026 Réf. échantillon: 1357141/P089 Réf. laboratoire: 21EK117842-089 Description: Isolant sous toiture Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Isolant sous toiture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P089	Idem photo : P089

Pièce 326	31	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089	Identifiant: ZPSO026 Réf. échantillon: 1357141/P089 Réf. laboratoire: 21EK117842-089 Description: Isolant sous toiture Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Isolant sous toiture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P089	Idem photo : P089
Pièce 327	32	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P089	Identifiant: ZPSO026 Réf. échantillon: 1357141/P089 Réf. laboratoire: 21EK117842-089 Description: Isolant sous toiture Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Isolant sous toiture Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P089	Idem photo : P089

5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO008 : Colle de carrelage

Niveau : Rez de chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Pièce 1	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Idem photo : P019; P021; P027; P008; P036; P048; P068; P053; P075

Pièce 2	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Idem photo : P019; P021; P027; P008; P036; P048; P068; P053; P075
Pièce 3	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Idem photo : P019; P021; P027; P008; P036; P048; P068; P053; P075
Pièce 4	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Idem photo : P019; P021; P027; P008; P036; P048; P068; P053; P075

Pièce 5	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Idem photo : P019; P021; P027; P008; P036; P048; P068; P053; P075
Pièce 6	6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Idem photo : P019; P021; P027; P008; P036; P048; P068; P053; P075
Pièce 7	7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Idem photo : P019; P021; P027; P008; P036; P048; P068; P053; P075

Pièce 8	8	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Idem photo : P019; P021; P027; P008; P036; P048; P068; P053; P075
Pièce 9	9	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Idem photo : P019; P021; P027; P008; P036; P048; P068; P053; P075
Pièce 10	10	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Idem photo : P019; P021; P027; P008; P036; P048; P068; P053; P075

Pièce 11	11	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Idem photo : P019; P021; P027; P008; P036; P048; P068; P053; P075
Pièce 12	12	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Idem photo : P019; P021; P027; P008; P036; P048; P068; P053; P075
Pièce 13	13	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Idem photo : P019; P021; P027; P008; P036; P048; P068; P053; P075

Pièce 14	14	Sol	Oui Rez de chaussée - Pièce 14 : Sol	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P019 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Pièce 15	15	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Idem photo : P019; P021; P027; P008; P036; P048; P068; P053; P075
Pièce 16	16	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Idem photo : P019; P021; P027; P008; P036; P048; P068; P053; P075

Circulation	17	Sol	Oui Rez de chaussée - Circulation : Sol	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P021 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	
Pièce 19	18	Sol	Oui Rez de chaussée - Pièce 19 : Sol	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P027 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) : Absence d'amiante	
Pièce 20	19	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Idem photo : P019; P021; P027; P008; P036; P048; P068; P053; P075

Pièce 21	20	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Idem photo : P019; P021; P027; P008; P036; P048; P068; P053; P075
Pièce 23	21	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Idem photo : P019; P021; P027; P008; P036; P048; P068; P053; P075
Pièce 24	22	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Idem photo : P019; P021; P027; P008; P036; P048; P068; P053; P075

Pièce 25	23	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Idem photo : P019; P021; P027; P008; P036; P048; P068; P053; P075
Pièce 26	24	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Idem photo : P019; P021; P027; P008; P036; P048; P068; P053; P075
Pièce 28	25	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Idem photo : P019; P021; P027; P008; P036; P048; P068; P053; P075

Pièce 30	26	Sol	Oui Rez de chaussée - Pièce 30 : Sol	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P008 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	
Pièce 31	27	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Idem photo : P019; P021; P027; P008; P036; P048; P068; P053; P075
Pièce 34	28	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Idem photo : P019; P021; P027; P008; P036; P048; P068; P053; P075

Escalier 1	29	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Idem photo : P019; P021; P027; P008; P036; P048; P068; P053; P075
Escalier 2	30	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Idem photo : P019; P021; P027; P008; P036; P048; P068; P053; P075
Escalier 3	31	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Idem photo : P019; P021; P027; P008; P036; P048; P068; P053; P075

Circulation	32	Sol	Oui 1er étage - Circulation : Sol	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P036 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) : Absence d'amiante	
	33	Sol	Oui 1er étage - Circulation : Sol	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P048 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Escalier 1	34	Sol	Oui 2ème étage - Escalier 1 : Sol	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P068 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	

Escalier 2	35	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Idem photo : P019; P021; P027; P008; P036; P048; P068; P053; P075
Escalier 3	36	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Idem photo : P019; P021; P027; P008; P036; P048; P068; P053; P075
Circulation	37	Sol	Oui 2ème étage - Circulation : Sol	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P053 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) : Absence d'amiante	

	38	Sol	Oui 3ème étage - Circulation : Sol	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P075 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	
Escalier 1	39	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Idem photo : P019; P021; P027; P008; P036; P048; P068; P053; P075
Escalier 2	40	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Idem photo : P019; P021; P027; P008; P036; P048; P068; P053; P075

Escalier 3	41	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: 1357141/P008, réf. labo.: 21EK117842-008 1357141/P019, réf. labo.: 21EK117842-019 1357141/P021, réf. labo.: 21EK117842-021 1357141/P027, réf. labo.: 21EK117842-027 1357141/P036, réf. labo.: 21EK117842-036 1357141/P048, réf. labo.: 21EK117842-048 1357141/P053, réf. labo.: 21EK117842-053 1357141/P068, réf. labo.: 21EK117842-068 1357141/P075, réf. labo.: 21EK117842-075 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P008, P019, P021, P027, P036, P048, P053, P068, P075	Idem photo : P019; P021; P027; P008; P036; P048; P068; P053; P075

ZPSO019 : Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 1er étage, 2ème étage, 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Pièce 103	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031, P042, P066, P071	Identifiant: ZPSO019 Echantillon: 1357141/P031, réf. labo.: 21EK117842-031 1357141/P042, réf. labo.: 21EK117842-042 1357141/P066, réf. labo.: 21EK117842-066 1357141/P071, réf. labo.: 21EK117842-071 Description: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage Justificatif: Après analyse en laboratoire	AC1	Analyse: P031, P042, P066, P071	Idem photo : P042; P031; P066; P071
Pièce 107	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031, P042, P066, P071	Identifiant: ZPSO019 Echantillon: 1357141/P031, réf. labo.: 21EK117842-031 1357141/P042, réf. labo.: 21EK117842-042 1357141/P066, réf. labo.: 21EK117842-066 1357141/P071, réf. labo.: 21EK117842-071 Description: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage Justificatif: Après analyse en laboratoire	AC1	Analyse: P031, P042, P066, P071	Idem photo : P042; P031; P066; P071
Pièce 108	3	Sol	Oui 1er étage - Pièce 108 : Sol	Identifiant: ZPSO019 Echantillon: 1357141/P031, réf. labo.: 21EK117842-031 1357141/P042, réf. labo.: 21EK117842-042 1357141/P066, réf. labo.: 21EK117842-066 1357141/P071, réf. labo.: 21EK117842-071 Description: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage Justificatif: Après analyse en laboratoire	AC1	Analyse: P042 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Présence d'amiante	

Pièce 109	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031, P042, P066, P071	Identifiant: ZPSO019 Echantillon: 1357141/P031, réf. labo.: 21EK117842-031 1357141/P042, réf. labo.: 21EK117842-042 1357141/P066, réf. labo.: 21EK117842-066 1357141/P071, réf. labo.: 21EK117842-071 Description: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage Justificatif: Après analyse en laboratoire	AC1	Analyse: P031, P042, P066, P071	Idem photo : P042; P031; P066; P071
Pièce 113	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031, P042, P066, P071	Identifiant: ZPSO019 Echantillon: 1357141/P031, réf. labo.: 21EK117842-031 1357141/P042, réf. labo.: 21EK117842-042 1357141/P066, réf. labo.: 21EK117842-066 1357141/P071, réf. labo.: 21EK117842-071 Description: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage Justificatif: Après analyse en laboratoire	AC1	Analyse: P031, P042, P066, P071	Idem photo : P042; P031; P066; P071
Pièce 125	6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031, P042, P066, P071	Identifiant: ZPSO019 Echantillon: 1357141/P031, réf. labo.: 21EK117842-031 1357141/P042, réf. labo.: 21EK117842-042 1357141/P066, réf. labo.: 21EK117842-066 1357141/P071, réf. labo.: 21EK117842-071 Description: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage Justificatif: Après analyse en laboratoire	AC1	Analyse: P031, P042, P066, P071	Idem photo : P042; P031; P066; P071

Pièce 126	7	Sol	Oui 1er étage - Pièce 126 : Sol	Identifiant: ZPSO019 Echantillon: 1357141/P031, réf. labo.: 21EK117842-031 1357141/P042, réf. labo.: 21EK117842-042 1357141/P066, réf. labo.: 21EK117842-066 1357141/P071, réf. labo.: 21EK117842-071 Description: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage Justificatif: Après analyse en laboratoire	AC1	Analyse: P031 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Présence d'amiante	
Pièce 203	8	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031, P042, P066, P071	Identifiant: ZPSO019 Echantillon: 1357141/P031, réf. labo.: 21EK117842-031 1357141/P042, réf. labo.: 21EK117842-042 1357141/P066, réf. labo.: 21EK117842-066 1357141/P071, réf. labo.: 21EK117842-071 Description: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage Justificatif: Après analyse en laboratoire	AC1	Analyse: P031, P042, P066, P071	Idem photo : P042; P031; P066; P071
Pièce 207	9	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031, P042, P066, P071	Identifiant: ZPSO019 Echantillon: 1357141/P031, réf. labo.: 21EK117842-031 1357141/P042, réf. labo.: 21EK117842-042 1357141/P066, réf. labo.: 21EK117842-066 1357141/P071, réf. labo.: 21EK117842-071 Description: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage Justificatif: Après analyse en laboratoire	AC1	Analyse: P031, P042, P066, P071	Idem photo : P042; P031; P066; P071

Pièce 211	10	Sol	Oui 2ème étage - Pièce 211 : Sol	Identifiant: ZPSO019 Echantillon: 1357141/P031, réf. labo.: 21EK117842-031 1357141/P042, réf. labo.: 21EK117842-042 1357141/P066, réf. labo.: 21EK117842-066 1357141/P071, réf. labo.: 21EK117842-071 Description: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage Justificatif: Après analyse en laboratoire	AC1	Analyse: P066 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Présence d'amiante	
Pièce 220	11	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P031, P042, P066, P071	Identifiant: ZPSO019 Echantillon: 1357141/P031, réf. labo.: 21EK117842-031 1357141/P042, réf. labo.: 21EK117842-042 1357141/P066, réf. labo.: 21EK117842-066 1357141/P071, réf. labo.: 21EK117842-071 Description: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage Justificatif: Après analyse en laboratoire	AC1	Analyse: P031, P042, P066, P071	Idem photo : P042; P031; P066; P071
Pièce 303	12	Sol	Oui 3ème étage - Pièce 303 : Sol	Identifiant: ZPSO019 Echantillon: 1357141/P031, réf. labo.: 21EK117842-031 1357141/P042, réf. labo.: 21EK117842-042 1357141/P066, réf. labo.: 21EK117842-066 1357141/P071, réf. labo.: 21EK117842-071 Description: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage Justificatif: Après analyse en laboratoire	AC1	Analyse: P071 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Présence d'amiante	

ZPSO020 : Colle de carrelage

Niveau : 1er étage, 2ème étage, 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Pièce 104 - Sanit	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P045, P058, P082	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: 1357141/P033, réf. labo.: 21EK117842-033 1357141/P045, réf. labo.: 21EK117842-045 1357141/P058, réf. labo.: 21EK117842-058 1357141/P082, réf. labo.: 21EK117842-082 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P033, P045, P058, P082	Idem photo : P045; P033; P058; P082
Pièce 104 BIS - Sanit	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P045, P058, P082	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: 1357141/P033, réf. labo.: 21EK117842-033 1357141/P045, réf. labo.: 21EK117842-045 1357141/P058, réf. labo.: 21EK117842-058 1357141/P082, réf. labo.: 21EK117842-082 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P033, P045, P058, P082	Idem photo : P045; P033; P058; P082
Pièce 111 - Sanit	3	Sol	Oui 1er étage - Pièce 111 - Sanit : Sol	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: 1357141/P033, réf. labo.: 21EK117842-033 1357141/P045, réf. labo.: 21EK117842-045 1357141/P058, réf. labo.: 21EK117842-058 1357141/P082, réf. labo.: 21EK117842-082 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P045 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	

Pièce 112 - Sanit	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P045, P058, P082	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: 1357141/P033, réf. labo.: 21EK117842-033 1357141/P045, réf. labo.: 21EK117842-045 1357141/P058, réf. labo.: 21EK117842-058 1357141/P082, réf. labo.: 21EK117842-082 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P033, P045, P058, P082	Idem photo : P045; P033; P058; P082
Pièce 119 - Sanit	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P045, P058, P082	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: 1357141/P033, réf. labo.: 21EK117842-033 1357141/P045, réf. labo.: 21EK117842-045 1357141/P058, réf. labo.: 21EK117842-058 1357141/P082, réf. labo.: 21EK117842-082 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P033, P045, P058, P082	Idem photo : P045; P033; P058; P082
Pièce 119 BIS - Sanit	6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P045, P058, P082	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: 1357141/P033, réf. labo.: 21EK117842-033 1357141/P045, réf. labo.: 21EK117842-045 1357141/P058, réf. labo.: 21EK117842-058 1357141/P082, réf. labo.: 21EK117842-082 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P033, P045, P058, P082	Idem photo : P045; P033; P058; P082
Pièce 124 - Sanit	7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P045, P058, P082	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: 1357141/P033, réf. labo.: 21EK117842-033 1357141/P045, réf. labo.: 21EK117842-045 1357141/P058, réf. labo.: 21EK117842-058 1357141/P082, réf. labo.: 21EK117842-082 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P033, P045, P058, P082	Idem photo : P045; P033; P058; P082

Pièce 124 BIS - Sanit	8	Sol	Oui 1er étage - Pièce 124 BIS - Sanit : Sol	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: 1357141/P033, réf. labo.: 21EK117842-033 1357141/P045, réf. labo.: 21EK117842-045 1357141/P058, réf. labo.: 21EK117842-058 1357141/P082, réf. labo.: 21EK117842-082 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P033 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces : Absence d'amiante	
Pièce 204 - Sanit	9	Sol	Oui 2ème étage - Pièce 204 - Sanit : Sol	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: 1357141/P033, réf. labo.: 21EK117842-033 1357141/P045, réf. labo.: 21EK117842-045 1357141/P058, réf. labo.: 21EK117842-058 1357141/P082, réf. labo.: 21EK117842-082 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P058 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	
Pièce 204 BIS - Sanit	10	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P045, P058, P082	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: 1357141/P033, réf. labo.: 21EK117842-033 1357141/P045, réf. labo.: 21EK117842-045 1357141/P058, réf. labo.: 21EK117842-058 1357141/P082, réf. labo.: 21EK117842-082 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P033, P045, P058, P082	Idem photo : P045; P033; P058; P082
Pièce 209 - Sanit	11	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P045, P058, P082	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: 1357141/P033, réf. labo.: 21EK117842-033 1357141/P045, réf. labo.: 21EK117842-045 1357141/P058, réf. labo.: 21EK117842-058 1357141/P082, réf. labo.: 21EK117842-082 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P033, P045, P058, P082	Idem photo : P045; P033; P058; P082

Pièce 210 - Sanit	12	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P045, P058, P082	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: 1357141/P033, réf. labo.: 21EK117842-033 1357141/P045, réf. labo.: 21EK117842-045 1357141/P058, réf. labo.: 21EK117842-058 1357141/P082, réf. labo.: 21EK117842-082 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P033, P045, P058, P082	Idem photo : P045; P033; P058; P082
Pièce 217 - Sanit	13	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P045, P058, P082	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: 1357141/P033, réf. labo.: 21EK117842-033 1357141/P045, réf. labo.: 21EK117842-045 1357141/P058, réf. labo.: 21EK117842-058 1357141/P082, réf. labo.: 21EK117842-082 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P033, P045, P058, P082	Idem photo : P045; P033; P058; P082
Pièce 218 - Sanit	14	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P045, P058, P082	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: 1357141/P033, réf. labo.: 21EK117842-033 1357141/P045, réf. labo.: 21EK117842-045 1357141/P058, réf. labo.: 21EK117842-058 1357141/P082, réf. labo.: 21EK117842-082 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P033, P045, P058, P082	Idem photo : P045; P033; P058; P082
Pièce 222 - Sanit	15	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P045, P058, P082	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: 1357141/P033, réf. labo.: 21EK117842-033 1357141/P045, réf. labo.: 21EK117842-045 1357141/P058, réf. labo.: 21EK117842-058 1357141/P082, réf. labo.: 21EK117842-082 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P033, P045, P058, P082	Idem photo : P045; P033; P058; P082

Pièce 223 - Sanit	16	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P045, P058, P082	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: 1357141/P033, réf. labo.: 21EK117842-033 1357141/P045, réf. labo.: 21EK117842-045 1357141/P058, réf. labo.: 21EK117842-058 1357141/P082, réf. labo.: 21EK117842-082 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P033, P045, P058, P082	Idem photo : P045; P033; P058; P082
Pièce 304 - Sanit	17	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P045, P058, P082	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: 1357141/P033, réf. labo.: 21EK117842-033 1357141/P045, réf. labo.: 21EK117842-045 1357141/P058, réf. labo.: 21EK117842-058 1357141/P082, réf. labo.: 21EK117842-082 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P033, P045, P058, P082	Idem photo : P045; P033; P058; P082
Pièce 305 - Sanit	18	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P045, P058, P082	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: 1357141/P033, réf. labo.: 21EK117842-033 1357141/P045, réf. labo.: 21EK117842-045 1357141/P058, réf. labo.: 21EK117842-058 1357141/P082, réf. labo.: 21EK117842-082 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P033, P045, P058, P082	Idem photo : P045; P033; P058; P082
Pièce 311 - Sanit	19	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P045, P058, P082	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: 1357141/P033, réf. labo.: 21EK117842-033 1357141/P045, réf. labo.: 21EK117842-045 1357141/P058, réf. labo.: 21EK117842-058 1357141/P082, réf. labo.: 21EK117842-082 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P033, P045, P058, P082	Idem photo : P045; P033; P058; P082

Pièce 312 - Sanit	20	Sol	Oui 3ème étage - Pièce 312 - Sanit : Sol	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: 1357141/P033, réf. labo.: 21EK117842-033 1357141/P045, réf. labo.: 21EK117842-045 1357141/P058, réf. labo.: 21EK117842-058 1357141/P082, réf. labo.: 21EK117842-082 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P082 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Pièce 319 - Sanit	21	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P045, P058, P082	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: 1357141/P033, réf. labo.: 21EK117842-033 1357141/P045, réf. labo.: 21EK117842-045 1357141/P058, réf. labo.: 21EK117842-058 1357141/P082, réf. labo.: 21EK117842-082 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P033, P045, P058, P082	Idem photo : P045; P033; P058; P082
Pièce 319 BIS - Sanit	22	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P045, P058, P082	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: 1357141/P033, réf. labo.: 21EK117842-033 1357141/P045, réf. labo.: 21EK117842-045 1357141/P058, réf. labo.: 21EK117842-058 1357141/P082, réf. labo.: 21EK117842-082 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P033, P045, P058, P082	Idem photo : P045; P033; P058; P082
Pièce 324 - Sanit	23	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P045, P058, P082	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: 1357141/P033, réf. labo.: 21EK117842-033 1357141/P045, réf. labo.: 21EK117842-045 1357141/P058, réf. labo.: 21EK117842-058 1357141/P082, réf. labo.: 21EK117842-082 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P033, P045, P058, P082	Idem photo : P045; P033; P058; P082

Pièce 325 - Sanit	24	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P033, P045, P058, P082	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: 1357141/P033, réf. labo.: 21EK117842-033 1357141/P045, réf. labo.: 21EK117842-045 1357141/P058, réf. labo.: 21EK117842-058 1357141/P082, réf. labo.: 21EK117842-082 Description: Colle de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Colle de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P033, P045, P058, P082	Idem photo : P045; P033; P058; P082

6 - Conduits et accessoires intérieurs

ZPSO015 : Calorifugeage blanc plâtreux

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Chaufferie	1	Tuyauteries	Oui Rez de chaussée - Chaufferie : Tuyauteries	Identifiant: ZPSO015 Echantillon: 1357141/P016, réf. labo.: 21EK117842-016 1357141/P017, réf. labo.: 21EK117842-017 Description: Calorifugeage blanc plâtreux Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides Partie à sonder: Calorifugeage blanc plâtreux Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P016 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	
	2	Tuyauteries	Oui Rez de chaussée - Chaufferie : Tuyauteries	Identifiant: ZPSO015 Echantillon: 1357141/P016, réf. labo.: 21EK117842-016 1357141/P017, réf. labo.: 21EK117842-017 Description: Calorifugeage blanc plâtreux Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides Partie à sonder: Calorifugeage blanc plâtreux Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P017 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau (marron) en traces ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	

ZPSO023 : Joint de bride							
Niveau : 3ème étage							
Localisation	**n° de sondage**	**Zone**	**Prélèvement effectué / Sondage et extension**	**Echantillon**	**Etat de conservation**	**Analyse**	**Photo**
Machinerie	1	Tuyauterie	Oui 3ème étage - Machinerie : Tuyauterie	Identifiant: ZPSO023 Echantillon: 1357141/P080, réf. labo.: 21EK117842-080 1357141/P081, réf. labo.: 21EK117842-081 Description: Joint de bride Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Joint de bride Justificatif: Après analyse en laboratoire		Analyse: P081 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple de type joint (fibreux) (jaune) : Absence d'amiante	

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

ZPSO021 : Élément de canalisation enterrée en fibres-ciment sous trottoir							
Niveau : Extérieur							
Localisation	**n° de sondage**	**Zone**	**Prélèvement effectué / Sondage et extension**	**Echantillon**	**Etat de conservation**	**Analyse**	**Photo**

Façade	1	Sol	Oui Extérieur - Façade : Sol	Identifiant: ZPSO021 Réf. échantillon: 1357141/P052 Réf. laboratoire: 21EK117842-052 Description: Élément de canalisation enterrée en fibres-ciment sous trottoir Composant de la construction: 10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Conduits, Siphons Partie à sonder: Élément de canalisation enterrée en fibres-ciment sous trottoir Justificatif: Après analyse en laboratoire	EP	Analyse: P052 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	

11 - Composants Hors norme

Sans objet

Légende : « ! - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyé au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

8. ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux, les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS DE LA LISTE A

Aucune évaluation n'a été réalisée

FLOCAGES, CALORIFUGEAGES & FAUX-PLAFONDS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES OBLIGATOIRES)



N = 1	Contrôle triennal de l'état de conservation
N = 2	Effectuer des mesures d'empoussièrement de l'air
N = 3	Effectuer des travaux de retrait ou de confinement sous 36 mois

(Voir fiche(s) d'évaluation, ci-avant)

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS DE LA LISTE B

Aucune évaluation n'a été réalisée

AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)



EP	Surveiller l'évolution de l'état de conservation
AC1	Recouvrir le matériau d'une couche de protection
AC2	Supprimer ou remplacer le composant

(Voir fiche(s) d'évaluation, ci-avant)

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS DE LA LISTE C

Aucune évaluation n'a été réalisée

AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)



EP	Surveiller l'évolution de l'état de conservation
AC1	Recouvrir le matériau d'une couche de protection
AC2	Supprimer ou remplacer le composant

(Voir fiche(s) d'évaluation, ci-avant)

INFORMATION QUANT AUX ETATS DE DEGRADATION :

OBLIGATIONS EUT EGARD AU DECRET OBLIGATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX FRIABLES) :

En fonction notamment, de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et à des vibrations et enfin à l'existence de mouvement d'air dans la zone homogène, l'action à entreprendre est définie par zones réputées homogènes.
En fonction du résultat obtenu du diagnostic, une note de 1 à 3 est attribuée :

- Une note égale à **UN** (1) se traduit par un contrôle périodique de l'état de conservation du matériau dans les conditions prévues à l'article 3.
- Une note égale à **DEUX** (2) oblige, selon les modalités prévues à l'article 5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agrée en microscopie électronique à transmission.
- Une note égale à **TROIS** (3) oblige, le propriétaire à procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 5. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau inférieur à 5 fibres / litre.

RECOMMANDATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX NON FRIABLES) :

- Soit une **« évaluation périodique »**, lorsque, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.
- Soit une **« action corrective de premier niveau »**, lorsque, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.
- Soit à une **« action corrective de second niveau »**, qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.

9. RAPPORTS D'ANALYSES

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

ADX GROUPE
Xavier JACOB
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-070946-01
Date d'émission de rapport : 03/09/2021 22:55

Référence dossier Client:612f9d7b6fedcDossier: 1357141
Référence dossier N° : 21UV054311
Référence laboratoire N° : 21EK117842

Reçu par MyEasyLab-St Herblain le : 02/09/2021 16:02
Reçu par le laboratoire le : 02/09/2021

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01 (1)	P001 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Elements associes aux facades - Conduit de ventilation fibres ciment - Conduit de ventilation fibres ciment - Exterieur - Facade	Matériau de type peinture (orange) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / V2ZK	2 / 2	-	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
002-01	P002 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Colle marron de plaque - Colle marron de plaque - Rez de chaussee - Piece 1	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple (fibreux) (beige)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-01	P003 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre projete - Enduit a base de platre projete - Rez de chaussee - Circulation	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-01	P004 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs - Colle de faience - Colle de faience - Rez de chaussee - Circulation	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-02	P004 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs - Colle de faience - Colle de faience - Rez de chaussee - Circulation	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

1/22

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-070946-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005-01	P005 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Rez de chaussee - Circulation	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-01 (2)	P006 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs - Colle de faience - Colle de faience - Rez de chaussee - Sanit 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-01	P007 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Plaques fibreuses blanche - Plaques fibreuses blanche - Rez de chaussee - Sanit 1	Matériau dur de type plaque (fibreux) (gris)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-01 (2)	P008 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussee - Piece 30	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-01	P009 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs - Colle de faience orange - Colle de faience orange - Rez de chaussee - Piece 31	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-01	P010 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Rez de chaussee - Piece 28	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-01	P011 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint compribande mousse gris - Joint compribande mousse gris - Rez de chaussee - Piece 30	Matériau de type mousse (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (marron) en traces	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

.a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-070946-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012-01	P012 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs - Colle de plinthe - Colle de plinthe - Rez de chaussee - Circulation	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
013-01 (3)	P013 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs - Colle de faience - Colle de faience - Rez de chaussee - Piece 13	Matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MOLP / W7BW	2 / 2	-	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
014-01	P014 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Rez de chaussee - Circulation	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-01 (2)	P015 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs - Colle de faience - Colle de faience - Rez de chaussee - Chaufferie	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016-01	P016 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides - Calorifugeage blanc platreux - Calorifugeage blanc platreux - Rez de chaussee - Chaufferie	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016-02	P016 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides - Calorifugeage blanc platreux - Calorifugeage blanc platreux - Rez de chaussee - Chaufferie	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / W7BW	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-070946-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017-01	P017 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides - Calorifugeage blanc platreux - Calorifugeage blanc platreux - Rez de chaussee - Chaufferie	Matériau (marron) en traces ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017-02	P017 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides - Calorifugeage blanc platreux - Calorifugeage blanc platreux - Rez de chaussee - Chaufferie	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / W7BW	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
017-03	P017 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides - Calorifugeage blanc platreux - Calorifugeage blanc platreux - Rez de chaussee - Chaufferie	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / W7BW	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
018-01	P018 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - Rez de chaussee - Piece 26	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019-01 (2)	P019 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussee - Piece 14	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020-01	P020 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Rez de chaussee - Piece 14	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021-01	P021 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussee - Circulation	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-070946-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022-01	P022 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs - Colle de plinthe - Colle de plinthe - Rez de chaussee - Circulation	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (noir)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023-01	P023 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs - Colle de faience - Colle de faience - Rez de chaussee - Circulation	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023-02	P023 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs - Colle de faience - Colle de faience - Rez de chaussee - Circulation	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024-01 (2)	P024 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs - Colle de faience - Colle de faience - Rez de chaussee - Sanit 3	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025-01	P025 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Rez de chaussee - Piece 15	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026-01	P026 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs - Colle de faience - Colle de faience - Rez de chaussee - Circulation	Matériau de type peinture (beige) + (marron) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027-01	P027 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussee - Piece 19	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

.a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-070946-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028-01	P028 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Portes exterieures - Joint de mastic de vitrage - Joint de mastic de vitrage - Rez de chaussee - Piece 1	Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029-01	P029 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre projete - Enduit a base de platre projete - Rez de chaussee - Piece 28	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030-01	P030 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - 1er etage - Piece 127	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) + (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / R9H2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031-01	P031 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragreage - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragreage - 1er etage - Piece 126	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / R9H2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
031-02 (i)	P031 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragreage - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragreage - 1er etage - Piece 126	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MOLP / F9XE	4 / 4	-	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-070946-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032-01	P032 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - 1er etage - Circulation	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / R9H2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032-02	P032 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - 1er etage - Circulation	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / R9H2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033-01	P033 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 1er etage - Piece 124 BIS - Sanit	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces	MET / R9H2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034-01	P034 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - 1er etage - Piece 104 BIS - Sanit	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / R9H2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035-01	P035 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs - Colle de faience - Colle de faience - 1er etage - Piece 104 BIS - Sanit	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / R9H2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036-01	P036 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 1er etage - Circulation	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige)	MET / R9H2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-070946-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037-01 (ii)	P037 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs - Colle de plinthe - Colle de plinthe - 1er etage - Circulation	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces(ii)	MET / R9H2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037-02	P037 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs - Colle de plinthe - Colle de plinthe - 1er etage - Circulation	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / R9H2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038-01	P038 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre projete - Enduit a base de platre projete - 1er etage - Piece 105	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / R9H2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039-01	P039 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre projete - Enduit a base de platre projete - 1er etage - Piece 122	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040-01	P040 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - 1er etage - Escalier 2	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041-01	P041 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - 1er etage - Piece 107	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041-02	P041 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - 1er etage - Piece 107	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (beige)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

.a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-070946-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
042-01	P042 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragreage - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragreage - 1er etage - Piece 108	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
042-02 (i)	P042 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragreage - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragreage - 1er etage - Piece 108	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MOLP / P9RJ	2 / 2	-	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
043-01	P043 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - 1er etage - Circulation	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) + (beige) ; matériau semi-dur (beige) (foncé) en traces	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044-01	P044 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - 1er etage - Piece 110	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045-01	P045 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 1er etage - Piece 111 - Sanit	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046-01	P046 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Plaques fibreuses blanche - Plaques fibreuses blanche - 1er etage - Piece 119 BIS - Sanit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (beige)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-070946-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047-01	P047 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs - Colle de faience - Colle de faience - 1er etage - Piece 119 - Sanit	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048-01	P048 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 1er etage - Circulation	Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049-01	P049 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs - Colle de plinthe - Colle de plinthe - 1er etage - Circulation	Matériau semi-dur (gris)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049-02	P049 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs - Colle de plinthe - Colle de plinthe - 1er etage - Circulation	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050-01	P050 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - 1er etage - Piece 115	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) + (marron) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050-02	P050 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - 1er etage - Piece 115	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051-01	P051 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint compribande mousse gris - Joint compribande mousse gris - 1er etage - Piece 108	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-070946-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
052-01	P052 - 10 - Amenagements, voiries et reseaux divers - Conduits, Siphons - Element de canalisation enterree en fibres-ciment sous trottoir - Element de canalisation enterree en fibres-ciment sous trottoir - Exterieur - Facade	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / BJ7K	2 / 2	-	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
053-01	P053 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 2eme etage - Circulation	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054-01	P054 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs - Colle de plinthe - Colle de plinthe - 2eme etage - Circulation	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / YES6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055-01	P055 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - 2eme etage - Circulation	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) + (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (marron)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056-01	P056 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - 2eme etage - Piece 202	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056-02	P056 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - 2eme etage - Piece 202	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

.a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-070946-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
057-01	P057 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre projete - Enduit a base de platre projete - 2eme etage - Piece 224	Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058-01	P058 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 2eme etage - Piece 204 - Sanit	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059-01 (2)	P059 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs - Colle de faience - Colle de faience - 2eme etage - Piece 223 - Sanit	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060-01	P060 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Plaques fibreuses blanche - Plaques fibreuses blanche - 2eme etage - Piece 222 - Sanit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061-01	P061 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - 2eme etage - Escalier 2	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062-01	P062 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre projete - Enduit a base de platre projete - 2eme etage - Piece 207	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063-01	P063 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre projete - Enduit a base de platre projete - 2eme etage - Piece 220	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) + (marron)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

.a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-070946-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
064-01	P064 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - 2eme etage - Piece 209 BIS	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065-01	P065 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - 2eme etage - Piece 217 - Sanit	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066-01	P066 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragreage - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragreage - 2eme etage - Piece 211	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
066-02 (i)	P066 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragreage - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragreage - 2eme etage - Piece 211	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MOLP / P9RJ	2 / 2	-	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile

.a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-070946-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
067-01	P067 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - 2eme etage - Circulation	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) + (noir)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067-02	P067 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - 2eme etage - Circulation	Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068-01	P068 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 2eme etage - Escalier 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

.a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-070946-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
069-01	P069 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - 2eme etage - Escalier 1	Matériau de type peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069-02	P069 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - 2eme etage - Escalier 1	Matériau de type peinture (bleu) (foncé) ; matériau semi-dur (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069-03	P069 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - 2eme etage - Escalier 1	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069-04	P069 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - 2eme etage - Escalier 1	Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

.a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-070946-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
070-01	P070 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - 2eme etage - Piece 216	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) en traces	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070-02	P070 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - 2eme etage - Piece 216	Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071-01	P071 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragreage - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragreage - 3eme etage - Piece 303	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
071-02 (i)	P071 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragreage - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragreage - 3eme etage - Piece 303	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MOLP / CVX6	2 / 2	-	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
072-01	P072 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre projete - Enduit a base de platre projete - 3eme etage - Piece 303	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) + (marron)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073-01	P073 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Plaques fibreuses blanche - Plaques fibreuses blanche - 3eme etage - Piece 325 - Sanit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

.a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-070946-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
074-01	P074 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - 3eme etage - Circulation	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075-01	P075 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 3eme etage - Circulation	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / JFO8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
076-01	P076 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs - Colle de plinthe - Colle de plinthe - 3eme etage - Circulation	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077-01	P077 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - 3eme etage - Piece 322	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
078-01	P078 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre projete - Enduit a base de platre projete - 3eme etage - Piece 307	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
079-01 (iii)	P079 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Bandes calicot - 3eme etage - Machinerie	Matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)(iii)	MOLP / CVX6	2 / 2	-	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
079-02	P079 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Bandes calicot - 3eme etage - Machinerie	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / H2IQ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-070946-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
080-01	P080 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Bandes calicot - 3eme etage - Machinerie	Matériau souple (gris) ; matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
080-02	P080 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Bandes calicot - 3eme etage - Machinerie	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (beige) en traces ; matériau fibreux de type isolant (orange) en traces	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
080-03	P080 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Bandes calicot - 3eme etage - Machinerie	Matériau de type maillage de fibres (beige)	MOLP / CVX6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
080-04	P080 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Bandes calicot - 3eme etage - Machinerie	Matériau fibreux de type isolant (orange)	MOLP / CVX6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
081-01	P081 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Joint de bride - Joint de bride - 3eme etage - Machinerie	Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple de type joint (fibreux) (jaune)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
082-01	P082 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 3eme etage - Piece 312 - Sanit	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
083-01	P083 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs - Colle de faience - Colle de faience - 3eme etage - Piece 311 - Sanit	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (gris)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
083-02	P083 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs - Colle de faience - Colle de faience - 3eme etage - Piece 311 - Sanit	Matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (gris) en traces ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-070946-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
084-01	P084 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Plaques fibreuses blanche - Plaques fibreuses blanche - 3eme etage - Piece 319 - Sanit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau semi-dur (marron)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
085-01	P085 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - 3eme etage - Escalier 1	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
085-02	P085 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - 3eme etage - Escalier 1	Matériau de type peinture (violet) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
086-01	P086 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - 3eme etage - Escalier 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
087-01	P087 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - 3eme etage - Circulation	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
087-02	P087 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - 3eme etage - Circulation	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

.a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-070946-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
088-01	P088 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - 3eme etage - Piece 314	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
088-02	P088 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture - 3eme etage - Piece 314	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
089-01 (4)	P089 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Isolant sous toiture - Isolant sous toiture - 3eme etage - Piece 318	Matériau de type maillage de fibres (blanc)	MOLP / CVX6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
089-02 (4)	P089 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Isolant sous toiture - Isolant sous toiture - 3eme etage - Piece 318	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / CVX6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
090-01	P090 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre projete - Enduit a base de platre projete - 3eme etage - Piece 317	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
091-01	P091 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

.a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-070946-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
092-01	P092 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade	Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
092-02	P092 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
122 analyses au laboratoire dont 106 par la technique identifiée sous le terme MET et 16 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Observation(s) échantillon(s)

(1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (orange). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
(2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(3) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
(4) Un matériau semi-dur (jaune); matériau (gris) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Autre(s) observation(s)

(i) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
(ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(iii) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau semi-dur de type enduit (brillante) (blanc); matériau semi-dur de type enduit (brillante) (beige). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

***MOLP**:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2, P-MO-SOP3291: version 0*

***MET**: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996, P-PS-SOP3368 : version 7*

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-070946-01

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Tânia Silva
Technicienne analyste en microscopie

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

22/22

10. ANNEXE/ ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION

Votre Assurance

RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE

ATTESTATION

COURTIER

CNA
178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS
Tél : 01 40 68 02 02
Fax : 01 40 68 05 00
Email : CONTACT@CNASSUR.COM
Portefeuille : 0114921220

Vos références :

Contrat n° 3912280604
Client n° 0626460020

AXA France IARD, atteste que :

SAS ADX GROUPE
COMPTABILITE FOURNISSEURS
PARC SAINT FIACRE
53200 CHATEAU GONTIER

a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1ère ligne n° 3912280604 et un contrat Responsabilité Civile 2ème ligne n° 3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie

Les autres diagnostics

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Diagnostique Technique Globale (DTG*
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle du plomb après travaux
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1205282019017

- Repérage de l'amiante avant travaux
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Repérage du plomb avant travaux
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile.
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Etat des lieux locatifs
- Diagnostic de pollution des sols
- Audit de pré acquisition
- Recherche des métaux lourds
- Dossier de mutation
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Diagnostic sécurité piscine
- Test d'étanchéité à l'air des bâtiments
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Formation aux métiers du Diagnostic
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Vérification de la VMC
- Pose de détecteurs incendie
- Sapiteur Amiante
- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau
- Mesures d'empoussièrement
- Habilitation COFRAC : contrôles électriques suivants :
  - VI(BT) : Vérifications initiales des installations électriques permanentes limitées à la basse tension et sur demande de l'inspection du travail des installations électriques permanentes ou temporaires limitées à la basse tension, installations alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
  - VP (BT) : Vérifications périodiques des installations électriques permanentes limitées la basse tension, alimentées depuis un branchement puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée, sans modification de structure et réalisées sur la base des rapports de vérification précédents
  - VT (BT) : Vérifications, avant mise en service, des installations électriques temporaires limitées à la basse tension, alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Expertise.
- Réalisation de maquette numérique dans le cadre du BIM (Building information Modeling)
- Diagnostic déchets avant démolition
- Etude thermique du bâtiment
- Prélèvements COVID dans des espaces professionnels et dans les règles de protection édictées par les autorités publiques.
- Examens visuels après désamiantage

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Garanties au contrat 1ère Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	**9.000.000** € par année d'assurance et par sinistre
Dont : **Dommages corporels** **Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus**	**9.000.000** € par année d'assurance et par sinistre **1.200.000** € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus	**750.000** € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle **(tous dommages confondus)**	**par expert** **300.000 €** par sinistre et **500.000** € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	**150.000** € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	**30.000** € par sinistre

Garanties au contrat 2ème Ligne N° 3912431104

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale, membre du GIE
Dont :
- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale, membre du GIE

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1ère ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1ère ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1ère ligne.

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurants ci-dessous de la présente.
Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2021 au 31/12/2021 inclus,** sous réserve du paiement des primes 2021 et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à NANTERRE le 4 janvier 2021
Pour la Société:



AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Certificat de compétences Diagnostiqueur

Immobilier

N° CPDI2662 Version 009

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JACOB Xavier

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 07/07/2017 - Date d'expiration : 06/07/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 07/07/2017 - Date d'expiration : 06/07/2022
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 26/09/2016 - Date d'expiration : 25/09/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 18/10/2016 - Date d'expiration : 17/10/2021
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 20/07/2020 - Date d'expiration : 19/07/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 14/06/2021.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification – Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification – Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

.

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES ACCREDITATION N° 4-0522 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

PLAN DE REPERAGE AMIANTE MIS A JOUR

C2DG

Zone sans présence d'amiante après travaux

Les travaux consistent au retrait des MCA cités dans les rapports de repérage amiante

- Rapport n°1357127, réalisé par ADX EXPERTISE, date du 19/08/2021 (sur le bâtiment 8)
- Rapport n°21/IMO/0102, réalisé par ADX EXPERTISE, date du 26/08/2021 (sur le bâtiment 11)
- Rapport n°1357127, réalisé par ADX EXPERTISE, date du 27/08/2021 (sur le bâtiment 12)
- Rapport n°1357134, réalisé par ADX EXPERTISE, date du 19/08/2021 (sur le bâtiment 14)
- Pré rapport n°1357136, réalisé par ADX EXPERTISE, date du 28/07/2021 (sur le bâtiment 15)
- Rapport n°1357141, réalisé par ADX EXPERTISE, date du 19/08/2021 (sur le bâtiment 16)
- Rapport n°1357143 réalisé par ADX EXPERTISE, date du 08/08/2021 (sur le bâtiment 17)
- Rapport n°1357146 réalisé par ADX EXPERTISE, date du 28/07/2021 (sur le bâtiment 18) + repérage client
- Rapport n°1357150 réalisé par ADX EXPERTISE, date du 28/07/2021 (sur le bâtiment 19)
- Rapport n°1357156 réalisé par ADX EXPERTISE, date du 03/08/2021 (sur le bâtiment 20)
- Rapport n°1357163 réalisé par ADX EXPERTISE, date du 17/09/2021 (sur le bâtiment 22)
- Pré rapport n°1357167, réalisé par ADX EXPERTISE, date du 12/08/2021 (sur le bâtiment 23) + repérage par le client

BATIMENT 8


P006 Panneaux et plaques en fibrociment EP
(cf. tableau des analyses)
P09
P02
P01
CHAUFFERIE
P03
P04
PIECE 1
P05
WC 1
WC 2
P07
PIECE 2
P08
VESTIAIRE
P10

Bâtiment 11

RDC




MURS


R+1



MURS


ZPSO 27
Grenier 1
Grenier 2
Grenier 4
Grenier 6
Grenier 7
Grenier 9
Grenier 3
Grenier 5
Grenier 8
Machinerie

RDC


P014 Colle de carrelage EP
(cf. tableau des analyses)
P024 Colle de carrelage
(cf. tableau des analyses)
P01
Local sous escalier
SANITAIRE
P10
BUREAU 2
Chaufferie
P17
Deg
LAVERIE
P20
PIECE 1
PIECE 2
P22
GRANDE SALLE
P08
Secrétariat
Dégagement
BUREAU 1
GRAND DEGAGEMENT
SAS
HALL D'ENTREE
SALLE 2
SALLE 1
P30
CUISINE
Remise 1
Remise 2
Remise 3
Remise 4
DEGAGEMENT CUISINE
Remise 7
Remise 8
Remise 5
Remise 6
SOLS

RDC



PLAFONDS


R+1



SOLS

Bâtiment 11 suite

RDC




Rez de chaussée



MURS

1er étage



Combles



Rez de chaussée



PLAFONDS

Rez de chaussée



SOLS

1er étage




Bâtiment 12


RDC


Chaufferie
P0026
P0027
P0016
P0015
Chambre 1
P007
Piece 2
P009
P008
P0010
P002
P005
Piece 4
P0013
Dégagement
P0023
P0021
Piece 1
Piece 3
P0028
Remise
Sanitaire
P0022
P0020
P0018
P0025
P0019
P001
P003
P004
P0012
P024 Colle de faïence EP
(cf. tableau des analyses)
P020 Colle de faïence EP
(cf. tableau des analyses)
P017 Colle de faïence EP
(cf. tableau des analyses)


Bâtiment 14


P3
P6
P1
P5
P4
PIECE 1
PIECE 2
P2
P8
a
P007 Conduit en fibres-ciment EP
(cf. tableau des analyses)


Bâtiment 15




Rez-de-chaussée


Pièce 23
Pièce 24
P54
Dégagement 5
Pièce 22
Pièce 21
P53
P61
Pièce 20
P48
P56
Pièce 19
P51
Pièce 18
P57
Dégagement 4
P43
P40
P41
P42
P44
P45
P38
P50
Pièce 17
Pièce 15
P55
Pièce 14
P60
Pièce 16
Pièce 13
Pièce 12
Dégagement 2
Dégagement 3
P52
Pièce 11
P58
P66 Conduit en fibres-ciment EP
(cf. tableau des analyses)


1er Etage


Toiture
Façade
ZPSO029 Conduit en fibres-ciment
EP

Bâtiment 16


----- Rez de chaussée -----
P28
P4
P5
P6
P11
P013 Colle de faience EP
(cf. tableau des analyses)
P17
P16
P15
P24
P23
Pièce 34
Sanit 2
Sanit 1
Pièce 30
31
Pièce 28
Chauff
Pièce 26
Pièce 25
Pièce 24
Pièce 23
Sanit 3
Pièce 21
Pièce 20
Pièce 19
Pièce 1
Circulation
Circulation
Pièce 2
Pièce 3
Pièce 4
Pièce 5
Pièce 6
Pièce 7
Pièce 8
Pièce 9
Pièce 10
Pièce 11
Pièce 12
Pièce 13
Pièce 14
Pièce 15
Pièce 16
P9
P10
P14
P20
P22
P25
P26
P001 Conduit de ventilation fibres ciment EP
(cf. tableau des analyses)
P012 Colle de plinthe EP
(cf. tableau des analyses)

----- 1er étage -----



P031 Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage AC1
(cf. tableau des analyses)
P36
P48
126
125
Esc 3
124
124 BIS
123
122
Esc 2
121
Pièce 120
119 BIS
119
Esc 1
Pièce 117
Pièce 116
Circulation
Circulation
Pièce 127
Pièce 102
103
104
104 BIS
105
106
107
108
109
Pièce 110
111
112
113
114
115
P33
P45
P042 Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage AC1
(cf. tableau des analyses)

----- 2ème étage -----





P066 Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage AC1
(cf. tableau des analyses)

----- 3ème étage -----




P071 Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage AC1
(cf. tableau des analyses)


----- 3ème étage -----
P77
P81
P80
P85
327
326
Esc 3
325
324
323
322
Esc 2
321
320
319 BIS
319
Esc 1
318
317
Circulation
301
302
303
304
305
306
307
Machine Asc
308
309
310
311
312
313
314
315
P74
P76
P83
P87
P88
P079 Bandes calicot EP
(cf. tableau des analyses)




P052 Élément de canalisation enterrée en fibres-ciment sous trottoir EP
(cf. tableau des analyses)


Bâtiment 17



Rez-de-chaussée



P021 Conduit de fumée en fibro-ciment EP
(cf. tableau des analyses)
LOCAL
P10
P08
ECS
WC
P11
P09
P07
LAVABO
DEGAGEMENT
P01
P02
P06
SANITAIRE
P03
P05
P04

Bâtiment 18




Rez-de-chaussée

Bâtiment 19



a
P014 Panneaux et plaques en fibrociment EP
(cf. tableau des analyses)


Bâtiment 20



P16
P11
P08
P10
P13
Sanitaire
P12
P09
Chaufferie
P07
P017 Conduit en fibres-ciment EP
(cf. tableau des analyses)
P04
Pièce 1
P05
P02
P14
Vestiaire
Hangar
Hangar
P01
Hangar
P03
Pièce 2
WC
P06



a P017 Conduit en fibres-ciment EP
(cf. tableau des analyses)
Toiture


Bâtiment 22


P015 Conduit en fibres-ciment EP
(cf. tableau des analyses)
P20
P21
P18
P19
GROUPE ELECTROGENE
P17
CELLULE APPRO GESTION 13
P08
LOCAL ENERG
P10
CELLULE APPRO GESTION
P11
CELLULE APPRO GESTION 22
LOCAL LOURD
ARCHIVES
WC
WC
P09
LOCAL
DEGAGEMENT
P13
P12
P06
P07
P05
DEGAGEMENT
P22
SALLE AUTOCOM
LOCAL TECHNIQUE
SALLE DE REUNION INSTRUCTION
P14
CELLULE APPRO GESTION 24
CELLULE APPRO GESTION 25
STOCKAGE CARTON
P04
P03
P01
P02
P016 Conduit en fibres-ciment EP
(cf. tableau des analyses)



SSI/MUSE/ACSSI
SSI/MUSE/ACSSI
MAGASIN
ACSSI
DOUCHE
CHEF
DIV
CELLULE
SI
CELLULE
SI
STOCKAGE
ATELIER
SI
SALLE
DETENTE
P26
P27
WC
P28
P32
VEST
HOMME
P31
WC
SSI/SAI MAG
P35
P33
DEGAGEMENT
VESTIAIRE
FEMME
P29
CELLULE SC
P30
P25
STOCKAGE
ATELIER
SI
P23
REGUL
CONDUITE
P24
CIRISI 02
SALLE DE REUNION
CIRISI 03


Plaques en fibrociment
(cf. tableau des



Plaques en fibrociment
(cf. tableau des analyses)



REZ DE CHAUSSEE


Salle de soins 1
Chambre 3
P12
Chambre 2
Chambre 1
Salle de soins 2
P51
P45
Grande salle
Chambre 4
P50
Chambre 5
Chambre 6
Salle de soins 3
P42
P14
Couloir 1
P48
Couloir 2
P46
Couloir 3
Sanitaires
Salle 1
Cage d'escalier
P33
P37
P35
P31
Sanitaires
P41
P39

1ER ETAGE


Salle de soins 1
Pièce 1
Chambre 1
Grande salle 1
P45
Grande salle 2
Chambre 2
Chambre 3
Chambre 4
PS2
Grande salle 3
Couloir 1
P49
Couloir 2
P47
P43
Couloir 3
PS5
PS4
P44 Joint de mastic de vitrage AC1
(cf. tableau des analyses)
Sanitaires
Salle 1
Cage d'escalier

2EME ETAGE

Bâtiment 23

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	1357167
Opération	LAHMIDI mustapha
Site	AVENUE VALMY 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Date de réalisation	22/09/2021
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité






	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	1357167
Opération	LAHMIDI mustapha
Site	AVENUE VALMY S1000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Date de réalisation	22/09/2021
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amiantée
	Linéaire / paroi amiantée (type 1)
	Linéaire / paroi amiantée (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité



REZ DE CHAUSSEE

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	1357167
Opération	LAHMIDI mustapha
Site	AVENUE VALMY 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Date de réalisation	22/09/2021
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité



1ER ETAGE

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	1357167


Opération	LAHMIDI mustapha
Site	AVENUE VALMY
	51000
	CHALONS EN CHAMPAGNE
Date de réalisation	22/09/2021
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amiantée
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité



2EME ETAGE


Bâtiment 18

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	1357146
Opération	LAHMIDI mustapha
Site	AVENUE VALMY 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Date de réalisation	14/09/2021
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité



Bâtiment 15





Conduit non repéré sur le diagnostic, présent en sous-sol du bâtiment 15

Vue aérienne



CHÂLONS EN CHAMPAGNE AGGLO

1:2 479
12/04/2021

N

Origine cadastre ® Droits de l'Etat réservés. Copies et reproductions soumises à conditions et conventions.
Données issues du Système d'Information Géographique de Châlons Agglo - Direction des Systèmes d'Information - Hôtel de Ville - 2 Place Godart - 51022 Châlons-en-Champagne Cedex

Tél : 03.26.26.17.77 Mail : sig@chalons-agglo.fr

C2DG

PLAN DE RETRAIT AMIANTE

ET

PPSPS

C2DG 0563

CHANTIER : Désamiantage avant démolition de plusieurs bâtiments sitúés 8 à 27 Avenue Valmy 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE



Date de diffusion	Date d'intervention	Durée de l'intervention	Rédacteur Encadrant technique
22/12/2022	23/01/2023	12 semaines	CAMARA

Conformément à la réglementation, ce plan de retrait est remis à l'inspection du travail, la CARSAT et l'OPPBTP 1 mois avant le début des travaux. Un avenant à ce plan de retrait pourra être rédigé en cas de changement de procédé de travail, de modification de plan de confinement.

Résumer du chantier

Travaux réalisés en plusieurs interventions : Oui ☐ Non ☒

Zone de travail confinée : Oui ☒ Non ☐ Nombre : Voir plans

Zone de travail non confinée : Oui ☒ Non ☐ Nombre : Voir plans

Co-activité sur site : Oui ☐ Non ☒

Matériaux Contenant de l'Amiante qui seront traités sur ce chantier :

MCA DU CHANTIER	Niveau D'empoussièrement	MILLIEU Intérieur / Extérieur
Colle de carrelage et faïence	2	Intérieur
Colle de plinthes	2	Intérieur
Dalle de sol + colle	2	Intérieur
Bande calicot	2	Intérieur
Plaque AC	2	Intérieur
Plaque bitumineuse sous évier	1	Intérieur
Conduit intérieur	1	Intérieur
Mitrons	2	Extérieur
Calorifuge	2	Intérieur
Mastic vitrier	1	Intérieur
Canalisation enterrés	2	Extérieur

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

SOMMAIRE

Point 1 - Renseignements administratifs 4

Point 2 - Renseignements généraux concernant le chantier 5

1) Localisation du chantier 5
2) Descriptif de l'environnement du chantier 5
3) Descriptif des travaux 5
4) Liste des travaux préliminaires 7
5) Planning prévisionnel et effectif prévu 7
6) Horaire de travail et temps de vacation 8

Point 3 - Préalable à l'établissement du PRA 9

1) Analyse de risques amiante 9

Point 4 - Installation et Travaux de préparation du chantier 11

1) Protection des travailleurs 11
2) Clôtures, Cantonnement et Stockage 11
3) Installation électrique 12
4) Plan d'installation de chantier 13
5) Travaux préalables avant retrait des MCA 18
6) Isolement et Calfeutrement de la zone de travail 19
7) Localisation des MCA 21
8) Plan d'installation, confinement, bilan aéraulique 54
9) Test de fumée 75

Point 5 - Mode opératoire de retrait des MCA 76

1) Mode opératoire de retrait des MCA et processus associé 76

Point 6 - Programme des contrôles pendant la réalisation des travaux 77

1) Contrôle du maintien en dépression 77
2) Métrologie 77
3) Laboratoire accrédité COFFRAC 78
4) Points d'arrêts et contrôles 79

Point 7 - Evacuation des déchets amiantés 81

1) Procédure de décontamination des déchets 81
2) Etiquetage et conditionnement 82
3) Stockage avant expédition 84
4) Transport 84
5) Filières d'Elimination 85
6) Suivi des déchets 86
7) En cas de transit 88

Point 8 - Nettoyage de la zone de travail et Restitution des locaux 89

1) Processus de restitution de chantier 89
2) Décontamination du matériel 90

Point 9 - Procédure de secours 91

1) Cas de présence de zone confinée 91
2) Cas d'absence de zone confinée 93

Annexe 1 : Descriptif et caractéristiques du matériel 95

Annexe 2 : Certificats 99

Annexe 3 : Fiche de processus et Notice de Poste 101

Annexe 4 : Rapport Amiante 102

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Point 1 - Renseignements administratifs

ENTREPRISE GENERALE	ENTREPRISE C2DG
Hollinger 944 Avenue des Etats-Unis 54700 PONT A MOUSSON	Responsable Technique / Conducteur de travaux : Mr CAMARA Hamed Chefs d'équipe / de chantier :

INTERLOCUTEURS DU CHANTIER			
MAITRISE D'OUVRAGE	**Diffusion : X**	**MAITRISE D'OEUVRE**	**Diffusion : X**
CA CHALONS EN CHAMPAGNE 26 RUE JOSEPH MARIE JACQUARD CS 40187 51008 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX		NA	

COORDONNATEUR DE SECURITE	Diffusion : X
NA	

STRATEGIE D'ECHANTILLONNAGE - PRELEVEMENTS – ANALYSES	
STRATEGIE D'ECHANTILLONNAGE - PRELEVEMENTS – ANALYSES	**Diffusion : X**
C2E Environnementale 18 rue Goubet 75019 PARIS	

CENTRE DE TRAITEMENT DES DECHETS
Transport et Centre de stockage assuré par : 2B Recyclage, Misengrain BP 25 49520 Noyant la Gravoyère Site de traitement : SEDA-Champteusse K1, Route de Sceaux 49220 Champteusse/Baconne


ORGANISMES OFFICIELS DE PREVENTION			
INSPECTION DU TRAVAIL	Diffusion : X	CARSAT	Diffusion : X
Cité administrative Tirlet 7 rue de la Charrière 51000 Châlons-en-Champagne		CARSAT Châlons 38122 1 Passage Joseph Delfraisse 51000 Châlons-en-Champagne	
OPPBTP	Diffusion : X	MEDECINE DU TRAVAIL	Diffusion : X
1, rue Heyrault 92660 Boulogne-Billancourt cedex		APST 110 Avenue du Général Leclerc 92340 Bourg La Reine	

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Point 2 - Renseignements généraux concernant le chantier

1) Localisation du chantier





2) Descriptif de l'environnement du chantier

α **Type de site** : Industriel ☐ Logement/bureau ☒ Ecole ☐ ERP ☐

α **Site occupé** : Oui ☐ Non ☒

α **Accès au site** : Route goudronnée ☒ parking ☐ Chemin piéton ☐ Autre :

3) Descriptif des travaux

α **Objet des travaux** : Démolition ☒ Réhabilitation ☐

Les travaux consistent au retrait des MCA cités dans les rapports de repérage amiante

- Rapport n°21/IMO/0102, réalisé par ADX EXPERTISE, date du 30/09/2021 (sur le bâtiment 10)
- Rapport n°21/IMO/0102, réalisé par ADX EXPERTISE, date du 26/08/2021 (sur le bâtiment 11)
- Rapport n°1357127, réalisé par ADX EXPERTISE, date du 27/08/2021 (sur le bâtiment 12)
- Rapport n°1357134, réalisé par ADX EXPERTISE, date du 19/08/2021 (sur le bâtiment 14)
- Pré rapport n°1357136, réalisé par ADX EXPERTISE, date du 28/07/2021 (sur le bâtiment 15)
- Rapport n°1357141, réalisé par ADX EXPERTISE, date du 19/08/2021 (sur le bâtiment 16)
- Rapport n°1357143 réalisé par ADX EXPERTISE, date du 08/08/2021 (sur le bâtiment 17)
- Rapport n°1357146 réalisé par ADX EXPERTISE, date du 28/07/2021 (sur le bâtiment 18)
- Rapport n°1357150 réalisé par ADX EXPERTISE, date du 28/07/2021 (sur le bâtiment 19)
- Rapport n°1357156 réalisé par ADX EXPERTISE, date du 03/08/2021 (sur le bâtiment 20)
- Rapport n°1357163 réalisé par ADX EXPERTISE, date du 17/09/2021 (sur le bâtiment 22)
- Pré rapport n°1357167, réalisé par ADX EXPERTISE, date du 12/08/2021 (sur le bâtiment 23) .
- Rapport n°1357172, réalisé par ADX EXPERTISE, date du 08/09/2021 (sur le bâtiment 27)

Ces rapports sont joints en annexe de ce plan de retrait amiante.

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Descriptif sommaire des travaux à réaliser

NATURE ET DESCRIPTION DES MCA A TRAITER												PROCESSUS ASSOCIE	NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT
MCA	QUANTITE	INTERIEUR ou EXTERIEUR	TYPE DE SUPPORT	ETAT DE CONSERVATION		ACCESSIBILITE		MOYEN A DISPOSITION			EVACUATION			
				Bon	Dégradé	Facile	Difficile	P.I.R	Echafaudage	Nacelle	Facile	Difficile		
Colle de carrelage et faïence	60 m²	Intérieur	Sol et murs	X		X					X		P05	2
Colle de plinthes	525 ml	Intérieur	Mur et cloison	X		X					X		P05	2
Dalle de sol + colle	295 m²	Intérieur	Plancher béton	X		X					X		P03 P04	2
Bande calicot	25 ml	Intérieur	Mur et cloison	X		X					X		P38	2
Plaque AC	1070 m²	Intérieur	Mur et plaafond	X		X					X		P08	2
Plaque bitumineuse sous évier	1 U	Intérieur	Evier	X		X					X		P33	1
Conduit intérieur	64 ml	Intérieur	Mur et cloison	X		X					X		P01	1
Mitrons	2 U	Extérieur	Toiture	X		X					X		P02	2
Calorifuge	2 ml	Intérieur	Tuyauterie	X		X					X		P15	2
Mastic vitrier	82 U	Intérieur	Menuiserie	X		X					X		P13	1
Canalisation enterrés	2 U	Extérieur	Enterré	X		X					X		P02	2

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

4) Liste des travaux préliminaires

A la charge de l'entreprise Hollinger :
- la mise en place des clôtures,
- le gardiennage du chantier,
- les installations électriques,
- l'installation de la base vie (vestiaires, sanitaires et réfectoires),
- le pré-curage,

5) Planning prévisionnel et effectif prévu

Etape	Type de travaux	Durée (semaines)	Personnel	
			Opérateurs	Chef De chantier
1	Installation et confinement	3	5	1
2	Retrait	7	5	
3	Repliement de chantier	2	5	
Nombre personnes SST : 1				

Liste du personnel

mai-22

NOM	PRENOM	NATIONALITE	TITRE DE SEJOUR	CONTRAT		QUALIFICATION
		NATIONALITE	Numéro	CDI	CDD	
CAMARA	HAMED			CDI		ET -ENCADRANT TECHNIQUE -RTA
CAMARA	Daouda			CDI		ET -ENCADRANT TECHNIQUE CONDUCTEUR DE TRAVAUX
PEREIRA	Thomas			CDI		ET -ENCADRANT TECHNIQUE CHARGE D'AFFAIRE
TOLO	MAHAMA			CDI		EC-ENCADRANT DE CHANTIER - RESPONSABLE DE CHANTIER
TOUNKARA	MOUSSA			CDI		EC-ENCADRANT DE CHANTIER - RESPONSABLE DE CHANTIER
DOUMBIA	OUSMANE			CDI		OP- OPERATEUR
BAMBA	MAMADOU			CDI		OP- OPERATEUR
DOUMBIA	LAMINE		ACCIDENT TRAVAIL	CDI		OP- OPERATEUR
CHARLES	ANDRENORD			CDI		OP- OPERATEUR
SAMEDI	LOUIS URBIN			CDI		EC-ENCADRANT DE CHANTIER - RESPONSABLE DE CHANTIER
TRAORE	SHOULEYMAN			CDI		OP- OPERATEUR
TRAORE	LANCINE			CDI		OP- OPERATEUR
TRAORE	LASSINA			CDI		OP- OPERATEUR
TRAORE	FOUSSENI			CDI		OP- OPERATEUR
SISSOCKO	CHEICKNE			CDI		OP- OPERATEUR
KONE	YOUSSIF			CDI		OP- OPERATEUR
CISSE	CHEICKNA			CDI		OP- OPERATEUR
GAWEL	HENRIK			CDI		OP- OPERATEUR

Tout le personnel de chantier est :
- En CDI
- Agé de plus de 18 ans
- Formé aux risques amiante
- Apte médicalement au port des EPI amiante

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

6) Horaire de travail et temps de vacation

Horaire de travail

Le personnel sera présent sur le chantier selon le principe suivant :

Du lundi au jeudi : 08H00 – 17H00 avec 1 heure pour la pause déjeuner
Le vendredi : 08H00 – 16H00 avec 1 heure pour la pause déjeuner

Pendant les phases de retrait, avec port de protection respiratoire, le temps de vacation maximum est de 2h30 pour une durée totale de 6h maximum par jour. Les temps de vacations sont déterminés selon le processus réalisé afin de respecter la VLEP de 10f/L sur 8h. Ses temps de vacations (définis par la règlementation) peuvent varier selon la concentration attendue de chaque processus. Les temps de vacations à considérer sont décrits sur chaque fiche de processus. (Annexe 2)

Principe de temps de vacation

Etat	Heure	Tâche		Port / non port des EPI	
		Durée	Nature	Durée	Nature
Entrée en zone	08h00	0h15	Habillage	2h00	Port de masque
		1h30	Vacation 1		
Fin vacation	09h45				
		0h15	Déshabillage / Décontamination		
Sortie	10h00				
		0h30	Détente	0h30	Non port de masque
Entrée en zone	10h30	0h15	Habillage	2h00	Port de masque
		1h30	Vacation 2		
Fin vacation	12h15				
		0h15	Déshabillage / Décontamination		
Sortie	12h30				
		0h30	Détente	1h30	Non port de masque
Déjeuner	13h00	1h00	Déjeuner		
Entrée en zone	14h00	0h15	Habillage	2h00	Port de masque
		1h30	Vacation 3		
Fin vacation	15h45				
		0h15	Déshabillage / Décontamination		
Sortie	16h00				
		0h30	Détente	0h30	Non port de masque
Débauche	16h30				

C2DG s'assure du respect de la VLEP (ne pouvant excéder 10 f/L sur 8h) en prenant en compte les temps de vacations précisés sur les fiches processus, les concentrations des mesures des processus, les types d'APR et leur facteur de protection assigné.

La vérification du respect de la VLEP est indiquée sur chaque fiche processus décrit dans ce plan de retrait.


NOTA :

Ces horaires de travail peuvent variés selon certaines contraintes de chantier :

- Exceptionnellement certains travaux pourront être réalisés le samedi.
- Dans le cas des weekends détente accordés au personnel et de la convention collective qui nous ai imputée, les horaires d'arrivée sur le chantier peuvent également être remaniés.
- Les horaires de travail seront adaptés en fonction des variations de températures selon la courbe de Meyer

Courbe de Meyer

Ta (°C)	25	30	35	40	45	50
DLE 95% (min)	130	80	49	30	18	11



Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Point 3 - Préalable à l'établissement du PRA

1) Analyse de risques amiante

ACTIVITE	RISQUES ET CIRCONSTANCES	SEUIL	MESURES DE PREVENTIVES
GENERALITES			
Nouveau personnel arrivant	Non connaissance du chantier et des consignes de sécurité	A l'arrivé	Prise de connaissance du PRC, PPSPS et signature du registre.
Travaux avec appareil de protection respiratoire	Asphyxie, cartouche colmatée, pollution atmosphérique Déshydratation (chaleur) Insuffisance cardiaque (pénibilité, chaleur, froid) Gêne respiratoire (pénibilité, chaleur, froid)	Contrôle de la qualité de l'air produite et débit de 160l/min minimum Courbe Meyer	Placer les compresseurs d'air et extracteur éloigné de source polluante et remplacement du filtre à chaque entrée. Respect des durées maximales d'intervention de 2h30 Habilitation médicale – Utilisation de sous vêtement adapté
INSTALLATION DE CHANTIER			
Installation, balisage	Chocs, heurts (Utilisation d'engin) Chute (Escalier)	Pas de blessé	Ports des EPI adaptés (chaussures et casques) Habilitation du conducteur balisage des zones d'intervention. Sensibilisation du personnel et préférer l'utilisation de l'ascenseur ou d'un chariot monte-escalier pour les charges lourdes
Manutention de matériel	Chute, mal de dos, lésions articulaire (port charge lourde) Blessure, coupure (outils/matériels coupants)	Charge > 25 kg Pas de blessure	Présence de SST et d'une trousse de secours, Sensibilisation geste et posture Port de chaussures sécurité, gants de manutention
Curage vert	Blessure (outils manuels)	Pas de blessure	Port de chaussures sécurité, gants de manutention
CONFINEMENT			
Mise en place du confinement	Chute de hauteur (confinement parties hautes) Chute d'objet Chute de plain-pied Blessures, coupures Risque chimique	Pas de chute Pas de blessure Pas de chute Pas de blessure Vapeur	Utilisation d'échafaudage (PV de conformité) ou plateforme individuelle roulante (PIR) Pas de travaux superposés Protéger / fixer les tuyaux et câble rampant Limiter l'encombrement du chantier Port des EPI, gants adaptés Ventilation du local et port de gants étanche et de lunette de protection en cas d'utilisation importante
Mise en place des SAS	Fuite d'air et d'eau	Absence de fuite	Vérification des joints et raccord, installation de bac de rétention
Mise en place des extracteurs	Pollution des locaux Inhalation de fibre d'amiante (pénétration en zone)	Pas de rejet en intérieur Pas d'inhalation	Raccordement des gaines de rejets extracteur sur les châssis pour rejet vers l'extérieur. Port des EPI adaptés, suivant point zéro
Test de fumée	Chute de plain-pied ou d'escalier (visibilité réduite)	Pas de chute	Eviter les déplacements inutiles, limiter le personnel

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

TRAVAUX DE RETRAIT

Retrait de MCA	Rupture du confinement Inhalation de fibre d'amiante Poussière importante (pas d'humidification) Pollution locaux adjacents Lésions articulaires, douleurs Risque électrique Risque chimique Arrêt des équipements de protection Inondation Pollution par l'eau Chute de hauteur (échafaudage ou PIR) Chute de plain-pied Chute d'escalier Bruit (utilisation matériel) Malaise	Pas de déchirure < 10f/litre < 5f/litre Absence de douleur, pas d'AT Pas d'électrisation Pas de contact direct Absence de coupure de courant Pas d'inondation Filtration 25µ et 50µ Rejet < 30mg/l de MEST Absence de chute Absence de chute Absence de chute < 85 dB Absence de malaise	Contrôle du confinement en début et fin de journée Port des EPI adapté, Contrôle de l'empoussièrement Humidification avant dépose, aspiration à la source Réalisation de mesure environnementale Roulement dans le poste de travail Vérification des consignations et contrôle des installations Port de gant Mise en place d'une alimentation secourue en cas de confinement dynamique Fermeture des robinets d'alimentation d'eau en fin de travaux Changement des filtres et analyse de l'eau rejetée Equipements conforme Eviter les encombrements au sol Mise en place de signalisation Port de bouchons d'oreilles SST présent

FIN D'INTERVENTION

Déconfinement	Fibres résiduelles Pollution locaux adjacents Blessures, coupures	< 5f/litre < 5f/litre Pas de blessure, port de charge <35kg	Nettoyage complémentaire si résultats négatifs Nettoyage fin et Contrôle visuel de la zone avant repli + analyse libé Port des EPI, gants adaptés
Evacuation des déchets et transport	Rupture conditionnement	<35kg	Limiter le poids des sacs + double ensachage avec mis en big bag

ANALYSES DES RISQUES sur personnes extérieures

Co activité	Contamination environnementale Accident, passage de véhicule Endommagement	< 5f/litre Pas d'accident ni incident Pas d'accident ni incident	Fermeture des accès aux zones chantiers Clôture et signalisation des accès chantiers Pas de présence de personnel non autorise par C2DG à compter de la mise en fonctionnement de zone amiante
Intrusion dans les locaux	Dégradation et pollution	Accès autorisé au personnel autorisé	Affichage Amiante, balisage des zones, fermeture des accès, zones en fin de journée
Installation de chantier, balisage, mise en sécurité	Accident, blessure, passage d'autre personnel	Pas d'incident	Délimitation / balisage de la zone de confinement
Retrait de MCA	PAS DE CO-ACTIVITE PENDANT CETTE PHASE		
	Pollution (visiteur non formée au risque amiante)	Formation amiante et certificat médical	Autorisation préalable à la visite, présence du responsable de sas
Déconfinement	PAS DE CO-ACTIVITE PENDANT CETTE PHASE		
Evacuation des déchets	Dégradation des conditionnements	Pas de dégradation	Clôture de la zone déchets, surveillance, affichage

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Point 4 - Installation et Travaux de préparation du chantier

1) Protection des travailleurs

(Arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des EPI)

EPI hors risque amiante → pour les travaux préparatoires (si états initiaux < 5f/L)

Les vêtements de protection, destinés à protéger les intervenants pour les opérations qui ne comportent pas de risques liés à l'amiante sont :

- Le bleu de travail de l'entreprise
- Les chaussures de sécurité
- Les casques et Les gants
- Le harnais lors du montage des échafaudages

EPI avec risque amiante → Pour les travaux de retrait des MCA

Des vêtements jetables neufs seront fournis chaque fois qu'un salarié ou qu'un visiteur pénètrera dans une zone de travail potentiellement contaminée.

Les vêtements jetables comprennent :

- La combinaison étanche jetable t type 5 et 6.
- Les gants type « MAPA »
- Les protège chaussures ou surbottes
- Les sous-vêtements jetables en coton
- Les chaussettes

Des bottes de sécurité sont fournies à notre personnel à leur embauche.

2) Clôtures, Cantonnement et Stockage

A la charge d'C2DG :

- Balisage et isolement de la zone de travail par une séparation physique entre le lieu des travaux de traitement des MCA et les zones avoisinantes.
- Délimiter la zone dans laquelle des mesures de protections collectives et individuelles des salariés sont mises en œuvre en fonction de la nature des travaux.
- Délimiter la zone de stockage des Déchets Amiantés avec accès cadenassé et affichage règlementaire.
- Condamner les accès au chantier non utilisés.
- Mise en place des affichages règlementaires

Exemple d'affichage : (liste non exhaustive)



Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018


3) Installation électrique

L'installation électrique veille à bien répartir les risques de disjonction de courant afin que plusieurs équipements importants ne s'arrêtent pas en même temps (extracteur, chauffe-eau, contrôleurs de dépression, éclairage de secours, …)

L'installation électrique prévoit en particulier que les outillages électriques de désamiantage (agrafeuse, pulvérisateur, lapidaires, burineurs, …) ne soient pas branchés sur les mêmes alimentations que les équipements de protections individuelles et collectives.


Un prestataire externe et agrée réalisera cette installation et sera vérifiée par un organisme de contrôle.
Le schéma de distribution électrique lui est présenté afin qu'elle le contrôle et l'améliore le cas échéant pour le rendre conforme à la règlementation et aux objectifs du chantier.

Schéma de principe




Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

4) Plan d'installation de chantier




Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018




Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018


ZONE D'APPROCHE




Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

ZONE CONFINEE








Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Installation de chantier vu de l'extérieur



Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

5) Travaux préalables avant retrait des MCA

A la charge de l'entreprise générale :

- Déménagement du mobilier et des encombrants avant le désamiantage.
- Mise à disposition d'une armoire TGBT chantier + contrôle électrique.
- Mise à disposition d'un point d'alimentation en eau.

A la charge d'C2DG :

- Etat des lieux.
- Réceptionner le PV de consignation des réseaux fourni par la Maîtrise d'Ouvrage, qui sera archivé dans le classeur de chantier. L'entreprise vérifiera la pertinence de cette consignation et effectuera une signalétique et un balisage, le cas échéant.
- Grâce aux plans de repérage fournis par le Diagnostiqueur, un marquage à la bombe de peinture de tous les matériaux, composants, équipements ou parties d'équipement contenant de l'amiante impacté de façon directe ou indirecte par les travaux, sera réalisé.

Réseaux d'eau :

- Préparation des raccordements en eau des installations nécessaires au retrait de l'amiante (SAS, unité de chauffe, unité de filtration) à chaque niveau sur les installations existantes. Ainsi que les percements et les rebouchages rendus nécessaires pour le cheminement des réseaux, des nourrices d'alimentation en eau.
- Préparation du raccordement des évacuations des eaux filtrées sur les tampons ou conduites existantes, Les eaux chargées / contaminées seront traitées avant rejet aux égouts via une installation comprenant des filtres de 5,25 et 50µm pour chaque SAS personnel (Unité de chauffe et de Filtration) et SAS Matériel.

Réseaux électriques :

- Installation d'une armoire TGBT spécifique désamiantage (IP54), alimentée depuis le TGBT chantier.
- Mise en place d'un groupe électrogène de secours, dimensionné en fonction de la consommation électrique pour les zones de retrait de MCA nécessitant un confinement dynamique avec maintien de dépression constant.
- Contrôle des installations par un organisme agréé avec PV de réception des installations électriques.

Amenée de matériel :

- Stockage du matériel spécifique Amiante (Voir Chapitre 12)
- Stockage du consommable type : équipements de protection collectifs (EPC) et équipements de protection individuels (EPI).
- Stationnement des engins de location (Nacelle, Chariot élévateur).

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

6) Isolement et Calfeutrement de la zone de travail


Tableau des installations requises suivant les niveaux d'empoussièrement (*Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective et INSTRUCTION N° DGT/CT2/2015/238 du 16 octobre 2015)*

	MILIEU INTERIEUR Art. 4, 1°+ Art. 10	***MILIEU EXTERIEUR*** Art. 4, 2° + Art. 10
Niveau 1	Protection des surfaces : • Protection résistante et étanche des surfaces et équipements non décontaminables par film de propreté Installation de décontamination des salariés (spécifique SS3) : • Zone de pré-décontamination : aspiration, mouillage par aspersion de la combinaison • Douche d'hygiène • Eclairage des installations + vestiaire d'approche + zone de récupération Installation de décontamination des déchets (spécifique SS3) : • Adaptée à la nature des travaux	En fonction de l'évaluation des risques de l'employeur, **moyens de prévention adaptés** permettant : • d'éviter la dispersion de fibres à l'extérieur de la zone • d'assurer un niveau de protection des travailleurs **équivalent à celui prévu pour le milieu intérieur**
Niveau 2	Protection des surfaces et confinement : • Isolement de la zone de travail par séparation physique étanche à l'air et à l'eau • Calfeutrement de la zone de travail (neutralisation, obturation des dispositifs de ventilation, etc.) • Si séparation physique non décontaminable : protection par 1 film de propreté • Eléments non décontaminables dans la zone : film de propreté • Fenêtre de visualisation dans le confinement de la zone de travail sauf impossibilité • Création d'un flux d'air neuf et permanent de l'extérieur vers l'intérieur de la zone • Extracteurs THE, avec rejet de l'air vers milieu extérieur + extracteurs de secours (installation électrique secourue) • **Renouvellement homogène de l'air: au minimum 6 volumes/h** • Dépression • - 10 Pa + contrôleur de dépression Installation de décontamination des salariés (spécifique SS3) : • Au moins 3 compartiments + 2 douches (taux de renouvellement : 2xVolume douche/min) • Eclairage des installations + vestiaire d'approche + zone de récupération • Installation distincte de l'installation de décontamination des déchets sauf impossibilité Installation de décontamination des déchets (spécifique SS3) : • Eclairée, compartimentée, vitesse d'air de 0,5m/s sur toute la section	
Niveau 3	Protection des surfaces et confinement : • Isolement de la zone de travail par séparation physique étanche à l'air et à l'eau • Calfeutrement de la zone de travail (neutralisation, obturation des dispositifs de ventilation, etc.) • Si séparation physique décontaminable : 1 film de propreté ; si séparation physique non décontaminable : 2 films de propreté • Eléments non décontaminables dans la zone : film de propreté • Fenêtre de visualisation dans le confinement de la zone de travail sauf impossibilité • Création d'un flux d'air neuf et permanent de l'extérieur vers l'intérieur de la zone • **Extracteurs** THE, avec rejet de l'air vers milieu extérieur + extracteurs de secours (installation électrique secourue) • **Renouvellement homogène de l'air: au minimum 10 volumes/h** • **Dépression** • - 10 Pa + contrôleur de dépression Installation de décontamination des salariés (spécifique SS3) : • Au moins 3 compartiments + 2 douches (taux de renouvellement : 2 x volume douche/min) • Eclairage des installations + vestiaire d'approche + zone de récupération • Installation distincte de l'installation de décontamination des déchets sauf impossibilité Installation de décontamination des déchets (spécifique SS3) : Eclairée, compartimentée, vitesse d'air de 0,5m/s sur toute la section	**Installations de décontamination des salariés et des déchets (spécifique SS3) :** dispositions identiques au milieu intérieur

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Procédure de décontamination du personnel :

La procédure sera affichée dans la zone d'approche




Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

7) Localisation des MCA

Les repérages suivants sont réalisés en fonction du niveau d'empoussièrement dans lequel les matériaux seront retirés.

Zones de travaux en fonction du Niveau d'empoussièrement prévu
Niveau 1
Niveau 2


Bâtiment 8



Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Bâtiment 10


RDC




R+1



Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018



RDC



Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

RDC



PLAFONDS

R+1




SOLS

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Bâtiment 11

RDC




Rez de chaussée

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018



MURS

1er étage



Combles

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018



Rez de chaussée

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018



PLAFONDS

Rez de chaussée

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018



SOLS

1er étage


Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018



Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018


Bâtiment 12

RDC



Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Bâtiment 14




Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Bâtiment 15




Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018




Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Bâtiment 16




Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

----- 1er étage -----




Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

----- 2ème étage -----




Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

----- 3ème étage -----




P071 Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage AC1
(cf. tableau des analyses)

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018




Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018



Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018


Bâtiment 17



P012 Conduit de fumée en fibro-ciment EP
(cf. tableau des analyses)


Rez-de-chaussée

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018



Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018


Bâtiment 18



Rez-de-chaussée


Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Bâtiment 19



Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Bâtiment 20




Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018




Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Bâtiment 22



Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018




Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018



Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018




Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018



REZ DE CHAUSSEE

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018



1ER ETAGE

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018



2EME ETAGE

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

8) Plan d'installation, confinement, bilan aéraulique

Phasage :

I. Retrait des MCA de niveau 2 d'empoussierement necessitant des confinements dynamiques :

1) Confinement n°1
   - ∞ Mise en place du matériel et du confinement : **1** SAS personnel, **1** extracteur de **4000** m3/h, 1 entrée d'air de compensation (filtre de 30*30 cm)
   - ∞ Réalisation du test de fumée et aéraulique réel
   - ∞ Retrait des MCA présents dans ce confinement
   - ∞ Contrôle visuel interne
   - ∞ Pose des analyses de 1ere restitution
   - ∞ Retrait des installations et du confinement

2) Confinement n°2
   - ∞ Mise en place du matériel et du confinement : **1** SAS personnel, **1** SAS matériel, **x3** extracteurs de **4000** m3/h **14** entrées d'air de compensation (filtre de 30*30 cm)
   - ∞ Réalisation du test de fumée et aéraulique réel
   - ∞ Retrait des MCA présents dans ce confinement
   - ∞ Contrôle visuel interne
   - ∞ Pose des analyses de 1ere restitution
   - ∞ Retrait des installations et du confinement

3) Confinement n°3
   - ∞ Mise en place du matériel et du confinement : **1** SAS personnel, **1** SAS matériel, **x** 3 extracteurs de **4000** m3/h **14** entrées d'air de compensation (filtre de 30*30 cm)
   - ∞ Réalisation du test de fumée et aéraulique réel
   - ∞ Retrait des MCA présents dans ce confinement
   - ∞ Contrôle visuel interne
   - ∞ Pose des analyses de 1ere restitution
   - ∞ Retrait des installations et du confinement

4) Confinement n°4
   - ∞ Mise en place du matériel et du confinement : **1** SAS personnel, **x** 1 extracteur de **4000** m3/h **4** entrées d'air de compensation (filtre de 30*30 cm)
   - ∞ Réalisation du test de fumée et aéraulique réel
   - ∞ Retrait des MCA présents dans ce confinement
   - ∞ Contrôle visuel interne
   - ∞ Pose des analyses de 1ere restitution
   - ∞ Retrait des installations et du confinement

5) Confinement n°5
   - ∞ Mise en place du matériel et du confinement : **1** SAS personnel, **x** 1 extracteur de **4000** m3/h **1** entrée d'air de compensation (filtre de 30*30 cm)
   - ∞ Réalisation du test de fumée et aéraulique réel
   - ∞ Retrait des MCA présents dans ce confinement
   - ∞ Contrôle visuel interne
   - ∞ Pose des analyses de 1ere restitution
   - ∞ Retrait des installations et du confinement

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

6) Confinement n°6
   - Mise en place du matériel et du confinement : **1** SAS personnel, **1** SAS matériel, **x** 6 extracteur de **4000** m3/h **30** entrées d'air de compensation (filtre de 30*30 cm)
   - Réalisation du test de fumée et aéraulique réel
   - Retrait des MCA présents dans ce confinement
   - Contrôle visuel interne
   - Pose des analyses de 1ere restitution
   - Retrait des installations et du confinement

7) Confinement n°7
   - Mise en place du matériel et du confinement : **1** SAS personnel, **x** 1 extracteur de **4000** m3/h **1** entrée d'air de compensation (filtre de 30*30 cm)
   - Réalisation du test de fumée et aéraulique réel
   - Retrait des MCA présents dans ce confinement
   - Contrôle visuel interne
   - Pose des analyses de 1ere restitution
   - Retrait des installations et du confinement


8) Confinement n°8
   - Mise en place du matériel et du confinement : **1** SAS personnel, **x** 2 extracteur de **4000** m3/h **5** entrée d'air de compensation (filtre de 30*30 cm)
   - Réalisation du test de fumée et aéraulique réel
   - Retrait des MCA présents dans ce confinement
   - Contrôle visuel interne
   - Pose des analyses de 1ere restitution
   - Retrait des installations et du confinement

LEGENDE

ZA ZR	**Zone d'approche / Zone de récupération**		**Déprimogènes 4000 m3**
	Zone de confinement		**Gaine d'extraction**
	**SAS personnel 5 compartiments 2 douches**		**Entrée d'air**
	**SAS personnel 3 compartiments 2 douches**		**Zone déchet**
	**SAS matériel 1 douche**		**Issue de secours**
	**Unité mobile de décontamination**		**Clôture chantier**
	**Bulle de vision**		**Groupe de secours**

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Confinement 1 bâtiment 8



Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Bilan aéraulique du confinement 1 bâtiment 8

Bilan aéraulique prévisionnel du confinement 1

Etapes 3, 4, 5, 6: du guide INRS 2137 (les étapes 1 et 2 sont sur le plan de confinement)

Tx de renouvellement choisie :	6 fois le vol./h jusqu'à 3300 f/L	20 fois le vol./h de 6000 f/L à 10 000 f/L
	15 fois le vol./h de 3000 à 6000 f/L	20 fois le vol./h de 10 000 f/L à 25 000 f/L

Valeur de la depression reglementaire:	10 Pa	Valeur prise en compte pour assurer les conditions minimales de fonctionnement de ce bilan prévisionnel
Valeur de la depression chosisie:	20 Pa	

Détermination des zones élémentaires et du volume d'air a renouvelé:

ZE*	Surface (m²)	Hauteur (m)	Volume (m3)	Débit à renouveller (m3/h)	ZE*	Surface (m²)	Hauteur (m)	Volume (m3)	Débit à renouveller (m3/h)	ZE*	Surface (m²)	Hauteur (m)	Volume (m3)	Débit à renouveller (m3/h)
ZE 1	30,00	2,50	75	450	ZE 21			0	0	ZE 41			0	0
ZE 2			0	0	ZE 22			0	0	ZE 42			0	0
ZE 3			0	0	ZE 23			0	0	ZE 43			0	0
ZE 4			0	0	ZE 24			0	0	ZE 44			0	0
ZE 5			0	0	ZE 25			0	0	ZE 45			0	0
ZE 6			0	0	ZE 26			0	0	ZE 46			0	0
ZE 7			0	0	ZE 27			0	0	ZE 47			0	0
ZE 8			0	0	ZE 28			0	0	ZE 48			0	0
ZE 9			0	0	ZE 29			0	0	ZE 49			0	0
ZE 10			0	0	ZE 30			0	0	ZE 50			0	0
ZE 11			0	0	ZE 31			0	0	ZE 51			0	0
ZE 12			0	0	ZE 32			0	0	ZE 52			0	0
ZE 13			0	0	ZE 33			0	0	ZE 53			0	0
ZE 14			0	0	ZE 34			0	0	ZE 54			0	0
ZE 15			0	0	ZE 35			0	0	ZE 55			0	0
ZE 16			0	0	ZE 36			0	0	ZE 56			0	0
ZE 17			0	0	ZE 37			0	0	ZE 57			0	0
ZE 18			0	0	ZE 38			0	0	ZE 58			0	0
ZE 19			0	0	ZE 39			0	0	ZE 59			0	0
ZE 20			0	0	ZE 40			0	0	ZE 60			0	0

* ZE = zone élémentaire

Volume total (m3)	75	Total Debit à renouveller (m3/h)	450

Etape 7 Air entrant dans les sas

Sas perso (m3/h)	350	Selon REX	Sas matériel (m3/h)	0	Pas de SAS MAT sur ce chantier, impossibilité technique

Etape 8, 9, 10, 11: Détermination du débit d'air neuf de compensation et nombre d'entrées

*V(vitesse entrée d'air)=v(2Δp/(Dzeta*1,2 (masse vol de l'air))*

*Q(débit d'air entrant)=K(coefficent correcteur de 1)*S(surface entrée d'air)*V(vitesse entrée d'air)*3600*

Caractéristique des entrées d'airs du chantier:

Hauteur (m)	0,3	Vitesse (m/s)	1,9	(moyenne selon REX)
Largeur (m)	0,3	Coeff. K	0,7	
Surface (m²)	0,09	Débit (m3/h)	430,92	


ZE*	Débit à renouveller (m3/h)	SAS Perso	SAS mat	Besoin en entrée d'air	ZE*	Débit à renouveller (m3/h)	SAS Perso	SAS mat	Besoin en entrée d'air	ZE*	Débit à renouveller (m3/h)	SAS Perso	SAS mat	Besoin en entrée d'air
ZE 1	450,00	350		1	ZE 21	0,00			0	ZE 41	0,00			0
ZE 2	0,00			0	ZE 22	0,00			0	ZE 42	0,00			0
ZE 3	0,00			0	ZE 23	0,00			0	ZE 43	0,00			0
ZE 4	0,00			0	ZE 24	0,00			0	ZE 44	0,00			0
ZE 5	0,00			0	ZE 25	0,00			0	ZE 45	0,00			0
ZE 6	0,00			0	ZE 26	0,00			0	ZE 46	0,00			0
ZE 7	0,00			0	ZE 27	0,00			0	ZE 47	0,00			0
ZE 8	0,00			0	ZE 28	0,00			0	ZE 48	0,00			0
ZE 9	0,00			0	ZE 29	0,00			0	ZE 49	0,00			0
ZE 10	0,00			0	ZE 30	0,00			0	ZE 50	0,00			0
ZE 11	0,00			0	ZE 31	0,00			0	ZE 51	0,00			0
ZE 12	0,00			0	ZE 32	0,00			0	ZE 52	0,00			0
ZE 13	0,00			0	ZE 33	0,00			0	ZE 53	0,00			0
ZE 14	0,00			0	ZE 34	0,00			0	ZE 54	0,00			0
ZE 15	0,00			0	ZE 35	0,00			0	ZE 55	0,00			0
ZE 16	0,00			0	ZE 36	0,00			0	ZE 56	0,00			0
ZE 17	0,00			0	ZE 37	0,00			0	ZE 57	0,00			0
ZE 18	0,00			0	ZE 38	0,00			0	ZE 58	0,00			0
ZE 19	0,00			0	ZE 39	0,00			0	ZE 59	0,00			0
ZE 20	0,00			0	ZE 40	0,00			0	ZE 60	0,00			0

Nombre d'entrées d'airs totale	1	Débits des entrées d'airs de compensation	430,92	Débit total des entrées d'airs maitrisées (m3/h)	780,92

Entrées d'airs de compenstion + les SAS

Etape 12: Estimation du débit de fuite





Taux de fuite d'un confinement (pour une dépression de 20 Pa)

Type de confinement choisi	1
Taux de fuite estimé *	3,00

Débits des fuites (m3/h)	225

* Selon le REX de l'entreprise et notre analyse de risque, le taux de fuite estimé peut volontairement être plus elevé que la configuration réel du chantier pour éviter d'être confronté à une situation anormale ou imprévue lors de la préparation de chantier. Le besoin en nombre d'extracteurs peut s'averer alors plus important que la réalité du chantier mais l'entreprise dispose des moyens matériels suffisant pour appréhender cette situation.

Etape 13: Calcule du débit d'air à extraire en permanence

Débit total a extraire en permanence (m3/h)	1 005,92

Débit des entrées d'airs maitrisées + débit des fuites

Etape 14: Définir le nombre d'extracteur

Encrassement du filtre	0,15	(donnée du fabricant)

	Débit avec filtre neuf (m3/h)	Débit avec filtre encrassé (m3/h)	Besoin en extracteurs
Caractéristiques des extracteurs disponibles	8000	6800	
	5000	4250	
	4000	3400	1
	2000	1700	

et minimu 1 en secours

Etape 15: Définir le nombre d'entrée d'air de réglage

Entrée d'air de réglage diamètre 300mm / vitesse moyenne retenue selon REX 5,6


Débit de l'entrée d'air de réglage (en m3/h) 1420

Différence entre capacité maximale des extracteur et le débit d'air a extraire en permanence 2 994,08


Nombre total d'entrée d'air de réglage necessaire	2

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Confinement 2 bâtiment 10



Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018



Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Bilan aéraulique du confinement 2 bâtiment 10

Bilan aéraulique prévisionnel du confinement 2

Etapes 3, 4, 5, 6: du guide INRS 2137 (les étapes 1 et 2 sont sur le plan de confinement)

Tx de renouvellement choisie :	6 fois le vol./h jusqu'à 3300 f/L	20 fois le vol./h de 6000 f/L à 10 000 f/L
	15 fois le vol./h de 3000 à 6000 f/L	20 fois le vol./h de 10 000 f/L à 25 000 f/L

Valeur de la depression reglementaire:	10 Pa	Valeur prise en compte pour assurer les conditions minimales de fonctionnement de ce bilan prévisionnel
Valeur de la depression chosisie:	20 Pa	

Détermination des zones élémentaires et du volume d'air a renouvelé:

ZE*	Surface (m²)	Hauteur (m)	Volume (m3)	Débit à renouveller (m3/h)	ZE*	Surface (m²)	Hauteur (m)	Volume (m3)	Débit à renouveller (m3/h)	ZE*	Surface (m²)	Hauteur (m)	Volume (m3)	Débit à renouveller (m3/h)
ZE 1	30,00	2,50	75	450	ZE 21			0	0	ZE 41			0	0
ZE 2	30,00	2,50	75	450	ZE 22			0	0	ZE 42			0	0
ZE 3	15,00	2,50	37,5	225	ZE 23			0	0	ZE 43			0	0
ZE 4	40,00	2,50	100	600	ZE 24			0	0	ZE 44			0	0
ZE 5	15,00	2,50	37,5	225	ZE 25			0	0	ZE 45			0	0
ZE 6	15,00	2,50	37,5	225	ZE 26			0	0	ZE 46			0	0
ZE 7	10,00	2,50	25	150	ZE 27			0	0	ZE 47			0	0
ZE 8	25,00	2,50	62,5	375	ZE 28			0	0	ZE 48			0	0
ZE 9	50,00	2,50	125	750	ZE 29			0	0	ZE 49			0	0
ZE 10	40,00	2,50	100	600	ZE 30			0	0	ZE 50			0	0
ZE 11			0	0	ZE 31			0	0	ZE 51			0	0
ZE 12			0	0	ZE 32			0	0	ZE 52			0	0
ZE 13			0	0	ZE 33			0	0	ZE 53			0	0
ZE 14			0	0	ZE 34			0	0	ZE 54			0	0
ZE 15			0	0	ZE 35			0	0	ZE 55			0	0
ZE 16			0	0	ZE 36			0	0	ZE 56			0	0
ZE 17			0	0	ZE 37			0	0	ZE 57			0	0
ZE 18			0	0	ZE 38			0	0	ZE 58			0	0
ZE 19			0	0	ZE 39			0	0	ZE 59			0	0
ZE 20			0	0	ZE 40			0	0	ZE 60			0	0

* ZE = zone élémentaire

Volume total (m3)	675	Total Débit à renouveller (m3/h)	4050

Etape 7 Air entrant dans les sas

Sas perso (m3/h)	350	Selon REX	Sas matériel (m3/h)	450

Etape 8, 9, 10, 11: Détermination du débit d'air neuf de compensation et nombre d'entrées

*V(vitesse entrée d'air)=√(2Δp/(Dzeta*1,2 (masse vol de l'air))*

*Q(débit d'air entrant)=K(coefficent correcteur de 1)*S(surface entrée d'air)*V(vitesse entrée d'air)*3600*

Caractéristique des entrées d'airs du chantier:

Hauteur (m)	0,3	Vitesse (m/s)	1,9	(moyenne selon REX)
Largeur (m)	0,3	Coeff. K	0,7	
Surface (m²)	0,09	Débit (m3/h)	430,92	


ZE*	Débit à renouveller (m3/h)	SAS Perso	SAS mat	Besoin en entrée d'air	ZE*	Débit à renouveller (m3/h)	SAS Perso	SAS mat	Besoin en entrée d'air	ZE*	Débit à renouveller (m3/h)	SAS Perso	SAS mat	Besoin en entrée d'air
ZE 1	450,00	350		1	ZE 21	0,00			0	ZE 41	0,00			0
ZE 2	450,00			2	ZE 22	0,00			0	ZE 42	0,00			0
ZE 3	225,00			1	ZE 23	0,00			0	ZE 43	0,00			0
ZE 4	600,00		450	1	ZE 24	0,00			0	ZE 44	0,00			0
ZE 5	225,00			1	ZE 25	0,00			0	ZE 45	0,00			0
ZE 6	225,00			1	ZE 26	0,00			0	ZE 46	0,00			0
ZE 7	150,00			1	ZE 27	0,00			0	ZE 47	0,00			0
ZE 8	375,00			1	ZE 28	0,00			0	ZE 48	0,00			0
ZE 9	750,00			2	ZE 29	0,00			0	ZE 49	0,00			0
ZE 10	600,00			2	ZE 30	0,00			0	ZE 50	0,00			0
ZE 11	0,00			0	ZE 31	0,00			0	ZE 51	0,00			0
ZE 12	0,00			0	ZE 32	0,00			0	ZE 52	0,00			0
ZE 13	0,00			0	ZE 33	0,00			0	ZE 53	0,00			0
ZE 14	0,00			0	ZE 34	0,00			0	ZE 54	0,00			0
ZE 15	0,00			0	ZE 35	0,00			0	ZE 55	0,00			0
ZE 16	0,00			0	ZE 36	0,00			0	ZE 56	0,00			0
ZE 17	0,00			0	ZE 37	0,00			0	ZE 57	0,00			0
ZE 18	0,00			0	ZE 38	0,00			0	ZE 58	0,00			0
ZE 19	0,00			0	ZE 39	0,00			0	ZE 59	0,00			0
ZE 20	0,00			0	ZE 40	0,00			0	ZE 60	0,00			0

Nombre d'entrées d'airs totale	14	Débits des entrées d'airs de compensation	6032,88	Débit total des entrées d'airs maitrisées (m3/h)	6 832,88

Entrées d'airs de compenstion + les SAS

Etape 12: Estimation du débit de fuite





Taux de fuite d'un confinement (pour une dépression de 20 Pa)

Type de confinement choisi	1
Taux de fuite estimé *	3,00

Débits des fuites (m3/h)	2025

* Selon le REX de l'entreprise et notre analyse de risque, le taux de fuite estimé peut volontairement être plus elevé que la configuration réel du chantier pour éviter d'être confronté à une situation anormale ou imprévue lors de la préparation de chantier. Le besoin en nombre d'extracteurs peut s'averer alors plus important que la réalité du chantier mais l'entreprise dispose des moyens matériels suffisant pour appréhender cette situation.

Etape 13: Calcule du débit d'air à extraire en permanence

Débit total a extraire en permanence (m3/h)	8 857,88

Débit des entrées d'airs maitrisées + débit des fuites

Etape 14: Définir le nombre d'extracteur

Encrassement du filtre	0,15

(donnée du fabricant)

	Débit avec filtre neuf (m3/h)	Débit avec filtre encrassé (m3/h)	Besoin en extracteurs
Caractéristiques des extracteurs disponibles	8000	6800	
	5000	4250	
	4000	3400	3
	2000	1700	

et minimu 1 en secours

Etape 15: Définir le nombre d'entrée d'air de réglage

Entrée d'air de réglage diamètre 300mm / vitesse moyenne retenue selon REX 5,6


Débit de l'entrée d'air de réglage (en m3/h) 1420

Différence entre capacité maximale des extracteur et le débit d'air a extraire en permanence 3 142,12


Nombre total d'entrée d'air de réglage necessaire	2

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Confinement 3 bâtiment 11



Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018



Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Bilan aéraulique du confinement 3 bâtiment 11

Bilan aéraulique prévisionnel du confinement 3

Etapes 3, 4, 5, 6: du guide INRS 2137 (les étapes 1 et 2 sont sur le plan de confinement)

Tx de renouvellement choisie :	6 fois le vol./h jusqu'à 3300 f/L	20 fois le vol./h de 6000 f/L à 10 000 f/L
	15 fois le vol./h de 3000 à 6000 f/L	20 fois le vol./h de 10 000 f/L à 25 000 f/L

Valeur de la depression reglementaire:	10 Pa	Valeur prise en compte pour assurerles conditions minimales de fonctionnement de ce bilan provisionnel
Valeur de la depression chosisie:	20 Pa	

Détermination des zones élémentaires et du volume d'air a renouvelé:

ZE*	Surface (m²)	Hauteur (m)	Volume (m3)	Débit à renouveller (m3/h)	ZE*	Surface (m²)	Hauteur (m)	Volume (m3)	Débit à renouveller (m3/h)	ZE*	Surface (m²)	Hauteur (m)	Volume (m3)	Débit à renouveller (m3/h)
ZE 1	30,00	2,50	75	450	ZE 21			0	0	ZE 41			0	0
ZE 2	30,00	2,50	75	450	ZE 22			0	0	ZE 42			0	0
ZE 3	40,00	2,50	100	600	ZE 23			0	0	ZE 43			0	0
ZE 4	40,00	2,50	100	600	ZE 24			0	0	ZE 44			0	0
ZE 5	15,00	2,50	37,5	225	ZE 25			0	0	ZE 45			0	0
ZE 6	15,00	2,50	37,5	225	ZE 26			0	0	ZE 46			0	0
ZE 7	10,00	2,50	25	150	ZE 27			0	0	ZE 47			0	0
ZE 8	25,00	2,50	62,5	375	ZE 28			0	0	ZE 48			0	0
ZE 9	50,00	2,50	125	750	ZE 29			0	0	ZE 49			0	0
ZE 10	40,00	2,50	100	600	ZE 30			0	0	ZE 50			0	0
ZE 11			0	0	ZE 31			0	0	ZE 51			0	0
ZE 12			0	0	ZE 32			0	0	ZE 52			0	0
ZE 13			0	0	ZE 33			0	0	ZE 53			0	0
ZE 14			0	0	ZE 34			0	0	ZE 54			0	0
ZE 15			0	0	ZE 35			0	0	ZE 55			0	0
ZE 16			0	0	ZE 36			0	0	ZE 56			0	0
ZE 17			0	0	ZE 37			0	0	ZE 57			0	0
ZE 18			0	0	ZE 38			0	0	ZE 58			0	0
ZE 19			0	0	ZE 39			0	0	ZE 59			0	0
ZE 20			0	0	ZE 40			0	0	ZE 60			0	0

* ZE = zone élémentaire

Volume total (m3)	737,5	Total Debit à renouveller (m3/h)	4425

Etape 7 Air entrant dans les sas

Sas perso (m3/h)	350	Selon REX	Sas matériel (m3/h)	450

Etape 8, 9, 10, 11: Détermination du débit d'air neuf de compensation et nombre d'entrées

*V(vitesse entrée d'air)=√(2Δp/[Dzeta*1,2 (masse vol de l'air)]*

*Q(débit d'air entrant)=K(coefficent correcteur de 1)*S(surface entrée d'air)*V(vitesse entrée d'air)*3600*

Caractéristique des entrées d'airs du chantier:

Hauteur (m)	0,3	Vitesse (m/s)	1,9	(moyenne selon REX)
Largeur (m)	0,3	Coeff. K	0,7	
Surface (m²)	0,09	Débit (m3/h)	430,92	


ZE*	Débit à renouveller (m3/h)	SAS Perso	SAS mat	Besoin en entrée d'air	ZE*	Débit à renouveller (m3/h)	SAS Perso	SAS mat	Besoin en entrée d'air	ZE*	Débit à renouveller (m3/h)	SAS Perso	SAS mat	Besoin en entrée d'air
ZE 1	450,00	350		1	ZE 21	0,00			0	ZE 41	0,00			0
ZE 2	450,00			2	ZE 22	0,00			0	ZE 42	0,00			0
ZE 3	600,00			2	ZE 23	0,00			0	ZE 43	0,00			0
ZE 4	600,00		450	1	ZE 24	0,00			0	ZE 44	0,00			0
ZE 5	225,00			1	ZE 25	0,00			0	ZE 45	0,00			0
ZE 6	225,00			1	ZE 26	0,00			0	ZE 46	0,00			0
ZE 7	150,00			1	ZE 27	0,00			0	ZE 47	0,00			0
ZE 8	375,00			1	ZE 28	0,00			0	ZE 48	0,00			0
ZE 9	750,00			2	ZE 29	0,00			0	ZE 49	0,00			0
ZE 10	600,00			2	ZE 30	0,00			0	ZE 50	0,00			0
ZE 11	0,00			0	ZE 31	0,00			0	ZE 51	0,00			0
ZE 12	0,00			0	ZE 32	0,00			0	ZE 52	0,00			0
ZE 13	0,00			0	ZE 33	0,00			0	ZE 53	0,00			0
ZE 14	0,00			0	ZE 34	0,00			0	ZE 54	0,00			0
ZE 15	0,00			0	ZE 35	0,00			0	ZE 55	0,00			0
ZE 16	0,00			0	ZE 36	0,00			0	ZE 56	0,00			0
ZE 17	0,00			0	ZE 37	0,00			0	ZE 57	0,00			0
ZE 18	0,00			0	ZE 38	0,00			0	ZE 58	0,00			0
ZE 19	0,00			0	ZE 39	0,00			0	ZE 59	0,00			0
ZE 20	0,00			0	ZE 40	0,00			0	ZE 60	0,00			0

Nombre d'entrées d'airs totale	14	Débits des entrées d'airs de compensation	6032,88	Débit total des entrées d'airs maitrisées (m3/h)	6 832,88

Entrées d'airs de compenstion + les SAS

Etape 12: Estimation du débit de fuite





Taux de fuite d'un confinement classé sous une dépression de 20 Pa(1)

Type de confinement choisi	1
Taux de fuite estimé *	3,00

Débits des fuites (m3/h)	2212,5

* Selon le REX de l'entreprise et notre analyse de risque, le taux de fuite estimé peut volontairement être plus elevé que la configuration réel du chantier pour éviter d'être confronté à une situation anormale ou imprévue lors de la préparation de chantier. Le besoin en nombre d'extracteurs peut s'averer alors plus important que la réalité du chantier mais l'entreprise dispose des moyens matériels suffisant pour appréhender cette situation.

Etape 13: Calcule du débit d'air à extraire en permanence

Débit total a extraire en permanence (m3/h)	9 045,38

Débit des entrées d'airs maitrisées + débit des fuites

Etape 14: Définir le nombre d'extracteur

Encrassement du filtre	0,15

(donnée du fabricant)

	Débit avec filtre neuf (m3/h)	Débit avec filtre encrassé (m3/h)	Besoin en extracteurs	
Caractéristiques des extracteurs disponibles	8000	6800		
	5000	4250		
	4000	3400	3	et minimu 1 en secours
	2000	1700		

Etape 15: Définir le nombre d'entrée d'air de réglage

Entrée d'air de réglage diamètre 300mm / vitesse moyenne retenue selon REX 5,6


Débit de l'entrée d'air de réglage (*en m3/h*) 1420

Différence entre capacité maximale des extracteur et le débit d'air a extraire en permanence 2 954,62

Nombre total d'entrée d'air de réglage necessaire	2

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Confinement 4 bâtiment 12



Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Bilan aéraulique prévisionnel du confinement 4

Etapes 3, 4, 5, 6: du guide INRS 2137 (les étapes 1 et 2 sont sur le plan de confinement)

Tx de renouvellement choisie :	6 fois le vol./h jusqu'à 3300 f/L	20 fois le vol./h de 6000 f/L à 10 000 f/L
	15 fois le vol./h de 3000 à 6000 f/L	20 fois le vol./h de 10 000 f/L à 25 000 f/L

Valeur de la depression reglementaire:	10 Pa	Valeur prise en compte pour assurerles conditions minimales de fonctionnement de ce bilan prévisionnel
Valeur de la depression chosisie:	20 Pa	

Détermination des zones élémentaires et du volume d'air a renouvelé:

ZE*	Surface (m²)	Hauteur (m)	Volume (m3)	Débit à renouveller (m3/h)	ZE*	Surface (m²)	Hauteur (m)	Volume (m3)	Débit à renouveller (m3/h)	ZE*	Surface (m²)	Hauteur (m)	Volume (m3)	Débit à renouveller (m3/h)
ZE 1	7,00	2,50	17,5	105	ZE 21			0	0	ZE 41			0	0
ZE 2	10,00	2,50	25	150	ZE 22			0	0	ZE 42			0	0
ZE 3	10,00	2,50	25	150	ZE 23			0	0	ZE 43			0	0
ZE 4	9,00	2,50	22,5	135	ZE 24			0	0	ZE 44			0	0
ZE 5			0	0	ZE 25			0	0	ZE 45			0	0
ZE 6			0	0	ZE 26			0	0	ZE 46			0	0
ZE 7			0	0	ZE 27			0	0	ZE 47			0	0
ZE 8			0	0	ZE 28			0	0	ZE 48			0	0
ZE 9			0	0	ZE 29			0	0	ZE 49			0	0
ZE 10			0	0	ZE 30			0	0	ZE 50			0	0
ZE 11			0	0	ZE 31			0	0	ZE 51			0	0
ZE 12			0	0	ZE 32			0	0	ZE 52			0	0
ZE 13			0	0	ZE 33			0	0	ZE 53			0	0
ZE 14			0	0	ZE 34			0	0	ZE 54			0	0
ZE 15			0	0	ZE 35			0	0	ZE 55			0	0
ZE 16			0	0	ZE 36			0	0	ZE 56			0	0
ZE 17			0	0	ZE 37			0	0	ZE 57			0	0
ZE 18			0	0	ZE 38			0	0	ZE 58			0	0
ZE 19			0	0	ZE 39			0	0	ZE 59			0	0
ZE 20			0	0	ZE 40			0	0	ZE 60			0	0

* ZE = zone élémentaire

Volume total (m3)	90	Total Debit à renouveller (m3/h)	540

Etape 7 Air entrant dans les sas

Sas perso (m3/h)	350	Selon REX	Sas matériel (m3/h)	0	Pas de SAS MAT sur ce chantier, impossibilité technique

Etape 8, 9, 10, 11: Détermination du débit d'air neuf de compensation et nombre d'entrées

*V(vitesse entrée d'air)=√(2Δp/(Dzeta*1,2 (masse vol de l'air))*

*Q(débit d'air entrant)=k(coefficent correcteur de 1)*S(surface entrée d'air)*V(vitesse entrée d'air)*3600*

Caractéristique des entrées d'airs du chantier:

Hauteur (m)	0,3	Vitesse (m/s)	1,9	(moyenne selon REX)
Largeur (m)	0,3	Coeff. K	0,7	
Surface (m²)	0,09	Débit (m3/h)	430,92	


ZE*	Débit à renouveller (m3/h)	SAS Perso	SAS mat	Besoin en entrée d'air	ZE*	Débit à renouveller (m3/h)	SAS Perso	SAS mat	Besoin en entrée d'air	ZE*	Débit à renouveller (m3/h)	SAS Perso	SAS mat	Besoin en entrée d'air
ZE 1	105,00	350		1	ZE 21	0,00			0	ZE 41	0,00			0
ZE 2	150,00			1	ZE 22	0,00			0	ZE 42	0,00			0
ZE 3	150,00			1	ZE 23	0,00			0	ZE 43	0,00			0
ZE 4	135,00			1	ZE 24	0,00			0	ZE 44	0,00			0
ZE 5	0,00			0	ZE 25	0,00			0	ZE 45	0,00			0
ZE 6	0,00			0	ZE 26	0,00			0	ZE 46	0,00			0
ZE 7	0,00			0	ZE 27	0,00			0	ZE 47	0,00			0
ZE 8	0,00			0	ZE 28	0,00			0	ZE 48	0,00			0
ZE 9	0,00			0	ZE 29	0,00			0	ZE 49	0,00			0
ZE 10	0,00			0	ZE 30	0,00			0	ZE 50	0,00			0
ZE 11	0,00			0	ZE 31	0,00			0	ZE 51	0,00			0
ZE 12	0,00			0	ZE 32	0,00			0	ZE 52	0,00			0
ZE 13	0,00			0	ZE 33	0,00			0	ZE 53	0,00			0
ZE 14	0,00			0	ZE 34	0,00			0	ZE 54	0,00			0
ZE 15	0,00			0	ZE 35	0,00			0	ZE 55	0,00			0
ZE 16	0,00			0	ZE 36	0,00			0	ZE 56	0,00			0
ZE 17	0,00			0	ZE 37	0,00			0	ZE 57	0,00			0
ZE 18	0,00			0	ZE 38	0,00			0	ZE 58	0,00			0
ZE 19	0,00			0	ZE 39	0,00			0	ZE 59	0,00			0
ZE 20	0,00			0	ZE 40	0,00			0	ZE 60	0,00			0

Nombre d'entrées d'airs totale	4	Débits des entrées d'airs de compensation	1723,68	Débit total des entrées d'airs maitrisées (m3/h)	2 073,68

Entrées d'airs de compenstion + les SAS

Etape 12: Estimation du débit de fuite





Taux de fuite d'un confinement (pour une dépression de 20 Pa)

Type de confinement choisi	1
Taux de fuite estimé *	3,00

Débits des fuites (m3/h)	270

* Selon le REX de l'entreprise et notre analyse de risque, le taux de fuite estimé peut volontairement être plus elevé que la configuration réel du chantier pour éviter d'être confronté à une situation anormale ou imprévue lors de la préparation de chantier. Le besoin en nombre d'extracteurs peut s'averer alors plus important que la réalité du chantier mais l'entreprise dispose des moyens matériels suffisant pour appréhender cette situation.

Etape 13: Calcule du débit d'air à extraire en permanence

Débit total a extraire en permanence (m3/h)	2 343,68

Débit des entrées d'airs maitrisées + débit des fuites

Etape 14: Définir le nombre d'extracteur

Encrassement du filtre	0,15

(donnée du fabricant)

	Débit avec filtre neuf (m3/h)	Débit avec filtre encrassé (m3/h)	Besoin en extracteurs	
Caractéristiques des extracteurs disponibles	8000	6800		
	5000	4250		
	4000	3400	1	et minimu 1 en secours
	2000	1700		

Etape 15: Définir le nombre d'entrée d'air de réglage

Entrée d'air de réglage diamètre 300mm / vitesse moyenne retenue selon REX 5,6


Débit de l'entrée d'air de réglage *(en m3/h)* 1420

Différence entre capacité maximale des extracteur et le débit d'air a extraire en permanence 1 656,32

Nombre total d'entrée d'air de réglage necessaire	1

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Confinement 5 bâtiment 15



Rez-de-chaussée

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Bilan aéraulique du confinement 5 bâtiment 15

Bilan aéraulique prévisionnel du confinement 5

Etapes 3, 4, 5, 6: du guide INRS 2137 (les étapes 1 et 2 sont sur le plan de confinement)

Tx de renouvellement choisie :	6 fois le vol./h jusqu'à 3300 f/L	20 fois le vol./h de 6000 f/L à 10 000 f/L
	15 fois le vol./h de 3000 à 6000 f/L	20 fois le vol./h de 10 000 f/L à 25 000 f/L

Valeur de la depression reglementaire:	10 Pa	*Valeur prise en compte pour assurer les conditions minimales de fonctionnement de ce bilan prévisionnel*
Valeur de la depression chosisie:	20 Pa	

Détermination des zones élémentaires et du volume d'air a renouvelé:

ZE*	Surface (m²)	Hauteur (m)	Volume (m3)	Débit à renouveller (m3/h)	ZE*	Surface (m²)	Hauteur (m)	Volume (m3)	Débit à renouveller (m3/h)	ZE*	Surface (m²)	Hauteur (m)	Volume (m3)	Débit à renouveller (m3/h)
ZE 1	7,00	2,50	17,5	105	ZE 21			0	0	ZE 41			0	0
ZE 2			0	0	ZE 22			0	0	ZE 42			0	0
ZE 3			0	0	ZE 23			0	0	ZE 43			0	0
ZE 4			0	0	ZE 24			0	0	ZE 44			0	0
ZE 5			0	0	ZE 25			0	0	ZE 45			0	0
ZE 6			0	0	ZE 26			0	0	ZE 46			0	0
ZE 7			0	0	ZE 27			0	0	ZE 47			0	0
ZE 8			0	0	ZE 28			0	0	ZE 48			0	0
ZE 9			0	0	ZE 29			0	0	ZE 49			0	0
ZE 10			0	0	ZE 30			0	0	ZE 50			0	0
ZE 11			0	0	ZE 31			0	0	ZE 51			0	0
ZE 12			0	0	ZE 32			0	0	ZE 52			0	0
ZE 13			0	0	ZE 33			0	0	ZE 53			0	0
ZE 14			0	0	ZE 34			0	0	ZE 54			0	0
ZE 15			0	0	ZE 35			0	0	ZE 55			0	0
ZE 16			0	0	ZE 36			0	0	ZE 56			0	0
ZE 17			0	0	ZE 37			0	0	ZE 57			0	0
ZE 18			0	0	ZE 38			0	0	ZE 58			0	0
ZE 19			0	0	ZE 39			0	0	ZE 59			0	0
ZE 20			0	0	ZE 40			0	0	ZE 60			0	0

* ZE = zone élémentaire

Volume total (m3)	17,5	Total Debit à renouveller (m3/h)	105

Etape 7 Air entrant dans les sas

Sas perso (m3/h)	350	Selon REX	Sas matériel (m3/h)	0	Pas de SAS MAT sur ce chantier, impossibilité technique

Etape 8, 9, 10, 11: Détermination du débit d'air neuf de compensation et nombre d'entrées

*V(vitesse entrée d'air)=√(2Δp/(Dzeta*1,2 (masse vol de l'air))*

*Q(débit d'air entrant)=K(coefficent correcteur de 1)*S(surface entrée d'air)*V(vitesse entrée d'air)*3600*

Caractéristique des entrées d'airs du chantier:

Hauteur (m)	0,3	Vitesse (m/s)	1,9	*(moyenne selon REX)*
Largeur (m)	0,3	Coeff. K	0,7	
Surface (m²)	0,09	Débit (m3/h)	430,92	


ZE*	Débit à renouveller (m3/h)	SAS Perso	SAS mat	Besoin en entrée d'air	ZE*	Débit à renouveller (m3/h)	SAS Perso	SAS mat	Besoin en entrée d'air	ZE*	Débit à renouveller (m3/h)	SAS Perso	SAS mat	Besoin en entrée d'air
ZE 1	105,00	350		1	ZE 21	0,00			0	ZE 41	0,00			0
ZE 2	0,00			0	ZE 22	0,00			0	ZE 42	0,00			0
ZE 3	0,00			0	ZE 23	0,00			0	ZE 43	0,00			0
ZE 4	0,00			0	ZE 24	0,00			0	ZE 44	0,00			0
ZE 5	0,00			0	ZE 25	0,00			0	ZE 45	0,00			0
ZE 6	0,00			0	ZE 26	0,00			0	ZE 46	0,00			0
ZE 7	0,00			0	ZE 27	0,00			0	ZE 47	0,00			0
ZE 8	0,00			0	ZE 28	0,00			0	ZE 48	0,00			0
ZE 9	0,00			0	ZE 29	0,00			0	ZE 49	0,00			0
ZE 10	0,00			0	ZE 30	0,00			0	ZE 50	0,00			0
ZE 11	0,00			0	ZE 31	0,00			0	ZE 51	0,00			0
ZE 12	0,00			0	ZE 32	0,00			0	ZE 52	0,00			0
ZE 13	0,00			0	ZE 33	0,00			0	ZE 53	0,00			0
ZE 14	0,00			0	ZE 34	0,00			0	ZE 54	0,00			0
ZE 15	0,00			0	ZE 35	0,00			0	ZE 55	0,00			0
ZE 16	0,00			0	ZE 36	0,00			0	ZE 56	0,00			0
ZE 17	0,00			0	ZE 37	0,00			0	ZE 57	0,00			0
ZE 18	0,00			0	ZE 38	0,00			0	ZE 58	0,00			0
ZE 19	0,00			0	ZE 39	0,00			0	ZE 59	0,00			0
ZE 20	0,00			0	ZE 40	0,00			0	ZE 60	0,00			0

Nombre d'entrées d'airs totale	1	Débits des entrées d'airs de compensation	430,92	Débit total des entrées d'airs maitrisées (m3/h)	780,92

Entrées d'airs de compenstion + les SAS

Etape 12: Estimation du débit de fuite





Taux de fuite d'un confinement (pour une dépression de 20 Pa)

Type de confinement choisi	1
Taux de fuite estimé *	3,00

Débits des fuites (m3/h)	52,5

* Selon le REX de l'entreprise et notre analyse de risque, le taux de fuite estimé peut volontairement être plus elevé que la configuration réel du chantier pour éviter d'être confronté à une situation anormale ou imprévue lors de la préparation de chantier. Le besoin en nombre d'extracteurs peut s'averer alors plus important que la réalité du chantier mais l'entreprise dispose des moyens matériels suffisant pour appréhender cette situation.

Etape 13: Calcule du débit d'air à extraire en permanence

Débit total a extraire en permanence (m3/h)	833,42	*Débit des entrées d'airs maitrisées + débit des fuites*

Etape 14: Définir le nombre d'extracteur

Encrassement du filtre	0,15	*(donnée du fabricant)*

	Débit avec filtre neuf (m3/h)	Débit avec filtre encrassé (m3/h)	Besoin en extracteurs
Caractéristiques des extracteurs disponibles	8000	6800	
	5000	4250	
	4000	3400	1
	2000	1700	

et minimu 1 en secours

Etape 15: Définir le nombre d'entrée d'air de réglage

Entrée d'air de réglage diamètre 300mm / vitesse moyenne retenue selon REX 5,6


Débit de l'entrée d'air de réglage *(en m3/h)* 1420

Différence entre capacité maximale des extracteur et le débit d'air a extraire en permanence 3 166,58


Nombre total d'entrée d'air de réglage necessaire	2


Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Confinement 6 bâtiment 16



Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018





Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Bilan aéraulique du confinement 6 bâtiment 16

Bilan aéraulique prévisionnel du confinement 6

Etapes 3, 4, 5, 6: du guide INRS 2137 (les étapes 1 et 2 sont sur le plan de confinement)

Tx de renouvellement choisie :	6 fois le vol./h jusqu'à 3300 f/L	20 fois le vol./h de 6000 f/L à 10 000 f/L
	15 fois le vol./h de 3000 à 6000 f/L	20 fois le vol./h de 10 000 f/L à 25 000 f/L

Valeur de la depression reglementaire:	10 Pa	Valeur prise en compte pour assurer les conditions minimales de fonctionnement de ce bilan prévisionnel
Valeur de la depression chosisie:	20 Pa	

Détermination des zones élémentaires et du volume d'air a renouvelé:

ZE*	Surface (m²)	Hauteur (m)	Volume (m3)	Débit à renouveller (m3/h)	ZE*	Surface (m²)	Hauteur (m)	Volume (m3)	Débit à renouveller (m3/h)	ZE*	Surface (m²)	Hauteur (m)	Volume (m3)	Débit à renouveller (m3/h)
ZE 1	80,00	2,50	200	1200	ZE 21			0	0	ZE 41			0	0
ZE 2	50,00	2,50	125	750	ZE 22			0	0	ZE 42			0	0
ZE 3	30,00	2,50	75	450	ZE 23			0	0	ZE 43			0	0
ZE 4	30,00	2,50	75	450	ZE 24			0	0	ZE 44			0	0
ZE 5	50,00	2,50	125	750	ZE 25			0	0	ZE 45			0	0
ZE 6	40,00	2,50	100	600	ZE 26			0	0	ZE 46			0	0
ZE 7	45,00	2,50	112,5	675	ZE 27			0	0	ZE 47			0	0
ZE 8	30,00	2,50	75	450	ZE 28			0	0	ZE 48			0	0
ZE 9	25,00	2,50	62,5	375	ZE 29			0	0	ZE 49			0	0
ZE 10	10,00	2,50	25	150	ZE 30			0	0	ZE 50			0	0
ZE 11	30,00	2,50	75	450	ZE 31			0	0	ZE 51			0	0
ZE 12	10,00	2,50	25	150	ZE 32			0	0	ZE 52			0	0
ZE 13	35,00	2,50	87,5	525	ZE 33			0	0	ZE 53			0	0
ZE 14	10,00	2,50	25	150	ZE 34			0	0	ZE 54			0	0
ZE 15	10,00	2,50	25	150	ZE 35			0	0	ZE 55			0	0
ZE 16	10,00	2,50	25	150	ZE 36			0	0	ZE 56			0	0
ZE 17	10,00	2,50	25	150	ZE 37			0	0	ZE 57			0	0
ZE 18	35,00	2,50	87,5	525	ZE 38			0	0	ZE 58			0	0
ZE 19	10,00	2,50	25	150	ZE 39			0	0	ZE 59			0	0
ZE 20	10,00	2,50	25	150	ZE 40			0	0	ZE 60			0	0

* ZE = zone élémentaire

Volume total (m3)	1400

Total Debit à renouveller (m3/h)	8400

Etape 7 Air entrant dans les sas

Sas perso (m3/h)	350	Selon REX

Sas matériel (m3/h)	450

Etape 8, 9, 10, 11: Détermination du débit d'air neuf de compensation et nombre d'entrées

*V(vitesse entrée d'air)=√(2Δp/(Dzeta*1,2 (masse vol de l'air))*

*Q(débit d'air entrant)=K(coefficent correcteur de 1)*S(surface entrée d'air)*V(vitesse entrée d'air)*3600*

Caractéristique des entrées d'airs du chantier:

Hauteur (m)	0,3	Vitesse (m/s)	1,9	(moyenne selon REX)
Largeur (m)	0,3	Coeff. K	0,7	
Surface (m²)	0,09	Débit (m3/h)	430,92	

ZE*	Débit à renouveller (m3/h)	SAS Perso	SAS mat	Besoin en entrée d'air	ZE*	Débit à renouveller (m3/h)	SAS Perso	SAS mat	Besoin en entrée d'air	ZE*	Débit à renouveller (m3/h)	SAS Perso	SAS mat	Besoin en entrée d'air
ZE 1	1 200,00	350	450	1	ZE 21	0,00			0	ZE 41	0,00			0
ZE 2	750,00			2	ZE 22	0,00			0	ZE 42	0,00			0
ZE 3	450,00			2	ZE 23	0,00			0	ZE 43	0,00			0
ZE 4	450,00			2	ZE 24	0,00			0	ZE 44	0,00			0
ZE 5	750,00			2	ZE 25	0,00			0	ZE 45	0,00			0
ZE 6	600,00			2	ZE 26	0,00			0	ZE 46	0,00			0
ZE 7	675,00			2	ZE 27	0,00			0	ZE 47	0,00			0
ZE 8	450,00			2	ZE 28	0,00			0	ZE 48	0,00			0
ZE 9	375,00			1	ZE 29	0,00			0	ZE 49	0,00			0
ZE 10	150,00			1	ZE 30	0,00			0	ZE 50	0,00			0
ZE 11	450,00			2	ZE 31	0,00			0	ZE 51	0,00			0
ZE 12	150,00			1	ZE 32	0,00			0	ZE 52	0,00			0
ZE 13	525,00			2	ZE 33	0,00			0	ZE 53	0,00			0
ZE 14	150,00			1	ZE 34	0,00			0	ZE 54	0,00			0
ZE 15	150,00			1	ZE 35	0,00			0	ZE 55	0,00			0
ZE 16	150,00			1	ZE 36	0,00			0	ZE 56	0,00			0
ZE 17	150,00			1	ZE 37	0,00			0	ZE 57	0,00			0
ZE 18	525,00			2	ZE 38	0,00			0	ZE 58	0,00			0
ZE 19	150,00			1	ZE 39	0,00			0	ZE 59	0,00			0
ZE 20	150,00			1	ZE 40	0,00			0	ZE 60	0,00			0


Nombre d'entrées d'airs totale	30	Débits des entrées d'airs de compensation	12927,6

Débit total des entrées d'airs maitrisées (m3/h)	13 727,60

Entrées d'airs de compenstion + les SAS

Etape 12: Estimation du débit de fuite





Taux de fuite d'un confinement (pour une dépression de 20 Pa)

Type de confinement choisi	1
Taux de fuite estimé *	3,00

Débits des fuites (m3/h)	4200

* Selon le REX de l'entreprise et notre analyse de risque, le taux de fuite estimé peut volontairement être plus elevé que la configuration réel du chantier pour éviter d'être confronté à une situation anormale ou imprévue lors de la préparation de chantier. Le besoin en nombre d'extracteurs peut s'averer alors plus important que la réalité du chantier mais l'entreprise dispose des moyens matériels suffisant pour appréhender cette situation.

Etape 13: Calcule du débit d'air à extraire en permanence

Débit total a extraire en permanence (m3/h)	17 927,60

Débit des entrées d'airs maitrisées + débit des fuites

Etape 14: Définir le nombre d'extracteur

Encrassement du filtre	0,15

(donnée du fabricant)

	Débit avec filtre neuf (m3/h)	Débit avec filtre encrassé (m3/h)	Besoin en extracteurs
Caractéristiques des extracteurs disponibles	8000	6800	
	5000	4250	
	4000	3400	6
	2000	1700	

et minimu 1 en secours

Etape 15: Définir le nombre d'entrée d'air de réglage

Entrée d'air de réglage diamètre 300mm / vitesse moyenne retenue selon REX 5,6


Débit de l'entrée d'air de réglage (en m3/h) 1420

Différence entre capacité maximale des extracteur et le débit d'air a extraire en permanence 6 072,40

Nombre total d'entrée d'air de réglage necessaire	4

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Confinement 7 bâtiment 18



Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Bilan aéraulique du confinement 7 bâtiment 18

Bilan aéraulique prévisionnel du confinement 7

Etapes 3, 4, 5, 6: du guide INRS 2137 (les étapes 1 et 2 sont sur le plan de confinement)

Tx de renouvellement choisie :	6 fois le vol./h jusqu'à 3300 f/L	20 fois le vol./h de 6000 f/L à 10 000 f/L
	15 fois le vol./h de 3000 à 6000 f/L	20 fois le vol./h de 10 000 f/L à 25 000 f/L

Valeur de la depression reglementaire:	10 Pa	*Valeur prise en compte pour assureries conditions minimales de fonctionnement de ce bilan prévisionnel*
Valeur de la depression chosisie:	20 Pa	

Détermination des zones élémentaires et du volume d'air a renouvelé:

ZE*	Surface (m²)	Hauteur (m)	Volume (m3)	Débit à renouveller (m3/h)	ZE*	Surface (m²)	Hauteur (m)	Volume (m3)	Débit à renouveller (m3/h)	ZE*	Surface (m²)	Hauteur (m)	Volume (m3)	Débit à renouveller (m3/h)
ZE 1	30,00	2,50	75	450	ZE 21			0	0	ZE 41			0	0
ZE 2			0	0	ZE 22			0	0	ZE 42			0	0
ZE 3			0	0	ZE 23			0	0	ZE 43			0	0
ZE 4			0	0	ZE 24			0	0	ZE 44			0	0
ZE 5			0	0	ZE 25			0	0	ZE 45			0	0
ZE 6			0	0	ZE 26			0	0	ZE 46			0	0
ZE 7			0	0	ZE 27			0	0	ZE 47			0	0
ZE 8			0	0	ZE 28			0	0	ZE 48			0	0
ZE 9			0	0	ZE 29			0	0	ZE 49			0	0
ZE 10			0	0	ZE 30			0	0	ZE 50			0	0
ZE 11			0	0	ZE 31			0	0	ZE 51			0	0
ZE 12			0	0	ZE 32			0	0	ZE 52			0	0
ZE 13			0	0	ZE 33			0	0	ZE 53			0	0
ZE 14			0	0	ZE 34			0	0	ZE 54			0	0
ZE 15			0	0	ZE 35			0	0	ZE 55			0	0
ZE 16			0	0	ZE 36			0	0	ZE 56			0	0
ZE 17			0	0	ZE 37			0	0	ZE 57			0	0
ZE 18			0	0	ZE 38			0	0	ZE 58			0	0
ZE 19			0	0	ZE 39			0	0	ZE 59			0	0
ZE 20			0	0	ZE 40			0	0	ZE 60			0	0

* ZE = zone élémentaire

Volume total (m3)	75	Total Debit à renouveller (m3/h)	450

Etape 7 Air entrant dans les sas

Sas perso (m3/h)	350	*Selon REX*	Sas matériel (m3/h)	0	*Pas de SAS MAT sur ce chantier, impossibilité technique*

Etape 8, 9, 10, 11: Détermination du débit d'air neuf de compensation et nombre d'entrées

*V(vitesse entrée d'air)=√(2Δp/(Dzeta*1,2 (masse vol de l'air))*

*Q(débit d'air entrant)=K(coefficent correcteur de 1)*S(surface entrée d'air)*V(vitesse entrée d'air)*3600*

Caractéristique des entrées d'airs du chantier:

Hauteur (m)	0,3	Vitesse (m/s)	1,9	*(moyenne selon REX)*
Largeur (m)	0,3	Coeff. K	0,7	
Surface (m²)	0,09	Débit (m3/h)	430,92	


ZE*	Débit à renouveller (m3/h)	SAS Perso	SAS mat	Besoin en entrée d'air	ZE*	Débit à renouveller (m3/h)	SAS Perso	SAS mat	Besoin en entrée d'air	ZE*	Débit à renouveller (m3/h)	SAS Perso	SAS mat	Besoin en entrée d'air
ZE 1	450,00	350		1	ZE 21	0,00			0	ZE 41	0,00			0
ZE 2	0,00			0	ZE 22	0,00			0	ZE 42	0,00			0
ZE 3	0,00			0	ZE 23	0,00			0	ZE 43	0,00			0
ZE 4	0,00			0	ZE 24	0,00			0	ZE 44	0,00			0
ZE 5	0,00			0	ZE 25	0,00			0	ZE 45	0,00			0
ZE 6	0,00			0	ZE 26	0,00			0	ZE 46	0,00			0
ZE 7	0,00			0	ZE 27	0,00			0	ZE 47	0,00			0
ZE 8	0,00			0	ZE 28	0,00			0	ZE 48	0,00			0
ZE 9	0,00			0	ZE 29	0,00			0	ZE 49	0,00			0
ZE 10	0,00			0	ZE 30	0,00			0	ZE 50	0,00			0
ZE 11	0,00			0	ZE 31	0,00			0	ZE 51	0,00			0
ZE 12	0,00			0	ZE 32	0,00			0	ZE 52	0,00			0
ZE 13	0,00			0	ZE 33	0,00			0	ZE 53	0,00			0
ZE 14	0,00			0	ZE 34	0,00			0	ZE 54	0,00			0
ZE 15	0,00			0	ZE 35	0,00			0	ZE 55	0,00			0
ZE 16	0,00			0	ZE 36	0,00			0	ZE 56	0,00			0
ZE 17	0,00			0	ZE 37	0,00			0	ZE 57	0,00			0
ZE 18	0,00			0	ZE 38	0,00			0	ZE 58	0,00			0
ZE 19	0,00			0	ZE 39	0,00			0	ZE 59	0,00			0
ZE 20	0,00			0	ZE 40	0,00			0	ZE 60	0,00			0

Nombre d'entrées d'airs totale	1	Débits des entrées d'airs de compensation	430,92	Débit total des entrées d'airs maitrisées (m3/h)	780,92

Entrées d'airs de compenstion + les SAS

Etape 12: Estimation du débit de fuite





Taux de fuite d'un confinement (pour une dépression de 20 Pa)

Type de confinement choisi	1
Taux de fuite estimé *	3,00

Débits des fuites (m3/h)	225

* Selon le REX de l'entreprise et notre analyse de risque, le taux de fuite estimé peut volontairement être plus elevé que la configuration réel du chantier pour éviter d'être confronté à une situation anormale ou imprévue lors de la préparation de chantier. Le besoin en nombre d'extracteurs peut s'averer alors plus important que la réalité du chantier mais l'entreprise dispose des moyens matériels suffisant pour appréhender cette situation.

Etape 13: Calcule du débit d'air à extraire en permanence

Débit total a extraire en permanence (m3/h)	1 005,92

Débit des entrées d'airs maitrisées + débit des fuites

Etape 14: Définir le nombre d'extracteur

Encrassement du filtre	0,15	*(donnée du fabricant)*

	Débit avec filtre neuf (m3/h)	Débit avec filtre encrassé (m3/h)	Besoin en extracteurs	
Caractéristiques des extracteurs disponibles	8000	6800		
	5000	4250		
	4000	3400	1	et minimu 1 en secours
	2000	1700		

Etape 15: Définir le nombre d'entrée d'air de réglage

Entrée d'air de réglage diamètre 300mm / vitesse moyenne retenue selon REX 5,6


Débit de l'entrée d'air de réglage *(en m3/h)* 1420

Différence entre capacité maximale des extracteur et le débit d'air a extraire en permanence 2 994,08

Nombre total d'entrée d'air de réglage necessaire	2

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Confinement 8 bâtiment 19



Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Bilan aéraulique du confinement 8 bâtiment 19

Bilan aéraulique prévisionnel du confinement 8

Etapes 3, 4, 5, 6: du guide INRS 2137 (les étapes 1 et 2 sont sur le plan de confinement)

Tx de renouvellement choisie :	6 fois le vol./h jusqu'à 3300 f/L	20 fois le vol./h de 6000 f/L à 10 000 f/L
	15 fois le vol./h de 3000 à 6000 f/L	20 fois le vol./h de 10 000 f/L à 25 000 f/L

Valeur de la depression reglementaire:	10 Pa	*Valeur prise en compte pour assurer les conditions minimales de fonctionnement de ce bilan prévisionnel*
Valeur de la depression chosisie:	20 Pa	

Détermination des zones élémentaires et du volume d'air a renouvelé:

ZE*	Surface (m²)	Hauteur (m)	Volume (m3)	Débit à renouveller (m3/h)	ZE*	Surface (m²)	Hauteur (m)	Volume (m3)	Débit à renouveller (m3/h)	ZE*	Surface (m²)	Hauteur (m)	Volume (m3)	Débit à renouveller (m3/h)
ZE 1	150,00	2,50	375	2250	ZE 21			0	0	ZE 41			0	0
ZE 2			0	0	ZE 22			0	0	ZE 42			0	0
ZE 3			0	0	ZE 23			0	0	ZE 43			0	0
ZE 4			0	0	ZE 24			0	0	ZE 44			0	0
ZE 5			0	0	ZE 25			0	0	ZE 45			0	0
ZE 6			0	0	ZE 26			0	0	ZE 46			0	0
ZE 7			0	0	ZE 27			0	0	ZE 47			0	0
ZE 8			0	0	ZE 28			0	0	ZE 48			0	0
ZE 9			0	0	ZE 29			0	0	ZE 49			0	0
ZE 10			0	0	ZE 30			0	0	ZE 50			0	0
ZE 11			0	0	ZE 31			0	0	ZE 51			0	0
ZE 12			0	0	ZE 32			0	0	ZE 52			0	0
ZE 13			0	0	ZE 33			0	0	ZE 53			0	0
ZE 14			0	0	ZE 34			0	0	ZE 54			0	0
ZE 15			0	0	ZE 35			0	0	ZE 55			0	0
ZE 16			0	0	ZE 36			0	0	ZE 56			0	0
ZE 17			0	0	ZE 37			0	0	ZE 57			0	0
ZE 18			0	0	ZE 38			0	0	ZE 58			0	0
ZE 19			0	0	ZE 39			0	0	ZE 59			0	0
ZE 20			0	0	ZE 40			0	0	ZE 60			0	0

* ZE = zone élémentaire

Volume total (m3)	375	Total Debit à renouveller (m3/h)	2250

Etape 7 Air entrant dans les sas.

Sas perso (m3/h)	350	Selon REX	Sas matériel (m3/h)	0	Pas de SAS MAT sur ce chantier, impossibilité technique

Etape 8, 9, 10, 11: Détermination du débit d'air neuf de compensation et nombre d'entrées

*V(vitesse entrée d'air)=√(2Δp/(Dzeta*1,2 (masse vol de l'air))*

*Q(débit d'air entrant)=K(coefficent correcteur de 1)*S(surface entrée d'air)*√(vitesse entrée d'air)*3600*

Caractéristique des entrées d'airs du chantier:

Hauteur (m)	0,3	Vitesse (m/s)	1,9	*(moyenne selon REX)*
Largeur (m)	0,3	Coeff. K	0,7	
Surface (m²)	0,09	Débit (m3/h)	430,92	


ZE*	Débit à renouveller (m3/h)	SAS Perso	SAS mat	Besoin en entrée d'air	ZE*	Débit à renouveller (m3/h)	SAS Perso	SAS mat	Besoin en entrée d'air	ZE*	Débit à renouveller (m3/h)	SAS Perso	SAS mat	Besoin en entrée d'air
ZE 1	2 250,00	350		5	ZE 21	0,00			0	ZE 41	0,00			0
ZE 2	0,00			0	ZE 22	0,00			0	ZE 42	0,00			0
ZE 3	0,00			0	ZE 23	0,00			0	ZE 43	0,00			0
ZE 4	0,00			0	ZE 24	0,00			0	ZE 44	0,00			0
ZE 5	0,00			0	ZE 25	0,00			0	ZE 45	0,00			0
ZE 6	0,00			0	ZE 26	0,00			0	ZE 46	0,00			0
ZE 7	0,00			0	ZE 27	0,00			0	ZE 47	0,00			0
ZE 8	0,00			0	ZE 28	0,00			0	ZE 48	0,00			0
ZE 9	0,00			0	ZE 29	0,00			0	ZE 49	0,00			0
ZE 10	0,00			0	ZE 30	0,00			0	ZE 50	0,00			0
ZE 11	0,00			0	ZE 31	0,00			0	ZE 51	0,00			0
ZE 12	0,00			0	ZE 32	0,00			0	ZE 52	0,00			0
ZE 13	0,00			0	ZE 33	0,00			0	ZE 53	0,00			0
ZE 14	0,00			0	ZE 34	0,00			0	ZE 54	0,00			0
ZE 15	0,00			0	ZE 35	0,00			0	ZE 55	0,00			0
ZE 16	0,00			0	ZE 36	0,00			0	ZE 56	0,00			0
ZE 17	0,00			0	ZE 37	0,00			0	ZE 57	0,00			0
ZE 18	0,00			0	ZE 38	0,00			0	ZE 58	0,00			0
ZE 19	0,00			0	ZE 39	0,00			0	ZE 59	0,00			0
ZE 20	0,00			0	ZE 40	0,00			0	ZE 60	0,00			0

Nombre d'entrées d'airs totale	5	Débits des entrées d'airs de compensation	2154,6	Débit total des entrées d'airs maitrisées (m3/h)	2 504,60

Entrées d'airs de compenstion + les SAS

Etape 12: Estimation du débit de fuite





Type de confinement choisi	1
Taux de fuite estimé *	3,00

Débits des fuites (m3/h)	1125

* Selon le REX de l'entreprise et notre analyse de risque, le taux de fuite estimé peut volontairement être plus elevé que la configuration réel du chantier pour éviter d'être confronté à une situation anormale ou imprévue lors de la préparation de chantier. Le besoin en nombre d'extracteurs peut s'averer alors plus important que la réalité du chantier mais l'entreprise dispose des moyens matériels suffisant pour appréhender cette situation.

Etape 13: Calcule du débit d'air à extraire en permanence

Débit total a extraire en permanence (m3/h)	3 629,60

Débit des entrées d'airs maitrisées + débit des fuites

Etape 14: Définir le nombre d'extracteur

Encrassement du filtre	0,15	*(donnée du fabricant)*

	Débit avec filtre neuf (m3/h)	Débit avec filtre encrassé (m3/h)	Besoin en extracteurs	
Caractéristiques des extracteurs disponibles	8000	6800		
	5000	4250		
	4000	3400	2	et minimu 1 en secours
	2000	1700		

Etape 15: Définir le nombre d'entrée d'air de réglage

Entrée d'air de réglage diamètre 300mm / vitesse moyenne retenue selon REX 5,6

Débit de l'entrée d'air de réglage (en m3/h) 1420

Différence entre capacité maximale des extracteur et le débit d'air a extraire en permanence 4 370,40

Nombre total d'entrée d'air de réglage necessaire	3

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

9) Test de fumée

(ED 6091 Travaux de retrait de matériaux contenant de l'amiante Décembre 2012)

Ce test est réalisé pour chaque zone confinée avant le début du retrait des MCA. Il est destiné à vérifier l'étanchéité de la zone, les conditions de balayage par les flux d'air, et les capacités d'extraction réelles des extracteurs.

Test de fumée en zone confinée

Extracteur à l'arrêt, muni d'un générateur de fumée réglé au minimum, l'opérateur envoie la fumée vers les points où il y a risque d'échange d'air entre l'extérieur de la zone et l'intérieur.

En aucun cas, la fumée ne doit sortir de la zone confinée.

Contrôle des zones mortes par test de fumée

Extracteur en fonctionnement, muni d'un générateur de fumée réglé au maximum, l'opérateur envoie la fumée vers les zones éloignées des extracteurs ainsi que vers tous les recoins et zones cloisonnées.

La fumée doit se diriger vers les extracteurs.

Détermination des zones mortes et mise en œuvre des amenées d'air pour les supprimer.





Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Point 5 - Mode opératoire de retrait des MCA

1) Mode opératoire de retrait des MCA et processus associé

Pour tout nouveau processus :

- Estimation du niveau d'empoussièrement avec l'outil d'évaluation en ligne de l'INRS « SCOL@MIANTE ».

Rappel des processus utilisé sur ce chantier :

PROCESSUS	N.E. Attendu *	TYPE DE MESURE SUR OPERATEUR A REALISER SUR CE CHANTIER			TYPE DE MASQUE	TEMPS DE VACATION MAXIMUM PAR JOUR
		Chantier test Mesure « J »	Validation processus Mesure « J »	Surveillance processus Mesure « K »		
P01	1		x		VATM3P	3 x 2h
P02	2		x		VATM3P	3 x 2h
P03	2		x		VATM3P	3 x 2h
P04	2		x		VATM3P	3 x 2h
P05	2		x		VATM3P	3 x 2h
P08	2		x		VATM3P	3 x 2h
P13	1		x		VATM3P	3 x 2h
P15	2		x		VATM3P	3 x 2h
P33	1	x			VATM3P	3 x 2h
P38	2		x		VATM3P	3 x 2h

La sensibilité recherchée pour l'évaluation de ses processus est de 1F/l.

Les fiches de processus et notice de poste sont annexés au présent PRA. (CF annexe 3)

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Point 6 - Programme des contrôles pendant la réalisation des travaux

1) Contrôle du maintien en dépression

La surveillance de la dépression doit être permanente en cas d'incident ou lors d'une coupure d'électricité.
Le contrôleur de dépression :

- **Commute un groupe électrogène de secours, à démarrage automatique, prévu pour garantir le fonctionnement continu :**
  - des appareils nécessaires à la sortie des salariés,
  - des unités déprimogènes pour le maintien en dépression du confinement,
  - des unités de secours,
  - de l'éclairage du SAS et l'éclairage de secours de la zone confinée,
  - des chauffe-eaux et les pompes de rejet d'eau,
  - de l'appareil de contrôle de la dépression.

- **Etablit la liaison téléphonique avec le responsable du chantier par un transmetteur directement alimenté par le réseau téléphonique commuté (en cas de non réception de l'information par le responsable du chantier, deux autres numéros d'astreinte sont prévus en cascade).**

2) Métrologie



Afin de s'assurer de l'absence de dispersion de fibre d'amiante dans l'environnement du chantier et des locaux adjacents, l'employeur vérifie le respect de la valeur fixé à l'article R1334-29-3 du code de la santé publique par des mesures d'empoussièrement réalisées :

- Dans la zone d'approche de la zone de travail ;
- Dans la zone de récupération ;
- Dans des points du bâtiment dans lequel se déroulent les travaux ;
- A proximité des extracteurs dans la zone de leur rejet ;
- En limite de périmètre du site des travaux pour les travaux effectués à l'extérieur.

La stratégie de prélèvement est établie par un laboratoire accrédité.
Cette stratégie ne peut être présentée à ce stade de l'affaire.

Le laboratoire mandaté annexera à tous les procès-verbaux d'analyse, un plan où figurera :

- l'emplacement précis du point de prélèvement
- l'activité en zone lors du prélèvement
- le nombre d'opérateur en zone et leur localisation
- la zone en cours de travaux
- l'emplacement des SAS, des entrées d'air et des extracteurs

Lorsque l'employeur constate que le niveau d'empoussièrement dépasse le niveau estimé dans le document unique d'évaluation des risques et que, par suite, le respect de la valeur limite d'exposition professionnelle n'est plus garantie, il suspend les opérations jusqu'à la mise en œuvre de mesures propres à remédier à cette situation. Afin de vérifier l'efficacité de ces mesures, il procède sans délai à un nouveau contrôle du niveau d'empoussièrement (art. R4412-114).

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Lorsque, durant l'exécution des opérations, le niveau d'empoussièrement constaté est supérieur au troisième niveau (250 fois la VLEP), l'employeur suspend les opérations et alerte le donneur d'ordre, l'inspecteur du travail et l'agent des services de sécurité sociale. Il met en œuvre des moyens visant à réduire le niveau d'empoussièrement (art. R4412-115).

3) Laboratoire accrédité COFFRAC

A ce stade de l'affaire, la stratégie d'échantillonnage particulière du chantier est en cours de rédaction chez le laboratoire mandaté. Néanmoins, le programme ci-dessous présente les prélèvements qui seront où peuvent être réalisés sur ce chantier.

Stratégie Générale de Métrologie (Liste non exhaustive)

Objet	Méthode	Période et fréquence
META Initial 0 Avant travaux	META - Ref G - NF X 43-050 Durée 24h	Avant travaux ≤ 5 fibres/litres
Mesures pendant travaux préliminaires et préparatoires	META - Ref I XP X 43-269	1 par semaine et selon analyse du risque
Empoussièrement en zone de travail Validation de processus	META sur opérateur (campagne META) Réf : J - XP X 43-269	1 par semaine par processus
Empoussièrement en zone de travail Surveillance de processus	META sur opérateur (campagne META) Réf : K - XP X 43-269	1 par semaine par processus
Empoussièrement dans SAS personnel et déchets	META - Ref :P et S NF X 43-050 - Durée 4h	2 par semaine par SAS utilisés 1 mesure SAS matériel complémentaire à chaque sortie de déchets
Zone de récupération	META - Réf : Q NF X 43-050 - Durée 4h	1 par semaine
Locaux directement affectés par les travaux (Environnementale chantier)	META - Ref : M NF X 43-050 Durée 4h	1 par semaine
Environnementale Locaux maintenus en activité (locaux adjacents)	META - Ref: L NF X 43-050 Durée 4h	1 par semaine
Qualité des rejets d'air extracteur	META - Ref : N NF X 43-050 - Durée 4h	1 mesure par semaine
Contrôles visuel	META - Réf : T NF X 43-050 - Durée 4h	Fin du retrait
Fin de travaux 1ère restitution	META - Réf : U / V NF X 43-050 - Durée 24h	Fin de travaux

- Mesures exigées aux articles 4412-127, 4412-128, 4412-140 du Code du Travail.
- Selon chantier.

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

4) Points d'arrêts et contrôles

1. Acceptation des déchets et BSDA

Lors de la préparation de chantier, la filière d'élimination des déchets fournit le certificat d'acceptation de déchet (copie dans le dossier de chantier). L'encadrant de chantier s'assure de faire signer les BSDA par le client avant le début des travaux.

2. Etat de validité et de conformité des matériels livrés sur le site (puis sortie du chantier)

Lors de la préparation de chantier, le matériel dédié au chantier est défini par le responsable technique. Le dossier de chantier contiendra les fiches de suivi du matériel (Fiche individuel, notice…) et les PV de constat de matériel au départ du dépôt. Le chef de chantier réalisé l'inventaire de tout le matériel qu'il réceptionne au début de son chantier. (Fiche F3.4) Un PV de constat de matériel (F3.13) et consommables (F3.14) est également renseigné par l'encadrant de chantier à la livraison sur le chantier.

3. Consignation des réseaux (eau, électricité, gaz)

La consignation des réseaux est effectuée par des entreprises spécialisées lors de la préparation du chantier. Elle fait l'objet de la rédaction de la fiche F3.5.3 que le responsable de chantier complète. Il sera joint à cette fiche les documents complémentaires émis par l'entreprise spécialisée. Le responsable s'assure de la bonne réalisation de la prestation et peut demander l'intervention du professionnel concerné pour le lui confirmer.

4. Personnel affecté aux travaux de traitement de l'amiante

Dans le dossier de chantier, le registre du personnel contient la copie des contrats de travails, les fiches d'aptitude médicales en cours de validité et les attestations de compétences du personnel (support informatique et/ou papier). Cette liste est rédigée et tenue à jour par l'assistante administrative et le responsable technique. Avant l'installation de chantier le responsable de chantier affecté aux travaux vérifie les pièces du dossier de chantier selon la fiche F 2 Préparation de chantier.

5. Etanchéité et ventilation de la zone de travail et du tunnel d'accès

Avant de commencer les travaux de retrait des MCA un point d'arrêt correspondant au test de fumée est réalisé selon la fiche F3.5.4. L'inspection du travail est convié pour chaque test par l'encadrant de chantier. Les travaux de retrait ne pourront commencer que lorsque tous les tests seront probants ou toutes les non-conformités et remarques levées. Le contrôle de la permanence de l'étanchéité et du bon fonctionnement des EPC lors des travaux est effectué journalière ment selon les points de la Fiche F 3.2.2 Registre des contrôles journaliers.

6. Encrassement des filtres des extracteurs

Le niveau d'encrassement des filtres est contrôlé en zone de façon visuelle ou selon les indications du manomètre de l'extracteur. Selon la baisse de la dépression constatée le gardien de SAS demande le renouvellement des prés filtres en zone. Dans le cas où le premier filtre THE serait encrassé (prés filtre neuf et indication du manomètre de l'extracteur approchant la zone rouge) le responsable de zone procède au remplacement du premier filtre THE. Le deuxième filtre THE de l'extracteur ne peut être remplacé que par l'entreprise spécialisée ou la personne habilitée à laquelle la maintenance de l'extracteur est confiée annuellement (à minima).

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

7. Niveau de dépression en zone de travail

Le niveau de dépression en zone de travail est maintenu au-dessus de 10 Pa. La dépression est contrôlée et enregistrée par un contrôleur de dépression étalonné annuellement. En cas de chute de dépression le contrôleur relié à un autocommutateur enclenche le fonctionnement de l'extracteur de secours afin de maintenir la dépression au-delà de 10 Pa. Le gardien de SAS enregistre de façon journalière la dépression sur la fiche F 3.2.2

8. Empoussièrement de la zone confinée pour les opérateurs

L'empoussièrement en zone est maintenu au plus bas en favorisant les méthodes de retrait à l'humide ou avec une aspiration THE à la source. Afin de vérifier la compatibilité des équipements de protection respiratoire le niveau d'empoussièrement en zone est mesuré selon la stratégie d'échantillonnage réalisée par le laboratoire accrédité.

9. Ventilation des SAS personnel et matériel

La bonne ventilation des SAS est contrôlée quotidiennement par le gardien de SAS avec un manomètre. (Fiche F3.2.3). Pour contrôler l'efficacité et la bonne utilisation du SAS personnel, une mesure journalière est réalisée dans le premier compartiment du SAS personnel. (2volumes/ min de la douche soit 120volumes /heures pour le SAS personnel ET vitesse de 0.5m/s à minima pour le SAS matériel).

10. Heures d'entrée et de sortie de SAS pour les opérateurs et les visiteurs

Le gardien de SAS est responsable de l'accès de la zone. Il veille au respect et à la conformité du port des équipements de protection individuelle adaptés. Il renseigne la fiche F3.2 Registre entrée et sortie. Le temps de port des équipements respiratoires ne peut dépasser 2h30 par vacation et 6h par jour. Ce temps de zone peut être réduit selon les contraintes et difficultés en zone et les préconisations du médecin du travail.

11. Etat des appareils de protection respiratoire et changement des filtres des EPC

La conformité des équipements respiratoires est soumise au contrôle du gardien de SAS et de l'opérateur à chaque entrée en zone. Le changement des filtres est consigné sur la fiche F3.2.3. L'entretien annuel est réalisé par une entreprise spécialisée et les maintenances sont consignées dans la fiche F3.3 Fiche de suivi des masques. Ce contrôle annuel est géré par le responsable technique.

12. Qualité du retrait de l'amiante (ou de l'en-capsulage)

Le contrôle visuel est réalisé selon la fiche de point d'arrêt libératoire F3.5.5 après nettoyage de toutes les surfaces.
La qualité de l'en-capsulage est vérifiée à l'aide de cette même fiche en précisant dans le tableau d'observation qu'il ne s'agit pas d'un retrait mais d'un produit utilisé pour l'en-capsulage et le résultat.

13. Dé-confinement


Le déconfinement sera réalisé qu'après réception des rapports d'analyses libératoires. Les résultats devront obligatoirement être inférieurs au seuil règlementaire de 5f/L. Après restitution des locaux sans réserve, le chef de chantier renseigne et fait signer la fiche F3.11 par le client.

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Point 7 - Evacuation des déchets amiantés

1) Procédure de décontamination des déchets

Les opérateurs en zone conditionnent les déchets dans le premier sac réglementaire (200 µm d'épaisseur), qu'ils ligaturent en col de cygne. Ils stockent ces sacs en zone en les regroupant dans un lieu préalablement défini. Lorsque ceux-ci sont en quantité suffisante, ces sacs stockés temporairement sont sortis de zone.



Un opérateur équipé d'un demi-masque ventilé avec filtre P3 et d'une tenue jetable prend en charge les sacs à la sortie de la douche. Il vérifie l'état du conditionnement qu'il reçoit. Si les sacs ne sont pas souillés (sinon ils repassent sous la douche pour un nouveau lavage) et qu'ils sont bien fermés, il appose la deuxième enveloppe de polyane étiquetée selon les normes (marquage AMIANTE) dans le compartiment propre. Ce nouveau sac est ligaturé de la même manière que le premier.


Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

2) Etiquetage et conditionnement

Principe de marquage et d'identification d'un conditionnement conformément à la règlementation



Tous les déchets amiantés sont **conditionnés en double sacs**. L'enveloppe extérieure de ces sacs, doit comporter obligatoirement le pictogramme amiante, conformément à la réglementation en vigueur, ainsi que l'adresse de l'entreprise de travaux et du site d'élimination, et du numéro de Certificat d'Acceptation Préalable.



ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE AMIANTE



Outre cette étiquette, il sera également apposé sur les emballages extérieurs de transport des déchets contenant de l'amiante libre (poussières, fibre), une étiquette de transport « classe 9 » visible lors de l'ouverture du container ou du véhicule. » *(INRS ED 815)*

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018




Par ailleurs, pour des raisons de sécurité vis-à-vis du percement des sacs et de facilité de manutention, les sacs de déchets doublement ensachés sont placés en "Big Bags" de 90 cm x 90 cm x 80 cm (pour INERTAM) ou 90 cm x 90 cm x 1.15 m (pour les Centres d'Enfouissement techniques).



Les déchets d'amiante lié, comme les plaques de toiture, les ardoises et autres produits plans, seront emballés par lot dans un film plastique et dans la mesure du possible, poséS sur palette, dont les dimensions sont supérieures à celles du plus grand déchet. » *(INRS ED 6028)*

Apposition des scellés

Fiche INRS ED 6028



En plus de l'étiquette amiante, **tout colis de déchets d'amiante libre ou lié doit être identifié** (expéditeur / destinataire / n° de CAP) **et fermé au moyen d'un scellé numéroté** (article 44 de l'arrêté du 30 décembre 2002). Les colis à destination d'une ISDD arrivent en double conditionnements étanches, identifiés et le scellé est aussi exigé sur tout colis à destination d'une installation de vitrification.

Le scellé doit comporter :

- Le numéro de SIRET de l'entreprise ayant effectué les travaux et conditionné les déchets
- Un numéro d'ordre permettant l'identification univoque du conditionnement.

Les différents conditionnements existants



Big Bag réglementaire pour le transport de déchets d'amiante lié



Palette réglementaire pour le transport de déchets d'amiante lié (sauf brisure)



Body Benne, transport d'Amiante réglementaire en benne, utilisé pour le transport de déchets d'amiante
Charge utile : 10 000 kg
Dimensions : 620 x 240 x 115 cm

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

3) Stockage avant expédition

La présence des déchets d'amiante sur un chantier n'est autorisée que de façon temporaire :

- soit jusqu'à la fin de celui-ci, s'il s'agit d'un chantier de faible importance
- soit jusqu'à l'obtention d'un volume suffisant pour commander l'évacuation de ceux-ci par un camion.

Type de stockages possibles

1) Soit la zone de stockage est prévue dans une benne adaptée (container fermé et comportant un marquage amiante) fournie par le centre de destination des déchets ou le transporteur de matières dangereuses. Les sacs peuvent être également stockés dans un local fermé et à accès restreint.



2) Soit la zone de stockage est prévue dans l'enceinte du chantier. Elle est réalisée par nos opérateurs avec des grilles de chantier + occultation, et répond aux caractéristiques suivant les normes INRS ci-dessous. Aucun stockage d'amiante ne sera autorisé sur une zone extérieure au chantier.

Caractéristiques d'une zone de stockage

- A l'abri des UV INRS *(Norme EN 1898)*
- Inviolable *(INRS ED 6028)*
- A l'abri des intempéries *(INRS ED 6028)*
- A l'abri de l'humidité *(INRS ED 6028)*
- Affichage : « Danger Amiante » *(INRS ED 6028)*
  - « Interdiction d'entrer aux personnels non habilité » *(INRS ED 6028)*
  - « Port des équipements de sécurité » *(INRS ED 6028)*
- Protection du sol par film plastique *INRS ED 6091*

4) Transport

Transport des déchets




Chaque sac est inspecté avant le chargement. Les règles suivantes doivent être respectées :

- pas de gerbage
- calage pour éviter tout déplacement
- conditionnements unitaires fermés hermétiquement et en bon état
- contrôle de la propreté des sacs
- la rubrique V11 de l'ADR imposant que : « Les GRV autres qu'en métal ou en plastique rigide doivent être transportés dans des véhicules couverts ou bâchés ou dans des conteneurs fermés ou bâchés »
- de prendre rendez-vous avec le lieu de destination des déchets
- d'utiliser le trajet le plus direct du lieu de chargement
- de s'assurer de la prise en compte des matériaux transportés, en faisant signer le bordereau de suivi à l'exploitant du centre de déchets.

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

La prise en charge et le transport de ces déchets ne peut se faire uniquement par un transporteur agréé selon **la réglementation ADR et l'Arrêté TMD.**

5) Filières d'Elimination



Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

6) Suivi des déchets

QUANTITES DE DECHETS AMIANTES ET CLASSIFICATION						
MATERIAU	QUANTITE ESTIMEE (T)	CONDITIONNEMENT	CODE DECHET	CODE FAMILLE	FILIERE ELIMINATION	CENTRE DE TRAITEMENT (sous réserve)
Colle + carrelage et faïence	1,2	BIG BAG	170603	3	ISDD	
Colle + plinthe	5,25	BIG BAG	170603	3	ISDD	
Colle + dalle	5,9	BIG BAG	170603	3	ISDD	
Joint calicot sur plaque	0,5	BIG BAG	170603	3	ISDD	
Plaque AC intègre	21	PALETTE	170605	6	ISDND	
Plaque bitumineuse sous évier	0,02	PALETTE	170601	3	ISDD	
Conduit AC intègre	1,3	PALETTE	170605	6	ISDND	
Fourreaux AC, mitrons	0,1	PALETTE	170605	6	ISDD	
Calorifuge tressé	0,1	PALETTE	170601	4	ISDD	
Joint mastic avec support	2,5	PALETTE	170603	3	ISDD	
Conduit enterré AC intègre	0,1	PALETTE	170605	6	ISDND	
EPI EPC	0,5	BIG BAG	150202	9	ISDD	

Démarche relative à la prise en charge et au suivi des déchets

1. Envoyer à l'exploitant, qui gérera ces déchets, une **fiche de renseignements** dûment complétée, datée, signée et tamponnée sur laquelle apparaissent le producteur du déchet et l'entreprise de travaux. Cette fiche renseigne la nature du déchet (classification **A_C_**) et ses composants, ses quantités, son conditionnement, et son lieu de destination. A cette fiche est jointe une **Attestation de non Mélange** certifiée par l'entreprise de travaux.
2. L'exploitant renvoie à l'entreprise (qui généralement gère les déchets) une proposition commerciale, que celle-ci renverra acceptée avec un bon de commande.
3. A réception de cette commande, l'exploitant renvoie à l'entreprise un Certificat d'Acceptation Préalable des déchets.
4. A ce moment, l'entreprise contacte donc un transporteur agréé selon l'ADR auquel il devra fournir un bordereau de suivi des déchets (**B.S.D conforme au décret 2005-635 du 30 mai 2005**) ou un bordereau de suivi des déchets amiante (**B.S.D.A. : conforme à l'arrêté du 16 février 2006 modifié par l'arrêté du 1er juillet 2012 et établi par le Ministère de l'écologie et du développement durable)**.
5. Les différents feuillets du B.S.D ou du B.S.D.A. (5 feuillets au total) sont conservés par les différents intervenants aux différents stades de la procédure de suivi des déchets ou retournés, puis conservés. **Un B.S.D ou B.S.D.A est obligatoire pour le transport et la prise en charge des déchets par le centre de traitement, contrairement au certificat d'acceptation des déchets qui n'est valable que pour la prise en charge des déchets par le centre de traitement.**

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA Cerfa n°11861*03)

L'original du bordereau doit accompagner le déchet jusqu'à l'installation de vitrification ou le site de stockage.

L'exploitant de l'installation de vitrification ou du site de stockage retourne une copie du bordereau à l'émetteur après avoir réceptionné le déchet dans son installation (cadre 4 renseigné), puis retourne une nouvelle copie de ce bordereau après avoir réalisé la vitrification ou le stockage (cadre 5 renseigné). Dans le cas où la vitrification ou le stockage est effectué moins d'un mois après la réception du déchet, une seule copie est adressée à l'émetteur.

Copie à conserver pendant 3 ans par les transporteurs ou pendant 5 ans dans les autres cas. L'original du bordereau est conservé dans tous les cas par l'exploitant de l'installation de vitrification ou du site de stockage, après qu'il a rempli le cadre 5.

Confirmation de l'élimination des déchets

Pour les centres d'enfouissement :

Actuellement, les Centres d'Enfouissement Techniques délivrent un certificat d'élimination. Il est mentionné sur ce document que le Centre d'Enfouissement Technique certifie avoir reçu et traité conformément à la réglementation en vigueur sur son site les déchets provenant de tel lieu et pour telle quantité.
Et par le présent certificat, accepte le transfert de responsabilité. Le Centre d'Enfouissement Technique prend ainsi en charge les risques inhérents à leur nature et à leur traitement.

Pour le centre d'Inertage :

INERTAM renvoie par courrier un certificat d'acceptation définitive (**AD**) sur lequel sont renseignées la masse réelle et la date de mise en stockage sur la base de MORCENX. A dater de l'arrivée des déchets sur le site, INERTAM s'engage à traiter les déchets en sa possession sous réserve de l'authenticité des caractéristiques portées sur la fiche de renseignements INERTAM et du règlement de la facture provisoire.
Lorsque les déchets ont été traités, INERTAM envoie une attestation de traitement des déchets qui atteste de la destruction totale des déchets d'Amiante. La traçabilité des déchets est alors considérée comme éteinte définitivement.

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

7) En cas de transit

Une fois les déchets en possession du transporteur ADR, celui-ci peut faire le choix, en fonction du volume chargé et de la destination des déchets amiantés (ISDD, ISDND, ou INERTAM), de procéder à un entreposage provisoire de ceux-ci.

En dehors du chantier, tous les lieux de transit des déchets d'amiante sont soumis à législation sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (rubrique 2718 : transit, regroupement ou tri de déchets dangereux).

Il est important de s'assurer que l'exploitant d'un site de regroupement/transit choisi par l'entreprise est également en conformité avec cette législation.


En aucun cas, la société C2DG ne pourra être tenue pour responsable du délai d'expédition des déchets amiantés, du centre d'entreposage provisoire vers les centres d'enfouissement (ISDD et ISDND) ou d'inertage à Morcenx.

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Point 8 - Nettoyage de la zone de travail et Restitution des locaux

1) Processus de restitution de chantier

Selon la norme NF X46-021 d'Aout 2010



Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

2) Décontamination du matériel

Préalablement à l'autocontrôle visuel d'C2DG

Le matériau amianté a été éliminé et évacué hors de la zone de traitement avant le contrôle visuel.
Avant de déclencher le prélèvement de l'air pour l'analyse libératoire, le matériel utilisé pour l'intervention doit être décontaminé avant sa sortie. Cependant, certains outils seront traités comme déchets d'amiante : éponges, chiffons…

Protection du matériel non décontaminable
Pour ces matériels initialement protégés une double couche de polyane, il sera procédé dans le 1er compartiment du SAS à une aspiration de la peau externe qui fera office de 1er sac et sera douchée à ce titre. Le matériel, une fois douché, est sorti dans la zone propre du SAS où il lui est apposé le sigle « Amiante ».
Puis une 2ème enveloppe étanche siglée amiante est mise en place.
Le matériel est prêt au transport et au stockage.

Décontamination et repli des autres matériels
A la fin des travaux, ils sont aspirés à l'aide d'un aspirateur THE, passés sous la douche selon la procédure de sortie des déchets ou nettoyés, le cas échéant, à l'aide d'une éponge humide.

NOTA : Matériel de location :

Le matériel de location type mini-pelle, sera décontaminé (nettoyage avec aspiration THE et nettoyage à l'humide sur bac de rétention pour filtrer les eaux avant rejet) avant sa restitution au loueur. Une attestation de décontamination du matériel sera rédigée par le responsable technique et envoyé au loueur.

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Point 9 - Procédure de secours

1) Cas de présence de zone confinée

1) Objet

Cette procédure a pour objet de définir la conduite à tenir pour porter assistance à une personne victime d'accident ou de malaise sur un chantier d'amiante.

2) Contraintes

L'intervention des secours peut être perturbée par des contraintes spécifiques :

- isolation de la zone
- port des EPI
- pollution ambiante

Le système doit permettre d'organiser les secours en zone confinée afin de permettre à la victime de recevoir des soins dans de bonnes conditions et dans les délais les plus brefs, tout en protégeant les sauveteurs et en limitant la dispersion de la pollution.
La consigne sera commentée à tous les intervenants du chantier.

3) Secouristes

Deux secouristes au minimum seront présents sur site.
Les secouristes suivent un stage de recyclage tous les ans.
Le responsable du chantier s'assurera lors du point d'arrêt avant début de chantier de la présence sur le site des secouristes prévus et vérifiera qu'ils ont une attestation de recyclage de moins d'un an. Dans le cas contraire, il devra demander à son supérieur hiérarchique direct, la mise à disposition du personnel nécessaire.

Seront à disposition des ouvriers :

- Deux trousses à pharmacie seront à disposition sur le chantier et suivront chaque changement de zone de travail. Le responsable du chantier vérifiera le contenu des trousses à pharmacie et s'assurera que les éventuelles dates de péremption ne sont pas atteintes ou dépassées. Dans le cas contraire, il prendra les dispositions nécessaires pour remplacer les produits périmés.
- Un téléphone portable sera sur le chantier pour appel des secours

4) Moyens

- Un moyen de communication sera installé entre l'intérieur et l'extérieur de la zone confinée (émetteurs radios)
- Deux trousses à pharmacie
- Un téléphone sera à disposition sur le chantier pour appel des secours
- Une issue de secours en cas d'urgence sera aménagée dans le confinement (point de rupture)
- Un aspirateur THE est prévu hors zone ainsi qu'un pulvérisateur



Le responsable du chantier vérifiera le contenu de la trousse à pharmacie et s'assurera que les éventuelles dates de péremption ne sont pas atteintes ou dépassées. Dans le cas contraire, il prendra les dispositions nécessaires pour remplacer les produits périmés.

5) Protections périphériques

En cas de rupture du confinement, des protections devront être installées sur les parties non décontaminables afin d'éviter la dispersion des polluants.

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Une aspiration immédiate THE **puis un surfactage des surfaces est réalisé.**

6) Consignes à observer pour assurer les premiers secours aux victimes d'accident ou de malaise

a) Consignes à observer en cas de blessures légères hors du confinement

- Protéger la victime et éviter le sur accident
- Alerter le secouriste du chantier qui portera assistance à la victime, et se conformer à ses directives
- Constat par le responsable du site
- Accompagner le blessé chez le médecin ou le pharmacien ou l'ophtalmologiste en précisant les soins déjà apportés
- Etablir une déclaration d'accident à faire parvenir au service du personnel du siège sous 24 heures.

b) Consignes à observer en cas de blessures graves hors du confinement

- Protéger la victime et éviter le sur accident
- Baliser la zone dangereuse
- Prévenir les secours en indiquant le type d'accident, le nombre et l'état des victimes
- Indiquer le lieu de l'accident et le point de rendez-vous, leur donner votre numéro d'appel
- Ne pas raccrocher le premier
- Confier la garde du ou des blessé(s) au secouriste jusqu'à l'arrivée des secours
- Informer le gardien de SAS
- Faire accompagner le ou les blessé(s) par un témoin de l'accident ou toute autre personne capable de fournir aux équipes médicales les renseignements utiles
- Prévenir immédiatement par téléphone le responsable du service
- Etablir une déclaration d'accident à faire parvenir au siège sous 24 heures.

Dans le cas des chutes de hauteur, on veillera à ne déplacer la victime sous aucun prétexte et à définir un périmètre de sécurité afin d'éviter le sur-accident.

7) Intervention des secours pour un blessé en zone confinée

Les services de secours ne devront pas pénétrer en zone contaminée, sauf si la victime n'a pas pu être évacuée de la zone (victime incarcérée, fracture fémur, rachis, ouverte…). En cas de blessure grave, les secours sont immédiatement prévenus.

Les opérateurs réalisent un balisage du cheminement des secours, le protègent avec un film de polyane, et dégagent le passage afin de faciliter l'accès des secours jusqu'au blessé.
Une zone sera aménagée par les intervenants pour recevoir la victime (plane, propre, accessible et dégagée).

Toutes les mesures seront prises pour que la victime soit évacuée de la zone contaminée avant l'arrivée des secours, soit par le SAS matériel, soit par un endroit prédéfini de rupture du confinement.
Dans le cas des chutes de hauteur, on veillera à ne déplacer la victime sous aucun prétexte et à définir un périmètre de sécurité afin d'éviter le sur-accident.
Du matériel prévu pour refermer la zone de rupture sera mis en place à proximité. Le confinement sera refermé après évacuation de la victime.

La victime devra conserver sa protection respiratoire jusqu'à l'arrivée en zone propre. Elle sera décontaminée avant sortie de la zone contaminée.
Si la victime n'a pas été évacuée de la zone, les secours pénétreront en zone de travail, ils seront équipés des masques visiteurs et de combinaisons mis à disposition par la société. Ils utiliseront le point de rupture du confinement pour évacuer le blessé

Une fois l'intervention des secours terminée, une aspiration fine du polyane est effectuée (aspirateurs munis de filtre T.H.E.), ainsi qu'un surfactage.
Une fois le nettoyage et le surfactage réalisés sur l'ensemble du cheminement des secours, le polyane est retiré puis éliminé en tant que déchet amianté.

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Des analyses META sont ensuite réalisées à différents endroits (au minimum une analyse à chaque niveau, en fonction du cheminement), pour identifier la présence d'amiante.
Tant que le résultat est égal ou supérieur à 5 fibres/litre, une nouvelle opération de nettoyage est réalisée : aspiration et surfactage, et de nouvelles analyses META sont réalisées, jusqu'à ce que l'on obtienne une concentration en fibres d'amiante inférieure à 5 fibres/litre.

8) Mesures prises pour assurer le transport vers un établissement hospitalier, de toute victime semblant présenter des lésions graves.

Toute personne semblant présentée des lésions graves sera dirigée vers un établissement hospitalier par les services de secours (ambulance, SAMU, pompiers).
Le transport par véhicule personnel est interdit.

2) Cas d'absence de zone confinée

1) Objet

Cette procédure a pour objet de définir la conduite à tenir pour porter assistance à une personne victime d'accident ou de malaise sur un chantier d'amiante, dans le cas où il n'y a pas de zone confinée.

2) Secouristes

Deux secouristes au minimum seront présents sur site.
Les secouristes suivent un stage de recyclage tous les ans.

3) Moyens

Seront à disposition des ouvriers :

- Une trousse à pharmacie sera à disposition sur le chantier et suivra chaque changement de zone de travail.
- Un téléphone portable sera sur le chantier pour appel des secours.
- Une issue de secours en cas d'urgence sera aménagée dans le confinement (point de rupture)

Un aspirateur THE est prévu hors zone ainsi qu'un pulvérisateur

4) Consignes à observer en cas de blessures légères

Sans conséquences sur l'activité de l'ouvrier :

- Protéger la victime et éviter le sur accident
- Alerter le secouriste qui apportera les soins à la victime et se conformer à ses consignes
- Constat par le gardien de SAS
- Etablissement de la déclaration d'accident à faire parvenir au service personnel du siège.

Eventualité d'arrêt de travail

- Protéger la victime et éviter le sur accident
- Alerter le secouriste qui apportera les soins à la victime et se conformer à ses consignes
- Constat par le gardien de SAS
- Accompagner le blessé chez le médecin ou le pharmacien ou l'ophtalmologiste en précisant les soins déjà apportés
- Etablir une déclaration d'accident à faire parvenir au service personnel du siège sous 24 h.

5) Consignes à observer en cas de blessures graves

- Protéger la victime et éviter le sur accident
- Baliser la zone dangereuse
- Prévenir les secours en indiquant le type d'accident, le nombre et l'état des victimes
- Indiquer le lieu de l'accident et le point de rendez-vous, leur donner votre numéro d'appel
- Ne pas raccrocher le premier
- Confier la garde du blessé au secouriste jusqu'à l'arrivée des secours
- Informer le gardien de SAS

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

- Faire accompagner le blessé par un témoin de l'accident ou toute autre personne capable de fournir aux équipes médicales les renseignements utiles
- Prévenir immédiatement par téléphone le responsable de service
- Etablir une déclaration d'accident à faire parvenir au siège sous 24 h

Dans le cas des chutes de hauteur, on veillera à ne déplacer la victime sous aucun prétexte et à définir un périmètre de sécurité afin d'éviter le sur-accident.

6) Affichage



OPPBTP
La prévention BTP

En cas d'accident

Appelez le sauveteur secouriste du travail qui,
après avoir examiné la victime, vous demandera d'appeler les secours.

Téléphonez au :

18 Pompiers — **112** Centre d'appels secours — **15** Samu

et dites...

1 Ici chantier

À (commune ou arrondissement) .....
N° ..... Rue .....
En face de .....
Téléphone ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐

2 Précisez la nature de l'accident

Par exemple : éboulement, asphyxie, chute...
Précisez la position du blessé et s'il y a lieu nécessité de dégagement.
Par exemple : le blessé est sur le toit, il est au sol ou dans une fouille...

3 Signalez le nombre de blessés et leur état

Par exemple : trois ouvriers blessés dont un saigne et ne parle pas.

4 Décrivez l'intervention du secouriste

Par exemple : premiers soins, bouche à bouche...

5 Fixez un point de rendez-vous

et envoyez quelqu'un à ce point pour guider les secours.

6 Faites répéter le message

Ne raccrochez jamais le premier.

SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL : une liste **à jour** mentionnant **leur nom** doit être affichée sur le chantier. Les sauveteurs secouristes du travail sont reconnaissables au logo placé sur leur casque et sur leur tenue de travail.

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Annexe 1 : Descriptif et caractéristiques du matériel

1) Matériels et consommables pour ce chantier (liste non exhaustive)

- Combinaisons jetables de type 5 ou 6 étanche
- Kits sous-vêtements jetables, gants jetables,
- Masques TM3P,
- Polyane 200 microns,
- Scotch 50 mm toile + colle en spray sans dichlorométhane,
- Entrées d'air
- Sacs avec étiquetage amiante,
- Sacs transparents,
- Big-bags marqués « UN » avec étiquetage « amiante »sur 2 faces opposées,
- Pulvérisateur et surfactant,
- SAS personnel 2 douches
- Unité de chauffe et de filtration, et/ou unité de filtration
- Extracteur 2000 ou 4000 m3/h
- Aspirateurs à filtration absolue THE,
- Plateformes individuelles roulantes,
- Trousses à pharmacie,
- Caisse à outils avec son petit matériel (cutters, spatules, agrafeuses, agrafes),
- Extincteurs,
- Talkies walkies,
- Balisage (panneaux danger, amiante, rubalise),
- Etais métalliques et lattage bois.

2) Equipements de mise en dépression

a) Les extracteurs

La dépression est créée à l'aide d'extracteurs placés dans la zone confinée et assurant un renouvellement minimum de l'ordre de 6 volumes par heure (niveau 2) ou 10 renouvèlement d'aire (niveau 3) y compris le recyclage.

Les extracteurs mis en place, d'un débit nominal unitaire filtre encrassé, ont pour fonction de maintenir la zone en dépression et d'assurer un bon renouvellement d'air nécessaire à l'assainissement des zones polluées ; ces extracteurs conformes au projet de marquage NF, comportent :

- un caisson de filtration à deux niveaux de filtre (G4 et G13)
- un caisson ventilateur lui-même équipé d'un filtre absolu de sécurité ; l'excellente étanchéité du caisson permet le positionnement de l'extracteur en zone polluée
- des alarmes sur la présence et l'état d'encrassement des filtres en cas de défaut moteur
- des indicateurs de colmatage de ces filtres

Ils sont alimentés en courant secouru.

Des extracteurs de secours seront prévus dans chaque zone confinée suivant le bilan aéraulique prévisionnel et suivant les recommandations du guide de *l'INRS ND 2137-181-00*

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Extracteur a filtration absolue SMH





b) Le contrôleur de dépression

Un contrôleur de dépression est installé pour chaque zone confinée. Il permet la gestion des problèmes éventuels et notamment :

- l'archivage des mesures et l'édition de rapports
- la visualisation des états des alarmes

Contrôleur de dépression SMH



3) Traitement des effluents issus de la décontamination

Les opérations de retrait de MPCA en phase humide, ainsi que la décontamination dans les SAS, produisent des eaux chargées de particules solides.

Au préalable, les eaux usées du lavage des surfaces désamiantées auront été débarrassées de leurs boues à travers le premier filtre de type toile de jute.

Afin de pouvoir rejeter ces effluents, il y a lieu de les débarrasser des particules d'amiante à hauteur d'une finesse de 5µm chaque SAS aura une unité de filtration.

Unité de Chauffe et de Filtration SMH



Unité de Filtration SMH



Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

4) Les protections respiratoires

½ masque + filtre P3



Masque complet a ventilation assistée débit 160l/min



Masque à adduction d'air débit 300l/min



5) Les installations de décontamination

SAS modulable une ou deux douches



SAS déchets



Unité mobile de décontamination 5 compartiments



Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

6) Les moyens d'humidification

Pulvérisateur a main



Pulvérisateur électrique DIMACO



Brumisateur



Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Annexe 2 : Certificats

CERTIFICAT QUALIBAT

TRAITEMENT DE L'AMIANTE

Numéro AM1337 Valable du 21/04/2022 au 20/04/2027

ACCREDITATION N°5-0545, LISTE DES SITES ET PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

Situation administrative et juridique

Date de création : 23/07/2017
Forme juridique : SASU

Capital : 42 000

Dénomination sociale : C2DG
Sigle : C2DG
27 RUE DU GROS MURGER
95220 HERBLAY

Registre du commerce ou répertoire des métiers :
RC PONTOISE 2021B07320

Etablissement : Principal
Numéro Siret : 831 446 463 00034
Code NACE : 3900Z
Numéro caisse de congés payés : 52553000A
Assurance Responsabilité travaux :

Assurance Responsabilité civile et environnementale :
MITHRAS 21FTP339

Situation fiscale et sociale : A jour au 31/12/2021

Téléphone : 01 34 64 66 38 Fax :
Portable : 06 21 72 87 76
Responsabilité légale : CAMARA HAMED PRÉSIDENT

Responsable Technique : CAMARA HAMED

Site internet :
E-mail : hamedcamara.c2dg@gmail.com

Classification

	Effectif moyen	Tranche de classification	Chiffre d'affaires H.T.	Tranche de classification
Globale	27	EFF3	2 151 662	CA5
Dans l'activité	9	EFF2	136 841	CA1

Certification 1552 Traitement de l'amiante

Etape	Secteur(s) d'activités (à titre informatif selon l'annexe C la norme NF X 46-011)	Date d'attribution	Date d'échéance
Certification	Ouvrages extérieurs de bâtiment Ouvrages intérieurs de bâtiment Niveau d'empoussièrement : 2 - Date maj du D.U. : 03/12/2021	21/04/2022	20/04/2027

L'entité identifiée ci-dessus a été évaluée dans les conditions fixées par la norme NF X46-011 en vigueur et jugée conforme aux exigences de la norme NF X46-010 version 2012 : "Travaux de traitement de l'amiante - Référentiel technique pour la certification des entreprises" et en application des textes réglementaires suivants : Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 modifié relatif aux risques d'exposition à l'amiante et Arrêté du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant. En conséquence de quoi il lui est délivré le présent certificat, établi conformément aux dispositions de la norme ISO/CEI/17065.

Le Président de la commission

Bertrand DECUIGNIERE

Le Président de Qualibat

Gérard SENIOR

Version 2021 Edité le 25/04/2022

QUALIBAT (association loi 1901) 55, avenue Kléber 75784 Paris Cedex 16 - www.qualibat.com

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

CERTIFICAT

N° STA/0239-a

TRAITEMENT DE L'AMIANTE

GLOBAL Certification® atteste que l'Entreprise :

C2DG
27 rue du Gros Murger
95220 HERBLAY

Satisfait aux exigences :

- **De l'arrêté du 14 décembre 2012** fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant,
- **De la norme NF X46-010** : 2012 relative au Référentiel technique pour la certification des entreprises réalisant des « Travaux de traitement de l'amiante ».
- **De la norme NF X46-011** : 2014 relative aux Modalités d'attribution et de suivi des certificats des entreprises.

Pour la (ou les) activité(s) déclarée(s) ci-dessous par l'entreprise:

- ✓ **Les ouvrages extérieurs de bâtiments**
- ✓ **Les ouvrages intérieurs de bâtiments**
- ✓ **Le génie civil et terrains amiantifères**
- ✓ **Les installations industrielles**

Et lui attribue la : **Certification probatoire**

Date de prise d'effet le : **11/05/2022**

CERTIFICATION-F11-Indice4_AMIANTE

TRAITEMENT DE L'AMIANTE

GLOBAL CERTIFICATION

CERTIFICAT EMIS LE :
11/05/2022

VALABLE JUSQU'AU :
10/05/2024

Pour GLOBAL Certification®

Le Président, Elvire THOBOIS

GLOBAL CERTIFICATION®

40, rue du Séminaire - Centre 438
F-94626 RUNGIS CEDEX
tél. (33) 01 49 78 23 24
fax (33) 01 49 79 00 91
email certification@global-certification.fr
www.global-certification.fr

SAS au capital de 300 000 € - RCS Créteil 383 406 410 - FR 32 383 406 410

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Annexe 3 : Fiche de processus et Notice de Poste

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Annexe 4 : Rapport Amiante

Siège Social : 27 rue Gros Murger 95220 HERBLAY
Email : hamed.camara@c2dg.fr
Siret n° 83144646300018

Art. R. 541-45 du code de l'environnement.

Arrêté du 29 juillet 2005

Ministère de la Transition Ecologique

Bordereau de suivi de déchets dangereux contenant de l'amiante

Récépissé Trackdéchets

J'émets un BSDA pour : ☑ la collecte d'amiante sur un chantier ☐ la collecte en déchèterie relevant de la rubrique 2710-1 ☐ le groupement de déchets en transit sur un site relevant de la rubrique 2718 (ou 2710-1) ☐ la réexpédition après entreposage provisoire

N° Bordereau : BSDA-20230119-0GG67KVAD

1. Producteur ou détenteur du déchet

☐ Le MO ou le détenteur est un particulier

N° SIRET : 20006687600018
Nom (raison sociale) : CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Adresse : PL DU MARECHAL FOCH HOTEL DE VILLE 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Tel : 03 26 26 17 60
Mail : a.gelard@chalons-agglo.fr
Personne à contacter : Hamed CAMARA

Informations chantier (si différente)

Nom du chantier / collecte : 0563
Adresse chantier / collecte : 8 à 27 Avenue Valmy 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

2. Déchets

Code déchet : 17 06 05*
Code famille : 6
Nom du matériau : Conduit enterré AC intègre
Présence de POP : Non

1.1 Signature

Je soussigné Communauté d'agglomération chalons en Champagne certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 31/01/2023 Signature : SIGNÉ

Consistance : Solide
Quantité en tonnes : 0.1 ☐ Réelle ☑ Estimée

Mention au titre des règlements ADR/RID/ADN/IMDG (le cas échéant) : Non soumis, transport selon la disposition spéciale 168

Total type de conditionnements : 1
Total colis : 2
Détail Conditionnement/nombre :

2 x Big-bag / GRV

2.2 Numéros de scellés :

3669, 3670

3. Courtier

N° SIRET : 82475996300013
Nom (raison sociale) : SECTRA
Adresse : 53 RUE SAINT MICHEL 67700 MONSWILLER

4. Installation de destination

N° SIRET : 43459669800010
Nom (raison sociale) : SARL ECB
Adresse : RTE DE FENETRANGE 57930 BETTBORN

Tel : 06 70 58 41 95
Mail : ecb.amiante@outlook.fr
Personne à contacter : Anne BONNE

N° CAP : 2S7388
Code D/R prévu : D 5

5. Entreprise de travaux

N° SIRET : 83144646300034
Nom (raison sociale) : C2DG
Adresse : 27 RUE DU GROS MURGER 95220 HERBLAY-SUR-SEINE

Tel : 06 21 72 87 76
Mail : hamed.camara@c2dg.fr
Personne à contacter : CAMARA

Certifications

☐ Travaux relevant de la sous-section 4

☐ Travaux relevant de la sous-section 3

5.1 Version papier

☐ je certifie disposer d'une version papier, signée du MOA et de moi-même, que je dois conserver 5 ans (copie MOA)

5.2 Signature

Je soussigné Thomas PEREIRA certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 21/06/2023 Signature : SIGNÉ

6. Transporteur

N° SIRET : 30247655100031
Nom (raison sociale) : SODEL
Adresse : LD LE COUP DE CANNE ZI LES HERBUES 55190 PAGNY-SUR-MEUSE

Tel : 06 40 51 96 99
Mail : geoffrey.elvinger@sodel-sas.fr
Personne à contacter : Geoffrey

Récépissé n° : 4143-5
Département : 55
Limite de validité : 19/05/2026

Mode de transport : Route
Immatriculations: Gg468ls
Date de prise en charge: 21/06/2023
Je soussigné Gg468ls certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 21/06/2023 Signature : SIGNÉ

7. Installation de destination

Date de présentation et d'acceptation sur site : 22/06/2023
Lot accepté : ☑ oui ☐ non ☐ partiellement

Quantité réelle acceptée : 0.42
Motif de refus (le cas échéant) :

8. Réalisation de l'opération

Code de traitement : D 5
Date de réalisation : 22/06/2023

Je soussigné BONNE ANNE certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 22/06/2023 Signature : SIGNÉ

Art. R. 541-45 du code de l'environnement.

Arrêté du 29 juillet 2005

Ministère de la Transition Ecologique

Bordereau de suivi de déchets dangereux contenant de l'amiante

Récépissé Trackdéchets

J'émets un BSDA pour : ☑ la collecte d'amiante sur un chantier ☐ la collecte en déchèterie relevant de la rubrique 2710-1 ☐ le groupement de déchets en transit sur un site relevant de la rubrique 2718 (ou 2710-1) ☐ la réexpédition après entreposage provisoire

N° Bordereau : BSDA-20230119-6YFZ7TYNM

1. Producteur ou détenteur du déchet

☐ Le MO ou le détenteur est un particulier

N° SIRET : 20006687600018
Nom (raison sociale) : CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Adresse : PL DU MARECHAL FOCH 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Tel : 03 26 26 17 60
Mail : a.gelard@chalons-agglo.fr
Personne à contacter : Hamed CAMARA

Informations chantier (si différente)

Nom du chantier / collecte : 0563
Adresse chantier / collecte : 8 à 27 Avenue Valmy 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

2. Déchets

Code déchet : 17 06 01*
Code famille : 4
Nom du matériau : Joint calicot sur plaque
Présence de POP : Non

1.1 Signature

Je soussigné Communauté d'agglomération chalons en Champagne certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 31/01/2023 Signature : SIGNÉ

Consistance : Pulvérulents
Quantité en tonnes : 0.5 ☐ Réelle ☑ Estimée

Mention au titre des règlements ADR/RID/ADN/IMDG (le cas échéant) : UN2590, Déchet Amiante chrysotile, 9, III, (E)

Total type de conditionnements : 1
Total colis : 4
Détail Conditionnement/nombre :

4 x Big-bag / GRV

2.2 Numéros de scellés :

4232, 4233, 4234, 4235

3. Courtier

N° SIRET : 82475996300013
Nom (raison sociale) : SECTRA
Adresse : 53 RUE SAINT MICHEL 67700 MONSWILLER

4. Installation de destination

N° SIRET : 43459669800010
Nom (raison sociale) : ECB SARL BECK (57)
Adresse : RTE DE FENETRANGE 57930 BETTBORN

Tel : 06 70 58 41 95
Mail : ecb.amiante@outlook.fr
Personne à contacter : Anne BONNE

N° CAP : 1S7378
Code D/R prévu : D 5

5. Entreprise de travaux

N° SIRET : 83144646300034
Nom (raison sociale) : C2DG
Adresse : 27 RUE DU GROS MURGER 95220 HERBLAY-SUR-SEINE

Tel : 06 21 72 87 76
Mail : hamed.camara@c2dg.fr
Personne à contacter : CAMARA

5.1 Version papier

☐ je certifie disposer d'une version papier, signée du MOA et de moi-même, que je dois conserver 5 ans (copie MOA)

5.2 Signature

Je soussigné Thomas PEREIRA certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 24/04/2023 Signature :

SIGNÉ

6. Transporteur

N° SIRET : 32766683000010
Nom (raison sociale) : TRANSPORTS CHATELOT
Adresse : 12 RUE DE LA VIGNOTTE 52100 PERTHES

Tel : 03 25 56 19 83
Mail : pascal.chatelot@chatelot-sa.fr
Personne à contacter : CHATELOT Pascal

Récépissé n° : 2020-14
Département : 52
Limite de validité : 01/12/2025

Mode de transport : Route
Immatriculations: Fv619vb
Date de prise en charge: 24/04/2023
Je soussigné Courcoul frederic certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 24/04/2023 Signature : SIGNÉ

7. Installation de destination

Date de présentation et d'acceptation sur site : 25/04/2023
Lot accepté : ☑ oui ☐ non ☐ partiellement

Quantité réelle acceptée : 1.42
Motif de refus (le cas échéant) :

8. Réalisation de l'opération

Code de traitement : D 5
Date de réalisation : 25/04/2023

Je soussigné BONNE ANNE certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 25/04/2023 Signature : SIGNÉ

Art. R. 541-45 du code de l'environnement.

Arrêté du 29 juillet 2005

Ministère de la Transition Ecologique

Bordereau de suivi de déchets dangereux contenant de l'amiante

Récépissé Trackdéchets

J'émets un BSDA pour : ☑ la collecte d'amiante sur un chantier ☐ la collecte en déchèterie relevant de la rubrique 2710-1 ☐ le groupement de déchets en transit sur un site relevant de la rubrique 2718 (ou 2710-1) ☐ la réexpédition après entreposage provisoire

N° Bordereau : BSDA-20230119-51R51SSJZ

1. Producteur ou détenteur du déchet

☐ Le MO ou le détenteur est un particulier

N° SIRET : 20006687600018
Nom (raison sociale) : CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Adresse : PL DU MARECHAL FOCH 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Tel : 03 26 26 17 60
Mail : a.gelard@chalons-agglo.fr
Personne à contacter : Hamed CAMARA

Informations chantier (si différente)

Nom du chantier / collecte : 0563
Adresse chantier / collecte : 8 à 27 Avenue Valmy 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

2. Déchets

Code déchet : 17 06 01*
Code famille : 3
Nom du matériau : Colle + carrelage et faïence
Présence de POP : Non

1.1 Signature

Je soussigné Communauté d'agglomération chalons en Champagne certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 31/01/2023 Signature : SIGNÉ

Consistance : Pulvérulents
Quantité en tonnes : 1.2 ☐ Réelle ☑ Estimée

Mention au titre des règlements ADR/RID/ADN/IMDG (le cas échéant) : UN2590, Déchet Amiante chrysotile, 9, III, (E)

Total type de conditionnements : 1
Total colis : 8
Détail Conditionnement/nombre :

8 x Big-bag / GRV

2.2 Numéros de scellés :

4332, 4333, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339

3. Courtier

N° SIRET : 82475996300013
Nom (raison sociale) : SECTRA
Adresse : 53 RUE SAINT MICHEL 67700 MONSWILLER

4. Installation de destination

N° SIRET : 43459669800010
Nom (raison sociale) : ECB SARL BECK (57)
Adresse : RTE DE FENETRANGE 57930 BETTBORN

Tel : 06 70 58 41 95
Mail : ecb.amiante@outlook.fr
Personne à contacter : Anne BONNE

N° CAP : 1S7384
Code D/R prévu : D 5

5. Entreprise de travaux

N° SIRET : 83144646300034
Nom (raison sociale) : C2DG
Adresse : 27 RUE DU GROS MURGER 95220 HERBLAY-SUR-SEINE

Tel : 06 21 72 87 76
Mail : hamed.camara@c2dg.fr
Personne à contacter : CAMARA

5.1 Version papier

☐ je certifie disposer d'une version papier, signée du MOA et de moi-même, que je dois conserver 5 ans (copie MOA)

5.2 Signature

Je soussigné Thomas Pereira certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 10/03/2023 Signature : SIGNÉ

6. Transporteur

N° SIRET : 85180129000012
Nom (raison sociale) : SCHERTZ TRANSPORTS
Adresse : ZONE INDUSTRIELLE 57930 BERTHELMING

Tel : 03 87 07 07 08
Mail : transport@schertz.fr
Personne à contacter : TUROWSKY TONY

Récépissé n° : 2020571277
Département : 57
Limite de validité : 09/10/2025

Mode de transport : Route
Immatriculations: GH 696 MS
Date de prise en charge: 10/03/2023
Je soussigné LEMMER CYRILLE certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 10/03/2023 Signature : SIGNÉ

7. Installation de destination

Date de présentation et d'acceptation sur site : 13/03/2023
Lot accepté : ☑ oui ☐ non ☐ partiellement

Quantité réelle acceptée : 4.38
Motif de refus (le cas échéant) :

8. Réalisation de l'opération

Code de traitement : D 5
Date de réalisation : 13/03/2023

Je soussigné BONNE ANNE certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 13/03/2023 Signature : SIGNÉ

Art. R. 541-45 du code de l'environnement.

Arrêté du 29 juillet 2005

Ministère de la Transition Ecologique

Bordereau de suivi de déchets dangereux contenant de l'amiante

Récépissé Trackdéchets

J'émets un BSDA pour : ☑ la collecte d'amiante sur un chantier ☐ la collecte en déchèterie relevant de la rubrique 2710-1 ☐ le groupement de déchets en transit sur un site relevant de la rubrique 2718 (ou 2710-1) ☐ la réexpédition après entreposage provisoire

N° Bordereau : BSDA-20230119-CN6GG7AWM

1. Producteur ou détenteur du déchet

☐ Le MO ou le détenteur est un particulier

N° SIRET : 20006687600018
Nom (raison sociale) : CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Adresse : PL DU MARECHAL FOCH 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Tel : 03 26 26 17 60
Mail : a.gelard@chalons-agglo.fr
Personne à contacter : Hamed CAMARA

Informations chantier (si différente)

Nom du chantier / collecte : 0563
Adresse chantier / collecte : 8 à 27 Avenue Valmy 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

2. Déchets

Code déchet : 17 06 01*
Code famille : 4
Nom du matériau : Calorifuge tressé
Présence de POP : Non

1.1 Signature

Je soussigné Communauté d'agglomération chalons en Champagne certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 31/01/2023 Signature : SIGNÉ

Consistance : Pulvérulents
Quantité en tonnes : 0.1 ☐ Réelle ☑ Estimée

Mention au titre des règlements ADR/RID/ADN/IMDG (le cas échéant) : UN2590, Déchet Amiante chrysotile, 9, III, (E)

Total type de conditionnements : 1
Total colis : 2
Détail Conditionnement/nombre :

2 x Big-bag / GRV

2.2 Numéros de scellés :

4342, 4343

3. Courtier

N° SIRET : 82475996300013
Nom (raison sociale) : SECTRA
Adresse : 53 RUE SAINT MICHEL 67700 MONSWILLER

4. Installation de destination

N° SIRET : 43459669800010
Nom (raison sociale) : ECB SARL BECK (57)
Adresse : RTE DE FENETRANGE 57930 BETTBORN

Tel : 06 70 58 41 95
Mail : ecb.amiante@outlook.fr
Personne à contacter : Anne BONNE

N° CAP : 1S7380
Code D/R prévu : D 5

5. Entreprise de travaux

N° SIRET : 83144646300034
Nom (raison sociale) : C2DG
Adresse : 27 RUE DU GROS MURGER 95220 HERBLAY-SUR-SEINE

Tel : 06 21 72 87 76
Mail : hamed.camara@c2dg.fr
Personne à contacter : CAMARA

5.1 Version papier

☐ je certifie disposer d'une version papier, signée du MOA et de moi-même, que je dois conserver 5 ans (copie MOA)

5.2 Signature

Je soussigné Thomas Pereira certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 10/03/2023 Signature : SIGNÉ

6. Transporteur

N° SIRET : 85180129000012
Nom (raison sociale) : SCHERTZ TRANSPORTS
Adresse : ZONE INDUSTRIELLE 57930 BERTHELMING

Tel : 03 87 07 07 08
Mail : transport@schertz.fr
Personne à contacter : TUROWSKY TONY

Récépissé n° : 2020571277
Département : 57
Limite de validité : 09/10/2025

Mode de transport : Route
Immatriculations: GH 696 MS
Date de prise en charge: 10/03/2023
Je soussigné LEMMER CYRILLE certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 10/03/2023 Signature : SIGNÉ

7. Installation de destination

Date de présentation et d'acceptation sur site : 13/03/2023
Lot accepté : ☑ oui ☐ non ☐ partiellement

Quantité réelle acceptée : 0.26
Motif de refus (le cas échéant) :

8. Réalisation de l'opération

Code de traitement : D 5
Date de réalisation : 13/03/2023

Je soussigné BONNE ANNE certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 13/03/2023 Signature : SIGNÉ

Art. R. 541-45 du code de l'environnement.

Arrêté du 29 juillet 2005

Ministère de la Transition Ecologique

Bordereau de suivi de déchets dangereux contenant de l'amiante

Récépissé Trackdéchets

J'émets un BSDA pour : ☑ la collecte d'amiante sur un chantier ☐ la collecte en déchèterie relevant de la rubrique 2710-1 ☐ le groupement de déchets en transit sur un site relevant de la rubrique 2718 (ou 2710-1) ☐ la réexpédition après entreposage provisoire

N° Bordereau : BSDA-20230119-JQ7FKWBT2

1. Producteur ou détenteur du déchet

☐ Le MO ou le détenteur est un particulier

N° SIRET : 20006687600018
Nom (raison sociale) : CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Adresse : PL DU MARECHAL FOCH 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Tel : 03 26 26 17 60
Mail : a.gelard@chalons-agglo.fr
Personne à contacter : Hamed CAMARA

Informations chantier (si différente)

Nom du chantier / collecte : 0563
Adresse chantier / collecte : 8 à 27 Avenue Valmy 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

2. Déchets

Code déchet : 17 06 05*
Code famille : 6
Nom du matériau : Conduit AC intègre
Présence de POP : Non

1.1 Signature

Je soussigné Communauté d'agglomération chalons en Champagne certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 31/01/2023 Signature : SIGNÉ

Consistance : Solide
Quantité en tonnes : 1.3 ☐ Réelle ☑ Estimée

Mention au titre des règlements ADR/RID/ADN/IMDG (le cas échéant) : Non soumis, transport selon la disposition spéciale 168

Total type de conditionnements : 1
Total colis : 3
Détail Conditionnement/nombre :

3 x Palette filmée

2.2 Numéros de scellés :

4820, 4855, 4853

3. Courtier

N° SIRET : 82475996300013
Nom (raison sociale) : SECTRA
Adresse : 53 RUE SAINT MICHEL 67700 MONSWILLER

4. Installation de destination

N° SIRET : 43459669800010
Nom (raison sociale) : ECB SARL BECK (57)
Adresse : RTE DE FENETRANGE 57930 BETTBORN

Tel : 06 70 58 41 95
Mail : ecb.amiante@outlook.fr
Personne à contacter : Anne BONNE

N° CAP : 2S7379
Code D/R prévu : D 5

5. Entreprise de travaux

N° SIRET : 83144646300034
Nom (raison sociale) : C2DG
Adresse : 27 RUE DU GROS MURGER 95220 HERBLAY-SUR-SEINE

Tel : 06 21 72 87 76
Mail : hamed.camara@c2dg.fr
Personne à contacter : CAMARA

5.1 Version papier

☐ je certifie disposer d'une version papier, signée du MOA et de moi-même, que je dois conserver 5 ans (copie MOA)

5.2 Signature

Je soussigné Thomas Pereira certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 10/03/2023 Signature : SIGNÉ

6. Transporteur

N° SIRET : 85180129000012
Nom (raison sociale) : SCHERTZ
Adresse : Zone Industrielle 57930 BERTHELMING

Tel : 03 87 07 07 08
Mail : transport@schertz.fr
Personne à contacter : generique

Récépissé n° : 2020571277
Département : 57
Limite de validité : 09/10/2025

Mode de transport : Route
Immatriculations: FP 668 AH
Date de prise en charge: 10/03/2023
Je soussigné LEMMER CYRILLE certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 10/03/2023 Signature : SIGNÉ

7. Installation de destination

Date de présentation et d'acceptation sur site : 10/03/2023
Lot accepté : ☑ oui ☐ non ☐ partiellement

Quantité réelle acceptée : 0.92
Motif de refus (le cas échéant) :

8. Réalisation de l'opération

Code de traitement : D 5
Date de réalisation : 10/03/2023

Je soussigné BONNE ANNE certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 10/03/2023 Signature : SIGNÉ

Art. R. 541-45 du code de l'environnement.

Arrêté du 29 juillet 2005

Ministère de la Transition Ecologique

Bordereau de suivi de déchets dangereux contenant de l'amiante

Récépissé Trackdéchets

J'émets un BSDA pour : ☑ la collecte d'amiante sur un chantier ☐ la collecte en déchèterie relevant de la rubrique 2710-1 ☐ le groupement de déchets en transit sur un site relevant de la rubrique 2718 (ou 2710-1) ☐ la réexpédition après entreposage provisoire

N° Bordereau : BSDA-20230119-SADTYX896

1. Producteur ou détenteur du déchet

☐ Le MO ou le détenteur est un particulier

N° SIRET : 20006687600018
Nom (raison sociale) : CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Adresse : PL DU MARECHAL FOCH 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Tel : 03 26 26 17 60
Mail : a.gelard@chalons-agglo.fr
Personne à contacter : Hamed CAMARA

Informations chantier (si différente)

Nom du chantier / collecte : 0563
Adresse chantier / collecte : 8 à 27 Avenue Valmy 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

2. Déchets

Code déchet : 17 06 01*
Code famille : 3
Nom du matériau : Colle + plinthe
Présence de POP : Non

1.1 Signature

Je soussigné Communauté d'agglomération chalons en Champagne certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 31/01/2023 Signature : SIGNÉ

Consistance : Pulvérulents
Quantité en tonnes : 5.25 ☐ Réelle ☑ Estimée

Mention au titre des règlements ADR/RID/ADN/IMDG (le cas échéant) : UN2590, Déchet Amiante chrysotile, 9, III, (E)

Total type de conditionnements : 1
Total colis : 9
Détail Conditionnement/nombre :

9 x Big-bag / GRV

2.2 Numéros de scellés :

4236, 4237, 4238, 4239, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244

3. Courtier

N° SIRET : 82475996300013
Nom (raison sociale) : SECTRA
Adresse : 53 RUE SAINT MICHEL 67700 MONSWILLER

4. Installation de destination

N° SIRET : 43459669800010
Nom (raison sociale) : ECB SARL BECK (57)
Adresse : RTE DE FENETRANGE 57930 BETTBORN

Tel : 06 70 58 41 95
Mail : ecb.amiante@outlook.fr
Personne à contacter : Anne BONNE

N° CAP : 1S7385
Code D/R prévu : D 5

5. Entreprise de travaux

N° SIRET : 83144646300034
Nom (raison sociale) : C2DG
Adresse : 27 RUE DU GROS MURGER 95220 HERBLAY-SUR-SEINE

Tel : 06 21 72 87 76
Mail : hamed.camara@c2dg.fr
Personne à contacter : CAMARA

5.1 Version papier

☐ je certifie disposer d'une version papier, signée du MOA et de moi-même, que je dois conserver 5 ans (copie MOA)

5.2 Signature

Je soussigné Thomas PEREIRA certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 24/04/2023 Signature :

SIGNÉ

6. Transporteur

N° SIRET : 32766683000010
Nom (raison sociale) : TRANSPORTS CHATELOT
Adresse : 12 RUE DE LA VIGNOTTE 52100 PERTHES

Tel : 03 25 56 19 83
Mail : pascal.chatelot@chatelot-sa.fr
Personne à contacter : CHATELOT Pascal

Récépissé n° : 2020-14
Département : 52
Limite de validité : 01/12/2025

Mode de transport : Route
Immatriculations: Fv619vb
Date de prise en charge: 24/04/2023
Je soussigné Courcoul frederic certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 24/04/2023 Signature : SIGNÉ

7. Installation de destination

Date de présentation et d'acceptation sur site : 25/04/2023
Lot accepté : ☑ oui ☐ non ☐ partiellement

Quantité réelle acceptée : 5.28
Motif de refus (le cas échéant) :

8. Réalisation de l'opération

Code de traitement : D 5
Date de réalisation : 25/04/2023

Je soussigné BONNE ANNE certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 25/04/2023 Signature : SIGNÉ

Art. R. 541-45 du code de l'environnement.

Arrêté du 29 juillet 2005

Ministère de la Transition Ecologique

Bordereau de suivi de déchets dangereux contenant de l'amiante

Récépissé Trackdéchets

J'émets un BSDA pour : ☑ la collecte d'amiante sur un chantier ☐ la collecte en déchèterie relevant de la rubrique 2710-1 ☐ le groupement de déchets en transit sur un site relevant de la rubrique 2718 (ou 2710-1) ☐ la réexpédition après entreposage provisoire

N° Bordereau : BSDA-20230119-T43DMMT27

1. Producteur ou détenteur du déchet

☐ Le MO ou le détenteur est un particulier

N° SIRET : 20006687600018
Nom (raison sociale) : CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Adresse : PL DU MARECHAL FOCH 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Tel : 03 26 26 17 60
Mail : a.gelard@chalons-agglo.fr
Personne à contacter : Hamed CAMARA

Informations chantier (si différente)

Nom du chantier / collecte : 0563
Adresse chantier / collecte : 8 à 27 Avenue Valmy 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

2. Déchets

Code déchet : 17 06 05*
Code famille : 6
Nom du matériau : Fourreaux AC, mitrons
Présence de POP : Non

1.1 Signature

Je soussigné Communauté d'agglomération chalons en Champagne certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 31/01/2023 Signature : SIGNÉ

Consistance : Solide
Quantité en tonnes : 0.1 ☐ Réelle ☑ Estimée

Mention au titre des règlements ADR/RID/ADN/IMDG (le cas échéant) : Non soumis, transport selon la disposition spéciale 168

Total type de conditionnements : 1
Total colis : 1
Détail Conditionnement/nombre :

1 x Big-bag / GRV

2.2 Numéros de scellés :

4801

3. Courtier

N° SIRET : 82475996300013
Nom (raison sociale) : SECTRA
Adresse : 53 RUE SAINT MICHEL 67700 MONSWILLER

4. Installation de destination

N° SIRET : 43459669800010
Nom (raison sociale) : ECB SARL BECK (57)
Adresse : RTE DE FENETRANGE 57930 BETTBORN

Tel : 06 70 58 41 95
Mail : ecb.amiante@outlook.fr
Personne à contacter : Anne BONNE

N° CAP : 2S7387
Code D/R prévu : D 5

5. Entreprise de travaux

N° SIRET : 83144646300034
Nom (raison sociale) : C2DG
Adresse : 27 RUE DU GROS MURGER 95220 HERBLAY-SUR-SEINE

Tel : 06 21 72 87 76
Mail : hamed.camara@c2dg.fr
Personne à contacter : CAMARA

5.1 Version papier

☐ je certifie disposer d'une version papier, signée du MOA et de moi-même, que je dois conserver 5 ans (copie MOA)

5.2 Signature

Je soussigné Thomas Pereira certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 10/03/2023 Signature : SIGNÉ

6. Transporteur

N° SIRET : 85180129000012
Nom (raison sociale) : SCHERTZ TRANSPORTS
Adresse : ZONE INDUSTRIELLE 57930 BERTHELMING

Tel : 03 87 07 07 08
Mail : transport@schertz.fr
Personne à contacter : TUROWSKY TONY

Récépissé n° : 2020571277
Département : 57
Limite de validité : 09/10/2025

Mode de transport : Route
Immatriculations: FF 371 SC
Date de prise en charge: 10/03/2023
Je soussigné LEMMER CYRILLE certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 10/03/2023 Signature : SIGNÉ

7. Installation de destination

Date de présentation et d'acceptation sur site : 10/03/2023
Lot accepté : ☑ oui ☐ non ☐ partiellement

Quantité réelle acceptée : 0.2
Motif de refus (le cas échéant) :

8. Réalisation de l'opération

Code de traitement : D 5
Date de réalisation : 10/03/2023

Je soussigné BONNE ANNE certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 10/03/2023 Signature : SIGNÉ

Art. R. 541-45 du code de l'environnement.

Arrêté du 29 juillet 2005

Ministère de la Transition Ecologique

Bordereau de suivi de déchets dangereux contenant de l'amiante

Récépissé Trackdéchets

J'émets un BSDA pour : ☑ la collecte d'amiante sur un chantier ☐ la collecte en déchèterie relevant de la rubrique 2710-1 ☐ le groupement de déchets en transit sur un site relevant de la rubrique 2718 (ou 2710-1) ☐ la réexpédition après entreposage provisoire

N° Bordereau : BSDA-20230119-ZKAXA5AS0

1. Producteur ou détenteur du déchet

☐ Le MO ou le détenteur est un particulier

N° SIRET : 20006687600018
Nom (raison sociale) : CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Adresse : PL DU MARECHAL FOCH 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Tel : 03 26 26 17 60
Mail : a.gelard@chalons-agglo.fr
Personne à contacter : Hamed CAMARA

Informations chantier (si différente)

Nom du chantier / collecte : 0563
Adresse chantier / collecte : 8 à 27 Avenue Valmy 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

2. Déchets

Code déchet : 17 06 05*
Code famille : 6
Nom du matériau : Plaque AC intègre
Présence de POP : Non

1.1 Signature

Je soussigné Communauté d'agglomération chalons en Champagne certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 31/01/2023 Signature : SIGNÉ

Consistance : Solide
Quantité en tonnes : 21 ☐ Réelle ☑ Estimée

Mention au titre des règlements ADR/RID/ADN/IMDG (le cas échéant) : Non soumis, transport selon la disposition spéciale 168

Total type de conditionnements : 2
Total colis : 3
Détail Conditionnement/nombre :

2 x Big-bag / GRV , 1 x Palette filmée

2.2 Numéros de scellés :

4331, 4340, 4341

3. Courtier

N° SIRET : 82475996300013
Nom (raison sociale) : SECTRA
Adresse : 53 RUE SAINT MICHEL 67700 MONSWILLER

4. Installation de destination

N° SIRET : 43459669800010
Nom (raison sociale) : ECB SARL BECK (57)
Adresse : RTE DE FENETRANGE 57930 BETTBORN

Tel : 06 70 58 41 95
Mail : ecb.amiante@outlook.fr
Personne à contacter : Anne BONNE

N° CAP : 2S7381
Code D/R prévu : D 5

5. Entreprise de travaux

N° SIRET : 83144646300034
Nom (raison sociale) : C2DG
Adresse : 27 RUE DU GROS MURGER 95220 HERBLAY-SUR-SEINE

Tel : 06 21 72 87 76
Mail : hamed.camara@c2dg.fr
Personne à contacter : CAMARA

5.1 Version papier

☐ je certifie disposer d'une version papier, signée du MOA et de moi-même, que je dois conserver 5 ans (copie MOA)

5.2 Signature

Je soussigné Thomas Pereira certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 10/03/2023 Signature : SIGNÉ

6. Transporteur

N° SIRET : 85180129000012
Nom (raison sociale) : SCHERTZ
Adresse : Zone Industrielle 57930 BERTHELMING

Tel : 03 87 07 07 08
Mail : transport@schertz.fr
Personne à contacter : generique

Récépissé n° : 2020571277
Département : 57
Limite de validité : 09/10/2025

Mode de transport : Route
Immatriculations: GH 696 MS
Date de prise en charge: 10/03/2023
Je soussigné TUROWSKY TONY certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 10/03/2023 Signature : SIGNÉ

7. Installation de destination

Date de présentation et d'acceptation sur site : 13/03/2023
Lot accepté : ☑ oui ☐ non ☐ partiellement

Quantité réelle acceptée : 1.16
Motif de refus (le cas échéant) :

8. Réalisation de l'opération

Code de traitement : D 5
Date de réalisation : 13/03/2023

Je soussigné BONNE ANNE certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 13/03/2023 Signature : SIGNÉ

Art. R. 541-45 du code de l'environnement.

Arrêté du 29 juillet 2005

Ministère de la Transition Ecologique

Bordereau de suivi de déchets dangereux contenant de l'amiante

Récépissé Trackdéchets

J'émets un BSDA pour : ☑ la collecte d'amiante sur un chantier ☐ la collecte en déchèterie relevant de la rubrique 2710-1 ☐ le groupement de déchets en transit sur un site relevant de la rubrique 2718 (ou 2710-1) ☐ la réexpédition après entreposage provisoire

N° Bordereau : BSDA-20230126-6GZ0DYGMT

1. Producteur ou détenteur du déchet

☐ Le MO ou le détenteur est un particulier

N° SIRET : 21510101500018
Nom (raison sociale) : COMMUNE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
Adresse : PL DU MARECHAL FOCH 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Tel : 06 21 72 87 76
Mail : hamed.camara@c2dg.fr
Personne à contacter : Hamed CAMARA

Informations chantier (si différente)

Nom du chantier / collecte : 0563
Adresse chantier / collecte : 8 à 27 Avenue Valmy 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

2. Déchets

Code déchet : 17 06 05*
Code famille : 6
Nom du matériau : Conduit AC intègre
Présence de POP : Non

1.1 Signature

Je soussigné KALBE Patrice certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 31/03/2023 Signature : SIGNÉ

Consistance : Solide
Quantité en tonnes : 0.5 ☐ Réelle ☑ Estimée

Mention au titre des règlements ADR/RID/ADN/IMDG (le cas échéant) : Non soumis, transport selon la disposition spéciale 168

Total type de conditionnements : 1
Total colis : 2
Détail Conditionnement/nombre :

2 x Big-bag / GRV

2.2 Numéros de scellés :

4428, 4229

3. Courtier

N° SIRET : 82475996300013
Nom (raison sociale) : SECTRA
Adresse : 53 RUE SAINT MICHEL 67700 MONSWILLER

4. Installation de destination

N° SIRET : 43459669800010
Nom (raison sociale) : ECB SARL BECK (57)
Adresse : RTE DE FENETRANGE 57930 BETTBORN

Tel : 06 70 58 41 95
Mail : ecb.amiante@outlook.fr
Personne à contacter : Anne BONNE

N° CAP : 2S7524
Code D/R prévu : D 5

5. Entreprise de travaux

N° SIRET : 83144646300034
Nom (raison sociale) : C2DG
Adresse : 27 RUE DU GROS MURGER 95220 HERBLAY-SUR-SEINE

Tel : 06 21 72 87 76
Mail : hamed.camara@c2dg.fr
Personne à contacter : CAMARA

5.1 Version papier

☐ je certifie disposer d'une version papier, signée du MOA et de moi-même, que je dois conserver 5 ans (copie MOA)

5.2 Signature

Je soussigné Thomas PEREIRA certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 24/04/2023 Signature : SIGNÉ

6. Transporteur

N° SIRET : 32766683000010
Nom (raison sociale) : TRANSPORTS CHATELOT
Adresse : 12 RUE DE LA VIGNOTTE 52100 PERTHES

Tel : 03 25 56 19 83
Mail : pascal.chatelot@chatelot-sa.fr
Personne à contacter : CHATELOT Pascal

Récépissé n° : 2020-14
Département : 52
Limite de validité : 01/12/2025

Mode de transport : Route
Immatriculations: Gl330ms
Date de prise en charge: 24/04/2023
Je soussigné Rizzato Hervé certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 24/04/2023 Signature : SIGNÉ

7. Installation de destination

Date de présentation et d'acceptation sur site : 25/04/2023
Lot accepté : ☑ oui ☐ non ☐ partiellement

Quantité réelle acceptée : 0.44
Motif de refus (le cas échéant) :

8. Réalisation de l'opération

Code de traitement : D 5
Date de réalisation : 25/04/2023

Je soussigné BONNE ANNE certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 25/04/2023 Signature : SIGNÉ

Art. R. 541-45 du code de l'environnement.

Arrêté du 29 juillet 2005

Ministère de la Transition Ecologique

Bordereau de suivi de déchets dangereux contenant de l'amiante

Récépissé Trackdéchets

J'émets un BSDA pour : ☑ la collecte d'amiante sur un chantier ☐ la collecte en déchèterie relevant de la rubrique 2710-1 ☐ le groupement de déchets en transit sur un site relevant de la rubrique 2718 (ou 2710-1) ☐ la réexpédition après entreposage provisoire

N° Bordereau : BSDA-20230126-YSDQ05X7B

1. Producteur ou détenteur du déchet

☐ Le MO ou le détenteur est un particulier

N° SIRET : 21510101500018
Nom (raison sociale) : COMMUNE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
Adresse : PL DU MARECHAL FOCH 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Tel : 06 21 72 87 76
Mail : hamed.camara@c2dg.fr
Personne à contacter : Hamed CAMARA

Informations chantier (si différente)

Nom du chantier / collecte : 0563
Adresse chantier / collecte : 8 à 27 Avenue Valmy 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

2. Déchets

Code déchet : 17 06 05*
Code famille : 6
Nom du matériau : Panneaux fibrociment
Présence de POP : Non

1.1 Signature

Je soussigné KALBE Patrice certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 31/03/2023 Signature : SIGNÉ

Consistance : Solide
Quantité en tonnes : 0.5 ☐ Réelle ☑ Estimée

Mention au titre des règlements ADR/RID/ADN/IMDG (le cas échéant) : Non soumis, transport selon la disposition spéciale 168

Total type de conditionnements : 2
Total colis : 4
Détail Conditionnement/nombre :

3 x Palette filmée , 1 x Big-bag / GRV

2.2 Numéros de scellés :

4221, 4222, 4231, 4223

3. Courtier

N° SIRET : 82475996300013
Nom (raison sociale) : SECTRA
Adresse : 53 RUE SAINT MICHEL 67700 MONSWILLER

4. Installation de destination

N° SIRET : 43459669800010
Nom (raison sociale) : ECB SARL BECK (57)
Adresse : RTE DE FENETRANGE 57930 BETTBORN

Tel : 06 70 58 41 95
Mail : ecb.amiante@outlook.fr
Personne à contacter : Anne BONNE

N° CAP : 2S7525
Code D/R prévu : D 5

5. Entreprise de travaux

N° SIRET : 83144646300034
Nom (raison sociale) : C2DG
Adresse : 27 RUE DU GROS MURGER 95220 HERBLAY-SUR-SEINE

Tel : 06 21 72 87 76
Mail : hamed.camara@c2dg.fr
Personne à contacter : CAMARA

5.1 Version papier

☐ je certifie disposer d'une version papier, signée du MOA et de moi-même, que je dois conserver 5 ans (copie MOA)

5.2 Signature

Je soussigné Thomas PEREIRA certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 24/04/2023 Signature : SIGNÉ

6. Transporteur

N° SIRET : 32766683000010
Nom (raison sociale) : TRANSPORTS CHATELOT
Adresse : 12 RUE DE LA VIGNOTTE 52100 PERTHES

Tel : 03 25 56 19 83
Mail : pascal.chatelot@chatelot-sa.fr
Personne à contacter : CHATELOT Pascal

Récépissé n° : 2020-14
Département : 52
Limite de validité : 01/12/2025

Mode de transport : Route
Immatriculations: Gl330ms
Date de prise en charge: 24/04/2023
Je soussigné Rizzato Hervé certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 24/04/2023 Signature : SIGNÉ

7. Installation de destination

Date de présentation et d'acceptation sur site : 25/04/2023
Lot accepté : ☑ oui ☐ non ☐ partiellement

Quantité réelle acceptée : 2.26
Motif de refus (le cas échéant) :

8. Réalisation de l'opération

Code de traitement : D 5
Date de réalisation : 25/04/2023

Je soussigné BONNE ANNE certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 25/04/2023 Signature : SIGNÉ

Art. R. 541-45 du code de l'environnement.

Arrêté du 29 juillet 2005

Ministère de la Transition Ecologique

Bordereau de suivi de déchets dangereux contenant de l'amiante

Récépissé Trackdéchets

J'émets un BSDA pour : ☑ la collecte d'amiante sur un chantier ☐ la collecte en déchèterie relevant de la rubrique 2710-1 ☐ le groupement de déchets en transit sur un site relevant de la rubrique 2718 (ou 2710-1) ☐ la réexpédition après entreposage provisoire

N° Bordereau : BSDA-20230209-SP0FMX0KD

1. Producteur ou détenteur du déchet

☐ Le MO ou le détenteur est un particulier

N° SIRET : 20006687600018
Nom (raison sociale) : CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Adresse : PL DU MARECHAL FOCH 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Tel : 03 26 26 17 60
Mail : a.gelard@chalons-agglo.fr
Personne à contacter : Hamed CAMARA

Informations chantier (si différente)

Nom du chantier / collecte : 0563
Adresse chantier / collecte : 8 à 27 Avenue Valmy 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

2. Déchets

Code déchet : 17 06 01*
Code famille : 3
Nom du matériau : Colle + dalle
Présence de POP : Non

1.1 Signature

Je soussigné Communauté d'agglomération chalons en Champagne certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 22/02/2023 Signature : SIGNÉ

Consistance : Solide
Quantité en tonnes : 5.9 ☐ Réelle ☑ Estimée

Mention au titre des règlements ADR/RID/ADN/IMDG (le cas échéant) : Non soumis, transport selon la disposition spéciale 168

Total type de conditionnements : 1
Total colis : 10
Détail Conditionnement/nombre :

10 x Big-bag / GRV

2.2 Numéros de scellés :

4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 4253, 4254, 4255

3. Courtier

N° SIRET : 82475996300013
Nom (raison sociale) : SECTRA
Adresse : 53 RUE SAINT MICHEL 67700 MONSWILLER

4. Installation de destination

N° SIRET : 43459669800010
Nom (raison sociale) : ECB SARL BECK (57)
Adresse : RTE DE FENETRANGE 57930 BETTBORN

Tel : 06 70 58 41 95
Mail : ecb.amiante@outlook.fr
Personne à contacter : Anne BONNE

N° CAP : 1S7386
Code D/R prévu : D 5

5. Entreprise de travaux

N° SIRET : 83144646300034
Nom (raison sociale) : C2DG
Adresse : 27 RUE DU GROS MURGER 95220 HERBLAY-SUR-SEINE

Tel : 06 21 72 87 76
Mail : hamed.camara@c2dg.fr
Personne à contacter : CAMARA

5.1 Version papier

☐ je certifie disposer d'une version papier, signée du MOA et de moi-même, que je dois conserver 5 ans (copie MOA)

5.2 Signature

Je soussigné Thomas PEREIRA certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 24/04/2023 Signature :

SIGNÉ

6. Transporteur

N° SIRET : 32766683000010
Nom (raison sociale) : TRANSPORTS CHATELOT
Adresse : 12 RUE DE LA VIGNOTTE 52100 PERTHES

Tel : 03 25 56 19 83
Mail : pascal.chatelot@chatelot-sa.fr
Personne à contacter : CHATELOT Pascal

Récépissé n° : 2020-14
Département : 52
Limite de validité : 01/12/2025

Mode de transport : Route
Immatriculations: Fv619vb
Date de prise en charge: 24/04/2023
Je soussigné Courcoul frederic certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 24/04/2023 Signature : SIGNÉ

7. Installation de destination

Date de présentation et d'acceptation sur site : 25/04/2023
Lot accepté : ☑ oui ☐ non ☐ partiellement

Quantité réelle acceptée : 5.16
Motif de refus (le cas échéant) :

8. Réalisation de l'opération

Code de traitement : D 5
Date de réalisation : 25/04/2023

Je soussigné BONNE ANNE certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 25/04/2023 Signature : SIGNÉ

Art. R. 541-45 du code de l'environnement.

Arrêté du 29 juillet 2005

Ministère de la Transition Ecologique

Bordereau de suivi de déchets dangereux contenant de l'amiante

Récépissé Trackdéchets

J'émets un BSDA pour : ☑ la collecte d'amiante sur un chantier ☐ la collecte en déchèterie relevant de la rubrique 2710-1 ☐ le groupement de déchets en transit sur un site relevant de la rubrique 2718 (ou 2710-1) ☐ la réexpédition après entreposage provisoire

N° Bordereau : BSDA-20230224-NE91WKM32

1. Producteur ou détenteur du déchet

☐ Le MO ou le détenteur est un particulier

N° SIRET : 20006687600018
Nom (raison sociale) : CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Adresse : PL DU MARECHAL FOCH 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Tel : 03 26 26 17 60
Mail : a.gelard@chalons-agglo.fr
Personne à contacter : Hamed CAMARA

Informations chantier (si différente)

Nom du chantier / collecte : 0563
Adresse chantier / collecte : 8 à 27 Avenue Valmy 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

2. Déchets

Code déchet : 17 06 05*
Code famille : 6
Nom du matériau : Plaque AC intègre
Présence de POP : Non

1.1 Signature

Je soussigné Communauté d'agglomération chalons en Champagne certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 24/02/2023 Signature : SIGNÉ

Consistance : Solide
Quantité en tonnes : 21 ☐ Réelle ☑ Estimée

Mention au titre des règlements ADR/RID/ADN/IMDG (le cas échéant) : Non soumis, transport selon la disposition spéciale 168

Total type de conditionnements : 1
Total colis : 12
Détail Conditionnement/nombre :

12 x Palette filmée

2.2 Numéros de scellés :

4851, 4852, 4854, 4856, 4867, 4859, 4860, 4212, 4213, 4214, 4215, 4858

3. Courtier

N° SIRET : 82475996300013
Nom (raison sociale) : SECTRA
Adresse : 53 RUE SAINT MICHEL 67700 MONSWILLER

4. Installation de destination

N° SIRET : 43459669800010
Nom (raison sociale) : ECB SARL BECK (57)
Adresse : RTE DE FENETRANGE 57930 BETTBORN

Tel : 06 70 58 41 95
Mail : ecb.amiante@outlook.fr
Personne à contacter : Anne BONNE

N° CAP : 2S7381
Code D/R prévu : D 5

5. Entreprise de travaux

N° SIRET : 83144646300034
Nom (raison sociale) : C2DG
Adresse : 27 RUE DU GROS MURGER 95220 HERBLAY-SUR-SEINE

Tel : 06 21 72 87 76
Mail : hamed.camara@c2dg.fr
Personne à contacter : CAMARA

5.1 Version papier

☐ je certifie disposer d'une version papier, signée du MOA et de moi-même, que je dois conserver 5 ans (copie MOA)

5.2 Signature

Je soussigné Thomas Pereira certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 10/03/2023 Signature :

SIGNÉ

6. Transporteur

N° SIRET : 85180129000012
Nom (raison sociale) : SCHERTZ
Adresse : Zone Industrielle 57930 BERTHELMING

Tel : 03 87 07 07 08
Mail : transport@schertz.fr
Personne à contacter : generique

Récépissé n° : 2020571277
Département : 57
Limite de validité : 09/10/2025

Mode de transport : Route
Immatriculations: FP 668 AH
Date de prise en charge: 10/03/2023
Je soussigné LEMMER CYRILLE certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 10/03/2023 Signature : SIGNÉ

7. Installation de destination

Date de présentation et d'acceptation sur site : 10/03/2023
Lot accepté : ☑ oui ☐ non ☐ partiellement

Quantité réelle acceptée : 5.4
Motif de refus (le cas échéant) :

8. Réalisation de l'opération

Code de traitement : D 5
Date de réalisation : 10/03/2023

Je soussigné BONNE ANNE certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 10/03/2023 Signature : SIGNÉ

Art. R. 541-45 du code de l'environnement.

Arrêté du 29 juillet 2005

Ministère de la Transition Ecologique

Bordereau de suivi de déchets dangereux contenant de l'amiante

Récépissé Trackdéchets

J'émets un BSDA pour : ☑ la collecte d'amiante sur un chantier ☐ la collecte en déchèterie relevant de la rubrique 2710-1 ☐ le groupement de déchets en transit sur un site relevant de la rubrique 2718 (ou 2710-1) ☐ la réexpédition après entreposage provisoire

N° Bordereau : BSDA-20230224-S33Z2VT8P

1. Producteur ou détenteur du déchet

☐ Le MO ou le détenteur est un particulier

N° SIRET : 20006687600018
Nom (raison sociale) : CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Adresse : PL DU MARECHAL FOCH 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Tel : 03 26 26 17 60
Mail : a.gelard@chalons-agglo.fr
Personne à contacter : Hamed CAMARA

Informations chantier (si différente)

Nom du chantier / collecte : 0563
Adresse chantier / collecte : 8 à 27 Avenue Valmy 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

2. Déchets

Code déchet : 17 06 05*
Code famille : 6
Nom du matériau : Plaque AC intègre
Présence de POP : Non

1.1 Signature

Je soussigné Communauté d'agglomération chalons en Champagne certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 24/02/2023 Signature : SIGNÉ

Consistance : Solide
Quantité en tonnes : 21 ☐ Réelle ☑ Estimée

Mention au titre des règlements ADR/RID/ADN/IMDG (le cas échéant) : Non soumis, transport selon la disposition spéciale 168

Total type de conditionnements : 1
Total colis : 19
Détail Conditionnement/nombre :

19 x Big-bag / GRV

2.2 Numéros de scellés :

4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 4807, 4808, 4809, 4810, 4811, 4812, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, 4818, 4819, 4211

3. Courtier

N° SIRET : 82475996300013
Nom (raison sociale) : SECTRA
Adresse : 53 RUE SAINT MICHEL 67700 MONSWILLER

4. Installation de destination

N° SIRET : 43459669800010
Nom (raison sociale) : ECB SARL BECK (57)
Adresse : RTE DE FENETRANGE 57930 BETTBORN

Tel : 06 70 58 41 95
Mail : ecb.amiante@outlook.fr
Personne à contacter : Anne BONNE

N° CAP : 2S7381
Code D/R prévu : D 5

5. Entreprise de travaux

N° SIRET : 83144646300034
Nom (raison sociale) : C2DG
Adresse : 27 RUE DU GROS MURGER 95220 HERBLAY-SUR-SEINE

Tel : 06 21 72 87 76
Mail : hamed.camara@c2dg.fr
Personne à contacter : CAMARA

5.1 Version papier

☐ je certifie disposer d'une version papier, signée du MOA et de moi-même, que je dois conserver 5 ans (copie MOA)

5.2 Signature

Je soussigné Thomas Pereira certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 10/03/2023 Signature :

SIGNÉ

6. Transporteur

N° SIRET : 85180129000012
Nom (raison sociale) : SCHERTZ
Adresse : Zone Industrielle 57930 BERTHELMING

Tel : 03 87 07 07 08
Mail : transport@schertz.fr
Personne à contacter : generique

Récépissé n° : 2020571277
Département : 57
Limite de validité : 09/10/2025

Mode de transport : Route
Immatriculations: FF 371 SC
Date de prise en charge: 10/03/2023
Je soussigné LEMMER CYRILLE certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 10/03/2023 Signature : SIGNÉ

7. Installation de destination

Date de présentation et d'acceptation sur site : 10/03/2023
Lot accepté : ☑ oui ☐ non ☐ partiellement

Quantité réelle acceptée : 6.16
Motif de refus (le cas échéant) :

8. Réalisation de l'opération

Code de traitement : D 5
Date de réalisation : 10/03/2023

Je soussigné BONNE ANNE certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 10/03/2023 Signature : SIGNÉ

Art. R. 541-45 du code de l'environnement.

Arrêté du 29 juillet 2005

Ministère de la Transition Ecologique

Bordereau de suivi de déchets dangereux contenant de l'amiante

Récépissé Trackdéchets

J'émets un BSDA pour : ☑ la collecte d'amiante sur un chantier ☐ la collecte en déchèterie relevant de la rubrique 2710-1 ☐ le groupement de déchets en transit sur un site relevant de la rubrique 2718 (ou 2710-1) ☐ la réexpédition après entreposage provisoire

N° Bordereau : BSDA-20230228-5V5WAHAQ1

1. Producteur ou détenteur du déchet

☐ Le MO ou le détenteur est un particulier

N° SIRET : 20006687600018
Nom (raison sociale) : CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Adresse : PL DU MARECHAL FOCH 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Tel : 06 21 72 87 76
Mail : hamed.camara@c2dg.fr
Personne à contacter : Hamed CAMARA

Informations chantier (si différente)

Nom du chantier / collecte : 0563
Adresse chantier / collecte : 8 à 27 Avenue Valmy 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

2. Déchets

Code déchet : 17 06 01*
Code famille : 3
Nom du matériau : Mastic vitrier + support
Présence de POP : Non

1.1 Signature

Je soussigné Communauté d'agglomération chalons en Champagne certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 28/02/2023 Signature : SIGNÉ

Consistance : Solide
Quantité en tonnes : 2.5 ☐ Réelle ☑ Estimée

Mention au titre des règlements ADR/RID/ADN/IMDG (le cas échéant) : Non soumis, transport selon la disposition spéciale 168

Total type de conditionnements : 1
Total colis : 1
Détail Conditionnement/nombre :

1 x Conteneur-bag

2.2 Numéros de scellés :

4271

3. Courtier

N° SIRET : 82475996300013
Nom (raison sociale) : SECTRA
Adresse : 53 RUE SAINT MICHEL 67700 MONSWILLER

4. Installation de destination

N° SIRET : 43331348300136
Nom (raison sociale) : SUEZ RR IWS MINER. VILLEPARISIS (77)
Adresse : RUE DE COURTRY 77270 VILLEPARISIS

Tel : 01 64 27 93 04
Mail : accueil.villeparisis@suez.com
Personne à contacter : M. DIOUF

N° CAP : 1466128
Code D/R prévu : D 5

5. Entreprise de travaux

N° SIRET : 83144646300034
Nom (raison sociale) : C2DG
Adresse : 27 RUE DU GROS MURGER 95220 HERBLAY-SUR-SEINE

Tel : 06 21 72 87 76
Mail : hamed.camara@c2dg.fr
Personne à contacter : CAMARA

5.1 Version papier

☐ je certifie disposer d'une version papier, signée du MOA et de moi-même, que je dois conserver 5 ans (copie MOA)

5.2 Signature

Je soussigné Thomas Pereira certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 07/03/2023 Signature :

SIGNÉ

6. Transporteur

N° SIRET : 84031855400010
Nom (raison sociale) : LEC Location
Adresse : 40 avenue Marcel Paul 93290 TREMBLAY EN FRANCE

Tel : 06 99 20 61 15
Mail : a.traclet@lec-location.fr
Personne à contacter : Anthony TRACLET

Récépissé n° : 2020-024T
Département : 60
Limite de validité : 10/06/2025

Mode de transport : Route
Immatriculations: FH370QQ
Date de prise en charge: 07/03/2023
Je soussigné Morcel alexandre certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 07/03/2023 Signature : SIGNÉ

7. Installation de destination

Date de présentation et d'acceptation sur site : 08/03/2023
Lot accepté : ☑ oui ☐ non ☐ partiellement

Quantité réelle acceptée : 3.25
Motif de refus (le cas échéant) :

8. Réalisation de l'opération

Code de traitement : D 5
Date de réalisation : 08/03/2023

Je soussigné MAUPAS Arthur certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi.

Date : 13/03/2023 Signature : SIGNÉ



S.à r.l. au capital de 46 000 €
E.C.B.
Route de Fénétrange
57930 BETTBORN
Tél. 03 87 23 04 79
Fax 03 87 03 12 29
sarl.ecb582@orange.fr

ENVIRONNEMENT CARRIÈRE BECK

CERTIFICAT D'ACCEPTATION PRÉALABLE (CAP) D'UN DÉCHET AMIANTE

Numéro de CAP : 1S7378

Etabli le **17-01-2023** sur la base de la FIP élaborée par le producteur de déchets et l'entreprise de travaux en date du **17-01-2023** et jointe au contrat.

Validité : 1 an, soit jusqu'au **17-01-2024**
Code D/R : D5 - Mode de traitement : Stockage ISDND AMIANTE

Nom du client : **CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE / C2DG**
N° dossier - Chantier : **0563 - 8 à 27 Avenue Valmy - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE**

NB : La société ECB se réserve le droit de refuser totalement ou partiellement ou/et de suspendre toute réception de déchets sans préavis ni indemnité en cas de non-conformité des déchets au regard de la FIP fournie par le client ou en cas de dépassement des tonnages annoncés.
ATTENTION : Aucune livraison ne sera acceptée sans prise de rendez-vous préalable validée par nos soins. Cette dernière doit intervenir au moins 5 jours ouvrés à l'avance.

1. LE CLIENT : entreprise facturée par ECB

SECTRA SAS, 53 rue Saint-Michel - 67700 MONSWILLER
Code NACE : 5229B - Siret : 824 759 963 00013
Responsable légal : Thierry BALZER - Courriel : contactsectra@gmail.com

2. LE PRODUCTEUR DU DÉCHET

CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE, PL DU MARECHAL FOCH - 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Code NACE : **84.11Z** - Siret : **20006687600018**

3. L'ENTREPRISE DE TRAVAUX

C2DG, 27 RUE DU GROS MURGER - 95220 HERBLAY-SUR-SEINE
Code NACE : **39.00Z** - Siret : **83144646300034**

4. CARACTÉRISTIQUES DU DÉCHET

Code CED : **170601***
Désignation officielle du déchet (au sens du code de l'environnement) :
Description du déchet : **Joint calicot sur plaque Intègre**
Mention ADR / Code ONU : **Non soumis, transport selon la disposition spéciale 168**
Quantité prévue au total (en tonne) : **0.5**
Conditionnements autorisés : **bigbag,palette**
L'emballage sera conforme aux dispositions prévues, jointes au contrat. **SCELLE OBLIGATOIRE**

CACHET / SIGNATURE ECB





S.à r.l. au capital de 46 000 €
E.C.B.
Route de Fénétrange
57930 BETTBORN
Tél. 03 87 23 04 79
Fax 03 87 03 12 29
sarl.ecb582@orange.fr

ENVIRONNEMENT CARRIÈRE BECK

CERTIFICAT D'ACCEPTATION PRÉALABLE (CAP) D'UN DÉCHET AMIANTE

Numéro de CAP : 2S7381

Etabli le **17-01-2023** sur la base de la FIP élaborée par le producteur de déchets et l'entreprise de travaux en date du **17-01-2023** et jointe au contrat.

Validité : 1 an, soit jusqu'au **17-01-2024**
Code D/R : D5 - Mode de traitement : Stockage ISDND AMIANTE

Nom du client : **CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE / C2DG**
N° dossier - Chantier : **0563 - 8 à 27 Avenue Valmy - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE**

NB : La société ECB se réserve le droit de refuser totalement ou partiellement ou/et de suspendre toute réception de déchets sans préavis ni indemnité en cas de non-conformité des déchets au regard de la FIP fournie par le client ou en cas de dépassement des tonnages annoncés.
ATTENTION : Aucune livraison ne sera acceptée sans prise de rendez-vous préalable validée par nos soins. Cette dernière doit intervenir au moins 5 jours ouvrés à l'avance.

1. LE CLIENT : entreprise facturée par ECB

SECTRA SAS, 53 rue Saint-Michel - 67700 MONSWILLER
Code NACE : 5229B - Siret : 824 759 963 00013
Responsable légal : Thierry BALZER - Courriel : contactsectra@gmail.com

2. LE PRODUCTEUR DU DÉCHET

CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE, PL DU MARECHAL FOCH - 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Code NACE : **84.11Z** - Siret : **20006687600018**

3. L'ENTREPRISE DE TRAVAUX

C2DG, 27 RUE DU GROS MURGER - 95220 HERBLAY-SUR-SEINE
Code NACE : **39.00Z** - Siret : **83144646300034**

4. CARACTÉRISTIQUES DU DÉCHET

Code CED : **170605***
Désignation officielle du déchet (au sens du code de l'environnement) :
Description du déchet : **Plaque AC intègre Intègre**
Mention ADR / Code ONU : **Non soumis, transport selon la disposition spéciale 168**
Quantité prévue au total (en tonne) : **21**
Conditionnements autorisés : **palette**
L'emballage sera conforme aux dispositions prévues, jointes au contrat. **SCELLE OBLIGATOIRE**

CACHET / SIGNATURE ECB

E.C.B. S.A.R.L.
(Environnement Carrière Beck)
au capital de 46.000 €uros
Route de Fénétrange
57930 BETTBORN
Tél. : 03 87 23 04 79 - Fax : 03 87 03 12 29
Siret : 434 565 558 000 10 - APE : 0811 Z



S.à r.l. au capital de 46 000 €
E.C.B.
Route de Fénétrange
57930 BETTBORN
Tél. 03 87 23 04 79
Fax 03 87 03 12 29
sarl.ecb582@orange.fr

ENVIRONNEMENT CARRIÈRE BECK

CERTIFICAT D'ACCEPTATION PRÉALABLE (CAP) D'UN DÉCHET AMIANTE

Numéro de CAP : 1S7380

Etabli le **17-01-2023** sur la base de la FIP élaborée par le producteur de déchets et l'entreprise de travaux en date du **17-01-2023** et jointe au contrat.

Validité : 1 an, soit jusqu'au **17-01-2024**
Code D/R : D5 - Mode de traitement : Stockage ISDND AMIANTE

Nom du client : **CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE / C2DG**
N° dossier - Chantier : **0563 - 8 à 27 Avenue Valmy - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE**

NB : La société ECB se réserve le droit de refuser totalement ou partiellement ou/et de suspendre toute réception de déchets sans préavis ni indemnité en cas de non-conformité des déchets au regard de la FIP fournie par le client ou en cas de dépassement des tonnages annoncés.
ATTENTION : Aucune livraison ne sera acceptée sans prise de rendez-vous préalable validée par nos soins. Cette dernière doit intervenir au moins 5 jours ouvrés à l'avance.

1. LE CLIENT : entreprise facturée par ECB

SECTRA SAS, 53 rue Saint-Michel - 67700 MONSWILLER
Code NACE : 5229B - Siret : 824 759 963 00013
Responsable légal : Thierry BALZER - Courriel : contactsectra@gmail.com

2. LE PRODUCTEUR DU DÉCHET

CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE, PL DU MARECHAL FOCH - 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Code NACE : **84.11Z** - Siret : **20006687600018**

3. L'ENTREPRISE DE TRAVAUX

C2DG, 27 RUE DU GROS MURGER - 95220 HERBLAY-SUR-SEINE
Code NACE : **39.00Z** - Siret : **83144646300034**

4. CARACTÉRISTIQUES DU DÉCHET

Code CED : **170601***
Désignation officielle du déchet (au sens du code de l'environnement) :
Description du déchet : **Calorifuge tressé Dégradé**
Mention ADR / Code ONU : **UN2590, Déchet Amiante chrysotile, 9, III, (E)**
Quantité prévue au total (en tonne) : **0.1**
Conditionnements autorisés : **bigbag**
L'emballage sera conforme aux dispositions prévues, jointes au contrat. **SCELLE OBLIGATOIRE**

CACHET / SIGNATURE ECB





S.à r.l. au capital de 46 000 €
E.C.B.
Route de Fénétrange
57930 BETTBORN
Tél. 03 87 23 04 79
Fax 03 87 03 12 29
sarl.ecb582@orange.fr

ENVIRONNEMENT CARRIÈRE BECK

CERTIFICAT D'ACCEPTATION PRÉALABLE (CAP) D'UN DÉCHET AMIANTE

Numéro de CAP : 2S7524

Etabli le **23-01-2023** sur la base de la FIP élaborée par le producteur de déchets et l'entreprise de travaux en date du **23-01-2023** et jointe au contrat.

Validité : 1 an, soit jusqu'au **23-01-2024**
Code D/R : D5 - Mode de traitement : Stockage ISDND AMIANTE

Nom du client : **COMMUNE DE CHALONS EN CHAMPAGNE / C2DG**
N° dossier - Chantier : **0563 - 8 à 27 Avenue Valmy - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE**

NB : La société ECB se réserve le droit de refuser totalement ou partiellement ou/et de suspendre toute réception de déchets sans préavis ni indemnité en cas de non-conformité des déchets au regard de la FIP fournie par le client ou en cas de dépassement des tonnages annoncés.
ATTENTION : Aucune livraison ne sera acceptée sans prise de rendez-vous préalable validée par nos soins. Cette dernière doit intervenir au moins 5 jours ouvrés à l'avance.

1. LE CLIENT : entreprise facturée par ECB

SECTRA SAS, 53 rue Saint-Michel - 67700 MONSWILLER
Code NACE : 5229B - Siret : 824 759 963 00013
Responsable légal : Thierry BALZER - Courriel : contactsectra@gmail.com

2. LE PRODUCTEUR DU DÉCHET

COMMUNE DE CHALONS EN CHAMPAGNE, PL DU MARECHAL FOCH - 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Code NACE : **8411Z** - Siret : **21510101500018**

3. L'ENTREPRISE DE TRAVAUX

C2DG, 27 RUE DU GROS MURGER - 95220 HERBLAY-SUR-SEINE
Code NACE : **39.00Z** - Siret : **83144646300034**

4. CARACTÉRISTIQUES DU DÉCHET

Code CED : **170605***
Désignation officielle du déchet (au sens du code de l'environnement) :
Description du déchet : **Conduit AC intègre Intègre**
Mention ADR / Code ONU : **Non soumis, transport selon la disposition spéciale 168**
Quantité prévue au total (en tonne) : **0.5**
Conditionnements autorisés : **palette**
L'emballage sera conforme aux dispositions prévues, jointes au contrat. **SCELLE OBLIGATOIRE**

CACHET / SIGNATURE ECB





S.à r.l. au capital de 46 000 €
E.C.B.
Route de Fénétrange
57930 BETTBORN
Tél. 03 87 23 04 79
Fax 03 87 03 12 29
sarl.ecb582@orange.fr

ENVIRONNEMENT CARRIÈRE BECK

CERTIFICAT D'ACCEPTATION PRÉALABLE (CAP) D'UN DÉCHET AMIANTE

Numéro de CAP : 1S8112

Etabli le **17-02-2023** sur la base de la FIP élaborée par le producteur de déchets et l'entreprise de travaux en date du **17-02-2023** et jointe au contrat.

Validité : 1 an, soit jusqu'au **17-02-2024**
Code D/R : D5 - Mode de traitement : Stockage ISDND AMIANTE

Nom du client : **CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE / C2DG**
N° dossier - Chantier : **0563 - 8 à 27 Avenue Valmy - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE**

NB : La société ECB se réserve le droit de refuser totalement ou partiellement ou/et de suspendre toute réception de déchets sans préavis ni indemnité en cas de non-conformité des déchets au regard de la FIP fournie par le client ou en cas de dépassement des tonnages annoncés.
ATTENTION : Aucune livraison ne sera acceptée sans prise de rendez-vous préalable validée par nos soins. Cette dernière doit intervenir au moins 5 jours ouvrés à l'avance.

1. LE CLIENT : entreprise facturée par ECB

SECTRA SAS, 53 rue Saint-Michel - 67700 MONSWILLER
Code NACE : 5229B - Siret : 824 759 963 00013
Responsable légal : Thierry BALZER - Courriel : contactsectra@gmail.com

2. LE PRODUCTEUR DU DÉCHET

CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE, PL DU MARECHAL FOCH - 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Code NACE : **84.11Z** - Siret : **20006687600018**

3. L'ENTREPRISE DE TRAVAUX

C2DG, 27 RUE DU GROS MURGER - 95220 HERBLAY-SUR-SEINE
Code NACE : **39.00Z** - Siret : **83144646300034**

4. CARACTÉRISTIQUES DU DÉCHET

Code CED : **170601***
Désignation officielle du déchet (au sens du code de l'environnement) :
Description du déchet : **Mastic vitrier + support Intègre**
Mention ADR / Code ONU : **Non soumis, transport selon la disposition spéciale 168**
Quantité prévue au total (en tonne) : **2.5**
Conditionnements autorisés : **bigbag,palette,conteneur-bag-a-zip,depot-bag**
L'emballage sera conforme aux dispositions prévues, jointes au contrat. **SCELLE OBLIGATOIRE**

CACHET / SIGNATURE ECB





S.à r.l. au capital de 46 000 €
E.C.B.
Route de Fénétrange
57930 BETTBORN
Tél. 03 87 23 04 79
Fax 03 87 03 12 29
sarl.ecb582@orange.fr

ENVIRONNEMENT CARRIÈRE BECK

CERTIFICAT D'ACCEPTATION PRÉALABLE (CAP) D'UN DÉCHET AMIANTE

Numéro de CAP : 2S7379

Etabli le **17-01-2023** sur la base de la FIP élaborée par le producteur de déchets et l'entreprise de travaux en date du **17-01-2023** et jointe au contrat.

Validité : 1 an, soit jusqu'au **17-01-2024**
Code D/R : D5 - Mode de traitement : Stockage ISDND AMIANTE

Nom du client : **CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE / C2DG**
N° dossier - Chantier : **0563 - 8 à 27 Avenue Valmy - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE**

NB : La société ECB se réserve le droit de refuser totalement ou partiellement ou/et de suspendre toute réception de déchets sans préavis ni indemnité en cas de non-conformité des déchets au regard de la FIP fournie par le client ou en cas de dépassement des tonnages annoncés.
ATTENTION : Aucune livraison ne sera acceptée sans prise de rendez-vous préalable validée par nos soins. Cette dernière doit intervenir au moins 5 jours ouvrés à l'avance.

1. LE CLIENT : entreprise facturée par ECB

SECTRA SAS, 53 rue Saint-Michel - 67700 MONSWILLER
Code NACE : 5229B - Siret : 824 759 963 00013
Responsable légal : Thierry BALZER - Courriel : contactsectra@gmail.com

2. LE PRODUCTEUR DU DÉCHET

CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE, PL DU MARECHAL FOCH - 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Code NACE : **84.11Z** - Siret : **20006687600018**

3. L'ENTREPRISE DE TRAVAUX

C2DG, 27 RUE DU GROS MURGER - 95220 HERBLAY-SUR-SEINE
Code NACE : **39.00Z** - Siret : **83144646300034**

4. CARACTÉRISTIQUES DU DÉCHET

Code CED : **170605***
Désignation officielle du déchet (au sens du code de l'environnement) :
Description du déchet : **Conduit AC intègre Intègre**
Mention ADR / Code ONU : **Non soumis, transport selon la disposition spéciale 168**
Quantité prévue au total (en tonne) : **1.3**
Conditionnements autorisés : **palette**
L'emballage sera conforme aux dispositions prévues, jointes au contrat. **SCELLE OBLIGATOIRE**

CACHET / SIGNATURE ECB





S.à r.l. au capital de 46 000 €
E.C.B.
Route de Fénétrange
57930 BETTBORN
Tél. 03 87 23 04 79
Fax 03 87 03 12 29
sarl.ecb582@orange.fr

ENVIRONNEMENT CARRIÈRE BECK

CERTIFICAT D'ACCEPTATION PRÉALABLE (CAP) D'UN DÉCHET AMIANTE

Numéro de CAP : 2S7387

Etabli le **17-01-2023** sur la base de la FIP élaborée par le producteur de déchets et l'entreprise de travaux en date du **17-01-2023** et jointe au contrat.

Validité : 1 an, soit jusqu'au **17-01-2024**
Code D/R : D5 - Mode de traitement : Stockage ISDND AMIANTE

Nom du client : **CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE / C2DG**
N° dossier - Chantier : **0563 - 8 à 27 Avenue Valmy - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE**

NB : La société ECB se réserve le droit de refuser totalement ou partiellement ou/et de suspendre toute réception de déchets sans préavis ni indemnité en cas de non-conformité des déchets au regard de la FIP fournie par le client ou en cas de dépassement des tonnages annoncés.
ATTENTION : Aucune livraison ne sera acceptée sans prise de rendez-vous préalable validée par nos soins. Cette dernière doit intervenir au moins 5 jours ouvrés à l'avance.

1. LE CLIENT : entreprise facturée par ECB

SECTRA SAS, 53 rue Saint-Michel - 67700 MONSWILLER
Code NACE : 5229B - Siret : 824 759 963 00013
Responsable légal : Thierry BALZER - Courriel : contactsectra@gmail.com

2. LE PRODUCTEUR DU DÉCHET

CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE, PL DU MARECHAL FOCH - 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Code NACE : **84.11Z** - Siret : **20006687600018**

3. L'ENTREPRISE DE TRAVAUX

C2DG, 27 RUE DU GROS MURGER - 95220 HERBLAY-SUR-SEINE
Code NACE : **39.00Z** - Siret : **83144646300034**

4. CARACTÉRISTIQUES DU DÉCHET

Code CED : **170605***
Désignation officielle du déchet (au sens du code de l'environnement) :
Description du déchet : **Fourreaux AC, mitrons Intègre**
Mention ADR / Code ONU : **Non soumis, transport selon la disposition spéciale 168**
Quantité prévue au total (en tonne) : **0.1**
Conditionnements autorisés : **bigbag,palette,conteneur-bag-a-zip**
L'emballage sera conforme aux dispositions prévues, jointes au contrat. **SCELLE OBLIGATOIRE**

CACHET / SIGNATURE ECB



CERTIFICAT(S) D'ACCEPTATION PREALABLE

N° 1466128-VLP (Autre ref : FID 553922)

(ref à noter sur le BSD)

Edité le : 28/02/2023

Contacts commerciaux : Christel MARTIN - Assistante commerciale - Tél : .
Vianney ALLARD - Ingénieur d'Affaires - Tél : 03.84.97.15.32

Client facturé : **SECTRA**

53 RUE SAINT MICHEL
67700 MONSWILLER
SIRET : 82475996300013

Producteur / Maître d'ouvrage : **CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE**

HOTEL DE VILLE PLACE DU MARECHAL FOCH
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
SIRET : 20006687600018

Site d'intervention / chantier : **0563**
AVENUE VALMY
51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Maître d'oeuvre / Ent. de travaux **C2DG**

27 RUE DU GROS MURGER
95220 HERBLAY SUR SEINE
SIRET : 83144646300034

Identification du Déchet : **MASTIC VITRIER + SUPPORT**

CED : 170601* - 2.5 tonne(s) Livraison PONCTUELLE

Commentaire : Conditionnements autorisés : Palette, Bigbag 1000 litres, Conteneur

Site de traitement : **SUEZ RR IWS MINER. VILLEPARISIS**
ROUTE DE COURTRY
77270 VILLEPARISIS
Tel : 01 64 27 93 04 Fax : 01 64 67 34 98
SIRET : 43331348300136
Contact Arthur MAUPAS

Traitements proposés :

STOCKAGE ISDD AMIANTE valable du 27/02/2023 au 26/02/2024

Mode de traitement :

Code D/R : D 5

Conditionnements autorisés : Palette, Bigbag 1000 litres, Conteneur Bag Ampliroll

*** La programmation / réception du (des) déchet (s) sur nos ISDD est sous réserve d'un accord commercial en cours de validité.**

L'élimination concerne le résidu ci-dessus référencé conformément aux prescriptions de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 complétée par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement. La société se réserve le droit d'arrêter toute réception de déchets, sans préavis et sans indemnité, en cas de non conformité des déchets à l'arrêté préfectoral susmentionné, aux spécialisations énoncées par le client et à l'échantillon analysée ainsi que sur demande expresse de toute autorité administrative et / ou de tous événements indépendants de sa volonté.

Arthur MAUPAS
Chef de Centre



S.à r.l. au capital de 46 000 €
E.C.B.
Route de Fénétrange
57930 BETTBORN
Tél. 03 87 23 04 79
Fax 03 87 03 12 29
sarl.ecb582@orange.fr

ENVIRONNEMENT CARRIÈRE BECK

CERTIFICAT D'ACCEPTATION PRÉALABLE (CAP) D'UN DÉCHET AMIANTE

Numéro de CAP : 2S7525

Etabli le **23-01-2023** sur la base de la FIP élaborée par le producteur de déchets et l'entreprise de travaux en date du **23-01-2023** et jointe au contrat.

Validité : 1 an, soit jusqu'au **23-01-2024**
Code D/R : D5 - Mode de traitement : Stockage ISDND AMIANTE

Nom du client : **COMMUNE DE CHALONS EN CHAMPAGNE / C2DG**
N° dossier - Chantier : **0563 - 8 à 27 Avenue Valmy - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE**

NB : La société ECB se réserve le droit de refuser totalement ou partiellement ou/et de suspendre toute réception de déchets sans préavis ni indemnité en cas de non-conformité des déchets au regard de la FIP fournie par le client ou en cas de dépassement des tonnages annoncés.
ATTENTION : Aucune livraison ne sera acceptée sans prise de rendez-vous préalable validée par nos soins. Cette dernière doit intervenir au moins 5 jours ouvrés à l'avance.

1. LE CLIENT : entreprise facturée par ECB

SECTRA SAS, 53 rue Saint-Michel - 67700 MONSWILLER
Code NACE : 5229B - Siret : 824 759 963 00013
Responsable légal : Thierry BALZER - Courriel : contactsectra@gmail.com

2. LE PRODUCTEUR DU DÉCHET

COMMUNE DE CHALONS EN CHAMPAGNE, PL DU MARECHAL FOCH - 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Code NACE : **8411Z** - Siret : **21510101500018**

3. L'ENTREPRISE DE TRAVAUX

C2DG, 27 RUE DU GROS MURGER - 95220 HERBLAY-SUR-SEINE
Code NACE : **39.00Z** - Siret : **83144646300034**

4. CARACTÉRISTIQUES DU DÉCHET

Code CED : **170605***
Désignation officielle du déchet (au sens du code de l'environnement) :
Description du déchet : **Panneaux fibrociment Intègre**
Mention ADR / Code ONU : **Non soumis, transport selon la disposition spéciale 168**
Quantité prévue au total (en tonne) : **0.5**
Conditionnements autorisés : **palette**
L'emballage sera conforme aux dispositions prévues, jointes au contrat. **SCELLE OBLIGATOIRE**

CACHET / SIGNATURE ECB





S.à r.l. au capital de 46 000 €
E.C.B.
Route de Fénétrange
57930 BETTBORN
Tél. 03 87 23 04 79
Fax 03 87 03 12 29
sarl.ecb582@orange.fr

ENVIRONNEMENT CARRIÈRE BECK

CERTIFICAT D'ACCEPTATION PRÉALABLE (CAP) D'UN DÉCHET AMIANTE

Numéro de CAP : 1S7383

Etabli le **17-01-2023** sur la base de la FIP élaborée par le producteur de déchets et l'entreprise de travaux en date du **17-01-2023** et jointe au contrat.

Validité : 1 an, soit jusqu'au **17-01-2024**
Code D/R : D5 - Mode de traitement : Stockage ISDND AMIANTE

Nom du client : **CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE / C2DG**
N° dossier - Chantier : **0563 - 8 à 27 Avenue Valmy - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE**

NB : La société ECB se réserve le droit de refuser totalement ou partiellement ou/et de suspendre toute réception de déchets sans préavis ni indemnité en cas de non-conformité des déchets au regard de la FIP fournie par le client ou en cas de dépassement des tonnages annoncés.
ATTENTION : Aucune livraison ne sera acceptée sans prise de rendez-vous préalable validée par nos soins. Cette dernière doit intervenir au moins 5 jours ouvrés à l'avance.

1. LE CLIENT : entreprise facturée par ECB

SECTRA SAS, 53 rue Saint-Michel - 67700 MONSWILLER
Code NACE : 5229B - Siret : 824 759 963 00013
Responsable légal : Thierry BALZER - Courriel : contactsectra@gmail.com

2. LE PRODUCTEUR DU DÉCHET

CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE, PL DU MARECHAL FOCH - 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Code NACE : **84.11Z** - Siret : **20006687600018**

3. L'ENTREPRISE DE TRAVAUX

C2DG, 27 RUE DU GROS MURGER - 95220 HERBLAY-SUR-SEINE
Code NACE : **39.00Z** - Siret : **83144646300034**

4. CARACTÉRISTIQUES DU DÉCHET

Code CED : **170301***
Désignation officielle du déchet (au sens du code de l'environnement) :
Description du déchet : **Plaque bitumineuse sous évier Intègre**
Mention ADR / Code ONU : **Non soumis, transport selon la disposition spéciale 168**
Quantité prévue au total (en tonne) : **0.02**
Conditionnements autorisés : **bigbag,palette,conteneur-bag-a-zip**
L'emballage sera conforme aux dispositions prévues, jointes au contrat. **SCELLE OBLIGATOIRE**

CACHET / SIGNATURE ECB

E.C.B. S.A.R.L.
(Environnement Carrière Beck)
au capital de 46.000 €uros
Route de Fénétrange
57930 BETTBORN
Tél. : 03 87 23 04 79 - Fax : 03 87 03 12 29
Siret : 434 565 558 000 10 - APE : 0811 Z



S.à r.l. au capital de 46 000 €
E.C.B.
Route de Fénétrange
57930 BETTBORN
Tél. 03 87 23 04 79
Fax 03 87 03 12 29
sarl.ecb582@orange.fr

ENVIRONNEMENT CARRIÈRE BECK

CERTIFICAT D'ACCEPTATION PRÉALABLE (CAP) D'UN DÉCHET AMIANTE

Numéro de CAP : 1S7386

Etabli le **17-01-2023** sur la base de la FIP élaborée par le producteur de déchets et l'entreprise de travaux en date du **17-01-2023** et jointe au contrat.

Validité : 1 an, soit jusqu'au **17-01-2024**
Code D/R : D5 - Mode de traitement : Stockage ISDND AMIANTE

Nom du client : **CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE / C2DG**
N° dossier - Chantier : **0563 - 8 à 27 Avenue Valmy - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE**

NB : La société ECB se réserve le droit de refuser totalement ou partiellement ou/et de suspendre toute réception de déchets sans préavis ni indemnité en cas de non-conformité des déchets au regard de la FIP fournie par le client ou en cas de dépassement des tonnages annoncés.
ATTENTION : Aucune livraison ne sera acceptée sans prise de rendez-vous préalable validée par nos soins. Cette dernière doit intervenir au moins 5 jours ouvrés à l'avance.

1. LE CLIENT : entreprise facturée par ECB

SECTRA SAS, 53 rue Saint-Michel - 67700 MONSWILLER
Code NACE : 5229B - Siret : 824 759 963 00013
Responsable légal : Thierry BALZER - Courriel : contactsectra@gmail.com

2. LE PRODUCTEUR DU DÉCHET

CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE, PL DU MARECHAL FOCH - 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Code NACE : **84.11Z** - Siret : **20006687600018**

3. L'ENTREPRISE DE TRAVAUX

C2DG, 27 RUE DU GROS MURGER - 95220 HERBLAY-SUR-SEINE
Code NACE : **39.00Z** - Siret : **83144646300034**

4. CARACTÉRISTIQUES DU DÉCHET

Code CED : **170601***
Désignation officielle du déchet (au sens du code de l'environnement) :
Description du déchet : **Colle + dalle Intègre**
Mention ADR / Code ONU : **Non soumis, transport selon la disposition spéciale 168**
Quantité prévue au total (en tonne) : **5.9**
Conditionnements autorisés : **bigbag,palette,conteneur-bag-a-zip**
L'emballage sera conforme aux dispositions prévues, jointes au contrat. **SCELLE OBLIGATOIRE**

CACHET / SIGNATURE ECB





S.à r.l. au capital de 46 000 €
E.C.B.
Route de Fénétrange
57930 BETTBORN
Tél. 03 87 23 04 79
Fax 03 87 03 12 29
sarl.ecb582@orange.fr

ENVIRONNEMENT CARRIÈRE BECK

CERTIFICAT D'ACCEPTATION PRÉALABLE (CAP) D'UN DÉCHET AMIANTE

Numéro de CAP : 1S7521

Etabli le **23-01-2023** sur la base de la FIP élaborée par le producteur de déchets et l'entreprise de travaux en date du **23-01-2023** et jointe au contrat.

Validité : 1 an, soit jusqu'au **23-01-2024**
Code D/R : D5 - Mode de traitement : Stockage ISDND AMIANTE

Nom du client : **COMMUNE DE CHALONS EN CHAMPAGNE / C2DG**
N° dossier - Chantier : **0563 - 8 à 27 Avenue Valmy - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE**

NB : La société ECB se réserve le droit de refuser totalement ou partiellement ou/et de suspendre toute réception de déchets sans préavis ni indemnité en cas de non-conformité des déchets au regard de la FIP fournie par le client ou en cas de dépassement des tonnages annoncés.
ATTENTION : Aucune livraison ne sera acceptée sans prise de rendez-vous préalable validée par nos soins. Cette dernière doit intervenir au moins 5 jours ouvrés à l'avance.

1. LE CLIENT : entreprise facturée par ECB

SECTRA SAS, 53 rue Saint-Michel - 67700 MONSWILLER
Code NACE : 5229B - Siret : 824 759 963 00013
Responsable légal : Thierry BALZER - Courriel : contactsectra@gmail.com

2. LE PRODUCTEUR DU DÉCHET

COMMUNE DE CHALONS EN CHAMPAGNE, PL DU MARECHAL FOCH - 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Code NACE : **8411Z** - Siret : **21510101500018**

3. L'ENTREPRISE DE TRAVAUX

C2DG, 27 RUE DU GROS MURGER - 95220 HERBLAY-SUR-SEINE
Code NACE : **39.00Z** - Siret : **83144646300034**

4. CARACTÉRISTIQUES DU DÉCHET

Code CED : **170601***
Désignation officielle du déchet (au sens du code de l'environnement) :
Description du déchet : **Calorifuge tressé Dégradé**
Mention ADR / Code ONU : **UN2590, Déchet Amiante chrysotile, 9, III, (E)**
Quantité prévue au total (en tonne) : **0.5**
Conditionnements autorisés : **bigbag**
L'emballage sera conforme aux dispositions prévues, jointes au contrat. **SCELLE OBLIGATOIRE**

CACHET / SIGNATURE ECB

E.C.B. S.A.R.L.
(Environnement Carrière Beck)
au capital de 46.000 €uros
Route de Fénétrange
57930 BETTBORN
Tél. : 03 87 23 04 79 - Fax : 03 87 03 12 29
Siret : 434 565 558 000 10 - APE : 0811 Z



S.à r.l. au capital de 46 000 €
E.C.B.
Route de Fénétrange
57930 BETTBORN
Tél. 03 87 23 04 79
Fax 03 87 03 12 29
sarl.ecb582@orange.fr

ENVIRONNEMENT CARRIÈRE BECK

CERTIFICAT D'ACCEPTATION PRÉALABLE (CAP) D'UN DÉCHET AMIANTE

Numéro de CAP : 1S7384

Etabli le **17-01-2023** sur la base de la FIP élaborée par le producteur de déchets et l'entreprise de travaux en date du **17-01-2023** et jointe au contrat.

Validité : 1 an, soit jusqu'au **17-01-2024**
Code D/R : D5 - Mode de traitement : Stockage ISDND AMIANTE

Nom du client : **CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE / C2DG**
N° dossier - Chantier : **0563 - 8 à 27 Avenue Valmy - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE**

NB : La société ECB se réserve le droit de refuser totalement ou partiellement ou/et de suspendre toute réception de déchets sans préavis ni indemnité en cas de non-conformité des déchets au regard de la FIP fournie par le client ou en cas de dépassement des tonnages annoncés.
ATTENTION : Aucune livraison ne sera acceptée sans prise de rendez-vous préalable validée par nos soins. Cette dernière doit intervenir au moins 5 jours ouvrés à l'avance.

1. LE CLIENT : entreprise facturée par ECB

SECTRA SAS, 53 rue Saint-Michel - 67700 MONSWILLER
Code NACE : 5229B - Siret : 824 759 963 00013
Responsable légal : Thierry BALZER - Courriel : contactsectra@gmail.com

2. LE PRODUCTEUR DU DÉCHET

CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE, PL DU MARECHAL FOCH - 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Code NACE : **84.11Z** - Siret : **20006687600018**

3. L'ENTREPRISE DE TRAVAUX

C2DG, 27 RUE DU GROS MURGER - 95220 HERBLAY-SUR-SEINE
Code NACE : **39.00Z** - Siret : **83144646300034**

4. CARACTÉRISTIQUES DU DÉCHET

Code CED : **170601***
Désignation officielle du déchet (au sens du code de l'environnement) :
Description du déchet : **Colle + carrelage et faïence Dégradé**
Mention ADR / Code ONU : **UN2590, Déchet Amiante chrysotile, 9, III, (E)**
Quantité prévue au total (en tonne) : **1.2**
Conditionnements autorisés : **bigbag**
L'emballage sera conforme aux dispositions prévues, jointes au contrat. **SCELLE OBLIGATOIRE**

CACHET / SIGNATURE ECB





S.à r.l. au capital de 46 000 €
E.C.B.
Route de Fénétrange
57930 BETTBORN
Tél. 03 87 23 04 79
Fax 03 87 03 12 29
sarl.ecb582@orange.fr

ENVIRONNEMENT CARRIÈRE BECK

CERTIFICAT D'ACCEPTATION PRÉALABLE (CAP) D'UN DÉCHET AMIANTE

Numéro de CAP : 1S7522

Etabli le **23-01-2023** sur la base de la FIP élaborée par le producteur de déchets et l'entreprise de travaux en date du **23-01-2023** et jointe au contrat.

Validité : 1 an, soit jusqu'au **23-01-2024**
Code D/R : D5 - Mode de traitement : Stockage ISDND AMIANTE

Nom du client : **COMMUNE DE CHALONS EN CHAMPAGNE / C2DG**
N° dossier - Chantier : **0563 - 8 à 27 Avenue Valmy - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE**

NB : La société ECB se réserve le droit de refuser totalement ou partiellement ou/et de suspendre toute réception de déchets sans préavis ni indemnité en cas de non-conformité des déchets au regard de la FIP fournie par le client ou en cas de dépassement des tonnages annoncés.
ATTENTION : Aucune livraison ne sera acceptée sans prise de rendez-vous préalable validée par nos soins. Cette dernière doit intervenir au moins 5 jours ouvrés à l'avance.

1. LE CLIENT : entreprise facturée par ECB

SECTRA SAS, 53 rue Saint-Michel - 67700 MONSWILLER
Code NACE : 5229B - Siret : 824 759 963 00013
Responsable légal : Thierry BALZER - Courriel : contactsectra@gmail.com

2. LE PRODUCTEUR DU DÉCHET

COMMUNE DE CHALONS EN CHAMPAGNE, PL DU MARECHAL FOCH - 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Code NACE : **8411Z** - Siret : **21510101500018**

3. L'ENTREPRISE DE TRAVAUX

C2DG, 27 RUE DU GROS MURGER - 95220 HERBLAY-SUR-SEINE
Code NACE : **39.00Z** - Siret : **83144646300034**

4. CARACTÉRISTIQUES DU DÉCHET

Code CED : **170601***
Désignation officielle du déchet (au sens du code de l'environnement) :
Description du déchet : **Colle de faïence Dégradé**
Mention ADR / Code ONU : **UN2590, Déchet Amiante chrysotile, 9, III, (E)**
Quantité prévue au total (en tonne) : **1**
Conditionnements autorisés : **bigbag**
L'emballage sera conforme aux dispositions prévues, jointes au contrat. **SCELLE OBLIGATOIRE**

CACHET / SIGNATURE ECB





S.à r.l. au capital de 46 000 €
E.C.B.
Route de Fénétrange
57930 BETTBORN
Tél. 03 87 23 04 79
Fax 03 87 03 12 29
sarl.ecb582@orange.fr

ENVIRONNEMENT CARRIÈRE BECK

CERTIFICAT D'ACCEPTATION PRÉALABLE (CAP) D'UN DÉCHET AMIANTE

Numéro de CAP : 1S7523

Etabli le **23-01-2023** sur la base de la FIP élaborée par le producteur de déchets et l'entreprise de travaux en date du **23-01-2023** et jointe au contrat.

Validité : 1 an, soit jusqu'au **23-01-2024**
Code D/R : D5 - Mode de traitement : Stockage ISDND AMIANTE

Nom du client : **COMMUNE DE CHALONS EN CHAMPAGNE / C2DG**
N° dossier - Chantier : **0563 - 8 à 27 Avenue Valmy - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE**

NB : La société ECB se réserve le droit de refuser totalement ou partiellement ou/et de suspendre toute réception de déchets sans préavis ni indemnité en cas de non-conformité des déchets au regard de la FIP fournie par le client ou en cas de dépassement des tonnages annoncés.
ATTENTION : Aucune livraison ne sera acceptée sans prise de rendez-vous préalable validée par nos soins. Cette dernière doit intervenir au moins 5 jours ouvrés à l'avance.

1. LE CLIENT : entreprise facturée par ECB

SECTRA SAS, 53 rue Saint-Michel - 67700 MONSWILLER
Code NACE : 5229B - Siret : 824 759 963 00013
Responsable légal : Thierry BALZER - Courriel : contactsectra@gmail.com

2. LE PRODUCTEUR DU DÉCHET

COMMUNE DE CHALONS EN CHAMPAGNE, PL DU MARECHAL FOCH - 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Code NACE : **8411Z** - Siret : **21510101500018**

3. L'ENTREPRISE DE TRAVAUX

C2DG, 27 RUE DU GROS MURGER - 95220 HERBLAY-SUR-SEINE
Code NACE : **39.00Z** - Siret : **83144646300034**

4. CARACTÉRISTIQUES DU DÉCHET

Code CED : **170601***
Désignation officielle du déchet (au sens du code de l'environnement) :
Description du déchet : **Colle de carrelage Dégradé**
Mention ADR / Code ONU : **UN2590, Déchet Amiante chrysotile, 9, III, (E)**
Quantité prévue au total (en tonne) : **0.5**
Conditionnements autorisés : **bigbag**
L'emballage sera conforme aux dispositions prévues, jointes au contrat. **SCELLE OBLIGATOIRE**

CACHET / SIGNATURE ECB

E.C.B. S.A.R.L.
(Environnement Carrière Beck)
au capital de 46.000 €uros
Route de Fénétrange
57930 BETTBORN
Tél. : 03 87 23 04 79 - Fax : 03 87 03 12 29
Siret : 434 565 558 000 10 - APE : 0811 Z



S.à r.l. au capital de 46 000 €
E.C.B.
Route de Fénétrange
57930 BETTBORN
Tél. 03 87 23 04 79
Fax 03 87 03 12 29
sarl.ecb582@orange.fr

ENVIRONNEMENT CARRIÈRE BECK

CERTIFICAT D'ACCEPTATION PRÉALABLE (CAP) D'UN DÉCHET AMIANTE

Numéro de CAP : 2S7388

Etabli le **17-01-2023** sur la base de la FIP élaborée par le producteur de déchets et l'entreprise de travaux en date du **17-01-2023** et jointe au contrat.

Validité : 1 an, soit jusqu'au **17-01-2024**
Code D/R : D5 - Mode de traitement : Stockage ISDND AMIANTE

Nom du client : **CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE / C2DG**
N° dossier - Chantier : **0563 - 8 à 27 Avenue Valmy - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE**

NB : La société ECB se réserve le droit de refuser totalement ou partiellement ou/et de suspendre toute réception de déchets sans préavis ni indemnité en cas de non-conformité des déchets au regard de la FIP fournie par le client ou en cas de dépassement des tonnages annoncés.
ATTENTION : Aucune livraison ne sera acceptée sans prise de rendez-vous préalable validée par nos soins. Cette dernière doit intervenir au moins 5 jours ouvrés à l'avance.

1. LE CLIENT : entreprise facturée par ECB

SECTRA SAS, 53 rue Saint-Michel - 67700 MONSWILLER
Code NACE : 5229B - Siret : 824 759 963 00013
Responsable légal : Thierry BALZER - Courriel : contactsectra@gmail.com

2. LE PRODUCTEUR DU DÉCHET

CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE, PL DU MARECHAL FOCH - 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Code NACE : **84.11Z** - Siret : **20006687600018**

3. L'ENTREPRISE DE TRAVAUX

C2DG, 27 RUE DU GROS MURGER - 95220 HERBLAY-SUR-SEINE
Code NACE : **39.00Z** - Siret : **83144646300034**

4. CARACTÉRISTIQUES DU DÉCHET

Code CED : **170605***
Désignation officielle du déchet (au sens du code de l'environnement) :
Description du déchet : **Conduit enterré AC intègre Intègre**
Mention ADR / Code ONU : **Non soumis, transport selon la disposition spéciale 168**
Quantité prévue au total (en tonne) : **0.1**
Conditionnements autorisés : **bigbag,palette,conteneur-bag-a-zip**
L'emballage sera conforme aux dispositions prévues, jointes au contrat. **SCELLE OBLIGATOIRE**

CACHET / SIGNATURE ECB





S.à r.l. au capital de 46 000 €
E.C.B.
Route de Fénétrange
57930 BETTBORN
Tél. 03 87 23 04 79
Fax 03 87 03 12 29
sarl.ecb582@orange.fr

ENVIRONNEMENT CARRIÈRE BECK

CERTIFICAT D'ACCEPTATION PRÉALABLE (CAP) D'UN DÉCHET AMIANTE

Numéro de CAP : 1S7385

Etabli le **17-01-2023** sur la base de la FIP élaborée par le producteur de déchets et l'entreprise de travaux en date du **17-01-2023** et jointe au contrat.

Validité : 1 an, soit jusqu'au **17-01-2024**
Code D/R : D5 - Mode de traitement : Stockage ISDND AMIANTE

Nom du client : **CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE / C2DG**
N° dossier - Chantier : **0563 - 8 à 27 Avenue Valmy - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE**

NB : La société ECB se réserve le droit de refuser totalement ou partiellement ou/et de suspendre toute réception de déchets sans préavis ni indemnité en cas de non-conformité des déchets au regard de la FIP fournie par le client ou en cas de dépassement des tonnages annoncés.
ATTENTION : Aucune livraison ne sera acceptée sans prise de rendez-vous préalable validée par nos soins. Cette dernière doit intervenir au moins 5 jours ouvrés à l'avance.

1. LE CLIENT : entreprise facturée par ECB

SECTRA SAS, 53 rue Saint-Michel - 67700 MONSWILLER
Code NACE : 5229B - Siret : 824 759 963 00013
Responsable légal : Thierry BALZER - Courriel : contactsectra@gmail.com

2. LE PRODUCTEUR DU DÉCHET

CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE, PL DU MARECHAL FOCH - 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Code NACE : **84.11Z** - Siret : **20006687600018**

3. L'ENTREPRISE DE TRAVAUX

C2DG, 27 RUE DU GROS MURGER - 95220 HERBLAY-SUR-SEINE
Code NACE : **39.00Z** - Siret : **83144646300034**

4. CARACTÉRISTIQUES DU DÉCHET

Code CED : **170601***
Désignation officielle du déchet (au sens du code de l'environnement) :
Description du déchet : **Colle + plinthe Dégradé**
Mention ADR / Code ONU : **UN2590, Déchet Amiante chrysotile, 9, III, (E)**
Quantité prévue au total (en tonne) : **5.25**
Conditionnements autorisés : **bigbag**
L'emballage sera conforme aux dispositions prévues, jointes au contrat. **SCELLE OBLIGATOIRE**

CACHET / SIGNATURE ECB

E.C.B. S.A.R.L.
(Environnement Carrière Beck)
au capital de 46.000 €uros
Route de Fénétrange
57930 BETTBORN
Tél. : 03 87 23 04 79 - Fax : 03 87 03 12 29
Siret : 434 565 558 00010 - APE : 0811 Z



S.à r.l. au capital de 46 000 €
E.C.B.
Route de Fénétrange
57930 BETTBORN
Tél. 03 87 23 04 79
Fax 03 87 03 12 29
sarl.ecb582@orange.fr

ENVIRONNEMENT CARRIÈRE BECK

CERTIFICAT D'ACCEPTATION PRÉALABLE (CAP) D'UN DÉCHET AMIANTE

Numéro de CAP : 1S7377

Etabli le **17-01-2023** sur la base de la FIP élaborée par le producteur de déchets et l'entreprise de travaux en date du **17-01-2023** et jointe au contrat.

Validité : 1 an, soit jusqu'au **17-01-2024**
Code D/R : D5 - Mode de traitement : Stockage ISDND AMIANTE

Nom du client : **C2DG** / **C2DG**
N° dossier - Chantier : **0563** - **8 à 27 Avenue Valmy** - **51000 CHALONS EN CHAMPAGNE**

NB : La société ECB se réserve le droit de refuser totalement ou partiellement ou/et de suspendre toute réception de déchets sans préavis ni indemnité en cas de non-conformité des déchets au regard de la FIP fournie par le client ou en cas de dépassement des tonnages annoncés.
ATTENTION : Aucune livraison ne sera acceptée sans prise de rendez-vous préalable validée par nos soins. Cette dernière doit intervenir au moins 5 jours ouvrés à l'avance.

1. LE CLIENT : entreprise facturée par ECB

SECTRA SAS, 53 rue Saint-Michel - 67700 MONSWILLER
Code NACE : 5229B - Siret : 824 759 963 00013
Responsable légal : Thierry BALZER - Courriel : contactsectra@gmail.com

2. LE PRODUCTEUR DU DÉCHET

C2DG, **27 RUE DU GROS MURGER** - **95220 HERBLAY-SUR-SEINE**
Code NACE : **39.00Z** - Siret : **83144646300034**

3. L'ENTREPRISE DE TRAVAUX

C2DG, **27 RUE DU GROS MURGER** - **95220 HERBLAY-SUR-SEINE**
Code NACE : **39.00Z** - Siret : **83144646300034**

4. CARACTÉRISTIQUES DU DÉCHET

Code CED : **150202***
Désignation officielle du déchet (au sens du code de l'environnement) :
Description du déchet : **EPI EPC Dégradé**
Mention ADR / Code ONU : **UN2590, Déchet Amiante chrysotile, 9, III, (E)**
Quantité prévue au total (en tonne) : **1**
Conditionnements autorisés : **bigbag**
L'emballage sera conforme aux dispositions prévues, jointes au contrat. **SCELLE OBLIGATOIRE**

CACHET / SIGNATURE ECB

E.C.B. S.A.R.L.
(Environnement Carrière Beck)
au capital de 46.000 €uros
Route de Fénétrange
57930 BETTBORN
Tél. : 03 87 23 04 79 - Fax : 03 87 03 12 29
Siret : 434 565 558 000 10 - APE : 0811 Z



S.à r.l. au capital de 46 000 €
E.C.B.
Route de Fénétrange
57930 BETTBORN
Tél. 03 87 23 04 79
Fax 03 87 03 12 29
sarl.ecb582@orange.fr

ENVIRONNEMENT CARRIÈRE BECK

CERTIFICAT D'ACCEPTATION PRÉALABLE (CAP) D'UN DÉCHET AMIANTE

Numéro de CAP : 1S7382

Etabli le **17-01-2023** sur la base de la FIP élaborée par le producteur de déchets et l'entreprise de travaux en date du **17-01-2023** et jointe au contrat.

Validité : 1 an, soit jusqu'au **17-01-2024**
Code D/R : D5 - Mode de traitement : Stockage ISDND AMIANTE

Nom du client : **CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE / C2DG**
N° dossier - Chantier : **0563 - 8 à 27 Avenue Valmy - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE**

NB : La société ECB se réserve le droit de refuser totalement ou partiellement ou/et de suspendre toute réception de déchets sans préavis ni indemnité en cas de non-conformité des déchets au regard de la FIP fournie par le client ou en cas de dépassement des tonnages annoncés.
ATTENTION : Aucune livraison ne sera acceptée sans prise de rendez-vous préalable validée par nos soins. Cette dernière doit intervenir au moins 5 jours ouvrés à l'avance.

1. LE CLIENT : entreprise facturée par ECB

SECTRA SAS, 53 rue Saint-Michel - 67700 MONSWILLER
Code NACE : 5229B - Siret : 824 759 963 00013
Responsable légal : Thierry BALZER - Courriel : contactsectra@gmail.com

2. LE PRODUCTEUR DU DÉCHET

CA DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE, PL DU MARECHAL FOCH - 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Code NACE : **84.11Z** - Siret : **20006687600018**

3. L'ENTREPRISE DE TRAVAUX

C2DG, 27 RUE DU GROS MURGER - 95220 HERBLAY-SUR-SEINE
Code NACE : **39.00Z** - Siret : **83144646300034**

4. CARACTÉRISTIQUES DU DÉCHET

Code CED : **170601***
Désignation officielle du déchet (au sens du code de l'environnement) :
Description du déchet : **Joint mastic avec support Intègre**
Mention ADR / Code ONU : **Non soumis, transport selon la disposition spéciale 168**
Quantité prévue au total (en tonne) : **2.5**
Conditionnements autorisés : **conteneur-bag-a-zip**
L'emballage sera conforme aux dispositions prévues, jointes au contrat. **SCELLE OBLIGATOIRE**

CACHET / SIGNATURE ECB

