

Planche de photographies sur la commune de La Faurie




Illustration de la végétation s'étant développée sur le talus interne des digues – vue sur l'incision du lit-Avril 2024



Dégardation de l'enrochement d'entonnement du pont de la RD28 – Avril 2024



Erosion de digue à proximité du pont de la R28



Dégradation de la partie amont de la digue Octobre 2024

