



FICHES PATRIMOINES BATIS PROTEGES AU TITRE DE L'ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L'URBANISME

Désignation	Ruine le long du chemin de la Grande Roubine	1
Référence cadastrale	CB 0012	

EDIFICE URBAIN	
Type	Eléments patrimoniaux, architecturaux et historiques
Date	X
Descriptif	Façades en ruine au cœur d'une parcelle de prairie Sur 0,02 hectare
Etat du bâti/état sanitaire	Mauvais état, en ruine
PARCELLE	VUE AERIENNE
	

Désignation	Abris traditionnels le long du chemin de Trouchaud	2 et 3
Référence cadastrale	CE 0109 et CE 0108	

EDIFICE URBAIN	
Type	Eléments patrimoniaux, architecturaux et historiques
Date	XIXe siècle
Descriptif	Associée à des cabanes traditionnelles, servant d'abris pour le bétail. Leur caractéristique principale relève de sa toiture en roseau sec, coupé sec (il est alors appelé sagno) pendant l'automne et l'hiver, il constitue le matériau de base de la fabrication des fourres (brise-vent) et de la construction des bergeries et des cabanes. De manière générale, ces cabanes comportent une ou deux pièces et si elles mesurent en moyenne 4 à 5 mètres de large sur 7 à 8 de long et 3,50 mètres de hauteur.
Etat du bâti/état sanitaire	Bonne état
PARCELLE	VUE AERIENNE



Désignation	Mas et cabanes traditionnels le long du chemin de Trouchaud	4 et 5
Référence cadastrale	CE 0093 et CE 0092	

EDIFICE URBAIN	
Type	Eléments patrimoniaux, architecturaux et historiques
Date	XIXe siècle
Descriptif	Cabane traditionnelle. Leurs caractéristiques principales relèvent de sa toiture en roseau sec, coupé sec (il est alors appelé sagno) pendant l'automne et l'hiver, il constitue le matériau de base de la fabrication des fourres (brise-vent) et de la construction des bergeries et des cabanes. De manière générale, ces cabanes comportent une ou deux pièces et si elles mesurent en moyenne 4 à 5 mètres de large sur 7 à 8 de long et 3,50 mètres de hauteur, leurs dimensions peuvent être nettement plus importantes comme c'est le cas sur ces deux constructions.
Etat du bâti/état sanitaire	Bonne état, rénové
PARCELLE	VUE AERIEENNE
	




Désignation	Mas traditionnels le long du chemin de la D46	6
Référence cadastrale	CE 0061	

EDIFICE URBAIN	
Type	Eléments patrimoniaux, architecturaux et historiques
Date	XIXe siècle
Descriptif	Cabane traditionnelle. Leurs caractéristiques principales relèvent de sa toiture en roseau sec, coupé sec (il est alors appelé sagno) pendant l'automne et l'hiver, il constitue le matériau de base de la fabrication des fourres (brise-vent) et de la construction des bergeries et des cabanes. De manière générale, ces cabanes comportent une ou deux pièces et si elles mesurent en moyenne 4 à 5 mètres de large sur 7 à 8 de long et 3,50 mètres de hauteur, leurs dimensions peuvent être nettement plus importantes comme c'est le cas de cette construction
Etat du bâti/état sanitaire	Bonne état, rénové
PARCELLE	VUE AERIEENNE
	



Désignation	Glacière rempart est	7
Référence cadastrale	BA 0012	

EDIFICE URBAIN	
Type	Eléments patrimoniaux, architecturaux et historiques
Date	Vers 1870
Descriptif	Construction de plan circulaire, formée de deux murs concentriques, couverte d'une coupole surbaissée en brique, un puits est creusé au centre. La glace naturelle était fabriquée en hiver, puis récoltée de janvier à mars, et stockée jusqu'à l'été dans d'immenses bâtisses de pierre de 20 mètres de haut au tiers enterrées, et d'un rayon de vingt mètres. Puis elle était transportée la nuit à dos de mules jusque dans les villes. Ces glaciers étaient gérées par les Consuls qui autorisaient leur ouverture lors d'épidémies ou de très fortes chaleurs.
Etat du bâti/état sanitaire	Bonne état
PARCELLE	VUE AERIEENNE
	



Désignation	Mas traditionnels le long du chemin de Trouchaud	8
Référence cadastrale	CE 0093	



EDIFICE URBAIN	
Type	Eléments patrimoniaux, architecturaux et historiques
Date	XIXe siècle
Descriptif	Cabane traditionnelle. Leurs caractéristiques principales relèvent de sa toiture en roseau sec, coupé sec (il est alors appelé sagno) pendant l'automne et l'hiver, il constitue le matériau de base de la fabrication des fourres (brise-vent) et de la construction des bergeries et des cabanes. De manière générale, ces cabanes comportent une ou deux pièces et si elles mesurent en moyenne 4 à 5 mètres de large sur 7 à 8 de long et 3,50 mètres de hauteur, leurs dimensions peuvent être nettement plus importantes comme c'est le cas de cette construction
Etat du bâti/état sanitaire	Bonne état, rénové
PARCELLE	VUE AERIENNE
	

Désignation	Façade de l'abattoir communal	9
Référence cadastrale	AR 0189	

EDIFICE URBAIN	
Type	Eléments patrimoniaux, architecturaux et historiques
Date	Au moins XIXème siècle
Descriptif	

Etat du bâti/état sanitaire	Dégradé
------------------------------------	---------

PARCELLE	VUE AERIENNE
-----------------	---------------------




Désignation	Mazet Chemin de la Pinède	10
Référence cadastrale	AW 0028	

EDIFICE URBAIN	
Type	Eléments patrimoniaux, architecturaux et historiques
Date	
Descriptif	Habitat temporaire destiné à abriter les gens et les outils de travail, elles comportent parfois des cuves à vin bâties en pierre et garnies de carreaux de faïence, un puits ou une citerne. Leur usage n'était cependant pas exclusivement utilitaire. Situé en pleine campagne, à l'écart du village où les espaces libres sont rares, ombragé par un pin ou environné d'arbres fruitiers, le mazet était un but de promenade dominicale.
Etat du bâti/état sanitaire	Dégradé (photo aérienne)
PARCELLE	VUE AERIENNE
	

Désignation	Mazet fricasse et Pinède	11
Référence cadastrale	AW 0021	


EDIFICE URBAIN	
Type	Eléments patrimoniaux, architecturaux et historiques
Date	
Descriptif	Habitat temporaire destiné à abriter les gens et les outils de travail, elles comportent parfois des cuves à vin bâties en pierre et garnies de carreaux de faïence, un puits ou une citerne. Leur usage n'était cependant pas exclusivement utilitaire. Situé en pleine campagne, à l'écart du village où les espaces libres sont rares, ombragé par un pin ou environné d'arbres fruitiers, le mazet était un but de promenade dominicale.
Etat du bâti/état sanitaire	Dégradé (photo aérienne)
PARCELLE	VUE AERIENNE
	

Désignation	Mas traditionnels de la Pataquière	12
Référence cadastrale	AI 0141	

EDIFICE URBAIN	
Type	Eléments patrimoniaux, architecturaux et historiques
Date	XIXe siècle
Descriptif	Cabane traditionnelle. Leurs caractéristiques principales relèvent de sa toiture en roseau sec, coupé sec (il est alors appelé sagno) pendant l'automne et l'hiver, il constitue le matériau de base de la fabrication des fourres (brise-vent) et de la construction des bergeries et des cabanes. De manière générale, ces cabanes comportent une ou deux pièces et si elles mesurent en moyenne 4 à 5 mètres de large sur 7 à 8 de long et 3,50 mètres de hauteur, leurs dimensions peuvent être nettement plus importantes comme c'est le cas de cette construction
Etat du bâti/état sanitaire	Ruines
PARCELLE	VUE AERIENNE
	



Désignation	Mazet Fricasse et Pinède	13
Référence cadastrale	AW 0014	

EDIFICE URBAIN	
Type	Eléments patrimoniaux, architecturaux et historiques
Date	
Descriptif	Habitat temporaire destiné à abriter les gens et les outils de travail, elles comportent parfois des cuves à vin bâties en pierre et garnies de carreaux de faïence, un puits ou une citerne. Leur usage n'était cependant pas exclusivement utilitaire. Situé en pleine campagne, à l'écart du village où les espaces libres sont rares, ombragé par un pin ou environné d'arbres fruitiers, le mazet était un but de promenade dominicale.
Etat du bâti/état sanitaire	Dégradé (photo aérienne)
PARCELLE	VUE AERIENNE
	

Désignation	Mazets du Bas et du Haut Peccais	14-15
Référence cadastrale	BB 0019 (14) – BB 0006 (15)	

EDIFICE URBAIN	
Type	Eléments patrimoniaux, architecturaux et historiques
Date	
Descriptif	Habitat temporaire destiné à abriter les gens et les outils de travail, elles comportent parfois des cuves à vin bâties en pierre et garnies de carreaux de faïence, un puits ou une citerne. Leur usage n'était cependant pas exclusivement utilitaire. Situé en pleine campagne, à l'écart du village où les espaces libres sont rares, ombragé par un pin ou environné d'arbres fruitiers, le mazet était un but de promenade dominicale.
Etat du bâti/état sanitaire	Inconnu
PARCELLE	VUE AERIENNE
	

Désignation	Mazet de l'étang de la ville	16
Référence cadastrale	BB 0032	

EDIFICE URBAIN	
Type	Eléments patrimoniaux, architecturaux et historiques
Date	
Descriptif	Habitat temporaire destiné à abriter les gens et les outils de travail, elles comportent parfois des cuves à vin bâties en pierre et garnies de carreaux de faïence, un puits ou une citerne. Leur usage n'était cependant pas exclusivement utilitaire. Situé en pleine campagne, à l'écart du village où les espaces libres sont rares, ombragé par un pin ou environné d'arbres fruitiers, le mazet était un but de promenade dominicale.
Etat du bâti/état sanitaire	Inconnu
PARCELLE	VUE AERIENNE
	

Désignation	Mazet du chemin de Trente ans	17
Référence cadastrale	AH 0011	

EDIFICE URBAIN	
Type	Eléments patrimoniaux, architecturaux et historiques
Date	
Descriptif	Habitat temporaire destiné à abriter les gens et les outils de travail, elles comportent parfois des cuves à vin bâties en pierre et garnies de carreaux de faïence, un puits ou une citerne. Leur usage n'était cependant pas exclusivement utilitaire. Situé en pleine campagne, à l'écart du village où les espaces libres sont rares, ombragé par un pin ou environné d'arbres fruitiers, le mazet était un but de promenade dominicale.
Etat du bâti/état sanitaire	Dégradé
PARCELLE	VUE AERIENNE
	

Désignation	Mazets du chemin de Trente anx	18-19
Référence cadastrale	AI 0134 (18) – AI 0128 (19)	

EDIFICE URBAIN	
Type	Eléments patrimoniaux, architecturaux et historiques
Date	
Descriptif	Habitat temporaire destiné à abriter les gens et les outils de travail, elles comportent parfois des cuves à vin bâties en pierre et garnies de carreaux de faïence, un puits ou une citerne. Leur usage n'était cependant pas exclusivement utilitaire. Situé en pleine campagne, à l'écart du village où les espaces libres sont rares, ombragé par un pin ou environné d'arbres fruitiers, le mazet était un but de promenade dominicale.
Etat du bâti/état sanitaire	Dégradés (photoaérienne)
PARCELLE	VUE AERIENNE
	


Désignation	Mazet du chemin de Trente ans	20
Référence cadastrale	BM 018	

EDIFICE URBAIN	
Type	Eléments patrimoniaux, architecturaux et historiques
Date	
Descriptif	Habitat temporaire destiné à abriter les gens et les outils de travail, elles comportent parfois des cuves à vin bâties en pierre et garnies de carreaux de faïence, un puits ou une citerne. Leur usage n'était cependant pas exclusivement utilitaire. Situé en pleine campagne, à l'écart du village où les espaces libres sont rares, ombragé par un pin ou environné d'arbres fruitiers, le mazet était un but de promenade dominicale.
Etat du bâti/état sanitaire	Inconnu
PARCELLE	VUE AERIENNE
	

Désignation	Mazet du chemin de Trente ans	21-22
Référence cadastrale	BM 0072 (21) – BM 0040 (22)	

EDIFICE URBAIN	
Type	Eléments patrimoniaux, architecturaux et historiques
Date	
Descriptif	Habitat temporaire destiné à abriter les gens et les outils de travail, elles comportent parfois des cuves à vin bâties en pierre et garnies de carreaux de faïence, un puits ou une citerne. Leur usage n'était cependant pas exclusivement utilitaire. Situé en pleine campagne, à l'écart du village où les espaces libres sont rares, ombragé par un pin ou environné d'arbres fruitiers, le mazet était un but de promenade dominicale.
Etat du bâti/état sanitaire	Inconnu
PARCELLE	VUE AERIENNE
	

Désignation	Mazet Les Boudres	23
Référence cadastrale	CB 0030	

EDIFICE URBAIN	
Type	Eléments patrimoniaux, architecturaux et historiques
Date	
Descriptif	Habitat temporaire destiné à abriter les gens et les outils de travail, elles comportent parfois des cuves à vin bâties en pierre et garnies de carreaux de faïence, un puits ou une citerne. Leur usage n'était cependant pas exclusivement utilitaire. Situé en pleine campagne, à l'écart du village où les espaces libres sont rares, ombragé par un pin ou environné d'arbres fruitiers, le mazet était un but de promenade dominicale.
Etat du bâti/état sanitaire	Bon état
PARCELLE	VUE AERIENNE
	

Désignation	Mazet du chemin de Vire Ventre	24
Référence cadastrale	CC 0052	

EDIFICE URBAIN	
Type	Eléments patrimoniaux, architecturaux et historiques
Date	
Descriptif	Habitat temporaire destiné à abriter les gens et les outils de travail, elles comportent parfois des cuves à vin bâties en pierre et garnies de carreaux de faïence, un puits ou une citerne. Leur usage n'était cependant pas exclusivement utilitaire. Situé en pleine campagne, à l'écart du village où les espaces libres sont rares, ombragé par un pin ou environné d'arbres fruitiers, le mazet était un but de promenade dominicale.
Etat du bâti/état sanitaire	Ruine
PARCELLE	VUE AERIENNE
	

Désignation	Mazet du chemin des Corbières	25
Référence cadastrale	CD 0059	

EDIFICE URBAIN	
Type	Eléments patrimoniaux, architecturaux et historiques
Date	
Descriptif	Habitat temporaire destiné à abriter les gens et les outils de travail, elles comportent parfois des cuves à vin bâties en pierre et garnies de carreaux de faïence, un puits ou une citerne. Leur usage n'était cependant pas exclusivement utilitaire. Situé en pleine campagne, à l'écart du village où les espaces libres sont rares, ombragé par un pin ou environné d'arbres fruitiers, le mazet était un but de promenade dominicale.
Etat du bâti/état sanitaire	Inconnu
PARCELLE	VUE AERIENNE
