

ANNEXE 4 – Planches photographiques en date du 07/07/2025



Localisation des prises de vue

Photographie n°1 : vue vers le sud depuis l'entrée du site



Photographie n°2 : vue vers le nord depuis l'entrée du site



Photographie n°3 : vue vers le tas de déblais au centre du site



Photographie n°4 : vue sur le centre du site et le second tas de déblais



Photographie n°5 : tas de déblais au centre



Photographie n°6 : vue sur le sud du site



Photographie n°7 : vue sur l'est du site



Photographie n°8 : vue sur le nord du site



Reportage photographique du 07/07/2025