



ANNEXE 6 – Evolution du site – consultation des photographies aériennes

Liste des clichés consultés (source : IGN©)

Date	Référence
1928	IGNF_PVA_I-0__1928-04-25__C3411-0561_1928_NP4_89016
1951	IGNF_PVA_I-0__1951-06-14__C94PHQ3341_1951_F3112-3612_0316
1962	IGNF_PVA_I-0__1962-09-03__C3312-0131_1962_CDP1954_2138
1972	IGNF_PVA_I-0__1972__C3411-0371_1972_CDP7023_2403
1982	IGNF_PVA_I-0__1982-05-13__C3112-0011_1982_F3112-3512_0066
1992	IGNF_PVA_I-0__1992-05-20__C92SAA0551_1992_F3312_0043
2002	IGNF_PVA_I-0__2002-07-28__CP02000091_2002_fr9083_125_c_0841
2012	IGNF_PVA_I-0__2012-08-18__CPI2000332_FD5457x00015_06246
2014	IGNF_PVA_I-0__2014-09-28__CPI4000142_I4FRLORA25x00017_01938
2016	Google Street View
2022	Géoportail

1928	1951
 Le site et ses alentours sont à usage agricole.	 Aucune modification significative du site n'est visible. Une route a été construite hors site au sud (orange).
1962	1972
 Aucune modification significative du site n'est visible. Une route a été construite hors site à l'ouest.	 Aucune modification significative du site et de ses alentours n'est visible.
1982	1992
 Aucune modification significative du site n'est visible. Une partie de la zone industrielle et commerciale a été construite au nord (orange).	 Aucune modification significative du site n'est visible. La construction de la zone industrielle et commerciale se poursuit au sud (orange).

2002 Aucune modification significative du site et de ses alentours n'est visible.	2012 Aucune modification significative du site et de ses alentours n'est visible.
2014 L'activité agricole du site semble arrêtée. Le site est en friche.	2016 Le site et son environnement proche ont été terrassés et sont recouverts de gravier.
2022 Le rond point en bordure nord et les bâtiments en bordure est ont été construits (orange). Le site est toujours en friche. Photographies aériennes (source : IGN©)	