

B2-303 | RESTRUCTURATION LAURIS MALLEMORT



B2-303-16 | TRAVAUX URGENTS DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION PAR LA DURANCE DE L'ANCIENNE DECHARGE DE CHARLEVAL

***Demande d'examen au cas par cas au titre
de l'article R.122-2 du Code de
l'environnement***

DEMANDE D'EXAMEN AU CAS PAR CAS AU TITRE DE L'ARTICLE R.122-2 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

TRAVAUX URGENTS DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION PAR LA DURANCE DE L'ANCIENNE
DECHARGE DE CHARLEVAL

Pièce jointe 4 : Photographies de la zone projet





Figure 1 : Evolution morphologique de la Durance entre 1993 et 2024 dans le secteur de la décharge



Figure 2 : Vue drone n°1 du site projet et de la décharge de Charleval avant travaux



Figure 3 : Vue drone n°2 du site projet de la décharge de Charleval avant travaux



Figure 4 : Anse d'érosion en amont du site de la décharge, état avant travaux



Figure 5 : Berge érodée au droit de la décharge, avant travaux



Figure 6 : Berge érodée au droit de la décharge, avant travaux



Figure 7 : Déchets visibles dans la berge érodée



Figure 8 : Limite ouest de la décharge, déchets visibles dans les terrains au niveau d'une piste utilisée par EDF pour faire l'essartement des berges de la Durance



Figure 9 : Banc alluvial en aval de la décharge où des déchets ont déjà été emportés suite à des crues et déposés en surface

Photographies prise à l'issue du lot 1 des travaux, en septembre :



Figure 10 : Photographie après travaux du lot 1 du chantier, prise au niveau du parement de protection de la décharge



Figure 11 : Photographie après travaux du lot 1 du chantier, prise au niveau du 2^{ème} épis déflecteur



Figure 12 : Photographie après travaux du lot 1 du chantier, prise au niveau du 1^{er} épis déflecteur

Le lot 2 des travaux, la mise en place du génie végétal sur les ouvrages, débutera en novembre prochain.