


ANNEXE 4 – Planches photographiques en date du 02/07/2025



Localisation des prises de vue

Photographie n°1 : vue sur la façade sud de l'ancien magasin



Photographie n°2 : vue sur le parking sud



Photographie n°3 : vue sur la bordure ouest du bâtiment



Photographie n°4 : vue sur la bordure est du bâtiment



Photographie n°5 : vue sur le parking est




Photographie n°6 : vue sur l'arrière de l'ancien magasin



Photographie n°7 : vue sur le parking et la façade est du bâtiment



Photographie n°8 : vue sur la route d'accès au site




Photographie n°9 : vue sur la station-service et station de lavage



Photographie n°10 : séparateur d'hydrocarbures



Photographie n°11 : zone de dépotage



Photographie n°12 : ancien îlot de distribution de carburant



Photographie n°13 : vue sur le parking et la façade sud du bâtiment



Reportage photographique du 02/07/2025