




ANNEXE 6 – Evolution du site – consultation des photographies aériennes

Liste des clichés consultés (source : IGN©)

Date	Référence
1928	IGNF_PVA_I-0_1928-05-26_C3411-0561_1928_NP4_112015
1948	IGNF_PVA_I-0_1948-04-21_C3639-0351_1948_MISSIONTHIONVILLE4_0065
1958	IGNF_PVA_I-0_1958-07-19_C3512-0061_1958_F3512-3612_0097
1968	IGNF_PVA_I-0_1968-09-10_C3512-0051_1968_F3512-3612_0004
1970	IGNF_PVA_I-0_1970-11-24_C3512-0091_1970_FR2017_0014
1977	IGNF_PVA_I-0_1977-09-12_C3412-0021_1977_F3412_0036
1985	IGNF_PVA_I-0_1985-04-24_C3512-0021_1985_F3512_0008
1987	IGNF_PVA_I-0_1987-04-28_C3412-0011_1987_F3412-3612_0082
1999	IGNF_PVA_I-0_1999-07-30_CA99S00902_1999_FD54-57_0228
2012	IGNF_PVA_I-0_2012-08-18_CPI2000332_FD5457x00012_05938
2022	Géoportail

1928	1948
 Le site est occupé par des routes et des parcelles forestières et agricoles.	 Aucune modification du site n'est visible. Des habitations ont été construites à l'ouest (orange).
1958	1968
 Aucune modification du site et de ses environs.	 Un quartier résidentiel et des routes sont en construction hors site au nord-est (orange). Une habitation a été construite en bordure sud (bleu). Aucune modification significative n'est visible sur site.
1970	1977
 Une habitation a été construite en bordure nord du site (orange). Aucune modification significative n'est visible sur site.	 Des traces de remaniement des sols sont visibles dans l'emprise du site. Le quartier résidentiel au nord-est est toujours en construction.

1985	1987
 La route sur site a été détruite (orange). Une nouvelle route a été aménagée en bordure sud et est du site.	 Le bâtiment commercial sur site a été construit au nord (orange). La station-service semble déjà présente également (bleu). Aucune modification significative n'est visible hors site.
1999	2012
 Aucune modification du site et de ses environs.	 Aucune modification du site et de ses environs.
2022	
 Aucune modification du site et de ses environs. Photographies aériennes (source : IGN©)	