


Sondages pédologiques zones humides



Dossier de demande au cas par cas environnementale - Projet de centrale agrivoltaïque au sol – Villepot (44)

Sondage 12		
Profondeur (en cm)	Description	Photographie du sondage
0	Horizon fortement délavé présentant des traces d'oxydation très marquées	
80		
	Limite de sondage – pas de discontinuité attendue	
Commentaire	Ce type de sol présente des traces d'hydromorphie s'intensifiant en profondeur le classant ainsi en sol de type V.	
Sondages rattachés	Les sondages 1, 3, 7 à 15, 17 à 25, 31 à 33, 36 à 39, 41 à 44, 47, 51, 55, 57 présentent une morphologie similaire.	
Classe de sol GEPPA 1981	V	Caractéristique de zones humides

Sondage 28		
Profondeur (en cm)	Description	Photographie du sondage
0	Horizon beige sans traces d'oxydation	
58		
	Horizon brun plus clair ne présentant pas de traces d'oxydation	
80	Limite de sondage – pas de discontinuité attendue	
Commentaire	Ce type de sol peut présenter des traces d'hydromorphie au-delà de 50 cm.	
Sondages rattachés	Les sondages 2, 4, 5, 6, 16, 26, 28 à 30, 46, 49, 52, 56, présentent une morphologie similaire.	
Classe de sol GEPPA 1981	III	Non caractéristique de zones humides

Sondage 40		
Profondeur (en cm)	Description	Photographie du sondage
0	Horizon grisâtre sans traces d'oxydation	
30		
	Horizon grisâtre présentant des traces d'oxydation	
45	Fin du sondage pas de discontinuité attendue	
Commentaire	Ce type de sol peut présenter des traces d'hydromorphie à partir de 25 cm.	
Sondages rattachés	Les sondages 27, 34, 40, 45, 48, 53 ont une structure similaire.	
Classe de sol GEPPA 1981	IV (hors IVd)	Non caractéristique de zones humides