


ANNEXE 4 – DOSSIER PHOTOS

Photographie du site prise à distance du chemin d'accès



A distance, aucun bâtiment n'est visible en raison de la végétalisation du site. Une seule exception concerne la partie Sud-Ouest du site où sont localisés les trois dépôts igloos. Ceux-ci apparaissent comme des buttes végétalisées de faible hauteur. Leurs façades sont orientées vers l'intérieur du site et sont donc peu visibles de l'extérieur (cf. photo ci-dessous).



Photographies de l'environnement du site



Vue du site sur le devant et de son environnement en direction du Sud- Sud-Ouest



Vue du site sur l'arrière et de son environnement en direction du Sud-Sud-Ouest



Vue du site sur le devant et de son environnement en direction du Nord-Nord-Est



Vue du site sur le côté Sud-Ouest et de son environnement en direction du Sud-Sud-Est