

Plan des réseaux existants

Les plans communaux des réseaux d'eaux pluviales et d'assainissement indiquent l'absence de rejet dans la zone de remous en rive gauche.

En rive droite quelques conduites se rejettent dans la Sarthe. Les photographies des berges, prises durant la période d'écourue (23/10/2025) montrent que leur position en berge est suffisamment élevée pour que la réhausse projetée n'ait pas d'impact sur celles-ci.




Photo 1 : Plan des réseaux d'eaux pluviales ; 2021 (Source : Mairie)




Photo 2 : Plan des réseaux d'assainissement ; 2021 (Source : Mairie)



Photo 3 : Berge rive gauche en amont du barrage



Photo 4 : Berge d'eau rive gauche, absence de rejet



Photo 5 : Rejet direct sur le sol des eaux pluviales des habitations en rive gauche



Photo 6 : Berge rive droite au niveau de la STEP




Photo 7 : Berge rive droite en amont de la STEP



Photo 8 : Berge rive droite en amont du pont