

Demande d'examen au cas par cas dans le cadre d'une demande d'autorisation au titre des ICPE

ANNEXE N°4 – REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE



BUREAU D'ÉTUDES
CABINET D'AUDIT JURIDIQUE

ECO
SAVE

Société d'Action et
de Veille Environnementale
ESTER Technopole
Immeuble Antarès - BP 56959
22 rue Atlantis - 87069 Limoges Cedex
T. +33 (0)5 55 35 01 38
E. ecosave@orange.fr
www.ecosave.fr

PHOTOS SUR SITE



Photo 1 : Entrée du site (date : 28-01-2025)



Photo 2 : Vue de l'entrée du site depuis le bassin de rétention (date : 28-01-2025)



Photo 3 : Bassin de rétention des eaux de pluie (date : 28-01-2025)



Photo 4 : Bâtiment vue du nord du site (date : 28-01-2025)



Photo 5 : Décanteur déshuileur avant rejet dans le réseau pluvial (date : 28-01-2025)



Photo 6 : Pont bascule (date : 28-01-2025)



Photo 7 : Plateforme de stockage sud-ouest (date : 28-01-2025)



Photo 8 : Vue de la partie sud du site non aménagé (date : 28-01-2025)



Photo 9 : Vue intérieure du bâtiment (date : 28-01-2025)



LEGENDE

SITE



LIMITE PROPRIETE

0 10 20 m



PHOTOS EXTERIEURES DU SITE

La seule vue éloignée dégagée du site sont celle depuis la rue passant devant le site.



Photo 10 : vue du site depuis le nord-ouest



Photo 11 : vue du site depuis le nord-ouest




Photo 11

Photo 10

LEGENDE

SITE



LIMITE PROPRIETE

0 10 20 m

