



Photo N° 1 – Sondage S1-1
 Vue vers le Nord, depuis le chemin empierré en direction de la parcelle ZB-110 d'implantation du sondage de reconnaissance S1-1. Parcelle agricole non exploitée au premier-plan et maïs à l'arrière-plan



Photo N° 2 – Sondage S1-1
 Vue en direction de l'Est, parcelle ZB-110 à gauche. Large fossé de bord de route pour collecter les eaux de foration et essais de pompage. Accès via le chemin empierré à droite



Photo N° 3 – Sondage S1-1
 Vue en direction du Nord depuis la berge du Charenton. Fossé d'évacuation des eaux en bordure des parcelles ZB-66-67-59



Photo N° 4 – Sondage S1-1
 Vue du cours d'eau le Charenton, en direction du Sud. Point de rejet au milieu naturel des eaux de foration et de pompage



Photo N° 5 – Sondage S1-2
 Vue en direction du Sud, entre les parcelles ZC-51 et ZC-45, la parcelle d'implantation du sondage de reconnaissance S1-2. Zone agricole de maïsiculture



Photo N° 6 – Sondage S1-2
 Vue vers l'Ouest du chemin empierré en bordure de la parcelle ZC-45