

ANNEXE 4 - Planche photographique






Photo 1 – Vue vers l’amont – CD04-02/2026



Photo 2 – Vue du site – BOAS-09/2021



Photo 3 – Mur 1-vue de dessus – BOAS – 09/2021



Photo 4 – Mur 1-vue depuis le lit – BOAS-09/2021



Photo 5 – Mur 1-vue de l'affouillement – BOAS-09/2021



Photo 6 – Mur 2-vue de dessus – BOAS-09/2021



Photo 7 – Mur 2-vue depuis le lit – BOAS-09/2021



Photo 8 – Mur 2-vue depuis le lit – BOAS-09/2021



Photo 9 – Mur 2-vue de dessus – BOAS-09/2021



Photo 10 – Accès-vue de dessus – CD04-02/2026



Photo 11 – Accès-vue depuis le pied de talus – CD04-02/2026



Photo 12 – Accès au cours d'eau – CD04-02/2026