

REALISATION D'UNE VOIE VERTE ENTRE LA CHAPELLE-SUR- ERDRE ET BLAIN

Formulaire de demande
d'examen au cas par cas

Annexe facultative 03 :
Diagnostic phytosanitaire


The background features a gradient from light blue on the left to light green on the right. In the top-left corner, there are several overlapping, curved, wavy bands in shades of blue and white. In the bottom-right corner, there are similar overlapping, curved, wavy bands in shades of green and white.

Diagnostic phytosanitaire



Légende:

	Périmètre restreint
	Périmètre élargi



Périmètre d'étude - Diagnostic phytosanitaire



Ancienne voie ferrée
De La Chapelle-sur-Erdre à Blain





15/11/2023

Légende:

- Racines
- Racines / Remarquable faible
- Racines / Remarquable fort
- Racines / Remarquable moyen

- ▲ Remarquable faible
- ▲ Remarquable fort
- ▲ Remarquable moyen
- × Sécuritaire
- × Sécuritaire (suivi)
- × Sécuritaire / Racines



Zone 1 - Diagnostic phytosanitaire
Ancienne voie ferrée
De La Chapelle-sur-Erdre à Blain




15/11/2023


Légende:

- Racines
- Racines / Remarquable faible
- Racines / Remarquable fort
- Racines / Remarquable moyen

- ▲ Remarquable faible
- ▲ Remarquable fort
- ▲ Remarquable moyen
- × Sécuritaire
- × Sécuritaire (suivi)
- × Sécuritaire / Racines



Zone 2 - Diagnostic phytosanitaire
Ancienne voie ferrée
De La Chapelle-sur-Erdre à Blain




15/11/2023

Légende:

- Racines
- Racines / Remarquable faible
- Racines / Remarquable fort
- Racines / Remarquable moyen

- ▲ Remarquable faible
- ▲ Remarquable fort
- ▲ Remarquable moyen
- × Sécuritaire
- × Sécuritaire (suivi)
- × Sécuritaire / Racines



Zone 3 - Diagnostic phytosanitaire
Ancienne voie ferrée
De La Chapelle-sur-Erdre à Blain




15/11/2023

Légende:

- Racines
- Racines / Remarquable faible
- Racines / Remarquable fort
- Racines / Remarquable moyen

- ▲ Remarquable faible
- ▲ Remarquable fort
- ▲ Remarquable moyen
- × Sécuritaire
- × Sécuritaire (suivi)
- × Sécuritaire / Racines



Zone 4 - Diagnostic phytosanitaire
Ancienne voie ferrée
De La Chapelle-sur-Erdre à Blain

Base de données sur l'état des arbres

Coordonnées X (RGF 83)	Coordonnées Y (RGF 93)	Date	Site	Typologie	Numéro Arbre	Essence (Nom commun)	Diamètre	Hauteur totale	H/D	Bois mort	Défauts et Altérations	État Physiologique	État Mécanique	Tendance évolutive	Travaux entretiens 1	Délai d'intervention	Préconisation de sécurité	Synthèse	Programme de Surveillance	Commentaires
353557,93	6701634,22	30/10/2023	Périmètre élargi	Sécuritaire	1	Châtaignier	36	15	42	Oui		Mort	Défaut non critique	Défavorable	Abattage à prévoir	< à 12 mois	Abattage à prévoir	Mort ou sans avenir	Aucun	
353555,13	6701638,63	30/10/2023	Périmètre élargi	Sécuritaire	2	Châtaignier	26	14	54	Oui		Mort	Défaut non critique	Défavorable	Abattage à prévoir	< à 12 mois	Abattage à prévoir	Mort ou sans avenir	Aucun	
353452,99	6701687,44	30/10/2023	Périmètre élargi	Sécuritaire (suivi)	3	Châtaignier	47	14	30	Oui	cépée 4 gros brins, régression en cime	Stationnaire	Défaut non critique	Douteuse	Aucun	Aucun	suivi rapproché	Solide état physiologique moyen	nov.-26	
353362,58	6701708,83	30/10/2023	Périmètre élargi	Sécuritaire	4	Châtaignier	33	8	24	Oui		Mort	Défaut non critique	Défavorable	Abattage à prévoir	< à 12 mois	Abattage à prévoir	Mort ou sans avenir	Aucun	
353329,62	6701721,79	30/10/2023	Périmètre élargi	Remarquable faible	5	Chêne pédonculé	56	14	25	Oui, sans risque		Croissant	Défaut non critique	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	remarquable faible, beaucoup de cépée de châtaigne dans la zone
353270,82	6701743,89	30/10/2023	Périmètre élargi	Sécuritaire	6	Châtaignier	30	9	30	Oui		Mort	Défaut non critique	Mort	Abattage à prévoir	< à 12 mois	Abattage à prévoir	Mort ou sans avenir	Aucun	
353254,36	6701752,49	30/10/2023	Périmètre élargi	Sécuritaire	7	Châtaignier	35	8	23	Oui	totem incliné et enlerré	Mort	Défaut important	Mort	Abattage à prévoir	< à 12 mois	Abattage à prévoir	Mort ou sans avenir	Aucun	
353144,6	6701799,21	30/10/2023	Périmètre élargi	Remarquable faible	8	Chêne pédonculé	42	13	31	Oui, sans risque	Jumelle	Croissant	Défaut non critique	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	remarquable , jumelle avec vae dégagée
353119,64	6701814,67	30/10/2023	Périmètre élargi	Remarquable faible	9	Chêne pédonculé	58	14	24	Oui, sans risque		Croissant	Défaut non critique	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	remarquable , position carrefour
352766,6	6701943,49	30/10/2023	Périmètre élargi	Sécuritaire	10	Merisier	39	13	33	Oui, sans risque	inclinaison à 45 degrés, ancrage sur pente 200 % , incliné sur pont	Croissant	Défaut important	Défavorable	Abattage à prévoir	< à 12 mois	Abattage à prévoir	Arbre dangereux	Aucun	
352747,26	6701939,95	30/10/2023	Périmètre élargi	Sécuritaire	11	Châtaignier	30	13	43	Oui, sans risque		Régressif	Défaut non critique	Défavorable	Abattage à prévoir	< à 12 mois	Abattage à prévoir	Arbre dangereux	Aucun	
352722,33	6701948,62	30/10/2023	Périmètre élargi	Sécuritaire (suivi)	12	Châtaignier	32	13	41	Oui, sans risque		Stationnaire	Défaut non critique	Douteuse	Aucun	Aucun	suivi rapproché	Solide état physiologique moyen	nov.-26	
352707,55	6701952,87	30/10/2023	Périmètre élargi	Sécuritaire	13	Châtaignier	30	13	43	Oui, sans risque	cépée 3 brins mortes	Mort	Défaut important	Défavorable	Abattage à prévoir	< à 12 mois	Abattage à prévoir	Mort ou sans avenir	Aucun	
352669,08	6701977,19	30/10/2023	Périmètre élargi	Sécuritaire	14	Châtaignier	30	14	47	Oui, sans risque	régression en cime, système racinaire abîmé par travaux	Régressif	Défaut non critique	Défavorable	Abattage à prévoir	< à 12 mois	Abattage à prévoir	Mort ou sans avenir	Aucun	
352646,03	6701975,99	30/10/2023	Périmètre élargi	Sécuritaire	15	Châtaignier	42	15	36	Oui		Régressif	Défaut non critique	Mort	Abattage à prévoir	< à 12 mois	Abattage à prévoir	Mort ou sans avenir	Aucun	
352643,72	6701976,97	30/10/2023	Périmètre élargi	Sécuritaire	16	Châtaignier	40	15	38	Oui	jumelle , bordure jardin	Régressif	Défaut non critique	Mort	Abattage à prévoir	< à 12 mois	Abattage à prévoir	Mort ou sans avenir	Aucun	
352511,46	6702040,08	30/10/2023	Périmètre élargi	Remarquable moyen	17	Chêne pédonculé	58	18	31	Oui, sans risque		Croissant	Défaut non critique	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	remarquable moyen, imposant et plus développé que la moyenne
352488,22	6702036,98	30/10/2023	Périmètre élargi	Sécuritaire	18	Chêne pédonculé	35	14	40	Oui, sans risque	tronc incliné de 40 degrés , système d'ancrage douteux sur pente 200%	Croissant	Défaut important	Douteuse	Abattage à prévoir	< à 12 mois	Abattage à prévoir	Arbre dangereux	Aucun	
352487,4	6702036,18	30/10/2023	Périmètre élargi	Remarquable faible	19	Cornier	32	12	38	Non		Croissant	Pas de défaut	Douteuse	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	remarquable, essence
352242,15	6702138,37	30/10/2023	Périmètre élargi	Sécuritaire	20	Cornier	36	13	36	Oui		Mort	Défaut non critique	Mort	Abattage à prévoir	< à 12 mois	Abattage à prévoir	Mort ou sans avenir	Aucun	
352218,86	6702145,25	30/10/2023	Périmètre élargi	Remarquable faible	21	Chêne pédonculé	62	18	29	Oui, sans risque	Jumelle	Croissant	Défaut non critique	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	remarquable, imposant dominant
352169,14	6702164,7	30/10/2023	Périmètre élargi	Sécuritaire	22	Châtaignier	34	15	44	Oui	cime sèche	Régressif	Défaut non critique	Défavorable	Abattage à prévoir	< à 12 mois	Abattage à prévoir	Mort ou sans avenir	Aucun	
352149,9	6702164,56	30/10/2023	Périmètre élargi	Sécuritaire	23	Châtaignier	39	15	38	Oui	cime sèche , plaie tronc importante	Régressif	Défaut non critique	Défavorable	Abattage à prévoir	< à 12 mois	Abattage à prévoir	Mort ou sans avenir	Aucun	
352090,37	6702192,65	30/10/2023	Périmètre élargi	Sécuritaire	24	Châtaignier	34	15	44	Oui	cime sèche	Régressif	Défaut non critique	Défavorable	Abattage à prévoir	< à 12 mois	Abattage à prévoir	Mort ou sans avenir	Aucun	
352075,58	6702189,7	30/10/2023	Périmètre élargi	Sécuritaire	25	Châtaignier	36	15	42	Oui		Mort	Défaut non critique	Mort	Abattage à prévoir	< à 12 mois	Abattage à prévoir	Mort ou sans avenir	Aucun	
352054,66	6702207,47	30/10/2023	Périmètre élargi	Sécuritaire	26	Châtaignier	34	15	44	Oui		Régressif	Défaut non critique	Défavorable	Abattage à prévoir	< à 12 mois	Abattage à prévoir	Mort ou sans avenir	Aucun	
352052,56	6702207,6	30/10/2023	Périmètre élargi	Sécuritaire (suivi)	27	Châtaignier	35	15	43	Oui, sans risque	Jumelle	Stationnaire	Défaut non critique	Douteuse	Aucun	Aucun	suivi rapproché	Solide état physiologique moyen	nov.-26	
352041,2	6702211,23	30/10/2023	Périmètre élargi	Sécuritaire (suivi)	28	Châtaignier	49	18	37	Oui, sans risque		Stationnaire	Défaut non critique	Douteuse	Aucun	Aucun	suivi rapproché	Solide état physiologique moyen	nov.-26	
352039,6	6702212,18	30/10/2023	Périmètre élargi	Sécuritaire (suivi)	29	Châtaignier	36	18	50	Oui, sans risque		Stationnaire	Défaut non critique	Douteuse	Aucun	Aucun	suivi rapproché	Solide état physiologique moyen	nov.-26	
352042,39	6702203,31	30/10/2023	Périmètre élargi	Sécuritaire (suivi)	30	Châtaignier	38	18	47	Oui, sans risque		Stationnaire	Défaut non critique	Douteuse	Aucun	Aucun	suivi rapproché	Solide état physiologique moyen	nov.-26	
351706,68	6702338,61	30/10/2023	Périmètre élargi	Sécuritaire (suivi)	31	Chêne pédonculé	54	15	28	Oui, sans risque	fourche basse avec pathogène 50cm sous la fourche, sondage maillet bon, bonne adaptation et bonne vitalité (collobia fusigee à la base de la	Croissant	Défaut non critique	Douteuse	Aucun	Aucun	suivi rapproché	Solide état sanitaire moyen	nov.-26	
351593,09	6702392,37	30/10/2023	Périmètre élargi	Remarquable fort	32	Chêne pédonculé	86	22	26	Oui, sans risque	jumelle à 1m puis 4 fourches maitresses	Croissant	Défaut non critique	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	remarquable fort, isolé et imposant
351514,73	6702426,25	30/10/2023	Périmètre élargi	Remarquable faible	33	Chêne rouge d'Amérique	52	11	21	Non		Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	remarquable faible, essence
349810,34	6703182,09	31/10/2023	Périmètre restreint	Racines	34	Peuplier tremble	37	15	41	Non	à 2,5m du centre de la voie	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
349766,29	6703195,71	31/10/2023	Périmètre restreint	Racines	35	Chêne pédonculé	40	12	30	Non	à 2,5m du centre de la voie	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
349763,48	6703197,58	31/10/2023	Périmètre restreint	Racines	36	Chêne pédonculé	35	12	34	Non	à 2,2m du centre de la voie	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
349668,85	6703236,7	31/10/2023	Périmètre restreint	Sécuritaire	37	Peuplier tremble	38	14	37	Oui	70% du houppier mort	Régressif	Défaut non critique	Défavorable	Abattage à prévoir	< à 24 mois	Abattage à prévoir	Mort ou sans avenir	Aucun	
349523,95	6703308,46	31/10/2023	Périmètre restreint	Sécuritaire	38	Bouleau verruqueux	30	8	27	Oui		Mort	Défaut important	Défavorable	Abattage à prévoir	< à 24 mois	Abattage à prévoir	Mort ou sans avenir	Aucun	
349515,56	6703313,62	31/10/2023	Périmètre restreint	Racines	39	Chêne pédonculé	47	14	30	Oui, sans risque	à 2,5m du centre de la voie	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
349431,1	6703347,89	31/10/2023	Périmètre restreint	Racines	40	Peuplier tremble	37	11	30	Oui, sans risque	à 2,5m du centre de la voie	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
349421,69	6703351,41	31/10/2023	Périmètre restreint	Racines	41	Merisier	35	12	34	Oui, sans risque	à 2,4m du centre de la voie	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
349376,85	6703380,79	31/10/2023	Périmètre restreint	Racines	42	Chêne pédonculé	38	10	26	Oui, sans risque	jumelle , à 2,2m du centre de la voie	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
349156,08	6703492,25	31/10/2023	Périmètre restreint	Racines	43	Chêne pédonculé	62	13	21	Oui, sans risque	jumelle , à 2m du centre de la voie	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
349087,16	6703528,61	31/10/2023	Périmètre restreint	Sécuritaire	44	Saule	40	7	18	Oui, sans risque	rupture du tronc à 1,3m , peu d'avenir, fourche à la base	Croissant	Défaut important	Défavorable	Abattage à prévoir	< à 24 mois	Abattage à prévoir	Mort ou sans avenir	Aucun	
349058,85	6703543,01	31/10/2023	Périmètre restreint	Racines	45	Chêne pédonculé	38	9	24	Oui, sans risque	à 1m du centre de la voie, cavité faible à la base du tronc	Croissant	Défaut non critique	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
349017,45	6703566,68	31/10/2023	Périmètre restreint	Racines	46	Saule	45	8	18	Oui, sans risque	à 2m du centre de la voie, plaie tronc avec cavité, tendance douteuse, jumelle	Croissant	Défaut non critique	Douteuse	Aucun	Aucun		Solide état sanitaire moyen	nov.-28	
348969,37	6703595,41	31/10/2023	Périmètre restreint	Racines	47	Chêne pédonculé	43	14	33	Oui, sans risque	à 1,7m du centre de la voie,	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
348944,71	6703609,59	31/10/2023	Périmètre restreint	Racines / Remarquable fort	48	Chêne pédonculé	75	14	19	Oui, sans risque	à 2,4m du centre de la voie,	Croissant	Défaut non critique	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	remarquable de part positionnement et dimensions
348819	6703679,2	31/10/2023	Périmètre restreint	Remarquable faible	49	Alisier torminal	23	6	26	Non		Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	remarquable, essence
348816,75	6703680,12	31/10/2023	Périmètre restreint	Remarquable faible	50	Alisier torminal	21	6	29	Non		Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	remarquable, essence
348665,92	6703761,88	31/10/2023	Périmètre restreint	Racines	51	Chêne pédonculé	61	13	21	Oui	à 2m du centre de la voie	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
348585,56	6703808,65	31/10/2023	Périmètre restreint	Racines	52	Merisier	34	11	32	Oui, sans risque	jumelle à 2,2m du centre de la voie	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
348572,5	6703816,68	31/10/2023	Périmètre restreint	Racines	53	Merisier	58	13	22	Oui, sans risque	jumelle à 1,7m du centre de la voie, plaie racine et collet	Stationnaire	Défaut non critique	Douteuse	Aucun	Aucun		Solide état sanitaire moyen	nov.-26	
348535,77	6703829,37	31/10/2023	Périmètre restreint	Racines	54	Merisier	36	11	31	Oui, sans risque	jumelle à 2m du centre de la voie, plaie racine	Croissant	Défaut non critique	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
348407,19	6703901,6	31/10/2023	Périmètre restreint	Racines	55	Chêne pédonculé	50	17	34	Oui, sans risque	à 2,5m du centre de la voie,	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
348392,32	6703907,51	31/10/2023	Périmètre restreint	Racines	56	Chêne pédonculé	49	14	29	Oui, sans risque	à 2,2m du centre de la voie,	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
348381,95	6703914,49	31/10/2023	Périmètre restreint	Racines	57	Chêne pédonculé	66	16	24	Oui, sans risque	à 2,2m du centre de la voie, fourche à 2m	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
348369,66	6703921,15	31/10/2023	Périmètre restreint	Racines	58	Chêne pédonculé	69	16	23	Oui, sans risque	à 2,2m du centre de la voie, fourche à 3m	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
348205,9	6704000,81	31/10/2023	Périmètre restreint	Sécuritaire	59	Châtaignier	37	10	27	Oui		Mort	Défaut important	Mort	Abattage à prévoir	< à 24 mois	Abattage à prévoir	Mort ou sans avenir	Aucun	
347808,24	6704198,01	31/10/2023	Périmètre restreint	Sécuritaire	60	Châtaignier	37	14	38	Oui		Mort	Défaut important	Mort	Abattage à prévoir	< à 24 mois	Abattage à prévoir	Mort ou sans avenir	Aucun	
347781,89	6704209,33	31/10/2023	Périmètre restreint	Sécuritaire	61	Châtaignier	37	11	30	Oui		Mort	Défaut important	Mort	Abattage à prévoir	< à 24 mois	Abattage à prévoir	Mort ou sans avenir	Aucun	

347661,47	6704253,09	31/10/2023	Périmètre restreint	Sécuritaire	62	Châtaignier	36	14	39	Oui	cépée 3 brins	Mort	Défaut important	Mort	Abattage à prévoir	< à 24 mois	Abattage à prévoir	Mort ou sans avenir	Aucun	
347053,42	6704437,99	31/10/2023	Périmètre restreint	Racines	63	Chêne pédonculé	69	16	23	Oui, sans risque	à 2,5m du centre de la voie, sondage maillet non corrompu, (ganoderme sp au collet)	Croissant	Défaut non critique	Douteuse	Aucun	Aucun		Solide état sanitaire moyen	nov.-26	
346885,14	6704487,45	31/10/2023	Périmètre restreint	Racines / Remarquable faible	64	Chêne chevelu	65	20	31	Non	à 2,5m du centre de la voie,	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	remarquable faible, hauteur
346875,9	6704490,55	31/10/2023	Périmètre restreint	Racines	65	Chêne chevelu	57	17	30	Non	à 2,5m du centre de la voie,	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
346863	6704494,71	31/10/2023	Périmètre restreint	Racines	66	Bouleau verruqueux	34	14	41	Non	à 2,5m du centre de la voie, cavité tronc	Croissant	Défaut non critique	Douteuse	Aucun	Aucun		Solide avec anomalie morphologique	nov.-28	
346863,21	6704498,52	31/10/2023	Périmètre restreint	Racines	67	Bouleau verruqueux	34	14	41	Non	à 2m du centre de la voie,	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
346742,87	6704529,43	31/10/2023	Périmètre restreint	Racines	68	Chêne pédonculé	50	17	34	Non	à 2,2m du centre de la voie,	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
346598,18	6704575,38	31/10/2023	Périmètre restreint	Sécuritaire / Racines	69	Peuplier tremble	30	15	50	Non	à 2m du centre de la voie, soulèvement du système racinaire, jumelle	Croissant	Défaut important	Défavorable	Abattage à prévoir	< à 24 mois	Abattage à prévoir	Arbre dangereux	Aucun	
346291,75	6704735,37	31/10/2023	Périmètre restreint	Racines	70	Chêne pédonculé	46	16	35	Non	à 2,2m du centre de la voie,	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
346256,36	6704765,49	31/10/2023	Périmètre restreint	Racines	71	Chêne pédonculé	34	14	41	Oui, sans risque	à 2,2m du centre de la voie,	Stressé	Défaut non critique	Stable	Aucun	Aucun		Solide état physiologique moyen	nov.-26	
345884,62	6705206,2	31/10/2023	Périmètre restreint	Racines	72	Peuplier tremble	40	16	40	Oui, sans risque	cépée 3 brins	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
345464,91	6705695,98	02/11/2023	Périmètre restreint	Sécuritaire	73	Peuplier tremble	65	16	25	Oui	incendié sur face Nord, plaie et cavité tronc importante	Régressif	Défaut non critique	Défavorable	Abattage à prévoir	< à 24 mois	Abattage à prévoir	Arbre dangereux	Aucun	
345269,29	6705925,83	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	74	Chêne pédonculé	68	18	26	Oui, sans risque	à 2,5m du centre de la voie	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
345256,44	6705943,16	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	75	Bouleau verruqueux	43	17	40	Oui, sans risque	à 2,5m du centre de la voie	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
345254,08	6705945,42	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	76	Bouleau verruqueux	39	17	44	Oui, sans risque	à 2,5m du centre de la voie, plaie tronc, enligné	Croissant	Défaut non critique	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
345234,29	6705976,31	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	77	Chêne pédonculé	59	18	31	Oui, sans risque	à 2,5m du centre de la voie, plaie tronc, enligné	Croissant	Défaut non critique	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
345207,52	6706009,75	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	78	Peuplier tremble	57	19	33	Oui, sans risque	à 2,5m du centre de la voie, enligné	Croissant	Défaut non critique	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
345203,24	6706021,89	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	79	Chêne pédonculé	61	17	28	Oui, sans risque	à 2,3m du centre de la voie, enligné	Croissant	Défaut non critique	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
345196,96	6706034,15	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	80	Chêne pédonculé	74	17	23	Oui, sans risque	à 2,8m du centre de la voie, enligné, fourche à risque d'écorce incluse à 2m	Croissant	Défaut non critique	Stable	Aucun	Aucun		Solide avec anomalie morphologique	nov.-28	
345172,44	6706070	02/11/2023	Périmètre restreint	Remarquable faible	81	Chêne pédonculé	74	18	24	Oui, sans risque		Croissant	Défaut non critique	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	remarquable faible, emvergure importante, peu dans cet
345016,47	6706334,85	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	82	Chêne pédonculé	45	15	33	Oui, sans risque	à 2,5m du centre de la voie	Croissant	Défaut non critique	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
344705,32	6706880,67	02/11/2023	Périmètre restreint	Sécuritaire	83	Chêne pédonculé	32	13	41	Oui		Mort	Défaut important	Mort	Abattage à prévoir	< à 24 mois	Abattage à prévoir	Mort ou sans avenir	Aucun	
344705,04	6706882,81	02/11/2023	Périmètre restreint	Sécuritaire	84	Chêne pédonculé	33	10	30	Oui		Mort	Défaut important	Mort	Abattage à prévoir	< à 24 mois	Abattage à prévoir	Mort ou sans avenir	Aucun	
344669,03	6706932,5	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	85	Chêne pédonculé	66	15	23	Oui, sans risque	à 2,5m du centre de la voie	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
344669,79	6706940,52	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	86	Chêne pédonculé	57	15	26	Oui, sans risque	à 2,7m du centre de la voie	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
344578,54	6707100,07	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	87	Chêne pédonculé	39	11	28	Oui, sans risque	à 2,5m du centre de la voie	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
344104,7	6707926,06	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	88	Chêne pédonculé	40	12	30	Oui, sans risque	à 2,5m du centre de la voie, jumelle anastomose	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
344103,24	6707930,4	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	89	Chêne pédonculé	54	13	24	Oui, sans risque	à 2,8m du centre de la voie, jumelle anastomose	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
343946,58	6708190,66	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	90	Chêne pédonculé	44	14	32	Oui, sans risque	à 2,5m du centre de la voie, jumelle anastomose	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
343908,16	6708262,58	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	91	Chêne pédonculé	38	14	37	Oui, sans risque	à 2,5m du centre de la voie	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
343835,02	6708385,83	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	92	Merisier	34	17	50	Oui, sans risque	à 1,5m du centre de la voie, anomalie au collet, implantation douteuse	Croissant	Défaut non critique	Stable	Aucun	Aucun		Solide avec anomalie morphologique	nov.-28	
343838,02	6708387,34	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	93	Chêne pédonculé	47	18	38	Oui, sans risque	à 1,5m du centre de la voie, anomalie au collet, implantation douteuse	Croissant	Défaut non critique	Stable	Aucun	Aucun		Solide avec anomalie morphologique	nov.-28	
343804,26	6708439,88	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	94	Chêne pédonculé	40	18	45	Oui, sans risque	à 2,5m du centre de la voie, support funambule	Croissant	Défaut non critique	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
343734,22	6708568,89	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	95	Peuplier tremble	38	18	47	Oui, sans risque	à 2,2m du centre de la voie,	Croissant	Défaut non critique	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
343715,8	6708598,01	02/11/2023	Périmètre restreint	Sécuritaire	96	Peuplier tremble	34	18	53	Oui, sans risque	chablis, déraciné	Croissant	Défaut important	Défavorable	Abattage à prévoir	< à 24 mois	Abattage à prévoir	Mort ou sans avenir	Aucun	
343659,22	6708709,86	02/11/2023	Périmètre restreint	Remarquable moyen	97	Chêne pédonculé	61	17	28	Oui, sans risque	jumelle, marque le paysage	Croissant	Défaut non critique	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	remarquable moyen, élément marquant du paysage
343503,86	6708963,91	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	98	Chêne pédonculé	41	10	24	Oui, sans risque	à 2,2m du centre de la voie, cavité collet moyenne	Croissant	Défaut non critique	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
343481,08	6709004,88	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	99	Chêne pédonculé	42	7	17	Oui, sans risque	à 2m du centre de la voie, étêté réseau	Croissant	Défaut non critique	Stable	Aucun	Aucun		Solide avec anomalie morphologique	nov.-28	
343478,38	6709007,91	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	100	Chêne pédonculé	40	15	38	Oui, sans risque	à 2m du centre de la voie,	Croissant	Défaut non critique	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
343475,84	6709011,19	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	101	Chêne pédonculé	52	15	29	Oui, sans risque	à 2m du centre de la voie,	Croissant	Défaut non critique	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
343446,05	6709056,68	02/11/2023	Périmètre restreint	Remarquable moyen	102	Chêne pédonculé	100	18	18	Oui, sans risque	fourche à 2m	Croissant	Défaut non critique	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	remarquable, élément marquant du paysage, imposant
343381,51	6709141,48	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	103	Chêne pédonculé	31	17	55	Oui, sans risque	à 2,2m du centre de la voie	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
343374,06	6709154,23	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	104	Chêne pédonculé	31	17	55	Oui, sans risque	à 2,2m du centre de la voie, jumelle	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
343368,99	6709154,54	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	105	Chêne pédonculé	39	17	44	Oui, sans risque	à 2,2m du centre de la voie,	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
343338,96	6709195,82	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	106	Châtaignier	39	13	33	Oui	à 2,2m du centre de la voie,	Stationnaire	Défaut non critique	Douteuse	Aucun	Aucun		Solide état physiologique moyen	nov.-28	
343335,62	6709207,91	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	107	Chêne pédonculé	36	17	47	Oui, sans risque	à 2m du centre de la voie,	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
343305,82	6709247,9	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	108	Chêne pédonculé	32	17	53	Oui, sans risque	à 2,5m du centre de la voie,	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
343297,78	6709259	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	109	Chêne pédonculé	42	15	36	Oui, sans risque	à 2,5m du centre de la voie,	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
343269,77	6709301,01	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	110	Chêne pédonculé	32	15	47	Oui, sans risque	à 2,2m du centre de la voie,	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
343268,06	6709303,66	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	111	Chêne pédonculé	34	15	44	Oui, sans risque	à 2,2m du centre de la voie,	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
343264,27	6709307,28	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	112	Chêne pédonculé	36	15	42	Oui, sans risque	à 2,2m du centre de la voie,	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
343194,82	6709411,71	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	113	Chêne pédonculé	39	14	36	Oui, sans risque	à 2,5m du centre de la voie, fourche à 2m	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
343139,99	6709493,77	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	114	Chêne pédonculé	48	13	27	Oui, sans risque	à 2,5m du centre de la voie,	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
343092,35	6709561,96	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines / Remarquable moyen	115	Chêne pédonculé	85	13	15	Oui, sans risque	à 2,5m du centre de la voie,	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	racines, remarquable moyen, élément marquant du paysage isolé
343046,29	6709621,47	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	116	Chêne pédonculé	55	13	24	Oui, sans risque	à 2,5m du centre de la voie,	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
342992,77	6709703,52	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	117	Chêne pédonculé	45	12	27	Oui, sans risque	à 1,5m du centre de la voie, jumelle	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
342928,81	6709794,81	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	118	Chêne pédonculé	42	14	33	Oui, sans risque	à 2,2m du centre de la voie, jumelle	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
342923,02	6709803,23	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	119	Chêne pédonculé	40	14	35	Oui, sans risque	à 2,5m du centre de la voie, trimelle	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
342859,4	6709888,71	02/11/2023	Périmètre restreint	Racines	120	Chêne pédonculé	40	14	35	Oui, sans risque	à 2m du centre de la voie,	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
342636,64	6710204,63	07/11/2023	Périmètre restreint	Racines	121	Chêne pédonculé	40	15	38	Non	à 2,2m du centre de la voie	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
342564,01	6710310,03	07/11/2023	Périmètre restreint	Racines	122	Chêne pédonculé	55	12	22	Non	à 2,2m du centre de la voie	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
342476,08	6710435,03	07/11/2023	Périmètre restreint	Remarquable faible	123	Chêne pédonculé	64	15	23	Oui, sans risque	jumelle	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	remarquable, jumelle angle de champs, peu de chêne avec cette

342464,91	6710452,26	07/11/2023	Périmètre restreint	Racines	124	Frêne commun	45	17	38	Oui, sans risque	à 2,2m du centre de la voie	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
342176,51	6710864,42	07/11/2023	Périmètre restreint	Racines	125	Chêne pédonculé	42	14	33	Oui, sans risque	à 2,2m du centre de la voie	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
342180,24	6710867,59	07/11/2023	Périmètre restreint	Racines	126	Chêne pédonculé	66	15	23	Oui, sans risque	à 2,5m du centre de la voie	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
342158,71	6710888,42	07/11/2023	Périmètre restreint	Racines	127	Chêne pédonculé	41	13	32	Oui, sans risque	à 2,3m du centre de la voie	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
341865,14	6711321,71	07/11/2023	Périmètre restreint	Sécuritaire	128	Châtaignier	30	14	47	Oui		Mort	Pas de défaut	Mort	Abattage à prévoir	< à 24 mois	Abattage à prévoir	Mort ou sans avenir	Aucun	
341827,78	6711374,91	07/11/2023	Périmètre restreint	Remarquable fort	129	Châtaignier	106	16	15	Oui, sans risque	ancien têtard	Croissant	Défaut non critique	Stable	Aucun	Aucun		Solide avec anomalie morphologique	nov.-28	remarquable fort, historique
341224,77	6712236,14	07/11/2023	Périmètre élargi	Racines	130	Chêne pédonculé	58	18	31	Oui, sans risque	à 2,8m du centre de la voie	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
341222,65	6712238,82	07/11/2023	Périmètre élargi	Racines	131	Chêne pédonculé	37	16	43	Oui, sans risque	à 2,5m du centre de la voie	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
341213,25	6712252,54	07/11/2023	Périmètre élargi	Racines	132	Chêne pédonculé	53	18	34	Oui, sans risque	à 2,5m du centre de la voie	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
341163,32	6712324,76	07/11/2023	Périmètre élargi	Racines	133	Chêne pédonculé	70	20	29	Oui, sans risque	à 2,5m du centre de la voie	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
341142,59	6712358,25	07/11/2023	Périmètre élargi	Sécuritaire	134	Chêne pédonculé	30	12	40	Oui, sans risque		Mort	Pas de défaut	Mort	Abattage à prévoir	< à 24 mois	Abattage à prévoir	Mort ou sans avenir	Aucun	
341110,49	6712397,15	07/11/2023	Périmètre élargi	Racines	135	Chêne pédonculé	42	14	33	Oui, sans risque	à 2,3m du centre de la voie	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
341101,58	6712412,12	07/11/2023	Périmètre élargi	Racines	136	Chêne pédonculé	50	14	28	Oui, sans risque	à 2,4m du centre de la voie	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
341082,41	6712437,47	07/11/2023	Périmètre élargi	Racines	137	Chêne pédonculé	67	18	27	Oui, sans risque	à 2,7m du centre de la voie	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
341077,38	6712445	07/11/2023	Périmètre élargi	Racines	138	Chêne pédonculé	52	18	35	Oui, sans risque	à 2,5m du centre de la voie	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
341064,67	6712463,59	07/11/2023	Périmètre élargi	Racines	139	Chêne pédonculé	39	13	33	Oui, sans risque	à 2,5m du centre de la voie, fourche à 1m	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
341011,47	6712550,19	07/11/2023	Périmètre élargi	Sécuritaire	140	Châtaignier	40	13	33	Oui, sans risque		Mort	Pas de défaut	Mort	Abattage à prévoir	< à 24 mois	Abattage à prévoir	Mort ou sans avenir	Aucun	
340994,8014	6712569,251	07/11/2023	Périmètre élargi	Racines	141	Châtaignier	43	19	44	Oui, sans risque	à 2,7m du centre de la voie	Croissant	Pas de défaut	Stable	Aucun	Aucun		Solide bonne croissance	nov.-28	
340418,4	6713817,04	07/11/2023	Périmètre élargi	Sécuritaire	142	Chêne pédonculé	33	15	45	Oui, sans risque		Mort	Pas de défaut	Mort	Abattage à prévoir	< à 24 mois	Abattage à prévoir	Mort ou sans avenir	Aucun	
340379,2622	6714287,097	07/11/2023	Périmètre élargi	Sécuritaire (suivi)	143	Chêne pédonculé	35	15	43	Oui, sans risque	jumelle	Stationnaire	Pas de défaut	Douteuse	Aucun	Aucun	suivi rapproché	Solide état physiologique moyen	nov.-26	
340383,29	6714327,14	07/11/2023	Périmètre élargi	Sécuritaire	144	Peuplier tremble	39	14	36	Oui, sans risque		Mort	Défaut important	Mort	Abattage à prévoir	< à 24 mois	Abattage à prévoir	Mort ou sans avenir	Aucun	
340379,1	6714379,42	07/11/2023	Périmètre élargi	Sécuritaire	145	Peuplier tremble	37	13	35	Oui, sans risque		Mort	Défaut important	Mort	Abattage à prévoir	< à 24 mois	Abattage à prévoir	Mort ou sans avenir	Aucun	
340356,96	6714639,94	07/11/2023	Périmètre élargi	Sécuritaire	146	Chêne pédonculé	46	13	28	Oui, sans risque	enlerré	Mort	Défaut important	Mort	Abattage à prévoir	< à 24 mois	Abattage à prévoir	Mort ou sans avenir	Aucun	

