




Soutènement à l'approche du pont



Ripisylve développée



Erosion de la berge sous le parking



Erosion de la berge gauche



Protection artisanale en rive gauche



Erosions au niveau des terrains privés amont



Déchets dans le corps de berge



Confluence nant noir - Isère

Figure 1: Photographies du site de Bourjaillet, 2023-2025




Figure 2 : Photographies du tronçon 1 de la digue du plan du Truy



Figure 3: Photographies du tronçon 2 de la digue du plan du Truy



Figure 4: Photographies du tronçon aval de la digue du plan du Truy



Figure 5: Photographie de la zone de diffluence de Plan du Truy




Figure 6: Photographies de la berge rive gauche - La Planta, 2025



Figure 7: Photographies de la digue rive droite - La Coulée, 2025