


ANNEXES 3 : Ombrières agrivoltaïques

82150 MONTAIGU-DE-QUERCY



- Points de vue n° 1 et 2 depuis l’aire d’étude étendue (source : pré-diagnostic paysager)

Perceptions visuelles depuis l’aire d’étude paysagère étendue



Zoom 1



Zoom 2




① Perception sur la ZIP depuis la Route de Saint-Vincent au niveau du lieu-dit « Camp de Lanne »



② Perception sur la ZIP depuis la route de Saint-Vincent au niveau de l’habitation au nord-ouest de « La Serre »


● Points de vue n° 1, 2 et 3 depuis l’aire d’étude rapprochée (source : pré-diagnostic paysager)



● Intégration paysagère - Point de vue depuis la route de Saint-Vincent (source : pré-diagnostic paysager)



Photomontage - vue depuis la route de Saint-Vincent, au nord-ouest de la Serre



Vue zoomée état final du site après aménagement paysager
(focale : F 5 - distance focale : 29 mm - ouverture maxi : 2,9727)



Etat actuel du site (focale : F 5.6 - distance focale : 4 mm - ouverture maxi : 2,9727)



Etat final du site après aménagement paysager (focale : F 5.6 - distance focale : 4 mm - ouverture maxi : 2,9727)


● Intégration paysagère - Point de vue depuis la RD 82 (source : pré-diagnostic paysager)

Photomontage - vue depuis la RD 82



Etat actuel du site

- Prise de vue de la photo
- Emprise clôturée
- Ombrières
- Bassin rétention eaux extinction
- Bâche à eau
- Aire aspiration
- Zone témoin grenadiers
- Haies rang simple éparses
- Haies double rang
- Plateforme déchargement
- Aire grutage
- Portails
- Piste de circulation
- Piste lourde
- Piste légère
- Conteneurs BESS
- Local onduleurs
- Poste de transformation
- Poste de livraison
- SKID



Etat final du site avant aménagement paysager



Etat final du site après aménagement paysager