



Maître d'Ouvrage

Bureau d'études

Communauté de l'Auxerrois

Altereo

Pl. du Maréchal Leclerc
89000
Auxerre



55 Av. Jean Mermoz
89000
Auxerre



Affaire

E20392

Etude

Diagnostic

Plan

1

Etude de diagnostic du système d'assainissement collectif

Echelle

1:6 000

0 70 140 m

Zonage Eaux Pluviales - Gurgy

Ind.	Date	Désignation	Edité	Validé	Libéré
00	11/2024	V1.0-Première Diffusion	BS	BLA	WL

Légende

Canalisation

 EU

EP

UN

Refoulement

Zonage EP

1-A : zones urbanisées
défavorables à l'infiltration

- 1-B : zones urbanisées
infiltration envisageable avec réserves
- 1-C : zones urbanisées
favorables à l'infiltration
- 2-A : zones ouvertes à l'urbanisation
défavorables à l'infiltration
- 2-B : zones ouvertes à l'urbanisation
infiltration envisageable avec réserves
- 2-C : zones ouvertes à l'urbanisation
favorables à l'infiltration

3-A : zones agricoles ou naturelles
Mise en place de mesures pour limiter les ruissellements et l'érosion des sols, vers les zones urbanisées et/ou le système de collecte des eaux pluviales et/ou le milieu naturel
3-B : Principe de non aggravation de la situation actuelle

