

Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

Projet d'ombrières agrivoltaïques du Cartillon « 2150 »


Commune de Saint-Romain-la-Motte (42)

Annexe 4 : Photographies



Photographie du site de projet, février 2025

Photographies dans l'environnement proche



Plan de masse - Localisation des photographies



Photo n°1 – 10/06/2026




Photo n°2 – 10/06/2026



Photo n°3 – 11/02/2025

Photographies dans l'environnement éloigné



Plan de masse - Localisation des photographies



Photo n°4 – 04/2025 (Google Street View)



Photo n°5 – 10/06/2026



Photo n°6 – 10/06/2026



Photo n°7 – 05/2025 (Google Street View)

Des photomontages réalisés sur la base des photographies n°1, 4 et 5 sont présentés en annexe 8 dans le cadre de l'étude paysagère. Un diagnostic paysager a été réalisé par le bureau d'étude Evinerude et intégré dans le *Diagnostic environnemental* (annexe 9).