

Annexe : Photographies du terrain (1/5)

Commune de Romanèche Thorins

Blocs de bétons, débris de construction ou matériaux étrangers, arbres, souches, racines



OneMW
Romaneche Thorens
31.12.2024 11:22
46.18841, 4.7552
Altitude: 226m
67 D906, Romanèche-Thorins

Date de la prise de vue : janvier 2025


Annexe : Photographies du terrain (2/5)

Commune de Romanèche Thorins

Terrain non homogène, avec la présence de matériaux divers sous la forme de monticules de plusieurs mètres de haut.



OneMW
Romaneche Thorens
31.12.2024 11:22
46.18841, 4.7552
Altitude: 225m
67 D906, Romanèche-Thorins



Date de la prise de vue : janvier 2025

N


Annexe : Photographies du terrain (3/5)

Commune de Romanèche Thorins

Débris de construction ou matériaux étrangers, arbres,
souches, racines



OneMW
Romaneche Thorens
31.12.2024 11:30
46.18868, 4.75511
Altitude: 229m
67 D906, Romanèche-Thorins



Date de la prise de vue : janvier 2025

Annexe : Photographies du terrain (4/5)

Commune de Romanèche Thorins



OneMW
Romaneche Thorens
31.12.2024 11:42
46.18808, 4.75543
Altitude: 222m
67 D906, Romanèche-Thorins

Date de la prise de vue : janvier 2025


Annexe : Photographies du terrain (5/5)

Commune de Romanèche Thorins

Reste de béton et matériaux étrangers



Echantillon du sol de la parcelle.
Mélange de terre, gravât, sable...



Date de la prise de vue : janvier 2025