

Commune De Blot l'Eglise

Compte-rendu d'activité du Service Public pour l'Assainissement Non Collectif

S.P.A.N.C

Avril-Juin 2017



SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE



PEER – 2 Rue Richard Wagner – BP 60030 – 63201 RIOM Cedex
Tel. 04 73 15 38 38 : Fax. 04 73 15 38 39
Site internet : www.semerap.fr – Courriel : contact@semerap.fr

SOMMAIRE

1	PRESENTATION SEMERAP	1
2	RAPPEL DE LA REGLEMENTATION	3
3	PRESENTATION DU SERVICE PUBLIC POUR L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	4
3.1	Les Missions du service	4
3.1.1	Visite de contrôle de l'existant	4
3.1.2	Visite de contrôle du neuf	5
3.1.3	Visite de contrôle dans le cadre d'une vente.....	6
3.2	Les moyens mis en œuvre	6
3.3	Financement du service	7
4	CONTROLE DES INSTALLATIONS EXISTANTES	8
4.1	Définition des catégories utilisées	8
4.2	Bilan récapitulatif des installations d'assainissement non collectif sur la commune de Blot l'Eglise	10
4.2.1	Compteurs assujettis à la taxe d'assainissement non collectif	11
4.2.2	Compteurs assujettis à la taxe d'assainissement collectif.....	15
4.2.3	Compteurs à des fins agricoles.....	15
4.3	Bilan récapitulatif des installations contrôlées sur la commune de Blot l'Eglise.....	16
4.4	Nuisances constatées sur la commune de Blot l'Eglise :.....	17
4.4.1	Points noirs au lieu de rejet des réseaux pluviaux :	17
4.4.2	Points noirs au lieu de rejet d'une habitation :.....	18
5	CONCLUSION	20

ANNEXE 1 : Liste des installations contrôlées

ANNEXE 2 : Fiches diagnostiques des installations contrôlées

ANNEXE 3 : Photos des points noirs constatés

ANNEXE 4 : Plan des installations d'assainissement autonome

1 PRESENTATION SEMERAP

La société « SEMERAP » a été initialement constituée sous forme d'une Société d'Economie Mixte Locale sous la dénomination « Société d'Economie Mixte pour l'Exploitation des Réseaux d'eau et d'Assainissement et la Protection de l'environnement », en 1975. Cette création a émané de la volonté des élus de développer une activité dans le domaine de l'eau et de l'environnement totalement indépendante, transparente et maîtrisée, avec le concours de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Elle a été en France, la première SEM pour l'exploitation des réseaux d'eau et d'assainissement à voir le jour sur un périmètre de 170 communes situées dans l'Allier et le Puy de Dôme.



Le nouveau Siège social de la SEMERAP à Riom (63)

Son nouveau statut de Société Publique Locale, depuis le 27 décembre 2013, fait que la SEMERAP, maintenant « Société d'Exploitation Mutualisée pour l'Eau, l'Environnement, les Réseaux, l'Assainissement dans l'intérêt du Public », est majoritairement la propriété des Collectivités territoriales (syndicats, communes, département...). Créée pour être leur outil pour la gestion de leurs services publics, son conseil d'administration est présidé par un élu, actuellement Monsieur Jean MICHEL, ancien député et Maire de Lapeyrouse. Les élus locaux ont manifesté leur volonté de participer pleinement à la gestion de leurs services publics et d'en contrôler les résultats. Cela implique une totale transparence dans la gestion et une qualité irréprochable du service.

La SEMERAP est donc une entreprise qui allie :

- **l'exigence de la gestion publique**, qui se traduit entre autres par la totale transparence de sa gestion,
- **la rigueur d'une société de droit privé**, par l'étude et la mise en oeuvre de solutions qui améliorent sans cesse son efficacité technique, tout en recherchant constamment des gains de productivité afin d'obtenir des performances économiques qui la pérennisent.

CAPITAL DE LA SEMERAP

Il est de 4 948 189 € (159 619 actions d'une valeur nominale de 31€).

ORGANISATION GENERALE

Afin d'offrir aux collectivités locales un service personnalisé, la SEMERAP a volontairement décentralisé ses structures pour s'adapter aux contextes locaux. Cet effort est une garantie de disponibilité et de grande réactivité.



DES STRUCTURES DECENTRALISEES

Implantation dans le PUY DE DÔME

- **Le Siège Social à RIOM (63) :**

- la Direction Générale,
- la Direction Administrative et Financière (facturation, recouvrement, comptabilité, informatique, ressources humaines, juridique),
- la Direction Technique (Etudes, Analyses, Qualité ISO, dessin...),



- **Le Centre d'Exploitation à RIOM (63) :**

- le service des marchés de travaux sur réseaux d'eau et d'assainissement,
- le service d'hydrocurage,
- le service de balayage mécanique,



- **Le Centre d'Exploitation basé à JOZE (63) gère :**

- les services d'eau et/ou d'assainissement de différents contrats,
- des contrats de balayage de collectivités locales et de « privés »,
- des contrats conclus avec des Associations Syndicales Autorisées d'Irrigation ;



- **Le Centre d'Exploitation basé à SAINT-PARDOUX (63) gère :**

- les services d'eau et/ou d'assainissement de différents contrats,
- des contrats de balayage de collectivités locales et de « privés »,
- des contrats conclus avec des Associations Syndicales Autorisées d'Irrigation,
- le premier service d'assainissement autonome qui couvre 148 communes.



*La SEMERAP intervient
dans toutes les phases du cycle
de l'eau : du captage à l'épuration.*

Ce rapport d'activité présente, après un rappel sur la réglementation en vigueur, les résultats des visites des installations d'assainissement autonome effectuées sur la commune de Blot l'Eglise, membre du Syndicat Intercommunal de Sioule et Morge.

2 RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

Depuis la loi du 3 janvier 1992, pour la première fois dans le droit français, les usagers qui ne sont pas raccordables au réseau d'assainissement collectif doivent se munir d'un dispositif permettant de traiter leurs eaux usées aussi efficacement que possible. Dans ce cadre, l'arrêté du 6 mai 1996 met en avant l'utilisation des techniques d'épuration par épandage souterrain.

La nouvelle législation oblige les collectivités à réaliser le contrôle technique des systèmes d'assainissement autonome situés sur leur territoire. Elle comprend la vérification technique de la conception et de la réalisation des installations nouvelles ou réhabilitées et la vérification périodique du bon fonctionnement des installations existantes.

Le règlement permet également aux communes d'en prendre en charge l'entretien (vidange des fosses).

Cette réglementation implique donc la création par les communes d'un service public de gestion pour l'assainissement non collectif (SPANC) indépendant du service de gestion pour l'assainissement collectif et qui devra être mis en place avant le 31 décembre 2005. Les collectivités ou leur regroupement délimitent après enquête publique les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle des différents dispositifs d'assainissement.

Le Syndicat Intercommunal Sioule et Morge a décidé de confier à la SEMERAP la gestion du service public d'assainissement non collectif pour une durée de 12 ans à partir du 1^{er} Janvier 2013.

Deux principaux arrêtés régissent la réglementation :

- L'arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.

Ce texte concerne le contrôle des installations neuves ou réhabilitées et reprend globalement les dispositions de l'arrêté du 6 mai 1996, tout en permettant l'agrément de nouveaux dispositifs de traitement. Les agréments de dispositifs par les ministères en charge de la santé et de l'écologie sont publiés au journal officiel.

- L'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif.

Ce texte concerne la mission de contrôle des installations existantes par la commune.

3 PRESENTATION DU SERVICE PUBLIC POUR L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

3.1 Les Missions du service

Les missions du service de gestion pour l'assainissement autonome sont de réaliser :

- Le contrôle du fonctionnement des installations existantes chez les particuliers.
- Le contrôle de conception et de réalisation des installations neuves ou réhabilitées.
- Le contrôle réalisé à l'occasion d'une vente immobilière.

3.1.1 Visite de contrôle de l'existant

Une visite régulière (tous les 6 ans) est effectuée chez les abonnés du périmètre d'affermage concernés par l'assainissement individuel. Ces visites consistent à :

- ✓ Vérifier l'existence d'une installation, conformément aux dispositions de l'article L.1331-1-1 du Code de la santé publique ;
- ✓ Vérifier le bon fonctionnement et l'entretien de l'installation ;
- ✓ Evaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l'environnement ;
- ✓ Evaluer une éventuelle non-conformité de l'installation ;
- ✓ Informer les usagers sur la réglementation ;
- ✓ Sensibiliser à la nécessité et à l'obligation de l'entretien de leurs installations.

Après chaque visite, le particulier se voit remettre un compte rendu de visite où figurent :

- ✓ Des recommandations sur l'accessibilité, l'entretien ou la nécessité de faire des modifications ;
- ✓ La date de réalisation du contrôle et la liste des points contrôlés ;
- ✓ L'évaluation de la non-conformité de l'installation ;
- ✓ La liste des travaux si nécessaire à réaliser, classés par ordre de priorité ;
- ✓ Les délais impartis à la réalisation des travaux ou modifications de l'installation.

Le document établi à l'issue d'une visite, est adressé au propriétaire après validation du Maire dans le cadre de son pouvoir de police.

L'ensemble des contrôles des installations dans une commune fait l'objet d'un rapport de diagnostic à la commune. Toutes les informations recueillies serviront à effectuer un bilan global des installations, à inventorier les points noirs de la commune et les réhabilitations à envisager.

3.1.2 Visite de contrôle du neuf

3.1.2.1 Contrôle de la conception

Le service intervient auprès des installations qui font l'objet d'une demande préalable de permis de construire ou de travaux.

Conformément à ce que prévoit l'arrêté du 27 avril 2012, toute demande est adressée au service d'assainissement autonome par l'envoi d'un avis de création d'un assainissement autonome.

Suite à cet avis, le service chargé de la mission de conception se déplacera sur le terrain après rendez vous pris avec l'usager.

La visite de terrain permet :

- ✓ D'informer le demandeur de la réglementation et de ses obligations ;
- ✓ D'exposer le fonctionnement du service et son but ;
- ✓ De prendre en compte les particularités du site ;
- ✓ D'analyser les contraintes du sol (test de perméabilité, sondages).

Suite à ses constatations, le technicien conseille le demandeur pour le choix d'un mode d'assainissement réglementaire adapté à son projet et aux contraintes du terrain (pente, surface, caractéristiques du sol) et laisse au particulier le dossier de « demande d'autorisation pour l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome ».

Pour le cas où le projet dépasse le cadre d'une maison individuelle (camping, restaurant, gîtes...), la réglementation prévoit qu'une étude particulière doit être réalisée. Dans ces cas, le service demande donc qu'un bureau d'étude dimensionne l'installation.

- Suite à la visite, le demandeur doit renvoyer le dossier de demande avec un extrait cadastral et un plan de masse précisant l'emplacement de la future installation qui sera mise en place sur le terrain. En signant cette demande, il s'engage à établir ou à faire établir une installation respectant la réglementation.
- Le service vérifie alors :
 - L'adaptation du projet aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l'immeuble desservi.
 - La conformité de l'installation envisagée au regard de l'arrêté du 7 mars 2012.
- Le service émet alors un avis technique sur la demande qui est transmis pour autorisation en mairie.

3.1.2.2 Contrôle de la réalisation

Lors des travaux, avant le remblaiement des installations, le particulier ou l'entrepreneur doit informer le service afin de procéder au contrôle de conformité.

Cette visite consiste à :

- Identifier et caractériser les dispositifs constituant l'installation.
- Vérifier l'accessibilité.
- Vérifier la bonne exécution de l'installation conformément au projet présenté et le respect des prescriptions techniques.

Suite à cette visite, le particulier reçoit le procès verbal de conformité ou de non conformité. la mairie est informée par courrier du résultat de la visite.

3.1.3 Visite de contrôle dans le cadre d'une vente

Depuis le 1^{er} janvier 2011, le grenelle II impose, lors d'une vente d'un immeuble à usage d'habitation, la réalisation d'un contrôle diagnostique de l'installation d'assainissement autonome. Il doit être daté de moins de 3 ans.

En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente.

- Le service reçoit la demande du particulier. Si une visite a été faite et datée de moins de trois ans, le service envoie une copie de la visite. Sinon, le service effectue une nouvelle visite facturée.
- Lors de la visite, le service précise la conformité, le fonctionnement de l'installation et la liste des travaux éventuels à réaliser.
- Le service envoie ensuite au particulier un compte rendu avec copie en mairie pour validation.

3.2 Les moyens mis en œuvre

Le service est basé au centre d'exploitation de la S.E.M.E.R.A.P de Saint Pardoux et Jozé.

Il est composé de six techniciens spécialisés en assainissement autonome et fortement impliqués dans cette démarche, qui assurent une couverture de l'ensemble des communes en contrat avec la SEMERAP.

3.3 Financement du service

Le contrôle des installations existantes est facturé 72 € H.T.

Le contrôle des installations neuves est facturé :

- ✓ Le contrôle de conception (première visite d'information) : 135 € H.T.
- ✓ Etude de sol éventuelle : 299 € H.T.
- ✓ Le contrôle de réalisation (visite avant remblaiement) : 80 € H.T.

Le contrôle des installations dans le cadre d'une vente est facturé 95 € H.T.

Ces prix sont les valeurs de 2014 évoluant selon la formule de révision des prix prévue au contrat de délégation.

4 Contrôle des installations existantes

La détermination des habitations à visiter s'est faite à partir des fichiers d'abonnés au service de l'eau ne payant pas de taxe d'assainissement collectif. Un certain nombre de ces compteurs desservent soit des champs ou des bâtiments agricoles, soit des maisons en ruine. Lors du passage des techniciens en charge du contrôle, ces habitations ou compteurs sont décomptés des installations d'assainissement autonome présentes sur la commune.

4.1 Définition des catégories utilisées

Plusieurs catégories sont définies pour apprécier l'état des installations :

- **Les installations conformes** : elles satisfont en tout point à la norme (Arrêté du 7 septembre 2009) qui ont été suivies et contrôlées par le service.
- **Les installations acceptables** : elles ne satisfont pas strictement tous les points de la norme. Cependant les points de non-conformité ne sont pas essentiels et ne remettent pas en cause la capacité d'épuration de l'installation. Il s'agit généralement d'installations qui possèdent tous les éléments (prétraitement, épandage, ventilation).

Ce sont des installations qui fonctionnent correctement le jour de la visite du service.

- **Les installations non-conformes incomplètes* ou significativement sous-dimensionnées ou présentant des dysfonctionnements majeurs** hors zone à enjeu sanitaire* ou environnemental*.

Travaux de mise en conformité en cas de vente sous un an

- **Les installations non-conformes présentant un danger pour la santé des personnes :** une installation qui appartient à l'une des catégories suivantes :

a) Installation présentant :

- soit un défaut de sécurité sanitaire, tel qu'une possibilité de contact direct avec des eaux usées, de transmission de maladies par vecteurs (moustiques), des nuisances olfactives récurrentes ;
- soit un défaut de structure ou de fermeture des parties de l'installation pouvant présenter un danger pour la sécurité des personnes.

b) Installation incomplète* ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs, située dans une zone à enjeu sanitaire.

c) Installation située à moins de 35 mètres en amont hydraulique d'un puits privé déclaré et utilisé pour l'alimentation en eau potable d'un bâtiment ne pouvant pas être raccordé au réseau public de distribution.

- **Les installations non-conformes présentant un risque environnemental avéré :** Installation incomplète* ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs, située dans une zone à enjeu environnemental.

Travaux obligatoires sous quatre ans et sous un an en cas de vente

- **En cas d'absence d'installation :**

Mise en demeure de réaliser une installation conforme dans les meilleurs délais et sous un an en cas de vente.

***« Installation incomplète » :**

- pour les installations avec traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué, pour l'ensemble des eaux rejetées par l'immeuble, une installation pour laquelle il manque, soit un dispositif de prétraitement réalisé in situ ou préfabriqué, soit un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol en place ou d'un massif reconstitué ;

- pour les installations agréées au titre de [l'article 7 de l'arrêté du 7 Septembre 2009](#) modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/ j de DBO5, pour l'ensemble des eaux rejetées par l'immeuble, une installation qui ne répond pas aux modalités prévues par l'agrément délivré par les ministères en charge de l'environnement et de la santé ;

- pour les toilettes sèches, une installation pour laquelle il manque soit une cuve étanche pour recevoir les fèces et les urines, soit une installation dimensionnée pour le traitement des eaux ménagères respectant les prescriptions techniques de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié susvisé relatif aux prescriptions techniques.

***« Zone à enjeu sanitaire » :** une zone qui appartient à l'une des catégories suivantes :

- périmètre de protection rapproché ou éloigné d'un captage public utilisé pour la consommation humaine dont l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique prévoit des prescriptions spécifiques relatives à l'assainissement non collectif ;

- zone à proximité d'une baignade dans le cas où le profil de baignade, établi conformément au code de la santé publique, a identifié l'installation ou le groupe d'installations d'assainissement non collectif parmi les sources de pollution de l'eau de baignade pouvant affecter la santé des baigneurs ou a indiqué que des rejets liés à l'assainissement non collectif dans cette zone avaient un impact sur la qualité de l'eau de baignade et la santé des baigneurs ;

- zone définie par arrêté du maire ou du préfet, dans laquelle l'assainissement non collectif a un impact sanitaire sur un usage sensible, tel qu'un captage public utilisé pour la consommation humaine, un site de conchyliculture, de pisciculture, de cressiculture, de pêche à pied, de baignade ou d'activités nautiques.

***« Zones à enjeu environnemental » :**

Les zones identifiées par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) démontrant une contamination des masses d'eau par l'assainissement non collectif sur les têtes de bassin et les masses d'eau.

4.2 Bilan récapitulatif des installations d'assainissement non collectif sur la commune de Blot l'Eglise

Tableau 1		Bilan récapitulatif des installations de la commune de Blot l'Eglise 2017
Nombre de compteurs assujettis à la taxe d'assainissement non collectif	Début de campagne	172
Nombre de compteurs assujettis à la taxe d'assainissement collectif		116
Nombre de compteurs sans rejets d'eaux usées (Agricole, jardin, garage)		52
Total		340
Nombre de compteurs assujettis à la taxe d'assainissement non collectif	Fin de campagne	182
Nombre de compteurs assujettis à la taxe d'assainissement collectif		108
Nombre de compteurs sans rejets d'eaux usées (Agricoles, jardins, garages)		50
Total		340
Nombre d'assainissements non collectifs visités	Assainissement non collectif	129 (dont 1 sans compteur)
Nombre de visites faites avant rapport (neuf, vente...de moins de 3 ans)		11
Installations neuves en cours		8
Nombre de refus de visite		2
Nombre d'avis de passage restés sans réponse		9
Nombre de maisons inhabitées (depuis au moins 3 ans)		14
Nombre de rendez-vous à fixer		10
Total		183

4.2.1 Compteurs assujettis à la taxe d'assainissement non collectif

Parmi les Cent quatre vingt trois habitations assujetties à la taxe d'assainissement autonome :

- 76% des installations ont été contrôlées à ce jour.

Annexe 1 : Liste des installations contrôlées

Annexe 2 : Fiches diagnostiques des installations contrôlées

- 8% ont été classées comme inhabitées. Ces installations n'ont pas été contrôlées.

NOM ABONNE	PRENOM	ADRESSE 1 CPT	REF PDC	RESULTAT VISITE
BONNET	EMMA	GOURLANGE	14631	maison inhabitée
BRAS	ELIE	GOURLANGE	15069	maison inhabitée
BRAS	GEORGES	GOURLANGE	14629	maison inhabitée
DAVID	LUCIENNE	GOURLANGE	15050	maison inhabitée
GOUTTIERES	MICHEL	GOURLANGE	116153	maison inhabitée
ROUGIER	CLARISSE	GOURLANGE	14620	maison inhabitée
AUZOLLE	SUZANNE	LA CROIX	14823	Maison inhabitée
LEGENDRE	MICHEL	LA FAYE	15451	Maison inhabitée
MOSNIER	ANNE	LE PERISSEL	15061	maison inhabitée
GEORGES	JOSETTE	LES BERNIARDS	14380	maison inhabitée
CHATARD	BAY JOSEPH	NEYRAS	14402	maison inhabitée
GIROND	PATRICK	VILLARDS	14424	Maison inhabitée
POGNANT	ERIC	VILLARDS	14426	Maison inhabitée
ROUSSET	ERIC	VILLARDS	15258	Maison inhabitée

• Onze installations ont été contrôlées avant le début de la campagne (contrôles de moins de trois ans).

NOM ABONNE	PRENOM	LIEU DESSERVI	RESULTAT VISITE	APPRECIATION CONFORMITE INSTALLATION	DATE
RIENDA	ANTONIO	GOURLANGE	Faite avant rapport	Conforme	03-nov-15
GAIANI	MICHEL MICHELLE	LA FAYE	Faite avant rapport	Conforme	25-juin-15
DECAIX	CHRISTELLE	LES BEAUVAIS	Faite avant rapport	Non-Conforme	24-janv-17
LAURENT	ROGER	LES OLLIERES	Faite avant rapport	Non-Conforme	04-août-16
HUMBERT	ROMAIN	LES PEYTOUX	Faite avant rapport	Conforme	19-nov-14
MAGNE	RENE	LES TINANTS	Faite avant rapport	Non-Conforme	21-mars-17
BATISSE	THIERRY	MONTMARTIN	Faite avant rapport	Conforme	05-oct-15
FAURE	VERONIQUE	MONTMARTIN	Faite avant rapport	Conforme	26-juil-16
MUD	BOB	RTE DE LISSEUIL	Faite avant rapport	Conforme	27-mai-15
DE OLIVEIRA	PIERRE - ALICE-ANNE	VILLARDS	Faite avant rapport	Conforme	31-juil-14
LOURS	MARC	VILLARDS	Faite avant rapport	Conforme	30-juin-14

- Huit installations d'assainissement non collectif sont en cours de réalisation.

NOM ABONNE	PRENOM	LIEU DESSERVI	REF PDC	RESULTAT VISITE
BARDEL	THERESE	GOURLANGE	14618	Neuf en cours
DURANTEL	JEAN-MICHEL	GOURLANGE	115880	Neuf en cours
EYNAC	THIERRY	LA CROIX	15059	Neuf en cours
DEL PUEYO	FREDERIC	LES TINANTS	15457	Neuf en cours
CHADEYRON	ROLAND	MONTMARTIN	14847	Neuf en cours
DENOE	FITA	MONTMARTIN	116626	Neuf en cours
VIVES	JOSEPH	MONTMARTIN	15071	Neuf en cours
LOPES-DIAS	FREDERIC	VILLARDS	114461	Neuf en cours

• 5 % des installations n'ont pas été visitées car les particuliers n'étaient pas présents au rendez-vous fixé. Un courrier de relance leur a été envoyé, ces personnes ne nous ont pas recontacté. Nous considérerons qu'ils refusent la visite.

NOM ABONNE	PRENOM	LIEU DESSERVI	REF PDC	RESULTAT VISITE	DATE
WISMER	MARTIN	CHÂTEAU	17101	avis de passage	24-avr-17
BALLAND	SYLVIE	GOURLANGE	15279	avis de passage	03-avr-17
GIRABET	MICHEL	GOURLANGE	15240	avis de passage	10-avr-17
ROYER-ROCHER	ERIC-MATHILDE	LA CROIX	14827	avis de passage	18-mai-17
GARDELLE	FRANCOIS	LA FAYE	14819	Avis de passage	02-juin-17
MOUTY DIDIER	FONLUPT FLORENCE	LES BERNIARDS	14610	avis de passage	20-avr-17
PREUVOTS	DOMINIQUE PASCALE	LES BERNIARDS	15041	avis de passage	20-avr-17
ARMAND-PRADEAU	ANTHONY-AURELIE	VILLARDS	14422	avis de passage	27-avr-17
PETIT-VALLON	VALERIE ET ALAIN	VILLARDS	14421	avis de passage	15-mai-17

• Certains particuliers ont décalé le rendez-vous en dehors de la campagne de visites et/ou ne connaissaient pas encore leurs disponibilités, ces installations restent à contrôler.

NOM ABONNE	PRENOM	LIEU DESSERVI	ADRESSE CPT	REF PDC	RESULTAT VISITE
CANOVA	JEAN-PIERRE	LA CROIX		15265	RDV à fixer
GINOCCHI	GINETTE	LA CROIX		14825	RDV à fixer
ROBERT	CLAUDE	LA CROIX		14829	RDV à fixer
BOURDIER	SANDRA	LE PERISSEL	BERGERIE	15458	RDV à fixer
BELLET	CAMILLE	LES OLLIERES		14404	RDV à fixer
WIGGELO	BERNARDUS	LES OLLIERES		14405	RDV à fixer
MAROTTE	WILLIAM	LES TINANTS		14598	RDV à fixer
BASSET	MICHEL	VILLARDS		14419	RDV à fixer
DOUROUX	CHRISTINE	VILLARDS		15044	RDV à fixer
MAHE - ORIEUX DE LA PORTE	LAURENT ET VIRGINIE	VILLARDS		14812	RDV à fixer

• 2 particuliers ont refusé la visite.

NOM ABONNE	PRENOM	LIEU DESSERVI	REF PDC	RESULTAT VISITE
POTTIER	JEAN BAPTISTE	LA CROIX	14826	Refus de visite
VITAUX	ALAIN	LES BERNIARDS	15072	Refus de visite

Au total, le service aura contrôlé près de 82 % des installations sur la commune.

4.2.2 Compteurs assujettis à la taxe d'assainissement collectif

Lors de la campagne de visite, il a été constaté que des installations classées ou supposées en assainissement autonome en début de campagne, s'avéraient raccordées ou raccordables à un réseau d'assainissement collectif.

NOM ABONNE	LIEU DESSERVI	REF PDC	RESULTAT VISITE	DATE	Taxe Ass	Taxe Ass modif
SAS COMBRONDE AGRI	LES TINANTS	15267	Raccordable	29-mai-17	ANC	Col

4.2.3 Compteurs à des fins agricoles


Des installations classées en assainissement autonome ou collectif s'avéraient être des compteurs agricoles, c'est-à-dire sans rejet d'eau usée.

NOM ABONNE	PRENOM	LIEU DESSERVI	RESULTAT VISITE	DATE	REF PDC	Taxe Ass	Taxe Ass modif
G.F.A. DE LA BARRE		DOM DU CHATEAU	Sans assainissement	24-avr-17	17100	ANC	non
GAEC ROBERT		GOURLANGE	Sans assainissement	07-avr-17	15440	ANC	non
TENEUL	MAXIME	GOURLANGE	Sans assainissement		98127	Col	non
LA BELLE PLANTE		LES TINANTS	Sans assainissement	24-mai-17	97853	Col	non
CARROLIO	MARIE THERESE	LES VILLARDS	Sans assainissement	27-avr-17	114727	ANC	non

Pour ces installations, la liste sera communiquée au service facturation pour le changement de taxe.

4.3 Bilan récapitulatif des installations contrôlées sur la commune de Blot l'Eglise

Le graphique ci-dessous présente le bilan des installations d'assainissement autonome réalisées sur la commune.



- **Vingt huit** installations sont classées comme : « **conforme** » à la réglementation. Elles sont récentes et elles ont été suivies et contrôlées par le service lors de la mise en place.
- **Deux** installations sont classées comme : « **acceptable** ». Elles concernent des particuliers qui ont du terrain pour épandre leurs eaux. En général, ces installations sont composées d'une fosse en prétraitement et d'un bac à graisse pour recevoir les eaux ménagères suivi d'un épandage fonctionnant correctement lors de la visite.
- **Quatre vingt seize** installations sont classées comme : « **non-conforme sous dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs** ». Celles-ci ne prétraitent pas leurs eaux ménagères et/ou ne traitent pas leurs eaux en sortie de fosse. Ces installations présentent peu de dangers pour la santé des personnes ou de risque avéré de pollution de l'environnement.
- **Trois** installations sont classées comme : « **non-conforme représentant un danger pour la santé des personnes** ». Elles concernent les particuliers rejetant leurs eaux usées, sans prétraitement et/ou traitement dans le domaine public et/ou privé. Des nuisances sont constatées le jour de la visite.
- **Onze** installations n'ont aucun système d'assainissement : « **absence d'installation** ».

4.4 Nuisances constatées sur la commune de Blot l'Eglise :

Le Conseil Général du Puy de Dôme et l'Agence de l'Eau Loire Bretagne nous demandent de répertorier sur la commune les points noirs, il s'agit :

- d'une installation chez un particulier créant des nuisances ;

ou

- de plusieurs installations non conformes fonctionnant plus ou moins bien, rejetant dans le même exutoire, des nuisances sont constatées au lieu de rejet.

Lors des visites sur la commune, le service a répertorié plusieurs habitations ou lieu-dit où des installations représentent un danger pour la santé des personnes ou pour l'environnement.

Annexe 3 : Photos des points noirs constatés.

4.4.1 **Points noirs au lieu de rejet des réseaux pluviaux :**

4.4.1.1 Les Berniards

Un réseau pluvial est présent dans le lieu-dit, sur la route principale. Quatre habitations rejettent des eaux usées non traitées (rejet de fosse et eaux ménagères) dans ce réseau. L'exutoire se trouve dans le fossé en aval de la maison de Mme BROMONT. Quelques nuisances sont constatées au niveau de ce rejet.

4.4.1.2 Les Villards

Un réseau pluvial longe la mare. trois habitations rejettent des eaux usées non traitées dans ce réseau. L'exutoire se trouve dans le chemin. Il arrive régulièrement, pendant les périodes pluvieuses, que les maisons autour de la mare soient inondées. Le terrain est gorgé d'eau.

4.4.1.3 La Croix

Un réseau pluvial est présent dans le lieu-dit. Des rejets d'eaux usées en direct et des rejets de fosse sont collectés dans des fossés busés qui aboutissent dans le terrain de Mr et Mme BERTRAND.

4.4.1.4 Montmartin

Un réseau pluvial est présent dans le lieu-dit. plusieurs habitations rejettent des eaux usées non traitées (rejet de fosse et eaux ménagères) dans ce réseau. Lors des périodes pluvieuses, des maisons sont inondées, comme celle de Mr BLESES. Ce réseau aboutit en partie dans le terrain de Mme FLORES et créent des nuisances. L'autre partie rejoint une mare devant chez Mr RESTOIN.

4.4.1.5 Les Ollières

Un petit réseau pluvial est présent dans une partie du lieu-dit. plusieurs habitations rejettent des eaux usées non traitées (rejet de fosse et eaux ménagères) dans ce réseau. L'exutoire se trouve dans le fossé devant la maison de Mr GATIGNOL.

4.4.1.6 La Faye

Un réseau pluvial traverse le lieu-dit. Il est en charge au moment des visites.

4.4.2 Points noirs au lieu de rejet d'une habitation :

4.4.2.1 Gourlanges

Des nuisances sont constatées dans le fossé sous les Mobilhomes de Mme BALLAND. Des odeurs sont ressenties chez les voisins en contrebas. Les maisons de Mme FAUCON et de Mme GOUTTIERE (rejet dans une fosse à lisier) ne possèdent aucune installation d'assainissement.

4.4.2.2 Les Berniards

La maison de Mme SARDIER rejette des eaux de fosse et ses eaux ménagères dans une mare accessible aux enfants de la locataire. Des nuisances importantes sont constatées au niveau du rejet.

4.4.2.3 Neyras

Les maisons de Mr BERTIN (très peu occupée) et de Mr FONTENILLE ne possèdent pas d'installation d'assainissement et rejette des eaux usées en surface.

4.4.2.4 Les Villards

La maison de Mr et Mme FAURE ne possède pas d'installation d'assainissement. Le rejet des eaux usées se fait dans la mare. Peu de nuisances sont constatées le jour de la visite.

4.4.2.5 Montmartin

La maison de Mr et Mme RAPHEL FERRAND possède une fosse septique. Le rejet de la fosse et les eaux ménagères sont évacuées en surface dans le terrain. Des nuisances importantes sont constatées.

La maison de Mr PORTE rejette des eaux ménagères en surface dans le terrain du voisin en contrebas.

La maison de Mr COPPOLANI ne possède pas d'installation d'assainissement. Très peu occupée actuellement, elle est en vente.

4.4.2.6 Les Tinants

Les maisons de Mr BOURLON et Mr FOURNEL ne possèdent pas d'installation d'assainissement. Les eaux usées sont collectées dans des fosses à lisier. Aucun écoulement n'est visible en surface.

4.4.2.7 La Faye

La maison de Mr DULAC ne possède pas d'installation d'assainissement. Il nous a contacté pour mettre en place un assainissement autonome conforme.

5 Conclusion

La campagne de visite sur la commune de Blot l'Eglise a permis de constater que la plupart des installations sont incomplètes (absence de prétraitement des eaux ménagères ou de traitement des eaux usées). Des réseaux pluviaux présents dans les lieux-dit sont à l'origine de nuisances du fait de l'accumulation des eaux usées aux différents lieux de rejets (*voir plans et photos*).

- La part des installations qui traitent correctement les eaux usées (installations conformes et acceptables) représente **21 %** des installations contrôlées sur la commune.
- Les installations incomplètes et/ou sous dimensionnées qui nécessitent des travaux dans un délai d'un an en cas de vente de l'habitation représentent **69%**.
- Les habitations qui présentent un danger pour la sécurité et la santé des personnes : des travaux devront être réalisés sous quatre ans ou un an en cas de vente de l'habitation : **2 %**.
- Certaines habitations ne possèdent pas d'installation d'assainissement. Elles doivent impérativement entreprendre des travaux dans les meilleurs délais ou un an en cas de vente de l'habitation : **8 %**.

Sur le terrain, nous avons pu constater que les installations sont souvent peu entretenues, « quand elles sont accessibles ».

Les vidanges de fosses et/ou du bac à graisse (souvent absent mais dont la présence est fortement conseillée) peuvent améliorer le fonctionnement des installations en évitant des départs de boues et/ou de graisses dans les épandages ou dans le lieu de rejet des eaux usées (fossé, réseaux pluviaux).

En cas de vente d'un bien immobilier, le vendeur d'une habitation en assainissement non collectif a l'obligation de justifier de l'état de son installation, **à compter du 1er janvier 2011**. Le vendeur doit annexer à la promesse de vente ou à défaut à l'acte authentique, le document (daté de moins de trois ans au moment de la vente) établi à l'issue du contrôle et délivré par le SPANC.

Depuis le 1^{er} mars 2012, en cas de dépôt de permis de construire, le dossier de demande d'autorisation pour la mise en place d'un dispositif d'assainissement autonome **validé par le service** et la mairie doit être **annexé au permis**.

ANNEXE 1 :

Liste des installations contrôlées sur la commune de Blot l'Eglise

NOM ABONNE	PRENOM	LIEU DESSERVI	FOSSE	BAC A GRAISSE	TYPE TRAITEMENT	TYPE EXUTOIRE	APPRECIATION CONFORMITE INSTALLATION	APPRECIATION FONCTIONNEMENT	DATE	REF PDC
DELAMARE	JOEL	DOM DU CHATEAU	Fosse toutes eaux	Présent	Tranchées filtrantes	Dans parcelle	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	27-avr-17	15441
ALTABER	HENRI	GOURLANGE	Fosse septique	Absent		Fossé	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	03-avr-17	14852
ALVES	THIERRY	GOURLANGE	Fosse septique	Présent	Tranchées filtrantes	Fossé	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	épandage non accessible	03-avr-17	14856
BARDEL	THERESE	GOURLANGE	Fosse toutes eaux	Absent	Tranchées filtrantes	Puits perdu puis fossé	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	03-avr-17	14616
BENOIT	RENE	GOURLANGE	Fosse septique	Présent		Puits perdu	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	03-avr-17	14807
BEURIER	CHRISTIAN	GOURLANGE	Fosse toutes eaux	Absent	Tranchées filtrantes		Conforme	fonctionne correctement	11-juil-17	15282
BOYER STEPHANE	VINCENT ANNE	GOURLANGE	Fosse toutes eaux	Absent	Tranchées filtrantes		Conforme	fonctionne correctement	04-avr-17	14638
BRAS	GEORGES	GOURLANGE	Fosse septique	Absent		Dans parcelle	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	04-avr-17	14621
CHAMPAGNAT	PASCAL	GOURLANGE	Fosse septique	Absent		Dans parcelle	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	04-mai-17	14611

NOM ABONNE	PRENOM	LIEU DESSERVI	FOSSE	BAC A GRAISSE	TYPE TRAITEMENT	TYPE EXUTOIRE	APPRECIATION CONFORMITE INSTALLATION	APPRECIATION FONCTIONNEMENT	DATE	REF PDC
CHATARD	ROGER MARC	GOURLANGE	Fosse septique	Absent		Puits perdu	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	04-avr-17	14806
CHIRENT	BERNADETTE	GOURLANGE	Fosse septique	Absent	Absent		Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète et non accessible	26-avr-17	14640
COLOMBIN	YVES	GOURLANGE	Fosse septique	Absent		Fossé busé	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	06-avr-17	14853
DECOURTEIX	CLEMENCE	GOURLANGE	Fosse toutes eaux	Absent	Lit filtrant drainé	Dans parcelle	Conforme	fonctionne correctement	06-avr-17	15462
DELHAYE DE MAULDE	GAUTIER	GOURLANGE	Fosse toutes eaux	Présent	Tranchées filtrantes		Conforme	fonctionne correctement	06-avr-17	14626
DUFAL	JEAN CLAUDE	GOURLANGE	Fosse toutes eaux	Absent	Tranchées filtrantes		Conforme	fonctionne correctement	06-avr-17	15442
DUFRAISSE	JOSIANE	GOURLANGE	Fosse septique	Absent		Puits perdu	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	06-avr-17	14617
FAUCON	DENISE	GOURLANGE	aucune	Absent		Dans parcelle du voisin	Absence d'installation		07-avr-17	14614
FAUCON	DENISE	GOURLANGE	aucune	Absent		Dans parcelle du voisin	Absence d'installation		07-avr-17	14636

NOM ABONNE	PRENOM	LIEU DESSERVI	FOSSE	BAC A GRAISSE	TYPE TRAITEMENT	TYPE EXUTOIRE	APPRECIATION CONFORMITE INSTALLATION	APPRECIATION FONCTIONNEMENT	DATE	REF PDC
FAURE	STEPHANE	GOURLANGE	Fosse toutes eaux	Absent	Tranchées filtrantes		Acceptable	fonctionne correctement	10-avr-17	14622
GAEC DES ROBERT		GOURLANGE	Fosse septique	Présent	Tranchées filtrantes		Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est non accessible	07-avr-17	14627
GAEC DES ROBERT		GOURLANGE	Fosse toutes eaux	Absent		Dans parcelle voisin et chemin Peytoux	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est non accessible et incomplète	07-avr-17	14644
GOUTTIERES	MICHEL	GOURLANGE	aucune	Absent	Tranchées filtrantes		Absence d'installation		04-avr-17	14612
JALLA	JOCELYNE	GOURLANGE	Fosse toutes eaux	Absent	Tranchées filtrantes		Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est non accessible	10-avr-17	14619
MILLIERAS	MICHELLE	GOURLANGE	Fosse septique	Absent	Absent	Puits perdu puis terrain	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	10-avr-17	14808
PILLON - LAURENCE	HENRI - ESTHER	GOURLANGE	Fosse septique	Absent		Puits perdu	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	13-juil-17	15037
PLANCADE	STEPHANE	GOURLANGE	Fosse toutes eaux	Absent	Lit filtrant drainé	Fossé	Conforme	fonctionne correctement	01-août-17	15449
PREPOIGNOT	FABIEN	GOURLANGE	Fosse septique	Présent	Tranchées filtrantes		Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est sous-dimensionnée	13-avr-17	14635

NOM ABONNE	PRENOM	LIEU DESSERVI	FOSSE	BAC A GRAISSE	TYPE TRAITEMENT	TYPE EXUTOIRE	APPRECIATION CONFORMITE INSTALLATION	APPRECIATION FONCTIONNEMENT	DATE	REF PDC
RIENDA	ANTONIO	GOURLANGE					Conforme		03-nov-15	14628
ROUGIER	ALAIN	GOURLANGE	Fosse septique	Présent	Tranchées filtrantes		Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est non accessible	26-avr-17	14855
ROUGIER	PAUL	GOURLANGE	Fosse septique	Absent	Tranchées filtrantes	Puits perdu	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	12-avr-17	14615
ROUGIER	JEAN LOUIS	GOURLANGE	Fosse septique	Absent	Tranchées filtrantes	Fossé	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	12-avr-17	14637
ROUGIER	CLARISSE	GOURLANGE	Fosse septique	Absent	Absent	Dans parcelle	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	12-avr-17	14643
SARDIER	EDMOND	GOURLANGE	Fosse septique	Absent		Puits perdu	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	13-avr-17	14630
SAUPIN	SERGE	GOURLANGE	Fosse toutes eaux	Absent	Lit filtrant drainé	Fossé	Conforme	présente des dysfonctionnements	13-avr-17	97269
VENON	MARTIAL	GOURLANGE	Fosse septique	Absent		Puits perdu puis terrain (tranchée)	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	03-avr-17	14613
YAGO	MICHEL	GOURLANGE	Fosse septique	Absent	Tranchées filtrantes		Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète et non accessible	20-avr-17	14641

NOM ABONNE	PRENOM	LIEU DESSERVI	FOSSE	BAC A GRAISSE	TYPE TRAITEMENT	TYPE EXUTOIRE	APPRECIATION CONFORMITE INSTALLATION	APPRECIATION FONCTIONNEMENT	DATE	REF PDC
AUVRAY	JEAN	LA CROIX	Fosse septique	Présent	Absent	Fossé	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	16-mai-17	14824
BARBIERI	WILLIAM	LA CROIX	Fosse toutes eaux	Absent	Tranchées filtrantes		Conforme	fonctionne correctement	16-mai-17	15446
BERTRAND	JEAN CLAUDE	LA CROIX	Fosse septique	Absent		Puits perdu	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	16-mai-17	14831
BERTRAND	NICOLE	LA CROIX	Fosse septique	Absent		Puits perdu	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	16-mai-17	15058
DELHOOPS	MURIELLE	LA CROIX	Fosse septique	Absent		Puits perdu	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	16-mai-17	14833
DEQUAIRE	JEAN	LA CROIX	Fosse septique	Présent		dans fosse à lisier	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	16-mai-17	14830
IMBERT	ANDRE	LA CROIX	Fosse septique	Absent	Absent	Fossé	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	18-mai-17	14822
MOREL	CHANTAL	LA CROIX	Fosse toutes eaux	Absent	Tranchées filtrantes		Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	18-mai-17	15262
BOUYGES JEROME	BRAZET SANDRINE	LA FAYE	Fosse septique	Absent	Tranchées filtrantes	Dans parcelle	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	06-juin-17	15039

NOM ABONNE	PRENOM	LIEU DESSERVI	FOSSE	BAC A GRAISSE	TYPE TRAITEMENT	TYPE EXUTOIRE	APPRECIATION CONFORMITE INSTALLATION	APPRECIATION FONCTIONNEMENT	DATE	REF PDC
BROMONT	NICOLAS	LA FAYE	Fosse toutes eaux	Absent	Tranchées filtrantes		Conforme	fonctionne correctement	02-juin-17	97270
CHAFFRAIX	MICHEL	LA FAYE	Fosse septique	Absent	Tranchées filtrantes	Dans parcelle	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète et non accessible	01-juin-17	14397
CISSE	DAVID	LA FAYE	Fosse toutes eaux	Présent	Lit filtrant drainé	Fossé	Conforme	fonctionne correctement	01-juin-17	14389
DULAC	PATRICE	LA FAYE	aucune	Absent		Trou dans parcelle	Absence d'installation		14-juin-17	14820
GAIANI	MICHEL MICHELLE	LA FAYE					Conforme		25-juin-15	14390
GIRAUD - LAMERIS		LA FAYE	aucune	Absent		Puits perdu	Absence d'installation		02-juin-17	15284
GRAS	ALBERT	LA FAYE	Fosse septique	Absent	Tranchées filtrantes	Dans parcelle	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	01-juin-17	14396
JEANTON	RAYMONDE	LA FAYE	Fosse septique	Présent	Tranchées filtrantes	Dans parcelle	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	02-juin-17	14391
MARTHON	FRANCOISE	LA FAYE	Fosse septique	Présent	Tranchées filtrantes		Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	Traitement non accessible	07-juin-17	14395

NOM ABONNE	PRENOM	LIEU DESSERVI	FOSSE	BAC A GRAISSE	TYPE TRAITEMENT	TYPE EXUTOIRE	APPRECIATION CONFORMITE INSTALLATION	APPRECIATION FONCTIONNEMENT	DATE	REF PDC
MAZAT	VINCENT	LA FAYE	Fosse toutes eaux	Absent	Tranchées filtrantes		Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	épandage non accessible	07-juin-17	14393
MELON	CHRISTIANE	LA FAYE	Fosse septique	Présent	Absent	Réseau pluvial	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	07-juin-17	14394
PERES	JEANNE	LA FAYE	Fosse toutes eaux	Absent	Tranchées filtrantes		Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	Traitement non accessible	07-juin-17	15247
POUCHERET-DOS SANTOS	MAITE-PATRICE	LA FAYE	Fosse toutes eaux	Absent	Autres systèmes	Dans parcelle	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	07-juin-17	15251
RAFFIER	PIERRE	LA FAYE	Fosse septique	Absent		Fossé	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	07-juin-17	14392
ROUGIER	MICHEL	LA FAYE	Fosse septique	Présent		Dans parcelle	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	07-juin-17	14398
ESCURIER	MARC	LA GRAVIERE	Fosse septique	Présent	Tranchées filtrantes		Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	épandage non accessible	03-avr-17	15266
GAEC DOMAINE DU CHATEAU		LE BOURG	Fosse toutes eaux	Absent		Fossé	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	24-avr-17	17099
GRANSEIGNE	CHRISTINE	LE PERISSEL	Fosse toutes eaux	Présent	Tranchées filtrantes	Dans talus	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	Traitement non accessible	16-juin-17	15275

NOM ABONNE	PRENOM	LIEU DESSERVI	FOSSE	BAC A GRAISSE	TYPE TRAITEMENT	TYPE EXUTOIRE	APPRECIATION CONFORMITE INSTALLATION	APPRECIATION FONCTIONNEMENT	DATE	REF PDC
DECAIX	CHRISTELLE	LES BEAUVAIS					Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs		24-janv-17	14821
BROMONT	MARIE THERESE	LES BERNIARDS	Fosse septique	Absent		Fossé	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	14-avr-17	15073
CHALUS	YVETTE	LES BERNIARDS	Fosse septique	Absent	Absent	Réseau communal	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	02-mai-17	14384
CHALUS	SUZETTE	LES BERNIARDS	Fosse septique	Présent	Absent	Fossé	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	14-avr-17	14386
CHALUS	JEAN BAPTISTE	LES BERNIARDS	Fosse septique	Présent	Tranchées filtrantes	Fossé	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	fonctionne correctement	14-avr-17	15046
COURTHIAS	ALBERT	LES BERNIARDS	Fosse septique	Présent	Tranchées filtrantes		Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est sous dimensionnée et non accessible	18-avr-17	14382
DUFOUR	JEAN NOEL	LES BERNIARDS	Fosse toutes eaux	Absent		Puits perdu	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète et sous-dimensionnée	18-avr-17	14381
FAURE	BERNARD	LES BERNIARDS	Fosse toutes eaux	Absent	Lit filtrant drainé	Fossé	Conforme	fonctionne	18-avr-17	14379
FERRAND	JOSEPH	LES BERNIARDS	Fosse septique	Présent		Puits perdu	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète et non accessible	18-avr-17	14383

NOM ABONNE	PRENOM	LIEU DESSERVI	FOSSE	BAC A GRAISSE	TYPE TRAITEMENT	TYPE EXUTOIRE	APPRECIATION CONFORMITE INSTALLATION	APPRECIATION FONCTIONNEMENT	DATE	REF PDC
GARCIA	JOACHIM	LES BERNIARDS	Fosse septique	Absent		Réseau pluvial	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	18-avr-17	14385
GIORDANO	RENZO	LES BERNIARDS	Fosse toutes eaux	Absent	Lit filtrant drainé	Fossé	Conforme	fonctionne	18-avr-17	15454
LEBLOND	FLORENCE	LES BERNIARDS	Fosse septique	Présent	Tranchées filtrantes	Dans parcelle	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	18-avr-17	15238
MALLERET	ANNETTE	LES BERNIARDS	Fosse septique	Absent		Fossé busé	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	18-avr-17	14388
MONTEL - REAU	SANDIE - DAVID	LES BERNIARDS	Fosse toutes eaux	Absent	Lit filtrant drainé	Réseau pluvial	Conforme	fonctionne correctement	01-août-17	14609
PERONY	NICOLE	LES BERNIARDS	Fosse septique	Absent		Fossé	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	14-avr-17	14387
RIVIERE	LUCIEN	LES BERNIARDS	Fosse toutes eaux	Absent	Tranchées filtrantes		Conforme	fonctionne correctement	20-avr-17	15450
SARDIER	MIREILLE	LES BERNIARDS	Fosse septique	Absent		Dans la mare	Non-conforme représentant un danger pour la santé des personnes	présente un défaut de sécurité sanitaire	20-avr-17	14378
BATHIARD	DANIEL	LES OLLIERES	Fosse toutes eaux	Absent	Tranchées filtrantes	Fossé	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	Traitement non accessible	29-mai-17	15456

NOM ABONNE	PRENOM	LIEU DESSERVI	FOSSE	BAC A GRAISSE	TYPE TRAITEMENT	TYPE EXUTOIRE	APPRECIATION CONFORMITE INSTALLATION	APPRECIATION FONCTIONNEMENT	DATE	REF PDC
BERNIER - DUMONT	SIEGFRIED - CINDY	LES OLLIERES	Fosse septique	Absent		Fossé	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	01-juin-17	14409
COSTET	GERAUD	LES OLLIERES	Fosse septique	Présent	Tranchées filtrantes	Terrain du voisin	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est non accessible	29-mai-17	14407
GATIGNOL	BERNARD	LES OLLIERES	Fosse septique	Présent	Tranchées filtrantes	Fossé	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	présente des dysfonctionnements	29-mai-17	14412
GIRARD	ANDREE	LES OLLIERES	Fosse septique	Présent	Tranchées filtrantes		Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est non accessible	29-mai-17	15034
GRENET - MAYER	STELLA - MATHIEU	LES OLLIERES	Fosse septique	Absent	Tranchées filtrantes	En surface dans la parcelle	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	01-juin-17	15036
GRESSIER	JEANNINE	LES OLLIERES	Fosse septique	Présent	Tranchées filtrantes	Fossé	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est non accessible	01-juin-17	14408
IDOUX	SYLVIE	LES OLLIERES	Fosse toutes eaux	Absent	Tranchées filtrantes	Fossé	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	Traitement non accessible	13-juin-17	15445
LAPORTE	GERARD	LES OLLIERES	Fosse toutes eaux	Absent	Tranchées filtrantes		Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	Traitement non accessible	01-juin-17	14411
LAURENT	ROGER	LES OLLIERES					Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs		04-août-16	14406

NOM ABONNE	PRENOM	LIEU DESSERVI	FOSSE	BAC A GRAISSE	TYPE TRAITEMENT	TYPE EXUTOIRE	APPRECIATION CONFORMITE INSTALLATION	APPRECIATION FONCTIONNEMENT	DATE	REF PDC
PETIT	FELIX	LES OLLIERES	Fosse toutes eaux	Absent		Fossé privé	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	30-mai-17	14403
PIERAERTS	MICHEL	LES OLLIERES	Fosse toutes eaux	Absent	Lit filtrant drainé	Fossé communal	Conforme	fonctionne correctement	21-juin-17	14410
VAUTRIN	MONIQUE	LES OLLIERES	Fosse toutes eaux	Absent	Lit filtrant drainé	Fossé	Conforme	fonctionne correctement	01-juin-17	15273
AUBERGE LES PEYTOUX		LES PEYTOUX	Fosse septique	Présent	Tranchées filtrantes		Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	11-juil-17	15244
HUMBERT	ROMAIN	LES PEYTOUX					Conforme		19-nov-14	98126
BOURLON	JOSEPH	LES TINANTS	aucune	Absent		Fosse à purin	Absence d'installation		24-mai-17	14599
DUFOUR	FRANCOISE	LES TINANTS	Fosse toutes eaux	Absent	Lit filtrant drainé	Dans parcelle	Conforme	Fosse toutes eaux non accessible	11-juil-17	14601
FOURNEL	MICHEL	LES TINANTS	aucune	Absent		Fosse à purin	Absence d'installation		24-mai-17	14602
LEYRIT	DANIEL	LES TINANTS	Fosse septique	Absent		Puits perdu	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	24-mai-17	14600

NOM ABONNE	PRENOM	LIEU DESSERVI	FOSSE	BAC A GRAISSE	TYPE TRAITEMENT	TYPE EXUTOIRE	APPRECIATION CONFORMITE INSTALLATION	APPRECIATION FONCTIONNEMENT	DATE	REF PDC
MAGNE	RENE	LES TINANTS					Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs		21-mars-17	15060
BATISSE	THIERRY	MONTMARTIN					Conforme		05-oct-15	15048
BLANC	FRANCOIS	MONTMARTIN	Fosse septique	Absent	Absent	Fossé	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	22-mai-17	14837
BLESES	SEBASTIEN	MONTMARTIN	Fosse toutes eaux	Absent	Lit filtrant drainé	Fossé	Conforme	regard de répartition en charge	22-mai-17	14836
CANO	DANIELLE	MONTMARTIN	Fosse septique	Absent		Réseau pluvial	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	22-mai-17	14846
COPPOLANI - GILBERT	BRUNO ET CAROLINE	MONTMARTIN	aucune	Absent		Réseau pluvial	Absence d'installation		06-juil-17	14845
DEGUIS	MICHELE	MONTMARTIN	Fosse septique	Absent		Puits perdu	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	02-juin-17	14834
FAURE	VERONIQUE	MONTMARTIN					Conforme		26-juil-16	15070
FLORES	JEAN CLAUDE	MONTMARTIN	Fosse toutes eaux	Absent	Tranchées filtrantes		Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est non accessible	22-mai-17	15256

NOM ABONNE	PRENOM	LIEU DESSERVI	FOSSE	BAC A GRAISSE	TYPE TRAITEMENT	TYPE EXUTOIRE	APPRECIATION CONFORMITE INSTALLATION	APPRECIATION FONCTIONNEMENT	DATE	REF PDC
GATECLOU - MARROT	PHILIPPE - NICOLE	MONTMARTIN	Fosse septique	Présent		Fossé	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	09-juin-17	15042
GIGNAC	BRUNO - MARTINE	MONTMARTIN	Fosse toutes eaux	Absent		Fossé busé	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	18-mai-17	14841
INDIVISION MASSE	CLAUDE	MONTMARTIN	Fosse septique	Absent	Tranchées filtrantes		Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	Traitement non accessible	23-mai-17	14835
LEVRAY	NADEGE	MONTMARTIN	Fosse septique	Absent		Puits perdu (EV) et en surface dans terrain (EM)	Non-conforme représentant un danger pour la santé des personnes	est incomplète	16-juin-17	14838
MOREL	ROGER	MONTMARTIN	Fosse septique	Absent		Réseau pluvial	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	22-mai-17	14842
PETAUT	MARIE	MONTMARTIN	Fosse septique	Absent		Dans parcelle	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	09-juin-17	14840
RANBERT	CLAUDIE	MONTMARTIN	Fosse septique	Absent		Puits perdu	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	01-août-17	15029
RAPHEL - FERRANT	THIERRY - GAELLE	MONTMARTIN	Fosse septique	Absent		Dans parcelle	Non-conforme représentant un danger pour la santé des personnes	est incomplète	22-mai-17	14843

NOM ABONNE	PRENOM	LIEU DESSERVI	FOSSE	BAC A GRAISSE	TYPE TRAITEMENT	TYPE EXUTOIRE	APPRECIATION CONFORMITE INSTALLATION	APPRECIATION FONCTIONNEMENT	DATE	REF PDC
RESTOIN	THOMAS	MONTMARTIN	Fosse septique	Absent		Puits perdu	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	21-juin-17	15043
GALON	PIERRE	MOULIN DE LA CROIX	Fosse septique	Présent		Puits perdu	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète et non accessible	5-sept-17	
BERTIN	MICHEL	NEYRAS	aucune	Absent		dans la mare	Absence d'installation		12-mai-17	14399
BROMONT	MICHELE	NEYRAS	Fosse septique	Absent	Tranchées filtrantes		Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	27-avr-17	14400
FONTENILLE	NICOLE	NEYRAS	aucune	Absent		Dans parcelle	Absence d'installation		26-avr-17	14401
SANTI	LUC	NEYRAS	Fosse septique	Présent	Tranchées filtrantes		Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est non accessible	26-avr-17	15245
TREMOUILLER	MICHEL	NEYRAS	Fosse septique	Présent	Tranchées filtrantes		Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	29-mai-17	15243
BOILEAU	ROLAND	RTE DE CHATEAUNEUF	Fosse septique	Absent		Fossé	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	24-avr-17	15260
MUD	BOB	RTE DE LISSEUIL					Conforme		27-mai-15	14848

NOM ABONNE	PRENOM	LIEU DESSERVI	FOSSE	BAC A GRAISSE	TYPE TRAITEMENT	TYPE EXUTOIRE	APPRECIATION CONFORMITE INSTALLATION	APPRECIATION FONCTIONNEMENT	DATE	REF PDC
BARON	MICHEL	VILLARDS				tranchée de dissipation 10 ml	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	présente des dysfonctionnements majeurs	27-avr-17	14414
BASSET	JOSEPH	VILLARDS	Fosse septique	Absent		Réseau communal	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	04-mai-17	14595
BERLEMONT	STEPHANE	VILLARDS	Fosse toutes eaux	Absent		Fossé	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	02-août-17	14429
CAVIER	JEAN FRANCOIS	VILLARDS	Fosse septique	Absent		Dans parcelle	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	27-avr-17	14413
CEREDE - BARRIGUE	BENOIT - ALICE	VILLARDS	Fosse septique	Présent	Tranchées filtrantes	Dans parcelle	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	Traitement significativement sous-dimensionnée	12-mai-17	14423
CHATROUSSE	FERNAND	VILLARDS	Fosse septique	Absent		Dans parcelle	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	28-avr-17	14417
DE NEEF	ANNE	VILLARDS	Fosse toutes eaux	Absent	Lit filtrant drainé	Tranchée de dissipation de 8 ml	Conforme	fonctionne correctement	28-avr-17	14425
DE OLIVEIRA	PIERRE - ALICE-ANNE	VILLARDS					Conforme		31-juil-14	14416
DURON	DOMINIQUE	VILLARDS	Fosse toutes eaux	Absent	Lit filtrant drainé	Fossé	Conforme	fonctionne correctement	15-mai-17	14418

NOM ABONNE	PRENOM	LIEU DESSERVI	FOSSE	BAC A GRAISSE	TYPE TRAITEMENT	TYPE EXUTOIRE	APPRECIATION CONFORMITE INSTALLATION	APPRECIATION FONCTIONNEMENT	DATE	REF PDC
FAURE CHAUVIN	CLOVIS	VILLARDS	aucune	Absent		Dans la mare	Absence d'installation		15-mai-17	14415
FONTAINE	THERESE	VILLARDS	Fosse toutes eaux	Absent	Tranchées filtrantes		Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	Traitement non accessible	23-mai-17	14590
LOURS	MARC	VILLARDS					Conforme		30-juin-14	14427
MAURIZIS	MICHELLE	VILLARDS	Fosse septique	Absent		dans la mare	Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est incomplète	15-mai-17	14420
RICHEFORT	PIERRE	VILLARDS	Fosse toutes eaux	Absent	Tranchées filtrantes		Non-Conforme sous-dimensionnée et/ou incomplète et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs	est non accessible	15-mai-17	15030
RUSCONI PHILIPPE -	ISABELLE	VILLARDS	Fosse toutes eaux	Présent	Lit filtrant drainé	Tranchée de dissipation	Acceptable	fonctionne correctement	15-mai-17	15461

ANNEXE 3 :

Photos des points noirs constatés sur la commune de Blot l'Eglise

Photo n° 1 :



Les Berniards :

rejet de la maison de Mme SARDIER dans la mare

Photo n° 2 :



Les Ollières :

rejet du réseau pluvial dans le fossé devant la maison de Mr GATIGNOL

Photo n° 3 :



Neyras:

rejet derrière la maison de Mr et Mme FONTENILLE

Photo n° 4 :

Montmartin:

rejet du réseau pluvial dans le terrain de Mme FLORES

ANNEXE 4 :

Plans des installations d'assainissement autonome sur la commune de Blot l'Eglise

ANNEXE 2 :

Fiches diagnostiques réalisées sur la commune de Blot l'Eglise