

Localisation
des clichés




Photo 1




Photo 2 (axe de l'ouvrage)



Le site de nos jours :

Le site dans les années 50-60 : on voit qu'il y avait beaucoup plus de zones ouvertes : le boisement récent, n'est pas très favorable aux gîtes à chiroptères



Profil en travers

