



Annexe 6 - Évolution du site – consultation des photographies aériennes

Liste des clichés consultés (source : IGN©)


Date	Référence
1937	C3410-0221_1938_NP9_1118
1945	IGNF_PVA_1-0_1945-05-11_C1710-0271_1945_US7LOC25A_7136
1955	IGNF_PVA_1-0_1955-04-22_C1212-0061_1955_F1212-1512_0308
1965	IGNF_PVA_1-0_1965-04-01_C1212-0051_1965_F1212-1512_0021
1975	IGNF_PVA_1-0_1975-07-01_C93PHQ5941_1975_CDP7986_5276
1984	IGNF_PVA_1-0_1984-07-27_C1110-0043_1984_IFN50-14-61_2632
1992	IGNF_PVA_1-0_1992-05-14_C92SAA0522_1992_FD50_0131
1995	IGNF_PVA_1-0_1995-02-02_C95SAA0101_1995_FR5088_0152
1997	IGNF_PVA_1-0_1997-07-22_CA97S01223_1997_IFN50_0441
2007	IGNF_PVA_1-0_2007-05-02_CP07000232_FD0050x016_0987
2015	IGNF_PVA_1-0_2015-10-02_CPI5000322_15FD5025x00030_03294.tif
2025	Géoportail

1937  Site d'étude en terres agricoles. Quelques bâtiments situés aux alentours du site d'étude (en orange) présentent une configuration similaire à des bâtiments agricoles de type ferme.	1945  Aucun changement significatif par rapport au cliché précédent.
1955  Aucun changement significatif par rapport au cliché précédent.	1965  Site d'étude : Aucun changement significatif par rapport au cliché aérien précédent. Environs du site : De nouveaux bâtiments, de nature inconnue (en orange), sont observés au sud du site d'étude.



Site d'étude : Aucun changement significatif par rapport au cliché aérien précédent.

Environs du site : L'environnement du site d'étude a évolué avec l'aménagement de plusieurs bâtiments. Parmi ceux-ci, un bâtiment présente une configuration similaire à un bâtiment commercial de type grande surface (en bleu). D'autres bâtiments, présentant des caractéristiques assimilables à des bâtiments à usage industriel ou commercial, ont également été aménagés au sud du site (en orange).




Site d'étude : Aucun changement significatif par rapport au cliché aérien précédent

Environs du site : L'environnement du site d'étude est désormais largement urbanisé. Plusieurs bâtiments (en orange), dont l'architecture est compatible avec un usage industriel ou commercial, ont été aménagés.




Site d'étude : Le terrain présente des signes de remaniement de terre, compatibles avec la préparation d'un futur aménagement

Environs du site : L'environnement du site d'étude poursuit son évolution. Plusieurs bâtiments, dont l'architecture est compatible avec un usage industriel ou commercial, ont été aménagés.



Site d'étude : Le site a été aménagé avec la construction d'un bâtiment, dont l'usage n'a pas pu être identifié, dans la partie est du site, l'aménagement d'aires de stationnement.

Environs du site : Aucun changement significatif n'est observé par rapport au cliché aérien précédent..

1997  Aucun changement significatif n'est observé par rapport au cliché aérien précédent	2007  Aucun changement significatif n'est observé par rapport au cliché aérien précédent
2015  Site d'étude : Le site a été réaménagé avec la démolition du bâtiment visible sur le cliché aérien précédent, suivie de la construction d'un nouveau bâtiment en limite nord du site (magasin LIDL). Les aires de stationnement ont également été réaménagées. Environs du site : Aucun changement significatif n'est observé par rapport au cliché aérien précédent.	2025  Aucun changement significatif n'est observé par rapport au cliché aérien précédent. Le site est dans sa configuration actuelle

Photographies aériennes (source : IGN©)