

SDA CC Causses Aubrac

Conformité de l'ANC

BERTHOLENE


Légende

Zonage d'assainissement

Conformité du SPANC

- Bon fonctionnement
- Conforme
- Non conforme
- Non conforme - Travaux sous 1 an (cas C)
- Non conforme - Travaux sous 4 ans (cas A)

0 0,25 0,5 0,75 1 km



Echelle : 1 / 12 000
Projection : Lambert 93
Date : 27/07/2026
HY34 106825



Source du document : Fond cadastre

OTeIS
• 88 Avenue du Général de Gaulle •
• 13300 AUBREY •
• 04 92 40 50 50 •
• www.oteis.fr •

